SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

Lote Nº	Código del Catálogo	Nro.de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido		
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON IR2018N							
		1.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	20.000		
		1.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	60.000		
		1.3	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	1.000		
		1.4	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	1.000		
		1.5	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	25.000		
		1.6	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	20.000		
		1.7	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	60.000		
		1.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	35.000		
		1.9	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	1.000		
		1.10	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	1.000		
		1.11	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000		
		1.12	Termisor	Unidad	Evento	1	50.000		
		1.13	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000		
		1.14	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	40.000		
		1.15	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	150.000		
		1.16	Coronas	Unidad	Evento	1	10.000		
		1.17	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	50.000		
		1.18	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	180.000		
		1.19	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	180.000		
		1.20	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	100.000		
		1.21	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.000	**1.016.000**	3.048.000
Lote Nº	Código del Catálogo	Nro.de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido		
2	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE RICOH MP-1900							
		2.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	20.000		
		2.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	60.000		
		2.3	Revelador	Unidad	Evento	1	80.000		
		2.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	1.000		
		2.5	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	80.000		
		2.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	50.000		
		2.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	60.000		
		2.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	50.000		
		2.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	35.000		
		2.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	1.000		
		2.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	1.000		
		2.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	20.000		
		2.13	Termisor	Unidad	Evento	1	40.000		
		2.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000		
		2.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	30.000		
		2.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	100.000		
		2.17	Coronas	Unidad	Evento	1	1.000		
		2.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	150.000		
		2.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	150.000		
		2.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	100.000		
		2.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	100.000		
		2.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.000	**1.151.000**	3.453.000
Lote Nº	Código del Catálogo	Nro.de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido		
3	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-201							
		3.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	20.000		
		3.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	60.000		
		3.3	Revelador	Unidad	Evento	1	80.000		
		3.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	1.000		
		3.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	80.000		
		3.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	50.000		
		3.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	60.000		
		3.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	50.000		
		3.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	35.000		
		3.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	1.000		
		3.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	1.000		
		3.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	20.000		
		3.13	Termisor	Unidad	Evento	1	40.000		
		3.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	20.000		
		3.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	30.000		
		3.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	100.000		
		3.17	Coronas	Unidad	Evento	1	1.000		
		3.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	150.000		
		3.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	150.000		
		3.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	100.000		
		3.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	100.000		
		3.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.000	**1.151.000**	4.604.000
Lote Nº	Código del Catálogo	Nro.de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido		
4	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-301							
		4.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	20.000		

		4.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	**120.000**		
		4.3	Revelador	Unidad	Evento	1	**160.000**		
		4.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		4.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	**95.000**		
		4.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	**75.000**		
		4.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		4.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	**110.000**		
		4.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	**55.000**		
		4.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		4.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		4.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		4.13	Termisor	Unidad	Evento	1	**60.000**		
		4.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		4.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	**30.000**		
		4.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		4.17	Coronas	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		4.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	**180.000**		
		4.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	**120.000**		
		4.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		4.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		4.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	**2.000**	**1.451.000**	5.804.000
Lote Nº	**Código del Catálogo**	**Nro.de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**		
5	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-2552**							
		5.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		5.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	**120.000**		
		5.3	Revelador	Unidad	Evento	1	**160.000**		
		5.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		5.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		5.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	**75.000**		
		5.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		5.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	**110.000**		
		5.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	**55.000**		
		5.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		5.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		5.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		5.13	Termisor	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		5.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		5.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	**30.000**		
		5.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		5.17	Coronas	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		5.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	**200.000**		
		5.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	**250.000**		
		5.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		5.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		5.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	**2.000**	**1.676.000**	5.028.000
Lote Nº	**Código del Catálogo**	**Nro.de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**		
6	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 162**							
		6.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		6.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	**110.000**		
		6.3	Revelador	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		6.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		6.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	**95.000**		
		6.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		6.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	**75.000**		
		6.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	**85.000**		
		6.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	**55.000**		
		6.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	**25.000**		
		6.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	**35.000**		
		6.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		6.13	Termisor	Unidad	Evento	1	**70.000**		
		6.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		6.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	**30.000**		
		6.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		6.17	Coronas	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		6.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		6.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		6.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		6.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		6.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	**2.000**	**1.404.000**	4.212.000
Lote Nº	**Código del Catálogo**	**Nro.de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**		
7	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 163**							
		7.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		7.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	**90.000**		
		7.3	Revelador	Unidad	Evento	1	**110.000**		
		7.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		7.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	**95.000**		
		7.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		7.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	**75.000**		

		7.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	**85.000**		
		7.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	**55.000**		
		7.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	**25.000**		
		7.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	**35.000**		
		7.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		7.13	Termisor	Unidad	Evento	1	**70.000**		
		7.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		7.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	**30.000**		
		7.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		7.17	Coronas	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		7.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		7.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		7.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		7.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		7.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	**2.000**	**1.414.000**	4.242.000
Lote Nº	**Código del Catálogo**	**Nro.de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**		
8	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 163**							
		8.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		8.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	**140.000**		
		8.3	Revelador	Unidad	Evento	1	**180.000**		
		8.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		8.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		8.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	**50.000**		
		8.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	**125.000**		
		8.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	**160.000**		
		8.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	**58.000**		
		8.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		8.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		8.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		8.13	Termisor	Unidad	Evento	1	**90.000**		
		8.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		8.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	**30.000**		
		8.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		8.17	Coronas	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		8.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	**190.000**		
		8.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		8.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	**170.000**		
		8.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		8.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	**2.000**	**1.689.000**	5.067.000
Lote Nº	**Código del Catálogo**	**Nro.de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**		
9	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER 1730I**							
		9.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		9.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	**120.000**		
		9.3	Revelador	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		9.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		9.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	**80.000**		
		9.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	**50.000**		
		9.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	**130.000**		
		9.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	**140.000**		
		9.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	**65.000**		
		9.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		9.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		9.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		9.13	Termisor	Unidad	Evento	1	**40.000**		
		9.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	**20.000**		
		9.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	**30.000**		
		9.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		9.17	Coronas	Unidad	Evento	1	**1.000**		
		9.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		9.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	**150.000**		
		9.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	**143.000**		
		9.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	**100.000**		
		9.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	**2.000**	**1.514.000**	4.542.000

Precios de Referencia Históricos. 19/03/2018 **TOTAL GENERAL** **12.466.000** 40.000.000