

CALLE

DISIPADOR

CORDÓN

PROYECCION DE PUENTE

MURO DE CONTENCIÓN


PILAR

VIGA


ARROYO

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE MURO DE CONTENCIÓN

DISIPADOR




PLANTA ARQUITECTÓNICA DE DESAGÜE



PLANTA UBICACION

GEORREFERENCIAS

25° 33' 12.9" S 54° 36' 36.1" W (MURO DE CONT.)



CORTE TRANSVERSAL DE MURO DE CONTENCIÓN

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO	
DIRECCION	AREA DE OBRAS
DIRECTOR	CRISTIAN ORTIZ
GERA	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DISIPADOR
DIV. SICN	BARRIO SAN JOSE ORRERO
DETALLAMIENTO	DETALLE DE MURO DE CONTENCIÓN
DIBUJANTE	DETALLE DE MURO DE CONTENCIÓN
FECHA	20/07/2024
ESCALA	1:50
HOJA	01
COMENTARIO	

LOTE 2