aycom S.R.L.

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación

Asunción, 6 de setiembre de 2024.-

Señores

Facultad Politécnica

UNA

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos ustedes con el fin de hacerles llegar nuestra propuesta de precios basado en el requerimiento:

Item	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Total (IVA Incl)
1	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca CANON modelo iR2020					
1.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.020.000	
1.2	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	EVENTO	1	113.000	
1.3	Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	EVENTO	1	70.000	
1.4	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.965.000	
1.5	Embrague del cassette	Unidad	EVENTO	1	200.000	
1.6	Embrague del bypass	Unidad	EVENTO	1	95.000	
1.7	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.413.000	
1.8	Puerta lateral izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	
1.9	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	95.000	
1.10	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	360.000	
1.11	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	360.000	
1.12	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	160.000	
1.13	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	200.000	
1.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	383.000	
1.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	383.000	
2	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR4035)					
2.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	3.345.000	
2.2	Almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	153.000	
2.3	Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	157.000	
2.4	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	

Cap. Arturo Battilana 1860 e/ Nicaragua y Santo Domingo - Tel.: (021) 201 421 - Cel.: (0981) 316 452 - www.aycom.com.py - E-mail: ventas@aycom.com.py - Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

2.5	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	387.000	
2.6	Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	240.000	
2.7	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	5.225.000	
2.8	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	157.000	
2.9	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	800.000	
2.10	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	813.000	
2.11	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	601.000	
2.12	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	401.000	
2.13	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	401.000	
3	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR1325iF)					
3.1	Cambio de Unidad de Cilindro Black	Unidad	EVENTO	1	2.340.000	
3.2	Cambio de Unidad de Cilindro Cyan	Unidad	EVENTO	1	2.993.000	
3.3	Cambio de Unidad de Cilindro Magenta	Unidad	EVENTO	1	2.993.000	
3.4	Cambio de Unidad de Cilindro Yellow	Unidad	EVENTO	1	2.993.000	
3.5	Cambio de Unidad de Fusor	Unidad	EVENTO	1	2.467.000	
3.6	Rodillo de Presión	Unidad	EVENTO	1	765.000	
3.7	ITB (Banda de Transferencia de Imagen)	Unidad	EVENTO	1	3.705.000	
3.8	Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	EVENTO	1	200.000	
3.9	Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	EVENTO	1	113.000	
3.10	Cambio de Rodillo de separación de Casette	Unidad	EVENTO	1	85.000	
3.11	Cambio de Botella de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	387.000	
3.12	Cambio de Rodillo de recolección del ADF	Unidad	EVENTO	1	113.000	
3.13	Cambio de Almohadilla de separación del ADF	Unidad	EVENTO	1	797.000	
3.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	363.000	
3.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	363.000	
4	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR Advance 4535i)					
4.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	5.430.000	
4.2	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	327.000	
4.3	Rodillo de recolección del baypass	Unidad	EVENTO	1	140.000	
4.4	Almohadilla de separación del baypass	Unidad	EVENTO	1	123.000	
4.5	Unidad de fijación	Unidad	EVENTO	1	6.940.000	
4.6	Rodillo de alimentación del cassette	Unidad	EVENTO	1	123.000	
4.7	Rodillo de alimentación del ADF	Unidad	EVENTO	1	321.000	
4.8	Disco duro	Unidad	EVENTO	1	5.483.000	
4.9	Placa principal	Unidad	EVENTO	1	12.531.000	

Escaneado con CamScanner

4.10	Rodillo de recolección del cassette	Unidad	EVENTO	1	151.000	
4.11	Rodillo de separación del cassette	Unidad	EVENTO	1	151.000	
4.12	Botella de tóner residual	Unidad	EVENTO	1	373.000	
4.13	Filtro de ozono	Unidad	EVENTO	1	321.000	
4.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	403.000	
4.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	403.000	
5	Mantenimiento y reparación de impresora Canon Image Runner 2520 GPR 35					
5.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	2.930.000	
5.2	Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	Evento	1	75.000	
5.3	Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	Evento	1	75.000	
5.4	Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	159.000	
5.5	Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	159.000	
5.6	Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	75.000	
5.7	Rodillo de separacion del cassette	Unidad	Evento	1	95.000	
5.8	Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.130.000	
5.9	Embrague	Unidad	Evento	1	187.000	
5.10	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.477.000	
5.11	Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	57.000	
5.12	Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	57.000	
5.13	Rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	475.000	
5.14	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	475.000	
5.15	Cuchilla	Unidad	Evento	1	475.000	
5.16	Recipiente de toner residual	Unidad	Evento	1	150.000	
5.17	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	375.000	
5.18	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	375.000	
6	Mantenimiento y reparación de impresora Canon Image class MF735 CX					
6.1	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	3.700.000	
6.2	Rodillo de presion	Unidad	Evento	1	597.000	
6.3	Correa de transporte de imagen	Unidad	Evento	1	2.487.000	
6.4	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	119.000	
6.5	Rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	119.000	
6.6	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	2.735.000	
6.7	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	377.000	
6.8	Mano de obra técnica por Mantenimiento y	Unidad	Evento	1	377.000	

Escaneado con CamScanner

	Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)					
7	Mantenimiento y reparación de impresora Canon MF249x					
7.1	Kit de Cartucho de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.725.000	
7.2	Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	360.000	
7.3	Rodillo de recoleccion	Unidad	Evento	1	133.000	
7.4	Rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	133.000	
7.5	Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	2.294.000	
7.6	Placa controladora principal	Unidad	Evento	1	4.370.000	
7.7	Bandeja de documentos	Unidad	Evento	1	283.000	
7.8	Placa para fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	2.494.000	
8	Mantenimiento y reparación de impresora Canon LBP 215x					
8.1	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	1.725.000	
8.2	Placa controladora DC	Unidad	Evento	1	603.000	
8.3	Placa de conexión	Unidad	Evento	1	1.371.000	
8.4	Rodillo de bypass	Unidad	Evento	1	121.000	
8.5	Almohadilla de separacion	Unidad	Evento	1	121.000	
8.6	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.951.000	
8.7	Unidad de casette	Unidad	Evento	1	983.000	
9	Mantenimiento y reparación de impresora multifunción láser Modelo BM-5100FDW marca Pantum .					
9.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.105.000	
9.2	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	783.000	
9.3	Placa de datos	Unidad	Evento	1	587.000	
9.4	Placa de alimentacion	Unidad	Evento	1	240.000	
9.5	Lampara CIS	Unidad	Evento	1	310.000	
9.6	Placa de mecanismos	Unidad	Evento	1	277.000	
9.7	Unidad de duplex	Unidad	Evento	1	277.000	
9.8	Motor	Unidad	Evento	1	193.000	
9.9	Bandejas	Unidad	Evento	1	340.000	
9.10	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	310.000	
9.11	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	310.000	
10	Mantenimiento y reparación de impresora láser blanco y negro BP-5100DW marca Pantum.					
10.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.105.000	
10.2	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	783.000	
10.3	Placa de datos	Unidad	Evento	1	587.000	
10.4	Placa de alimentacion	Unidad	Evento	1	241.000	

Escaneado con CamScanner

10.5	Lampara CIS	Unidad	Evento	1	307.000	
10.6	Placa de mecanismos	Unidad	Evento	1	283.000	
10.7	Unidad de duplex	Unidad	Evento	1	241.000	
10.8	Motor	Unidad	Evento	1	190.000	
10.9	Bandejas	Unidad	Evento	1	341.000	
10.10	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	311.000	
10.11	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	311.000	

CONDICIONES GENERALES

1. Todos los precios son IVA Incluido.
2. La validez de la oferta de 30 días.
3. Condición de Venta: Crédito.
4. Plazo de Entrega: 30 días posteriores a la orden de compras.

.....
Gerente Comercial

AYCOM S.R.L.
Emigdio Báez
Gerente General

Escaneado con CamScanner