DICOPAR S.R.L.
LO QUE SU EMPRESA NECESITA

ALBERDI N° 2023 C/ 8VA
TEL: (0981) 409 – 854
@: ventasdicopar@gmail.com

Asunción, 6 de septiembre de 2024

Señores
Facultad Politécnica
UNA
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de presentarles nuestra oferta que se detalla a continuación:

Item	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Total (IVA Incl)
1	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca CANON modelo iR2020					
1.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.005.000	
1.2	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	EVENTO	1	98.000	
1.3	Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	EVENTO	1	55.000	
1.4	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	
1.5	Embrague del cassette	Unidad	EVENTO	1	185.000	
1.6	Embrague del bypass	Unidad	EVENTO	1	80.000	
1.7	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.398.000	
1.8	Puerta lateral izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.785.000	
1.9	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	80.000	
1.10	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	345.000	
1.11	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	345.000	
1.12	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	145.000	
1.13	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	185.000	
1.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	368.000	
1.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	368.000	
2	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR4035)					
2.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	3.330.000	
2.2	Almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	138.000	
2.3	Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	142.000	
2.4	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.420.000	
2.5	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	372.000	

ALBERDI N° 2023 C/ 8VA
TEL: (0981) 409 – 854
@: ventasdicopar@gmail.com

2.6	Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	225.000	
2.7	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	5.210.000	
2.8	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	142.000	
2.9	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	785.000	
2.10	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	798.000	
2.11	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	586.000	
2.12	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	386.000	
2.13	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	386.000	
3	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR1325iF)					
3.1	Cambio de Unidad de Cilindro Black	Unidad	EVENTO	1	2.325.000	
3.2	Cambio de Unidad de Cilindro Cyan	Unidad	EVENTO	1	2.978.000	
3.3	Cambio de Unidad de Cilindro Magenta	Unidad	EVENTO	1	2.978.000	
3.4	Cambio de Unidad de Cilindro Yellow	Unidad	EVENTO	1	2.978.000	
3.5	Cambio de Unidad de Fusor	Unidad	EVENTO	1	2.452.000	
3.6	Rodillo de Presión	Unidad	EVENTO	1	750.000	
3.7	ITB (Banda de Transferencia de Imagen)	Unidad	EVENTO	1	3.690.000	
3.8	Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	EVENTO	1	185.000	
3.9	Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	EVENTO	1	98.000	
3.10	Cambio de Rodillo de separación de Casette	Unidad	EVENTO	1	70.000	
3.11	Cambio de Botella de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	372.000	
3.12	Cambio de Rodillo de recolección del ADF	Unidad	EVENTO	1	98.000	
3.13	Cambio de Almohadilla de separación del ADF	Unidad	EVENTO	1	782.000	
3.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	348.000	
3.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	348.000	
4	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR Advance 4535i)					
4.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	5.415.000	
4.2	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	312.000	
4.3	Rodillo de recolección del baypass	Unidad	EVENTO	1	125.000	
4.4	Almohadilla de separación del baypass	Unidad	EVENTO	1	108.000	
4.5	Unidad de fijación	Unidad	EVENTO	1	6.925.000	
4.6	Rodillo de alimentación del cassette	Unidad	EVENTO	1	108.000	
4.7	Rodillo de alimentación del ADF	Unidad	EVENTO	1	306.000	
4.8	Disco duro	Unidad	EVENTO	1	5.468.000	

DICOPAR S.R.L.
LO QUE SU EMPRESA NECESITA

ALBERDI N° 2023 C/ 8VA
TEL: (0981) 409 – 854
@: ventasdicopar@gmail.com

4.9	Placa principal	Unidad	EVENTO	1	12.516.000	
4.10	Rodillo de recolección del cassette	Unidad	EVENTO	1	136.000	
4.11	Rodillo de separación del cassette	Unidad	EVENTO	1	136.000	
4.12	Botella de tóner residual	Unidad	EVENTO	1	358.000	
4.13	Filtro de ozono	Unidad	EVENTO	1	306.000	
4.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	388.000	
4.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	388.000	
5	Mantenimiento y reparación de impresora Canon Image Runner 2520 GPR 35					
5.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	2.915.000	
5.2	Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	Evento	1	60.000	
5.3	Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	Evento	1	60.000	
5.4	Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	
5.5	Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	144.000	
5.6	Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	60.000	
5.7	Rodillo de separacion del cassette	Unidad	Evento	1	80.000	
5.8	Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.115.000	
5.9	Embrague	Unidad	Evento	1	172.000	
5.10	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.462.000	
5.11	Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	42.000	
5.12	Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	42.000	
5.13	Rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	460.000	
5.14	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	460.000	
5.15	Cuchilla	Unidad	Evento	1	460.000	
5.16	Recipiente de toner residual	Unidad	Evento	1	135.000	
5.17	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	360.000	
5.18	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	360.000	
6	Mantenimiento y reparación de impresora Canon Image class MF735 CX					
6.1	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	3.685.000	
6.2	Rodillo de presion	Unidad	Evento	1	582.000	
6.3	Correa de transporte de imagen	Unidad	Evento	1	2.472.000	
6.4	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	104.000	
6.5	Rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	104.000	
6.6	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	2.720.000	

DICOPAR S.R.L.
LO QUE SU EMPRESA NECESITA

ALBERDI N° 2023 C/ 8VA
TEL: (0981) 409 – 854
@: ventasdicopar@gmail.com

6.7	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	362.000	
6.8	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	362.000	
7	Mantenimiento y reparación de impresora Canon MF249x					
7.1	Kit de Cartucho de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.710.000	
7.2	Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	345.000	
7.3	Rodillo de recoleccion	Unidad	Evento	1	118.000	
7.4	Rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	118.000	
7.5	Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	2.279.000	
7.6	Placa controladora principal	Unidad	Evento	1	4.355.000	
7.7	Bandeja de documentos	Unidad	Evento	1	268.000	
7.8	Placa para fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	2.479.000	
8	Mantenimiento y reparación de impresora Canon LBP 215x					
8.1	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	1.710.000	
8.2	Placa controladora DC	Unidad	Evento	1	588.000	
8.3	Placa de conexión	Unidad	Evento	1	1.356.000	
8.4	Rodillo de bypass	Unidad	Evento	1	106.000	
8.5	Almohadilla de separacion	Unidad	Evento	1	106.000	
8.6	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.936.000	
8.7	Unidad de casette	Unidad	Evento	1	968.000	
9	Mantenimiento y reparación de impresora multifunción láser Modelo BM-5100FDW marca Pantum .					
9.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.090.000	
9.2	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	768.000	
9.3	Placa de datos	Unidad	Evento	1	572.000	
9.4	Placa de alimentacion	Unidad	Evento	1	225.000	
9.5	Lampara CIS	Unidad	Evento	1	295.000	
9.6	Placa de mecanismos	Unidad	Evento	1	262000	
9.7	Unidad de duplex	Unidad	Evento	1	262.000	
9.8	Motor	Unidad	Evento	1	178.000	
9.9	Bandejas	Unidad	Evento	1	325.000	
9.10	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	295.000	
9.11	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	295.000	
10	Mantenimiento y reparación de impresora láser blanco y negro BP-5100DW marca Pantum.					
10.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.090.000	

DICOPAR S.R.L.
LO QUE SU EMPRESA NECESITA

ALBERDI N° 2023 C/ 8VA
TEL: (0981) 409 – 854
@: ventasdicopar@gmail.com

10.2	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	768.000	
10.3	Placa de datos	Unidad	Evento	1	572.000	
10.4	Placa de alimentacion	Unidad	Evento	1	226.000	
10.5	Lampara CIS	Unidad	Evento	1	292.000	
10.6	Placa de mecanismos	Unidad	Evento	1	268000	
10.7	Unidad de duplex	Unidad	Evento	1	226.000	
10.8	Motor	Unidad	Evento	1	175.000	
10.9	Bandejas	Unidad	Evento	1	326.000	
10.10	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	296.000	
10.11	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	296.000	

Condiciones Generales:

Oferta válida hasta: **30/10//2024**

Plazo de entrega: **Según lo establecido en los términos de referencia.**

Forma de Pago: **Crédito**

DICOPAR S.R.L.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA