Asunción, 29 de agosto de 2024.-

Señores
Facultad Politécnica - UNA
Atención: **Celeste Ruiz Diaz**
Presente

En nuestro carácter de ***Representante Oficial y Centro Autorizado de Servicios*** de ***CANON LATIN AMERICA INC. Y PANTUM***, tenemos al agrado de dirigirnos a Uds., a fin de presentarles nuestra oferta que se detalla a continuación:

Item	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)
1	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca CANON modelo iR2020				
1.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.995.000
1.2	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	EVENTO	1	90.000
1.3	Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	EVENTO	1	50.000
1.4	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.900.000
1.5	Embrague del cassette	Unidad	EVENTO	1	170.000
1.6	Embrague del bypass	Unidad	EVENTO	1	70.000
1.7	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.350.000
1.8	Puerta lateral izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.700.000
1.9	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	70.000
1.10	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	320.000
1.11	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	320.000
1.12	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	130.000
1.13	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	170.000
1.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	350.000
1.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	350.000
2	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR4035)				
2.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	3.200.000
2.2	Almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	125.000
2.3	Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	125.000
2.4	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.300.000
2.5	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	350.000

2.6	Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	210.000
2.7	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	5.150.000
2.8	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	130.000
2.9	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	700.000
2.10	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	780.000
2.11	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	570.000
2.12	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	370.000
2.13	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	370.000
3	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR1325iF)				
3.1	Cambio de Unidad de Cilindro Black	Unidad	EVENTO	1	2.250.000
3.2	Cambio de Unidad de Cilindro Cyan	Unidad	EVENTO	1	2.900.000
3.3	Cambio de Unidad de Cilindro Magenta	Unidad	EVENTO	1	2.900.000
3.4	Cambio de Unidad de Cilindro Yellow	Unidad	EVENTO	1	2.900.000
3.5	Cambio de Unidad de Fusor	Unidad	EVENTO	1	2.430.000
3.6	Rodillo de Presión	Unidad	EVENTO	1	735.000
3.7	ITB (Banda de Transferencia de Imagen)	Unidad	EVENTO	1	3.600.000
3.8	Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	EVENTO	1	170.000
3.9	Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	EVENTO	1	90.000
3.10	Cambio de Rodillo de separación de Casette	Unidad	EVENTO	1	60.000
3.11	Cambio de Botella de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	360.000
3.12	Cambio de Rodillo de recolección del ADF	Unidad	EVENTO	1	90.000
3.13	Cambio de Almohadilla de separación del ADF	Unidad	EVENTO	1	765.000
3.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	335.000
3.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	335.000
4	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora (marca CANON modelo iR Advance 4535i)				
4.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	5.320.000
4.2	Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	295.000
4.3	Rodillo de recolección del baypass	Unidad	EVENTO	1	115.000
4.4	Almohadilla de separación del baypass	Unidad	EVENTO	1	95.000
4.5	Unidad de fijación	Unidad	EVENTO	1	6.850.000

4.6	Rodillo de alimentación del cassette	Unidad	EVENTO	1	95.000
4.7	Rodillo de alimentación del ADF	Unidad	EVENTO	1	295.000
4.8	Disco duro	Unidad	EVENTO	1	5.450.000
4.9	Placa principal	Unidad	EVENTO	1	12.445.000
4.10	Rodillo de recolección del cassette	Unidad	EVENTO	1	125.000
4.11	Rodillo de separación del cassette	Unidad	EVENTO	1	125.000
4.12	Botella de tóner residual	Unidad	EVENTO	1	345.000
4.13	Filtro de ozono	Unidad	EVENTO	1	295.000
4.14	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	EVENTO	1	370.000
4.15	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	EVENTO	1	370.000
5	Mantenimiento y reparación de impresora Canon Image Runner 2520 GPR 35				
5.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	2.850.000
5.2	Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	Evento	1	50.000
5.3	Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	Evento	1	50.000
5.4	Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	130.000
5.5	Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	130.000
5.6	Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	50.000
5.7	Rodillo de separacion del cassette	Unidad	Evento	1	70.000
5.8	Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.000.000
5.9	Embrague	Unidad	Evento	1	160.000
5.10	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.450.000
5.11	Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	35.000
5.12	Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	35.000
5.13	Rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	400.000
5.14	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	400.000
5.15	Cuchilla	Unidad	Evento	1	400.000
5.16	Recipiente de toner residual	Unidad	Evento	1	120.000
5.17	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	345.000
5.18	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	345.000
6	Mantenimiento y reparación de impresora Canon Image class MF735 CX				
6.1	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	3.650.000

6.2	Rodillo de presion	Unidad	Evento	1	570.000
6.3	Correa de transporte de imagen	Unidad	Evento	1	2.450.000
6.4	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	95.000
6.5	Rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	95.000
6.6	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	2.695.000
6.7	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	350.000
6.8	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	350.000
7	Mantenimiento y reparación de impresora Canon MF249x				
7.1	Kit de Cartucho de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.650.000
7.2	Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	330.000
7.3	Rodillo de recoleccion	Unidad	Evento	1	105.000
7.4	Rodillo de alimentacion	Unidad	Evento	1	105.000
7.5	Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	2.250.000
7.6	Placa controladora principal	Unidad	Evento	1	4.250.000
7.7	Bandeja de documentos	Unidad	Evento	1	250.000
7.8	Placa para fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	2.450.000
8	Mantenimiento y reparación de impresora Canon LBP 215x				
8.1	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	1.650.000
8.2	Placa controladora DC	Unidad	Evento	1	570.000
8.3	Placa de conexión	Unidad	Evento	1	1.300.000
8.4	Rodillo de bypass	Unidad	Evento	1	95.000
8.5	Almohadilla de separacion	Unidad	Evento	1	95.000
8.6	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.900.000
8.7	Unidad de casette	Unidad	Evento	1	950.000
9	Mantenimiento y reparación de impresora multifunción láser Modelo BM-5100FDW marca Pantum .				
9.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.000.000
9.2	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	750.000
9.3	Placa de datos	Unidad	Evento	1	560.000
9.4	Placa de alimentacion	Unidad	Evento	1	200.000
9.5	Lampara CIS	Unidad	Evento	1	280.000
9.6	Placa de mecanismos	Unidad	Evento	1	250000
9.7	Unidad de duplex	Unidad	Evento	1	200.000
9.8	Motor	Unidad	Evento	1	160.000
9.9	Bandejas	Unidad	Evento	1	310.000

9.10	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	280.000
9.11	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	280.000
10	Mantenimiento y reparación de impresora láser blanco y negro BP-5100DW marca Pantum.				
10.1	Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.000.000
10.2	Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	750.000
10.3	Placa de datos	Unidad	Evento	1	560.000
10.4	Placa de alimentacion	Unidad	Evento	1	200.000
10.5	Lampara CIS	Unidad	Evento	1	280.000
10.6	Placa de mecanismos	Unidad	Evento	1	250000
10.7	Unidad de duplex	Unidad	Evento	1	200.000
10.8	Motor	Unidad	Evento	1	160.000
10.9	Bandejas	Unidad	Evento	1	310.000
10.10	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación correctivo (cambio de las piezas)	Unidad	Evento	1	280.000
10.11	Mano de obra técnica por Mantenimiento y Reparación preventivo (limpieza, lubricaciones, ajustes , configuraciones estándar, etc)	Unidad	Evento	1	280.000

Condiciones Generales

Validez de la Oferta: **60 Días**
Plazo de Entrega: **3 días posteriores a la orden de servicios.**
Forma de Pago: **Crédito**

Servicio Técnico garantizado; con stock permanente de partes, repuestos e insumos.
Somos **CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS** de ***Canon Latin America*** para el Paraguay.

Sin más y atento a cualquier consulta o duda, aprovechamos la oportunidad de saludarlos muy atentamente.

Sara Rodriguez
Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Hugo Giménez
Gerente Comercial

Conformidad del cliente

Firma Aclaración de firma Fecha