



COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

CONTRATO N° 56/2024

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", CAP F DEM JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por **ORDEN GENERAL N° 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023**, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **HELISUL TAXI AERO LIMITADA BRASIL**, con RUC N° 75543611000185 teléfono N° +55 45 99145-7474, Correo: bruno@helisul.com / monica.ramos@helisul.com, domiciliada en las calles Av. das Cataratas, 11130, Remanso, Foz do Iguaçu-PR, CEP 85853-832 - República Federal del Brasil, representada para este acto por el Señor **BRUNO MENDEZ BIESUZ**, con Cédula de Identidad Brasileira N° 58718726|SESPPR y Pasaporte N° GC548017, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA LA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR TIPO "C" DEL HELICÓPTERO UH-502 TIPO ESQUILO DE LA ARMADA PARAGUAYA – PLURIANUAL**" - Resolución N° 63/2024, de fecha 02 de diciembre del 2024, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACIÓN VIA A LA EXCEPCIÓN N° 01/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR TIPO "C" DEL HELICÓPTERO UH-502 TIPO ESQUILO DE LA ARMADA PARAGUAYA - PLURIANUAL**", y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.-----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente-----

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 457.949.

Año 2024

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	37	596	10	99	200	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	\$ 200.000
TOTAL								\$ 200.000

Año 2025

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	37	596	10	99	200	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	\$ 450.389
TOTAL								\$ 450.389



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021-441.454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

HELISUL TAXI AEREO LTDA.



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



VE N° 01/2024
Contrato N° 56/2024

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN VÍA A LA EXCEPCIÓN CON COMUNICACIÓN POSTERIOR N° 01/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 63/2024.-----

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer el monto a pagar, para los ítems solicitados, hasta la suma total de **\$ 650.389 (Dólares americanos seiscientos cincuenta mil trescientos ochenta y nueve).**-----

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-----

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-----

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

Los trabajos del servicio de inspección y mantenimiento Mayor Tipo C al Helicóptero UH-50 ESQUILO HB 350 - B, deberán ser entregados en un plazo de **12 meses, a partir de la recepción de la Orden de Servicios** emitida por la contratante.

UNIDAD RESPONSABLE DEL SERVICIO ADJUDICADO

Línea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Eduardo Maidana	0981-191-497	direccionadmcomar@outlook.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Jefe de la **UOC N° 3 del Comando de la Armada – Cap F DEM JUAN RAMON DUARTE VERA.**-----

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 71 inc. b, Ley N° 7021/22).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.-----

10. MULTAS (Art. 97, del Decreto N° 9823/23 de la Ley N° 7021/22).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR.**-----



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

HELISUL TAXI AEREC LTDA.



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



VE N° 01/2024
Contrato N° 56/2024

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.-----

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 72, 75 k, Ley N° 7021/22).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.-----

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-----

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

14. IDIOMA DEL CONTRATO


El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.-----

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.-----

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 03 de Diciembre del 2024.-

BRUNO MENDEZ BIESUZ
C.I. Brasileira N° 58718726|SESPPR
VENDEDOR
HELISUL TAXI AEREO LTDA



JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR





Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



VE N° 01/2024
Contrato N° 56/2024

ANEXO I:

“CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA LA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR TIPO "C" DEL HELICÓPTERO UH-502 TIPO ESQUILO DE LA ARMADA PARAGUAYA – PLURIANUAL”

OFERENTE: HELISUL Ltda.

Línea	F F	UR	Monto Adjudicado	Año
1137	10	Comando de la Armada	\$ 200.000	2024
1137	10	Comando de la Armada	\$ 450.389	2025
TOTAL			\$ 650.389	

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total
1	73161607-002	144 M - INSPECTION - 144.0 meses (REL)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	75.000,00	75.000,00
2	73161607-002	Labor de discrepancias estimadas	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	40.000,00	40.000,00
3	73161607-002	Material de sustitución obligatoria	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	40.000,00	40.000,00
4	73161607-002	Tapicería de los asientos	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	20.000,00	20.000,00
5	73161607-002	Revisión general de todas las transmisiones	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	166.963,00	166.963,00
6	73161607-002	Pintura exterior completa, portaequipajes e interior de la cabina	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	50.000,00	50.000,00
7	73161607-002	Kit de Filtro IBF	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	55.000,00	55.000,00
8	73161607-002	SLEEVE (PINO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	31,52	31,52
9	73161607-002	SHEATH GAINE (MAGUERA DRENO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	46,04	46,04
10	73161607-002	EXTRUSION, RUBBER (GOMA OBTURADORA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	27,81	27,81
11	73161607-002	SCREW (TORNILLOS)	Unidad	Unidad	6	Helisul	Brasil	107,68	646,08
12	73161607-002	SCREW (TORNILLOS)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	10,38	20,76
13	73161607-002	SCREW (TORNILLOS)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	12,20	48,80
14	73161607-002	SCREW (TORNILLOS)	Unidad	Unidad	8	Helisul	Brasil	20,60	164,80
15	73161607-002	PIN, THREADED (PASADOR ROSCADO)	Unidad	Unidad	13	Helisul	Brasil	14,30	185,90
16	73161607-002	SPLIT PIN (PASADOR PARTIDO)	Unidad	Unidad	100	Helisul	Brasil	0,42	42,00
17	73161607-002	WASHER, FLAT (ARANDELA PLANA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	0,48	0,96
18	73161607-002	WASHER, FLAT (ARANDELA PLANA)	Unidad	Unidad	18	Helisul	Brasil	0,86	15,48
19	73161607-002	WASHER, FLAT (ARANDELA PLANA)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	1,11	4,44
20	73161607-002	PIN, COTTER (ARANDELA PLANA)	Unidad	Unidad	30	Helisul	Brasil	0,21	6,30
21	73161607-002	PIN, COTTER (ARANDELA PLANA)	Unidad	Unidad	5	Helisul	Brasil	0,21	1,05
22	73161607-002	PIN, SPLIT (PASADOR PARTIDO)	Unidad	Unidad	5	Helisul	Brasil	0,21	1,05
23	73161607-002	WASHER, LOCK (ARANDELA DE SEGURIDAD)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	2,36	4,72



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

HELISUL TAXI AEREO LTDA.



Armada Paraguaya

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



VE N° 01/2024

Contrato N° 56/2024

24	73161607-002	WASHER, LOCK (ARANDELA DE SEGURIDAD)	Unidad	Unidad	9	Helisul	Brasil	2,84	25,56
25	73161607-002	WASHER, LOCK (ARANDELA DE SEGURIDAD)	Unidad	Unidad	12	Helisul	Brasil	2,84	34,08
26	73161607-002	WASHER, LOCKING (ARANDELA DE CIERRE)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	6,02	12,04
27	73161607-002	RUBBER (GOMAS)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	204	408,00
28	73161607-002	PROTECTIVE DERIVA SQUARE (PROTECTOR DE DERIVA BEQUILLA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	1447,2	2.894,40
29	73161607-002	WASHER, PEEL (ARANDELA DE PRESION)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	21,06	63,18
30	73161607-002	PANEL LASS LOWER LH (PANEL INFERIOR IZQUIERDO DE CABINA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	1862,39	1.862,39
31	73161607-002	PANEL, GLASS, LOWER RH CANOPY (PANEL INFERIOR DERECHO DE CABINA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	1862,39	1.862,39
32	73161607-002	SCREW (TORNILLOS)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	63,58	254,32
33	73161607-002	WASHER (ARANDELAS)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	65,33	261,32
34	73161607-002	WINDOW (VENTANAS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	1071,88	1.071,88
35	73161607-002	PANEL ASSY, GLASS, RH DOOR (CONJUNTOS DE VIDRIOS DE PUERTAS DERECHA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	5313	5.313,00
36	73161607-002	PANEL, GLASS, RH (CONJUNTOS DE VIDRIOS DE PUERTA TRASERAS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	711,54	711,54
37	73161607-002	BORRACHA DA PORTA (GOMAS DE PUERTAS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	163,18	163,18
38	73161607-002	WINDOW LIGHT (LUCES DE VENTANA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	245,42	245,42
39	73161607-002	WINDOW, UPPER LH GREEN (VENTANA SUPERIOR IZQUIERDA VERDE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	1087,84	1.087,84
40	73161607-002	SKYLIGHT RH (VENTANA SUPERIOR DERECHO VERDE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	1069,8	1.069,80
41	73161607-002	SET OF ADJUSTMENT WASHERS (JUEGO DE ARANDELAS DE AJUSTE)	Unidad	Unidad	8	Helisul	Brasil	134,38	1.075,04
42	73161607-002	BUSH (BUJES DE TEFLON DE LA MEZCLADORA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	86,7	86,70
43	73161607-002	BUSH (BUJES DE TEFLON DE LA MEZCLADORA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	71,97	71,97
44	73161607-002	SET-OF-ADJUSTMENT- WASHERS (JUEGO DE ARANDELAS DE AJUSTE)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	310,63	621,26
45	73161607-002	WASHER (ARANDELA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	9,99	19,98
46	73161607-002	BUSH (BUJES)	Unidad	Unidad	7	Helisul	Brasil	34,19	239,33
47	73161607-002	WASHER (ARANDELA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	327,64	655,28
48	73161607-002	BUSHING (COJINETES)	Unidad	Unidad	24	Helisul	Brasil	37,78	906,72



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

HELISUL TAXI AEREO LTDA



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



VE N° 01/2024
Contrato N° 56/2024

49	73161607-002	BUSHING (COJINETES)	Unidad	Unidad	8	Helisul	Brasil	45,69	365,52
50	73161607-002	BUSH (BUJES)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	58,71	234,84
51	73161607-002	SET OF ADJUSTMENT WASHERS (JUEGO DE ARANDELAS DE AJUSTE)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	343,23	1.029,69
52	73161607-002	WASHER (ARANDELA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	96,45	96,45
53	73161607-002	RING, RETAINING (ANILLOS DE RETENCION)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	19,78	19,78
54	73161607-002	SHIM (CALCE)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	235,59	471,18
55	73161607-002	LOWER SLEEVE FLANGE (PUÑO INFERIOR)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	13.659,01	40.977,03
56	73161607-002	FLANGE, UPPER SLEEVE (PUÑO SUPERIOR)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	13.659,01	40.977,03
57	73161607-002	FITTING (RETENEDOR DE ANILLO)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	1.459,37	4.378,11
58	73161607-002	SPHERICAL THRUST BEARING BOLT (TORNILLOS DE MANCAL ESFERICO LAMINADO)	Unidad	Unidad	6	Helisul	Brasil	928,31	5.569,86
59	73161607-002	PLATE, LOCK (PLACAS DE SEGUROS)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	88,67	177,34
60	73161607-002	WASHER, LOCK (ARANDELAS DE SEGUROS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	45,58	45,58
61	73161607-002	BUSH, SPLIT (BUJES DIVIDIDOS)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	127,41	254,82
62	73161607-002	BUSHING (COJINETES)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	568,12	568,12
63	73161607-002	BUSH (BUJES)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	560,37	560,37
64	73161607-002	WASHER, ANTI-CORROSIVE (ARANDELA ANTICORROSIVA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	51,42	51,42
65	73161607-002	STRIP, CHAFING, UPPER (BUJES PARTIDOS DE GOMAS SUPERIOR)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	92,91	371,64
66	73161607-002	STRIP, CHAFING, UPPER (BUJES PARTIDOS DE GOMAS SUPERIOR)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	97,76	195,52
67	73161607-002	STRIP, CHAFING, UPPER (BUJES PARTIDOS DE GOMAS SUPERIOR)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	78,75	315,00
68	73161607-002	STRIP, CHAFING, UPPER (BUJES PARTIDOS DE GOMAS INFERIOR)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	86,52	346,08
69	73161607-002	STRIP, CHAFING, LOWER (BUJES PARTIDOS DE GOMAS INFERIOR)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	77,73	155,46
70	73161607-002	STRIP, CHAFING, LOWER FRONT (BUJES PARTIDOS DE GOMAS INFERIOR FRONTAL)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	97,02	194,04



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

HELISUL TAXI AEREC LTDA.



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3



VE N° 01/2024
Contrato N° 56/2024

71	73161607-002	STRIP, CHAFING LOWER (BUJES PARTIDOS DE GOMAS INFERIOR)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	83,59	167,18
72	73161607-002	MOUNT (MOTADOR DE MAGUERAS DE COMBUSTIBLE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	3.486,74	3.486,74
73	73161607-002	SEAL GAUGE (SELLO LIQUIDOMETRO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	21,16	21,16
74	73161607-002	GASKET PUMP (EMPAQUETADURA BOMBA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	18,16	36,32
75	73161607-002	SEAL, LOWER (SELLOR INFERIOR)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	147,77	295,54
76	73161607-002	SEAL, UPPER (SELLO SUPERIOR)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	141,61	141,61
77	73161607-002	SHIM, FRICTION CALZA, FRICCION	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	148,80	148,80
78	73161607-002	PLUG (CONEXION)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	83,54	83,54
79	73161607-002	NUT (TUERCAS)	Unidad	Unidad	18	Helisul	Brasil	5,29	95,22
80	73161607-002	NUT (TUERCAS)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	6,53	26,12
81	73161607-002	PLUG (CONEXION)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	0,67	0,67
82	73161607-002	UNION (UNION)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	340,20	1.360,80
83	73161607-002	COTTER PIN (PASADOR DE CHAVETA - CUPILLA)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	67,98	271,92
84	73161607-002	LH, WINDSHIELD (PARABRISA IZQUIERDO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	2.451,47	2.451,47
85	73161607-002	RH, WINDSHIELD (PARABRISA DERECHO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	2.451,47	2.451,47
86	73161607-002	STOP ASSY, SPHERICAL (CONJUNTO DE BLOQUEO DEL MANCAL ESFERICO LAMINADO)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	13.219,88	39.659,64
87	73161607-002	SEAL, LIP DOUBLE (SELLO DE LABIO DOBLE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	250,14	250,14
88	73161607-002	SINGLE LIP SEAL (SELLO DE LABIO SIMPLE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	162,29	162,29
89	73161607-002	SEAL UP, GLASS PAN (SELLADOR DE VIDRIOS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	331,35	331,35
90	73161607-002	JOINT GLACE (GOMAS DE VENTANAS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	130,82	130,82
91	73161607-002	SEAL GLASS, PAN (SELLADOR DE VIDRIOS)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	149,50	149,50
92	73161607-002	SEAL, GLASS, PANEL, UPPER, VIEW (SELLO, VIDRIO, PANEL, SUPERIOR, VISTA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	163,32	163,32
93	73161607-002	SEAL GLASS (SELLO DE VIDRIO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	131,90	131,90
94	73161607-002	SEAL, UPPER CANOPY GLASS PANEL (SELLO, PANEL DE VIDRIO DE DOSEL SUPERIOR)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	149,56	299,12
95	73161607-002	EXTRUSION, RUBBER (OBTURADOR DE CAUCHO)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	31,43	62,86



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Armada Paraguaya – Telefax.: 021 441-454
uocarpar@hotmail.com - Con Certificación ISO 9001: 2008

HELISUL TAXI AEREO LTDA



Armada Paraguaya
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3




VE N° 01/2024
Contrato N° 56/2024

96	73161607-002	ORING (JUNTA TORICA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	23,13	23,13
97	73161607-002	ORING (JUNTA TORICA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	24,41	24,41
98	73161607-002	WASHER, SEAL (ARANDELA DE SELLO)	Unidad	Unidad	14	Helisul	Brasil	4,88	68,32
99	73161607-002	GASKET (EMPAQUETADURA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	1,74	1,74
100	73161607-002	CLAMP ASSY (CONJUNTO DE ABRAZADERAS)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	13,80	27,60
101	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	4,12	8,24
102	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	31	Helisul	Brasil	4,94	153,14
103	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	4,94	9,88
104	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	8	Helisul	Brasil	4,94	39,52
105	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	48	Helisul	Brasil	9,15	439,20
106	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	3	Helisul	Brasil	10,50	31,50
107	73161607-002	NUT, HEX, CASTELLATE (TUERCA HEXAGONAL)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	13,77	27,54
108	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	20	Helisul	Brasil	7,72	154,40
109	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	10,52	42,08
110	73161607-002	WASHER (ARANDELA)	Unidad	Unidad	90	Helisul	Brasil	3,96	356,40
111	73161607-002	END-FITTING (ABRAZADERA DE FINAL)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	7,01	14,02
112	73161607-002	LANDING PAD LH LOW FOOTSTEEP (SKIT LADO IZQUIERDO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	14.840,00	14.840,00
113	73161607-002	LANDING PAD RH FOOTSTEP (SKIT LADO DERECHO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	14.840,00	14.840,00
114	73161607-002	NUT (TUERCA)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	5,59	11,18
115	73161607-002	SEAL (SELLO)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	26,65	53,30
116	73161607-002	PACKING (EMBALAJE)	Unidad	Unidad	2	Helisul	Brasil	3,91	7,82
117	73161607-002	ORING (JUNTA TORICA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	4,57	4,57
118	73161607-002	ORING (JUNTA TORICA)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	6,95	6,95
119	73161607-002	GROMMET (OJAL)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	8,57	34,28
120	73161607-002	PIN (PASADOR)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	3,28	13,12
121	73161607-002	PIN, SPRING (PASADOR RESORTE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	3,54	3,54
122	73161607-002	PIN, SPRING (PASADOR RESORTE)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	5,01	5,01
123	73161607-002	PIN, SPRING (PASADOR RESORTE)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	4,02	16,08
124	73161607-002	PIN, SPRING (PASADOR RESORTE)	Unidad	Unidad	4	Helisul	Brasil	2,19	8,76
125	73161607-002	SEAL (SELLO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	24,15	24,15
126	73161607-002	SEAL (SELLO)	Unidad	Unidad	1	Helisul	Brasil	137,41	137,41
PRECIO TOTAL								650.389	

BRUNO MENDEZ BIESUZ
C.I. Brasileira N° 58718726/SESPPR
VENDEDOR

U° IS EL TAXI AEREO TDA



JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR

