***Obra: Mejoramiento de camino – tramo 1* Aparypy**




Georeferencia: 25°15'01.2"S 57°04'22.1"W

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Escaneado con CamScanner

Obra: Mejoramiento de camino – tramo 1 Santo Domingo



Georeferencia: 25°12'42.8"S 57°03'14.5"W

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Escaneado con CamScanner

Obra: Mejoramiento de camino – tramo 1 Villa Jazmin




eoreferencia: 25°15'53.5"S 57°05'53.6"W

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Escaneado con CamScanner

***Obra: Mejoramiento de camino – tramo 2* Aparypy**




-Georeferencia: 25°11'21.8"S 57°03'08.9"W

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
V.B.C.

Escaneado con CamScanner

Obra: Mejoramiento de camino – tramo 2 Santo Domingo




Georeferencia: 25°12'14.4"S 57°02'15.0"W

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Escaneado con CamScanner

Obra: Mejoramiento de camino – tramo 2 Villa Jazmin




-Georeferencia: 25°16'21.5"S 57°05'46.2"W

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
O.C.

Escaneado con CamScanner

Obra: Mejoramiento de camino – tramo 3 Santo Domingo



Georeferencia: 25°12'56.1"S 57°01'34.1"W

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
J.O.C.

Escaneado con CamScanner