


POCO X7 Pro

26mm | f/1.5 | 1/50s | ISO160


10/03/2026 25°26'43"S 56°26'22"W

Escaneado con CamScanner

Publicación de El Diario

nuevamente la falta de presión en uno de los barrios más poblados de la ciudad, en pleno día feriado y con temperaturas altas. ¿Hasta cuándo, Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESSAP S.A. ?





Escaneado con CamScanner

Publicación de Gaceta Guaireña

trabajando para normalizar el servicio lo antes posible, supeditado a la estabilidad de la red eléctrica en la zona mencionada.

ESSAP INFORMA

A los usuarios de **Coronel Oviedo, Villarrica, Yataity y Mbocayaty** que, debido a intermitencias en el suministro de energía eléctrica en la zona de la Plantas de Tratamiento de Tebicuarymi, podría verse resentido el servicio de agua potable o presentarse baja presión en algunas zonas.

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión.

Seguimos trabajando para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.

06/03/2026 - 20:30 hs.



1 vez compartido

Me gusta Comentar

POCO X7 Pro

26mm | f/1.5 | 1/100s | ISO320
10/03/2026 25°26'43"S 56°26'22"W

Escaneado con CamScanner

Publicación de Gaceta Guaireña

Gaceta Guaireña
3 d ·

Usuarios de Coronel Oviedo, Villarrica, Yataity y Mbocayaty sufren cortes de agua

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) informó este viernes que el suministro de agua potable se verá afectado en varias localidades debido a problemas con el servicio de energía eléctrica.

Localidades afectadas

Los usuarios que está experimentando falta de agua o baja presión son aquellos residentes en:


Coronel Oviedo
Villarrica
Yataity
Mbocayaty

Causa del inconveniente

Según el comunicado oficial emitido a las 20:30 hs de este 6 de marzo, la situación se debe a intermitencias en el suministro de energía eléctrica en la zona de la Planta de Tratamiento de Tebicuarymí. Estas fallas externas impiden el funcionamiento normal de las bombas y el proceso de distribución de la aguatera estatal.

Estado del servicio

La ESSAP pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguró que se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible, supeditado a la estabilidad de la red eléctrica en la zona mencionada.



Escaneado con CamScanner