CONTRATO N° 06/2024

Entre EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI, domiciliada en Avenida Venezuela c/ Tte. Insaurralde de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Hugo Luis Cousirat Sanabria**, con cédula de identidad N° 4.660.660, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **R.C. TALLER MECANICO DE CRISPIN RUFFINELLI**, domiciliada en la Burrerita c/ Saturios Ríos de la ciudad de Lambare, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Crispin Ruffinelli**, con cédula de identidad N° 653.374, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES" – PLURIANUAL ID N° 444.753** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. **(PAI)**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
Clausula excluida (no será mostrada en el pliego final)

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 444.753

Luis Cousirat
Director
- PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2024, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PAI N° 29 de fecha 11 de noviembre de 2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 1 - VEHICULOS MARCA ISUZU D-MAX - DIESEL							
1	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	743.026	743.026
2	78180101-9996	Provisión y cambio de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.692.333	3.692.333
3	78180101-9996	Cambio reservorio de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600
4	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	135.140	135.140
5	78180101-9996	MANO DE OBRA ITEM 1 AL 4	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
6	78180101-014	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	72.495	72.495
7	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	236.233	236.233
8	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	164.666	164.666
9	78180101-014	Provisión y Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	283.860	283.860
10	78180101-014	Juego Casquillos de Biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.045.675	1.045.675
11	78180101-014	Juego Casquillos de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.058.300	1.058.300
12	78180101-014	Juego de Pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.502.333	3.502.333
13	78180101-014	Juego de Aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.936.470	2.936.470
14	78180101-014	Calce Lateral.	UNIDAD	EVENTO	1,00	486.821	486.821
15	78180101-014	Juego de Bujes de Biela.	UNIDAD	EVENTO	1,00	751.598	751.598
16	78180101-014	Juego de Junta Motor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.420.600	2.420.600
17	78180101-014	Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.322.560	2.322.560
18	78180101-014	Tapa Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	17.426.800	17.426.800
19	78180101-014	Válvulas de Admisión.	UNIDAD	EVENTO	1,00	384.095	384.095
20	78180101-014	Válvulas de Escape.	UNIDAD	EVENTO	1,00	970.224	970.224
21	78180101-014	Guías de Válvulas.	UNIDAD	EVENTO	1,00	347.700	347.700
22	78180101-014	Bomba de Aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.372.110	4.372.110
23	78180101-014	Sensor de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.505.381	2.505.381
24	78180101-014	Sensor de presión de turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.759.686	2.759.686
25	78180101-014	Cambio pico inyector electrónico	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.072.418	4.072.418

Lic. Luis Cousi
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653.374-4

26	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.171.033	1.171.033
27	78180101-014	Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.162.800	1.162.800
28	78180101-014	Eje de leva	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.977.755	3.977.755
29	78180101-014	Bomba inyectora de alta presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1,00	20.551.201	20.551.201
30	78180101-014	Mano de obra Items 6 al 29	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
31	78180101-011	Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1,00	426.909	426.909
32	78180101-011	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	UNIDAD	EVENTO	1,00	443.121	443.121
33	78180101-011	Provisión y cambio de Rotula inferiores	UNIDAD	EVENTO	1,00	611.166	611.166
34	78180101-011	Provisión y cambio de Rotula superiores	UNIDAD	EVENTO	1,00	631.458	631.458
35	78180101-011	Provisión y cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1,00	516.546	516.546
36	78180101-011	Provisión y cambio de bujes estabilizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	283.986	283.986
37	78180101-011	Reparación de cremallera	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.090.455	3.090.455
38	78180101-011	Cambio fluido de direccion ATF	UNIDAD	EVENTO	1,00	128.440	128.440
39	78180101-011	Cambio de precap	UNIDAD	EVENTO	1,00	733.906	733.906
40	78180101-011	Cambio de bieletas	UNIDAD	EVENTO	1,00	540.233	540.233
41	78180101-011	Cambio buje elastico blindado	UNIDAD	EVENTO	1,00	365.560	365.560
42	78180101-011	Cambio buje elastico.	UNIDAD	EVENTO	1,00	365.560	365.560
43	78180101-011	Cambio grillete elastico	UNIDAD	EVENTO	1,00	547.865	547.865
44	78180101-011	Cambio de guardapolvo de cremallera	UNIDAD	EVENTO	1,00	266.760	266.760
45	78180101-011	Reparacion paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.116.440	1.116.440
46	78180101-011	Provisión y cambio de Barra torsión	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.355.873	2.355.873
46	78180101-011	MANO DE OBRA ITEMS 31 AL 46	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
47	78180101-005	Provisión de Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.312.670	3.312.670
48	78180101-005	Provisión de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.993.218	2.993.218
49	78180101-005	Provisión de Cojinete	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.252.480	1.252.480
50	78180101-005	Provisión de Bomba Central de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.220.846	2.220.846
51	78180101-005	Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.668.538	1.668.538
52	78180101-005	Rectificación de Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	201.400	201.400
53	78180101-005	Mano de obra Items 47 al 52	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
54	78180101-002	Provisión de Engranaje de 1ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.694.200	2.694.200
55	78180101-002	Provisión de Engranaje de 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.474.221	2.474.221
56	78180101-002	Provisión de Engranaje de 3ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.412.578	2.412.578
57	78180101-002	Provisión de Engranaje de 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.511.378	2.511.378

Luis Cousir
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli

58	78180101-002	Provisión de Engranaje de 5ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.511.378	2.511.378
59	78180101-002	Provisión de Engranaje de reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.483.173	2.483.173
60	78180101-002	Provisión de Eje cuádruple	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.657.110	4.657.110
61	78180101-002	Provisión de Eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.922.089	5.922.089
62	78180101-002	Provisión de anillos sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.921.533	1.921.533
63	78180101-002	Provisión de Juego completo de rulemanes de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.334.795	3.334.795
64	78180101-002	Provisión de Juego completo de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.351.735	2.351.735
65	78180101-002	Provisión de desplazante de 1ra y 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.018.813	2.018.813
66	78180101-002	Provisión de desplazante de 3ra y 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.971.693	1.971.693
67	78180101-002	Provisión de Desplazante de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.963.121	1.963.121
68	78180101-002	Provisión de Horquilla de 1ra / 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.905.320	1.905.320
69	78180101-002	Provisión de Horquilla de 3ra / 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.868.080	1.868.080
70	78180101-002	Provisión de Horquilla de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.833.795	1.833.795
71	78180101-002	Provisión de varilla selector de cambio	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.623.190	1.623.190
72	78180101-002	Provisión de juego de junta para caja de velocidades	UNIDAD	EVENTO	1,00	582.244	582.244
73	78180101-002	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	133.570	133.570
74	78180101-002	Mano de obra Items 54 al 73	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
75	78180101-006	Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.552.670	2.552.670
76	78180101-006	Provisión y cambio de flexibles de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	787.909	787.909
77	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.140.490	1.140.490
78	78180101-006	Provisión y cambio de fibras de Frenos .	UNIDAD	EVENTO	1,00	545.258	545.258
79	78180101-006	Rectificación de Discos de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	87.230	87.230
80	78180101-006	Provisión y Cambio de disco de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.968.780	1.968.780
81	78180101-006	Rectificación de Tambores de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	91.918	91.918
82	78180101-006	Provisión y Cambio de tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.997.069	1.997.069
83	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Rep. de Mordazas de Frenos Delanteros	UNIDAD	EVENTO	1,00	615.050	615.050
84	78180101-006	Provision de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	123.500	123.500
85	78180101-006	Cambio cabo principal freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.197.000	1.197.000
86	78180101-006	Provision de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	74.100	74.100
87	78180101-006	Cambio freno de mano RH Y LH	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.446.000	4.446.000
88	78180101-006	Cementado zapata de frenos	UNIDAD	EVENTO	1,00	691.600	691.600
89	78180101-006	Provisión y Cambio de cilindro de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.086.800	1.086.800
90	78180101-006	Mano de obra Items 75 al 89	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650

Dr. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Ruffinelli

91	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.129.655	1.129.655
92	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.050.700	1.050.700
93	78180101-004	Provisión y cambio de Parrilla Superior	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.278.766	3.278.766
94	78180101-004	Cambio buje amortiguador delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
95	78180101-004	Cambio ruleman piloto	UNIDAD	EVENTO	1,00	691.600	691.600
96	78180101-004	Provisión y cambio de Parrilla Inferior	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.274.544	3.274.544
97	78180101-004	Mano de obra Items 91 al 96	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
98	78180101-002	Provisión de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.891.935	1.891.935
99	78180101-002	Provisión de Satélite	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.874.666	1.874.666
100	78180101-002	Provisión de Piñón y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	11.415.200	11.415.200
101	78180101-002	Provisión y cambio de cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	676.949	676.949
102	78180101-002	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	130.044	130.044
103	78180101-002	Cambio reten cola de caja	UNIDAD	EVENTO	1,00	790.400	790.400
104	78180101-002	Reparacion de reductora	UNIDAD	EVENTO	1,00	29.985.800	29.985.800
105	78180101-002	Desmontaje y montaje de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.235.000	1.235.000
106	78180101-002	Cambio reten bancada trasera	UNIDAD	EVENTO	1,00	918.840	918.840
107	78180101-002	Provisión y cambio de ruleman centralizador c/goma	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.156.678	1.156.678
108	78180101-002	Provisión de acople corto Hembra de cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.716.029	2.716.029
109	78180101-002	Mano de obra Items 98 al 108	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
110	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.430.345	1.430.345
111	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	433.790	433.790
112	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.914.430	2.914.430
113	78180101-002	Reparación de túnel	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.263.170	3.263.170
114	78180101-002	Mano de obra Items 110 al 113	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
115	78180101-009	Provisión de Bujes de Motor de Arranque.	UNIDAD	EVENTO	1,00	229.730	229.730
116	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.048.621	2.048.621
117	78180101-009	Provisión y cambio de Escobilla limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	304.718	304.718
118	78180101-009	Provisión y cambio de focos	UNIDAD	EVENTO	1,00	121.558	121.558
119	78180101-009	Cambio de motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.571.173	1.571.173
120	78180101-009	Cambio de mecanismo levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.994.602	1.994.602
121	78180101-009	Cambio terminal borne para bateria	UNIDAD	EVENTO	1,00	128.440	128.440
122	78180101-009	Cambio porta foco H7	UNIDAD	EVENTO	1,00	167.960	167.960
123	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.035.280	2.035.280

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC 653.374-4

124	78180101-009	Mano de obra Items 115 al123	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
125	78180101-016	Provisión y cambio de Evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.159.133	5.159.133
126	78180101-016	Provisión y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.233.775	1.233.775
127	78180101-016	Provisión y cambio de Válvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.230.270	1.230.270
128	78180101-016	Provisión y cambio de Manguera de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.143.589	1.143.589
129	78180101-016	Desmontaje y montaje caja de A/C	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.402.960	1.402.960
130	78180101-016	Aceite compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	345.800	345.800
131	78180101-016	Limpieza de caño compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	494.000	494.000
132	78180101-016	Rebobinado de compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	691.600	691.600
133	78180101-016	Reparacion compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.618.200	2.618.200
134	78180101-016	Limpieza evaporador de A/C	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.355.104	4.355.104
135	78180101-016	Reparacion condensador de A/C	UNIDAD	EVENTO	1,00	642.200	642.200
136	78180101-016	Cambio filtro secador de aire A/C	UNIDAD	EVENTO	1,00	11.707.800	11.707.800
137	78180101-016	Cambio correa compresor de A/C	UNIDAD	EVENTO	1,00	592.800	592.800
138	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	478.335	478.335
139	78180101-016	Mano de obra Items 125 al 138	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
140	78180101-001	Alineación de Dirección	UNIDAD	EVENTO	1,00	157.150	157.150
141	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	154.955	154.955
142	78180101-001	Mano de obra Items 140 y 141	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
Total por Grupo							**282.780.427**

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 2 - VEHICULOS MARCA HYUNDAI H1 - FURGON DIESEL							
1	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	583.089	583.089
2	78180101-9996	Provisión y cambio bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.373.869	1.373.869
3	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	157.510	157.510
4	78180101-9996	Mano de obra Items 1 al 3	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
5	78180101-014	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	71.693	71.693
6	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	234.466	234.466
7	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	165.285	165.285
8	78180101-014	Provisión y Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	241.018	241.018
9	78180101-014	Reparación de Bomba Inyectora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.248.821	4.248.821

Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653374-4

10	78180101-014	Provisión y cambio pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.530.598	1.530.598
11	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	612.053	612.053
12	78180101-014	Reparacion tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.606.200	3.606.200
13	78180101-014	Desmontaje y montaje frente motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.333.800	1.333.800
14	78180101-014	Cambio correa balanceadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.531.400	1.531.400
15	78180101-014	Cambio de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600
16	78180101-014	Cambio tensor correa balanceadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.333.800	1.333.800
17	78180101-014	Rectificacion motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.766.400	2.766.400
18	78180101-014	Cambio tensor correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.531.400	1.531.400
19	78180101-014	Cambio juego reten guia de valvulas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.531.400	1.531.400
20	78180101-014	Desmontaje y montaje completo de motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.600.560	1.600.560
21	78180101-014	Cambio reten cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	722.316	722.316
22	78180101-014	Reparacion cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.799.966	2.799.966
23	78180101-014	Cambio cilindros	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.877.200	1.877.200
24	78180101-014	Cambio juego casquillo bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.383.200	1.383.200
25	78180101-014	Cambio buje de biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.383.200	1.383.200
26	78180101-014	Cambio juego casquillo biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.383.200	1.383.200
27	78180101-014	Cambio juego juntas	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.260.400	3.260.400
28	78180101-014	Cambio juego de aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.655.600	3.655.600
29	78180101-014	Cambio juego pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.989.400	4.989.400
30	78180101-014	Cambio arandela para pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	345.800	345.800
31	78180101-014	Cambio junta termostato	UNIDAD	EVENTO	1,00	691.600	691.600
32	78180101-014	Cambio termostato	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.086.800	1.086.800
33	78180101-014	Reparacion turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.434.000	5.434.000
34	78180101-014	Cambio bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.643.600	4.643.600
35	78180101-014	Cambio automatico motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.086.800	1.086.800
36	78180101-014	Cambio juego de carbones	UNIDAD	EVENTO	1,00	563.160	563.160
37	78180101-014	Cambio bendix de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.106.560	1.106.560
38	78180101-014	Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	934.914	934.914
39	78180101-014	Mano de obra Items 5 al 38	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
40	78180101-011	Provisión y cambio de Bujes de parrilla	UNIDAD	EVENTO	1,00	440.589	440.589
41	78180101-011	Provisión y cambio de Rotulas	UNIDAD	EVENTO	1,00	852.424	852.424
42	78180101-011	Provisión y cambio de muñequines	UNIDAD	EVENTO	1,00	532.169	532.169

Luis Cousirat
Director
NEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

43	78180101-011	Provisión y cambio de precap	UNIDAD	EVENTO	1,00	659.764	659.764
44	78180101-011	Cambio buje balanceador	UNIDAD	EVENTO	1,00	494.000	494.000
45	78180101-011	Cambio reten balanceador	UNIDAD	EVENTO	1,00	592.800	592.800
46	78180101-011	Provision de fluido de direccion ATF	UNIDAD	EVENTO	1,00	118.560	118.560
47	78180101-011	Cambio de bomba de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.278.040	4.278.040
48	78180101-011	Cambio de buje de barra estabilizadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	365.560	365.560
49	78180101-011	Cambio reten de levas	UNIDAD	EVENTO	1,00	642.200	642.200
50	78180101-011	Provision de fluido de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	118.560	118.560
51	78180101-011	Cambio de bieleta	UNIDAD	EVENTO	1,00	661.960	661.960
52	78180101-011	Cambio de correa de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	395.200	395.200
53	78180101-011	Cambio ruleman piloto	UNIDAD	EVENTO	1,00	494.000	494.000
54	78180101-011	Reparación de cremallera	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.157.800	3.157.800
55	78180101-011	Mano de obra Items 40 al 54	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
56	78180101-005	Provisión de Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.336.146	3.336.146
57	78180101-005	Provisión de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.812.970	2.812.970
58	78180101-005	Provisión de Cojinete	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.070.544	1.070.544
59	78180101-005	Provisión de Bomba Central de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.721.821	1.721.821
60	78180101-005	Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.522.449	1.522.449
61	78180101-005	Rectificación de Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	241.089	241.089
62	78180101-005	Mano de obra Items 56 al 61	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
63	78180101-002	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	107.118	107.118
64	78180101-002	Cambio juego reparto selector de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	24.700.000	24.700.000
65	78180101-002	Mano de obra Item 63 y 64	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
66	78180101-006	Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.388.595	2.388.595
67	78180101-006	Provisión y cambio de flexibles de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	744.293	744.293
68	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	867.961	867.961
69	78180101-006	Rectificación de Discos de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	69.350	69.350
70	78180101-006	Provision de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	88.920	88.920
71	78180101-006	Cambio de juego de pastilla de freno tras.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.185.600	1.185.600
72	78180101-006	Cambio de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	592.800	592.800
73	78180101-006	Provisión y Cambio de disco de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.637.420	1.637.420
74	78180101-006	Mano de obra Items 66 al 73	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
75	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguadores Delanteros	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.300.149	1.300.149

Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

76	78180101-004	Cambio calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1,00	494.000	494.000
77	78180101-004	Cambio de torreta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600
78	78180101-004	Cambio de taqueador con guardapolvo	UNIDAD	EVENTO	1,00	444.600	444.600
79	78180101-004	Cambio de prisionero de rueda	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
80	78180101-004	Cambio de tuerca de rueda	UNIDAD	EVENTO	1,00	148.200	148.200
81	78180101-004	Cambio ruleman torreta	UNIDAD	EVENTO	1,00	592.800	592.800
82	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguadores Traseros	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.199.343	1.199.343
83	78180101-004	Mano de obra Items 75 al 82	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
84	78180101-002	Provisión de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.977.224	1.977.224
85	78180101-002	Provisión de Satélite	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.944.290	1.944.290
86	78180101-002	Provisión de Piñón y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	10.189.066	10.189.066
87	78180101-002	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	98.774	98.774
88	78180101-002	Provisión y cambio de cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	624.550	624.550
89	78180101-002	Provisión y cambio centralizador	UNIDAD	EVENTO	1,00	13.588.969	13.588.969
90	78180101-002	Mano de obra Items 84 al 89	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
91	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.653.309	1.653.309
92	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	470.820	470.820
93	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.213.246	2.213.246
94	78180101-002	Mano de obra Items 91 al 93	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
95	78180101-009	Provisión y cambio de Bujes de Motor de Arranque.	UNIDAD	EVENTO	1,00	181.809	181.809
96	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.949.821	1.949.821
97	78180101-009	Provisión y cambio de motor eléctrico limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.515.355	1.515.355
98	78180101-009	Provisión y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	433.749	433.749
99	78180101-009	Provisión y cambio de palanca de cambio de luz	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.836.075	1.836.075
100	78180101-009	Cambio de brazo limpiaparabrisas tras.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.443.620	1.443.620
101	78180101-009	Provisión de focos	UNIDAD	EVENTO	1,00	138.320	138.320
102	78180101-009	Cambio reten alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	494.000	494.000
103	78180101-009	Cambio ruleman alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	345.800	345.800
104	78180101-009	Cambio de correa de alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	380.380	380.380
105	78180101-009	Reparación de alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.935.889	1.935.889
106	78180101-009	Mano de obra Items 95 al 105	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
107	78180101-016	Provisión y cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.229.704	3.229.704
108	78180101-016	Provisión y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.097.524	1.097.524

Dr. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C
de Crispin Ruffine
RUC: 653.374-4

109	78180101-016	Provisión y cambio de Válvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.102.549	1.102.549
110	78180101-016	Aceite compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.249.800	8.249.800
111	78180101-016	Reparacion compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.964.000	2.964.000
112	78180101-016	Provisión y cambio de Manguera de A.A.	UNIDAD	EVENTO	1,00	964.735	964.735
113	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	556.320	556.320
114	78180101-016	Mano de obra Items 107 al 113	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
115	78180101-001	Alineación de Dirección	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
116	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
117	78180101-001	Mano de obra Item 115 y 116	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
118	73152101-081	Engrase de guia de puerta corrediza	UNIDAD	EVENTO	1,00	395.200	395.200
119	73152101-081	Colocacion de bagueta lateral	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.877.200	1.877.200
120	73152101-081	Cambio de manija de puerta corrediza	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.321.800	2.321.800
121	73152101-081	Cambio de faro buscahuellas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.827.800	1.827.800
122	73152101-081	Cambio manija de puerta trasera RH	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.729.000	1.729.000
123	73152101-081	Reparacion de paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.420.600	2.420.600
124	73152101-081	Mano de obra 118 al 123	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
Total por Grupo							**200.295.620**

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 3 - VEHICULO MARCA FORD RANGER - CAMIONETA DIESEL							
1	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.245.978	1.245.978
2	78180101-9996	Provisión y cambio de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.594.410	4.594.410
3	78180101-9996	Cambio se sensor de temperatura	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.136.200	1.136.200
4	78180101-9996	Cambio de termostato c/junta	UNIDAD	EVENTO	1,00	444.600	444.600
5	78180101-9996	Cambio reservorio de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.679.600	1.679.600
6	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	158.903	158.903
7	78180101-9996	Mano de obra Items 1 al 6	UNIDAD	EVENTO	1,00	93.100	93.100
8	78180101-014	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	72.158	72.158
9	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	444.866	444.866
10	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	273.561	273.561
11	78180101-014	Provisión y Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	386.952	386.952
12	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.123.026	1.123.026

C. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

13	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.139.155	1.139.155
14	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.478.173	4.478.173
15	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.721.846	3.721.846
16	78180101-014	Provisión y cambio Calce Lateral.	UNIDAD	EVENTO	1,00	694.809	694.809
17	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Bujes de Biela.	UNIDAD	EVENTO	1,00	845.246	845.246
18	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Junta Motor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.845.313	2.845.313
19	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.530.926	2.530.926
20	78180101-014	Provisión y cambio Tapa Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	15.960.286	15.960.286
21	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Admisión.	UNIDAD	EVENTO	1,00	491.720	491.720
22	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Escape.	UNIDAD	EVENTO	1,00	491.720	491.720
23	78180101-014	Provisión y cambio Guías de Válvulas.	UNIDAD	EVENTO	1,00	397.986	397.986
24	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de Aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.773.381	5.773.381
25	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.997.575	1.997.575
26	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de presión de turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.500.358	2.500.358
27	78180101-014	Provisión y cambio Cambio pico inyector electrónico	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.769.929	4.769.929
28	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.159.633	1.159.633
29	78180101-014	Provisión y cambio Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.287.270	1.287.270
30	78180101-014	Desmontaje y montaje de picos inyectores	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600
31	78180101-014	Cambio de arandela de pico	UNIDAD	EVENTO	1,00	266.760	266.760
32	78180101-014	Provisión y cambio Eje de leva	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.698.581	3.698.581
33	78180101-014	Provisión y cambio Bomba inyectora de alta presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1,00	13.703.116	13.703.116
34	78180101-014	Provisión y cambio Mano de obra general rectificadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.676.085	1.676.085
35	78180101-014	Mano de obra Items 8 al 34	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
36	78180101-011	Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.160.130	2.160.130
37	78180101-011	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	UNIDAD	EVENTO	1,00	611.758	611.758
38	78180101-011	Provisión y cambio de Rotula inferiores	UNIDAD	EVENTO	1,00	793.355	793.355
39	78180101-011	Provisión y cambio de Rotula superiores	UNIDAD	EVENTO	1,00	795.213	795.213
40	78180101-011	Provisión y cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1,00	589.443	589.443
41	78180101-011	Provisión y cambio de bujes estabilizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	342.970	342.970
42	78180101-011	Cambio de bieletas	UNIDAD	EVENTO	1,00	642.200	642.200
43	78180101-011	Provision de fluido de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	88.920	88.920
44	78180101-011	Reparación de cremallera	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.583.400	3.583.400
45	78180101-011	Provisión y cambio de Barra torsión	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.578.933	2.578.933

Lic. Luis Cousi
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

46	78180101-011	Mano de obra Items 36 al 45	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
47	78180101-005	Provisión de Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.436.550	3.436.550
48	78180101-005	Provisión de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.068.921	3.068.921
49	78180101-005	Provisión de Cojinete	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.313.313	2.313.313
50	78180101-005	Provisión de Bomba Central de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.109.590	2.109.590
51	78180101-005	Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.629.930	1.629.930
52	78180101-005	Rectificación de Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	154.913	154.913
53	78180101-005	Mano de obra Items 47 al 52	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
54	78180101-002	Provisión de Engranaje de 1ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.683.221	2.683.221
55	78180101-002	Provisión de Engranaje de 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.461.978	2.461.978
56	78180101-002	Provisión de Engranaje de 3ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.519.990	2.519.990
57	78180101-002	Provisión de Engranaje de 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.490.266	2.490.266
58	78180101-002	Provisión de Engranaje de 5ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.486.466	2.486.466
59	78180101-002	Provisión de Engranaje de reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.268.050	2.268.050
60	78180101-002	Provisión de Eje cuádruple	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.764.778	4.764.778
61	78180101-002	Provisión de Eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.480.790	4.480.790
62	78180101-002	Provisión de anillos sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.960.800	1.960.800
63	78180101-002	Provisión de Juego completo de rulemanes de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.264.158	3.264.158
64	78180101-002	Provisión de Juego completo de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.905.195	2.905.195
65	78180101-002	Provisión de desplazante de 1ra y 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.542.884	1.542.884
66	78180101-002	Provisión de desplazante de 3ra y 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.542.884	1.542.884
67	78180101-002	Provisión de Desplazante de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.542.884	1.542.884
68	78180101-002	Provisión de Horquilla de 1ra / 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.484.195	1.484.195
69	78180101-002	Provisión de Horquilla de 3ra / 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.394.473	1.394.473
70	78180101-002	Provisión de Horquilla de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.394.473	1.394.473
71	78180101-002	Provisión de varilla selector de cambio	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.422.635	1.422.635
72	78180101-002	Provisión de juego de junta para caja de velocidades	UNIDAD	EVENTO	1,00	587.184	587.184
73	78180101-002	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	92.509	92.509
74	78180101-002	Mano de obra Items 54 al 73	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
75	78180101-006	Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.482.413	2.482.413
76	78180101-006	Provisión y cambio de flexibles de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	499.784	499.784
77	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	851.326	851.326
78	78180101-006	Provisión y cambio de fibras de Frenos .	UNIDAD	EVENTO	1,00	622.778	622.778

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Raffinelli
RUC: 653.374-4

79	78180101-006	Rectificación de Discos de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	82.249	82.249
80	78180101-006	Provisión y Cambio de disco de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.606.513	1.606.513
81	78180101-006	Rectificación de Tambores de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	81.826	81.826
82	78180101-006	Provisión y Cambio de tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.669.001	1.669.001
83	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Rep. de Mordazas de Frenos Delanteros	UNIDAD	EVENTO	1,00	682.058	682.058
84	78180101-006	Provision de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	79.040	79.040
85	78180101-006	Provisión y Cambio de cilindro de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	663.226	663.226
86	78180101-006	Mano de obra Items 75 AL 85	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
87	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.087.518	1.087.518
88	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	951.140	951.140
89	78180101-004	Cambio taqueador delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	345.800	345.800
90	78180101-004	Cambio de fluido de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	88.920	88.920
91	78180101-004	Reparacion buje elastico	UNIDAD	EVENTO	1,00	444.600	444.600
92	78180101-004	Provisión y cambio de Parrilla Superior	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.699.520	2.699.520
93	78180101-004	Provisión y cambio de Parrilla Inferior	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.680.181	2.680.181
94	78180101-004	Mano de obra Items 87 al 93	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
95	78180101-002	Provisión de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.804.113	1.804.113
96	78180101-002	Provisión de Satélite	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.809.686	1.809.686
97	78180101-002	Provisión de Piñón y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	11.509.355	11.509.355
98	78180101-002	Provisión y cambio de cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	723.773	723.773
99	78180101-002	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	97.238	97.238
100	78180101-002	Provisión y cambio de ruleman centralizador c/goma	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.346.255	1.346.255
101	78180101-002	Cambio base taqueador de parrilla	UNIDAD	EVENTO	1,00	642.200	642.200
102	78180101-002	Cambio de reten bancada tras.	UNIDAD	EVENTO	1,00	820.040	820.040
103	78180101-002	Desmontaje y montaje de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.195.480	1.195.480
104	78180101-002	Provisión de acople corto Hembra de cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.301.998	2.301.998
105	78180101-002	Mano de obra Items 95 al 104	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
106	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.181.546	1.181.546
107	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	437.590	437.590
108	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.646.320	2.646.320
109	78180101-002	Reparación de túnel	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.894.418	2.894.418
110	78180101-002	Mano de bra Items 106 al 109	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
111	78180101-009	Provisión de Bujes de Motor de Arranque.	UNIDAD	EVENTO	1,00	121.980	121.980

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

112	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.893.666	1.893.666
113	78180101-009	Provisión y cambio de Escobilla limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	239.189	239.189
114	78180101-009	Provisión y cambio de focos	UNIDAD	EVENTO	1,00	113.873	113.873
115	78180101-009	Cambio de motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.975.535	1.975.535
116	78180101-009	Cambio de mecanismo levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.343.670	2.343.670
117	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.945.178	1.945.178
118	78180101-009	Mano de obra Items 111 al 117	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
119	78180101-016	Provisión y cambio de Evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.985.178	4.985.178
120	78180101-016	Provisión y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.390.589	1.390.589
121	78180101-016	Provisión y cambio de Válvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.177.155	1.177.155
122	78180101-016	Cambio compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.635.120	8.635.120
123	78180101-016	Aceite compresor	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
124	78180101-016	Provisión y cambio de Manguera de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1,00	950.929	950.929
125	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	442.826	442.826
126	78180101-016	Mano de obra Items 119 al 125	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
127	78180101-001	Alineación de Dirección	UNIDAD	EVENTO	1,00	143.049	143.049
128	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	134.181	134.181
129	78180101-001	Mano de obra Items 127 y 128	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
130	78180101-009	Cambio faro busca huellas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600
131	78180101-009	Cambio faro trasero LH	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.200	3.359.200
132	78180101-009	Colocacion espejo retrovisor interno	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.371.200	2.371.200
133	78180101-009	Montaje de espejo retrovisor central	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.679.600	1.679.600
134	78180101-009	Cemento para colocacion de retrovisor interno	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
135	78180101-009	Mano de obra Items 130 al 134	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
Total por Grupo:							**236.138.797**

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 4 - VEHICULOS MARCA FORD CARGO - DIESEL							
1	78180101-9996	Provisión de Correa ventilador	UNIDAD	EVENTO	1,00	814.550	814.550
2	78180101-9996	Provisión de paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.777.470	1.777.470
3	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.083.244	2.083.244
4	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	321.986	321.986

C. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

5	78180101-9996	Provisión de bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.583.113	2.583.113
6	78180101-9996	Mano de obra Items 1 al 5	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
7	78180101-014	Provisión y cambio de aceite por litro	UNIDAD	EVENTO	1,00	78.280	78.280
8	78180101-014	Provisión y cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	530.771	530.771
9	78180101-014	Provisión y cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	376.931	376.931
10	78180101-014	Provisión y cambio de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	841.910	841.910
11	78180101-014	Provisiòn y cambio sensor cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.989.890	1.989.890
12	78180101-014	Provisión de juego de casquillos de biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.595.240	1.595.240
13	78180101-014	Provisión de juego de casquillos de bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.602.460	1.602.460
14	78180101-014	Provisión de juego de pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.895.995	5.895.995
15	78180101-014	Provisión de juego de aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.541.084	4.541.084
16	78180101-014	Provisión de juego de camisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.314.140	4.314.140
17	78180101-014	Provisión de juego de calces laterales	UNIDAD	EVENTO	1,00	762.423	762.423
18	78180101-014	Provisión de juego de bujes de biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.008.815	1.008.815
19	78180101-014	Provisión de brazo de biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.235.624	2.235.624
20	78180101-014	Provisión de juego de junta motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.795.313	3.795.313
21	78180101-014	Provisión de válvulas de admisiòn	UNIDAD	EVENTO	1,00	446.035	446.035
22	78180101-014	Provisión de válvulas de escape	UNIDAD	EVENTO	1,00	448.821	448.821
23	78180101-014	Provisión de juego de guias de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.021.989	1.021.989
24	78180101-014	Rectificacion de asientos de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.017.218	1.017.218
25	78180101-014	Provisión de bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.349.250	6.349.250
26	78180101-014	Provisiòn de bomba electrònica de alta, combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	30.570.915	30.570.915
27	78180101-014	Escaneado cheque motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	433.706	433.706
28	78180101-014	Provisión de pico inyector electronico	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.660.521	5.660.521
29	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.359.166	2.359.166
30	78180101-014	Provisión de soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.133.801	2.133.801
31	78180101-014	Provisión de reten frente motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	602.004	602.004
32	78180101-014	Provisión de reten leva motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	581.061	581.061
33	78180101-014	Provisión reten tapa frente motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	598.120	598.120
34	78180101-014	Provisión de reten bancada motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.092.838	1.092.838
35	78180101-014	Reparación turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	7.043.849	7.043.849
36	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	433.200	433.200
37	78180101-014	Provisión de flotador tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.825.181	1.825.181

Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Buffinelli
RUC 653.374-4

38	78180101-014	Provisión de junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.799.924	2.799.924
39	78180101-014	Provisión y cambio junta tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1,00	725.420	725.420
40	78180101-014	Provisión y cambio junta carter	UNIDAD	EVENTO	1,00	669.644	669.644
41	78180101-014	Mano de obra general rectificadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.795.818	2.795.818
42	78180101-014	Mano de obra Items 7 al 40	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
42	78180101-011	Reparaciòn de perno punta eje	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.100.431	2.100.431
43	78180101-011	Provisión y Cambio de muñequin y brazo corto	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.371.570	2.371.570
44	78180101-011	Provisión y Cambio ruleman masa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.435.934	1.435.934
45	78180101-011	Provisión y Cambio de juego de reparo Perno Punta Eje.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.239.047	2.239.047
46	78180101-011	Provisión y Cambio Brazo Largo.	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.277.881	3.277.881
47	78180101-011	Provisión y Cambio de juego de Reparación sinfin de direcciòn.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.833.272	2.833.272
48	78180101-011	Reparación de Bomba Hidràulica de Direcciòn.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.940.471	1.940.471
49	78180101-011	Provisión y Cambio de Columna y Cruceta de direcciòn.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.318.109	1.318.109
50	78180101-011	Mano de obra Items 42 al 49	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
51	78180101-002	Provisión de engranaje 1ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.396.440	3.396.440
52	78180101-002	Provisión de engranaje 2ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.366.040	3.366.040
53	78180101-002	Provisión de engranaje 3ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.621	3.359.621
54	78180101-002	Provisión de engranaje 4ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.246.129	3.246.129
55	78180101-002	Provisión de engranaje 5ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.147.329	3.147.329
56	78180101-002	Provisión de engranaje de 5ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.246.424	3.246.424
57	78180101-002	Provisión y cambio de aceite de caja por litro	UNIDAD	EVENTO	1,00	448.441	448.441
58	78180101-002	Provisión de eje cuadruple.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.181.333	6.181.333
59	78180101-002	Provisión de eje mando.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.346.844	6.346.844
60	78180101-002	Provisión De anillos sincronizadores.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.505.930	2.505.930
61	78180101-002	Provisión de jgo. Completo de rulemanes.	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.574.338	4.574.338
62	78180101-002	Provisión de jgo. Completo de rodillos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.658.818	2.658.818
63	78180101-002	Provisión de Reten Frente caja.	UNIDAD	EVENTO	1,00	715.413	715.413
64	78180101-002	Provisión de reten salida de caja.	UNIDAD	EVENTO	1,00	716.341	716.341
65	78180101-002	Provisión desplazante 1ª-2ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.942.644	1.942.644
66	78180101-002	Provisión desplazante 3ª-4ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.934.200	1.934.200
67	78180101-002	Provisión desplazante 5ª- marha atràs.2ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.997.533	1.997.533
68	78180101-002	Provisión de horquilla 1ª .-2ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.693.701	1.693.701
69	78180101-002	Provisión de horquilla 3ª .-4ª	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.896.369	1.896.369

Dr. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC 653.374-4

70	78180101-002	Provisión de horquilla 5ª marcha atràs	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.919.084	1.919.084
71	78180101-002	Mano de obra Items 51 al70	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
72	78180101-005	Provisión y Cambio de Plato de Presiòn.	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.815.646	5.815.646
73	78180101-005	Provisión y Cambio de Disco de Embrague.	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.935.440	4.935.440
74	78180101-005	Provisión y Cambio de Cojinete de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.273.160	2.273.160
75	78180101-005	Provisión y Cambio de Bomba de Embrague.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.861.358	2.861.358
76	78180101-005	Provisión y Cambio de Bombin Auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.230.853	2.230.853
77	78180101-005	Rectificaciòn Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	335.160	335.160
78	78180101-005	Mano de obra Items 72 al 77	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
79	78180101-006	Provisión y cambio bomba central o comando de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.689.361	8.689.361
80	78180101-006	Provisión y cambio de fibra de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.589.948	1.589.948
81	78180101-006	Rectificaciòn de tambores de frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	247.278	247.278
82	78180101-006	Provisión y cambio de tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.243.834	3.243.834
83	78180101-006	Provisiòn y cambio de valvula de descarga ràpida	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.686.906	1.686.906
84	78180101-006	Provisión y cambio de Diafragma	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.312.393	1.312.393
85	78180101-006	Provisión y cambio de pulmones de frenos	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.572.549	3.572.549
86	78180101-006	Provisión y cambio de Compresor de Aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	11.802.912	11.802.912
87	78180101-006	Mano de obra Items 79 al 86	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
88	78180101-004	Provisión y cambio de amortiguador Delantero y Trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.651.353	1.651.353
89	78180101-004	Provisión y cambio de amortiguador Trasero y Pernos	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.635.730	1.635.730
90	78180101-004	Provisión y cambio de amortiguadores de cabina	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.993.733	1.993.733
91	78180101-004	Provisión y cambio de Elasticos	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.100.429	2.100.429
92	78180101-004	Provisión y cambio de bujes Elasticos	UNIDAD	EVENTO	1,00	716.173	716.173
93	78180101-004	Mano de obra Items 88 al 92	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
94	78180101-002	Provisión y cambio de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.662.744	2.662.744
95	78180101-002	Provisión y cambio de Satelite	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.659.958	2.659.958
96	78180101-002	Provisión y cambio de Piñon y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	26.291.355	26.291.355
97	78180101-002	Provisión y cambio Perno de cruzeta	UNIDAD	EVENTO	1,00	381.140	381.140
98	78180101-002	Provisión y cambio de Cruzeta Cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.160.604	1.160.604
99	78180101-002	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro	UNIDAD	EVENTO	1,00	152.970	152.970
100	78180101-002	Provisión y cambio de Brida	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.021.329	4.021.329
101	78180101-002	Provisión y cambio de Grampa de Cruzeta	UNIDAD	EVENTO	1,00	650.390	650.390
102	78180101-002	Mano de obra Items 94 al 101	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750

Ing. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

103	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.521.181	1.521.181
104	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	667.449	667.449
105	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.052.826	4.052.826
106	78180101-002	Mano de obra Items 103 al 105	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
107	78180101-009	Provisión de bendix de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.115.089	1.115.089
108	78180101-009	Provisión de Campos de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.039.595	1.039.595
109	78180101-009	Provisión de juego porta carbon con carbones	UNIDAD	EVENTO	1,00	774.609	774.609
110	78180101-009	Provisión de buje de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	170.324	170.324
111	78180101-009	Provisión de automàtico de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.095.413	1.095.413
112	78180101-009	Provisión de regulador de volatje	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.341.230	1.341.230
113	78180101-009	Provisión de placa de iodos	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.068.813	1.068.813
114	78180101-009	Provisión de ruleman alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	199.458	199.458
115	78180101-009	Provisión de polea alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.064.590	1.064.590
116	78180101-009	Reparación de alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.527.178	1.527.178
117	78180101-009	Provisión de Brazao limpia parabrizas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.068.475	1.068.475
118	78180101-009	Provisión de escobilla limpia parabrizas	UNIDAD	EVENTO	1,00	296.315	296.315
119	78180101-009	Provisión y reparacion de motor limpia parabrizas	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.242.600	1.242.600
120	78180101-009	Provisión de foco	UNIDAD	EVENTO	1,00	148.326	148.326
121	78180101-009	Provisión de faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.034.300	3.034.300
122	78180101-009	Provisión de faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.663.809	1.663.809
123	78180101-009	Mano de obra Items 107 al 122	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
124	78180101-016	Mantenimiento y Reparacion del Compresor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.304.320	2.304.320
125	78180101-016	Provision y cambio de Evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.059.986	6.059.986
126	78180101-016	Provision y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.057.235	2.057.235
127	78180101-016	Provision y cambio de Valvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.598.870	1.598.870
128	78180101-016	Provision y cambio de Manguera de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.523.124	1.523.124
129	78180101-016	Provision y cambio de ruleman de compresor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.146.375	1.146.375
130	78180101-016	Provision y cambio de reten de compresor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	553.575	553.575
131	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	611.546	611.546
132	78180101-016	Mano de obra Items 124 al 131	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
133	78180101-001	Alineaciòn de Direcciòn	UNIDAD	EVENTO	1,00	247.253	247.253
134	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	238.766	238.766
135	78180101-001	Mano de obra item 133 y 134	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
Total por Grupo:							**318.165.643**

Ing. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.874-4

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 5 - VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER - DIESEL							
1	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.217.266	1.217.266
2	78180101-9996	Provisión y cambio de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.174.828	5.174.828
3	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	193.103	193.103
4	78180101-9996	Mano de obra Items 1 al 3	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
5	78180101-014	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	72.495	72.495
6	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	611.658	611.658
7	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	393.313	393.313
8	78180101-014	Provisión y Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	498.467	498.467
9	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.243.275	1.243.275
10	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.255.900	1.255.900
11	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.502.333	3.502.333
12	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.265.804	3.265.804
13	78180101-014	Provisión y cambio Calce Lateral.	UNIDAD	EVENTO	1,00	783.221	783.221
14	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Bujes de Biela.	UNIDAD	EVENTO	1,00	949.198	949.198
15	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Junta Motor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.947.532	2.947.532
16	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.388.426	2.388.426
17	78180101-014	Provisión y cambio Tapa Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	17.459.733	17.459.733
18	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Admisión.	UNIDAD	EVENTO	1,00	370.921	370.921
19	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Escape.	UNIDAD	EVENTO	1,00	377.424	377.424
20	78180101-014	Provisión y cambio Guías de Válvulas.	UNIDAD	EVENTO	1,00	347.700	347.700
21	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de Aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.417.044	3.417.044
22	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.087.129	2.087.129
23	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de presión de turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.562.086	2.562.086
24	78180101-014	Provisión y cambio Cambio pico inyector electrónico	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.757.430	4.757.430
25	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.335.700	1.335.700
26	78180101-014	Provisión y cambio Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.311.791	1.311.791
27	78180101-014	Provisión y cambio Eje de leva	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.431.061	3.431.061
28	78180101-014	Provisión y cambio Bomba inyectora de alta presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1,00	17.483.245	17.483.245
29	78180101-014	Provisión y cambio Mano de obra general rectificadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.487.986	2.487.986

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653.374-4

30	78180101-014	Mano de obra Items 5 al 29	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
31	78180101-011	Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1,00	545.469	545.469
32	78180101-011	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	UNIDAD	EVENTO	1,00	561.681	561.681
33	78180101-011	Provisión y cambio de Rotula inferiores	UNIDAD	EVENTO	1,00	861.460	861.460
34	78180101-011	Provisión y cambio de Rotula superiores	UNIDAD	EVENTO	1,00	861.992	861.992
35	78180101-011	Provisión y cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1,00	602.173	602.173
36	78180101-011	Provisión y cambio de bujes estabilizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	270.813	270.813
37	78180101-011	Reparación de cremallera	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.716.188	3.716.188
38	78180101-011	Provisión y cambio de Barra torsión	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.508.540	3.508.540
39	78180101-011	Mano de obra Items 31 al 38	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
40	78180101-005	Provisión de Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.575.656	4.575.656
41	78180101-005	Provisión de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.219.504	4.219.504
42	78180101-005	Provisión de Cojinete	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.975.390	1.975.390
43	78180101-005	Provisión de Bomba Central de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.348.246	2.348.246
44	78180101-005	Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.004.656	2.004.656
45	78180101-005	Rectificación de Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.030.792	1.030.792
46	78180101-005	Mano de obra Items 40 al 45	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
47	78180101-002	Provisión de Engranaje de 1ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.727.133	2.727.133
48	78180101-002	Provisión de Engranaje de 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.737.689	2.737.689
49	78180101-002	Provisión de Engranaje de 3ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.544.310	2.544.310
50	78180101-002	Provisión de Engranaje de 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.610.178	2.610.178
51	78180101-002	Provisión de Engranaje de 5ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.511.378	2.511.378
52	78180101-002	Provisión de Engranaje de reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.516.106	2.516.106
53	78180101-002	Provisión de Eje cuádruple	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.151.110	5.151.110
54	78180101-002	Provisión de Eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.764.009	5.764.009
55	78180101-002	Provisión de anillos sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.928.120	1.928.120
56	78180101-002	Provisión de Juego completo de rulemanes de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.170.129	3.170.129
57	78180101-002	Provisión de Juego completo de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.384.669	2.384.669
58	78180101-002	Provisión de desplazante de 1ra y 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.031.986	2.031.986
59	78180101-002	Provisión de desplazante de 3ra y 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.905.826	1.905.826
60	78180101-002	Provisión de Desplazante de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.897.255	1.897.255
61	78180101-002	Provisión de Horquilla de 1ra / 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.938.253	1.938.253
62	78180101-002	Provisión de Horquilla de 3ra / 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.841.733	1.841.733

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

63	78180101-002	Provisión de Horquilla de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.833.795	1.833.795
64	78180101-002	Provisión de varilla selector de cambio	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.623.190	1.623.190
65	78180101-002	Provisión de juego de junta para caja de velocidades	UNIDAD	EVENTO	1,00	648.110	648.110
66	78180101-002	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	113.810	113.810
67	78180101-002	Mano de obra Items 47 al 66	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
68	78180101-006	Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.683.597	2.683.597
69	78180101-006	Provisión y cambio de flexibles de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.074.338	1.074.338
70	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.482.798	1.482.798
71	78180101-006	Provisión y cambio de fibras de Frenos .	UNIDAD	EVENTO	1,00	796.771	796.771
72	78180101-006	Rectificación de Discos de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	74.058	74.058
73	78180101-006	Provisión y Cambio de disco de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.552.166	2.552.166
74	78180101-006	Rectificación de Tambores de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	216.409	216.409
75	78180101-006	Provisión y Cambio de tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.148.561	2.148.561
76	78180101-006	Provisión y cambio de Juego de Rep. de Mordazas de Frenos Delanteros	UNIDAD	EVENTO	1,00	797.073	797.073
77	78180101-006	Provisión y Cambio de cilindro de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	944.537	944.537
78	78180101-006	Mano de obra Items 68 al 77	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
79	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.446.351	1.446.351
80	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.379.704	1.379.704
81	78180101-004	Provisión y cambio de Parrilla Superior	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.344.633	3.344.633
82	78180101-004	Provisión y cambio de Parrilla Inferior	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.669.744	3.669.744
83	78180101-004	Mano de obra Items 79 al 82	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
84	78180101-002	Provisión de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.826.069	1.826.069
85	78180101-002	Provisión de Satélite	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.808.800	1.808.800
86	78180101-002	Provisión de Piñón y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	12.436.133	12.436.133
87	78180101-002	Provisión y cambio de cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.236.815	1.236.815
88	78180101-002	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	110.284	110.284
89	78180101-002	Provisión y cambio de ruleman centralizador c/goma	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.650.678	1.650.678
90	78180101-002	Provisión de acople corto Hembra de cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.386.695	2.386.695
91	78180101-002	Mano de obra Items 84 al 90	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
92	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.124.129	1.124.129
93	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	397.691	397.691
94	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.760.531	2.760.531
95	78180101-002	Reparación de túnel	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.287.178	2.287.178

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

96	78180101-002	Mano de obra Items 92 al 95	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
97	78180101-009	Provisión de Bujes de Motor de Arranque.	UNIDAD	EVENTO	1,00	163.864	163.864
98	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.147.421	2.147.421
99	78180101-009	Provisión y cambio de Escobilla limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	304.718	304.718
100	78180101-009	Provisión y cambio de focos	UNIDAD	EVENTO	1,00	154.490	154.490
101	78180101-009	Cambio de motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.427.440	2.427.440
102	78180101-009	Cambio de mecanismo levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.626.264	2.626.264
103	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.112.200	3.112.200
104	78180101-009	Mano de obra Items 97 al 103	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
105	78180101-016	Provisión y cambio de Evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.775.933	3.775.933
106	78180101-016	Provisión y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.599.782	1.599.782
107	78180101-016	Provisión y cambio de Válvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.512.336	1.512.336
108	78180101-016	Provisión y cambio de Manguera de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.110.655	1.110.655
109	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	445.401	445.401
110	78180101-016	Mano de obra Items 105 al 109	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
111	78180101-001	Alineación de Dirección	UNIDAD	EVENTO	1,00	157.150	157.150
112	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	154.955	154.955
113	78180101-001	Mano de obra Item 111 y 112	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
Total por Grupo:							**228.891.570**

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 6 - VEHICULO MARCA SINOTRUK H5 – CAMION VACUNATORIO							
1	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.511.378	2.511.378
2	78180101-9996	Provisión y cambio de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	13.832.000	13.832.000
3	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	401.026	401.026
4	78180101-9996	Mano de obra Items 1 al 3	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
5	78180101-014	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	78.280	78.280
6	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	511.011	511.011
7	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	357.171	357.171
8	78180101-014	Provisión y Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	822.150	822.150
9	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.529.373	1.529.373
10	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.536.593	1.536.593
11	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.500.795	5.500.795

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653.374-4

12	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.574.018	4.574.018
13	78180101-014	Provisión y cambio Calce Lateral.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.058.823	1.058.823
14	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Bujes de Biela.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.107.615	1.107.615
15	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Junta Motor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.298.246	6.298.246
16	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.755.388	3.755.388
17	78180101-014	Provisión y cambio Tapa Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	20.287.524	20.287.524
18	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Admisión.	UNIDAD	EVENTO	1,00	446.035	446.035
19	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Escape.	UNIDAD	EVENTO	1,00	448.821	448.821
20	78180101-014	Provisión y cambio Guías de Válvulas.	UNIDAD	EVENTO	1,00	429.189	429.189
21	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de Aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.690.584	5.690.584
22	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.924.024	1.924.024
23	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de presión de turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.655.600	3.655.600
24	78180101-014	Provisión y cambio Cambio pico inyector electrónico	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.166.522	5.166.522
25	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.733.433	1.733.433
26	78180101-014	Provisión y cambio Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.975.721	1.975.721
27	78180101-014	Provisión y cambio Eje de leva	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.520.800	6.520.800
28	78180101-014	Provisión y cambio Bomba inyectora de alta presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1,00	33.592.000	33.592.000
29	78180101-014	Provisión y cambio Mano de obra general rectificadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.256.885	3.256.885
30	78180101-014	Mano de obra Items 5 al 29	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
31	78180101-011	elasticos delantero c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.580.800	1.580.800
32	78180101-011	elastico traseo c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.580.800	1.580.800
33	78180101-011	bujes de elastico c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	592.800	592.800
34	78180101-011	cento elastico c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	526.933	526.933
35	78180101-011	Provisión y cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1,00	989.013	989.013
36	78180101-011	Provisión y cambio de bujes estabilizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	790.400	790.400
37	78180101-011	reparacion de sinfín de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	7.360.600	7.360.600
38	78180101-011	barra de direccion c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.273.800	6.273.800
39	78180101-011	Mano de obra Items 31 al 38	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
40	78180101-005	Provisión de Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.474.313	6.474.313
41	78180101-005	Provisión de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.935.440	4.935.440
42	78180101-005	Provisión de Cojinete	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.536.627	2.536.627
43	78180101-005	Provisión de Bomba Central de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.861.358	2.861.358
44	78180101-005	Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.033.253	2.033.253

Ing. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

45	78180101-005	Rectificación de Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	236.360	236.360
46	78180101-005	Mano de obra Items 40 al 45	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
47	78180101-002	Provisión de Engranaje de 1ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.659.906	3.659.906
48	78180101-002	Provisión de Engranaje de 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.695.373	3.695.373
49	78180101-002	Provisión de Engranaje de 3ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.621	3.359.621
50	78180101-002	Provisión de Engranaje de 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.486.541	3.486.541
51	78180101-002	Provisión de Engranaje de 5ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.496.421	3.496.421
52	78180101-002	Provisión de Engranaje de reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.227.466	3.227.466
53	78180101-002	Provisión de Eje cuádruple	UNIDAD	EVENTO	1,00	7.959.733	7.959.733
54	78180101-002	Provisión de Eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.256.978	8.256.978
55	78180101-002	Provisión de anillos sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.308.330	2.308.330
56	78180101-002	Provisión de Juego completo de rulemanes de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.232.346	5.232.346
57	78180101-002	Provisión de Juego completo de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.745.618	3.745.618
58	78180101-002	Provisión de desplazante de 1ra y 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.535.444	2.535.444
59	78180101-002	Provisión de desplazante de 3ra y 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.131.800	2.131.800
60	78180101-002	Provisión de Desplazante de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.425.666	2.425.666
61	78180101-002	Provisión de Horquilla de 1ra / 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.990.101	1.990.101
62	78180101-002	Provisión de Horquilla de 3ra / 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.061.035	2.061.035
63	78180101-002	Provisión de Horquilla de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.050.818	2.050.818
64	78180101-002	Provisión de varilla selector de cambio	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.112.200	3.112.200
65	78180101-002	Provisión de juego de junta para caja de velocidades	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.136.200	1.136.200
66	78180101-002	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	138.320	138.320
67	78180101-002	Mano de obra Items 47 al 66	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
68	78180101-006	Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.285.800	5.285.800
69	78180101-006	zapata de freno c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.200	3.359.200
70	78180101-006	regulador de zapata	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.679.600	1.679.600
71	78180101-006	Provisión y cambio de fibras de Frenos .	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.655.814	1.655.814
72	78180101-006	valvula de freno de mano a airee	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.655.600	3.655.600
73	78180101-006	reparacion de compresor de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	13.585.000	13.585.000
74	78180101-006	Rectificación de Tambores de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	280.212	280.212
75	78180101-006	Provisión y Cambio de tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.902.501	3.902.501
76	78180101-006	pulmon de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.436.820	6.436.820
77	78180101-006	diafragma c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600

Lic. Luis Cousira
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC 653.374-4

78	78180101-006	Mano de obra Items 68 al 77	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
79	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.980.686	1.980.686
80	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.881.886	1.881.886
81	78180101-004	mazo de elastico delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	11.164.400	11.164.400
82	78180101-004	mazo de elastico trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.200.400	8.200.400
83	78180101-004	Mano de obra Items 79 al 82	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
84	78180101-002	Provisión de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.596.878	2.596.878
85	78180101-002	Provisión de Satélite	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.594.090	2.594.090
86	78180101-002	Provisión de Piñón y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	26.093.755	26.093.755
87	78180101-002	Provisión y cambio de cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.687.538	1.687.538
88	78180101-002	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	152.970	152.970
89	78180101-002	Provisión y cambio de ruleman centralizador c/goma	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.458.000	3.458.000
90	78180101-002	Provisión de acople corto Hembra de cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.673.240	4.673.240
91	78180101-002	Mano de obra Items 84 al 90	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
92	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.455.315	1.455.315
93	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	733.315	733.315
94	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.861.813	3.861.813
95	78180101-002	Reparación de túnel	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.952.000	3.952.000
96	78180101-002	Mano de obra Items 92 al 95	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
97	78180101-009	Provisión de Bujes de Motor de Arranque.	UNIDAD	EVENTO	1,00	197.600	197.600
98	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.766.400	2.766.400
99	78180101-009	Provisión y cambio de Escobilla limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	263.381	263.381
100	78180101-009	Provisión y cambio de focos	UNIDAD	EVENTO	1,00	148.326	148.326
101	78180101-009	Cambio de motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.200	3.359.200
102	78180101-009	Cambio de mecanismo levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.408.600	3.408.600
103	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.185.844	2.185.844
104	78180101-009	Mano de obra Items 97 al 103	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
105	78180101-016	Provisión y cambio de Evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.092.920	6.092.920
106	78180101-016	Provisión y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.925.501	1.925.501
107	78180101-016	Provisión y cambio de Válvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.533.004	1.533.004
108	78180101-016	Provisión y cambio de Manguera de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.391.390	1.391.390
109	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	578.613	578.613
110	78180101-016	Mano de obra Items 105 al 109	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC 653.374-4

111	78180101-001	Alineación de Dirección	UNIDAD	EVENTO	1,00	247.253	247.253
112	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	238.766	238.766
113	78180101-001	Mano de obra Item 111 y 112	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
Total por Grupo:							**376.444.650**

Oferente: TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Grupo 7 - VEHICULO MARCA MITSUBISHI – CARGO FUSO							
1	78180101-9996	Reparación de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.511.378	2.511.378
2	78180101-9996	Provisión y cambio de radiador	UNIDAD	EVENTO	1,00	13.832.000	13.832.000
3	78180101-9996	Provisión de líquido refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1,00	401.026	401.026
4	78180101-9996	Mano de obra Items 1 al 3	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
5	78180101-014	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	78.280	78.280
6	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1,00	511.011	511.011
7	78180101-014	Provisión y Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1,00	357.171	357.171
8	78180101-014	Provisión y Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	822.150	822.150
9	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Biela	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.529.373	1.529.373
10	78180101-014	Provisión y cambio Juego Casquillos de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.536.593	1.536.593
11	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Pistones	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.500.795	5.500.795
12	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Aros	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.574.018	4.574.018
13	78180101-014	Provisión y cambio Calce Lateral.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.058.823	1.058.823
14	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Bujes de Biela.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.107.615	1.107.615
15	78180101-014	Provisión y cambio Juego de Junta Motor.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.298.246	6.298.246
16	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.755.388	3.755.388
17	78180101-014	Provisión y cambio Tapa Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	20.287.524	20.287.524
18	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Admisión.	UNIDAD	EVENTO	1,00	446.035	446.035
19	78180101-014	Provisión y cambio Válvulas de Escape.	UNIDAD	EVENTO	1,00	448.821	448.821
20	78180101-014	Provisión y cambio Guías de Válvulas.	UNIDAD	EVENTO	1,00	429.189	429.189
21	78180101-014	Provisión y cambio Bomba de Aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.690.584	5.690.584
22	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.924.024	1.924.024
23	78180101-014	Provisión y cambio Sensor de presión de turbo	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.655.600	3.655.600

Lic. Luis Cousira
Director
PAI

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653374-4

24	78180101-014	Provisión y cambio Cambio pico inyector electrónico	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.166.521	5.166.521
25	78180101-014	Servicio de limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.733.433	1.733.433
26	78180101-014	Provisión y cambio Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.975.721	1.975.721
27	78180101-014	Provisión y cambio Eje de leva	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.520.800	6.520.800
28	78180101-014	Provisión y cambio Bomba inyectora de alta presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1,00	33.592.000	33.592.000
29	78180101-014	Provisión y cambio Mano de obra general rectificadora	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.256.885	3.256.885
30	78180101-014	Mano de obra Items 5 al 29	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
31	78180101-011	elasticos delantero c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.371.200	2.371.200
32	78180101-011	elastico traseo c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.371.200	2.371.200
33	78180101-011	bujes de elastico c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	889.200	889.200
34	78180101-011	cento elastico c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	790.400	790.400
35	78180101-011	Provisión y cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1,00	989.013	989.013
36	78180101-011	Provisión y cambio de bujes estabilizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	790.400	790.400
37	78180101-011	reparacion de sinfín de direccion	UNIDAD	EVENTO	1,00	7.360.600	7.360.600
38	78180101-011	barra de direccion c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.273.800	6.273.800
39	78180101-011	Mano de obra Items 31 al 38	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
40	78180101-005	Provisión de Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.474.313	6.474.313
41	78180101-005	Provisión de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.935.440	4.935.440
42	78180101-005	Provisión de Cojinete	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.536.626	2.536.626
43	78180101-005	Provisión de Bomba Central de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.861.358	2.861.358
44	78180101-005	Provisión de Bomba auxiliar de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.033.253	2.033.253
45	78180101-005	Rectificación de Corona Volante.	UNIDAD	EVENTO	1,00	236.360	236.360
46	78180101-005	Mano de obra Items 40 al 45	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
47	78180101-002	Provisión de Engranaje de 1ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.659.906	3.659.906
48	78180101-002	Provisión de Engranaje de 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.695.373	3.695.373
49	78180101-002	Provisión de Engranaje de 3ra	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.621	3.359.621
50	78180101-002	Provisión de Engranaje de 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.486.541	3.486.541
51	78180101-002	Provisión de Engranaje de 5ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.496.421	3.496.421
52	78180101-002	Provisión de Engranaje de reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.227.466	3.227.466
53	78180101-002	Provisión de Eje cuádruple	UNIDAD	EVENTO	1,00	7.959.733	7.959.733
54	78180101-002	Provisión de Eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.256.978	8.256.978
55	78180101-002	Provisión de anillos sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.308.330	2.308.330
56	78180101-002	Provisión de Juego completo de rulemanes de caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1,00	5.232.346	5.232.346

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.874-4

57	78180101-002	Provisión de Juego completo de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.745.618	3.745.618
58	78180101-002	Provisión de desplazante de 1ra y 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.535.444	2.535.444
59	78180101-002	Provisión de desplazante de 3ra y 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.131.800	2.131.800
60	78180101-002	Provisión de Desplazante de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.425.666	2.425.666
61	78180101-002	Provisión de Horquilla de 1ra / 2da	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.990.101	1.990.101
62	78180101-002	Provisión de Horquilla de 3ra / 4ta	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.061.035	2.061.035
63	78180101-002	Provisión de Horquilla de 5ta y reversa	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.050.818	2.050.818
64	78180101-002	Provisión de varilla selector de cambio	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.112.200	3.112.200
65	78180101-002	Provisión de juego de junta para caja de velocidades	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.136.200	1.136.200
66	78180101-002	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	112.521	112.521
67	78180101-002	Mano de obra Items 47 al 66	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
68	78180101-006	Provisión y cambio de Bomba Central de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.276.294	4.276.294
69	78180101-006	zapata de freno c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.359.200	3.359.200
70	78180101-006	regulador de zapata	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.679.600	1.679.600
71	78180101-006	Provisión y cambio de fibras de Frenos .	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.655.814	1.655.814
72	78180101-006	valvula de freno de mano a airee	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.655.600	3.655.600
73	78180101-006	reparacion de comprewsor de aire	UNIDAD	EVENTO	1,00	13.585.000	13.585.000
74	78180101-006	Rectificación de Tambores de Frenos.	UNIDAD	EVENTO	1,00	280.212	280.212
75	78180101-006	Provisión y Cambio de tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.902.501	3.902.501
76	78180101-006	pulmon de freno	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.436.820	6.436.820
77	78180101-006	diafragma c/u	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.432.600	1.432.600
78	78180101-006	Mano de obra Items 68 al 77	UNIDAD	EVENTO	1,00	213.750	213.750
79	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.980.686	1.980.686
80	78180101-004	Provisión y cambio de Amortiguador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.881.886	1.881.886
81	78180101-004	mazo de elastico delantero	UNIDAD	EVENTO	1,00	11.164.400	11.164.400
82	78180101-004	mazo de elastico trasero	UNIDAD	EVENTO	1,00	8.200.400	8.200.400
83	78180101-004	Mano de obra Items 79 al 82	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
84	78180101-002	Provisión de Planetario	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.596.878	2.596.878
85	78180101-002	Provisión de Satélite	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.594.090	2.594.090
86	78180101-002	Provisión de Piñón y Corona	UNIDAD	EVENTO	1,00	26.093.755	26.093.755
87	78180101-002	Provisión y cambio de cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.687.538	1.687.538
88	78180101-002	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	152.970	152.970
89	78180101-002	Provisión y cambio de ruleman centralizador c/goma	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.458.000	3.458.000

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Buffinelli
RUC 653.374-4

90	78180101-002	Provisión de acople corto Hembra de cardan	UNIDAD	EVENTO	1,00	4.673.240	4.673.240
91	78180101-002	Mano de obra Items 84 al 90	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
92	78180101-002	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.455.315	1.455.315
93	78180101-002	Provisión y cambio de retenes	UNIDAD	EVENTO	1,00	733.315	733.315
94	78180101-002	Provisión y cambio de eje palier	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.861.813	3.861.813
95	78180101-002	Reparación de túnel	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.952.000	3.952.000
96	78180101-002	Mano de obra Items 92 al 95	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
97	78180101-009	Provisión de Bujes de Motor de Arranque.	UNIDAD	EVENTO	1,00	170.324	170.324
98	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.766.400	2.766.400
99	78180101-009	Provisión y cambio de Escobilla limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	263.381	263.381
100	78180101-009	Provisión y cambio de focos	UNIDAD	EVENTO	1,00	148.326	148.326
101	78180101-009	Cambio de motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1,00	2.362.333	2.362.333
102	78180101-009	Cambio de mecanismo levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.408.600	3.408.600
103	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	EVENTO	1,00	3.062.800	3.062.800
104	78180101-009	Mano de obra Items 97 al 103	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
105	78180101-016	Provisión y cambio de Evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1,00	6.092.920	6.092.920
106	78180101-016	Provisión y cambio de Filtro.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.925.501	1.925.501
107	78180101-016	Provisión y cambio de Válvula Expansora.	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.533.004	1.533.004
108	78180101-016	Provisión y cambio de Manguera de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1,00	1.391.390	1.391.390
109	78180101-016	Carga de Gas R-134 con aceite.	UNIDAD	EVENTO	1,00	578.613	578.613
110	78180101-016	Mano de obra Items 105 al 109	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
111	78180101-001	Alineación de Dirección	UNIDAD	EVENTO	1,00	247.253	247.253
112	78180101-001	Balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1,00	238.766	238.766
113	78180101-001	Mano de obra Items 111 y 112	UNIDAD	EVENTO	1,00	139.650	139.650
Total por Grupo:							**376.958.223**
Monto Total por Grupo:							**2.019.674.930**

MONTO TOTAL: DOS MIL DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA GUARANIES. –

MONTO MÍNIMO ADJUDICADO: 375.000.000 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES)

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO: 750.000.000 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES)

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este Contrato tendrá vigencia hasta el 31/12/2025.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

PLAZO DE ENTREGA: Los bienes y/o servicios deberán ser entregados, y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

LUGAR DE ENTREGA: Los bienes serán entregados en la sede del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la **LIC. TAMARA VALENZUELA JEFA DE LA SECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, según Acto Administrativo Resolución P.A.I N° 14 de Fecha 07 de agosto 2024, la cual solicitara a través de la Unidad de Gestión Administrativa(UGA) la emisión de la orden de Compra, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Lic. Luis Cousirat
Director
PNEI - PAI

TALLER K.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC 653.374-4

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.
El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día 27 mes Noviembre y año 2024.

LIC. LUIS COUSIRAT
DIRECTOR
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

SR. CRISPIN RUFFINELLI
PROPIETARIO
R.C. TALLER MECANICO

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4