				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.572	bendix de motor de arranque--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.762.943	procedencia: ORIGINAL	10.350.590	procedencia: ORIGINAL
3.573	Tapa trasera de arranque--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	457.500	procedencia: ORIGINAL	610.000	procedencia: ORIGINAL
3.574	Rotor de alternador--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	406.500	procedencia: ORIGINAL	542.000	procedencia: ORIGINAL
3.575	Automatico de motor de arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	144.525	procedencia: ORIGINAL	192.700	procedencia: ORIGINAL
3.576	Regulador de voltaje de alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	846.720	procedencia: ORIGINAL	1.128.960	procedencia: ORIGINAL
3.577	Ruleman delantero de alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.456	procedencia: ORIGINAL	155.275	procedencia: ORIGINAL
3.578	Ruleman trasero de alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.343.212	procedencia: ORIGINAL	1.790.949	procedencia: ORIGINAL
3.579	Estator de alternador--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	412.500	procedencia: ORIGINAL	550.000	procedencia: ORIGINAL
3.580	Mano de obra Reparación de estator de alternador--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	376.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	502.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.581	Polea alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	541.500	procedencia: ORIGINAL	722.000	procedencia: ORIGINAL
3.582	Cepillo limpiaparabrisas--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.255	procedencia: ORIGINAL	347.007	procedencia: ORIGINAL
3.583	Brazo limpia parabrisas--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	885.750	procedencia: ORIGINAL	1.181.000	procedencia: ORIGINAL
3.584	Motor limpia parabrisas--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.058.250	procedencia: ORIGINAL	1.411.000	procedencia: ORIGINAL
3.585	Palanca señalero--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	983.808	procedencia: ORIGINAL	1.311.744	procedencia: ORIGINAL
3.586	Palanca limpia parabrisas--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.325.250	procedencia: ORIGINAL	1.767.000	procedencia: ORIGINAL
3.587	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	383.906	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	511.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.588	Mano de obra Reparación de cableado de luces traseras--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	383.906	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	511.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3038

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.589	Mano de obra reparación eléctrica--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	600.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.590	Turbina o ventilador de cabina- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	943.500	procedencia: ORIGINAL	1.258.000	procedencia: ORIGINAL
3.591	Evaporador- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.453.500	procedencia: ORIGINAL	1.938.000	procedencia: ORIGINAL
3.592	Carga de gas- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	407.228	procedencia: ORIGINAL	542.971	procedencia: ORIGINAL
3.593	Condensador- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.276.250	procedencia: ORIGINAL	3.035.000	procedencia: ORIGINAL
3.594	Compresor- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.219.128	procedencia: ORIGINAL	5.625.504	procedencia: ORIGINAL
3.595	Grampa de Cruceta-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO CAMION 2017/2018 Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	473.931	procedencia: ORIGINAL	631.908	procedencia: ORIGINAL
3.596	Mano de obra Reparación de compresor- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.131.458	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.508.610	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.597	Filtro de aire acondicionado- Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	405.163	procedencia: ORIGINAL	540.217	procedencia: ORIGINAL
3.598	Válvula expansora-Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	503.250	procedencia: ORIGINAL	671.000	procedencia: ORIGINAL
3.599	Mano de obra reparación de aire acondicionado-Reparación AIRE ACONDICIONADO IVECO 150E21 TECTOR ATTACK tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.361.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.815.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.600	Plato de presión-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.362.500	procedencia: ORIGINAL	3.150.000	procedencia: ORIGINAL
3.601	Disco de Embrague-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.040.000	procedencia: ORIGINAL	2.720.000	procedencia: ORIGINAL
3.602	Cojinete de Embrague-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.387.312	procedencia: ORIGINAL	1.849.749	procedencia: ORIGINAL
3.603	Bomba central de Embrague-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.454.908	procedencia: ORIGINAL	1.939.877	procedencia: ORIGINAL
3.604	Bombín Auxiliar de Embrague hidraulicos y neumatico-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	680.625	procedencia: ORIGINAL	907.500	procedencia: ORIGINAL
3.605	Rectificación Corona Volante-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	441.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	588.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.606	Corona Volante-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.369.550	procedencia: ORIGINAL	5.825.000	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap sa

Ing. Armando Amari
GERENTE GENERAL
essap sa

303

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.607	Horquilla de embrague-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	713.625	procedencia: ORIGINAL	951.500	procedencia: ORIGINAL
3.608	Mano de obra reparación de embrague-Reparación EMBRAGUE IVECO TECTOR ATTACK 150E21 tipo TRACTO 2017/2018 CAMION Combustible Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	375.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	500.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
			Total por Grupo:	493.837.364		658.449.806	
Grupo 16 - KIA TPO: K2700 AÑO: 2014/2015 COMBUSTIBLE: DIESEL				**Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 1000000000 Máximo: 2000000000), Abastecimiento Simultaneo: No**			
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Caracteristicas**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Caracteristicas**
3.609	Desplazable 1a - 2a- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.802.243	procedencia: ORIGINAL	2.402.991	procedencia: ORIGINAL
3.610	Desplazable 3a - 4a - Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.802.243	procedencia: ORIGINAL	2.402.991	procedencia: ORIGINAL
3.611	Desplazable 5a - Reversa- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.802.243	procedencia: ORIGINAL	2.402.991	procedencia: ORIGINAL
3.612	Juego de seguros desplazable 1a - 2a- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	705.572	procedencia: ORIGINAL	940.763	procedencia: ORIGINAL
3.613	Juego de seguros desplazable 3a - 4a- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	705.572	procedencia: ORIGINAL	940.763	procedencia: ORIGINAL
3.614	Juego de seguros desplazable 5a - marcha atrás- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	742.745	procedencia: ORIGINAL	990.327	procedencia: ORIGINAL
3.615	Eje cuádruple- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	959.939	procedencia: ORIGINAL	1.279.918	procedencia: ORIGINAL
3.616	Eje directa- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	973.337	procedencia: ORIGINAL	1.297.782	procedencia: ORIGINAL
3.617	Eje mando.- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.551.572	procedencia: ORIGINAL	6.068.763	procedencia: ORIGINAL
3.618	Engranaje de 1ra- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.742.904	procedencia: ORIGINAL	2.323.872	procedencia: ORIGINAL
3.619	Engranaje de 2da-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.742.904	procedencia: ORIGINAL	2.323.872	procedencia: ORIGINAL
3.620	Engranaje de 3ra-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.742.904	procedencia: ORIGINAL	2.323.872	procedencia: ORIGINAL
3.621	Engranaje de 4ta-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.742.904	procedencia: ORIGINAL	2.323.872	procedencia: ORIGINAL
3.622	Engranaje 5ta-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.798.664	procedencia: ORIGINAL	2.398.218	procedencia: ORIGINAL
3.623	Engranaje reversa.-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.631.385	procedencia: ORIGINAL	2.175.180	procedencia: ORIGINAL
3.624	Horquilla de 1ra a 2da-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.066.729	procedencia: ORIGINAL	1.422.305	procedencia: ORIGINAL
3.625	Horquilla de 3ra a 4ta-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.066.729	procedencia: ORIGINAL	1.422.305	procedencia: ORIGINAL
3.626	Horquilla 5a - Reversa-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.066.729	procedencia: ORIGINAL	1.422.305	procedencia: ORIGINAL
3.627	Juego completo de rodillos-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.312.229	procedencia: ORIGINAL	1.749.638	procedencia: ORIGINAL
3.628	Retén de Frente caja-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	895.497	procedencia: ORIGINAL	1.194.383	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3036

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.629	Reten salida de caja-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.122	procedencia: ORIGINAL	1.004.163	procedencia: ORIGINAL
3.630	Juego juntas de caja-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	673.029	procedencia: ORIGINAL	897.372	procedencia: ORIGINAL
3.631	Soporte de caja-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	650.666	procedencia: ORIGINAL	867.555	procedencia: ORIGINAL
3.632	Reloj velocímetro-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.297.123	procedencia: ORIGINAL	1.729.497	procedencia: ORIGINAL
3.633	Varilla selector de cambio-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.464.303	procedencia: ORIGINAL	1.952.404	procedencia: ORIGINAL
3.634	Sensor de velocímetro-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.590.632	procedencia: ORIGINAL	2.120.843	procedencia: ORIGINAL
3.635	Bulbo marcha atrás-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.696.711	procedencia: ORIGINAL	2.262.281	procedencia: ORIGINAL
3.636	Rulemanes de caja de cambios -- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	477.584	procedencia: ORIGINAL	636.779	procedencia: ORIGINAL
3.637	Anillos sincronizador 1ra y 2da-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	739.823	procedencia: ORIGINAL	986.430	procedencia: ORIGINAL
3.638	Anillos sincronizador 3ra y 4ta-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.352.029	procedencia: ORIGINAL	1.802.705	procedencia: ORIGINAL
3.639	Anillos sincronizador 5ra y reversa-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.352.029	procedencia: ORIGINAL	1.802.705	procedencia: ORIGINAL
3.640	Brida de caja-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.025.281	procedencia: ORIGINAL	2.700.375	procedencia: ORIGINAL
3.641	Mano de obra Reparación de brida -- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	400.313	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	533.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.642	Mano de obra reparación de caja-- Reparación CAJA VELOCIDAD KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.116.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.488.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.643	Planetario-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.597.195	procedencia: ORIGINAL	3.462.927	procedencia: ORIGINAL
3.644	Satélite-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.597.195	procedencia: ORIGINAL	3.462.927	procedencia: ORIGINAL
3.645	Corona Y piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.178.821	procedencia: ORIGINAL	9.571.761	procedencia: ORIGINAL
3.646	Perno satélite-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	955.210	procedencia: ORIGINAL	1.273.613	procedencia: ORIGINAL
3.647	Ruleman Piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	539.147	procedencia: ORIGINAL	718.863	procedencia: ORIGINAL
3.648	Ruleman olla--REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	617.386	procedencia: ORIGINAL	823.181	procedencia: ORIGINAL
3.649	Reten Piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	544.993	procedencia: ORIGINAL	726.657	procedencia: ORIGINAL
3.650	Cruceta cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	895.772	procedencia: ORIGINAL	1.194.363	procedencia: ORIGINAL
3.651	Junta tapa diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	316.208	procedencia: ORIGINAL	421.610	procedencia: ORIGINAL
3.652	Calce-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	344.416	procedencia: ORIGINAL	459.221	procedencia: ORIGINAL
3.653	Seguro-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	279.035	procedencia: ORIGINAL	372.046	procedencia: ORIGINAL
3.654	Olla-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.947	procedencia: ORIGINAL	6.569.578	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3035

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.655	Centralizador de cardán-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.126.166	procedencia: ORIGINAL	1.501.555	procedencia: ORIGINAL
3.656	Brida-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.713.185	procedencia: ORIGINAL	2.284.247	procedencia: ORIGINAL
3.657	Mano de obra Reparación de brida cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.658	Mano de obra Reparación de túnel diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.659	Rulemanes palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.698	procedencia: ORIGINAL	1.144.930	procedencia: ORIGINAL
3.660	Retenes -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.727.897	procedencia: ORIGINAL	2.303.863	procedencia: ORIGINAL
3.661	palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.273.469	procedencia: ORIGINAL	4.364.625	procedencia: ORIGINAL
3.662	Chapa retentora palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	471.599	procedencia: ORIGINAL	628.798	procedencia: ORIGINAL
3.663	Mano de obra reparación de diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.116.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.488.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.664	Plato embrague-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.091.310	procedencia: ORIGINAL	4.121.746	procedencia: ORIGINAL
3.665	Disco embrague-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.593.911	procedencia: ORIGINAL	3.458.548	procedencia: ORIGINAL
3.666	Horquilla de embrague-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	891.656	procedencia: ORIGINAL	1.188.875	procedencia: ORIGINAL
3.667	Cojinete de empuje-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.657.524	procedencia: ORIGINAL	2.210.032	procedencia: ORIGINAL
3.668	Ruleman piloto-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.554	procedencia: ORIGINAL	520.738	procedencia: ORIGINAL
3.669	Bomba central de embrague-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.185.604	procedencia: ORIGINAL	1.580.805	procedencia: ORIGINAL
3.670	bombín auxiliar de embrague-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.122	procedencia: ORIGINAL	1.004.163	procedencia: ORIGINAL
3.671	Reten de bancada-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.301	procedencia: ORIGINAL	1.253.735	procedencia: ORIGINAL
3.672	Rectificación corona volante-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	362.813	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	483.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.673	Volante motor-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.570.454	procedencia: ORIGINAL	6.093.939	procedencia: ORIGINAL
3.674	Mano de Obra reparación de embrague-Reparación SISTEMA EMBRAGUE KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	696.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.675	Bomba central de freno-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.364.114	procedencia: ORIGINAL	1.818.818	procedencia: ORIGINAL
3.676	Servo Freno -Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.195.243	procedencia: ORIGINAL	5.593.657	procedencia: ORIGINAL
3.677	Juego reparo bomba central de freno -Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	561.520	procedencia: ORIGINAL	748.680	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

303

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.678	Mordaza de freno delantero -Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.987.250	procedencia: ORIGINAL	7.983.000	procedencia: ORIGINAL
3.679	Seguro zapata de freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	188.794	procedencia: ORIGINAL	251.725	procedencia: ORIGINAL
3.680	Juego reparo cilindro freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	449.991	procedencia: ORIGINAL	599.988	procedencia: ORIGINAL
3.681	Juego Reparo de Mordaza de freno delantero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.209.364	procedencia: ORIGINAL	5.612.485	procedencia: ORIGINAL
3.682	Juegos desplazables de mordaza-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	353.381	procedencia: ORIGINAL	471.174	procedencia: ORIGINAL
3.683	Fibras de freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.820.830	procedencia: ORIGINAL	2.427.773	procedencia: ORIGINAL
3.684	Disco de freno delantero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.931.556	procedencia: ORIGINAL	3.908.741	procedencia: ORIGINAL
3.685	Rectificación disco de freno delantero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	321.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	428.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.686	Tambor de freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.830.671	procedencia: ORIGINAL	5.107.561	procedencia: ORIGINAL
3.687	Rectificación tambor de freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	321.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	428.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.688	Depresor de freno -Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.296.324	procedencia: ORIGINAL	4.395.099	procedencia: ORIGINAL
3.689	Pistón de mordaza-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	773.258	procedencia: ORIGINAL	1.031.011	procedencia: ORIGINAL
3.690	Cilindro de freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.059.176	procedencia: ORIGINAL	1.412.235	procedencia: ORIGINAL
3.691	Regulador de zapata trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	273.091	procedencia: ORIGINAL	364.121	procedencia: ORIGINAL
3.692	Resortes de zapata de freno trasero-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	267.147	procedencia: ORIGINAL	356.196	procedencia: ORIGINAL
3.693	pastilla de freno-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.070.980	procedencia: ORIGINAL	1.427.973	procedencia: ORIGINAL
3.694	Cabo de freno a mano-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.074.085	procedencia: ORIGINAL	1.432.113	procedencia: ORIGINAL
3.695	Mano de obra reparación de freno-Reparación SISTEMA DE FRENO KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	696.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.696	Mano de obra Reparación de Inducido de Motor de Arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.697	Mano de obra Reparación de campos de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.698	Mano de obra Reparación de motor limpia parabrisas-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.699	Inducido arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.531.956	procedencia: ORIGINAL	2.041.856	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap sa

Eco. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3033

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.700	Soporte carbon de motor de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	513.094	procedencia: ORIGINAL	684.125	procedencia: ORIGINAL
3.701	Carbon de motor de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	496.969	procedencia: ORIGINAL	662.625	procedencia: ORIGINAL
3.702	Bnedix motor de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	827.981	procedencia: ORIGINAL	1.103.974	procedencia: ORIGINAL
3.703	Placa de diodo-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	894.257	procedencia: ORIGINAL	1.192.342	procedencia: ORIGINAL
3.704	Campos de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.083.142	procedencia: ORIGINAL	20.110.856	procedencia: ORIGINAL
3.705	Cepillo limpiaparabrisas-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	362.251	procedencia: ORIGINAL	483.001	procedencia: ORIGINAL
3.706	Tapa trasera de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	944.274	procedencia: ORIGINAL	1.259.032	procedencia: ORIGINAL
3.707	Motor de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.017.647	procedencia: ORIGINAL	42.690.196	procedencia: ORIGINAL
3.708	Planetario de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	555.566	procedencia: ORIGINAL	740.755	procedencia: ORIGINAL
3.709	Rotor de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.068.338	procedencia: ORIGINAL	1.424.450	procedencia: ORIGINAL
3.710	Estator de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.193.156	procedencia: ORIGINAL	1.590.875	procedencia: ORIGINAL
3.711	Mano de obra Reparación de estator-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	372.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	496.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.712	Polea alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	594.152	procedencia: ORIGINAL	792.202	procedencia: ORIGINAL
3.713	Mano de obra Reparación de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.714	Brazo de limpiaparabrisas-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.237.685	procedencia: ORIGINAL	1.650.247	procedencia: ORIGINAL
3.715	Motor de limpiaparabrisas-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.568.053	procedencia: ORIGINAL	2.090.737	procedencia: ORIGINAL
3.716	Palanca señalero-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	984.560	procedencia: ORIGINAL	1.312.747	procedencia: ORIGINAL
3.717	Palanca limpiaparabrisas-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.649.098	procedencia: ORIGINAL	14.198.797	procedencia: ORIGINAL
3.718	Mano de obra Reparación de fusilera-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.719	Mano de obra Reparación de Inducido de Alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.720	Automatico de motor de arranque-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	809.651	procedencia: ORIGINAL	1.079.535	procedencia: ORIGINAL
3.721	Regulador de voltaje de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	914.156	procedencia: ORIGINAL	1.218.875	procedencia: ORIGINAL
3.722	Ruleman delantero de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	147.989	procedencia: ORIGINAL	197.318	procedencia: ORIGINAL
3.723	Ruleman trasero de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	204.006	procedencia: ORIGINAL	272.008	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Arnaldo Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

30032

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.724	Termostato -Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	684.063	procedencia: ORIGINAL	912.084	procedencia: ORIGINAL
3.725	Carbones de Alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	576.222	procedencia: ORIGINAL	768.296	procedencia: ORIGINAL
3.726	Mano de obra Reparación de campos de alternador-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.727	Mano de obra Reparación de cableado de luces delantera-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.728	AlternadorReparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.886.031	procedencia: ORIGINAL	6.514.708	procedencia: ORIGINAL
3.729	Mano de obra Reparación de cableado de luces trasera-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.730	Mano de obra reparación eléctrica-Reparación SISTEMA ELECTRICO KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.063	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	658.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.731	Turbina o ventilador de cabina-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.029.268	procedencia: ORIGINAL	1.372.357	procedencia: ORIGINAL
3.732	Evaporador-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.906.604	procedencia: ORIGINAL	2.542.138	procedencia: ORIGINAL
3.733	Carga de gas-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.717	procedencia: ORIGINAL	812.956	procedencia: ORIGINAL
3.734	Condensador-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.512.866	procedencia: ORIGINAL	3.350.488	procedencia: ORIGINAL
3.735	Mano de obra Reparación de compresor-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.451.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.736	Compresor-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.811.758	procedencia: ORIGINAL	7.749.011	procedencia: ORIGINAL
3.737	Caño alta presión-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.734.060	procedencia: ORIGINAL	4.978.747	procedencia: ORIGINAL
3.738	Válvula expansora-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.632.382	procedencia: ORIGINAL	7.509.843	procedencia: ORIGINAL
3.739	Mano de obra reparación de aire acondicionado-Reparación DE AIRE ACOND. KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.116.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.488.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.740	Reten de masa delantera -Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	605.941	procedencia: ORIGINAL	807.921	procedencia: ORIGINAL
3.741	Barra estabilizadora delantera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.139.938	procedencia: ORIGINAL	2.853.250	procedencia: ORIGINAL
3.742	Barra estabilizadora trasera--Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.139.938	procedencia: ORIGINAL	2.853.250	procedencia: ORIGINAL
3.743	Bieleta delantera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	261.844	procedencia: ORIGINAL	349.125	procedencia: ORIGINAL
3.744	Bieleta trasera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	261.844	procedencia: ORIGINAL	349.125	procedencia: ORIGINAL
3.745	Rotula inferior-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	577.480	procedencia: ORIGINAL	769.973	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap.sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.746	Rotula superior-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	583.424	procedencia: ORIGINAL	777.898	procedencia: ORIGINAL
3.747	bujes de parrilla superior-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	437.837	procedencia: ORIGINAL	583.783	procedencia: ORIGINAL
3.748	bujes de parrilla inferior-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	497.953	procedencia: ORIGINAL	663.937	procedencia: ORIGINAL
3.749	Tensor -Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	803.053	procedencia: ORIGINAL	1.070.737	procedencia: ORIGINAL
3.750	Buje tensor-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	386.069	procedencia: ORIGINAL	514.758	procedencia: ORIGINAL
3.751	parrilla superior -Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.509.250	procedencia: ORIGINAL	4.679.000	procedencia: ORIGINAL
3.752	parrilla inferior--Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.863.438	procedencia: ORIGINAL	5.151.250	procedencia: ORIGINAL
3.753	reparacion de cremallera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.964.228	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.618.971	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.754	Masa delantera--Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.143.681	procedencia: ORIGINAL	5.524.908	procedencia: ORIGINAL
3.755	Guardapolvo de cremallera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año:2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.031	procedencia: ORIGINAL	345.375	procedencia: ORIGINAL
3.756	Ruleman masa delantera interno delantero-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	568.866	procedencia: ORIGINAL	758.488	procedencia: ORIGINAL
3.757	Ruleman de masa externo delantero-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	568.866	procedencia: ORIGINAL	758.488	procedencia: ORIGINAL
3.758	Taqueador de parrilla-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	441.026	procedencia: ORIGINAL	588.035	procedencia: ORIGINAL
3.759	Mano de obra reparación de cremallera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.066.729	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.422.305	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.760	Manguera Dir. Hidráulica-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	791.904	procedencia: ORIGINAL	1.055.872	procedencia: ORIGINAL
3.761	precap de direccion-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	484.969	procedencia: ORIGINAL	646.625	procedencia: ORIGINAL
3.762	Muñequin de dirección -Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	388.388	procedencia: ORIGINAL	517.850	procedencia: ORIGINAL
3.763	Cremallera-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.860.791	procedencia: ORIGINAL	11.814.388	procedencia: ORIGINAL
3.764	Alineación de dirección-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	189.844	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	253.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.765	Mano de obra reparación tren delantero-Reparación DE TREN DELANTERO Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	696.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.766	Buje elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	504.897	procedencia: ORIGINAL	673.196	procedencia: ORIGINAL
3.767	Amortiguador delantero-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	664.594	procedencia: ORIGINAL	886.125	procedencia: ORIGINAL
3.768	Amortiguador trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	739.350	procedencia: ORIGINAL	985.800	procedencia: ORIGINAL
3.769	Barra torcion-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.109.625	procedencia: ORIGINAL	1.479.500	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.770	Tornillo regulador de barra torcion-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	176.711	procedencia: ORIGINAL	235.614	procedencia: ORIGINAL
3.771	Hoja elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	611.831	procedencia: ORIGINAL	815.775	procedencia: ORIGINAL
3.772	Grillete de elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	553.958	procedencia: ORIGINAL	738.610	procedencia: ORIGINAL
3.773	Centro elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	531.693	procedencia: ORIGINAL	708.924	procedencia: ORIGINAL
3.774	Mano de obra reparación de suspensión-REPARACIÓN DE SUSPENSION KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	696.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.775	Abrazaderas-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	182.424	procedencia: ORIGINAL	243.232	procedencia: ORIGINAL
3.776	tapon de carter-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	105.199	procedencia: ORIGINAL	140.265	procedencia: ORIGINAL
3.777	Limpieza de radiador-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	608.344	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	811.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.778	Bomba de agua-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.445.717	procedencia: ORIGINAL	1.927.622	procedencia: ORIGINAL
3.779	Junta tapa motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	917.380	procedencia: ORIGINAL	1.223.173	procedencia: ORIGINAL
3.780	Juego de junta motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.244.642	procedencia: ORIGINAL	2.992.856	procedencia: ORIGINAL
3.781	Radiador-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.309.247	procedencia: ORIGINAL	8.412.329	procedencia: ORIGINAL
3.782	Reten frente motor -Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	378.023	procedencia: ORIGINAL	504.030	procedencia: ORIGINAL
3.783	Juego casquillos de biela-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	754.633	procedencia: ORIGINAL	1.006.177	procedencia: ORIGINAL
3.784	Limpieza y calibración de bomba inyectora-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.862.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.816.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.785	Paleta ventilador-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	818.044	procedencia: ORIGINAL	1.090.725	procedencia: ORIGINAL
3.786	Reten bancada motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	643.114	procedencia: ORIGINAL	857.485	procedencia: ORIGINAL
3.787	Regulación de válvulas-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	232.969	procedencia: ORIGINAL	310.625	procedencia: ORIGINAL
3.788	Mano de obra Reparación Radiador-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	616.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	821.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.789	Juego casquillos de bancada -Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.070.407	procedencia: ORIGINAL	1.427.209	procedencia: ORIGINAL
3.790	Juego de pistones-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.154.392	procedencia: ORIGINAL	5.539.189	procedencia: ORIGINAL
3.791	Cigüeñal de motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.697.184	procedencia: ORIGINAL	12.929.579	procedencia: ORIGINAL
3.792	Rectificación de cigüeñal-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Ing. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

3029

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.793	Juego de aros-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.400.611	procedencia: ORIGINAL	3.200.815	procedencia: ORIGINAL
3.794	Juego de camisas-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.867.324	procedencia: ORIGINAL	3.823.098	procedencia: ORIGINAL
3.795	Juego calces laterales-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	616.416	procedencia: ORIGINAL	821.888	procedencia: ORIGINAL
3.796	Juego bujes de bielaReparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	449.991	procedencia: ORIGINAL	599.988	procedencia: ORIGINAL
3.797	Tapa motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.238.619	procedencia: ORIGINAL	14.984.825	procedencia: ORIGINAL
3.798	Rectificación tapa motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.301.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.799	Juego válvulas admisión-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.538.748	procedencia: ORIGINAL	2.051.664	procedencia: ORIGINAL
3.800	Válvulas de escape-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.538.748	procedencia: ORIGINAL	2.051.664	procedencia: ORIGINAL
3.801	Guías de válvulas-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.085.315	procedencia: ORIGINAL	1.447.087	procedencia: ORIGINAL
3.802	Rectificación asientos de válvulas-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	559.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	746.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.803	Bomba de aceite-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.923.978	procedencia: ORIGINAL	5.231.970	procedencia: ORIGINAL
3.804	Picos inyectores -Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.476.630	procedencia: ORIGINAL	7.302.173	procedencia: ORIGINAL
3.805	Mano de obra Reparación bomba inyectora-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.330.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.441.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.806	Calibración y limpieza picos inyectores-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.729.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.306.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.807	manguera de agua c/u--Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	243.998	procedencia: ORIGINAL	325.330	procedencia: ORIGINAL
3.808	Soporte de motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	977.474	procedencia: ORIGINAL	1.303.299	procedencia: ORIGINAL
3.809	Limpieza de tanque combustible-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.390.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.521.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.810	Flotador tanque combustible-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	571.985	procedencia: ORIGINAL	762.647	procedencia: ORIGINAL
3.811	Juego casquillos de biela-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	955.210	procedencia: ORIGINAL	1.273.613	procedencia: ORIGINAL
3.812	Juego bujes de leva-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	643.114	procedencia: ORIGINAL	857.485	procedencia: ORIGINAL
3.813	Calibración y limpieza bomba inyectora-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.871.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.828.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.814	Kit engraje de frente motor -Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.150.813	procedencia: ORIGINAL	6.867.750	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.815	Block motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.937.151	procedencia: ORIGINAL	13.249.535	procedencia: ORIGINAL
3.816	Rectificacion de block motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.161.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.548.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.817	Bomba inyectora-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.826.438	procedencia: ORIGINAL	42.435.250	procedencia: ORIGINAL
3.818	Junta admisión-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	241.862	procedencia: ORIGINAL	322.482	procedencia: ORIGINAL
3.819	Junta escape-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	241.862	procedencia: ORIGINAL	322.482	procedencia: ORIGINAL
3.820	Junta tapa balancín-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.243	procedencia: ORIGINAL	409.657	procedencia: ORIGINAL
3.821	Junta Carter-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	218.087	procedencia: ORIGINAL	290.782	procedencia: ORIGINAL
3.822	Bombín combustible-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	687.741	procedencia: ORIGINAL	916.988	procedencia: ORIGINAL
3.823	Mano de obra por reparación de motor-Reparación DE MOTOR KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.602.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.470.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.824	Correa de A.A-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	202.219	procedencia: ORIGINAL	269.625	procedencia: ORIGINAL
3.825	Focos luz chica-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.826	Focos de freno-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.827	Focos de señalero-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.828	Focos tablero-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.829	Focos alta y baja-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.906	procedencia: ORIGINAL	143.875	procedencia: ORIGINAL
3.830	Filtro de aire-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	280.219	procedencia: ORIGINAL	373.625	procedencia: ORIGINAL
3.831	Filtro de combustible-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	369.675	procedencia: ORIGINAL	492.900	procedencia: ORIGINAL
3.832	Filtro de aceite-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	421.575	procedencia: ORIGINAL	562.100	procedencia: ORIGINAL
3.833	Flexible de caño de escape-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.259.478	procedencia: ORIGINAL	1.679.304	procedencia: ORIGINAL
3.834	Correa de alternador-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	199.045	procedencia: ORIGINAL	265.393	procedencia: ORIGINAL
3.835	Ruleman tensor de correa -REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.964.919	procedencia: ORIGINAL	7.953.225	procedencia: ORIGINAL
3.836	Manguera radiador superior-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	285.225	procedencia: ORIGINAL	380.300	procedencia: ORIGINAL
3.837	Manguera radiador inferior-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	367.178	procedencia: ORIGINAL	489.570	procedencia: ORIGINAL
3.838	Correa de dirección-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	217.610	procedencia: ORIGINAL	290.146	procedencia: ORIGINAL
3.839	Reservorio de agua radiador-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	664.235	procedencia: ORIGINAL	885.646	procedencia: ORIGINAL
3.840	Tapa radiador-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	301.747	procedencia: ORIGINAL	402.383	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.841	tapa deposito radiador-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	192.094	procedencia: ORIGINAL	256.125	procedencia: ORIGINAL
3.842	Prisioneros de ruedas delanteras-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	214.613	procedencia: ORIGINAL	286.150	procedencia: ORIGINAL
3.843	Prisioneros de ruedas traseras-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	214.613	procedencia: ORIGINAL	286.150	procedencia: ORIGINAL
3.844	Bomba de direccion hidraulica-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.975.719	procedencia: ORIGINAL	7.967.625	procedencia: ORIGINAL
3.845	Reparacion de bomba de direccion-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año:2014/ 2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.974.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.633.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.846	Mano de obra por reparación menores-REPARACIONE MENORES KIA. Tipo: K2700 Año: 2014/2015 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	392.063	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	522.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
			Total por Grupo:	433.243.319		577.657.702	

Grupo 17 - GRÚA LORAIN TIPO: LCD150-DIESEL AÑO: 1996 **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 1000000000 Máximo: 2000000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA Incluido)	Caracteristicas
3.847	Luces de señalización-Reparaciones Generales del sistema hidráulico y motor de GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.003	procedencia: ORIGINAL	1.362.671	procedencia: ORIGINAL
3.848	Mano de obra Reparación de sistema eléctrico en general-Reparaciones Generales del sistema hidráulico y motor de GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	678.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	905.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.849	Filtro de aceite-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	539.009	procedencia: ORIGINAL	718.679	procedencia: ORIGINAL
3.850	filtro de aire-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	505.263	procedencia: ORIGINAL	673.684	procedencia: ORIGINAL
3.851	filtro de combustible-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	595.031	procedencia: ORIGINAL	793.375	procedencia: ORIGINAL
3.852	Mangueras Hidráulicas con terminales -Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.145.455	procedencia: ORIGINAL	6.860.607	procedencia: ORIGINAL
3.853	Reparo Mando Hidráulico-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.813.277	procedencia: ORIGINAL	2.417.703	procedencia: ORIGINAL
3.854	Techo transparente y goma completo de los vidrios, para evitar ingreso de agua en la cabina-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.142.073	procedencia: ORIGINAL	6.856.097	procedencia: ORIGINAL
3.855	Mano de obra Reparación de bisagras de puertas de cabina-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	966.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.288.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.856	Pintura completo de la Grúa-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.539.444	procedencia: ORIGINAL	8.719.259	procedencia: ORIGINAL
3.857	Junta motor-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.709.311	procedencia: ORIGINAL	2.279.081	procedencia: ORIGINAL
3.858	Reten cuello trasero cigüeñal-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.211.546	procedencia: ORIGINAL	1.615.395	procedencia: ORIGINAL
3.859	Reten de cuello delantero cigüeñal-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.085.972	procedencia: ORIGINAL	1.447.963	procedencia: ORIGINAL
3.860	Reten diferencial delantero-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	955.210	procedencia: ORIGINAL	1.279.613	procedencia: ORIGINAL
3.861	Reten diferencial trasero-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	895.772	procedencia: ORIGINAL	1.194.363	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.862	Prisionero de masa trasera -Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	301.299	procedencia: ORIGINAL	401.732	procedencia: ORIGINAL
3.863	Cabo de acero izage de media 100 mts. Aproximado-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	954.750	procedencia: ORIGINAL	1.273.000	procedencia: ORIGINAL
3.864	Mano de obra Reparación de pérdida de aceite en caja de convertidor-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.063	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	658.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.865	Limpieza de radiador-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	853.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.138.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.866	Radiador-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.365.013	procedencia: ORIGINAL	7.153.350	procedencia: ORIGINAL
3.867	Zapatas/Pastillas de Freno-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.957.498	procedencia: ORIGINAL	3.943.331	procedencia: ORIGINAL
3.868	Mano de obra Reparación de Alternador-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.869	Mano de obra Reparación de Motor de Arranque-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.870	Mano de obra general por mantenimiento preventivo-Mantenimiento preventivo - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	170.344	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	227.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.871	Mano de obra Reparación de cilindro levante principal de pluma-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	791.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.055.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.872	Reten brida salida de caja-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	719.627	procedencia: ORIGINAL	959.503	procedencia: ORIGINAL
3.873	Perno y buje de las 4 zapatas-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.745.630	procedencia: ORIGINAL	2.327.507	procedencia: ORIGINAL
3.874	Mano de obra Reparación de sistema hidráulica de las zapatas (4)-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.486.667	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.982.222	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.875	Espejos retrovisor con soporte-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.844.590	procedencia: ORIGINAL	6.459.453	procedencia: ORIGINAL
3.876	Mano de obra Reparación de cilindros de dirección delantero-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.301.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.877	Mano de obra Reparación de cilindros de estabilizadores de laterales-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.301.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.878	Cilindros de dirección traseros-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.216.063	procedencia: ORIGINAL	5.621.417	procedencia: ORIGINAL
3.879	Mano de obra Reparación de ruedas -REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	910.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.213.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ing. Fernando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3025

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.880	Mano de obra Reparación de tapizado de asiento-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.116.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.488.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.881	Mano de obra Reparaciones Generales del sistema hidráulico de Brazo tipo pluma-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.623.375	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.164.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.882	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.798.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.398.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.883	Cubeta-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	992.285	procedencia: ORIGINAL	1.323.046	procedencia: ORIGINAL
3.884	Reten-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	843.691	procedencia: ORIGINAL	1.124.921	procedencia: ORIGINAL
3.885	Elemento de Filtro Hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.534.676	procedencia: ORIGINAL	2.046.235	procedencia: ORIGINAL
3.886	Acople hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.869.037	procedencia: ORIGINAL	2.492.049	procedencia: ORIGINAL
3.887	Adaptador de acople-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.653.551	procedencia: ORIGINAL	2.204.735	procedencia: ORIGINAL
3.888	Limpieza de cilindro de inclinación, ajuste de terminales y mangueras, montaje y prueba-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.567.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.089.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.889	Mano de obra Reparación del sistema hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.180.313	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.573.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.890	Mangueras Hidráulicas con terminales -REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.107.580	procedencia: ORIGINAL	1.476.773	procedencia: ORIGINAL
3.891	Acople de la bomba central hidráulica al motor de accionamiento-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.018.325	procedencia: ORIGINAL	1.357.767	procedencia: ORIGINAL
3.892	Relé de mando-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.520	procedencia: ORIGINAL	659.360	procedencia: ORIGINAL
3.893	Llave de accionamiento hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	479.612	procedencia: ORIGINAL	639.482	procedencia: ORIGINAL
3.894	Control de Circuito hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.650.651	procedencia: ORIGINAL	4.867.535	procedencia: ORIGINAL
3.895	Filtro Hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.003	procedencia: ORIGINAL	1.362.671	procedencia: ORIGINAL
3.896	Electro válvulas del cuerpo hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.181.035	procedencia: ORIGINAL	2.908.046	procedencia: ORIGINAL
3.897	Retenes y sellos de cilindro de accionamiento hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.772.387	procedencia: ORIGINAL	2.363.182	procedencia: ORIGINAL
3.898	Mano de obra Reparación de bomba central de flujo hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.899	Mano de obra Reparación de pistón y cilindro de accionamiento hidráulico-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Fernando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

3024

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.900	Mano de obra Reparación de caja de válvulas hidráulicas-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.901	Mano de obra Reparación de toma de fuerza de bomba hidráulica en caja de velocidades-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.116.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.488.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.902	Pintura total del equipo-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.539.444	procedencia: ORIGINAL	8.719.259	procedencia: ORIGINAL
3.903	Limpieza externa, montaje y prueba.-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	816.375	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.088.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.904	Bomba Hidráulica-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	48.325.130	procedencia: ORIGINAL	64.433.506	procedencia: ORIGINAL
3.905	Mano de Obra por reparación hidráulica-REPARACIONES HIDRÀULICAS - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.451.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.906	Juego de casquillo de biela-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.308.354	procedencia: ORIGINAL	1.744.472	procedencia: ORIGINAL
3.907	Juego casquillo bancada-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.486.667	procedencia: ORIGINAL	1.982.222	procedencia: ORIGINAL
3.908	tapon de aceite motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	186.738	procedencia: ORIGINAL	248.984	procedencia: ORIGINAL
3.909	kit motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.065.243	procedencia: ORIGINAL	12.086.990	procedencia: ORIGINAL
3.910	Juego camisa-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.745.488	procedencia: ORIGINAL	4.993.984	procedencia: ORIGINAL
3.911	Juego calce laterales-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.048.142	procedencia: ORIGINAL	1.397.523	procedencia: ORIGINAL
3.912	Juego buje de biela-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.263.726	procedencia: ORIGINAL	1.684.968	procedencia: ORIGINAL
3.913	Brazo de biela-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.106.092	procedencia: ORIGINAL	4.141.456	procedencia: ORIGINAL
3.914	Leva-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	649.911	procedencia: ORIGINAL	866.548	procedencia: ORIGINAL
3.915	Cigüeñal motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.595.649	procedencia: ORIGINAL	12.794.198	procedencia: ORIGINAL
3.916	Rectificación de cigüeñal-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.626.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.168.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.917	Tapa motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.230.642	procedencia: ORIGINAL	22.974.189	procedencia: ORIGINAL
3.918	Rectificación de tapa motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.920.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.560.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.919	Juego de junta motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.831.267	procedencia: ORIGINAL	3.775.023	procedencia: ORIGINAL
3.920	Juego de válvulas de admisión -REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.638	procedencia: ORIGINAL	2.556.850	procedencia: ORIGINAL
3.921	Juego de válvulas de escape-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.700.543	procedencia: ORIGINAL	2.267.390	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.922	Juego guía de válvulas-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.516.286	procedencia: ORIGINAL	2.021.715	procedencia: ORIGINAL
3.923	Rectificación de asiento de válvulas-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	816.375	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.088.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.924	Bomba de aceite-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.042.676	procedencia: ORIGINAL	5.390.234	procedencia: ORIGINAL
3.925	Engranaje frente motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.999.142	procedencia: ORIGINAL	2.665.523	procedencia: ORIGINAL
3.926	Picos inyectores-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.141.974	procedencia: ORIGINAL	6.855.965	procedencia: ORIGINAL
3.927	Limpieza y calibración de picos-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.042.625	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.723.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.928	Bomba inyectoras-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.783.267	procedencia: ORIGINAL	18.377.689	procedencia: ORIGINAL
3.929	Limpieza y calibración de bombas inyectoras-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.473.849	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.631.799	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.930	Soporte motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.107.580	procedencia: ORIGINAL	1.476.773	procedencia: ORIGINAL
3.931	Mano de obra reparación de motor-REPARACION de motor GRUA LORAIN LCD150 AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.121.099	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.161.465	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.932	Cambio de Mangueras Hidráulicas con terminales -Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.783.657	procedencia: ORIGINAL	2.378.209	procedencia: ORIGINAL
3.933	Cambio de acople de la bomba central hidráulica al motor de accionamiento-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.226.455	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.635.273	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.934	Cambio de Relé de mando-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	512.351	procedencia: ORIGINAL	683.135	procedencia: ORIGINAL
3.935	Llave de accionamiento hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	663.868	procedencia: ORIGINAL	885.157	procedencia: ORIGINAL
3.936	Control de Circuito hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.458.941	procedencia: ORIGINAL	4.611.921	procedencia: ORIGINAL
3.937	Cambio de filtro Hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	984.830	procedencia: ORIGINAL	1.313.107	procedencia: ORIGINAL
3.938	Cambio de aceite hidráulico--Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	641.603	procedencia: ORIGINAL	855.471	procedencia: ORIGINAL
3.939	Cambio de electro válvulas del cuerpo hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.575.527	procedencia: ORIGINAL	2.100.703	procedencia: ORIGINAL
3.940	Cambio de retenes y sellos de cilindro de accionamiento hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.945.550	procedencia: ORIGINAL	2.594.067	procedencia: ORIGINAL
3.941	Mano de obra Reparación de bomba central de flujo hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.942	Mano de obra Reparación de pistón y cilindro de accionamiento hidráulico-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ing. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap s.a.

3022

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.943	Mano de obra Reparación de caja de válvulas hidráulicas-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.944	Reparación de toma de fuerza de bomba hidráulica en caja de velocidades-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.626.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.168.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.945	Pintura total del equipo-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.539.444	procedencia: ORIGINAL	8.719.259	procedencia: ORIGINAL
3.946	Limpieza externa, montaje y prueba.-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.220.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.961.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.947	Mano de obra por reparaciones de sistemas hidráulicas-Reparación del sistema hidráulico - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.451.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.948	Bomba Hidráulica-Cambio de Bomba Hidráulica - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.866.055	procedencia: ORIGINAL	9.154.740	procedencia: ORIGINAL
3.949	Mano de obra por cambio de bomba hidráulica-Cambio de Bomba Hidráulica - GRUA LORAIN LCD150-DIESEL AÑO 1996	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	994.688	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.326.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
			Total por Grupo:	275.171.789		366.895.699	
Grupo 18 - SINOTRUCK HOWO TIPO: CAMIÓN CISTERNA AÑO: 2020/2021 COMBUSTIBLE: DIESEL		**Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 1000000000 Máximo: 2000000000), Abastecimiento Simultaneo: No**					
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Caracteristicas**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Caracteristicas**
3.950	Focos luz chica-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.951	Focos de freno-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.952	Focos de señalero-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.953	Focos tablero-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
3.954	Focos alta y baja-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.906	procedencia: ORIGINAL	143.875	procedencia: ORIGINAL
3.955	Filtro de aire-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	692.719	procedencia: ORIGINAL	923.625	procedencia: ORIGINAL
3.956	Filtro de combustible-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	952.313	procedencia: ORIGINAL	1.269.750	procedencia: ORIGINAL
3.957	Filtro de trampa de agua-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	751.313	procedencia: ORIGINAL	1.001.750	procedencia: ORIGINAL
3.958	Filtro de aceite-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.682.625	procedencia: ORIGINAL	10.243.500	procedencia: ORIGINAL
3.959	Flexible de caño de escape-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.140.603	procedencia: ORIGINAL	1.520.804	procedencia: ORIGINAL
3.960	Caño de aire-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	400.313	procedencia: ORIGINAL	533.750	procedencia: ORIGINAL
3.961	Alineación de dirección-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	214.219	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	285.625	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Amiar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.962	Brazo tensor correa PK-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.993	procedencia: ORIGINAL	1.451.991	procedencia: ORIGINAL
3.963	Correa PK-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	669.375	procedencia: ORIGINAL	892.500	procedencia: ORIGINAL
3.964	Embrague viscoso-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.794.094	procedencia: ORIGINAL	3.725.459	procedencia: ORIGINAL
3.965	Paleta ventilador-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.609.022	procedencia: ORIGINAL	2.145.363	procedencia: ORIGINAL
3.966	Radiador-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	936.919	procedencia: ORIGINAL	1.249.225	procedencia: ORIGINAL
3.967	Tapa radiador-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	396.887	procedencia: ORIGINAL	529.183	procedencia: ORIGINAL
3.968	Tapa deposito radiador-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.010.625	procedencia: ORIGINAL	5.347.500	procedencia: ORIGINAL
3.969	Limpieza de radiador-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	761.989	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.015.985	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.970	Mano de obra Reparación de radiador-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.014.647	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.352.863	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.971	Bombín de combustible-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	747.179	procedencia: ORIGINAL	996.238	procedencia: ORIGINAL
3.972	Bomba de agua-REPARACIONES DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.861.016	procedencia: ORIGINAL	2.481.355	procedencia: ORIGINAL
3.973	Bomba de dirección hidráulica -REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	845.524	procedencia: ORIGINAL	1.127.365	procedencia: ORIGINAL
3.974	Reten frente motor-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	437.157	procedencia: ORIGINAL	582.876	procedencia: ORIGINAL
3.975	Reten leva motor-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	447.817	procedencia: ORIGINAL	597.089	procedencia: ORIGINAL
3.976	Reten bancada motor-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	771.074	procedencia: ORIGINAL	1.028.098	procedencia: ORIGINAL
3.977	Regulación de válvulas-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.353.438	procedencia: ORIGINAL	4.471.250	procedencia: ORIGINAL
3.978	Reparación turbo-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.366.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	5.822.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.979	Mano de obra reparaciones menores-REPARACIONES MENORES. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.628	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	570.171	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
3.980	Engranaje 1a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.343.961	procedencia: ORIGINAL	3.125.281	procedencia: ORIGINAL
3.981	Engranaje 2a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.343.961	procedencia: ORIGINAL	3.125.281	procedencia: ORIGINAL
3.982	Engranaje 3a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.450.015	procedencia: ORIGINAL	3.266.687	procedencia: ORIGINAL
3.983	Engranaje 4a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.470.410	procedencia: ORIGINAL	3.293.880	procedencia: ORIGINAL
3.984	Engranaje 5a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.523.437	procedencia: ORIGINAL	3.364.583	procedencia: ORIGINAL
3.985	Engranaje 6a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.523.437	procedencia: ORIGINAL	3.364.583	procedencia: ORIGINAL

Econ. Arnaldo Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
3.986	Engranaje 7a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.573.410	procedencia: ORIGINAL	3.431.213	procedencia: ORIGINAL
3.987	Engranaje 8a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.246.792	procedencia: ORIGINAL	5.662.389	procedencia: ORIGINAL
3.988	Engranaje 9a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.911.647	procedencia: ORIGINAL	6.548.862	procedencia: ORIGINAL
3.989	Engranaje 10a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.562.903	procedencia: ORIGINAL	6.083.871	procedencia: ORIGINAL
3.990	Engranaje Reversa alta-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.125.382	procedencia: ORIGINAL	2.833.842	procedencia: ORIGINAL
3.991	Engranaje Reversa baja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	561.412	procedencia: ORIGINAL	748.549	procedencia: ORIGINAL
3.992	Juego de anillos sincronizador 1a y 2a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	579.998	procedencia: ORIGINAL	773.331	procedencia: ORIGINAL
3.993	Juego de anillos sincronizador 3a y 4a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	579.998	procedencia: ORIGINAL	773.331	procedencia: ORIGINAL
3.994	Juego de anillos sincronizador 5a y 6a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	579.998	procedencia: ORIGINAL	773.331	procedencia: ORIGINAL
3.995	Juego de anillos sincronizador 7a y 8a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.467.686	procedencia: ORIGINAL	1.956.914	procedencia: ORIGINAL
3.996	Juego de anillos sincronizador 9a y 10a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.473.803	procedencia: ORIGINAL	1.965.071	procedencia: ORIGINAL
3.997	Juego de anillos sincronizador reversa alta -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.566.602	procedencia: ORIGINAL	2.088.802	procedencia: ORIGINAL
3.998	Juego de anillos sincronizador reversa baja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.566.602	procedencia: ORIGINAL	2.088.802	procedencia: ORIGINAL
3.999	Eje cuádruple.-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.908.892	procedencia: ORIGINAL	5.211.856	procedencia: ORIGINAL
4.000	Eje mando.-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.477.128	procedencia: ORIGINAL	5.969.504	procedencia: ORIGINAL
4.001	Juego de rulemanes de caja -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	880.864	procedencia: ORIGINAL	1.174.485	procedencia: ORIGINAL
4.002	Juego Completo de rodillos-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	791.806	procedencia: ORIGINAL	1.055.741	procedencia: ORIGINAL
4.003	Reten Frente caja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	463.291	procedencia: ORIGINAL	617.721	procedencia: ORIGINAL
4.004	Reten salida de caja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.628	procedencia: ORIGINAL	570.171	procedencia: ORIGINAL
4.005	Juego de Seguros Desplazante 1a a 2a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.638	procedencia: ORIGINAL	812.851	procedencia: ORIGINAL
4.006	Juego de Seguros Desplazante 3a a 4a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.638	procedencia: ORIGINAL	812.851	procedencia: ORIGINAL
4.007	Juego de Seguros Desplazante 5a a 6a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.638	procedencia: ORIGINAL	812.851	procedencia: ORIGINAL
4.008	Juego de Seguros Desplazante 7a a 8a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.638	procedencia: ORIGINAL	812.851	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
DIRECTOR GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.009	Juego de Seguros Desplazante 9a a 10a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.638	procedencia: ORIGINAL	812.851	procedencia: ORIGINAL
4.010	Juego de Seguros Desplazante Reversa alta y baja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	617.073	procedencia: ORIGINAL	822.764	procedencia: ORIGINAL
4.011	Desplazante 1a a 2a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.542	procedencia: ORIGINAL	1.179.389	procedencia: ORIGINAL
4.012	Desplazante 3a a 4a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.542	procedencia: ORIGINAL	1.179.389	procedencia: ORIGINAL
4.013	Desplazante 5a a 6a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.542	procedencia: ORIGINAL	1.179.389	procedencia: ORIGINAL
4.014	Desplazante 7a a 8a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.542	procedencia: ORIGINAL	1.179.389	procedencia: ORIGINAL
4.015	Desplazante 9a a 10a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.542	procedencia: ORIGINAL	1.179.389	procedencia: ORIGINAL
4.016	Desplazante reversa baja y alta-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	895.694	procedencia: ORIGINAL	1.194.258	procedencia: ORIGINAL
4.017	Horquilla 1a a 2a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.262	procedencia: ORIGINAL	1.253.682	procedencia: ORIGINAL
4.018	Horquilla 3a a 4a -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.262	procedencia: ORIGINAL	1.253.682	procedencia: ORIGINAL
4.019	Horquilla 5ta -6a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.262	procedencia: ORIGINAL	1.253.682	procedencia: ORIGINAL
4.020	Horquilla 7a -8a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.262	procedencia: ORIGINAL	1.253.682	procedencia: ORIGINAL
4.021	Horquilla 9a - 10a-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.262	procedencia: ORIGINAL	1.253.682	procedencia: ORIGINAL
4.022	Soporte de caja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	202.621	procedencia: ORIGINAL	270.161	procedencia: ORIGINAL
4.023	Bulbo marcha atrás-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	108.938	procedencia: ORIGINAL	145.250	procedencia: ORIGINAL
4.024	Perilla alta y baja de palanca de cambio-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.012.552	procedencia: ORIGINAL	2.683.403	procedencia: ORIGINAL
4.025	Horquilla Reversa alta y baja-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.247.887	procedencia: ORIGINAL	2.997.182	procedencia: ORIGINAL
4.026	Sensor de Velocímetro-CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.605.266	procedencia: ORIGINAL	2.140.354	procedencia: ORIGINAL
4.027	Mano de obra de reparación de caja -CAJA DE VELOCIDAD SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.114.936	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.486.581	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.028	Plato de presión-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.496.114	procedencia: ORIGINAL	4.661.485	procedencia: ORIGINAL
4.029	Disco de Embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.812.681	procedencia: ORIGINAL	3.750.241	procedencia: ORIGINAL
4.030	Cojinete de Embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.452.299	procedencia: ORIGINAL	3.269.732	procedencia: ORIGINAL
4.031	Bomba de central de Embrague.-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.984.438	procedencia: ORIGINAL	2.645.907	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap sa

3018

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.032	Bombín Auxiliar de Embrague hidraulico y neumatico-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.393.733	procedencia: ORIGINAL	1.858.311	procedencia: ORIGINAL
4.033	Rectificación Corona Volante.-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	362.813	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	483.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.034	Corona Volante.-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.161.157	procedencia: ORIGINAL	5.548.209	procedencia: ORIGINAL
4.035	Horquilla de embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	301.299	procedencia: ORIGINAL	401.732	procedencia: ORIGINAL
4.036	Mano de obra reparación de embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE. SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	483.388	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	644.517	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.037	Turbo-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.933.821	procedencia: ORIGINAL	15.911.761	procedencia: ORIGINAL
4.038	Juego de casquillos de biela-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	988.705	procedencia: ORIGINAL	1.318.273	procedencia: ORIGINAL
4.039	Juego de casquillos de bancada-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.126.166	procedencia: ORIGINAL	1.501.555	procedencia: ORIGINAL
4.040	tapon de carter-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	182.081	procedencia: ORIGINAL	242.775	procedencia: ORIGINAL
4.041	Juego de pistones-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.079.849	procedencia: ORIGINAL	5.439.798	procedencia: ORIGINAL
4.042	Juego de aros-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.965.642	procedencia: ORIGINAL	3.954.189	procedencia: ORIGINAL
4.043	Juego de camisas-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.492.830	procedencia: ORIGINAL	4.657.106	procedencia: ORIGINAL
4.044	Juego de calces laterales-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	369.044	procedencia: ORIGINAL	492.059	procedencia: ORIGINAL
4.045	Juego de bujes de biela-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.285.892	procedencia: ORIGINAL	1.714.523	procedencia: ORIGINAL
4.046	Brazo de biela-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.942.786	procedencia: ORIGINAL	3.923.715	procedencia: ORIGINAL
4.047	Leva-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.928.075	procedencia: ORIGINAL	3.904.100	procedencia: ORIGINAL
4.048	Cigüeñal de motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.919.829	procedencia: ORIGINAL	13.226.439	procedencia: ORIGINAL
4.049	Rectificación de cigüeñal-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.451.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.050	Tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.894.589	procedencia: ORIGINAL	18.526.118	procedencia: ORIGINAL
4.051	Rectificación de tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.451.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.052	Juego de junta motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.665.523	procedencia: ORIGINAL		

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

3017

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.053	Juego de válvulas de admisión-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.293.445	procedencia: ORIGINAL	1.724.593	procedencia: ORIGINAL
4.054	Juego de válvulas de escape-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.293.445	procedencia: ORIGINAL	1.724.593	procedencia: ORIGINAL
4.055	Juego de guías de válvulas-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	821.426	procedencia: ORIGINAL	1.095.235	procedencia: ORIGINAL
4.056	Rectificación de asientos de válvulas-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	559.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	746.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.057	Bomba de aceite-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.979.959	procedencia: ORIGINAL	3.973.279	procedencia: ORIGINAL
4.058	Kit Engranaje frente motor -REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.525.931	procedencia: ORIGINAL	4.701.241	procedencia: ORIGINAL
4.059	Junta tapa balancín-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	580.018	procedencia: ORIGINAL	773.357	procedencia: ORIGINAL
4.060	Picos inyectores-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.103.411	procedencia: ORIGINAL	9.471.215	procedencia: ORIGINAL
4.061	Calibración y limpieza de Bomba Inyectora-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.004.063	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	5.338.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.062	Calibración y limpieza de picos inyectores-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.916.647	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.888.863	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.063	Soporte motor -REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.649.873	procedencia: ORIGINAL	2.199.831	procedencia: ORIGINAL
4.064	Compresor de aire-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.791.064	procedencia: ORIGINAL	9.054.752	procedencia: ORIGINAL
4.065	Block motor -REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.302.596	procedencia: ORIGINAL	1.736.794	procedencia: ORIGINAL
4.066	Rectificacion de block motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	117.394	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	156.525	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.067	Bomba inyectora-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.641.750	procedencia: ORIGINAL	26.189.000	procedencia: ORIGINAL
4.068	Limpieza de tanque de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.059.176	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.412.235	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.069	Flotador tanque de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.210.753	procedencia: ORIGINAL	2.947.671	procedencia: ORIGINAL
4.070	Manguera de combustible -REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.584.497	procedencia: ORIGINAL	6.112.662	procedencia: ORIGINAL
4.071	Junta tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.817.054	procedencia: ORIGINAL	2.422.738	procedencia: ORIGINAL
4.072	Junta Carter-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	576.320	procedencia: ORIGINAL	768.427	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.073	Mano de obra general rectificadora-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.972.604	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.963.472	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.074	Mano de obra por reparación de motor-REPARACIÓN DE MOTOR SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.046.950	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.062.600	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.075	Mano de obra Reparación de perno punta eje-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.579.205	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.105.607	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.076	Masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.306	procedencia: ORIGINAL	6.000.408	procedencia: ORIGINAL
4.077	Masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.659.019	procedencia: ORIGINAL	3.545.358	procedencia: ORIGINAL
4.078	Reten de masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	637.769	procedencia: ORIGINAL	850.358	procedencia: ORIGINAL
4.079	Reten de masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	483.052	procedencia: ORIGINAL	644.069	procedencia: ORIGINAL
4.080	Muñequines-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	880.864	procedencia: ORIGINAL	1.174.485	procedencia: ORIGINAL
4.081	Ruleman interno de masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	635.660	procedencia: ORIGINAL	847.546	procedencia: ORIGINAL
4.082	Ruleman interno de masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	635.660	procedencia: ORIGINAL	847.546	procedencia: ORIGINAL
4.083	Ruleman externo de masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	646.811	procedencia: ORIGINAL	862.415	procedencia: ORIGINAL
4.084	Ruleman externo de masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	646.811	procedencia: ORIGINAL	862.415	procedencia: ORIGINAL
4.085	Bieleta delantera -TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	553.958	procedencia: ORIGINAL	738.610	procedencia: ORIGINAL
4.086	Bieleta trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	572.544	procedencia: ORIGINAL	763.392	procedencia: ORIGINAL
4.087	Juego de reparo Perno Punta Eje.-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.616.378	procedencia: ORIGINAL	2.155.171	procedencia: ORIGINAL
4.088	Brazo corto-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.568.093	procedencia: ORIGINAL	2.090.790	procedencia: ORIGINAL
4.089	Brazo Largo-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.162	procedencia: ORIGINAL	2.333.549	procedencia: ORIGINAL
4.090	Bujes estabilizador delantero -TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	583.637	procedencia: ORIGINAL	778.182	procedencia: ORIGINAL
4.091	Bujes estabilizador trasero -TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.480	procedencia: ORIGINAL	659.307	procedencia: ORIGINAL
4.092	Mano de obra Reparación sinfin de dirección.-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.234.985	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.234.985	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Ing. Armando Arrúa
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.093	Sinfín de dirección-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.587.166	procedencia: ORIGINAL	15.449.555	procedencia: ORIGINAL
4.094	Bomba de dirección-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.647.292	procedencia: ORIGINAL	7.529.722	procedencia: ORIGINAL
4.095	Mano de obra Reparación de columna de dirección-TREN DELANTERO Y TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	437.813	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	583.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.096	Mano de obra Reparación de Bomba Hidráulica de dirección-TREN DELANTERO Y TRASEROSINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.351.313	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.801.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.097	Mano de obra reparación de tren delantero y trasero-TREN DELANTEROY TRASERO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.653.551	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.204.735	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.098	Bomba central o comando de aire-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.786.936	procedencia: ORIGINAL	3.715.914	procedencia: ORIGINAL
4.099	Cañería de freno de aire-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	279.035	procedencia: ORIGINAL	372.046	procedencia: ORIGINAL
4.100	Juego de pastilla de freno-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.226.761	procedencia: ORIGINAL	2.969.015	procedencia: ORIGINAL
4.101	Juego de zapata de freno trasero-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.842.301	procedencia: ORIGINAL	3.789.735	procedencia: ORIGINAL
4.102	Resorte de zapata trasera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	281.203	procedencia: ORIGINAL	374.937	procedencia: ORIGINAL
4.103	Seguro de zapata trasera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	392.662	procedencia: ORIGINAL	523.549	procedencia: ORIGINAL
4.104	Catraca reguladora de freno delantera -SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.553.184	procedencia: ORIGINAL	2.070.912	procedencia: ORIGINAL
4.105	Rectificación de disco de freno delantero-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.980.215	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.640.287	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.106	Rectificación de tambor de freno trasero-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	353.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	471.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.107	Disco de freno delantero-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.537.188	procedencia: ORIGINAL	4.716.250	procedencia: ORIGINAL
4.108	Tambor de freno trasero-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.644.806	procedencia: ORIGINAL	4.859.741	procedencia: ORIGINAL
4.109	Fibra de freno -SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.426.239	procedencia: ORIGINAL	3.234.985	procedencia: ORIGINAL
4.110	Válvula de descarga rápida -SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.616.378	procedencia: ORIGINAL	2.155.171	procedencia: ORIGINAL
4.111	Diafragma de pulmón delantera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	955.210	procedencia: ORIGINAL	1.273.613	procedencia: ORIGINAL
4.112	Diafragma de pulmón trasera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	331.871	procedencia: ORIGINAL	442.495	procedencia: ORIGINAL
4.113	Pulmón de freno delantera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.668.460	procedencia: ORIGINAL	2.224.613	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap s.a.

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap s.a.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.114	Pulmón de freno trasera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.756.921	procedencia: ORIGINAL	3.675.895	procedencia: ORIGINAL
4.115	Caño Flexible de freno delantera-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.840	procedencia: ORIGINAL	287.787	procedencia: ORIGINAL
4.116	Caño Flexible de freno trasero-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.840	procedencia: ORIGINAL	287.787	procedencia: ORIGINAL
4.117	Mano de obra Reparación de compresor de aire-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.063	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	658.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.118	Mano de obra reparación de freno-SISTEMA DE FRENOS SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.628	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	570.171	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.119	Amortiguador Delantero -SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.453.171	procedencia: ORIGINAL	1.937.561	procedencia: ORIGINAL
4.120	Amortiguador Trasero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.445.816	procedencia: ORIGINAL	1.927.754	procedencia: ORIGINAL
4.121	Buje de elástico delantero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	635.660	procedencia: ORIGINAL	847.546	procedencia: ORIGINAL
4.122	Buje de elástico trasero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	635.660	procedencia: ORIGINAL	847.546	procedencia: ORIGINAL
4.123	Elástico delantero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.787.335	procedencia: ORIGINAL	2.383.113	procedencia: ORIGINAL
4.124	Elástico trasero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.787.335	procedencia: ORIGINAL	2.383.113	procedencia: ORIGINAL
4.125	Grillete elástico delantero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	880.864	procedencia: ORIGINAL	1.174.485	procedencia: ORIGINAL
4.126	Grillete elástico trasero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.695	procedencia: ORIGINAL	1.198.260	procedencia: ORIGINAL
4.127	Centro elástico delantero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.480	procedencia: ORIGINAL	659.307	procedencia: ORIGINAL
4.128	Centro elástico trasero-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.480	procedencia: ORIGINAL	659.307	procedencia: ORIGINAL
4.129	Mano de obra reparación de suspensión-SUSPENSION SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	381.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	508.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.130	Planetario-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.232.618	procedencia: ORIGINAL	4.310.157	procedencia: ORIGINAL
4.131	Satélite-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.269.792	procedencia: ORIGINAL	4.359.722	procedencia: ORIGINAL
4.132	Corona y piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.754.450	procedencia: ORIGINAL	11.672.600	procedencia: ORIGINAL
4.133	Grampa de Cruceta-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	464.900	procedencia: ORIGINAL	619.866	procedencia: ORIGINAL
4.134	Calce -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	235.142	procedencia: ORIGINAL	313.523	procedencia: ORIGINAL
4.135	Seguro-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	304.977	procedencia: ORIGINAL	406.636	procedencia: ORIGINAL
4.136	Olla-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.588.253	procedencia: ORIGINAL	6.117.671	procedencia: ORIGINAL
4.137	Kit engranaje masa trasera -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.885.861	procedencia: ORIGINAL	7.847.814	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
DIRECTOR GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.138	Ruleman olla-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.613.554	procedencia: ORIGINAL	3.484.738	procedencia: ORIGINAL
4.139	Ruleman piñon-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	435.503	procedencia: ORIGINAL	580.670	procedencia: ORIGINAL
4.140	Cruceta Cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	910.583	procedencia: ORIGINAL	1.214.110	procedencia: ORIGINAL
4.141	Brida-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	977.435	procedencia: ORIGINAL	1.303.246	procedencia: ORIGINAL
4.142	Mano de obra Reparación de brida cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.455	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	520.607	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.143	Reten eje piñón de diferencial -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	479.612	procedencia: ORIGINAL	639.482	procedencia: ORIGINAL
4.144	Centralizador de cardán-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.346.156	procedencia: ORIGINAL	1.794.875	procedencia: ORIGINAL
4.145	Mano de obra Reparación de túnel diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.022.003	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.362.671	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.146	Mano de obra por reparación de diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.032.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.376.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.147	Mano de obra Reparación de Inducido de Motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.628	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	570.171	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.148	Mano de obra Reparación de campo de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.628	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	570.171	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.149	Mano de obra Reparación de motor limpia parabrisas-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	464.801	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	619.735	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.150	Mano de obra Reparación de fusilera-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	464.801	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	619.735	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.151	Mano de obra Reparación de Alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	501.974	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	669.299	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.152	Termostato -REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	516.785	procedencia: ORIGINAL	689.046	procedencia: ORIGINAL
4.153	Cepillo limpiaparabrisas-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	258.070	procedencia: ORIGINAL	344.093	procedencia: ORIGINAL
4.154	Automatico de motor de arranque--REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	637.547	procedencia: ORIGINAL	850.063	procedencia: ORIGINAL
4.155	Regulador de voltaje de alternador--REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.162.680	procedencia: ORIGINAL	1.550.240	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretaria General
essap

3012

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.156	Ruleman delantero de alternador--REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.627	procedencia: ORIGINAL	347.503	procedencia: ORIGINAL
4.157	Ruleman trasero de alternador--REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	332.719	procedencia: ORIGINAL	443.625	procedencia: ORIGINAL
4.158	Soporte carbon de motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	602.250	procedencia: ORIGINAL	803.000	procedencia: ORIGINAL
4.159	Carbon de motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	489.173	procedencia: ORIGINAL	652.230	procedencia: ORIGINAL
4.160	Bendix motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	917.137	procedencia: ORIGINAL	1.222.849	procedencia: ORIGINAL
4.161	Carbones de Alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	489.469	procedencia: ORIGINAL	652.625	procedencia: ORIGINAL
4.162	Alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.290.667	procedencia: ORIGINAL	7.054.222	procedencia: ORIGINAL
4.163	Motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.859.892	procedencia: ORIGINAL	6.479.856	procedencia: ORIGINAL
4.164	Mano de obra Reparación de campos de alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.628	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	570.171	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.165	Mano de obra Reparación de cableado de luces delantera-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	464.801	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	619.735	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.166	Mano de obra Reparación de cableado de luces trasera-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	464.801	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	619.735	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.167	Mano de obra reparación eléctrica-REPARACION PARTE ELECTRICA SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	400.313	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	533.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.168	Turbina o ventilador de cabina-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	981.718	procedencia: ORIGINAL	1.308.957	procedencia: ORIGINAL
4.169	Evaporador-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.150.719	procedencia: ORIGINAL	4.200.959	procedencia: ORIGINAL
4.170	Carga de gas-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.975.292	procedencia: ORIGINAL	5.300.389	procedencia: ORIGINAL
4.171	Condensador-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.834.945	procedencia: ORIGINAL	3.779.927	procedencia: ORIGINAL
4.172	Compresor-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.507.786	procedencia: ORIGINAL	60.677.048	procedencia: ORIGINAL
4.173	Manguera de alta -Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	461.025	procedencia: ORIGINAL	614.700	procedencia: ORIGINAL
4.174	Mano de obra Reparación de compresor-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.201.169	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.601.559	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

3011

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.175	Filtro - Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	657.924	procedencia: ORIGINAL	877.232	procedencia: ORIGINAL
4.176	Válvula expansora-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	810.235	procedencia: ORIGINAL	1.080.313	procedencia: ORIGINAL
4.177	Mano de obra reparación de aire acondicionado-Reparación DE AIRE ACONDICIONADO SINOTRUCK HOWO-CISTERNA Año: 2020/2021 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.059.176	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.412.235	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
			Total por Grupo:	462.464.693		616.619.554	
Grupo 19 - CAMIÓN IVECO TECTOR 260E30 TIPO: HIDROJET AÑO: 2022 COMBUSTIBLE: DIESEL				**Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 1000000000 Máximo: 2000000000), Abastecimiento Simultaneo: No**			
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Caracteristicas**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Caracteristicas**
4.178	Focos luz chica-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.179	Focos de freno-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	192.038	procedencia: ORIGINAL	256.050	procedencia: ORIGINAL
4.180	Focos de señalero-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.181	Focos tablero-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.182	Focos alta y baja-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.906	procedencia: ORIGINAL	143.875	procedencia: ORIGINAL
4.183	Filtro de aire-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	595.624	procedencia: ORIGINAL	794.165	procedencia: ORIGINAL
4.184	Filtro de combustible-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	338.747	procedencia: ORIGINAL	451.663	procedencia: ORIGINAL
4.185	Filtro de trampa de agua-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	248.770	procedencia: ORIGINAL	331.693	procedencia: ORIGINAL
4.186	Caño de aire-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.431	procedencia: ORIGINAL	376.575	procedencia: ORIGINAL
4.187	Filtro de aceite-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	322.241	procedencia: ORIGINAL	429.655	procedencia: ORIGINAL
4.188	Flexible de caño de escape-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.259.478	procedencia: ORIGINAL	1.679.304	procedencia: ORIGINAL
4.189	Brazo tensor correa PK-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.283.268	procedencia: ORIGINAL	1.711.024	procedencia: ORIGINAL
4.190	Correa PK-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	562.238	procedencia: ORIGINAL	749.650	procedencia: ORIGINAL
4.191	Embrague viscoso-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	213.619	procedencia: ORIGINAL	284.825	procedencia: ORIGINAL
4.192	Paleta ventilador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.835.508	procedencia: ORIGINAL	3.780.677	procedencia: ORIGINAL
4.193	Radiador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.459.531	procedencia: ORIGINAL	11.279.375	procedencia: ORIGINAL
4.194	Limpieza de radiador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	882.094	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.176.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.195	tapa radiador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	192.094	procedencia: ORIGINAL	256.125	procedencia: ORIGINAL
4.196	Tapa deposito radiador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	296.844	procedencia: ORIGINAL	394.458	procedencia: ORIGINAL

Econ. Armando Amarilla
SECRETARIO GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.197	Reparación de radiador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	938.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.251.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.198	Mangueras de depósito de radiador-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	279.281	procedencia: ORIGINAL	372.375	procedencia: ORIGINAL
4.199	Mangueras de radiador de agua superior-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	426.615	procedencia: ORIGINAL	568.820	procedencia: ORIGINAL
4.200	Mangueras de radiador de agua inferior-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	664.235	procedencia: ORIGINAL	885.646	procedencia: ORIGINAL
4.201	Mangueras de radiador de intercooler superior-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	693.953	procedencia: ORIGINAL	925.271	procedencia: ORIGINAL
4.202	Mangueras de radiador de intercooler interior-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	693.953	procedencia: ORIGINAL	925.271	procedencia: ORIGINAL
4.203	Bomba de agua-REPARACIONES DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.079.047	procedencia: ORIGINAL	2.772.062	procedencia: ORIGINAL
4.204	Reten frente motor-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	360.511	procedencia: ORIGINAL	480.681	procedencia: ORIGINAL
4.205	Polea guía de correa-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.192.073	procedencia: ORIGINAL	1.589.430	procedencia: ORIGINAL
4.206	Manguera de depurador de aire-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	945.750	procedencia: ORIGINAL	1.261.000	procedencia: ORIGINAL
4.207	Mangueras de aire-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.813	procedencia: ORIGINAL	1.531.750	procedencia: ORIGINAL
4.208	Mangueras de combustible-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	470.363	procedencia: ORIGINAL	627.150	procedencia: ORIGINAL
4.209	Regulación de válvulas-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	382.800	procedencia: ORIGINAL	510.400	procedencia: ORIGINAL
4.210	Reparación turbo-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	513.844	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	685.125	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.211	Prisioneros de rueda delantera-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	196.781	procedencia: ORIGINAL	262.375	procedencia: ORIGINAL
4.212	Prisioneros de rueda trasera-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	196.781	procedencia: ORIGINAL	262.375	procedencia: ORIGINAL
4.213	Mano de obra reparaciones menores-REPARACIONES MENORES IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.390.922	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.854.562	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.214	Engranaje 1a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.974.803	procedencia: ORIGINAL	3.966.404	procedencia: ORIGINAL
4.215	Engranaje 2a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.958.374	procedencia: ORIGINAL	3.944.499	procedencia: ORIGINAL
4.216	Engranaje 3a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.740.055	procedencia: ORIGINAL	3.653.406	procedencia: ORIGINAL
4.217	Engranaje 4a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.059.039	procedencia: ORIGINAL	4.078.719	procedencia: ORIGINAL
4.218	Engranaje 5a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.895.470	procedencia: ORIGINAL	3.860.626	procedencia: ORIGINAL
4.219	Engranaje 6a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.208.664	procedencia: ORIGINAL	4.278.219	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3009

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.220	Engranaje 7a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.291.727	procedencia: ORIGINAL	4.388.969	procedencia: ORIGINAL
4.221	Engranaje 8va-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.291.727	procedencia: ORIGINAL	4.388.969	procedencia: ORIGINAL
4.222	Engranaje reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.900.039	procedencia: ORIGINAL	3.866.719	procedencia: ORIGINAL
4.223	Juego de anillos sincronizador 1ra y 2da-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.702.477	procedencia: ORIGINAL	2.269.969	procedencia: ORIGINAL
4.224	Juego de anillos sincronizador 3ra y 4ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.702.477	procedencia: ORIGINAL	2.269.969	procedencia: ORIGINAL
4.225	Juego de anillos sincronizador 5ta y 6ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.863.596	procedencia: ORIGINAL	2.484.794	procedencia: ORIGINAL
4.226	Juego de anillos sincronizador 7ma y 8ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.295.473	procedencia: ORIGINAL	3.060.630	procedencia: ORIGINAL
4.227	Juego de anillos sincronizador Reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.307.360	procedencia: ORIGINAL	3.076.480	procedencia: ORIGINAL
4.228	Eje cuádruple-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.822.688	procedencia: ORIGINAL	6.430.250	procedencia: ORIGINAL
4.229	Eje mando-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.726.945	procedencia: ORIGINAL	6.302.593	procedencia: ORIGINAL
4.230	Eje directa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.883.875	procedencia: ORIGINAL	5.178.500	procedencia: ORIGINAL
4.231	Juego completo de rulemanes caja -REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	932.060	procedencia: ORIGINAL	1.242.746	procedencia: ORIGINAL
4.232	Juego Completo de rodillos-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	887.369	procedencia: ORIGINAL	1.183.159	procedencia: ORIGINAL
4.233	Reten Frente caja-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	677.414	procedencia: ORIGINAL	903.218	procedencia: ORIGINAL
4.234	Salida de caja-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	283.817	procedencia: ORIGINAL	378.423	procedencia: ORIGINAL
4.235	Desplazante 1a-2a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.135.313	procedencia: ORIGINAL	1.513.750	procedencia: ORIGINAL
4.236	Desplazante 3a-4a--REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.135.313	procedencia: ORIGINAL	1.513.750	procedencia: ORIGINAL
4.237	Desplazante 5a- 6a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.135.313	procedencia: ORIGINAL	1.513.750	procedencia: ORIGINAL
4.238	Desplazante 7ma- 8a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.135.313	procedencia: ORIGINAL	1.513.750	procedencia: ORIGINAL
4.239	Desplazante reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.135.313	procedencia: ORIGINAL	1.513.750	procedencia: ORIGINAL
4.240	Juego De seguros desplazante 1a-2a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	845.822	procedencia: ORIGINAL	1.127.763	procedencia: ORIGINAL
4.241	Juego De seguros desplazante 3a-4a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	845.822	procedencia: ORIGINAL	1.127.763	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.242	Juego De seguros desplazante 5a -6taREPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	845.822	procedencia: ORIGINAL	1.127.763	procedencia: ORIGINAL
4.243	Juego De seguros desplazante 7a -8va-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.063	procedencia: ORIGINAL	1.178.750	procedencia: ORIGINAL
4.244	Juego De seguros desplazante reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.063	procedencia: ORIGINAL	1.178.750	procedencia: ORIGINAL
4.245	Horquilla 1a .-2a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.938	procedencia: ORIGINAL	2.381.250	procedencia: ORIGINAL
4.246	Horquilla 3a .-4a-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.938	procedencia: ORIGINAL	2.381.250	procedencia: ORIGINAL
4.247	Horquilla 5a - 6ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.748.175	procedencia: ORIGINAL	2.330.900	procedencia: ORIGINAL
4.248	Horquilla 7ma - 8va-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.865.309	procedencia: ORIGINAL	2.487.078	procedencia: ORIGINAL
4.249	Perilla alta y baja de palanca de cambio-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.953.115	procedencia: ORIGINAL	2.604.153	procedencia: ORIGINAL
4.250	Bulbo marcha atrás-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.713	procedencia: ORIGINAL	176.950	procedencia: ORIGINAL
4.251	soporte de caja-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.200.562	procedencia: ORIGINAL	1.600.749	procedencia: ORIGINAL
4.252	Horquilla reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.293.902	procedencia: ORIGINAL	1.725.202	procedencia: ORIGINAL
4.253	Sensor de velocímetro-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.975.708	procedencia: ORIGINAL	2.634.277	procedencia: ORIGINAL
4.254	Cabos de palanca de cambios-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.944.469	procedencia: ORIGINAL	2.592.625	procedencia: ORIGINAL
4.255	Mano de obra de reparación de caja -REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.200.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.601.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.256	Plato de presión-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.906.144	procedencia: ORIGINAL	5.208.192	procedencia: ORIGINAL
4.257	Disco de Embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.634.313	procedencia: ORIGINAL	4.845.750	procedencia: ORIGINAL
4.258	Cojinete de Embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.773.328	procedencia: ORIGINAL	2.364.437	procedencia: ORIGINAL
4.259	Bomba Central de Embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.591.442	procedencia: ORIGINAL	20.788.589	procedencia: ORIGINAL
4.260	Bombín Auxiliar de Embrague hidraulico y neumatico-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	883.406	procedencia: ORIGINAL	1.177.875	procedencia: ORIGINAL
4.261	Rectificación Corona Volante-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	407.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	543.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.262	Corona Volante-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.207.500	procedencia: ORIGINAL	1.607.250	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Fernando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.263	Horquilla de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.253.875	procedencia: ORIGINAL	3.005.166	procedencia: ORIGINAL
4.264	Mano de obra reparación de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	796.018	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.061.357	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.265	turbo-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.115.375	procedencia: ORIGINAL	14.820.500	procedencia: ORIGINAL
4.266	Sensor de leva-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.401.188	procedencia: ORIGINAL	1.868.250	procedencia: ORIGINAL
4.267	tapon de carter-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	193.969	procedencia: ORIGINAL	258.625	procedencia: ORIGINAL
4.268	Regulador de presión de bomba-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	299.588	procedencia: ORIGINAL	399.450	procedencia: ORIGINAL
4.269	Juego de casquillos de biela-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.205.555	procedencia: ORIGINAL	1.607.406	procedencia: ORIGINAL
4.270	Juego de casquillos de bancada-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.146.117	procedencia: ORIGINAL	1.528.156	procedencia: ORIGINAL
4.271	Juego de pistones-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.557.677	procedencia: ORIGINAL	6.076.902	procedencia: ORIGINAL
4.272	Juego de aros-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.135	procedencia: ORIGINAL	266.847	procedencia: ORIGINAL
4.273	Juego de camisas-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.656	procedencia: ORIGINAL	3.912.875	procedencia: ORIGINAL
4.274	Juego de calces laterales-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	922.302	procedencia: ORIGINAL	1.229.736	procedencia: ORIGINAL
4.275	Juego de bujes de biela-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.175.438	procedencia: ORIGINAL	1.567.250	procedencia: ORIGINAL
4.276	Juego de bujes de leva-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	626.531	procedencia: ORIGINAL	835.375	procedencia: ORIGINAL
4.277	Brazo de biela-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	384.876	procedencia: ORIGINAL	513.168	procedencia: ORIGINAL
4.278	Computador de motor--REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	39.963.666	procedencia: ORIGINAL	53.284.888	procedencia: ORIGINAL
4.279	Block motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.129.943	procedencia: ORIGINAL	17.506.591	procedencia: ORIGINAL
4.280	Rectificacion de block motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.161.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.548.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.281	Leva-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.788.724	procedencia: ORIGINAL	5.051.632	procedencia: ORIGINAL
4.282	Cigüeñal de motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.343.044	procedencia: ORIGINAL	13.790.725	procedencia: ORIGINAL
4.283	Rectificación cigüeñal-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	810.542	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.080.722	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.284	Tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.894.531	procedencia: ORIGINAL	19.859.375	procedencia: ORIGINAL
4.285	Rectificación tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.117.594	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	156.525	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.286	Juego de junta motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.007.319	procedencia: ORIGINAL	2.676.425	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.287	Juego de válvulas de admisión-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.140	procedencia: ORIGINAL	1.300.187	procedencia: ORIGINAL
4.288	Juego de válvulas de escape-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.140	procedencia: ORIGINAL	1.300.187	procedencia: ORIGINAL
4.289	Juego de guías de válvulas-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	919.125	procedencia: ORIGINAL	1.225.500	procedencia: ORIGINAL
4.290	Bomba de aceite-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.359.945	procedencia: ORIGINAL	4.479.926	procedencia: ORIGINAL
4.291	kit de Engranaje frente motor -REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.070.451	procedencia: ORIGINAL	4.093.935	procedencia: ORIGINAL
4.292	Bomba electrónica de alta camon rail-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.872.655	procedencia: ORIGINAL	23.830.207	procedencia: ORIGINAL
4.293	Escaneado chequeo motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	297.293	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	396.390	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.294	Pico inyector -REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.170.475	procedencia: ORIGINAL	6.893.967	procedencia: ORIGINAL
4.295	Calibración y limpieza de picos inyectores -REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.208.035	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.610.713	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.296	Soporte motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.710.142	procedencia: ORIGINAL	2.280.189	procedencia: ORIGINAL
4.297	Limpieza de tanque de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	801.395	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.068.527	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.298	Flotador tanque de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.680.415	procedencia: ORIGINAL	2.240.553	procedencia: ORIGINAL
4.299	Junta tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.480.394	procedencia: ORIGINAL	1.973.859	procedencia: ORIGINAL
4.300	Junta tapa balancín-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	547.894	procedencia: ORIGINAL	730.525	procedencia: ORIGINAL
4.301	Compresor de aire-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.945.713	procedencia: ORIGINAL	5.260.950	procedencia: ORIGINAL
4.302	Junta Carter-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	537.050	procedencia: ORIGINAL	716.066	procedencia: ORIGINAL
4.303	Tapón de Carter -REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	193.969	procedencia: ORIGINAL	258.625	procedencia: ORIGINAL
4.304	Junta admisión-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	423.663	procedencia: ORIGINAL	564.884	procedencia: ORIGINAL
4.305	Junta escape-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	416.936	procedencia: ORIGINAL	555.915	procedencia: ORIGINAL
4.306	Bombín de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.319.928	procedencia: ORIGINAL	1.759.904	procedencia: ORIGINAL
4.307	Limpieza y calibración de bomba inyectora-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.462.188	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.616.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.308	Mano de obra por reparación de motor-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.127.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.170.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ing. Fernando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.309	Mano de obra general rectificadora-REPARACIÓN DE MOTOR IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.127.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.170.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.310	Bieletas delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.030.697	procedencia: ORIGINAL	1.374.262	procedencia: ORIGINAL
4.311	Bieletas traseras-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	925.149	procedencia: ORIGINAL	1.233.532	procedencia: ORIGINAL
4.312	Juego reparo perno punta eje-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.768.530	procedencia: ORIGINAL	2.358.040	procedencia: ORIGINAL
4.313	Ruleman de masa interno delantero-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	893.250	procedencia: ORIGINAL	1.191.000	procedencia: ORIGINAL
4.314	Ruleman de masa interno Trasero-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	893.250	procedencia: ORIGINAL	1.191.000	procedencia: ORIGINAL
4.315	Ruleman de masa externo delantero-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	893.250	procedencia: ORIGINAL	1.191.000	procedencia: ORIGINAL
4.316	Ruleman de masa externo Trasero-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.838	procedencia: ORIGINAL	118.450	procedencia: ORIGINAL
4.317	Reten de masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	818.654	procedencia: ORIGINAL	1.091.538	procedencia: ORIGINAL
4.318	Reten de masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	818.654	procedencia: ORIGINAL	1.091.538	procedencia: ORIGINAL
4.319	Masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.578.424	procedencia: ORIGINAL	3.437.899	procedencia: ORIGINAL
4.320	Masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.599.581	procedencia: ORIGINAL	3.466.108	procedencia: ORIGINAL
4.321	Muñequin de dirección -TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	618.281	procedencia: ORIGINAL	824.375	procedencia: ORIGINAL
4.322	Brazo corto de dirección-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.161.000	procedencia: ORIGINAL	1.548.000	procedencia: ORIGINAL
4.323	Brazo largo de dirección-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.279.875	procedencia: ORIGINAL	1.706.500	procedencia: ORIGINAL
4.324	Tuerca reguladora delantera -TREN DELANTERO Y TRASEROIVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	183.041	procedencia: ORIGINAL	244.055	procedencia: ORIGINAL
4.325	Tuerca reguladora Trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	183.041	procedencia: ORIGINAL	244.055	procedencia: ORIGINAL
4.326	Arandela reguladora de masa delantera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	148.365	procedencia: ORIGINAL	197.820	procedencia: ORIGINAL
4.327	Arandela reguladora de masa trasera-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	149.063	procedencia: ORIGINAL	198.750	procedencia: ORIGINAL
4.328	Bujes estabilizador delantero-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	544.046	procedencia: ORIGINAL	725.394	procedencia: ORIGINAL
4.329	Bujes estabilizador trasero -TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	544.046	procedencia: ORIGINAL	725.394	procedencia: ORIGINAL
4.330	Brazo pitman-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.185.155	procedencia: ORIGINAL	1.580.206	procedencia: ORIGINAL
4.331	Sinfín de dirección -TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.[illegible]	ORIGINAL	12.[illegible]	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3004

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.332	Mano de obra Reparación de sinfín de dirección-TREN DELANTERO Y TRASEROIVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.224.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.633.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.333	Bomba Dir. Hidráulica-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.215.644	procedencia: ORIGINAL	8.287.525	procedencia: ORIGINAL
4.334	Manguera dirección Hidráulica-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	182.167	procedencia: ORIGINAL	242.889	procedencia: ORIGINAL
4.335	Alineación de dirección-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	184.336	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	245.781	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.336	Mano de obra reparación de tren delantero Y TRASERO-TREN DELANTERO Y TRASERO IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	521.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.337	Mano de obra Reparación de compresor de aire-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	521.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.338	Caño de freno de aire-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.544	procedencia: ORIGINAL	352.725	procedencia: ORIGINAL
4.339	Fibras de freno delantera-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.258.000	procedencia: ORIGINAL	4.344.000	procedencia: ORIGINAL
4.340	Fibras de freno trasera-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.258.000	procedencia: ORIGINAL	4.344.000	procedencia: ORIGINAL
4.341	Bomba central de freno o comando de aire-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.010.563	procedencia: ORIGINAL	2.680.750	procedencia: ORIGINAL
4.342	Rectificación de tambores de frenos delanteros-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	395.309	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	527.078	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.343	Rectificación de tambores de frenos traseros-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	395.309	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	527.078	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.344	Catracas reguladora de frenos delanteros-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.206.892	procedencia: ORIGINAL	2.942.523	procedencia: ORIGINAL
4.345	Catracas reguladora de frenos traseros-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.206.892	procedencia: ORIGINAL	2.942.523	procedencia: ORIGINAL
4.346	Caño Flexible de freno delantero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.388	procedencia: ORIGINAL	365.851	procedencia: ORIGINAL
4.347	Caño Flexible de freno trasero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.388	procedencia: ORIGINAL	365.851	procedencia: ORIGINAL
4.348	Resortes de zapatas de freno delantero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	170.156	procedencia: ORIGINAL	226.875	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3003

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.349	Resortes de zapatas de freno trasero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	171.214	procedencia: ORIGINAL	228.285	procedencia: ORIGINAL
4.350	Seguro de zapata de freno delantero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	156.375	procedencia: ORIGINAL	208.500	procedencia: ORIGINAL
4.351	Seguro de zapata de freno trasero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	156.375	procedencia: ORIGINAL	208.500	procedencia: ORIGINAL
4.352	Tambor de freno delantero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.572.375	procedencia: ORIGINAL	6.096.500	procedencia: ORIGINAL
4.353	Tambor de freno Trasero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	457.070	procedencia: ORIGINAL	609.426	procedencia: ORIGINAL
4.354	Válvulas de aire-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.589.125	procedencia: ORIGINAL	4.785.500	procedencia: ORIGINAL
4.355	Diafragma de pulmón de freno delantero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.206.563	procedencia: ORIGINAL	1.608.750	procedencia: ORIGINAL
4.356	Diafragma de pulmón de freno trasero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.206.563	procedencia: ORIGINAL	1.608.750	procedencia: ORIGINAL
4.357	Pulmón de freno delantero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.719.522	procedencia: ORIGINAL	4.959.363	procedencia: ORIGINAL
4.358	Pulmón de freno trasero-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.719.522	procedencia: ORIGINAL	4.959.363	procedencia: ORIGINAL
4.359	Mano de obra reparación de freno-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	521.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.360	Grillete elastico delantero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	674.400	procedencia: ORIGINAL	899.200	procedencia: ORIGINAL
4.361	Grillete elastico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	674.400	procedencia: ORIGINAL	899.200	procedencia: ORIGINAL
4.362	Centro elastico delantero -REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	431.723	procedencia: ORIGINAL	575.631	procedencia: ORIGINAL
4.363	Centro elastico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	431.723	procedencia: ORIGINAL	575.631	procedencia: ORIGINAL
4.364	Amortiguador Delantero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.035.188	procedencia: ORIGINAL	1.380.250	procedencia: ORIGINAL
4.365	Amortiguador Trasero -REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.160.005	procedencia: ORIGINAL	1.546.673	procedencia: ORIGINAL
4.366	Buje Elástico delantero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	676.163	procedencia: ORIGINAL	901.550	procedencia: ORIGINAL
4.367	Buje Elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	676.163	procedencia: ORIGINAL	901.550	procedencia: ORIGINAL
4.368	Elástico delantero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.867.813	procedencia: ORIGINAL	3.823.750	procedencia: ORIGINAL
4.369	Elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.867.813	procedencia: ORIGINAL	3.823.750	procedencia: ORIGINAL
4.370	Mano de obra reparación de suspensión-REPARACIÓN DE SUSPENSION IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	521.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Arnaldo Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.371	Planetario-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.799.922	procedencia: ORIGINAL	5.066.562	procedencia: ORIGINAL
4.372	Satélite-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.953.250	procedencia: ORIGINAL	5.271.000	procedencia: ORIGINAL
4.373	Juego corona y Piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.473.281	procedencia: ORIGINAL	13.964.374	procedencia: ORIGINAL
4.374	Calce diferencial -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.414.785	procedencia: ORIGINAL	4.553.047	procedencia: ORIGINAL
4.375	Ruleman olla-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.800	procedencia: ORIGINAL	478.400	procedencia: ORIGINAL
4.376	Ruleman piñon-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.940	procedencia: ORIGINAL	659.920	procedencia: ORIGINAL
4.377	Reten piñon-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	426.401	procedencia: ORIGINAL	568.535	procedencia: ORIGINAL
4.378	Mano de obra Reparación de túnel diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.177.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.570.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.379	Centralizador de cardan -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.375.875	procedencia: ORIGINAL	1.834.500	procedencia: ORIGINAL
4.380	Olla diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	528.230	procedencia: ORIGINAL	704.306	procedencia: ORIGINAL
4.381	Mano de obra Reparación de olla-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.172.813	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.563.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.382	Cruceta cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	833.813	procedencia: ORIGINAL	1.111.750	procedencia: ORIGINAL
4.383	Mano de obra Reparación de brida-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.266.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	5.688.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.384	Brida-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.645.999	procedencia: ORIGINAL	3.527.998	procedencia: ORIGINAL
4.385	Mano de obra Reparación y balanceo de cardan -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.266.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	5.688.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.386	palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.027.375	procedencia: ORIGINAL	4.036.500	procedencia: ORIGINAL
4.387	Mano de obra reparación de diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.200.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.601.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.388	Soporte carbon de motor de arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	453.656	procedencia: ORIGINAL	604.875	procedencia: ORIGINAL
4.389	Carbon de motor de arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	548.610	procedencia: ORIGINAL	731.480	procedencia: ORIGINAL
4.390	Placa de diodo-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	636.788	procedencia: ORIGINAL	849.050	procedencia: ORIGINAL
4.391	Alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.668.857	procedencia: ORIGINAL	6.225.142	procedencia: ORIGINAL
4.392	Automatico de motor de arranque--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	809.535	procedencia: ORIGINAL	1.079.535	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

3001

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.393	Regulador de voltaje de alternador--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.731.357	procedencia: ORIGINAL	11.641.809	procedencia: ORIGINAL
4.394	Ruleman delantero de alternador--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.909	procedencia: ORIGINAL	307.878	procedencia: ORIGINAL
4.395	Ruleman trasero de alternador--Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	89.058	procedencia: ORIGINAL	118.744	procedencia: ORIGINAL
4.396	Mano de obra Reparación de Inducido de Motor de arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	396.563	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	528.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.397	Bendix de Motor de Arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	887.418	procedencia: ORIGINAL	1.183.224	procedencia: ORIGINAL
4.398	Bujes de Motor de Arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	266.571	procedencia: ORIGINAL	355.428	procedencia: ORIGINAL
4.399	Mano de obra Reparación de campos de arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	392.578	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	523.437	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.400	Mano de obra Reparación de motor limpia parabrisas-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	520.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.401	Mano de obra Reparación de fusilera-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	409.688	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	546.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.402	Termostato-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.179.250	procedencia: ORIGINAL	8.239.000	procedencia: ORIGINAL
4.403	Mano de obra Reparación de Alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	391.406	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	521.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.404	Carbones de Alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	632.850	procedencia: ORIGINAL	843.800	procedencia: ORIGINAL
4.405	Mano de obra Reparación de campos de alternador-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	391.406	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	521.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.406	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	393.164	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	524.218	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.407	Mano de obra Reparación de cableado de luces traseraReparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	393.164	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	524.218	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.408	Motor de arranque-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	370.313	procedencia: ORIGINAL	493.750	procedencia: ORIGINAL
4.409	Mano de obra reparación eléctrica-Reparación parte ELECTRICA IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	409.688	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	546.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.410	Turbina o ventilador de cabina-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.088.705	procedencia: ORIGINAL	1.451.607	procedencia: ORIGINAL
4.411	Evaporador-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.583.781	procedencia: ORIGINAL	4.778.375	procedencia: ORIGINAL
4.412	Carga de gas-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	488.150	procedencia: ORIGINAL	650.867	procedencia: ORIGINAL
4.413	Condensador-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.843.584	procedencia: ORIGINAL	13.124.778	procedencia: ORIGINAL
4.414	Compresor-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.605.138	procedencia: ORIGINAL	4.806.851	procedencia: ORIGINAL
4.415	Manguera alta -Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	623.702	procedencia: ORIGINAL	831.602	procedencia: ORIGINAL
4.416	Mano de obra Reparación de compresor-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.174.427	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.565.902	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.417	Filtro de aire acondicionado-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	475.747	procedencia: ORIGINAL	634.329	procedencia: ORIGINAL
4.418	Válvula expansora-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.260.980	procedencia: ORIGINAL	1.681.307	procedencia: ORIGINAL
4.419	Mano de obra reparación de aire acondicionado-Reparación DE AIRE ACOND IVECO TECTOR 260E30 tipo HIDROJET Combustible Diésel AÑO 2022	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.231.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.642.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
			Total por Grupo:	492.563.645		656.751.471	

Grupo 20 - FORD TIPO: CARGO 1722 AÑO: 2012 COMBUSTIBLE: DIESEL **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 1000000000 Máximo: 2000000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Caracteristicas	Precio Unitario (IVA Incluido)	Caracteristicas
4.420	Focos luz chica-REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.421	Focos de freno--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.422	Focos de señalero--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.423	Focos tablero--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.202	procedencia: ORIGINAL	49.602	procedencia: ORIGINAL
4.424	Focos alta y baja--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.906	procedencia: ORIGINAL	143.875	procedencia: ORIGINAL
4.425	Filtro de aire--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	285.599	procedencia: ORIGINAL	380.798	procedencia: ORIGINAL
4.426	Filtro de combustible--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	328.069	procedencia: ORIGINAL	437.425	procedencia: ORIGINAL
4.427	Filtro de aceite--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	286.999	procedencia: ORIGINAL	382.665	procedencia: ORIGINAL
4.428	Flexible de caño de escape--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	938.250	procedencia: ORIGINAL	1.251.000	procedencia: ORIGINAL
4.429	Brazo tensor correa multi V---REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.063.063	procedencia: ORIGINAL	2.750.750	procedencia: ORIGINAL
4.430	Correa ventilador pk--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	506.344	procedencia: ORIGINAL	675.125	procedencia: ORIGINAL
4.431	Tapa deposito radiador--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	295.844	procedencia: ORIGINAL	394.458	procedencia: ORIGINAL
4.432	Embrague viscoso--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.703.063	procedencia: ORIGINAL	2.270.750	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Arsenio Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.433	Paleta ventilador--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.080.211	procedencia: ORIGINAL	1.440.281	procedencia: ORIGINAL
4.434	Caño de aire-REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.747.250	procedencia: ORIGINAL	3.663.000	procedencia: ORIGINAL
4.435	Tapa radiador---REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	295.844	procedencia: ORIGINAL	394.458	procedencia: ORIGINAL
4.436	Radiador---REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.960.500	procedencia: ORIGINAL	6.614.000	procedencia: ORIGINAL
4.437	Mano de obra Reparación de radiador---REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.023.625	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.364.833	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.438	Limpieza de radiador---REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	822.656	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.096.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.439	Bomba de agua--REPARACIONES DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.827.785	procedencia: ORIGINAL	2.437.046	procedencia: ORIGINAL
4.440	Reten frente motor--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	395.263	procedencia: ORIGINAL	527.017	procedencia: ORIGINAL
4.441	Reten leva motor--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	437.546	procedencia: ORIGINAL	583.394	procedencia: ORIGINAL
4.442	Reten tapa frente motor--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	421.776	procedencia: ORIGINAL	562.368	procedencia: ORIGINAL
4.443	Reten bancada motor--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	886.258	procedencia: ORIGINAL	1.181.677	procedencia: ORIGINAL
4.444	Prisioneros de ruedas delantero--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	256.219	procedencia: ORIGINAL	341.625	procedencia: ORIGINAL
4.445	Prisioneros de ruedas trasera--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	256.219	procedencia: ORIGINAL	341.625	procedencia: ORIGINAL
4.446	Reparación turbo--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.604.313	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.805.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.447	Mano de obra reparaciones menores--REPARACIONES MENORES FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	629.813	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	839.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.448	Engranaje 1ª-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.094.115	procedencia: ORIGINAL	4.125.486	procedencia: ORIGINAL
4.449	Engranaje 2ª-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.077.687	procedencia: ORIGINAL	4.103.582	procedencia: ORIGINAL
4.450	Engranaje 3ª-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.945.027	procedencia: ORIGINAL	3.926.702	procedencia: ORIGINAL
4.451	Engranaje 4ª-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.072.296	procedencia: ORIGINAL	4.096.395	procedencia: ORIGINAL
4.452	Engranaje 5ª -CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.472.329	procedencia: ORIGINAL	7.296.439	procedencia: ORIGINAL
4.453	Engranaje 6ta -CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.314.415	procedencia: ORIGINAL	7.085.886	procedencia: ORIGINAL
4.454	Engranaje reversa.-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.531.095	procedencia: ORIGINAL	3.374.793	procedencia: ORIGINAL
4.455	Eje directa-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	480.375	procedencia: ORIGINAL	640.500	procedencia: ORIGINAL
4.456	Eje cuádruple-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	486.000	procedencia: ORIGINAL	648.000	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

2998

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.457	Eje de mando-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	486.000	procedencia: ORIGINAL	648.000	procedencia: ORIGINAL
4.458	Juego Completo de rodillos-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	469.125	procedencia: ORIGINAL	625.500	procedencia: ORIGINAL
4.459	Juego De seguros desplazante 1ª-2ª-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.707.062	procedencia: ORIGINAL	2.276.083	procedencia: ORIGINAL
4.460	Juego De seguros desplazante 3ª-4ª-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.713.180	procedencia: ORIGINAL	2.284.240	procedencia: ORIGINAL
4.461	Juego De seguros desplazante 5ª y 6ta .CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.850.040	procedencia: ORIGINAL	2.466.720	procedencia: ORIGINAL
4.462	Juego De seguros desplazante reversa.-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.850.040	procedencia: ORIGINAL	2.466.720	procedencia: ORIGINAL
4.463	Horquilla 1ª a 2ª -CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.467.583	procedencia: ORIGINAL	3.290.111	procedencia: ORIGINAL
4.464	Horquilla 3ª a 4ª -CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.736.438	procedencia: ORIGINAL	2.315.250	procedencia: ORIGINAL
4.465	Horquilla 5ª y 6ta-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.951.611	procedencia: ORIGINAL	2.602.148	procedencia: ORIGINAL
4.466	Horquilla reversa-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.951.611	procedencia: ORIGINAL	2.602.148	procedencia: ORIGINAL
4.467	Sensor de velocímetro-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.943.135	procedencia: ORIGINAL	2.590.847	procedencia: ORIGINAL
4.468	Reloj velocímetro-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.876.553	procedencia: ORIGINAL	2.502.070	procedencia: ORIGINAL
4.469	Anillos sincronizador 1ra y 2da-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	945.609	procedencia: ORIGINAL	1.260.812	procedencia: ORIGINAL
4.470	Anillos sincronizador 3ra y 4ta-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	814.847	procedencia: ORIGINAL	1.086.462	procedencia: ORIGINAL
4.471	Anillos sincronizador 5ta y 6ta-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	710.853	procedencia: ORIGINAL	947.804	procedencia: ORIGINAL
4.472	Anillos sincronizador 5ta y reversa-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.956.047	procedencia: ORIGINAL	2.608.062	procedencia: ORIGINAL
4.473	Rulemanes de caja c/u-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	435.978	procedencia: ORIGINAL	581.304	procedencia: ORIGINAL
4.474	Reten Frente caja-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.770.527	procedencia: ORIGINAL	2.360.702	procedencia: ORIGINAL
4.475	Reten salida de caja-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.770.527	procedencia: ORIGINAL	2.360.702	procedencia: ORIGINAL
4.476	Campana de caja-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.971.501	procedencia: ORIGINAL	2.628.668	procedencia: ORIGINAL
4.477	Cabo de palanca de cambio-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.783.111	procedencia: ORIGINAL	2.377.481	procedencia: ORIGINAL
4.478	Desplazante 1ra y 2da-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.162.500	procedencia: ORIGINAL	1.550.000	procedencia: ORIGINAL
4.479	Desplazante 3ra y 4ta-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.846.125	procedencia: ORIGINAL	2.461.500	procedencia: ORIGINAL
4.480	Desplazante 5ta y 6ta-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.115.113	procedencia: ORIGINAL	2.820.150	procedencia: ORIGINAL
4.481	Desplazante reversa-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.030.500	procedencia: ORIGINAL	1.374.000	procedencia: ORIGINAL
4.482	Soporte de caja-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.914.525	procedencia: ORIGINAL	6.552.700	procedencia: ORIGINAL
4.483	Perilla alta y baja de palanca de cambio-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	587.000	procedencia: ORIGINAL	782.667	procedencia: ORIGINAL
4.484	Engranaje toma de fuerza-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	394.688	procedencia: ORIGINAL	526.250	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.485	Horquilla toma de fuerza-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.198.230	procedencia: ORIGINAL	1.597.640	procedencia: ORIGINAL
4.486	Toma de fuerza-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	209.912	procedencia: ORIGINAL	279.883	procedencia: ORIGINAL
4.487	Bulbo marcha atrás-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.799.184	procedencia: ORIGINAL	6.398.912	procedencia: ORIGINAL
4.488	Mano de obra Reparación de cañonera eje mando-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.456.895	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	5.942.527	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.489	Mano de obra reparación de caja-CAJA DE VELOCIDAD FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.404.806	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.873.074	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.490	Tornillo de volante-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.127.119	procedencia: ORIGINAL	2.836.159	procedencia: ORIGINAL
4.491	Plato de presión-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.373.247	procedencia: ORIGINAL	1.830.996	procedencia: ORIGINAL
4.492	Disco de Embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.559.079	procedencia: ORIGINAL	2.078.772	procedencia: ORIGINAL
4.493	Cojinete de Embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.686.378	procedencia: ORIGINAL	10.248.504	procedencia: ORIGINAL
4.494	Bomba central de Embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.686.872	procedencia: ORIGINAL	10.249.162	procedencia: ORIGINAL
4.495	Bombín Auxiliar de Embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	366.931	procedencia: ORIGINAL	489.241	procedencia: ORIGINAL
4.496	Horquilla de embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.103.753	procedencia: ORIGINAL	1.471.670	procedencia: ORIGINAL
4.497	Volante motor-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.692.969	procedencia: ORIGINAL	14.257.292	procedencia: ORIGINAL
4.498	Corona Volante-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.573.271	procedencia: ORIGINAL	10.097.695	procedencia: ORIGINAL
4.499	Rectificación Corona Volante-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.669.213	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.558.951	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.500	Mano de obra reparación de embrague-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.544	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	240.725	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.501	Computadora de motor-REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.516.423	procedencia: ORIGINAL	47.355.230	procedencia: ORIGINAL
4.502	Turbo-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.245.819	procedencia: ORIGINAL	5.661.092	procedencia: ORIGINAL
4.503	Compresor de aire-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.849.668	procedencia: ORIGINAL	2.466.224	procedencia: ORIGINAL
4.504	Mano de obra Reparación de bomba de alta presión-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.766.914	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.689.218	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.505	tapon de carter-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	182.081	procedencia: ORIGINAL	242.775	procedencia: ORIGINAL
4.506	Riel de presión -REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.905.070	procedencia: ORIGINAL	5.206.760	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ecom. Fernando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

9667

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.507	Sensor de cigüeñal-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.816.932	procedencia: ORIGINAL	2.422.576	procedencia: ORIGINAL
4.508	Sensor de leva-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.688.816	procedencia: ORIGINAL	2.251.754	procedencia: ORIGINAL
4.509	Juego de casquillos de biela-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.177.946	procedencia: ORIGINAL	1.570.594	procedencia: ORIGINAL
4.510	Juego de casquillos de bancada-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.270.743	procedencia: ORIGINAL	1.694.324	procedencia: ORIGINAL
4.511	Juego de pistones-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.247.198	procedencia: ORIGINAL	6.996.264	procedencia: ORIGINAL
4.512	Juego de aros-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.061.220	procedencia: ORIGINAL	1.414.960	procedencia: ORIGINAL
4.513	Juego de camisas-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.247.452	procedencia: ORIGINAL	4.329.936	procedencia: ORIGINAL
4.514	Juego de calces laterales-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	877.508	procedencia: ORIGINAL	1.170.011	procedencia: ORIGINAL
4.515	Juego de bujes de biela-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	945.920	procedencia: ORIGINAL	1.261.227	procedencia: ORIGINAL
4.516	Juego de bujes de leva-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	912.839	procedencia: ORIGINAL	1.217.118	procedencia: ORIGINAL
4.517	Brazo de biela-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.705.205	procedencia: ORIGINAL	3.606.940	procedencia: ORIGINAL
4.518	Eje de leva-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.849.004	procedencia: ORIGINAL	6.465.339	procedencia: ORIGINAL
4.519	Cigüeñal de motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.175.283	procedencia: ORIGINAL	16.233.711	procedencia: ORIGINAL
4.520	Rectificación de Cigüeñal-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	988.482	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.317.976	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.521	Blok de motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.244.532	procedencia: ORIGINAL	25.659.376	procedencia: ORIGINAL
4.522	Rectificación de blok motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.287.384	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.716.512	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.523	Sensor presión de aire-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.419.564	procedencia: ORIGINAL	4.559.419	procedencia: ORIGINAL
4.524	Tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.798.778	procedencia: ORIGINAL	23.731.704	procedencia: ORIGINAL
4.525	Rectificacion de tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	539.830	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	719.773	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.526	Riel de presion rail-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.905.070	procedencia: ORIGINAL	5.206.760	procedencia: ORIGINAL
4.527	Calibración y limpieza de picos inyectores-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.641.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.189.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.528	Junta tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.545.753	procedencia: ORIGINAL	2.061.004	procedencia: ORIGINAL
4.529	Junta admisión-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	417.750	procedencia: ORIGINAL	557.000	procedencia: ORIGINAL
4.530	Junta de escape-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	392.813	procedencia: ORIGINAL	523.751	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ing. Ariel Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.531	Retén bancada motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	886.258	procedencia: ORIGINAL	1.181.677	procedencia: ORIGINAL
4.532	Juego de junta motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.041.977	procedencia: ORIGINAL	4.055.969	procedencia: ORIGINAL
4.533	Juego de válvulas de admisión-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.054.348	procedencia: ORIGINAL	2.739.131	procedencia: ORIGINAL
4.534	Juego de válvulas de escape-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.054.348	procedencia: ORIGINAL	2.739.131	procedencia: ORIGINAL
4.535	Juego de guías de válvulas-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.203.706	procedencia: ORIGINAL	1.604.941	procedencia: ORIGINAL
4.536	Rectificación de asientos de válvulas-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	429.432	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	572.576	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.537	Bomba de aceite-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.846.503	procedencia: ORIGINAL	6.462.004	procedencia: ORIGINAL
4.538	Juego de engranaje de motor -REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.760.073	procedencia: ORIGINAL	9.013.430	procedencia: ORIGINAL
4.539	Bomba de alta presión-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.730.250	procedencia: ORIGINAL	2.307.000	procedencia: ORIGINAL
4.540	Escaneado chequeo motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	297.293	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	396.390	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.541	Pico inyector electrónico-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.114.328	procedencia: ORIGINAL	5.485.771	procedencia: ORIGINAL
4.542	Soporte motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.628.564	procedencia: ORIGINAL	2.171.418	procedencia: ORIGINAL
4.543	Limpieza de tanque de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	821.789	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.095.719	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.544	Flotador tanque de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.544.791	procedencia: ORIGINAL	2.059.721	procedencia: ORIGINAL
4.545	Junta Carter-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	476.765	procedencia: ORIGINAL	635.686	procedencia: ORIGINAL
4.546	Bombín de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.159	procedencia: ORIGINAL	1.300.212	procedencia: ORIGINAL
4.547	Bomba alta de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.363.911	procedencia: ORIGINAL	21.818.548	procedencia: ORIGINAL
4.548	Mano de obra por reparación de motor-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.127.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.170.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.549	Mano de obra general rectificadora-REPARACIÓN DE MOTOR FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.127.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.170.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.550	Perno punta eje-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.554.125	procedencia: ORIGINAL	3.405.500	procedencia: ORIGINAL
4.551	Juego de reparo punta eje-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.138.063	procedencia: ORIGINAL	2.850.750	procedencia: ORIGINAL
4.552	Ruleman de masa interno delantero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.076.226	procedencia: ORIGINAL	1.357.434	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap sa

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.553	Ruleman de masa externo delantero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	882.835	procedencia: ORIGINAL	1.177.113	procedencia: ORIGINAL
4.554	Ruleman de masa interno trasero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	882.835	procedencia: ORIGINAL	1.177.113	procedencia: ORIGINAL
4.555	Ruleman de masa externo trasero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.014.326	procedencia: ORIGINAL	1.352.434	procedencia: ORIGINAL
4.556	retenes de masa delantera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	630.796	procedencia: ORIGINAL	841.061	procedencia: ORIGINAL
4.557	retenes de masa trasera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	590.006	procedencia: ORIGINAL	786.675	procedencia: ORIGINAL
4.558	Masa delantera -REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.115.625	procedencia: ORIGINAL	5.487.500	procedencia: ORIGINAL
4.559	Masa trasera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.412.813	procedencia: ORIGINAL	5.883.750	procedencia: ORIGINAL
4.560	Volante de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	949.874	procedencia: ORIGINAL	1.266.498	procedencia: ORIGINAL
4.561	Recipiente de dirección Hidráulico-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.255.790	procedencia: ORIGINAL	1.674.386	procedencia: ORIGINAL
4.562	Columna de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASEROFORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.624.455	procedencia: ORIGINAL	8.832.607	procedencia: ORIGINAL
4.563	Cruceta de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	699.811	procedencia: ORIGINAL	933.081	procedencia: ORIGINAL
4.564	Bieletas delanteras-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	524.402	procedencia: ORIGINAL	699.202	procedencia: ORIGINAL
4.565	Bieletas traseras-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	524.402	procedencia: ORIGINAL	699.202	procedencia: ORIGINAL
4.566	Barra larga de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.892.494	procedencia: ORIGINAL	3.856.659	procedencia: ORIGINAL
4.567	Barra corta de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.809.898	procedencia: ORIGINAL	3.746.530	procedencia: ORIGINAL
4.568	Brazo pitman de sinfín de direccion-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.497.817	procedencia: ORIGINAL	1.997.089	procedencia: ORIGINAL
4.569	Bujes estabilizador delantera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	302.829	procedencia: ORIGINAL	403.772	procedencia: ORIGINAL
4.570	Bujes estabilizador traseras-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	345.199	procedencia: ORIGINAL	460.265	procedencia: ORIGINAL
4.571	Barra estabilizadora delantero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.210.641	procedencia: ORIGINAL	4.280.855	procedencia: ORIGINAL
4.572	Barra estabilizadora trasera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.857.219	procedencia: ORIGINAL	3.809.625	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Ing. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

2993

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.573	Muñequin de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.016.452	procedencia: ORIGINAL	1.355.269	procedencia: ORIGINAL
4.574	Sinfín de Dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.825.646	procedencia: ORIGINAL	11.767.528	procedencia: ORIGINAL
4.575	Reparación de sinfín de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.330.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	4.441.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.576	Bomba de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.360.862	procedencia: ORIGINAL	5.814.482	procedencia: ORIGINAL
4.577	Mano de obra Reparación de Bomba Hidráulica de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.235.312	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.647.082	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.578	Mano de obra tren delantero y trasero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.938	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.561.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.579	Reparación de compresor de aire-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.771.615	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.695.486	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.580	Reparacion de freno de mano-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	543.256	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	724.341	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.581	Compresor de aire-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.687.485	procedencia: ORIGINAL	2.249.980	procedencia: ORIGINAL
4.582	Fibra de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.724.732	procedencia: ORIGINAL	2.299.643	procedencia: ORIGINAL
4.583	Fibra de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.247.563	procedencia: ORIGINAL	2.996.750	procedencia: ORIGINAL
4.584	Bomba central o comando de aire-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	procedencia: ORIGINAL	3.520.000	procedencia: ORIGINAL
4.585	Zapatas de freno Delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.502.000	procedencia: ORIGINAL	3.336.000	procedencia: ORIGINAL
4.586	Zapatas de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.334.131	procedencia: ORIGINAL	4.445.508	procedencia: ORIGINAL
4.587	Tambor de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.604.740	procedencia: ORIGINAL	4.806.320	procedencia: ORIGINAL
4.588	Tambor de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.366.159	procedencia: ORIGINAL	3.154.879	procedencia: ORIGINAL
4.589	Juego de válvula de aire-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	721.749	procedencia: ORIGINAL	962.332	procedencia: ORIGINAL
4.590	Brazo Z de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	735.999	procedencia: ORIGINAL	981.332	procedencia: ORIGINAL
4.591	Brazo Z de freno Trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.429.475	procedencia: ORIGINAL	4.572.633	procedencia: ORIGINAL
4.592	Tanque vacío-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	370.238	procedencia: ORIGINAL	493.650	procedencia: ORIGINAL
4.593	Rectificación de tambor de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	395.309	procedencia: ORIGINAL	527.075	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ing. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Licitación: 441030 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.594	Rectificación de tambor de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	695.813	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	927.750	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.595	Diafragma pulmón de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	688.372	procedencia: ORIGINAL	917.829	procedencia: ORIGINAL
4.596	Diafragma para de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	471.308	procedencia: ORIGINAL	628.411	procedencia: ORIGINAL
4.597	Seguro zapata de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	438.780	procedencia: ORIGINAL	585.040	procedencia: ORIGINAL
4.598	Seguro zapata de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.680.313	procedencia: ORIGINAL	3.573.750	procedencia: ORIGINAL
4.599	Pulmón de freno delantero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.807.944	procedencia: ORIGINAL	3.743.925	procedencia: ORIGINAL
4.600	Pulmón de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.356.653	procedencia: ORIGINAL	1.808.871	procedencia: ORIGINAL
4.601	Válvula de descarga rápida-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.452.500	procedencia: ORIGINAL	3.270.000	procedencia: ORIGINAL
4.602	Catraca reguladora de freno delantero -REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.764.500	procedencia: ORIGINAL	3.686.000	procedencia: ORIGINAL
4.603	Catraca reguladora de freno trasero-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	117.856	procedencia: ORIGINAL	157.141	procedencia: ORIGINAL
4.604	Mano de obra reparación freno-REPARACIÓN DE FRENOS FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.016.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.355.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.605	Amortiguador Delantero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.120.875	procedencia: ORIGINAL	1.494.500	procedencia: ORIGINAL
4.606	Amortiguador Trasero -SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	547.313	procedencia: ORIGINAL	729.750	procedencia: ORIGINAL
4.607	Grillete de elástico delantero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	561.271	procedencia: ORIGINAL	748.361	procedencia: ORIGINAL
4.608	Grillete de elástico trasero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	536.655	procedencia: ORIGINAL	715.540	procedencia: ORIGINAL
4.609	Centro elástico delantero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	536.655	procedencia: ORIGINAL	715.540	procedencia: ORIGINAL
4.610	Centro elástico trasero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	544.138	procedencia: ORIGINAL	725.517	procedencia: ORIGINAL
4.611	Bujes de elástico delantero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	443.402	procedencia: ORIGINAL	591.203	procedencia: ORIGINAL
4.612	Bujes de elástico trasero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	443.402	procedencia: ORIGINAL	591.203	procedencia: ORIGINAL
4.613	Elástico delantero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.236.983	procedencia: ORIGINAL	1.649.310	procedencia: ORIGINAL
4.614	Elástico trasero-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.236.983	procedencia: ORIGINAL	1.649.310	procedencia: ORIGINAL
4.615	Mano de obra reparación de+C4776 suspensión-SUSPENSION FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.095.195	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.460.260	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.616	Planetario-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.432.859	procedencia: ORIGINAL	3.243.812	procedencia: ORIGINAL
4.617	Satélite-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.611.172	procedencia: ORIGINAL	3.481.562	procedencia: ORIGINAL
4.618	Corona y piñón-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.170.023	procedencia: ORIGINAL	14.893.364	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.619	Ruleman de diferencial-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	460.706	procedencia: ORIGINAL	614.275	procedencia: ORIGINAL
4.620	Calce-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	309.064	procedencia: ORIGINAL	412.085	procedencia: ORIGINAL
4.621	Seguro-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	345.263	procedencia: ORIGINAL	460.351	procedencia: ORIGINAL
4.622	Olla-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.218.150	procedencia: ORIGINAL	12.290.866	procedencia: ORIGINAL
4.623	Acople Corto de cardan de hembra-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.701.082	procedencia: ORIGINAL	3.601.443	procedencia: ORIGINAL
4.624	Acople Corto de cardan de macho-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.782.660	procedencia: ORIGINAL	3.710.213	procedencia: ORIGINAL
4.625	Reductor de alta y baja-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.236.345	procedencia: ORIGINAL	6.981.793	procedencia: ORIGINAL
4.626	Cruceta Cardan-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.093.211	procedencia: ORIGINAL	1.457.615	procedencia: ORIGINAL
4.627	Ruleman de olla-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	712.486	procedencia: ORIGINAL	949.981	procedencia: ORIGINAL
4.628	Ruleman piñon-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	653.048	procedencia: ORIGINAL	870.731	procedencia: ORIGINAL
4.629	Horquilla alta y baja-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.441.621	procedencia: ORIGINAL	7.255.494	procedencia: ORIGINAL
4.630	Grampa de Cruceta-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	360.644	procedencia: ORIGINAL	480.859	procedencia: ORIGINAL
4.631	Centralizador de cardan -DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.020.414	procedencia: ORIGINAL	2.693.885	procedencia: ORIGINAL
4.632	Retén eje piñón de diferencial -DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	608.625	procedencia: ORIGINAL	811.500	procedencia: ORIGINAL
4.633	Brida-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.647.036	procedencia: ORIGINAL	3.529.381	procedencia: ORIGINAL
4.634	Reparación de brida -DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.133.164	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.844.219	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.635	Reparación de túnel diferencial-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.699	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.531.598	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.636	Palier-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.755.709	procedencia: ORIGINAL	5.007.612	procedencia: ORIGINAL
4.637	Mano de obra reparación de diferencial-DIFERENCIAL FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.231.139	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.641.519	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.638	Mano de obra Reparación de campo arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	392.578	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	523.437	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.639	Rotor de alternador-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	969.868	procedencia: ORIGINAL	1.293.157	procedencia: ORIGINAL
4.640	Estator de alternador-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.157.912	procedencia: ORIGINAL	1.543.883	procedencia: ORIGINAL
4.641	Regulador de voltaje-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	854.719	procedencia: ORIGINAL	1.242.625	procedencia: ORIGINAL
4.642	Polea alternador-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	968.417	procedencia: ORIGINAL	1.291.222	procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Ing. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

299

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.643	Mano de obra Reparación de alternador-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	555.061	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	740.081	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.644	Mano de obra Reparación de motor limpia parabrisas-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	520.000	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.645	Inducido de arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.015.640	procedencia: ORIGINAL	1.354.186	procedencia: ORIGINAL
4.646	Bulbo de aceite-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	571.743	procedencia: ORIGINAL	762.324	procedencia: ORIGINAL
4.647	Carbon de motor de arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.550	procedencia: ORIGINAL	179.400	procedencia: ORIGINAL
4.648	Porta carbon de motor de arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	437.531	procedencia: ORIGINAL	583.375	procedencia: ORIGINAL
4.649	Bendix de motor de arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.360.743	procedencia: ORIGINAL	1.814.324	procedencia: ORIGINAL
4.650	Campos de arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	962.063	procedencia: ORIGINAL	1.282.750	procedencia: ORIGINAL
4.651	Automatico de motor de arranque--REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	929.344	procedencia: ORIGINAL	1.239.125	procedencia: ORIGINAL
4.652	Regulador de voltaje de alternador --REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	884.438	procedencia: ORIGINAL	1.179.250	procedencia: ORIGINAL
4.653	Ruleman delantero de alternador--REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.627	procedencia: ORIGINAL	347.503	procedencia: ORIGINAL
4.654	Ruleman trasero de alternador--REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.612	procedencia: ORIGINAL	327.483	procedencia: ORIGINAL
4.655	Tapa trasera de arranque--REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	183.611	procedencia: ORIGINAL	244.815	procedencia: ORIGINAL
4.656	Brazo limpia parabrisas--REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.191.437	procedencia: ORIGINAL	1.588.583	procedencia: ORIGINAL
4.657	Palanca señalero-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.261.790	procedencia: ORIGINAL	3.015.720	procedencia: ORIGINAL
4.658	Cepillos limpiaparabrisas-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	258.070	procedencia: ORIGINAL	344.093	procedencia: ORIGINAL
4.659	Palanca limpia parabrisas-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.950.881	procedencia: ORIGINAL	2.601.174	procedencia: ORIGINAL
4.660	Motor limpia parabrisas-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.496.049	procedencia: ORIGINAL	3.328.065	procedencia: ORIGINAL
4.661	Mano de obra Reparación de fusilera-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	409.688	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	546.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.662	Termostato -REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	714.974	procedencia: ORIGINAL	953.298	procedencia: ORIGINAL
4.663	Torpedo de arranque-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	779.870	procedencia: ORIGINAL	1.039.826	procedencia: ORIGINAL
4.664	Mano de obra Reparación de computadora motor-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	331.438	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	3.441.250	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

				GILCOPAR S.R.L.		MECANICAR S.A.	
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							
4.665	Cableado delantero de luces-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.268	procedencia: ORIGINAL	1.253.690	procedencia: ORIGINAL
4.666	Cableado trasero de luces-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.268	procedencia: ORIGINAL	1.253.690	procedencia: ORIGINAL
4.667	Mano de obra reparación de sistema eléctrico-REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.016.191	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.354.921	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.668	Turbina o ventilador de cabina-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	902.408	procedencia: ORIGINAL	1.203.211	procedencia: ORIGINAL
4.669	Filtro de aire acondicionado-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	670.725	procedencia: ORIGINAL	894.300	procedencia: ORIGINAL
4.670	Válvulas expansoras-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.145.093	procedencia: ORIGINAL	1.526.790	procedencia: ORIGINAL
4.671	Cañería de alta y baja -REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	975.742	procedencia: ORIGINAL	1.300.989	procedencia: ORIGINAL
4.672	Mano de obra Reparación de compresor-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.079.446	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	2.772.594	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.673	Mano de obra Reparación de condensador-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.337.302	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.783.069	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
4.674	Carga de gas -REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	488.150	procedencia: ORIGINAL	650.867	procedencia: ORIGINAL
4.675	Evaporador-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.869.925	procedencia: ORIGINAL	5.159.900	procedencia: ORIGINAL
4.676	Compresor-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.190.168	procedencia: ORIGINAL	9.586.890	procedencia: ORIGINAL
4.677	Mano de obra reparación de aire acondicionado-REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE FORD Tipo: CARGO 1722 Año: 2012 Combustible: Diésel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	796.875	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL	1.062.500	consultor_lider: ORIGINAL procedencia: ORIGINAL
			Total por Grupo:	567.823.588		757.098.064	
			Total por lote:	**9.111.864.899**		**12.149.152.220**	

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

8867

essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
1	1.897.805	Engranaje de 1ª REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.423.354	2.182.476	1.423.354
2	1.927.517	Engranaje de 2ª-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.445.638	2.216.645	1.445.638
3	1.813.546	Engranaje de 3ª-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.360.160	2.085.578	1.360.160
4	1.880.922	Engranaje de 4ª-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.410.692	2.163.060	1.410.692
5	1.892.796	Engranaje de 5ª-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.419.597	2.176.715	1.419.597
6	2.036.427	Engranaje de Reversa-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.527.320	2.341.891	1.527.320
7	1.030.801	Juego de anillos sincronizador 1ra y 2da-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	773.101	1.185.421	773.101
8	1.149.676	Juego de anillos sincronizador 3ra y 4ta-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	862.257	1.322.127	862.257
9	1.189.301	Juego de anillos sincronizador 5ta y reversa-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	891.976	1.367.696	891.976
10	3.715.914	Eje cuádruple-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.786.936	4.273.301	2.786.936
11	3.493.007	Eje mando-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.619.755	4.016.958	2.619.755
12	1.075.750	Juego rulemanes caja -REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	806.813	1.237.113	806.813
13	897.241	Juego Completo de rodillos-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	672.931	1.031.827	672.931
14	267.961	Reten Frente caja.-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	200.971	308.155	200.971
15	297.673	Reten salida de caja.-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	223.255	342.324	223.255
16	946.674	Desplazable 1a - 2a-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	710.006	1.088.675	710.006
17	931.805	Desplazable 3a - 4a -REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	698.854	1.071.576	698.854
18	1.065.628	Desplazable 5a - Reversa-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	799.221	1.225.472	799.221
19	858.466	Juego de seguros desplazable 1a - 2a-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	643.850	987.236	643.850
20	1.159.616	Juego de seguros desplazable 3a - 4a-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	869.712	1.333.558	869.712
21	802.991	Juego de seguros desplazable 5a - Reversa-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	602.243	923.440	602.243
22	876.330	Horquilla 1ra a 2da-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	657.248	1.007.780	657.248
23	864.442	Horquilla 3ra - 4ta-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	648.332	994.108	648.332
24	896.155	Horquilla 5ta - Reversa-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	672.116	1.030.578	672.116
25	877.232	Sensor de velocímetro-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	657.924	1.008.817	657.924
26	753.426	Soporte de caja-REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	565.070	866.440	565.070
27	1.051.000	Mano de obra de reparación de caja -REPARACION CAJA VELOCIDAD CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	788.250	1.208.650	788.250
28	2.383.375	Planetario-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.787.531	2.740.881	1.787.531
29	2.289.151	Satélite-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.716.863	2.632.524	1.716.863
30	4.439.365	corona y piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	3.329.524	5.105.270	3.329.524
31	302.656	Perno satélite-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	226.992	348.054	226.992
32	248.162	calces -REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	186.122	285.386	186.122
33	178.798	Seguros-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	134.099	205.618	134.099
34	1.130.250	Brida-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	847.688	1.299.788	847.688
35	485.912	Mano de obra Reparación de Brida-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	364.434	558.799	364.434
36	515.729	Ruleman piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	386.797	593.088	386.797

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Con. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

essap GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
37	371.012	Ruleman olla-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	278.259	426.664	278.259
38	277.874	Reten piñón-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	208.406	319.555	208.406
39	476.025	Cruceta cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	357.019	547.429	357.019
40	1.588.973	Junta tapa diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.191.730	1.827.319	1.191.730
41	554.321	Ruleman palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	415.741	637.469	415.741
42	467.277	Chapa retentora palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	350.458	537.369	350.458
43	600.500	Mano de obra Reparación de túnel-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	450.375	690.575	450.375
44	1.120.410	Reten palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	840.308	1.288.472	840.308
45	924.458	Centralizador de Cardan-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	693.344	1.063.127	693.344
46	3.012.472	palier-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.259.354	3.464.343	2.259.354
47	496.250	Mano de obra reparación de diferencial-REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	372.188	570.688	372.188
48	1.897.805	Plato embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.423.354	2.182.476	1.423.354
49	1.764.061	Disco embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.323.046	2.028.670	1.323.046
50	1.224.883	Actuador de embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	918.662	1.408.615	918.662
51	269.949	Ruleman piloto-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	202.462	310.441	202.462
52	1.070.400	Bomba central de embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	802.800	1.230.960	802.800
53	296.176	Juego reparo bomba central de embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	222.132	340.602	222.132
54	235.307	Vástago bomba central de embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	176.480	270.603	176.480
55	258.048	Rectificación corona volante-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	193.536	296.755	193.536
56	3.646.734	Volante motor-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.735.051	4.193.744	2.735.051
57	458.750	Mano de obra reparación de sistema embrague-REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	344.063	527.563	344.063
58	2.605.836	Reparo bomba central de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.954.377	2.996.711	1.954.377
59	472.220	Bomba central de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	354.165	543.053	354.165
60	277.874	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	208.406	319.555	208.406
61	277.874	Caño Flexible de freno trasero-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	208.406	319.555	208.406
62	689.046	Juego pastilla de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	516.785	792.403	516.785
63	832.676	Juego fibra de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	624.507	957.577	624.507
64	399.849	Disco de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	299.887	459.826	299.887
65	371.094	Mordaza de freno delantero-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	278.321	426.758	278.321
66	223.125	Rectificación disco de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	167.344	256.594	167.344
67	1.688.708	Tambor de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.266.531	1.942.014	1.266.531
68	223.125	Rectificación tambor de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	167.344	256.594	167.344
69	2.339.240	Depresor de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.754.430	2.690.126	1.754.430
70	496.250	Mano de obra Reparación de Depresor de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	372.188	570.688	372.188
71	401.732	Cabo freno de mano-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	301.299	461.992	301.299
72	155.023	Regulador de zapatas-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	116.267	178.276	116.267

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
73	88.629	Resortes de zapatas-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	66.472	101.923	66.472
74	73.772	Seguro de zapatas-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	55.329	84.838	55.329
75	296.693	Juego anillos reparo mordaza -REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	222.520	341.197	222.520
76	499.800	Cilindro de freno trasero-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	374.850	574.770	374.850
77	159.980	Juego reparo cilindro freno trasero-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	119.985	183.977	119.985
78	633.982	Pistón de mordaza-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	475.487	729.079	475.487
79	263.898	Desplazador de mordazas-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	197.924	303.483	197.924
80	143.123	Seguros de mordaza-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	107.342	164.591	107.342
81	2.922.792	Servo de freno--REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.192.094	3.361.211	2.192.094
82	1.290.625	Reparacion de Servo de freno - REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	967.969	1.484.219	967.969
83	312.750	Mano de obra reparación de freno-REPARACION SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	234.563	359.663	234.563
84	736.125	Mano de obra Reparación de Inducido de Motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	552.094	846.544	552.094
85	648.950	Mano de obra Reparación de campos de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	486.713	746.293	486.713
86	307.586	Mano de obra Reparación de motor limpia parabrisas-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	230.690	353.724	230.690
87	613.307	Inducido arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	459.980	705.303	459.980
88	627.143	Bendix de motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	470.357	721.214	470.357
89	892.101	Campos de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	669.076	1.025.916	669.076
90	367.037	Porta carbon de motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	275.278	422.093	275.278
91	161.451	Seguro bendix arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	121.088	185.669	121.088
92	398.693	Carbon de motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	299.020	458.497	299.020
93	245.657	Buje arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	184.243	282.506	184.243
94	370.005	Tapa trasera de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	277.504	425.506	277.504
95	916.935	automático de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	687.701	1.054.475	687.701
96	569.111	Planetario de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	426.833	654.478	426.833
97	300.250	Mano de obra Reparación motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	225.188	345.288	225.188
98	797.955	Regulador de voltaje-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	598.466	917.648	598.466
99	439.343	Rotor de alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	329.507	505.244	329.507
100	525.537	Estator de alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	394.153	604.368	394.153
101	357.124	Placa de diodos-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	267.843	410.693	267.843
102	253.092	Ruleman delantero alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	189.819	291.056	189.819
103	234.273	Ruleman trasero alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	175.705	269.414	175.705
104	515.676	Polea alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	386.757	593.027	386.757
105	442.000	Mano de obra Reparación alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	331.500	508.300	331.500
106	336.318	Brazo de limpiaparabrisas-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	252.239	386.766	252.239
107	277.874	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	208.406	319.555	208.406
108	1.749.113	Motor de limpiaparabrisas-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.311.835	2.011.480	1.311.835

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Elton Armando Arias
GERENTE GENERAL
essap sa

essap GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
109	1.258.796	Palanca señalero-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	944.097	1.447.615	944.097
110	1.053.727	Palanca limpiaparabrisas-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	790.295	1.211.786	790.295
111	300.250	Mano de obra Reparación de fusilera-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	225.188	345.288	225.188
112	852.476	Cables eléctricos-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	639.357	980.347	639.357
113	2.729.799	motor de arranque-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.047.349	3.139.269	2.047.349
114	4.111.901	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	3.083.926	4.728.686	3.083.926
115	458.750	Mano de obra Reparación de campos de alternador-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	344.063	527.563	344.063
116	379.500	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	284.625	436.425	284.625
117	379.500	Mano de obra Reparación de cableado de luces traseras-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	284.625	436.425	284.625
118	379.500	Mano de obra Reparación de cableado de luces traseras-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	284.625	436.425	284.625
119	696.500	Mano de obra reparación eléctrica-REPARACION PARTE ELECTRICA CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	522.375	800.975	522.375
120	426.800	Mano de obra Reparación de sinfín-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	320.100	490.820	320.100
121	416.601	Buje de parrilla superior-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	312.451	479.091	312.451
122	519.626	Buje de parrilla inferior-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	389.720	597.570	389.720
123	325.914	Buje de barra estabilizadora trasera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	244.436	374.801	244.436
124	367.037	Bieleta delantera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	275.278	422.093	275.278
125	362.080	Bieleta trasera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	271.560	416.392	271.560
126	1.347.801	barra estabilizadora delantera -REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.010.851	1.549.971	1.010.851
127	1.149.676	barra estabilizadora trasera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	862.257	1.322.127	862.257
128	651.873	Rotula superior-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	488.905	749.654	488.905
129	680.604	Rotula inferior-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	510.453	782.695	510.453
130	422.512	Muñequin interno de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	316.884	485.889	316.884
131	414.587	Muñequin externo de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	310.940	476.775	310.940
132	738.557	Brazo pitman-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	553.918	849.341	553.918
133	800.950	Brazo zeta-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	600.713	921.093	600.713
134	4.909.568	Sinfín de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	3.682.176	5.646.003	3.682.176
135	5.112.859	Bomba dirección Hidráulica-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	3.834.644	5.879.788	3.834.644
136	2.774.354	Masa delantera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.080.766	3.190.507	2.080.766
137	272.918	Manguera dirección Hidráulica-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	204.689	313.856	204.689
138	218.423	Alineación de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	163.817	251.186	163.817
139	521.250	Mano de obra reparación de tren delantero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	390.938	599.438	390.938
140	1.688.764	Parrilla superior -REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.266.573	1.942.079	1.266.573
141	2.670.416	Parrilla inferior-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.002.812	3.070.978	2.002.812
142	515.624	Hoja elástico trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	386.718	592.968	386.718
143	707.891	Amortiguador delantero-REPARACIÓN DE SUSPENSION CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	530.918	814.075	530.918
144	703.915	Amortiguador trasero-REPARACIÓN DE SUSPENSION CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	527.936	809.502	527.936

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Ecom. Armando Am
GERENTE GENERAL

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
145	238.275	Bujes de elásticos-REPARACIÓN DE SUSPENSION CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	178.706	274.016	178.706
146	327.438	Centro elástico-REPARACIÓN DE SUSPENSION CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	245.579	376.554	245.579
147	521.250	Mano de obra reparación de suspensión-REPARACIÓN DE SUSPENSION CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	390.938	599.438	390.938
148	1.358.160	Radiador-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.018.620	1.561.884	1.018.620
149	156.375	Tapa de radiador-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	117.281	179.831	117.281
150	446.287	Limpieza de radiador-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	334.715	513.230	334.715
151	267.961	Filtro de combustible-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	200.971	308.155	200.971
152	301.649	Filtro de aceite-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	226.237	346.896	226.237
153	308.567	Filtro de aire-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	231.425	354.852	231.425
154	228.310	Servicio de engrase de rulemanes-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	171.233	262.557	171.233
155	471.250	Mano de obra Reparación Radiador-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	353.438	541.938	353.438
156	345.276	Cabo acelerador-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	258.957	397.067	258.957
157	75.773	Regulación de válvulas-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	56.830	87.139	56.830
158	157.835	focos para luz chica-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	118.376	181.510	118.376
159	52.632	Focos para señaleros-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	39.474	60.527	39.474
160	156.375	Focos Luz alta y baja -REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	117.281	179.831	117.281
161	28.350	Focos luz de frenos-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	21.263	32.603	21.263
162	158.343	Focos para tableros - REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	118.757	182.094	118.757
163	168.687	Prisioneros de ruedas-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	126.515	193.990	126.515
164	48.162	aditivo para radiador-REPARACIONES MENORES Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	36.122	55.386	36.122
165	277.874	Correa ventilador-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	208.406	319.555	208.406
166	1.694.697	Embrague viscoso -REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.271.023	1.948.902	1.271.023
167	758.357	Paleta ventilador-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	568.768	872.111	568.768
168	658.326	Reservorio de agua con tapa -REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	493.745	757.075	493.745
169	178.798	Manguera inferior radiador-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	134.099	205.618	134.099
170	217.443	Manguera superior radiador-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	163.082	250.059	163.082
171	1.273.613	Bomba de agua-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	955.210	1.464.655	955.210
172	474.554	Termostato-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	355.916	545.737	355.916
173	628.798	Reten frente motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	471.599	723.118	471.599
174	5.687.881	Turbo-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	4.265.911	6.541.063	4.265.911
175	703.915	Juego casquillos de biela-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	527.936	809.502	527.936
176	826.766	Juego casquillos de bancada -REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	620.075	950.781	620.075
177	2.388.122	Juego de pistones-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.791.092	2.746.340	1.791.092
178	1.584.623	Juego de aros-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.188.467	1.822.316	1.188.467
179	2.130.546	Juego de camisas-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.597.910	2.450.128	1.597.910
180	369.515	Juego calces laterales-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	277.136	424.942	277.136

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Econ. Armando An
GERENTE GENERA

essap GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
181	357.150	Juego bujes de biela-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	267.863	410.723	267.863
182	327.438	Juego bujes de leva-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	245.579	376.554	245.579
183	272.275	Leva - REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	204.206	313.116	204.206
184	4.716.740	Cigüeñal de motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	3.537.555	5.424.251	3.537.555
185	7.682.500	Bomba inyectora de combustible - REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	5.761.875	8.834.875	5.761.875
186	609.796	Rectificación de cigüeñal-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	457.347	701.265	457.347
187	5.400.567	Tapa motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	4.050.425	6.210.652	4.050.425
188	725.500	Rectificación Tapa Motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	544.125	834.325	544.125
189	1.313.317	Juego de juntas motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	984.988	1.510.315	984.988
190	654.377	Juego válvulas admisión-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	490.783	752.534	490.783
191	666.768	Juego válvulas de escape-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	500.076	766.783	500.076
192	520.580	Juego guías de válvulas-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	390.435	598.667	390.435
193	253.092	Rectificación asientos de válvulas-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	189.819	291.056	189.819
194	1.019.400	Bomba de aceite-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	764.550	1.172.310	764.550
195	3.062.035	Picos inyectores-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.296.526	3.521.340	2.296.526
196	3.073.750	Reparación bomba inyectora-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	2.305.313	3.534.813	2.305.313
197	9.572.500	Calibración y limpieza picos inyectores-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	7.179.375	11.008.375	7.179.375
198	820.776	Soporte de motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	615.582	943.892	615.582
199	307.586	Limpieza de tanque combustible-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	230.690	353.724	230.690
200	1.065.680	Flotador tanque combustible-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	799.260	1.225.532	799.260
201	738.610	Junta tapa motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	553.958	849.402	553.958
202	298.707	Manguera de combustible-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	224.030	343.513	224.030
203	246.174	Junta tapa balancín-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	184.631	283.100	184.631
204	187.650	Varilla Balancin - REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	140.738	215.798	140.738
205	186.723	Junta Carter-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	140.042	214.731	140.042
206	461.208	Bombín de combustible-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	345.906	530.389	345.906
207	6.440.887	Block motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	4.830.665	7.407.020	4.830.665
208	517.900	Rectificación de block motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	388.425	595.585	388.425
209	2.281.250	Mano de obra rectificadora-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.710.938	2.623.438	1.710.938
210	1.860.000	Mano de obra por reparación de motor-REPARACION DE MOTOR CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.395.000	2.139.000	1.395.000
211	1.270.000	Turbina o ventilador de cabina-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	952.500	1.460.500	952.500
212	1.962.475	Compresor de aire-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	1.471.856	2.256.846	1.471.856
213	1.031.090	Evaporador-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	773.318	1.185.754	773.318
214	936.866	Filtro secador-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	702.650	1.077.396	702.650
215	842.799	Válvula expansora-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	632.099	969.219	632.099
216	520.738	Manguera de alta -REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	390.554	598.849	390.554

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Armando An
GERENTE GENERA

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
217	455.324	Manguera de baja-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	341.493	523.623	341.493
218	389.910	Ruleman de compresor-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	292.433	448.397	292.433
219	296.693	Reten de compresor-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	222.520	341.197	222.520
220	738.610	Carga de gas R 134 con aceite-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	553.958	849.402	553.958
221	496.250	Mano de obra reparación de aire acondicionado-REPARACION AIRE ACOND. CHEVROLET Tipo: BLAZER TIPO RURAL Diésel 2006	372.188	570.688	372.188
222	1.194.363	Juego de aros-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	895.772	1.373.517	895.772
223	1.508.537	Aros de Leva-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.131.403	1.734.818	1.131.403
224	897.110	Juego de juntas motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	672.833	1.031.677	672.833
225	646.250	Rectificación de tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	484.688	743.188	484.688
226	3.642.706	Tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.732.030	4.189.112	2.732.030
227	535.875	Reparación de radiador-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	401.906	616.256	401.906
228	550.293	Junta tapa motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	412.720	632.837	412.720
229	530.546	Juego de casquillo de biela -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	397.910	610.128	397.910
230	644.491	Juego de casquillo de bancada -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	483.368	741.165	483.368
231	208.537	Juego de calce lateral -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	156.403	239.818	156.403
232	4.290.673	Cigüeñal -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	3.218.005	4.934.274	3.218.005
233	533.750	Rectificación cigüeñal-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	400.313	613.813	400.313
234	3.779.336	Bomba inyectora de combustible-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.834.502	4.346.236	2.834.502
235	2.686.189	Turbo -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.014.642	3.089.117	2.014.642
236	401.732	Juego de buje de biela -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	301.299	461.992	301.299
237	530.546	Bomba de agua-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	397.910	610.128	397.910
238	646.250	Mano de obra Reparación de turbo-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	484.688	743.188	484.688
239	696.250	Rectificación de block motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	522.188	800.688	522.188
240	3.022.542	Block motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.266.907	3.475.923	2.266.907
241	407.643	Botadores -REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	305.732	468.789	305.732
242	295.712	Mangueras enfriadoras de aceite-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	221.784	340.069	221.784
243	2.097.750	Reparación y calibración de bomba inyectora-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.573.313	2.412.413	1.573.313
244	467.277	Bomba de aceite-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	350.458	537.369	350.458
245	377.957	Juego de tapón de block-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	283.468	434.651	283.468
246	793.025	Juegos de guía y retenes de válvulas-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	594.769	911.979	594.769
247	715.282	Kit tensor correa serpiente-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	536.462	822.574	536.462
248	326.510	Juego de camisas-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	244.883	375.487	244.883
249	540.406	Soporte de motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	405.305	621.467	405.305
250	887.302	Picos inyectores-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	665.477	1.020.397	665.477
251	744.050	Limpieza y calibración de picos inyectores-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	558.038	855.658	558.038
252	1.885.000	Mano de obra rectificadora-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.413.750	2.167.750	1.413.750

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General

Econ. Armando Am...
GERENTE GENERA...

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
253	2.135.000	Mano de obra reparación general de motor-REPARACIÓN DE MOTOR FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.601.250	2.455.250	1.601.250
254	1.326.000	Radiador-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	994.500	1.524.900	994.500
255	1.380.250	Radiador de aceite-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.035.188	1.587.288	1.035.188
256	257.125	Tapa de radiador-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	192.844	295.694	192.844
257	580.250	Limpieza de radiador-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	435.188	667.288	435.188
258	178.356	Filtro de combustible-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	133.767	205.109	133.767
259	200.186	Filtro de aceite-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	150.140	230.214	150.140
260	236.684	Filtro de aire-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	177.513	272.187	177.513
261	215.000	Termostato-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	161.250	247.250	161.250
262	295.712	Cabo acelerador-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	221.784	340.069	221.784
263	170.013	focos alta y baja-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	127.510	195.515	127.510
264	50.302	Focos para señaleros-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	37.727	57.847	37.727
265	61.426	Focos para frenos-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	46.070	70.640	46.070
266	55.318	Focos para tableros-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	41.489	63.616	41.489
267	61.426	Focos para Luz chica-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	46.070	70.640	46.070
268	85.050	Priosioneros de ruedas-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	63.788	97.808	63.788
269	367.530	Aditivo para radiador-REPARACIÓNES MENORES FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	275.648	422.660	275.648
270	654.351	Homocinética de rueda-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	490.763	752.504	490.763
271	372.375	Guardapolvo de homocinética-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	279.281	428.231	279.281
272	293.596	Guardapolvo de tulipa-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	220.197	337.635	220.197
273	206.523	Guardapolvos de cremallera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	154.892	237.501	154.892
274	281.823	Precat de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	211.367	324.096	211.367
275	555.275	Ruleman de masa -REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	416.456	638.566	416.456
276	222.373	Reten de masa -REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	166.780	255.729	166.780
277	1.337.250	Masa delantera--REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.002.938	1.537.838	1.002.938
278	1.463.250	Masa trasera--REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.097.438	1.682.738	1.097.438
279	1.076.000	Reparación de cremallera-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	807.000	1.237.400	807.000
280	2.873.850	Bomba de dirección hidráulica-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.155.388	3.304.928	2.155.388
281	512.750	Mano de obra tren delantero-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	384.563	589.663	384.563
282	532.925	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	399.694	612.864	399.694
283	256.113	Sensor de velocimetro-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	192.085	294.530	192.085
284	1.160.655	Parrilla-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	870.491	1.334.753	870.491
285	450.732	Rotula infrerior-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	338.049	518.342	338.049
286	304.883	Muñequin de dirección-REPARACIÓN DE TREN DELANTERO FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	228.662	350.615	228.662
287	1.688.000	Volante de motor-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	1.266.000	1.941.200	1.266.000
288	482.850	Bombin auxiliar-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	362.138	555.278	362.138

Econ. Armando Amarilla
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General
essap

Econ. Armando Am
GERENTE GENERA
essap sa

essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

			GILCOPAR S.R.L.		
Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
Ítem	Precio Referencial	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	15% por encima	25% por debajo
289	696.970	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	522.728	801.516	522.728
290	1.323.177	Plato de presión-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	992.383	1.521.654	992.383
291	1.103.160	Disco de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	827.370	1.268.634	827.370
292	805.907	Cojinete de empuje-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	604.430	926.793	604.430
293	258.048	Rectificación y balanceo de volante -REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	193.536	296.755	193.536
294	184.762	Cañito flexible de auxiliar de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	138.572	212.476	138.572
295	186.723	Horquilla de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	140.042	214.731	140.042
296	191.719	Vástago de pedalera de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	143.789	220.477	143.789
297	350.250	Mano de Obra por reparación de embrague-REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	262.688	402.788	262.688
298	336.880	Soporte de caja inferior--REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	252.660	387.412	252.660
299	447.830	Soporte de caja superior--REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	335.873	515.005	335.873
300	1.258.796	Engranaje de 1ra-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	944.097	1.447.615	944.097
301	1.243.927	Engranaje de 2da-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	932.945	1.430.516	932.945
302	1.243.927	Engranaje de 3ra-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	932.945	1.430.516	932.945
303	1.248.883	Engranaje de 4ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	936.662	1.436.215	936.662
304	1.243.927	Engranaje de 5ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	932.945	1.430.516	932.945
305	1.258.796	Engranaje de Reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	944.097	1.447.615	944.097
306	863.396	Juego de anillos sincronizador 1ra y 2da-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	647.547	992.905	647.547
307	879.246	Juego de anillos sincronizador 3ra y 4ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	659.435	1.011.133	659.435
308	918.871	Juego de anillos sincronizador 5ta y reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	689.153	1.056.702	689.153
309	2.804.407	Eje cuádruple-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.103.305	3.225.068	2.103.305
310	2.840.135	Eje mando-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	2.130.101	3.266.155	2.130.101
311	783.322	Juego completo de rulemanes -REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	587.492	900.820	587.492
312	481.060	Juego Completo de rodillos-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	360.795	553.219	360.795
313	253.092	Juego de Seguro desplazante 1ra y 2da-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	189.819	291.056	189.819
314	253.092	Juego de Seguro desplazante 3ra y 4ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	189.819	291.056	189.819
315	261.017	Juego de Seguro desplazante 5ta y reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	195.763	300.170	195.763
316	166.898	Reten Frente caja-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	125.174	191.933	125.174
317	189.692	Reten salida de caja-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	142.269	218.146	142.269
318	951.604	Desplazante de 1ra y 2da-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	713.703	1.094.345	713.703
319	954.082	Desplazante de 3ra y 4ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	715.562	1.097.194	715.562
320	1.189.354	Desplazante de 5ta y reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	892.016	1.367.757	892.016
321	778.235	Horquilla de 1ra - 2da-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	583.676	894.970	583.676
322	778.235	Horquilla de 3ra - 4ta-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	583.676	894.970	583.676
323	817.860	Horquilla de 5ta y reversa-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	613.395	940.539	613.395
324	337.351	Sensor de velocidad-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD FIAT STRADA Diésel Cabina Simple 2006	253.013	387.954	253.013

Econ. Armando Amarilla
GERENTE GENERAL
essap sa

Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez
Secretario General