GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.352.517	1.352.517	procedencia:
2	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	579.650	579.650	procedencia:
3	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.025	123.025	procedencia:
4	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.725	52.725	procedencia:
5	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
6	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
7	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
8	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
9	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265.525	265.525	procedencia:
10	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.796	113.796	procedencia:
11	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590.672	590.672	procedencia:
12	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.625	263.625	procedencia:
13	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492.100	492.100	procedencia:
14	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.900	210.900	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.554.042	1.554.042	procedencia: Paraguay	15%
2	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	666.018	666.018	procedencia: Paraguay	15%
3	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.392	92.392	procedencia: Paraguay	-25%
4	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra -BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.596	39.596	procedencia: Paraguay	-25%
5	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.870	110.870	procedencia: Paraguay	-25%
6	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.516	47.516	procedencia: Paraguay	-25%
7	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.870	110.870	procedencia: Paraguay	-25%
8	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.516	47.516	procedencia: Paraguay	-25%
9	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.409	199.409	procedencia: Paraguay	-25%
10	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.461	85.461	procedencia: Paraguay	-25%
11	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	443.595	443.595	procedencia: Paraguay	-25%
12	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.982	197.982	procedencia: Paraguay	-25%
13	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	369.567	369.567	procedencia: Paraguay	-25%
14	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.386	158.386	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

15	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.739	361.739	procedencia:
16	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.175	158.175	procedencia:
17	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
18	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
19	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
20	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
21	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
22	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
23	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
24	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
25	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.670	153.670	procedencia:
26	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.859	65.859	procedencia:
27	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
28	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
29	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.547	74.547	procedencia:
30	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.949	31.949	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

15	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271.666	271.666	procedencia: Paraguay	-25%
16	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.789	118.789	procedencia: Paraguay	-25%
17	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%
18	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
19	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay	-25%
20	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay	-25%
21	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay	-25%
22	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay	-25%
23	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
24	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
25	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.406	115.406	procedencia: Paraguay	-25%
26	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.460	49.460	procedencia: Paraguay	-25%
27	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
28	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
29	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.985	55.985	procedencia: Paraguay	-25%
30	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.994	23.994	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

31	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.916	66.916	procedencia:	
32	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.678	28.678	procedencia:	
33	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.656	300.656	procedencia:	
34	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.853	128.853	procedencia:	
35	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	469.438	469.438	procedencia:	
36	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.188	201.188	procedencia:	
37	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.270	260.270	procedencia:	
38	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:	
39	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.045	262.045	procedencia:	
40	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.582	114.582	procedencia:	
41	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:	
42	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:	
43	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.434	286.434	procedencia:	
44	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:	
45	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.956	205.956	procedencia:	
46	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

31	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.254	50.254	procedencia: Paraguay	-25%
32	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.537	21.537	procedencia: Paraguay	-25%
33	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.793	225.793	procedencia: Paraguay	-25%
34	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.769	96.769	procedencia: Paraguay	-25%
35	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.548	352.548	procedencia: Paraguay	-25%
36	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.092	151.092	procedencia: Paraguay	-25%
37	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.463	195.463	procedencia: Paraguay	-25%
38	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.823	84.823	procedencia: Paraguay	-25%
39	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.796	196.796	procedencia: Paraguay	-25%
40	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.051	86.051	procedencia: Paraguay	-25%
41	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.699	117.699	procedencia: Paraguay	-25%
42	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.442	50.442	procedencia: Paraguay	-25%
43	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.112	215.112	procedencia: Paraguay	-25%
44	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
45	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.673	154.673	procedencia: Paraguay	-25%
46	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

47	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
48	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
49	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.065	248.065	procedencia:
50	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.470	108.470	procedencia:
51	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
52	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
53	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.266	213.266	procedencia:
54	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.490	93.490	procedencia:
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:
56	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
58	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
60	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.595	134.595	procedencia:
62	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.684	57.684	procedencia:
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.215	115.215	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

47	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.183	86.183	procedencia: Paraguay	-25%
48	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.935	36.935	procedencia: Paraguay	-25%
49	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.297	186.297	procedencia: Paraguay	-25%
50	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.461	81.461	procedencia: Paraguay	-25%
51	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
52	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
53	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.163	160.163	procedencia: Paraguay	-25%
54	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.211	70.211	procedencia: Paraguay	-25%
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.012	128.012	procedencia: Paraguay	-25%
56	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.863	54.863	procedencia: Paraguay	-25%
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
58	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.564	120.564	procedencia: Paraguay	-25%
60	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.670	51.670	procedencia: Paraguay	-25%
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.081	101.081	procedencia: Paraguay	-25%
62	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.321	43.321	procedencia: Paraguay	-25%
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.526	86.526	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Direccion de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

64	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.378	49.378	procedencia:
65	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
66	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
67	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
68	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
69	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
70	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
71	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
72	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
73	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.732	242.732	procedencia:
74	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
75	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.170	388.170	procedencia:
76	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.597	170.597	procedencia:
77	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.274	211.274	procedencia:
78	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.546	90.546	procedencia:
79	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:
80	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

64	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.083	37.083	procedencia: Paraguay	-25%
65	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
66	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
67	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
68	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%
69	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
70	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
71	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.509	100.509	procedencia: Paraguay	-25%
72	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	procedencia: Paraguay	-25%
73	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.292	182.292	procedencia: Paraguay	-25%
74	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
75	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	291.516	291.516	procedencia: Paraguay	-25%
76	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.118	128.118	procedencia: Paraguay	-25%
77	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.667	158.667	procedencia: Paraguay	-25%
78	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.000	68.000	procedencia: Paraguay	-25%
79	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.642	97.642	procedencia: Paraguay	-25%
80	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.846	41.846	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

81	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330.557	330.557	procedencia:
82	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
83	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279.317	279.317	procedencia:
84	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
85	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.025.212	1.025.212	procedencia:
86	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439.377	439.377	procedencia:
87	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
88	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
89	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
90	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
91	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.606.608	1.606.608	procedencia:
92	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692.159	692.159	procedencia:
93	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883.578	883.578	procedencia:
94	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.749	397.749	procedencia:
95	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879.658	879.658	procedencia:
96	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.996	376.996	procedencia:
97	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.506	365.506	procedencia:
98	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

81	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.248	248.248	procedencia: Paraguay	-25%
82	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.382	109.382	procedencia: Paraguay	-25%
83	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.767	209.767	procedencia: Paraguay	-25%
84	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
85	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	769.934	769.934	procedencia: Paraguay	-25%
86	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.972	329.972	procedencia: Paraguay	-25%
87	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.183	86.183	procedencia: Paraguay	-25%
88	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.935	36.935	procedencia: Paraguay	-25%
89	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
90	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
91	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.206.563	1.206.563	procedencia: Paraguay	-25%
92	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	519.811	519.811	procedencia: Paraguay	-25%
93	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	663.567	663.567	procedencia: Paraguay	-25%
94	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	298.709	298.709	procedencia: Paraguay	-25%
95	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	660.623	660.623	procedencia: Paraguay	-25%
96	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.124	283.124	procedencia: Paraguay	-25%
97	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	274.495	274.495	procedencia: Paraguay	-25%
98	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.117	124.117	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

99	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.297	370.297	procedencia:	
100	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:	
101	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363.207	363.207	procedencia:	
102	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:	
103	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	412.921	412.921	procedencia:	
104	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.771	184.771	procedencia:	
105	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.293	348.293	procedencia:	
106	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.251	154.251	procedencia:	
107	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303.176	303.176	procedencia:	
108	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:	
109	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.925	390.925	procedencia:	
110	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.808	171.808	procedencia:	
111	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.885.250	1.885.250	procedencia:	
112	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858.518	858.518	procedencia:	
113	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.754.816	11.754.816	procedencia:	
114	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.037.778	5.037.778	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

99	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.093	278.093	procedencia: Paraguay	-25%
100	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.117	124.117	procedencia: Paraguay	-25%
101	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.768	272.768	procedencia: Paraguay	-25%
102	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.117	124.117	procedencia: Paraguay	-25%
103	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	310.104	310.104	procedencia: Paraguay	-25%
104	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.763	138.763	procedencia: Paraguay	-25%
105	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	261.568	261.568	procedencia: Paraguay	-25%
106	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.843	115.843	procedencia: Paraguay	-25%
107	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	227.685	227.685	procedencia: Paraguay	-25%
108	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
109	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	293.585	293.585	procedencia: Paraguay	-25%
110	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.028	129.028	procedencia: Paraguay	-25%
111	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.415.823	1.415.823	procedencia: Paraguay	-25%
112	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	644.747	644.747	procedencia: Paraguay	-25%
113	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.827.867	8.827.867	procedencia: Paraguay	-25%
114	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.783.371	3.783.371	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

115	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.774.047	14.774.047	procedencia:	
116	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.331.735	6.331.735	procedencia:	
117	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.634.896	4.634.896	procedencia:	
118	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.986.384	1.986.384	procedencia:	
119	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.428	183.428	procedencia:	
120	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.612	78.612	procedencia:	
121	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:	
122	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:	
123	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	671.345	671.345	procedencia:	
124	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	287.719	287.719	procedencia:	
125	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.956	239.956	procedencia:	
126	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:	
127	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.264	558.264	procedencia:	
128	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.256	239.256	procedencia:	
129	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.788	306.788	procedencia:	
130	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:	
131	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

115	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.095.309	11.095.309	procedencia: Paraguay	-25%
116	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.755.133	4.755.133	procedencia: Paraguay	-25%
117	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.480.807	3.480.807	procedencia: Paraguay	-25%
118	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.491.774	1.491.774	procedencia: Paraguay	-25%
119	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.754	137.754	procedencia: Paraguay	-25%
120	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.038	59.038	procedencia: Paraguay	-25%
121	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
122	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
123	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504.180	504.180	procedencia: Paraguay	-25%
124	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	216.077	216.077	procedencia: Paraguay	-25%
125	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.207	180.207	procedencia: Paraguay	-25%
126	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
127	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	419.256	419.256	procedencia: Paraguay	-25%
128	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.681	179.681	procedencia: Paraguay	-25%
129	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	230.398	230.398	procedencia: Paraguay	-25%
130	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
131	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Alba María Garcia Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

132	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:	
133	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	559.324	559.324	procedencia:	
134	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.710	239.710	procedencia:	
135	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.010	187.010	procedencia:	
136	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:	
137	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:	
138	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:	
139	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.100	462.100	procedencia:	
140	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.043	198.043	procedencia:	
141	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.544	263.544	procedencia:	
142	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:	
143	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.618	907.618	procedencia:	
144	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.979	388.979	procedencia:	
145	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:	
146	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:	
147	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.893.873	7.893.873	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

132	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay	-25%
133	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	420.052	420.052	procedencia: Paraguay	-25%
134	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.022	180.022	procedencia: Paraguay	-25%
135	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.445	140.445	procedencia: Paraguay	-25%
136	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
137	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
138	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
139	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.037	347.037	procedencia: Paraguay	-25%
140	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.730	148.730	procedencia: Paraguay	-25%
141	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.922	197.922	procedencia: Paraguay	-25%
142	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.823	84.823	procedencia: Paraguay	-25%
143	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	681.621	681.621	procedencia: Paraguay	-25%
144	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	292.123	292.123	procedencia: Paraguay	-25%
145	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.666.756	5.666.756	procedencia: Paraguay	-25%
146	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.428.610	2.428.610	procedencia: Paraguay	-25%
147	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.928.299	5.928.299	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible]

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

148	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.383.088	3.383.088	procedencia:
149	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.314.342	2.314.342	procedencia:
150	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	991.861	991.861	procedencia:
151	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.907.123	2.907.123	procedencia:
152	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.245.910	1.245.910	procedencia:
153	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.534.367	3.534.367	procedencia:
154	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.514.729	1.514.729	procedencia:
155	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.550.302	5.550.302	procedencia:
156	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.378.701	2.378.701	procedencia:
157	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.626.332	2.626.332	procedencia:
158	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.125.571	1.125.571	procedencia:
159	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	954.258	954.258	procedencia:
160	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	409.183	409.183	procedencia:
161	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.126.046	8.126.046	procedencia:
162	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.482.591	3.482.591	procedencia:
163	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

148	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.540.699	2.540.699	procedencia: Paraguay	-25%
149	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.738.071	1.738.071	procedencia: Paraguay	-25%
150	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	744.888	744.888	procedencia: Paraguay	-25%
151	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.183.249	2.183.249	procedencia: Paraguay	-25%
152	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	935.678	935.678	procedencia: Paraguay	-25%
153	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.654.310	2.654.310	procedencia: Paraguay	-25%
154	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.137.561	1.137.561	procedencia: Paraguay	-25%
155	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.168.277	4.168.277	procedencia: Paraguay	-25%
156	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.786.404	1.786.404	procedencia: Paraguay	-25%
157	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.972.375	1.972.375	procedencia: Paraguay	-25%
158	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	845.304	845.304	procedencia: Paraguay	-25%
159	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	716.648	716.648	procedencia: Paraguay	-25%
160	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.296	307.296	procedencia: Paraguay	-25%
161	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.102.661	6.102.661	procedencia: Paraguay	-25%
162	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.615.426	2.615.426	procedencia: Paraguay	-25%
163	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.666.756	5.666.756	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abog. Ulises Mario Sanyip Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

164	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:	
165	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.284	248.284	procedencia:	
166	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:	
167	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:	
168	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:	
169	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.937	192.937	procedencia:	
170	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:	
171	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.838	104.838	procedencia:	
172	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.931	44.931	procedencia:	
173	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:	
174	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:	
175	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:	
176	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:	
177	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:	
178	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:	
179	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.711	306.711	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

164	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.428.610	2.428.610	procedencia: Paraguay	-25%
165	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.461	186.461	procedencia: Paraguay	-25%
166	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
167	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.810	157.810	procedencia: Paraguay	-25%
168	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
169	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.896	144.896	procedencia: Paraguay	-25%
170	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
171	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.733	78.733	procedencia: Paraguay	-25%
172	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.743	33.743	procedencia: Paraguay	-25%
173	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
174	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
175	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
176	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
177	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.699	117.699	procedencia: Paraguay	-25%
178	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.442	50.442	procedencia: Paraguay	-25%
179	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	230.340	230.340	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Elsa María Sosa Flecha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

180	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
181	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
182	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
183	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345.664	345.664	procedencia:
184	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
185	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208.567	208.567	procedencia:
186	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
187	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675.039	675.039	procedencia:
188	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289.302	289.302	procedencia:
189	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.356	192.356	procedencia:
190	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
191	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	835.240	835.240	procedencia:
192	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357.960	357.960	procedencia:
193	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809.830	809.830	procedencia:
194	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.070	347.070	procedencia:
195	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.557	272.557	procedencia:
196	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
197	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.238.579	1.238.579	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

180	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
181	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
182	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
183	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.594	259.594	procedencia: Paraguay	-25%
184	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.293	114.293	procedencia: Paraguay	-25%
185	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.634	156.634	procedencia: Paraguay	-25%
186	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
187	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	506.954	506.954	procedencia: Paraguay	-25%
188	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.266	217.266	procedencia: Paraguay	-25%
189	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.459	144.459	procedencia: Paraguay	-25%
190	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
191	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	627.265	627.265	procedencia: Paraguay	-25%
192	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.828	268.828	procedencia: Paraguay	-25%
193	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	608.182	608.182	procedencia: Paraguay	-25%
194	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.650	260.650	procedencia: Paraguay	-25%
195	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.690	204.690	procedencia: Paraguay	-25%
196	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
197	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	930.173	930.173	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abog. María Sonia Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

198	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINVSSL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557.120	557.120	procedencia:
199	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.867	1.400.867	procedencia:
200	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633.421	633.421	procedencia:
201	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINVSSL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.809	946.809	procedencia:
202	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINVSSL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	430.142	430.142	procedencia:
203	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.469	236.469	procedencia:
204	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.137	103.137	procedencia:
205	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.002	218.002	procedencia:
206	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:
207	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
208	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
209	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
210	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
211	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:
212	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
213	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
214	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

198	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINVSSL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.397	418.397	procedencia: Paraguay	-25%
199	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.052.051	1.052.051	procedencia: Paraguay	-25%
200	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	475.699	475.699	procedencia: Paraguay	-25%
201	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINVSSL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	711.054	711.054	procedencia: Paraguay	-25%
202	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINVSSL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	323.037	323.037	procedencia: Paraguay	-25%
203	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.588	177.588	procedencia: Paraguay	-25%
204	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.456	77.456	procedencia: Paraguay	-25%
205	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.720	163.720	procedencia: Paraguay	-25%
206	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.545	72.545	procedencia: Paraguay	-25%
207	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.001	175.001	procedencia: Paraguay	-25%
208	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay	-25%
209	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
210	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
211	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.012	128.012	procedencia: Paraguay	-25%
212	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.863	54.863	procedencia: Paraguay	-25%
213	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay	-25%
214	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. Ana María Servín Flecha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

215	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
216	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
217	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.816	253.816	procedencia:
218	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
219	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.844	308.844	procedencia:
220	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.838	135.838	procedencia:
221	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.660	269.660	procedencia:
222	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:
223	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.168	168.168	procedencia:
224	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.072	72.072	procedencia:
225	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.759	275.759	procedencia:
226	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
227	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.164	282.164	procedencia:
228	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
229	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.220	288.220	procedencia:
230	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:
231	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.493	320.493	procedencia:
232	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

215	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.237	106.237	procedencia: Paraguay	-25%
216	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.530	45.530	procedencia: Paraguay	-25%
217	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.616	190.616	procedencia: Paraguay	-25%
218	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.367	82.367	procedencia: Paraguay	-25%
219	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	231.942	231.942	procedencia: Paraguay	-25%
220	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.014	102.014	procedencia: Paraguay	-25%
221	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.515	202.515	procedencia: Paraguay	-25%
222	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.735	89.735	procedencia: Paraguay	-25%
223	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.294	126.294	procedencia: Paraguay	-25%
224	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.126	54.126	procedencia: Paraguay	-25%
225	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.095	207.095	procedencia: Paraguay	-25%
226	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
227	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.905	211.905	procedencia: Paraguay	-25%
228	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
229	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	216.453	216.453	procedencia: Paraguay	-25%
230	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.647	94.647	procedencia: Paraguay	-25%
231	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.690	240.690	procedencia: Paraguay	-25%
232	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.926	106.926	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Arq. Ana María Servín Fleitas

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

233	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
234	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
235	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.422	193.422	procedencia:
236	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
237	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.237	436.237	procedencia:
238	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.699	194.699	procedencia:
239	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
240	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
241	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.214	332.214	procedencia:
242	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:
243	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.887.678	2.887.678	procedencia:
244	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.237.576	1.237.576	procedencia:
245	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.314.937	1.314.937	procedencia:
246	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	563.545	563.545	procedencia:
247	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.104	436.104	procedencia:
248	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.969	197.969	procedencia:
249	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.935	333.935	procedencia:
250	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

233	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
234	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
235	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.260	145.260	procedencia: Paraguay	-25%
236	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
237	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	327.614	327.614	procedencia: Paraguay	-25%
238	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.219	146.219	procedencia: Paraguay	-25%
239	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.889	134.889	procedencia: Paraguay	-25%
240	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.810	57.810	procedencia: Paraguay	-25%
241	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	249.493	249.493	procedencia: Paraguay	-25%
242	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.926	106.926	procedencia: Paraguay	-25%
243	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.168.646	2.168.646	procedencia: Paraguay	-25%
244	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	929.420	929.420	procedencia: Paraguay	-25%
245	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	987.518	987.518	procedencia: Paraguay	-25%
246	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	423.222	423.222	procedencia: Paraguay	-25%
247	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	327.514	327.514	procedencia: Paraguay	-25%
248	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.675	148.675	procedencia: Paraguay	-25%
249	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.785	250.785	procedencia: Paraguay	-25%
250	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.382	109.382	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

251	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
252	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
253	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.293	946.293	procedencia:
254	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.554	405.554	procedencia:
255	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.685.697	1.685.697	procedencia:
256	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	722.441	722.441	procedencia:
257	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.844.055	5.844.055	procedencia:
258	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.504.595	2.504.595	procedencia:
259	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	322.874	322.874	procedencia:
260	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
261	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
262	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
263	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
264	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
265	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.858	109.858	procedencia:
266	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.082	47.082	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

251	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay -25%
252	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay -25%
253	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	710.666	710.666	procedencia: Paraguay -25%
254	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.571	304.571	procedencia: Paraguay -25%
255	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.265.958	1.265.958	procedencia: Paraguay -25%
256	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	542.553	542.553	procedencia: Paraguay -25%
257	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.388.885	4.388.885	procedencia: Paraguay -25%
258	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.880.951	1.880.951	procedencia: Paraguay -25%
259	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.478	242.478	procedencia: Paraguay -25%
260	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.382	109.382	procedencia: Paraguay -25%
261	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay -25%
262	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay -25%
263	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
264	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
265	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.503	82.503	procedencia: Paraguay -25%
266	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.359	35.359	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abog. Alba María Sarvia Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

267	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.583	244.583	procedencia:
268	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
269	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
270	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
271	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.176.453	1.176.453	procedencia:
272	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504.194	504.194	procedencia:
273	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
274	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
275	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	351.019	351.019	procedencia:
276	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
277	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.729	259.729	procedencia:
278	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.313	111.313	procedencia:
279	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
280	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
281	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
282	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
283	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

267	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.682	183.682	procedencia: Paraguay	-25%
268	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
269	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay	-25%
270	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay	-25%
271	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883.516	883.516	procedencia: Paraguay	-25%
272	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	378.650	378.650	procedencia: Paraguay	-25%
273	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
274	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
275	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.615	263.615	procedencia: Paraguay	-25%
276	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	116.749	116.749	procedencia: Paraguay	-25%
277	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.056	195.056	procedencia: Paraguay	-25%
278	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.596	83.596	procedencia: Paraguay	-25%
279	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
280	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
281	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
282	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
283	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

284	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
285	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359.761	359.761	procedencia:
286	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
287	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.966	243.966	procedencia:
288	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
289	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468.917	468.917	procedencia:
290	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.964	200.964	procedencia:
291	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.137.509	1.137.509	procedencia:
292	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	487.504	487.504	procedencia:
293	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
294	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
295	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
296	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
297	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
298	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
299	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
300	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

284	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
285	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.181	270.181	procedencia: Paraguay	-25%
286	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	116.749	116.749	procedencia: Paraguay	-25%
287	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.218	183.218	procedencia: Paraguay	-25%
288	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
289	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.157	352.157	procedencia: Paraguay	-25%
290	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.924	150.924	procedencia: Paraguay	-25%
291	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	854.269	854.269	procedencia: Paraguay	-25%
292	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	366.116	366.116	procedencia: Paraguay	-25%
293	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.001	175.001	procedencia: Paraguay	-25%
294	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay	-25%
295	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.541	163.541	procedencia: Paraguay	-25%
296	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.089	70.089	procedencia: Paraguay	-25%
297	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%
298	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
299	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
300	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Abg. [illegible] Sanjur Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

301	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
302	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
303	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
304	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
305	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
306	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
307	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
308	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
309	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.874	194.874	procedencia:
310	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
311	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
312	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
313	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
314	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
315	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
316	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

301	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
302	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
303	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
304	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
305	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.810	157.810	procedencia: Paraguay	-25%
306	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
307	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.810	157.810	procedencia: Paraguay	-25%
308	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
309	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.350	146.350	procedencia: Paraguay	-25%
310	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
311	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
312	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
313	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
314	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
315	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.564	120.564	procedencia: Paraguay	-25%
316	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.670	51.670	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

317	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.758	171.758	procedencia:
318	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.611	73.611	procedencia:
319	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
320	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
321	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
322	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
323	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
324	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
325	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:
326	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:
327	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
328	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
329	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
330	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
331	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527.360	527.360	procedencia:
332	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.852	234.852	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

317	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.990	128.990	procedencia: Paraguay	-25%
318	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.282	55.282	procedencia: Paraguay	-25%
319	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.889	134.889	procedencia: Paraguay	-25%
320	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.810	57.810	procedencia: Paraguay	-25%
321	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
322	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%
323	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
324	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
325	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.642	97.642	procedencia: Paraguay	-25%
326	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.846	41.846	procedencia: Paraguay	-25%
327	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay	-25%
328	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay	-25%
329	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay	-25%
330	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay	-25%
331	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	396.047	396.047	procedencia: Paraguay	-25%
332	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	176.374	176.374	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Alba María Sonia Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

333	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.183	280.183	procedencia:
334	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:
335	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.503	202.503	procedencia:
336	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.787	86.787	procedencia:
337	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.230	333.230	procedencia:
338	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.918	148.918	procedencia:
339	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	959.130	959.130	procedencia:
340	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411.056	411.056	procedencia:
341	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271.999	271.999	procedencia:
342	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.085	123.085	procedencia:
343	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.163	329.163	procedencia:
344	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.070	141.070	procedencia:
345	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	355.791	355.791	procedencia:
346	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.766	156.766	procedencia:
347	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.914	255.914	procedencia:
348	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
349	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	509.540	509.540	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

333	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.417	210.417	procedencia: Paraguay	-25%
334	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.647	94.647	procedencia: Paraguay	-25%
335	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.080	152.080	procedencia: Paraguay	-25%
336	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.177	65.177	procedencia: Paraguay	-25%
337	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.256	250.256	procedencia: Paraguay	-25%
338	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.837	111.837	procedencia: Paraguay	-25%
339	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	720.307	720.307	procedencia: Paraguay	-25%
340	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.703	308.703	procedencia: Paraguay	-25%
341	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.271	204.271	procedencia: Paraguay	-25%
342	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.437	92.437	procedencia: Paraguay	-25%
343	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.201	247.201	procedencia: Paraguay	-25%
344	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.944	105.944	procedencia: Paraguay	-25%
345	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	267.199	267.199	procedencia: Paraguay	-25%
346	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.731	117.731	procedencia: Paraguay	-25%
347	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.191	192.191	procedencia: Paraguay	-25%
348	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.367	82.367	procedencia: Paraguay	-25%
349	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	382.665	382.665	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

350	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.374	218.374	procedencia:
351	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340.812	340.812	procedencia:
352	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
353	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.259	399.259	procedencia:
354	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.919	175.919	procedencia:
355	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368.195	368.195	procedencia:
356	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.382	159.382	procedencia:
357	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.324	462.324	procedencia:
358	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.239	201.239	procedencia:
359	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	446.667	446.667	procedencia:
360	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.429	191.429	procedencia:
361	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.324	309.324	procedencia:
362	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
363	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	568.120	568.120	procedencia:
364	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.480	243.480	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

350	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.999	163.999	procedencia: Paraguay	-25%
351	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.950	255.950	procedencia: Paraguay	-25%
352	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.293	114.293	procedencia: Paraguay	-25%
353	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	299.844	299.844	procedencia: Paraguay	-25%
354	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.115	132.115	procedencia: Paraguay	-25%
355	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.514	276.514	procedencia: Paraguay	-25%
356	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.696	119.696	procedencia: Paraguay	-25%
357	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.205	347.205	procedencia: Paraguay	-25%
358	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.130	151.130	procedencia: Paraguay	-25%
359	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	335.447	335.447	procedencia: Paraguay	-25%
360	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.763	143.763	procedencia: Paraguay	-25%
361	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	232.302	232.302	procedencia: Paraguay	-25%
362	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
363	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	426.658	426.658	procedencia: Paraguay	-25%
364	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.853	182.853	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

365	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.804	278.804	procedencia:	
366	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:	
367	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	521.476	521.476	procedencia:	
368	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.490	223.490	procedencia:	
369	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:	
370	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:	
371	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:	
372	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:	
373	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.394	225.394	procedencia:	
374	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:	
375	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:	
376	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:	
377	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:	
378	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:	
379	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:	
380	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

365	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.382	209.382	procedencia: Paraguay	-25%
366	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.735	89.735	procedencia: Paraguay	-25%
367	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	391.628	391.628	procedencia: Paraguay	-25%
368	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	167.841	167.841	procedencia: Paraguay	-25%
369	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
370	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
371	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
372	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
373	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	169.271	169.271	procedencia: Paraguay	-25%
374	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.545	72.545	procedencia: Paraguay	-25%
375	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
376	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%
377	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
378	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
379	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
380	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

ARQ. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

381	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:	
382	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:	
383	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:	
384	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:	
385	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:	
386	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:	
387	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:	
388	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:	
389	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:	
390	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:	
391	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:	
392	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:	
393	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:	
394	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:	
395	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:	
396	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:	
397	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:	
398	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

381	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.889	134.889	procedencia: Paraguay	-25%
382	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.810	57.810	procedencia: Paraguay	-25%
383	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%
384	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
385	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
386	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
387	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%
388	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
389	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%
390	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
391	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
392	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%
393	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.183	86.183	procedencia: Paraguay	-25%
394	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.935	36.935	procedencia: Paraguay	-25%
395	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
396	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
397	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
398	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

399	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.965	126.965	procedencia:
400	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.414	54.414	procedencia:
401	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
402	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
403	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
404	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
405	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
406	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
407	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
408	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
409	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
410	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
411	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
412	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
413	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.003	189.003	procedencia:
414	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.002	81.002	procedencia:
415	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

399	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.351	95.351	procedencia: Paraguay	-25%
400	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.865	40.865	procedencia: Paraguay	-25%
401	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
402	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
403	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.509	100.509	procedencia: Paraguay	-25%
404	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	procedencia: Paraguay	-25%
405	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.509	100.509	procedencia: Paraguay	-25%
406	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	procedencia: Paraguay	-25%
407	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
408	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
409	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
410	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
411	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.541	163.541	procedencia: Paraguay	-25%
412	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.089	70.089	procedencia: Paraguay	-25%
413	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.941	141.941	procedencia: Paraguay	-25%
414	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.833	60.833	procedencia: Paraguay	-25%
415	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

416	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
417	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
418	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
419	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
420	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
421	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
422	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
423	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
424	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
425	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
426	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
427	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
428	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
429	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
430	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
431	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.346.187	3.346.187	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

416	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
417	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
418	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
419	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
420	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
421	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
422	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
423	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
424	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
425	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.237	106.237	procedencia: Paraguay -25%
426	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.530	45.530	procedencia: Paraguay -25%
427	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
428	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
429	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
430	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
431	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.512.986	2.512.986	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Ilse Ramón Sosa Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

432	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.445.426	1.445.426	procedencia:
433	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	432.771	432.771	procedencia:
434	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.429	187.429	procedencia:
435	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.762	946.762	procedencia:
436	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.755	405.755	procedencia:
437	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.025	123.025	procedencia:
438	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.725	52.725	procedencia:
439	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
440	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
441	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
442	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
443	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265.525	265.525	procedencia:
444	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.796	113.796	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

432	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.085.515	1.085.515	procedencia: Paraguay	-25%
433	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.011	325.011	procedencia: Paraguay	-25%
434	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.759	140.759	procedencia: Paraguay	-25%
435	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.087.830	1.087.830	procedencia: Paraguay	15%
436	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	466.212	466.212	procedencia: Paraguay	15%
437	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.392	92.392	procedencia: Paraguay	-25%
438	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.596	39.596	procedencia: Paraguay	-25%
439	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.870	110.870	procedencia: Paraguay	-25%
440	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.516	47.516	procedencia: Paraguay	-25%
441	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.870	110.870	procedencia: Paraguay	-25%
442	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.516	47.516	procedencia: Paraguay	-25%
443	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.409	199.409	procedencia: Paraguay	-25%
444	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.461	85.461	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON GHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

445	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590.672	590.672	procedencia:
446	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.625	263.625	procedencia:
447	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492.100	492.100	procedencia:
448	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.900	210.900	procedencia:
449	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.739	361.739	procedencia:
450	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.175	158.175	procedencia:
451	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
452	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
453	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
454	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
455	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
456	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
457	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
458	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

445	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	443.595	443.595	procedencia: Paraguay -25%
446	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.982	197.982	procedencia: Paraguay -25%
447	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	369.567	369.567	procedencia: Paraguay -25%
448	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.386	158.386	procedencia: Paraguay -25%
449	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271.666	271.666	procedencia: Paraguay -25%
450	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.789	118.789	procedencia: Paraguay -25%
451	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
452	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
453	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
454	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
455	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay -25%
456	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay -25%
457	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay -25%
458	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIPE

Abog. Alex Mario Sosa Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

459	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.670	153.670	procedencia:	
460	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.859	65.859	procedencia:	
461	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:	
462	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:	
463	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.547	74.547	procedencia:	
464	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.949	31.949	procedencia:	
465	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.916	66.916	procedencia:	
466	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.678	28.678	procedencia:	
467	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.656	300.656	procedencia:	
468	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.853	128.853	procedencia:	
469	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	469.438	469.438	procedencia:	
470	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.188	201.188	procedencia:	
471	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.270	260.270	procedencia:	
472	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

459	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.406	115.406	procedencia: Paraguay	-25%
460	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.460	49.460	procedencia: Paraguay	-25%
461	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
462	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
463	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.985	55.985	procedencia: Paraguay	-25%
464	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.994	23.994	procedencia: Paraguay	-25%
465	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.254	50.254	procedencia: Paraguay	-25%
466	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.537	21.537	procedencia: Paraguay	-25%
467	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.793	225.793	procedencia: Paraguay	-25%
468	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.769	96.769	procedencia: Paraguay	-25%
469	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.548	352.548	procedencia: Paraguay	-25%
470	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.092	151.092	procedencia: Paraguay	-25%
471	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.463	195.463	procedencia: Paraguay	-25%
472	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.823	84.823	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Director de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

473	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.045	262.045	procedencia:
474	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.582	114.582	procedencia:
475	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:
476	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:
477	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.434	286.434	procedencia:
478	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
479	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.956	205.956	procedencia:
480	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
481	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
482	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
483	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.065	248.065	procedencia:
484	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.470	108.470	procedencia:
485	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
486	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

473	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.796	196.796	procedencia: Paraguay	-25%
474	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.051	86.051	procedencia: Paraguay	-25%
475	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.699	117.699	procedencia: Paraguay	-25%
476	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.442	50.442	procedencia: Paraguay	-25%
477	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.112	215.112	procedencia: Paraguay	-25%
478	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
479	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.673	154.673	procedencia: Paraguay	-25%
480	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
481	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.183	86.183	procedencia: Paraguay	-25%
482	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.935	36.935	procedencia: Paraguay	-25%
483	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.297	186.297	procedencia: Paraguay	-25%
484	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.461	81.461	procedencia: Paraguay	-25%
485	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
486	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Abog. Mario Sanjur Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

487	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.266	213.266	procedencia:	
488	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.490	93.490	procedencia:	
489	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:	
490	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:	
491	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:	
492	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:	
493	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:	
494	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:	
495	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.595	134.595	procedencia:	
496	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.684	57.684	procedencia:	
497	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.215	115.215	procedencia:	
498	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.378	49.378	procedencia:	
499	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:	
500	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

487	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.163	160.163	procedencia: Paraguay	-25%
488	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.211	70.211	procedencia: Paraguay	-25%
489	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.012	128.012	procedencia: Paraguay	-25%
490	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.863	54.863	procedencia: Paraguay	-25%
491	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
492	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
493	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.564	120.564	procedencia: Paraguay	-25%
494	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.670	51.670	procedencia: Paraguay	-25%
495	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.081	101.081	procedencia: Paraguay	-25%
496	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.321	43.321	procedencia: Paraguay	-25%
497	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.526	86.526	procedencia: Paraguay	-25%
498	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.083	37.083	procedencia: Paraguay	-25%
499	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
500	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Oieda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

501	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
502	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
503	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
504	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
505	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
506	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
507	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.732	242.732	procedencia:
508	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
509	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.170	388.170	procedencia:
510	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.597	170.597	procedencia:
511	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.274	211.274	procedencia:
512	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.546	90.546	procedencia:
513	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:
514	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

501	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
502	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%
503	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
504	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
505	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.509	100.509	procedencia: Paraguay	-25%
506	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	procedencia: Paraguay	-25%
507	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.292	182.292	procedencia: Paraguay	-25%
508	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
509	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	291.516	291.516	procedencia: Paraguay	-25%
510	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.118	128.118	procedencia: Paraguay	-25%
511	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.667	158.667	procedencia: Paraguay	-25%
512	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.000	68.000	procedencia: Paraguay	-25%
513	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.642	97.642	procedencia: Paraguay	-25%
514	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.846	41.846	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda - Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Abog. Ma. Mauricio Sauer Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

515	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330.557	330.557	procedencia:	
516	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:	
517	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279.317	279.317	procedencia:	
518	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:	
519	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.025.212	1.025.212	procedencia:	
520	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439.377	439.377	procedencia:	
521	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:	
522	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:	
523	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:	
524	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:	
525	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.606.608	1.606.608	procedencia:	
526	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692.159	692.159	procedencia:	
527	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883.578	883.578	procedencia:	
528	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.749	397.749	procedencia:	
529	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879.658	879.658	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

515	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.248	248.248	procedencia: Paraguay	-25%
516	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.382	109.382	procedencia: Paraguay	-25%
517	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.767	209.767	procedencia: Paraguay	-25%
518	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
519	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	769.934	769.934	procedencia: Paraguay	-25%
520	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.972	329.972	procedencia: Paraguay	-25%
521	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.183	86.183	procedencia: Paraguay	-25%
522	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.935	36.935	procedencia: Paraguay	-25%
523	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
524	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
525	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.206.563	1.206.563	procedencia: Paraguay	-25%
526	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	519.811	519.811	procedencia: Paraguay	-25%
527	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	663.567	663.567	procedencia: Paraguay	-25%
528	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	298.709	298.709	procedencia: Paraguay	-25%
529	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	660.623	660.623	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible] Servín Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

530	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.996	376.996	procedencia:
531	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.506	365.506	procedencia:
532	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
533	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.297	370.297	procedencia:
534	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
535	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363.207	363.207	procedencia:
536	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
537	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	412.921	412.921	procedencia:
538	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.771	184.771	procedencia:
539	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.293	348.293	procedencia:
540	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.251	154.251	procedencia:
541	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303.176	303.176	procedencia:
542	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
543	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.925	390.925	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

530	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.124	283.124	procedencia: Paraguay	-25%
531	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	274.495	274.495	procedencia: Paraguay	-25%
532	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.117	124.117	procedencia: Paraguay	-25%
533	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.093	278.093	procedencia: Paraguay	-25%
534	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.117	124.117	procedencia: Paraguay	-25%
535	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.768	272.768	procedencia: Paraguay	-25%
536	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.117	124.117	procedencia: Paraguay	-25%
537	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	310.104	310.104	procedencia: Paraguay	-25%
538	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.763	138.763	procedencia: Paraguay	-25%
539	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	261.568	261.568	procedencia: Paraguay	-25%
540	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.843	115.843	procedencia: Paraguay	-25%
541	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	227.685	227.685	procedencia: Paraguay	-25%
542	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
543	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	293.585	293.585	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Arq. Ana María Garcia Florio

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

544	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.808	171.808	procedencia:
545	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.885.250	1.885.250	procedencia:
546	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858.518	858.518	procedencia:
547	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.754.816	11.754.816	procedencia:
548	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.037.778	5.037.778	procedencia:
549	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.774.047	14.774.047	procedencia:
550	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.331.735	6.331.735	procedencia:
551	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.634.896	4.634.896	procedencia:
552	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.986.384	1.986.384	procedencia:
553	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.428	183.428	procedencia:
554	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.612	78.612	procedencia:
555	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
556	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
557	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	671.345	671.345	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

544	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.028	129.028	procedencia: Paraguay	-25%
545	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.415.823	1.415.823	procedencia: Paraguay	-25%
546	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	644.747	644.747	procedencia: Paraguay	-25%
547	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.827.867	8.827.867	procedencia: Paraguay	-25%
548	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.783.371	3.783.371	procedencia: Paraguay	-25%
549	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.095.309	11.095.309	procedencia: Paraguay	-25%
550	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.755.133	4.755.133	procedencia: Paraguay	-25%
551	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.480.807	3.480.807	procedencia: Paraguay	-25%
552	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.491.774	1.491.774	procedencia: Paraguay	-25%
553	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.754	137.754	procedencia: Paraguay	-25%
554	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.038	59.038	procedencia: Paraguay	-25%
555	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
556	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
557	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504.180	504.180	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. [illegible] Acosta Sanabria Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

558	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	287.719	287.719	procedencia:
559	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.956	239.956	procedencia:
560	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
561	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.264	558.264	procedencia:
562	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.256	239.256	procedencia:
563	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.788	306.788	procedencia:
564	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
565	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
566	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
567	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	559.324	559.324	procedencia:
568	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.710	239.710	procedencia:
569	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.010	187.010	procedencia:
570	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
571	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.600	276.600	procedencia:
572	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

558	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	216.077	216.077	procedencia: Paraguay	-25%
559	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.207	180.207	procedencia: Paraguay	-25%
560	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
561	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	419.256	419.256	procedencia: Paraguay	-25%
562	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.681	179.681	procedencia: Paraguay	-25%
563	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	230.398	230.398	procedencia: Paraguay	-25%
564	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
565	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay	-25%
566	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay	-25%
567	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	420.052	420.052	procedencia: Paraguay	-25%
568	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.022	180.022	procedencia: Paraguay	-25%
569	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.445	140.445	procedencia: Paraguay	-25%
570	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
571	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.727	207.727	procedencia: Paraguay	-25%
572	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abog. Alba María Sandra Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

573	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.100	462.100	procedencia:	
574	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.043	198.043	procedencia:	
575	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.544	263.544	procedencia:	
576	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:	
577	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.618	907.618	procedencia:	
578	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.979	388.979	procedencia:	
579	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:	
580	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:	
581	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.893.873	7.893.873	procedencia:	
582	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.383.088	3.383.088	procedencia:	
583	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.314.342	2.314.342	procedencia:	
584	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	991.861	991.861	procedencia:	
585	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.907.123	2.907.123	procedencia:	
586	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.245.910	1.245.910	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

573	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.037	347.037	procedencia: Paraguay	-25%
574	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.730	148.730	procedencia: Paraguay	-25%
575	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.922	197.922	procedencia: Paraguay	-25%
576	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.823	84.823	procedencia: Paraguay	-25%
577	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	681.621	681.621	procedencia: Paraguay	-25%
578	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	292.123	292.123	procedencia: Paraguay	-25%
579	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.666.756	5.666.756	procedencia: Paraguay	-25%
580	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.428.610	2.428.610	procedencia: Paraguay	-25%
581	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.928.299	5.928.299	procedencia: Paraguay	-25%
582	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.540.699	2.540.699	procedencia: Paraguay	-25%
583	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.738.071	1.738.071	procedencia: Paraguay	-25%
584	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	744.888	744.888	procedencia: Paraguay	-25%
585	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.183.249	2.183.249	procedencia: Paraguay	-25%
586	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	935.678	935.678	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible] Sanyr Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

587	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.534.367	3.534.367	procedencia:
588	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.514.729	1.514.729	procedencia:
589	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.550.302	5.550.302	procedencia:
590	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.378.701	2.378.701	procedencia:
591	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.626.332	2.626.332	procedencia:
592	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.125.571	1.125.571	procedencia:
593	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	954.258	954.258	procedencia:
594	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	408.968	408.968	procedencia:
595	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.126.046	8.126.046	procedencia:
596	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.482.591	3.482.591	procedencia:
597	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:
598	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:
599	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.284	248.284	procedencia:
600	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

587	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.654.310	2.654.310	procedencia: Paraguay	-25%
588	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.137.561	1.137.561	procedencia: Paraguay	-25%
589	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.168.277	4.168.277	procedencia: Paraguay	-25%
590	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.786.404	1.786.404	procedencia: Paraguay	-25%
591	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.972.375	1.972.375	procedencia: Paraguay	-25%
592	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	845.304	845.304	procedencia: Paraguay	-25%
593	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	716.648	716.648	procedencia: Paraguay	-25%
594	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.135	307.135	procedencia: Paraguay	-25%
595	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.102.661	6.102.661	procedencia: Paraguay	-25%
596	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.615.426	2.615.426	procedencia: Paraguay	-25%
597	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.666.756	5.666.756	procedencia: Paraguay	-25%
598	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.428.610	2.428.610	procedencia: Paraguay	-25%
599	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.461	186.461	procedencia: Paraguay	-25%
600	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Abog. Ana María Sanjur Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

601	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
602	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
603	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.937	192.937	procedencia:
604	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
605	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.838	104.838	procedencia:
606	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.931	44.931	procedencia:
607	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
608	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
609	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
610	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
611	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:
612	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:
613	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.711	306.711	procedencia:
614	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

601	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.810	157.810	procedencia: Paraguay	-25%
602	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
603	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.896	144.896	procedencia: Paraguay	-25%
604	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
605	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.733	78.733	procedencia: Paraguay	-25%
606	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.743	33.743	procedencia: Paraguay	-25%
607	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
608	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
609	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
610	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
611	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.699	117.699	procedencia: Paraguay	-25%
612	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.442	50.442	procedencia: Paraguay	-25%
613	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	230.340	230.340	procedencia: Paraguay	-25%
614	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. Ana María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

615	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
616	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
617	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345.664	345.664	procedencia:
618	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
619	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208.567	208.567	procedencia:
620	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
621	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675.039	675.039	procedencia:
622	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289.302	289.302	procedencia:
623	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.356	192.356	procedencia:
624	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
625	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	835.240	835.240	procedencia:
626	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357.960	357.960	procedencia:
627	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809.830	809.830	procedencia:
628	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.070	347.070	procedencia:
629	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.557	272.557	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

615	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay -25%
616	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay -25%
617	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.594	259.594	procedencia: Paraguay -25%
618	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.293	114.293	procedencia: Paraguay -25%
619	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.634	156.634	procedencia: Paraguay -25%
620	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay -25%
621	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	506.954	506.954	procedencia: Paraguay -25%
622	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.266	217.266	procedencia: Paraguay -25%
623	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.459	144.459	procedencia: Paraguay -25%
624	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay -25%
625	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	627.265	627.265	procedencia: Paraguay -25%
626	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.828	268.828	procedencia: Paraguay -25%
627	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	608.182	608.182	procedencia: Paraguay -25%
628	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.650	260.650	procedencia: Paraguay -25%
629	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.690	204.690	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Abg. Ma. Mario Cuevas Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

630	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
631	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.238.579	1.238.579	procedencia:
632	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557.120	557.120	procedencia:
633	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.867	1.400.867	procedencia:
634	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633.421	633.421	procedencia:
635	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.809	946.809	procedencia:
636	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	430.142	430.142	procedencia:
637	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.469	236.469	procedencia:
638	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.137	103.137	procedencia:
639	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.002	218.002	procedencia:
640	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:
641	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
642	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
643	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

630	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
631	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	930.173	930.173	procedencia: Paraguay	-25%
632	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.397	418.397	procedencia: Paraguay	-25%
633	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.052.051	1.052.051	procedencia: Paraguay	-25%
634	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	475.699	475.699	procedencia: Paraguay	-25%
635	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	711.054	711.054	procedencia: Paraguay	-25%
636	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	323.037	323.037	procedencia: Paraguay	-25%
637	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.588	177.588	procedencia: Paraguay	-25%
638	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.456	77.456	procedencia: Paraguay	-25%
639	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.720	163.720	procedencia: Paraguay	-25%
640	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.545	72.545	procedencia: Paraguay	-25%
641	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.001	175.001	procedencia: Paraguay	-25%
642	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay	-25%
643	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

ING. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba Nuria Servin Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

644	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
645	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:
646	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
647	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
648	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
649	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
650	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
651	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.816	253.816	procedencia:
652	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
653	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.844	308.844	procedencia:
654	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.838	135.838	procedencia:
655	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.660	269.660	procedencia:
656	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:
657	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.168	168.168	procedencia:
658	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.072	72.072	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

644	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
645	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.012	128.012	procedencia: Paraguay	-25%
646	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.863	54.863	procedencia: Paraguay	-25%
647	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay	-25%
648	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay	-25%
649	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.237	106.237	procedencia: Paraguay	-25%
650	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.530	45.530	procedencia: Paraguay	-25%
651	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.616	190.616	procedencia: Paraguay	-25%
652	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.367	82.367	procedencia: Paraguay	-25%
653	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	231.942	231.942	procedencia: Paraguay	-25%
654	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.014	102.014	procedencia: Paraguay	-25%
655	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.515	202.515	procedencia: Paraguay	-25%
656	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.735	89.735	procedencia: Paraguay	-25%
657	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.294	126.294	procedencia: Paraguay	-25%
658	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.126	54.126	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Alba María Servín Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

659	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.759	275.759	procedencia:	
660	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:	
661	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.164	282.164	procedencia:	
662	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:	
663	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.220	288.220	procedencia:	
664	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:	
665	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.493	320.493	procedencia:	
666	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:	
667	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:	
668	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:	
669	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.422	193.422	procedencia:	
670	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:	
671	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.237	436.237	procedencia:	
672	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.699	194.699	procedencia:	
673	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:	
674	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

659	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.095	207.095	procedencia: Paraguay	-25%
660	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
661	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.905	211.905	procedencia: Paraguay	-25%
662	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.191	92.191	procedencia: Paraguay	-25%
663	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	216.453	216.453	procedencia: Paraguay	-25%
664	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.647	94.647	procedencia: Paraguay	-25%
665	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.690	240.690	procedencia: Paraguay	-25%
666	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.926	106.926	procedencia: Paraguay	-25%
667	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
668	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
669	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.260	145.260	procedencia: Paraguay	-25%
670	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
671	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	327.614	327.614	procedencia: Paraguay	-25%
672	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.219	146.219	procedencia: Paraguay	-25%
673	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.889	134.889	procedencia: Paraguay	-25%
674	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.810	57.810	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. [illegible]

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

675	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.214	332.214	procedencia:
676	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:
677	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.887.678	2.887.678	procedencia:
678	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.237.576	1.237.576	procedencia:
679	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.314.937	1.314.937	procedencia:
680	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	563.545	563.545	procedencia:
681	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.104	436.104	procedencia:
682	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.969	197.969	procedencia:
683	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.935	333.935	procedencia:
684	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
685	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
686	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
687	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.293	946.293	procedencia:
688	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.554	405.554	procedencia:
689	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.685.697	1.685.697	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

675	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	249.493	249.493	procedencia: Paraguay	-25%
676	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.926	106.926	procedencia: Paraguay	-25%
677	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.168.646	2.168.646	procedencia: Paraguay	-25%
678	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	929.420	929.420	procedencia: Paraguay	-25%
679	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	987.518	987.518	procedencia: Paraguay	-25%
680	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	423.222	423.222	procedencia: Paraguay	-25%
681	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	327.514	327.514	procedencia: Paraguay	-25%
682	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.675	148.675	procedencia: Paraguay	-25%
683	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.785	250.785	procedencia: Paraguay	-25%
684	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.382	109.382	procedencia: Paraguay	-25%
685	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
686	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
687	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	710.666	710.666	procedencia: Paraguay	-25%
688	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.571	304.571	procedencia: Paraguay	-25%
689	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.265.958	1.265.958	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Abg. Ulhe Gisela Servin Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

690	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	722.441	722.441	procedencia:	
691	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.844.055	5.844.055	procedencia:	
692	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.504.595	2.504.595	procedencia:	
693	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	322.874	322.874	procedencia:	
694	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:	
695	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:	
696	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:	
697	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:	
698	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:	
699	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.858	109.858	procedencia:	
700	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.082	47.082	procedencia:	
701	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.583	244.583	procedencia:	
702	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:	
703	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:	

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

690	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	542.553	542.553	procedencia: Paraguay	-25%
691	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.388.885	4.388.885	procedencia: Paraguay	-25%
692	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.880.951	1.880.951	procedencia: Paraguay	-25%
693	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.478	242.478	procedencia: Paraguay	-25%
694	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.382	109.382	procedencia: Paraguay	-25%
695	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay	-25%
696	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay	-25%
697	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%
698	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
699	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.503	82.503	procedencia: Paraguay	-25%
700	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.359	35.359	procedencia: Paraguay	-25%
701	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.682	183.682	procedencia: Paraguay	-25%
702	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
703	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.047	89.047	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Víctor Mario Servín Ficios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

704	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
705	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.176.453	1.176.453	procedencia:
706	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504.194	504.194	procedencia:
707	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
708	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
709	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	351.019	351.019	procedencia:
710	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
711	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.729	259.729	procedencia:
712	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.313	111.313	procedencia:
713	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
714	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
715	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
716	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
717	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

704	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.163	38.163	procedencia: Paraguay	-25%
705	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883.516	883.516	procedencia: Paraguay	-25%
706	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	378.650	378.650	procedencia: Paraguay	-25%
707	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
708	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
709	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.615	263.615	procedencia: Paraguay	-25%
710	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	116.749	116.749	procedencia: Paraguay	-25%
711	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.056	195.056	procedencia: Paraguay	-25%
712	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.596	83.596	procedencia: Paraguay	-25%
713	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay	-25%
714	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay	-25%
715	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
716	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
717	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. [illegible] Mario Sanin Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

718	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
719	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359.761	359.761	procedencia:
720	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
721	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.966	243.966	procedencia:
722	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
723	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468.917	468.917	procedencia:
724	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.964	200.964	procedencia:
725	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.137.509	1.137.509	procedencia:
726	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	487.504	487.504	procedencia:
727	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
728	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
729	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
730	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
731	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

718	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
719	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.181	270.181	procedencia: Paraguay	-25%
720	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	116.749	116.749	procedencia: Paraguay	-25%
721	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.218	183.218	procedencia: Paraguay	-25%
722	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.912	79.912	procedencia: Paraguay	-25%
723	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.157	352.157	procedencia: Paraguay	-25%
724	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.924	150.924	procedencia: Paraguay	-25%
725	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	854.269	854.269	procedencia: Paraguay	-25%
726	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	366.116	366.116	procedencia: Paraguay	-25%
727	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.001	175.001	procedencia: Paraguay	-25%
728	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay	-25%
729	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.541	163.541	procedencia: Paraguay	-25%
730	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.089	70.089	procedencia: Paraguay	-25%
731	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alex Alberto Servin Flecha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

732	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
733	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
734	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
735	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
736	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
737	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
738	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
739	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
740	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
741	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
742	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
743	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.874	194.874	procedencia:
744	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
745	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

732	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay	-25%
733	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay	-25%
734	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay	-25%
735	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
736	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%
737	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay	-25%
738	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay	-25%
739	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.810	157.810	procedencia: Paraguay	-25%
740	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
741	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.810	157.810	procedencia: Paraguay	-25%
742	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.633	67.633	procedencia: Paraguay	-25%
743	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.350	146.350	procedencia: Paraguay	-25%
744	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.721	62.721	procedencia: Paraguay	-25%
745	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abog. Ana María Sanjur Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

746	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
747	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
748	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
749	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
750	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:
751	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.758	171.758	procedencia:
752	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.611	73.611	procedencia:
753	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
754	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
755	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
756	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
757	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
758	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
759	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

746	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay -25%
747	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.159	129.159	procedencia: Paraguay -25%
748	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.354	55.354	procedencia: Paraguay -25%
749	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.564	120.564	procedencia: Paraguay -25%
750	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.670	51.670	procedencia: Paraguay -25%
751	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.990	128.990	procedencia: Paraguay -25%
752	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.282	55.282	procedencia: Paraguay -25%
753	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.889	134.889	procedencia: Paraguay -25%
754	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.810	57.810	procedencia: Paraguay -25%
755	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay -25%
756	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay -25%
757	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay -25%
758	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay -25%
759	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.642	97.642	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Ana María Servín Flecha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

760	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:
761	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
762	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
763	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
764	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
765	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527.360	527.360	procedencia:
766	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.852	234.852	procedencia:
767	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.183	280.183	procedencia:
768	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:
769	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.503	202.503	procedencia:
770	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.787	86.787	procedencia:
771	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.230	333.230	procedencia:
772	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.918	148.918	procedencia:
773	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	959.130	959.130	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

760	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.846	41.846	procedencia: Paraguay -25%
761	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
762	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
763	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
764	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
765	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	396.047	396.047	procedencia: Paraguay -25%
766	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	176.374	176.374	procedencia: Paraguay -25%
767	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.417	210.417	procedencia: Paraguay -25%
768	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.647	94.647	procedencia: Paraguay -25%
769	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.080	152.080	procedencia: Paraguay -25%
770	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.177	65.177	procedencia: Paraguay -25%
771	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.256	250.256	procedencia: Paraguay -25%
772	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.837	111.837	procedencia: Paraguay -25%
773	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	720.307	720.307	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Abg. Ma. Mario Servin Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

774	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411.056	411.056	procedencia:
775	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271.999	271.999	procedencia:
776	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.085	123.085	procedencia:
777	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.163	329.163	procedencia:
778	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.070	141.070	procedencia:
779	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	355.791	355.791	procedencia:
780	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.766	156.766	procedencia:
781	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.914	255.914	procedencia:
782	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
783	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	509.540	509.540	procedencia:
784	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.374	218.374	procedencia:
785	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340.812	340.812	procedencia:
786	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
787	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.259	399.259	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

774	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.703	308.703	procedencia: Paraguay -25%
775	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.271	204.271	procedencia: Paraguay -25%
776	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.437	92.437	procedencia: Paraguay -25%
777	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.201	247.201	procedencia: Paraguay -25%
778	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.944	105.944	procedencia: Paraguay -25%
779	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	267.199	267.199	procedencia: Paraguay -25%
780	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.731	117.731	procedencia: Paraguay -25%
781	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.191	192.191	procedencia: Paraguay -25%
782	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.367	82.367	procedencia: Paraguay -25%
783	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	382.665	382.665	procedencia: Paraguay -25%
784	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.999	163.999	procedencia: Paraguay -25%
785	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.950	255.950	procedencia: Paraguay -25%
786	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.293	114.293	procedencia: Paraguay -25%
787	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	299.844	299.844	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Mar. María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

788	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.919	175.919	procedencia:
789	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368.195	368.195	procedencia:
790	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.382	159.382	procedencia:
791	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.324	462.324	procedencia:
792	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.239	201.239	procedencia:
793	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	446.667	446.667	procedencia:
794	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.429	191.429	procedencia:
795	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.324	309.324	procedencia:
796	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
797	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	568.120	568.120	procedencia:
798	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.480	243.480	procedencia:
799	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.804	278.804	procedencia:
800	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

788	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.115	132.115	procedencia: Paraguay	-25%
789	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.514	276.514	procedencia: Paraguay	-25%
790	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.696	119.696	procedencia: Paraguay	-25%
791	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.205	347.205	procedencia: Paraguay	-25%
792	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.130	151.130	procedencia: Paraguay	-25%
793	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	335.447	335.447	procedencia: Paraguay	-25%
794	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.763	143.763	procedencia: Paraguay	-25%
795	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	232.302	232.302	procedencia: Paraguay	-25%
796	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.559	99.559	procedencia: Paraguay	-25%
797	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	426.658	426.658	procedencia: Paraguay	-25%
798	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.853	182.853	procedencia: Paraguay	-25%
799	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.382	209.382	procedencia: Paraguay	-25%
800	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.735	89.735	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Ma. Maria Servin Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

801	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	521.476	521.476	procedencia:
802	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.490	223.490	procedencia:
803	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
804	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
805	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
806	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
807	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.394	225.394	procedencia:
808	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:
809	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
810	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
811	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
812	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
813	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
814	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

801	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	391.628	391.628	procedencia: Paraguay -25%
802	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	167.841	167.841	procedencia: Paraguay -25%
803	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
804	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
805	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
806	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
807	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	169.271	169.271	procedencia: Paraguay -25%
808	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.545	72.545	procedencia: Paraguay -25%
809	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay -25%
810	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay -25%
811	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
812	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
813	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
814	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Abe María Sarría Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

815	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
816	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
817	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
818	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
819	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
820	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
821	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
822	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
823	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
824	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
825	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
826	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
827	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
828	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
829	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

815	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.889	134.889	procedencia: Paraguay -25%
816	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.810	57.810	procedencia: Paraguay -25%
817	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
818	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
819	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.452	80.452	procedencia: Paraguay -25%
820	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.479	34.479	procedencia: Paraguay -25%
821	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
822	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
823	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
824	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
825	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.429	123.429	procedencia: Paraguay -25%
826	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.898	52.898	procedencia: Paraguay -25%
827	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.183	86.183	procedencia: Paraguay -25%
828	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.935	36.935	procedencia: Paraguay -25%
829	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

830	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
831	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
832	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
833	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.965	126.965	procedencia:
834	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.414	54.414	procedencia:
835	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
836	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
837	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
838	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
839	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
840	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
841	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
842	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
843	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
844	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

830	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
831	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.778	94.778	procedencia: Paraguay	-25%
832	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.619	40.619	procedencia: Paraguay	-25%
833	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.351	95.351	procedencia: Paraguay	-25%
834	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.865	40.865	procedencia: Paraguay	-25%
835	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
836	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
837	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.509	100.509	procedencia: Paraguay	-25%
838	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	procedencia: Paraguay	-25%
839	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.509	100.509	procedencia: Paraguay	-25%
840	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	procedencia: Paraguay	-25%
841	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.969	111.969	procedencia: Paraguay	-25%
842	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.987	47.987	procedencia: Paraguay	-25%
843	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.619	140.619	procedencia: Paraguay	-25%
844	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.265	60.265	procedencia: Paraguay	-25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Sarvia Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

845	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
846	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
847	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.003	189.003	procedencia:
848	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.002	81.002	procedencia:
849	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
850	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
851	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
852	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
853	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
854	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
855	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
856	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
857	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
858	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

845	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.541	163.541	procedencia: Paraguay -25%
846	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.089	70.089	procedencia: Paraguay -25%
847	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.941	141.941	procedencia: Paraguay -25%
848	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.833	60.833	procedencia: Paraguay -25%
849	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
850	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%
851	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
852	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
853	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay -25%
854	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay -25%
855	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.913	91.913	procedencia: Paraguay -25%
856	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.391	39.391	procedencia: Paraguay -25%
857	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.318	83.318	procedencia: Paraguay -25%
858	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.708	35.708	procedencia: Paraguay -25%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

859	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
860	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
861	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
862	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
863	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
864	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
865	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.346.187	3.346.187	procedencia:
866	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.445.426	1.445.426	procedencia:
867	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	432.771	432.771	procedencia:
868	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.429	187.429	procedencia:

Total por Grupo: 444.212.730

Total General Calculado: 444.212.730

PRECIO OFERTADO RENFE S.A

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

859	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.237	106.237	procedencia: Paraguay	-25%
860	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.530	45.530	procedencia: Paraguay	-25%
861	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
862	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
863	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.587	77.587	procedencia: Paraguay	-25%
864	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.251	33.251	procedencia: Paraguay	-25%
865	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.512.986	2.512.986	procedencia: Paraguay	-25%
866	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.085.515	1.085.515	procedencia: Paraguay	-25%
867	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.011	325.011	procedencia: Paraguay	-25%
868	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.759	140.759	procedencia: Paraguay	-25%

Total por Grupo: 334.911.064

Total General Calculado: 334.911.064 -25%

ALBA SERVÍN
Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica

JOSE CHIRIFIE
Representante de la Unidad Administrativa Requirente

DIEGO OCAMPOS
Representante de la Dirección General de Gabinete

RODOLFO GRANADA, Presidente
Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

PABLO OJEDA
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)