GOBIERNO PARAGUAI PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1352517	1.352.517	procedencia:
2	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	579650	579.650	procedencia:
3	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123025	123.025	procedencia:
4	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52725	52.725	procedencia:
5	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147630	147.630	procedencia:
6	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63270	63.270	procedencia:
7	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147630	147.630	procedencia:
8	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63270	63.270	procedencia:
9	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265525	265.525	procedencia:
10	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113796	113.796	procedencia:
11	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590672	590.672	procedencia:
12	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263625	263.625	procedencia:
13	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492100	492.100	procedencia:
14	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210900	210.900	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	730.359	730.359	procedencia: Paraguaya	-46%
2	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	313.011	313.011	procedencia: Paraguaya	-46%
3	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.434	66.434	procedencia: Paraguaya	-46%
4	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra -BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.472	28.472	procedencia: Paraguaya	-46%
5	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.720	79.720	procedencia: Paraguaya	-46%
6	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.166	34.166	procedencia: Paraguaya	-46%
7	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.720	79.720	procedencia: Paraguaya	-46%
8	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.166	34.166	procedencia: Paraguaya	-46%
9	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.384	143.384	procedencia: Paraguaya	-46%
10	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.450	61.450	procedencia: Paraguaya	-46%
11	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	318.963	318.963	procedencia: Paraguaya	-46%
12	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.358	142.358	procedencia: Paraguaya	-46%
13	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265.734	265.734	procedencia: Paraguaya	-46%
14	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.886	113.886	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI EKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
15	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361739	361.739	procedencia:
16	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158175	158.175	procedencia:
17	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
18	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
19	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
20	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
21	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:
22	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
23	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
24	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
25	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153670	153.670	procedencia:
26	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65859	65.859	procedencia:
27	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
15	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.339	195.339	procedencia: Paraguaya	-46%
16	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.415	85.415	procedencia: Paraguaya	-46%
17	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
18	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
19	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
20	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
21	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%
22	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
23	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
24	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
25	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.982	82.982	procedencia: Paraguaya	-46%
26	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.564	35.564	procedencia: Paraguaya	-46%
27	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
28	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
29	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74547	74.547	procedencia:
30	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31949	31.949	procedencia:
31	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66916	66.916	procedencia:
32	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28678	28.678	procedencia:
33	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300656	300.656	procedencia:
34	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128853	128.853	procedencia:
35	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	469438	469.438	procedencia:
36	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201188	201.188	procedencia:
37	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260270	260.270	procedencia:
38	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112947	112.947	procedencia:
39	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262045	262.045	procedencia:
40	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114582	114.582	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
28	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
29	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.255	40.255	procedencia: Paraguaya	-46%
30	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.252	17.252	procedencia: Paraguaya	-46%
31	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.135	36.135	procedencia: Paraguaya	-46%
32	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.486	15.486	procedencia: Paraguaya	-46%
33	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.354	162.354	procedencia: Paraguaya	-46%
34	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.581	69.581	procedencia: Paraguaya	-46%
35	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.497	253.497	procedencia: Paraguaya	-46%
36	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.642	108.642	procedencia: Paraguaya	-46%
37	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.546	140.546	procedencia: Paraguaya	-46%
38	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.991	60.991	procedencia: Paraguaya	-46%
39	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.504	141.504	procedencia: Paraguaya	-46%
40	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.874	61.874	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos T...

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ÑARAGUÁI ÑEKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
41	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156723	156.723	procedencia:
42	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67167	67.167	procedencia:
43	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286434	286.434	procedencia:
44	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
45	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205956	205.956	procedencia:
46	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
47	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114757	114.757	procedencia:
48	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49181	49.181	procedencia:
49	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248065	248.065	procedencia:
50	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108470	108.470	procedencia:
51	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
52	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
53	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213266	213.266	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
41	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.630	84.630	procedencia: Paraguaya	-46%
42	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.270	36.270	procedencia: Paraguaya	-46%
43	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.674	154.674	procedencia: Paraguaya	-46%
44	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
45	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.216	111.216	procedencia: Paraguaya	-46%
46	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
47	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.969	61.969	procedencia: Paraguaya	-46%
48	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.558	26.558	procedencia: Paraguaya	-46%
49	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.955	133.955	procedencia: Paraguaya	-46%
50	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.574	58.574	procedencia: Paraguaya	-46%
51	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
52	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
53	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.164	115.164	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
54	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93490	93.490	procedencia:
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170456	170.456	procedencia:
56	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73053	73.053	procedencia:
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
58	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160538	160.538	procedencia:
60	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68802	68.802	procedencia:
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134595	134.595	procedencia:
62	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57684	57.684	procedencia:
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115215	115.215	procedencia:
64	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49378	49.378	procedencia:
65	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
66	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
54	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.485	50.485	procedencia: Paraguaya	-46%
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.046	92.046	procedencia: Paraguaya	-46%
56	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.449	39.449	procedencia: Paraguaya	-46%
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
58	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.691	86.691	procedencia: Paraguaya	-46%
60	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.153	37.153	procedencia: Paraguaya	-46%
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.681	72.681	procedencia: Paraguaya	-46%
62	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.149	31.149	procedencia: Paraguaya	-46%
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.216	62.216	procedencia: Paraguaya	-46%
64	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.664	26.664	procedencia: Paraguaya	-46%
65	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
66	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ÑEMBYAREKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
67	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
68	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
69	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
70	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
71	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133833	133.833	procedencia:
72	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57357	57.357	procedencia:
73	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242732	242.732	procedencia:
74	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
75	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388170	388.170	procedencia:
76	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170597	170.597	procedencia:
77	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211274	211.274	procedencia:
78	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90546	90.546	procedencia:
79	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130016	130.016	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
67	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
68	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
69	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
70	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
71	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.270	72.270	procedencia: Paraguaya	-46%
72	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.973	30.973	procedencia: Paraguaya	-46%
73	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.075	131.075	procedencia: Paraguaya	-46%
74	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
75	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.612	209.612	procedencia: Paraguaya	-46%
76	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.122	92.122	procedencia: Paraguaya	-46%
77	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.088	114.088	procedencia: Paraguaya	-46%
78	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.895	48.895	procedencia: Paraguaya	-46%
79	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.209	70.209	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAI | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
80	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55721	55.721	procedencia:
81	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330557	330.557	procedencia:
82	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145648	145.648	procedencia:
83	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279317	279.317	procedencia:
84	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
85	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1025212	1.025.212	procedencia:
86	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439377	439.377	procedencia:
87	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114757	114.757	procedencia:
88	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49181	49.181	procedencia:
89	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
90	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
91	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1606608	1.606.608	procedencia:
92	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692159	692.159	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
80	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.089	30.089	procedencia: Paraguaya	-46%
81	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.501	178.501	procedencia: Paraguaya	-46%
82	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.650	78.650	procedencia: Paraguaya	-46%
83	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.831	150.831	procedencia: Paraguaya	-46%
84	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
85	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	553.614	553.614	procedencia: Paraguaya	-46%
86	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	237.264	237.264	procedencia: Paraguaya	-46%
87	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.969	61.969	procedencia: Paraguaya	-46%
88	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.558	26.558	procedencia: Paraguaya	-46%
89	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
90	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
91	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	867.568	867.568	procedencia: Paraguaya	-46%
92	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	373.766	373.766	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ÑARAGUÁI ÑEKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:**
Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
93	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883578	883.578	procedencia:
94	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397749	397.749	procedencia:
95	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879658	879.658	procedencia:
96	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376996	376.996	procedencia:
97	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365506	365.506	procedencia:
98	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165269	165.269	procedencia:
99	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370297	370.297	procedencia:
100	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165269	165.269	procedencia:
101	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363207	363.207	procedencia:
102	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165269	165.269	procedencia:
103	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	412921	412.921	procedencia:
104	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184771	184.771	procedencia:
105	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348293	348.293	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto**
(Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
93	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	477.132	477.132	procedencia: Paraguaya	-46%
94	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.784	214.784	procedencia: Paraguaya	-46%
95	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	475.015	475.015	procedencia: Paraguaya	-46%
96	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.578	203.578	procedencia: Paraguaya	-46%
97	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.373	197.373	procedencia: Paraguaya	-46%
98	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.245	89.245	procedencia: Paraguaya	-46%
99	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.960	199.960	procedencia: Paraguaya	-46%
100	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.245	89.245	procedencia: Paraguaya	-46%
101	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.132	196.132	procedencia: Paraguaya	-46%
102	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.245	89.245	procedencia: Paraguaya	-46%
103	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.977	222.977	procedencia: Paraguaya	-46%
104	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.776	99.776	procedencia: Paraguaya	-46%
105	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	188.078	188.078	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000),** **Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
106	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154251	154.251	procedencia:
107	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303176	303.176	procedencia:
108	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
109	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390925	390.925	procedencia:
110	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171808	171.808	procedencia:
111	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1885250	1.885.250	procedencia:
112	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858518	858.518	procedencia:
113	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11754816	11.754.816	procedencia:
114	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5037778	5.037.778	procedencia:
115	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14774047	14.774.047	procedencia:
116	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6331735	6.331.735	procedencia:
117	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4634896	4.634.896	procedencia:
118	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1986384	1.986.384	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000),** **Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
106	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.296	83.296	procedencia: Paraguaya	-46%
107	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.715	163.715	procedencia: Paraguaya	-46%
108	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
109	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.100	211.100	procedencia: Paraguaya	-46%
110	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.776	92.776	procedencia: Paraguaya	-46%
111	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.018.035	1.018.035	procedencia: Paraguaya	-46%
112	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	463.600	463.600	procedencia: Paraguaya	-46%
113	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.347.601	6.347.601	procedencia: Paraguaya	-46%
114	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.720.400	2.720.400	procedencia: Paraguaya	-46%
115	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.977.985	7.977.985	procedencia: Paraguaya	-46%
116	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.419.137	3.419.137	procedencia: Paraguaya	-46%
117	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.502.844	2.502.844	procedencia: Paraguaya	-46%
118	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.072.647	1.072.647	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributario..

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
119	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183428	183.428	procedencia:
120	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78612	78.612	procedencia:
121	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
122	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
123	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	671345	671.345	procedencia:
124	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	287719	287.719	procedencia:
125	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239956	239.956	procedencia:
126	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
127	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558264	558.264	procedencia:
128	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239256	239.256	procedencia:
129	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mod. Amplic. SeTEl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306788	306.788	procedencia:
130	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Mod. Amplic. SeTEl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
131	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
119	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.051	99.051	procedencia: Paraguaya	-46%
120	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.450	42.450	procedencia: Paraguaya	-46%
121	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
122	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
123	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	362.526	362.526	procedencia: Paraguaya	-46%
124	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.368	155.368	procedencia: Paraguaya	-46%
125	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.576	129.576	procedencia: Paraguaya	-46%
126	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
127	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	301.463	301.463	procedencia: Paraguaya	-46%
128	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.198	129.198	procedencia: Paraguaya	-46%
129	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mod. Amplic. SeTEl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.666	165.666	procedencia: Paraguaya	-46%
130	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Mod. Amplic. SeTEl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
131	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
132	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
133	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	559324	559.324	procedencia:
134	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239710	239.710	procedencia:
135	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187010	187.010	procedencia:
136	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
137	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
138	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
139	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462100	462.100	procedencia:
140	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198043	198.043	procedencia:
141	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263544	263.544	procedencia:
142	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112947	112.947	procedencia:
143	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907618	907.618	procedencia:
144	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388979	388.979	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
132	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
133	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	302.035	302.035	procedencia: Paraguaya	-46%
134	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.443	129.443	procedencia: Paraguaya	-46%
135	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.985	100.985	procedencia: Paraguaya	-46%
136	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
137	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
138	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
139	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	249.534	249.534	procedencia: Paraguaya	-46%
140	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.943	106.943	procedencia: Paraguaya	-46%
141	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.314	142.314	procedencia: Paraguaya	-46%
142	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.991	60.991	procedencia: Paraguaya	-46%
143	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	490.114	490.114	procedencia: Paraguaya	-46%
144	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.049	210.049	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
145	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7545614	7.545.614	procedencia:
146	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3233835	3.233.835	procedencia:
147	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7893873	7.893.873	procedencia:
148	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3383088	3.383.088	procedencia:
149	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2314342	2.314.342	procedencia:
150	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	991861	991.861	procedencia:
151	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2907123	2.907.123	procedencia:
152	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1245910	1.245.910	procedencia:
153	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3534367	3.534.367	procedencia:
154	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1514729	1.514.729	procedencia:
155	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5550302	5.550.302	procedencia:
156	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2378701	2.378.701	procedencia:
157	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2626332	2.626.332	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
145	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.074.632	4.074.632	procedencia: Paraguaya	-46%
146	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.746.271	1.746.271	procedencia: Paraguaya	-46%
147	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.262.691	4.262.691	procedencia: Paraguaya	-46%
148	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.826.868	1.826.868	procedencia: Paraguaya	-46%
149	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.249.745	1.249.745	procedencia: Paraguaya	-46%
150	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	535.605	535.605	procedencia: Paraguaya	-46%
151	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.569.846	1.569.846	procedencia: Paraguaya	-46%
152	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	672.791	672.791	procedencia: Paraguaya	-46%
153	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.908.558	1.908.558	procedencia: Paraguaya	-46%
154	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	817.954	817.954	procedencia: Paraguaya	-46%
155	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.997.163	2.997.163	procedencia: Paraguaya	-46%
156	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.284.499	1.284.499	procedencia: Paraguaya	-46%
157	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.418.219	1.418.219	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
158	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1125571	1.125.571	procedencia:
159	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	954258	954.258	procedencia:
160	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	409183	409.183	procedencia:
161	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8126046	8.126.046	procedencia:
162	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3482591	3.482.591	procedencia:
163	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7545614	7.545.614	procedencia:
164	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3233835	3.233.835	procedencia:
165	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248284	248.284	procedencia:
166	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
167	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210133	210.133	procedencia:
168	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
169	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192937	192.937	procedencia:
170	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
158	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	607.808	607.808	procedencia: Paraguaya	-46%
159	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	515.299	515.299	procedencia: Paraguaya	-46%
160	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.959	220.959	procedencia: Paraguaya	-46%
161	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.388.065	4.388.065	procedencia: Paraguaya	-46%
162	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.880.599	1.880.599	procedencia: Paraguaya	-46%
163	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.074.632	4.074.632	procedencia: Paraguaya	-46%
164	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.746.271	1.746.271	procedencia: Paraguaya	-46%
165	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.073	134.073	procedencia: Paraguaya	-46%
166	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
167	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.472	113.472	procedencia: Paraguaya	-46%
168	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
169	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.186	104.186	procedencia: Paraguaya	-46%
170	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
171	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104838	104.838	procedencia:
172	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44931	44.931	procedencia:
173	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
174	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
175	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
176	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
177	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156723	156.723	procedencia:
178	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67167	67.167	procedencia:
179	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306711	306.711	procedencia:
180	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
181	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
182	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
183	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345664	345.664	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
171	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.613	56.613	procedencia: Paraguaya	-46%
172	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.263	24.263	procedencia: Paraguaya	-46%
173	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
174	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
175	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
176	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
177	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.630	84.630	procedencia: Paraguaya	-46%
178	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.270	36.270	procedencia: Paraguaya	-46%
179	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.624	165.624	procedencia: Paraguaya	-46%
180	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
181	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
182	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
183	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.659	186.659	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
184	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152188	152.188	procedencia:
185	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208567	208.567	procedencia:
186	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
187	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675039	675.039	procedencia:
188	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289302	289.302	procedencia:
189	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192356	192.356	procedencia:
190	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
191	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	835240	835.240	procedencia:
192	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357960	357.960	procedencia:
193	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809830	809.830	procedencia:
194	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347070	347.070	procedencia:
195	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272557	272.557	procedencia:
196	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
184	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.182	82.182	procedencia: Paraguaya	-46%
185	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.626	112.626	procedencia: Paraguaya	-46%
186	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
187	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.521	364.521	procedencia: Paraguaya	-46%
188	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.223	156.223	procedencia: Paraguaya	-46%
189	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.872	103.872	procedencia: Paraguaya	-46%
190	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
191	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	451.030	451.030	procedencia: Paraguaya	-46%
192	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.298	193.298	procedencia: Paraguaya	-46%
193	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	437.308	437.308	procedencia: Paraguaya	-46%
194	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.418	187.418	procedencia: Paraguaya	-46%
195	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.181	147.181	procedencia: Paraguaya	-46%
196	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
197	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1238579	1.238.579	procedencia:
198	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557120	557.120	procedencia:
199	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1400867	1.400.867	procedencia:
200	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633421	633.421	procedencia:
201	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946809	946.809	procedencia:
202	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	430142	430.142	procedencia:
203	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236469	236.469	procedencia:
204	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103137	103.137	procedencia:
205	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218002	218.002	procedencia:
206	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96598	96.598	procedencia:
207	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233024	233.024	procedencia:
208	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99867	99.867	procedencia:
209	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
197	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	668.833	668.833	procedencia: Paraguaya	-46%
198	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.845	300.845	procedencia: Paraguaya	-46%
199	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	756.468	756.468	procedencia: Paraguaya	-46%
200	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	342.047	342.047	procedencia: Paraguaya	-46%
201	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	511.277	511.277	procedencia: Paraguaya	-46%
202	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	232.277	232.277	procedencia: Paraguaya	-46%
203	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.693	127.693	procedencia: Paraguaya	-46%
204	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.694	55.694	procedencia: Paraguaya	-46%
205	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.721	117.721	procedencia: Paraguaya	-46%
206	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.163	52.163	procedencia: Paraguaya	-46%
207	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.833	125.833	procedencia: Paraguaya	-46%
208	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.928	53.928	procedencia: Paraguaya	-46%
209	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
210	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
211	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170456	170.456	procedencia:
212	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73053	73.053	procedencia:
213	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:
214	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
215	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141461	141.461	procedencia:
216	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60626	60.626	procedencia:
217	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253816	253.816	procedencia:
218	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109677	109.677	procedencia:
219	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308844	308.844	procedencia:
220	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135838	135.838	procedencia:
221	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269660	269.660	procedencia:
222	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119487	119.487	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
210	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
211	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.046	92.046	procedencia: Paraguaya	-46%
212	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.449	39.449	procedencia: Paraguaya	-46%
213	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%
214	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
215	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.389	76.389	procedencia: Paraguaya	-46%
216	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.738	32.738	procedencia: Paraguaya	-46%
217	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.061	137.061	procedencia: Paraguaya	-46%
218	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.226	59.226	procedencia: Paraguaya	-46%
219	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.776	166.776	procedencia: Paraguaya	-46%
220	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.353	73.353	procedencia: Paraguaya	-46%
221	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.616	145.616	procedencia: Paraguaya	-46%
222	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.523	64.523	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
223	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168168	168.168	procedencia:
224	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72072	72.072	procedencia:
225	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275759	275.759	procedencia:
226	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
227	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282164	282.164	procedencia:
228	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
229	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288220	288.220	procedencia:
230	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126028	126.028	procedencia:
231	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320493	320.493	procedencia:
232	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142378	142.378	procedencia:
233	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
234	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
235	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193422	193.422	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
223	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.811	90.811	procedencia: Paraguaya	-46%
224	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.919	38.919	procedencia: Paraguaya	-46%
225	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.910	148.910	procedencia: Paraguaya	-46%
226	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
227	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.369	152.369	procedencia: Paraguaya	-46%
228	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
229	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.639	155.639	procedencia: Paraguaya	-46%
230	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.055	68.055	procedencia: Paraguaya	-46%
231	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.066	173.066	procedencia: Paraguaya	-46%
232	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.884	76.884	procedencia: Paraguaya	-46%
233	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
234	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
235	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.448	104.448	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
236	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
237	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436237	436.237	procedencia:
238	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194699	194.699	procedencia:
239	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179613	179.613	procedencia:
240	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76977	76.977	procedencia:
241	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332214	332.214	procedencia:
242	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142378	142.378	procedencia:
243	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2887678	2.887.678	procedencia:
244	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1237576	1.237.576	procedencia:
245	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1314937	1.314.937	procedencia:
246	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	563545	563.545	procedencia:
247	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436104	436.104	procedencia:
248	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197969	197.969	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
236	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
237	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	235.568	235.568	procedencia: Paraguaya	-46%
238	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.137	105.137	procedencia: Paraguaya	-46%
239	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.991	96.991	procedencia: Paraguaya	-46%
240	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.568	41.568	procedencia: Paraguaya	-46%
241	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.396	179.396	procedencia: Paraguaya	-46%
242	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.884	76.884	procedencia: Paraguaya	-46%
243	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.559.346	1.559.346	procedencia: Paraguaya	-46%
244	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	668.291	668.291	procedencia: Paraguaya	-46%
245	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	710.066	710.066	procedencia: Paraguaya	-46%
246	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.314	304.314	procedencia: Paraguaya	-46%
247	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	235.496	235.496	procedencia: Paraguaya	-46%
248	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.903	106.903	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:**
Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
249	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333935	333.935	procedencia:
250	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145648	145.648	procedencia:
251	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
252	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
253	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946293	946.293	procedencia:
254	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405554	405.554	procedencia:
255	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1685697	1.685.697	procedencia:
256	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	722441	722.441	procedencia:
257	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5844055	5.844.055	procedencia:
258	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2504595	2.504.595	procedencia:
259	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	322874	322.874	procedencia:
260	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145648	145.648	procedencia:
261	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto**
(Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
249	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.325	180.325	procedencia: Paraguaya	-46%
250	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.650	78.650	procedencia: Paraguaya	-46%
251	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
252	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
253	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.998	510.998	procedencia: Paraguaya	-46%
254	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.999	218.999	procedencia: Paraguaya	-46%
255	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	910.276	910.276	procedencia: Paraguaya	-46%
256	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.118	390.118	procedencia: Paraguaya	-46%
257	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.155.790	3.155.790	procedencia: Paraguaya	-46%
258	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.352.481	1.352.481	procedencia: Paraguaya	-46%
259	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	174.352	174.352	procedencia: Paraguaya	-46%
260	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.650	78.650	procedencia: Paraguaya	-46%
261	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Ing. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
262	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
263	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
264	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
265	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109858	109.858	procedencia:
266	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47082	47.082	procedencia:
267	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244583	244.583	procedencia:
268	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
269	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:
270	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
271	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1176453	1.176.453	procedencia:
272	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504194	504.194	procedencia:
273	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
274	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
262	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
263	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
264	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
265	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.323	59.323	procedencia: Paraguaya	-46%
266	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.424	25.424	procedencia: Paraguaya	-46%
267	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.075	132.075	procedencia: Paraguaya	-46%
268	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
269	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%
270	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
271	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	635.285	635.285	procedencia: Paraguaya	-46%
272	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.265	272.265	procedencia: Paraguaya	-46%
273	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
274	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:**
Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
275	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	351019	351.019	procedencia:
276	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155458	155.458	procedencia:
277	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259729	259.729	procedencia:
278	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111313	111.313	procedencia:
279	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
280	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
281	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
282	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
283	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
284	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
285	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359761	359.761	procedencia:
286	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155458	155.458	procedencia:
287	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243966	243.966	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto**
(Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
275	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.550	189.550	procedencia: Paraguaya	-46%
276	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.947	83.947	procedencia: Paraguaya	-46%
277	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.254	140.254	procedencia: Paraguaya	-46%
278	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.109	60.109	procedencia: Paraguaya	-46%
279	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
280	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
281	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
282	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
283	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
284	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
285	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.271	194.271	procedencia: Paraguaya	-46%
286	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.947	83.947	procedencia: Paraguaya	-46%
287	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.742	131.742	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
288	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
289	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468917	468.917	procedencia:
290	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200964	200.964	procedencia:
291	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1137509	1.137.509	procedencia:
292	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	487504	487.504	procedencia:
293	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233024	233.024	procedencia:
294	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99867	99.867	procedencia:
295	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217764	217.764	procedencia:
296	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93327	93.327	procedencia:
297	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
298	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
299	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
300	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
288	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
289	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.215	253.215	procedencia: Paraguaya	-46%
290	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.521	108.521	procedencia: Paraguaya	-46%
291	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	614.255	614.255	procedencia: Paraguaya	-46%
292	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.252	263.252	procedencia: Paraguaya	-46%
293	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.833	125.833	procedencia: Paraguaya	-46%
294	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.928	53.928	procedencia: Paraguaya	-46%
295	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.593	117.593	procedencia: Paraguaya	-46%
296	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.397	50.397	procedencia: Paraguaya	-46%
297	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
298	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
299	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
300	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servin Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
301	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
302	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
303	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
304	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
305	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210133	210.133	procedencia:
306	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
307	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210133	210.133	procedencia:
308	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
309	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194874	194.874	procedencia:
310	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
311	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
312	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
313	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
301	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
302	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
303	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
304	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
305	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.472	113.472	procedencia: Paraguaya	-46%
306	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
307	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.472	113.472	procedencia: Paraguaya	-46%
308	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
309	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.232	105.232	procedencia: Paraguaya	-46%
310	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
311	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
312	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
313	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Oieda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
314	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
315	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160538	160.538	procedencia:
316	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68802	68.802	procedencia:
317	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171758	171.758	procedencia:
318	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73611	73.611	procedencia:
319	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179613	179.613	procedencia:
320	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76977	76.977	procedencia:
321	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
322	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
323	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
324	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
325	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130016	130.016	procedencia:
326	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55721	55.721	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
314	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
315	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.691	86.691	procedencia: Paraguaya	-46%
316	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.153	37.153	procedencia: Paraguaya	-46%
317	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.749	92.749	procedencia: Paraguaya	-46%
318	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.750	39.750	procedencia: Paraguaya	-46%
319	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.991	96.991	procedencia: Paraguaya	-46%
320	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.568	41.568	procedencia: Paraguaya	-46%
321	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
322	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
323	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
324	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
325	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.209	70.209	procedencia: Paraguaya	-46%
326	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.089	30.089	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYKY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
327	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
328	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
329	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
330	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
331	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527360	527.360	procedencia:
332	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234852	234.852	procedencia:
333	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280183	280.183	procedencia:
334	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126028	126.028	procedencia:
335	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202503	202.503	procedencia:
336	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86787	86.787	procedencia:
337	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333230	333.230	procedencia:
338	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148918	148.918	procedencia:
339	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	959130	959.130	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
327	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
328	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
329	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
330	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
331	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	284.774	284.774	procedencia: Paraguaya	-46%
332	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.820	126.820	procedencia: Paraguaya	-46%
333	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.299	151.299	procedencia: Paraguaya	-46%
334	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.055	68.055	procedencia: Paraguaya	-46%
335	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.352	109.352	procedencia: Paraguaya	-46%
336	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.865	46.865	procedencia: Paraguaya	-46%
337	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.944	179.944	procedencia: Paraguaya	-46%
338	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.416	80.416	procedencia: Paraguaya	-46%
339	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	517.930	517.930	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
340	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411056	411.056	procedencia:
341	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271999	271.999	procedencia:
342	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123085	123.085	procedencia:
343	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329163	329.163	procedencia:
344	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141070	141.070	procedencia:
345	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	355791	355.791	procedencia:
346	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156766	156.766	procedencia:
347	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255914	255.914	procedencia:
348	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109677	109.677	procedencia:
349	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	509540	509.540	procedencia:
350	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218374	218.374	procedencia:
351	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340812	340.812	procedencia:
352	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152188	152.188	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
340	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.970	221.970	procedencia: Paraguaya	-46%
341	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.879	146.879	procedencia: Paraguaya	-46%
342	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.466	66.466	procedencia: Paraguaya	-46%
343	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.748	177.748	procedencia: Paraguaya	-46%
344	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.178	76.178	procedencia: Paraguaya	-46%
345	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.127	192.127	procedencia: Paraguaya	-46%
346	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.654	84.654	procedencia: Paraguaya	-46%
347	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.194	138.194	procedencia: Paraguaya	-46%
348	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.226	59.226	procedencia: Paraguaya	-46%
349	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.152	275.152	procedencia: Paraguaya	-46%
350	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.922	117.922	procedencia: Paraguaya	-46%
351	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.038	184.038	procedencia: Paraguaya	-46%
352	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.182	82.182	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
353	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399259	399.259	procedencia:
354	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175919	175.919	procedencia:
355	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368195	368.195	procedencia:
356	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159382	159.382	procedencia:
357	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462324	462.324	procedencia:
358	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201239	201.239	procedencia:
359	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	446667	446.667	procedencia:
360	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191429	191.429	procedencia:
361	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309324	309.324	procedencia:
362	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
363	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	568120	568.120	procedencia:
364	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243480	243.480	procedencia:
365	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278804	278.804	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
353	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.600	215.600	procedencia: Paraguaya	-46%
354	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.996	94.996	procedencia: Paraguaya	-46%
355	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.825	198.825	procedencia: Paraguaya	-46%
356	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.066	86.066	procedencia: Paraguaya	-46%
357	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	249.655	249.655	procedencia: Paraguaya	-46%
358	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.669	108.669	procedencia: Paraguaya	-46%
359	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	241.200	241.200	procedencia: Paraguaya	-46%
360	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.372	103.372	procedencia: Paraguaya	-46%
361	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	167.035	167.035	procedencia: Paraguaya	-46%
362	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
363	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.785	306.785	procedencia: Paraguaya	-46%
364	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.479	131.479	procedencia: Paraguaya	-46%
365	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.554	150.554	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Oleda. Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
366	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119487	119.487	procedencia:
367	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	521476	521.476	procedencia:
368	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223490	223.490	procedencia:
369	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
370	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
371	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
372	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
373	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225394	225.394	procedencia:
374	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96598	96.598	procedencia:
375	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
376	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
377	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
378	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
366	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.523	64.523	procedencia: Paraguaya	-46%
367	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	281.597	281.597	procedencia: Paraguaya	-46%
368	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.685	120.685	procedencia: Paraguaya	-46%
369	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
370	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
371	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
372	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
373	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.713	121.713	procedencia: Paraguaya	-46%
374	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.163	52.163	procedencia: Paraguaya	-46%
375	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
376	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
377	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
378	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
379	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
380	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
381	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179613	179.613	procedencia:
382	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76977	76.977	procedencia:
383	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
384	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
385	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
386	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
387	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
388	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
389	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
390	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
391	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
379	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
380	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
381	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.991	96.991	procedencia: Paraguaya	-46%
382	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.568	41.568	procedencia: Paraguaya	-46%
383	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
384	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
385	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
386	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
387	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
388	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
389	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
390	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
391	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Prieda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:**
Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
392	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
393	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114757	114.757	procedencia:
394	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49181	49.181	procedencia:
395	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
396	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
397	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
398	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
399	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126965	126.965	procedencia:
400	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54414	54.414	procedencia:
401	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
402	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
403	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133833	133.833	procedencia:
404	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57357	57.357	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto**
(Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
392	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
393	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.969	61.969	procedencia: Paraguaya	-46%
394	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.558	26.558	procedencia: Paraguaya	-46%
395	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
396	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
397	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
398	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
399	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.561	68.561	procedencia: Paraguaya	-46%
400	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.384	29.384	procedencia: Paraguaya	-46%
401	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
402	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
403	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.270	72.270	procedencia: Paraguaya	-46%
404	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.973	30.973	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑRAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
405	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133833	133.833	procedencia:
406	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57357	57.357	procedencia:
407	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
408	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
409	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
410	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
411	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217764	217.764	procedencia:
412	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93327	93.327	procedencia:
413	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189003	189.003	procedencia:
414	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81002	81.002	procedencia:
415	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
416	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
417	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
405	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.270	72.270	procedencia: Paraguaya	-46%
406	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.973	30.973	procedencia: Paraguaya	-46%
407	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
408	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
409	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
410	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
411	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.593	117.593	procedencia: Paraguaya	-46%
412	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.397	50.397	procedencia: Paraguaya	-46%
413	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.062	102.062	procedencia: Paraguaya	-46%
414	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.741	43.741	procedencia: Paraguaya	-46%
415	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
416	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
417	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinacion Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFÉ

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
418	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
419	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
420	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
421	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
422	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
423	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
424	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
425	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141461	141.461	procedencia:
426	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60626	60.626	procedencia:
427	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
428	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
429	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
430	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
418	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
419	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
420	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
421	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
422	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
423	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
424	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
425	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.389	76.389	procedencia: Paraguaya	-46%
426	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.738	32.738	procedencia: Paraguaya	-46%
427	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
428	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
429	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
430	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYRAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
431	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3346187	3.346.187	procedencia:
432	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1445426	1.445.426	procedencia:
433	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	432771	432.771	procedencia:
434	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187429	187.429	procedencia:
435	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946762	946.762	procedencia:
436	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405755	405.755	procedencia:
437	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123025	123.025	procedencia:
438	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52725	52.725	procedencia:
439	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147630	147.630	procedencia:
440	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63270	63.270	procedencia:
441	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147630	147.630	procedencia:
442	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63270	63.270	procedencia:
443	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265525	265.525	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
431	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.806.941	1.806.941	procedencia: Paraguaya	-46%
432	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	780.530	780.530	procedencia: Paraguaya	-46%
433	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.696	233.696	procedencia: Paraguaya	-46%
434	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.212	101.212	procedencia: Paraguaya	-46%
435	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	511.251	511.251	procedencia: Paraguaya	-46%
436	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	219.108	219.108	procedencia: Paraguaya	-46%
437	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.434	66.434	procedencia: Paraguaya	-46%
438	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.472	28.472	procedencia: Paraguaya	-46%
439	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.720	79.720	procedencia: Paraguaya	-46%
440	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.166	34.166	procedencia: Paraguaya	-46%
441	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.720	79.720	procedencia: Paraguaya	-46%
442	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.166	34.166	procedencia: Paraguaya	-46%
443	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.384	143.384	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
444	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113796	113.796	procedencia:
445	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590672	590.672	procedencia:
446	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263625	263.625	procedencia:
447	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492100	492.100	procedencia:
448	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210900	210.900	procedencia:
449	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361739	361.739	procedencia:
450	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158175	158.175	procedencia:
451	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
452	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
453	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
454	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
455	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:
456	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
444	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.450	61.450	procedencia: Paraguaya	-46%
445	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	318.963	318.963	procedencia: Paraguaya	-46%
446	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.358	142.358	procedencia: Paraguaya	-46%
447	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265.734	265.734	procedencia: Paraguaya	-46%
448	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.886	113.886	procedencia: Paraguaya	-46%
449	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.339	195.339	procedencia: Paraguaya	-46%
450	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.415	85.415	procedencia: Paraguaya	-46%
451	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
452	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
453	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
454	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
455	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%
456	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
457	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
458	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
459	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153670	153.670	procedencia:
460	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65859	65.859	procedencia:
461	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
462	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
463	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74547	74.547	procedencia:
464	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31949	31.949	procedencia:
465	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66916	66.916	procedencia:
466	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28678	28.678	procedencia:
467	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300656	300.656	procedencia:
468	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128853	128.853	procedencia:
469	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	469438	469.438	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
457	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
458	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
459	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.982	82.982	procedencia: Paraguaya	-46%
460	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.564	35.564	procedencia: Paraguaya	-46%
461	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
462	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
463	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.255	40.255	procedencia: Paraguaya	-46%
464	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.252	17.252	procedencia: Paraguaya	-46%
465	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.135	36.135	procedencia: Paraguaya	-46%
466	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.486	15.486	procedencia: Paraguaya	-46%
467	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.354	162.354	procedencia: Paraguaya	-46%
468	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.581	69.581	procedencia: Paraguaya	-46%
469	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.497	253.497	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
470	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201188	201.188	procedencia:
471	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260270	260.270	procedencia:
472	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112947	112.947	procedencia:
473	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262045	262.045	procedencia:
474	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114582	114.582	procedencia:
475	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156723	156.723	procedencia:
476	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67167	67.167	procedencia:
477	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286434	286.434	procedencia:
478	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
479	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205956	205.956	procedencia:
480	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
481	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114757	114.757	procedencia:
482	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49181	49.181	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
470	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.642	108.642	procedencia: Paraguaya	-46%
471	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.546	140.546	procedencia: Paraguaya	-46%
472	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.991	60.991	procedencia: Paraguaya	-46%
473	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.504	141.504	procedencia: Paraguaya	-46%
474	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.874	61.874	procedencia: Paraguaya	-46%
475	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.630	84.630	procedencia: Paraguaya	-46%
476	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.270	36.270	procedencia: Paraguaya	-46%
477	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.674	154.674	procedencia: Paraguaya	-46%
478	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
479	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.216	111.216	procedencia: Paraguaya	-46%
480	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
481	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.969	61.969	procedencia: Paraguaya	-46%
482	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.558	26.558	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYRAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
483	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248065	248.065	procedencia:
484	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108470	108.470	procedencia:
485	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
486	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
487	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213266	213.266	procedencia:
488	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93490	93.490	procedencia:
489	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170456	170.456	procedencia:
490	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73053	73.053	procedencia:
491	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
492	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
493	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160538	160.538	procedencia:
494	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68802	68.802	procedencia:
495	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134595	134.595	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
483	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.955	133.955	procedencia: Paraguaya	-46%
484	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.574	58.574	procedencia: Paraguaya	-46%
485	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
486	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
487	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.164	115.164	procedencia: Paraguaya	-46%
488	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.485	50.485	procedencia: Paraguaya	-46%
489	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.046	92.046	procedencia: Paraguaya	-46%
490	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.449	39.449	procedencia: Paraguaya	-46%
491	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
492	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
493	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.691	86.691	procedencia: Paraguaya	-46%
494	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.153	37.153	procedencia: Paraguaya	-46%
495	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.681	72.681	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
496	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57684	57.684	procedencia:
497	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115215	115.215	procedencia:
498	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49378	49.378	procedencia:
499	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
500	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
501	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
502	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
503	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
504	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
505	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133833	133.833	procedencia:
506	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57357	57.357	procedencia:
507	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242732	242.732	procedencia:
508	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
496	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.149	31.149	procedencia: Paraguaya	-46%
497	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.216	62.216	procedencia: Paraguaya	-46%
498	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.664	26.664	procedencia: Paraguaya	-46%
499	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
500	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
501	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
502	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
503	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
504	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
505	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.270	72.270	procedencia: Paraguaya	-46%
506	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.973	30.973	procedencia: Paraguaya	-46%
507	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.075	131.075	procedencia: Paraguaya	-46%
508	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYAPY REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
509	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388170	388.170	procedencia:
510	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170597	170.597	procedencia:
511	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211274	211.274	procedencia:
512	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90546	90.546	procedencia:
513	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130016	130.016	procedencia:
514	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55721	55.721	procedencia:
515	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330557	330.557	procedencia:
516	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145648	145.648	procedencia:
517	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279317	279.317	procedencia:
518	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
519	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1025212	1.025.212	procedencia:
520	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439377	439.377	procedencia:
521	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114757	114.757	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
509	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.612	209.612	procedencia: Paraguaya	-46%
510	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.122	92.122	procedencia: Paraguaya	-46%
511	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.088	114.088	procedencia: Paraguaya	-46%
512	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.895	48.895	procedencia: Paraguaya	-46%
513	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.209	70.209	procedencia: Paraguaya	-46%
514	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.089	30.089	procedencia: Paraguaya	-46%
515	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.501	178.501	procedencia: Paraguaya	-46%
516	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.650	78.650	procedencia: Paraguaya	-46%
517	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.831	150.831	procedencia: Paraguaya	-46%
518	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
519	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	553.614	553.614	procedencia: Paraguaya	-46%
520	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	237.264	237.264	procedencia: Paraguaya	-46%
521	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.969	61.969	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Oieda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
522	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49181	49.181	procedencia:
523	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
524	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
525	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1606608	1.606.608	procedencia:
526	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692159	692.159	procedencia:
527	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883578	883.578	procedencia:
528	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397749	397.749	procedencia:
529	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879658	879.658	procedencia:
530	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376996	376.996	procedencia:
531	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365506	365.506	procedencia:
532	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165269	165.269	procedencia:
533	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370297	370.297	procedencia:
534	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165269	165.269	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
522	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.558	26.558	procedencia: Paraguaya	-46%
523	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
524	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
525	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	867.568	867.568	procedencia: Paraguaya	-46%
526	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	373.766	373.766	procedencia: Paraguaya	-46%
527	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	477.132	477.132	procedencia: Paraguaya	-46%
528	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.784	214.784	procedencia: Paraguaya	-46%
529	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	475.015	475.015	procedencia: Paraguaya	-46%
530	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.578	203.578	procedencia: Paraguaya	-46%
531	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.373	197.373	procedencia: Paraguaya	-46%
532	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.245	89.245	procedencia: Paraguaya	-46%
533	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.960	199.960	procedencia: Paraguaya	-46%
534	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.245	89.245	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY ÑEMBYAPY REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
535	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363207	363.207	procedencia:
536	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165269	165.269	procedencia:
537	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	412921	412.921	procedencia:
538	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184771	184.771	procedencia:
539	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348293	348.293	procedencia:
540	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154251	154.251	procedencia:
541	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303176	303.176	procedencia:
542	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
543	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390925	390.925	procedencia:
544	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171808	171.808	procedencia:
545	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1885250	1.885.250	procedencia:
546	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858518	858.518	procedencia:
547	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11754816	11.754.816	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
535	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.132	196.132	procedencia: Paraguaya	-46%
536	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.245	89.245	procedencia: Paraguaya	-46%
537	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.977	222.977	procedencia: Paraguaya	-46%
538	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.776	99.776	procedencia: Paraguaya	-46%
539	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	188.078	188.078	procedencia: Paraguaya	-46%
540	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.296	83.296	procedencia: Paraguaya	-46%
541	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.715	163.715	procedencia: Paraguaya	-46%
542	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
543	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.100	211.100	procedencia: Paraguaya	-46%
544	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.776	92.776	procedencia: Paraguaya	-46%
545	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.018.035	1.018.035	procedencia: Paraguaya	-46%
546	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	463.600	463.600	procedencia: Paraguaya	-46%
547	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.347.601	6.347.601	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
548	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5037778	5.037.778	procedencia:
549	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14774047	14.774.047	procedencia:
550	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6331735	6.331.735	procedencia:
551	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4634896	4.634.896	procedencia:
552	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1986384	1.986.384	procedencia:
553	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183428	183.428	procedencia:
554	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78612	78.612	procedencia:
555	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
556	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
557	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	671345	671.345	procedencia:
558	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	287719	287.719	procedencia:
559	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239956	239.956	procedencia:
560	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
548	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.720.400	2.720.400	procedencia: Paraguaya	-46%
549	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.977.985	7.977.985	procedencia: Paraguaya	-46%
550	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.419.137	3.419.137	procedencia: Paraguaya	-46%
551	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.502.844	2.502.844	procedencia: Paraguaya	-46%
552	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.072.647	1.072.647	procedencia: Paraguaya	-46%
553	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.051	99.051	procedencia: Paraguaya	-46%
554	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.450	42.450	procedencia: Paraguaya	-46%
555	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
556	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
557	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	362.526	362.526	procedencia: Paraguaya	-46%
558	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.368	155.368	procedencia: Paraguaya	-46%
559	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.576	129.576	procedencia: Paraguaya	-46%
560	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
561	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558264	558.264	procedencia:
562	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239256	239.256	procedencia:
563	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306788	306.788	procedencia:
564	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
565	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
566	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
567	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	559324	559.324	procedencia:
568	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239710	239.710	procedencia:
569	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187010	187.010	procedencia:
570	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
571	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276600	276.600	procedencia:
572	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
573	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462100	462.100	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
561	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	301.463	301.463	procedencia: Paraguaya	-46%
562	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.198	129.198	procedencia: Paraguaya	-46%
563	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.666	165.666	procedencia: Paraguaya	-46%
564	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
565	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
566	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
567	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	302.035	302.035	procedencia: Paraguaya	-46%
568	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.443	129.443	procedencia: Paraguaya	-46%
569	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.985	100.985	procedencia: Paraguaya	-46%
570	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
571	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.364	149.364	procedencia: Paraguaya	-46%
572	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
573	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	249.534	249.534	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
574	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198043	198.043	procedencia:
575	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263544	263.544	procedencia:
576	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112947	112.947	procedencia:
577	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907618	907.618	procedencia:
578	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388979	388.979	procedencia:
579	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7545614	7.545.614	procedencia:
580	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3233835	3.233.835	procedencia:
581	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7893873	7.893.873	procedencia:
582	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3383088	3.383.088	procedencia:
583	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2314342	2.314.342	procedencia:
584	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	991861	991.861	procedencia:
585	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2907123	2.907.123	procedencia:
586	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1245910	1.245.910	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
574	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.943	106.943	procedencia: Paraguaya	-46%
575	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.314	142.314	procedencia: Paraguaya	-46%
576	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.991	60.991	procedencia: Paraguaya	-46%
577	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	490.114	490.114	procedencia: Paraguaya	-46%
578	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.049	210.049	procedencia: Paraguaya	-46%
579	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.074.632	4.074.632	procedencia: Paraguaya	-46%
580	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.746.271	1.746.271	procedencia: Paraguaya	-46%
581	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.262.691	4.262.691	procedencia: Paraguaya	-46%
582	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.826.868	1.826.868	procedencia: Paraguaya	-46%
583	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.249.745	1.249.745	procedencia: Paraguaya	-46%
584	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	535.605	535.605	procedencia: Paraguaya	-46%
585	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.569.846	1.569.846	procedencia: Paraguaya	-46%
586	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	672.791	672.791	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIPE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMONDE RAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
587	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3534367	3.534.367	procedencia:
588	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1514729	1.514.729	procedencia:
589	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5550302	5.550.302	procedencia:
590	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2378701	2.378.701	procedencia:
591	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2626332	2.626.332	procedencia:
592	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1125571	1.125.571	procedencia:
593	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	954258	954.258	procedencia:
594	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	408968	408.968	procedencia:
595	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8126046	8.126.046	procedencia:
596	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3482591	3.482.591	procedencia:
597	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7545614	7.545.614	procedencia:
598	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3233835	3.233.835	procedencia:
599	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248284	248.284	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
587	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.908.558	1.908.558	procedencia: Paraguaya	-46%
588	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	817.954	817.954	procedencia: Paraguaya	-46%
589	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.997.163	2.997.163	procedencia: Paraguaya	-46%
590	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.284.499	1.284.499	procedencia: Paraguaya	-46%
591	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.418.219	1.418.219	procedencia: Paraguaya	-46%
592	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	607.808	607.808	procedencia: Paraguaya	-46%
593	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	515.299	515.299	procedencia: Paraguaya	-46%
594	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.843	220.843	procedencia: Paraguaya	-46%
595	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.388.065	4.388.065	procedencia: Paraguaya	-46%
596	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.880.599	1.880.599	procedencia: Paraguaya	-46%
597	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.074.632	4.074.632	procedencia: Paraguaya	-46%
598	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.746.271	1.746.271	procedencia: Paraguaya	-46%
599	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.073	134.073	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
600	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
601	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210133	210.133	procedencia:
602	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
603	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192937	192.937	procedencia:
604	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
605	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104838	104.838	procedencia:
606	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44931	44.931	procedencia:
607	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
608	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
609	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
610	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
611	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156723	156.723	procedencia:
612	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67167	67.167	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
600	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
601	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.472	113.472	procedencia: Paraguaya	-46%
602	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
603	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.186	104.186	procedencia: Paraguaya	-46%
604	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
605	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.613	56.613	procedencia: Paraguaya	-46%
606	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.263	24.263	procedencia: Paraguaya	-46%
607	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
608	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
609	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
610	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
611	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.630	84.630	procedencia: Paraguaya	-46%
612	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.270	36.270	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
613	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306711	306.711	procedencia:
614	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
615	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
616	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
617	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345664	345.664	procedencia:
618	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152188	152.188	procedencia:
619	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208567	208.567	procedencia:
620	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
621	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675039	675.039	procedencia:
622	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289302	289.302	procedencia:
623	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192356	192.356	procedencia:
624	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
625	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	835240	835.240	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
613	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.624	165.624	procedencia: Paraguaya	-46%
614	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
615	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
616	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
617	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	186.659	186.659	procedencia: Paraguaya	-46%
618	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.182	82.182	procedencia: Paraguaya	-46%
619	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.626	112.626	procedencia: Paraguaya	-46%
620	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
621	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.521	364.521	procedencia: Paraguaya	-46%
622	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.223	156.223	procedencia: Paraguaya	-46%
623	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.872	103.872	procedencia: Paraguaya	-46%
624	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
625	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	451.030	451.030	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
626	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357960	357.960	procedencia:
627	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809830	809.830	procedencia:
628	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347070	347.070	procedencia:
629	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272557	272.557	procedencia:
630	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
631	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1238579	1.238.579	procedencia:
632	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557120	557.120	procedencia:
633	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1400867	1.400.867	procedencia:
634	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633421	633.421	procedencia:
635	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946809	946.809	procedencia:
636	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	430142	430.142	procedencia:
637	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236469	236.469	procedencia:
638	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103137	103.137	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
626	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.298	193.298	procedencia: Paraguaya	-46%
627	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	437.308	437.308	procedencia: Paraguaya	-46%
628	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.418	187.418	procedencia: Paraguaya	-46%
629	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.181	147.181	procedencia: Paraguaya	-46%
630	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
631	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	668.833	668.833	procedencia: Paraguaya	-46%
632	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.845	300.845	procedencia: Paraguaya	-46%
633	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	756.468	756.468	procedencia: Paraguaya	-46%
634	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	342.047	342.047	procedencia: Paraguaya	-46%
635	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	511.277	511.277	procedencia: Paraguaya	-46%
636	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	232.277	232.277	procedencia: Paraguaya	-46%
637	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.693	127.693	procedencia: Paraguaya	-46%
638	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.694	55.694	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYRAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
639	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218002	218.002	procedencia:
640	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96598	96.598	procedencia:
641	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233024	233.024	procedencia:
642	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99867	99.867	procedencia:
643	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
644	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
645	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170456	170.456	procedencia:
646	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73053	73.053	procedencia:
647	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:
648	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
649	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141461	141.461	procedencia:
650	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60626	60.626	procedencia:
651	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253816	253.816	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
639	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.721	117.721	procedencia: Paraguaya	-46%
640	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.163	52.163	procedencia: Paraguaya	-46%
641	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.833	125.833	procedencia: Paraguaya	-46%
642	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.928	53.928	procedencia: Paraguaya	-46%
643	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
644	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
645	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.046	92.046	procedencia: Paraguaya	-46%
646	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.449	39.449	procedencia: Paraguaya	-46%
647	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%
648	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
649	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.389	76.389	procedencia: Paraguaya	-46%
650	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.738	32.738	procedencia: Paraguaya	-46%
651	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.061	137.061	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
652	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109677	109.677	procedencia:
653	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308844	308.844	procedencia:
654	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135838	135.838	procedencia:
655	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269660	269.660	procedencia:
656	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119487	119.487	procedencia:
657	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168168	168.168	procedencia:
658	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72072	72.072	procedencia:
659	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275759	275.759	procedencia:
660	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
661	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282164	282.164	procedencia:
662	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122758	122.758	procedencia:
663	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288220	288.220	procedencia:
664	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126028	126.028	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
652	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.226	59.226	procedencia: Paraguaya	-46%
653	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.776	166.776	procedencia: Paraguaya	-46%
654	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.353	73.353	procedencia: Paraguaya	-46%
655	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.616	145.616	procedencia: Paraguaya	-46%
656	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.523	64.523	procedencia: Paraguaya	-46%
657	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.811	90.811	procedencia: Paraguaya	-46%
658	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.919	38.919	procedencia: Paraguaya	-46%
659	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.910	148.910	procedencia: Paraguaya	-46%
660	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
661	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.369	152.369	procedencia: Paraguaya	-46%
662	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.289	66.289	procedencia: Paraguaya	-46%
663	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.639	155.639	procedencia: Paraguaya	-46%
664	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.055	68.055	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYAPY REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
665	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320493	320.493	procedencia:
666	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142378	142.378	procedencia:
667	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
668	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
669	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193422	193.422	procedencia:
670	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
671	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436237	436.237	procedencia:
672	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194699	194.699	procedencia:
673	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179613	179.613	procedencia:
674	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76977	76.977	procedencia:
675	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332214	332.214	procedencia:
676	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142378	142.378	procedencia:
677	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2887678	2.887.678	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
665	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.066	173.066	procedencia: Paraguaya	-46%
666	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.884	76.884	procedencia: Paraguaya	-46%
667	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
668	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
669	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.448	104.448	procedencia: Paraguaya	-46%
670	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
671	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	235.568	235.568	procedencia: Paraguaya	-46%
672	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.137	105.137	procedencia: Paraguaya	-46%
673	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.991	96.991	procedencia: Paraguaya	-46%
674	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.568	41.568	procedencia: Paraguaya	-46%
675	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.396	179.396	procedencia: Paraguaya	-46%
676	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.884	76.884	procedencia: Paraguaya	-46%
677	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.559.346	1.559.346	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Ing. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
678	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1237576	1.237.576	procedencia:
679	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1314937	1.314.937	procedencia:
680	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	563545	563.545	procedencia:
681	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436104	436.104	procedencia:
682	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197969	197.969	procedencia:
683	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333935	333.935	procedencia:
684	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145648	145.648	procedencia:
685	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
686	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
687	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946293	946.293	procedencia:
688	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405554	405.554	procedencia:
689	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1685697	1.685.697	procedencia:
690	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	722441	722.441	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
678	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	668.291	668.291	procedencia: Paraguaya	-46%
679	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	710.066	710.066	procedencia: Paraguaya	-46%
680	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.314	304.314	procedencia: Paraguaya	-46%
681	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	235.496	235.496	procedencia: Paraguaya	-46%
682	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.903	106.903	procedencia: Paraguaya	-46%
683	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.325	180.325	procedencia: Paraguaya	-46%
684	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.650	78.650	procedencia: Paraguaya	-46%
685	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
686	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
687	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.998	510.998	procedencia: Paraguaya	-46%
688	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.999	218.999	procedencia: Paraguaya	-46%
689	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	910.276	910.276	procedencia: Paraguaya	-46%
690	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.118	390.118	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
691	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5844055	5.844.055	procedencia:
692	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2504595	2.504.595	procedencia:
693	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	322874	322.874	procedencia:
694	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145648	145.648	procedencia:
695	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:
696	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
697	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
698	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
699	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109858	109.858	procedencia:
700	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47082	47.082	procedencia:
701	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244583	244.583	procedencia:
702	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
703	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118571	118.571	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
691	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.155.790	3.155.790	procedencia: Paraguaya	-46%
692	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.352.481	1.352.481	procedencia: Paraguaya	-46%
693	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	174.352	174.352	procedencia: Paraguaya	-46%
694	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.650	78.650	procedencia: Paraguaya	-46%
695	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%
696	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
697	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
698	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
699	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.323	59.323	procedencia: Paraguaya	-46%
700	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.424	25.424	procedencia: Paraguaya	-46%
701	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.075	132.075	procedencia: Paraguaya	-46%
702	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
703	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.028	64.028	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
704	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50816	50.816	procedencia:
705	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1176453	1.176.453	procedencia:
706	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504194	504.194	procedencia:
707	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
708	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
709	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	351019	351.019	procedencia:
710	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155458	155.458	procedencia:
711	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259729	259.729	procedencia:
712	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111313	111.313	procedencia:
713	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
714	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:
715	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
716	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
704	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.441	27.441	procedencia: Paraguaya	-46%
705	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	635.285	635.285	procedencia: Paraguaya	-46%
706	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.265	272.265	procedencia: Paraguaya	-46%
707	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
708	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
709	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.550	189.550	procedencia: Paraguaya	-46%
710	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.947	83.947	procedencia: Paraguaya	-46%
711	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.254	140.254	procedencia: Paraguaya	-46%
712	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.109	60.109	procedencia: Paraguaya	-46%
713	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
714	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%
715	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
716	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYRAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
717	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
718	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
719	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359761	359.761	procedencia:
720	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155458	155.458	procedencia:
721	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243966	243.966	procedencia:
722	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106408	106.408	procedencia:
723	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468917	468.917	procedencia:
724	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200964	200.964	procedencia:
725	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1137509	1.137.509	procedencia:
726	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	487504	487.504	procedencia:
727	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233024	233.024	procedencia:
728	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99867	99.867	procedencia:
729	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217764	217.764	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
717	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
718	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
719	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.271	194.271	procedencia: Paraguaya	-46%
720	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.947	83.947	procedencia: Paraguaya	-46%
721	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.742	131.742	procedencia: Paraguaya	-46%
722	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.460	57.460	procedencia: Paraguaya	-46%
723	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.215	253.215	procedencia: Paraguaya	-46%
724	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.521	108.521	procedencia: Paraguaya	-46%
725	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	614.255	614.255	procedencia: Paraguaya	-46%
726	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.252	263.252	procedencia: Paraguaya	-46%
727	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.833	125.833	procedencia: Paraguaya	-46%
728	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.928	53.928	procedencia: Paraguaya	-46%
729	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.593	117.593	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
730	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93327	93.327	procedencia:
731	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
732	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
733	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
734	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
735	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
736	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
737	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
738	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
739	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210133	210.133	procedencia:
740	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:
741	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210133	210.133	procedencia:
742	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90057	90.057	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
730	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.397	50.397	procedencia: Paraguaya	-46%
731	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
732	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
733	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
734	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
735	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
736	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
737	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
738	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
739	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.472	113.472	procedencia: Paraguaya	-46%
740	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%
741	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.472	113.472	procedencia: Paraguaya	-46%
742	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.631	48.631	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
743	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194874	194.874	procedencia:
744	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83517	83.517	procedencia:
745	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
746	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
747	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171983	171.983	procedencia:
748	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73707	73.707	procedencia:
749	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160538	160.538	procedencia:
750	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68802	68.802	procedencia:
751	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171758	171.758	procedencia:
752	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73611	73.611	procedencia:
753	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179613	179.613	procedencia:
754	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76977	76.977	procedencia:
755	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
743	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.232	105.232	procedencia: Paraguaya	-46%
744	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.099	45.099	procedencia: Paraguaya	-46%
745	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
746	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
747	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.871	92.871	procedencia: Paraguaya	-46%
748	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.802	39.802	procedencia: Paraguaya	-46%
749	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.691	86.691	procedencia: Paraguaya	-46%
750	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.153	37.153	procedencia: Paraguaya	-46%
751	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.749	92.749	procedencia: Paraguaya	-46%
752	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.750	39.750	procedencia: Paraguaya	-46%
753	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.991	96.991	procedencia: Paraguaya	-46%
754	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.568	41.568	procedencia: Paraguaya	-46%
755	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Cejda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto:** **Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
756	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
757	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
758	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
759	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130016	130.016	procedencia:
760	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55721	55.721	procedencia:
761	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
762	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
763	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
764	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
765	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527360	527.360	procedencia:
766	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234852	234.852	procedencia:
767	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280183	280.183	procedencia:
768	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126028	126.028	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
756	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
757	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
758	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
759	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.209	70.209	procedencia: Paraguaya	-46%
760	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.089	30.089	procedencia: Paraguaya	-46%
761	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
762	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
763	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
764	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
765	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	284.774	284.774	procedencia: Paraguaya	-46%
766	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.820	126.820	procedencia: Paraguaya	-46%
767	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.299	151.299	procedencia: Paraguaya	-46%
768	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.055	68.055	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
769	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202503	202.503	procedencia:
770	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86787	86.787	procedencia:
771	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333230	333.230	procedencia:
772	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148918	148.918	procedencia:
773	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	959130	959.130	procedencia:
774	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411056	411.056	procedencia:
775	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271999	271.999	procedencia:
776	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123085	123.085	procedencia:
777	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329163	329.163	procedencia:
778	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141070	141.070	procedencia:
779	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	355791	355.791	procedencia:
780	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156766	156.766	procedencia:
781	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255914	255.914	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
769	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.352	109.352	procedencia: Paraguaya	-46%
770	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.865	46.865	procedencia: Paraguaya	-46%
771	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.944	179.944	procedencia: Paraguaya	-46%
772	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.416	80.416	procedencia: Paraguaya	-46%
773	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	517.930	517.930	procedencia: Paraguaya	-46%
774	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.970	221.970	procedencia: Paraguaya	-46%
775	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.879	146.879	procedencia: Paraguaya	-46%
776	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.466	66.466	procedencia: Paraguaya	-46%
777	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.748	177.748	procedencia: Paraguaya	-46%
778	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.178	76.178	procedencia: Paraguaya	-46%
779	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.127	192.127	procedencia: Paraguaya	-46%
780	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.654	84.654	procedencia: Paraguaya	-46%
781	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.194	138.194	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servin Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
782	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109677	109.677	procedencia:
783	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	509540	509.540	procedencia:
784	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218374	218.374	procedencia:
785	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340812	340.812	procedencia:
786	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152188	152.188	procedencia:
787	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399259	399.259	procedencia:
788	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175919	175.919	procedencia:
789	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368195	368.195	procedencia:
790	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159382	159.382	procedencia:
791	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462324	462.324	procedencia:
792	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201239	201.239	procedencia:
793	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	446667	446.667	procedencia:
794	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191429	191.429	procedencia:

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
782	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.226	59.226	procedencia: Paraguaya	-46%
783	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.152	275.152	procedencia: Paraguaya	-46%
784	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.922	117.922	procedencia: Paraguaya	-46%
785	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.038	184.038	procedencia: Paraguaya	-46%
786	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.182	82.182	procedencia: Paraguaya	-46%
787	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.600	215.600	procedencia: Paraguaya	-46%
788	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.996	94.996	procedencia: Paraguaya	-46%
789	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.825	198.825	procedencia: Paraguaya	-46%
790	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.066	86.066	procedencia: Paraguaya	-46%
791	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	249.655	249.655	procedencia: Paraguaya	-46%
792	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.669	108.669	procedencia: Paraguaya	-46%
793	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	241.200	241.200	procedencia: Paraguaya	-46%
794	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.372	103.372	procedencia: Paraguaya	-46%

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
795	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309324	309.324	procedencia:
796	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132568	132.568	procedencia:
797	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	568120	568.120	procedencia:
798	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243480	243.480	procedencia:
799	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278804	278.804	procedencia:
800	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119487	119.487	procedencia:
801	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	521476	521.476	procedencia:
802	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223490	223.490	procedencia:
803	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
804	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
805	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
806	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
807	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225394	225.394	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
795	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	167.035	167.035	procedencia: Paraguaya	-46%
796	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.587	71.587	procedencia: Paraguaya	-46%
797	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.785	306.785	procedencia: Paraguaya	-46%
798	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.479	131.479	procedencia: Paraguaya	-46%
799	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.554	150.554	procedencia: Paraguaya	-46%
800	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.523	64.523	procedencia: Paraguaya	-46%
801	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	281.597	281.597	procedencia: Paraguaya	-46%
802	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.685	120.685	procedencia: Paraguaya	-46%
803	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
804	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
805	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
806	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
807	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.713	121.713	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Direccion de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servin Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
808	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96598	96.598	procedencia:
809	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
810	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
811	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
812	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
813	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
814	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
815	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179613	179.613	procedencia:
816	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76977	76.977	procedencia:
817	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
818	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
819	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107127	107.127	procedencia:
820	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45911	45.911	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
808	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.163	52.163	procedencia: Paraguaya	-46%
809	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
810	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
811	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
812	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
813	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
814	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
815	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.991	96.991	procedencia: Paraguaya	-46%
816	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.568	41.568	procedencia: Paraguaya	-46%
817	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
818	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
819	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.849	57.849	procedencia: Paraguaya	-46%
820	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.792	24.792	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Lic. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
821	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
822	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
823	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
824	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
825	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164353	164.353	procedencia:
826	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70437	70.437	procedencia:
827	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114757	114.757	procedencia:
828	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49181	49.181	procedencia:
829	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
830	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
831	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126203	126.203	procedencia:
832	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54087	54.087	procedencia:
833	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126965	126.965	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
821	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
822	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
823	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
824	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
825	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	88.751	88.751	procedencia: Paraguaya	-46%
826	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.036	38.036	procedencia: Paraguaya	-46%
827	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.969	61.969	procedencia: Paraguaya	-46%
828	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.558	26.558	procedencia: Paraguaya	-46%
829	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
830	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
831	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.150	68.150	procedencia: Paraguaya	-46%
832	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.207	29.207	procedencia: Paraguaya	-46%
833	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.561	68.561	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Pieda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
834	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54414	54.414	procedencia:
835	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
836	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
837	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133833	133.833	procedencia:
838	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57357	57.357	procedencia:
839	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133833	133.833	procedencia:
840	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57357	57.357	procedencia:
841	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149093	149.093	procedencia:
842	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63897	63.897	procedencia:
843	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187243	187.243	procedencia:
844	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80247	80.247	procedencia:
845	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217764	217.764	procedencia:
846	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93327	93.327	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
834	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.384	29.384	procedencia: Paraguaya	-46%
835	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
836	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
837	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.270	72.270	procedencia: Paraguaya	-46%
838	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.973	30.973	procedencia: Paraguaya	-46%
839	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.270	72.270	procedencia: Paraguaya	-46%
840	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.973	30.973	procedencia: Paraguaya	-46%
841	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.510	80.510	procedencia: Paraguaya	-46%
842	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.504	34.504	procedencia: Paraguaya	-46%
843	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.111	101.111	procedencia: Paraguaya	-46%
844	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.333	43.333	procedencia: Paraguaya	-46%
845	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.593	117.593	procedencia: Paraguaya	-46%
846	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.397	50.397	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
847	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189003	189.003	procedencia:
848	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81002	81.002	procedencia:
849	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
850	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
851	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
852	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
853	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
854	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
855	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122388	122.388	procedencia:
856	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52452	52.452	procedencia:
857	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110943	110.943	procedencia:
858	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47547	47.547	procedencia:
859	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141461	141.461	procedencia:

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
847	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.062	102.062	procedencia: Paraguaya	-46%
848	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.741	43.741	procedencia: Paraguaya	-46%
849	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
850	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
851	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
852	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
853	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
854	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
855	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.090	66.090	procedencia: Paraguaya	-46%
856	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.324	28.324	procedencia: Paraguaya	-46%
857	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.909	59.909	procedencia: Paraguaya	-46%
858	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.675	25.675	procedencia: Paraguaya	-46%
859	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.389	76.389	procedencia: Paraguaya	-46%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abg. Alba María Servín Fleitas

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMÓN CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
860	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60626	60.626	procedencia:
861	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
862	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
863	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103311	103.311	procedencia:
864	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44276	44.276	procedencia:
865	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3346187	3.346.187	procedencia:
866	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1445426	1.445.426	procedencia:
867	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	432771	432.771	procedencia:
868	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187429	187.429	procedencia:

Total General Calculado: **444.212.730**

ALBA SERVÍN
Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica

JOSE CHIRIFE
Representante de la Unidad Administrativa Requirente

DIEGO OCAMPOS
Representante de la Dirección General de Gabinete

PRECIO OFERTADO GUSTAVO ADOLFO GALLARDO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
860	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.738	32.738	procedencia: Paraguaya	-46%
861	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
862	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
863	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.788	55.788	procedencia: Paraguaya	-46%
864	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.909	23.909	procedencia: Paraguaya	-46%
865	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.806.941	1.806.941	procedencia: Paraguaya	-46%
866	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	780.530	780.530	procedencia: Paraguaya	-46%
867	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.696	233.696	procedencia: Paraguaya	-46%
868	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.212	101.212	procedencia: Paraguaya	-46%

Total General Calculado: **239.874.874** -46%

RODOLFO GRANADA, Presidente
Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

PABLO OJEDA
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)