GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.352.517	1.352.517	procedencia:
2	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	579.650	579.650	procedencia:
3	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.025	123.025	procedencia:
4	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra -BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.725	52.725	procedencia:
5	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
6	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
7	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
8	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
9	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265.525	265.525	procedencia:
10	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.796	113.796	procedencia:
11	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590.672	590.672	procedencia:
12	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.625	263.625	procedencia:
13	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492.100	492.100	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.149.639	1.149.639	procedencia: Brasil	-15%
2	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE DNIT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492.703	492.703	procedencia: Brasil	-15%
3	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.571	104.571	procedencia: Brasil	-15%
4	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mano de Obra -BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.816	44.816	procedencia: Brasil	-15%
5	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.486	125.486	procedencia: Brasil	-15%
6	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.780	53.780	procedencia: Brasil	-15%
7	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.486	125.486	procedencia: Brasil	-15%
8	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.780	53.780	procedencia: Brasil	-15%
9	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.696	225.696	procedencia: Brasil	-15%
10	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.727	96.727	procedencia: Brasil	-15%
11	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	502.071	502.071	procedencia: Brasil	-15%
12	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.081	224.081	procedencia: Brasil	-15%
13	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.285	418.285	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba Maria Servin Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
14	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.900	210.900	procedencia:
15	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.739	361.739	procedencia:
16	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.175	158.175	procedencia:
17	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
18	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
19	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
20	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
21	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
22	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
23	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
24	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
25	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.670	153.670	procedencia:
26	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.859	65.859	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
14	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.265	179.265	procedencia: Brasil	-15%
15	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.478	307.478	procedencia: Brasil	-15%
16	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.449	134.449	procedencia: Brasil	-15%
17	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
18	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
19	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
20	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
21	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
22	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
23	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
24	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
25	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.620	130.620	procedencia: Brasil	-15%
26	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.980	55.980	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
27	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
28	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
29	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.547	74.547	procedencia:
30	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.949	31.949	procedencia:
31	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.916	66.916	procedencia:
32	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.678	28.678	procedencia:
33	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.656	300.656	procedencia:
34	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.853	128.853	procedencia:
35	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	469.438	469.438	procedencia:
36	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.188	201.188	procedencia:
37	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.270	260.270	procedencia:
38	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:
39	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.045	262.045	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
27	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
28	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
29	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.365	63.365	procedencia: Brasil	-15%
30	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.157	27.157	procedencia: Brasil	-15%
31	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.879	56.879	procedencia: Brasil	-15%
32	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.376	24.376	procedencia: Brasil	-15%
33	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.558	255.558	procedencia: Brasil	-15%
34	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.525	109.525	procedencia: Brasil	-15%
35	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.022	399.022	procedencia: Brasil	-15%
36	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.010	171.010	procedencia: Brasil	-15%
37	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.230	221.230	procedencia: Brasil	-15%
38	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.005	96.005	procedencia: Brasil	-15%
39	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.738	222.738	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
40	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.582	114.582	procedencia:
41	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:
42	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:
43	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.434	286.434	procedencia:
44	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
45	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.956	205.956	procedencia:
46	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
47	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
48	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
49	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.065	248.065	procedencia:
50	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.470	108.470	procedencia:
51	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
52	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
53	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.266	213.266	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
40	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.395	97.395	procedencia: Brasil	-15%
41	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.215	133.215	procedencia: Brasil	-15%
42	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.092	57.092	procedencia: Brasil	-15%
43	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.469	243.469	procedencia: Brasil	-15%
44	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
45	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.063	175.063	procedencia: Brasil	-15%
46	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
47	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.543	97.543	procedencia: Brasil	-15%
48	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.804	41.804	procedencia: Brasil	-15%
49	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.855	210.855	procedencia: Brasil	-15%
50	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.200	92.200	procedencia: Brasil	-15%
51	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
52	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
53	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	181.276	181.276	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampo
Dirección de Secretaría
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
54	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.490	93.490	procedencia:
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:
56	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
58	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
60	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.595	134.595	procedencia:
62	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.684	57.684	procedencia:
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.215	115.215	procedencia:
64	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.378	49.378	procedencia:
65	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
66	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
67	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
54	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.467	79.467	procedencia: Brasil	-15%
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.888	144.888	procedencia: Brasil	-15%
56	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.095	62.095	procedencia: Brasil	-15%
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
58	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.457	136.457	procedencia: Brasil	-15%
60	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.482	58.482	procedencia: Brasil	-15%
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.406	114.406	procedencia: Brasil	-15%
62	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.031	49.031	procedencia: Brasil	-15%
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.933	97.933	procedencia: Brasil	-15%
64	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.971	41.971	procedencia: Brasil	-15%
65	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
66	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
67	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo [illegible], Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

"U JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Ana María Servín Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
68	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
69	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
70	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
71	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
72	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
73	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.732	242.732	procedencia:
74	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
75	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.170	388.170	procedencia:
76	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.597	170.597	procedencia:
77	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.274	211.274	procedencia:
78	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.546	90.546	procedencia:
79	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:
80	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:
81	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330.557	330.557	procedencia:
82	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
68	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
69	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
70	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
71	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.758	113.758	procedencia: Brasil	-15%
72	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.753	48.753	procedencia: Brasil	-15%
73	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	206.322	206.322	procedencia: Brasil	-15%
74	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
75	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.945	329.945	procedencia: Brasil	-15%
76	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.007	145.007	procedencia: Brasil	-15%
77	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.583	179.583	procedencia: Brasil	-15%
78	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.964	76.964	procedencia: Brasil	-15%
79	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.514	110.514	procedencia: Brasil	-15%
80	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.363	47.363	procedencia: Brasil	-15%
81	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.973	280.973	procedencia: Brasil	-15%
82	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.801	123.801	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
83	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279.317	279.317	procedencia:
84	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
85	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.025.212	1.025.212	procedencia:
86	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439.377	439.377	procedencia:
87	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
88	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
89	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
90	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
91	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.606.608	1.606.608	procedencia:
92	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692.159	692.159	procedencia:
93	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883.578	883.578	procedencia:
94	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.749	397.749	procedencia:
95	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879.658	879.658	procedencia:
96	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.996	376.996	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
83	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	237.419	237.419	procedencia: Brasil	-15%
84	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
85	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	871.430	871.430	procedencia: Brasil	-15%
86	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	373.470	373.470	procedencia: Brasil	-15%
87	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.543	97.543	procedencia: Brasil	-15%
88	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.804	41.804	procedencia: Brasil	-15%
89	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
90	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
91	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.365.617	1.365.617	procedencia: Brasil	-15%
92	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.335	588.335	procedencia: Brasil	-15%
93	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	751.041	751.041	procedencia: Brasil	-15%
94	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.087	338.087	procedencia: Brasil	-15%
95	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	747.709	747.709	procedencia: Brasil	-15%
96	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.447	320.447	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. [illegible] Maria Sapain Flecha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
97	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.506	365.506	procedencia:
98	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
99	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.297	370.297	procedencia:
100	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
101	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363.207	363.207	procedencia:
102	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
103	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	412.921	412.921	procedencia:
104	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.771	184.771	procedencia:
105	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.293	348.293	procedencia:
106	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.251	154.251	procedencia:
107	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303.176	303.176	procedencia:
108	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
109	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.925	390.925	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
97	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	310.680	310.680	procedencia: Brasil	-15%
98	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.479	140.479	procedencia: Brasil	-15%
99	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	314.752	314.752	procedencia: Brasil	-15%
100	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.479	140.479	procedencia: Brasil	-15%
101	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.726	308.726	procedencia: Brasil	-15%
102	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.479	140.479	procedencia: Brasil	-15%
103	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.983	350.983	procedencia: Brasil	-15%
104	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.055	157.055	procedencia: Brasil	-15%
105	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	296.049	296.049	procedencia: Brasil	-15%
106	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.113	131.113	procedencia: Brasil	-15%
107	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	257.700	257.700	procedencia: Brasil	-15%
108	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
109	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.286	332.286	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
110	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.808	171.808	procedencia:
111	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.885.250	1.885.250	procedencia:
112	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858.518	858.518	procedencia:
113	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.754.816	11.754.816	procedencia:
114	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.037.778	5.037.778	procedencia:
115	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.774.047	14.774.047	procedencia:
116	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.331.735	6.331.735	procedencia:
117	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.634.896	4.634.896	procedencia:
118	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.986.384	1.986.384	procedencia:
119	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.428	183.428	procedencia:
120	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.612	78.612	procedencia:
121	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
122	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
123	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	671.345	671.345	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
110	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.037	146.037	procedencia: Brasil	-15%
111	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.602.463	1.602.463	procedencia: Brasil	-15%
112	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	729.740	729.740	procedencia: Brasil	-15%
113	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.991.594	9.991.594	procedencia: Brasil	-15%
114	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.282.111	4.282.111	procedencia: Brasil	-15%
115	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.557.940	12.557.940	procedencia: Brasil	-15%
116	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.381.975	5.381.975	procedencia: Brasil	-15%
117	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.939.662	3.939.662	procedencia: Brasil	-15%
118	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.688.426	1.688.426	procedencia: Brasil	-15%
119	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.914	155.914	procedencia: Brasil	-15%
120	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.820	66.820	procedencia: Brasil	-15%
121	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
122	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
123	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	570.643	570.643	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible] Mario Sosa Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
124	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	287.719	287.719	procedencia:
125	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.956	239.956	procedencia:
126	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
127	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.264	558.264	procedencia:
128	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.256	239.256	procedencia:
129	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mod. Amplic. SeJLl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.788	306.788	procedencia:
130	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Mod. Amplic. SeJLl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
131	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
132	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
133	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	559.324	559.324	procedencia:
134	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.710	239.710	procedencia:
135	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.010	187.010	procedencia:
136	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
137	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
138	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
124	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.561	244.561	procedencia: Brasil	-15%
125	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.963	203.963	procedencia: Brasil	-15%
126	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
127	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	474.524	474.524	procedencia: Brasil	-15%
128	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.368	203.368	procedencia: Brasil	-15%
129	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Mod. Amplic. SeJLl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.770	260.770	procedencia: Brasil	-15%
130	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Mod. Amplic. SeJLl carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
131	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
132	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
133	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	475.425	475.425	procedencia: Brasil	-15%
134	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.754	203.754	procedencia: Brasil	-15%
135	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.959	158.959	procedencia: Brasil	-15%
136	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
137	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
138	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
139	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.100	462.100	procedencia:
140	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.043	198.043	procedencia:
141	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.544	263.544	procedencia:
142	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:
143	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.618	907.618	procedencia:
144	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.979	388.979	procedencia:
145	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:
146	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:
147	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.893.873	7.893.873	procedencia:
148	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.383.088	3.383.088	procedencia:
149	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.314.342	2.314.342	procedencia:
150	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	991.861	991.861	procedencia:
151	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.907.123	2.907.123	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
139	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	392.785	392.785	procedencia: Brasil	-15%
140	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.337	168.337	procedencia: Brasil	-15%
141	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.012	224.012	procedencia: Brasil	-15%
142	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.005	96.005	procedencia: Brasil	-15%
143	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	771.475	771.475	procedencia: Brasil	-15%
144	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330.632	330.632	procedencia: Brasil	-15%
145	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.413.772	6.413.772	procedencia: Brasil	-15%
146	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.748.760	2.748.760	procedencia: Brasil	-15%
147	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.709.792	6.709.792	procedencia: Brasil	-15%
148	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.875.625	2.875.625	procedencia: Brasil	-15%
149	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.967.191	1.967.191	procedencia: Brasil	-15%
150	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	843.082	843.082	procedencia: Brasil	-15%
151	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.471.055	2.471.055	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
152	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.245.910	1.245.910	procedencia:
153	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.534.367	3.534.367	procedencia:
154	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.514.729	1.514.729	procedencia:
155	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.550.302	5.550.302	procedencia:
156	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.378.701	2.378.701	procedencia:
157	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.626.332	2.626.332	procedencia:
158	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.125.571	1.125.571	procedencia:
159	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	954.258	954.258	procedencia:
160	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	409.183	409.183	procedencia:
161	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.126.046	8.126.046	procedencia:
162	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.482.591	3.482.591	procedencia:
163	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:
164	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:
165	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.284	248.284	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
152	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.059.024	1.059.024	procedencia: Brasil	-15%
153	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.004.212	3.004.212	procedencia: Brasil	-15%
154	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.287.520	1.287.520	procedencia: Brasil	-15%
155	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.717.757	4.717.757	procedencia: Brasil	-15%
156	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.021.896	2.021.896	procedencia: Brasil	-15%
157	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.232.382	2.232.382	procedencia: Brasil	-15%
158	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	956.735	956.735	procedencia: Brasil	-15%
159	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	811.119	811.119	procedencia: Brasil	-15%
160	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.806	347.806	procedencia: Brasil	-15%
161	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.907.139	6.907.139	procedencia: Brasil	-15%
162	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.960.202	2.960.202	procedencia: Brasil	-15%
163	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.413.772	6.413.772	procedencia: Brasil	-15%
164	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.748.760	2.748.760	procedencia: Brasil	-15%
165	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.041	211.041	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
166	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
167	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
168	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
169	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.937	192.937	procedencia:
170	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
171	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.838	104.838	procedencia:
172	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.931	44.931	procedencia:
173	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
174	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
175	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
176	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
177	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:
178	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:
179	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.711	306.711	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
166	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
167	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.613	178.613	procedencia: Brasil	-15%
168	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
169	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.996	163.996	procedencia: Brasil	-15%
170	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
171	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.112	89.112	procedencia: Brasil	-15%
172	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.191	38.191	procedencia: Brasil	-15%
173	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
174	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
175	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
176	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
177	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.215	133.215	procedencia: Brasil	-15%
178	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.092	57.092	procedencia: Brasil	-15%
179	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.704	260.704	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ojeda
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos...

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Ing. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alejandro Cerón Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
180	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
181	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
182	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
183	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345.664	345.664	procedencia:
184	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
185	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208.567	208.567	procedencia:
186	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
187	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675.039	675.039	procedencia:
188	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289.302	289.302	procedencia:
189	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.356	192.356	procedencia:
190	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
191	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	835.240	835.240	procedencia:
192	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357.960	357.960	procedencia:
193	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809.830	809.830	procedencia:
194	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.070	347.070	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
180	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
181	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
182	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
183	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	293.814	293.814	procedencia: Brasil	-15%
184	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.360	129.360	procedencia: Brasil	-15%
185	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.282	177.282	procedencia: Brasil	-15%
186	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
187	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	573.783	573.783	procedencia: Brasil	-15%
188	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	245.907	245.907	procedencia: Brasil	-15%
189	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.503	163.503	procedencia: Brasil	-15%
190	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
191	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	709.954	709.954	procedencia: Brasil	-15%
192	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.266	304.266	procedencia: Brasil	-15%
193	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	688.356	688.356	procedencia: Brasil	-15%
194	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	295.010	295.010	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIBIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
195	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.557	272.557	procedencia:
196	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
197	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.238.579	1.238.579	procedencia:
198	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557.120	557.120	procedencia:
199	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.867	1.400.867	procedencia:
200	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633.421	633.421	procedencia:
201	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.809	946.809	procedencia:
202	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	430.142	430.142	procedencia:
203	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.469	236.469	procedencia:
204	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.137	103.137	procedencia:
205	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.002	218.002	procedencia:
206	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:
207	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
208	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
195	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	231.673	231.673	procedencia: Brasil	-15%
196	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
197	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.052.792	1.052.792	procedencia: Brasil	-15%
198	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	473.552	473.552	procedencia: Brasil	-15%
199	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.190.737	1.190.737	procedencia: Brasil	-15%
200	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	538.408	538.408	procedencia: Brasil	-15%
201	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	804.788	804.788	procedencia: Brasil	-15%
202	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.621	365.621	procedencia: Brasil	-15%
203	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.999	200.999	procedencia: Brasil	-15%
204	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.666	87.666	procedencia: Brasil	-15%
205	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.302	185.302	procedencia: Brasil	-15%
206	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.108	82.108	procedencia: Brasil	-15%
207	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.070	198.070	procedencia: Brasil	-15%
208	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.887	84.887	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alejandro Cuenca Morales

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
209	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
210	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
211	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:
212	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
213	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
214	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
215	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
216	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
217	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.816	253.816	procedencia:
218	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
219	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.844	308.844	procedencia:
220	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.838	135.838	procedencia:
221	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.660	269.660	procedencia:
222	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:
223	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.168	168.168	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
209	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
210	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
211	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.888	144.888	procedencia: Brasil	-15%
212	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.095	62.095	procedencia: Brasil	-15%
213	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
214	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
215	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.242	120.242	procedencia: Brasil	-15%
216	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.532	51.532	procedencia: Brasil	-15%
217	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.744	215.744	procedencia: Brasil	-15%
218	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.225	93.225	procedencia: Brasil	-15%
219	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.517	262.517	procedencia: Brasil	-15%
220	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.462	115.462	procedencia: Brasil	-15%
221	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	229.211	229.211	procedencia: Brasil	-15%
222	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.564	101.564	procedencia: Brasil	-15%
223	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.943	142.943	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
224	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.072	72.072	procedencia:
225	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.759	275.759	procedencia:
226	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
227	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.164	282.164	procedencia:
228	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
229	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.220	288.220	procedencia:
230	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:
231	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.493	320.493	procedencia:
232	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:
233	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
234	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
235	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.422	193.422	procedencia:
236	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
237	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.237	436.237	procedencia:
238	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.699	194.699	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
224	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.261	61.261	procedencia: Brasil	-15%
225	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.395	234.395	procedencia: Brasil	-15%
226	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
227	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.839	239.839	procedencia: Brasil	-15%
228	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
229	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.987	244.987	procedencia: Brasil	-15%
230	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.124	107.124	procedencia: Brasil	-15%
231	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.419	272.419	procedencia: Brasil	-15%
232	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.021	121.021	procedencia: Brasil	-15%
233	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
234	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
235	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.409	164.409	procedencia: Brasil	-15%
236	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
237	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.801	370.801	procedencia: Brasil	-15%
238	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.494	165.494	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abog. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible]

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
239	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
240	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
241	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.214	332.214	procedencia:
242	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:
243	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.887.678	2.887.678	procedencia:
244	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.237.576	1.237.576	procedencia:
245	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.314.937	1.314.937	procedencia:
246	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	563.545	563.545	procedencia:
247	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.104	436.104	procedencia:
248	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.969	197.969	procedencia:
249	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.935	333.935	procedencia:
250	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
251	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
252	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
253	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.293	946.293	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
239	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.671	152.671	procedencia: Brasil	-15%
240	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.430	65.430	procedencia: Brasil	-15%
241	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.382	282.382	procedencia: Brasil	-15%
242	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.021	121.021	procedencia: Brasil	-15%
243	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.454.526	2.454.526	procedencia: Brasil	-15%
244	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.051.940	1.051.940	procedencia: Brasil	-15%
245	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.117.696	1.117.696	procedencia: Brasil	-15%
246	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	479.013	479.013	procedencia: Brasil	-15%
247	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.688	370.688	procedencia: Brasil	-15%
248	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.274	168.274	procedencia: Brasil	-15%
249	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.845	283.845	procedencia: Brasil	-15%
250	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.801	123.801	procedencia: Brasil	-15%
251	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
252	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
253	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	804.349	804.349	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
254	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.554	405.554	procedencia:
255	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.685.697	1.685.697	procedencia:
256	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	722.441	722.441	procedencia:
257	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.844.055	5.844.055	procedencia:
258	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.504.595	2.504.595	procedencia:
259	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	322.874	322.874	procedencia:
260	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
261	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
262	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
263	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
264	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
265	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.858	109.858	procedencia:
266	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.082	47.082	procedencia:
267	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.583	244.583	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
254	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	344.721	344.721	procedencia: Brasil	-15%
255	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.432.842	1.432.842	procedencia: Brasil	-15%
256	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	614.075	614.075	procedencia: Brasil	-15%
257	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.967.447	4.967.447	procedencia: Brasil	-15%
258	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.128.906	2.128.906	procedencia: Brasil	-15%
259	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	274.443	274.443	procedencia: Brasil	-15%
260	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.801	123.801	procedencia: Brasil	-15%
261	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
262	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
263	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
264	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
265	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.379	93.379	procedencia: Brasil	-15%
266	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.020	40.020	procedencia: Brasil	-15%
267	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.896	207.896	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
268	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
269	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
270	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
271	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.176.453	1.176.453	procedencia:
272	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504.194	504.194	procedencia:
273	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
274	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
275	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	351.019	351.019	procedencia:
276	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
277	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.729	259.729	procedencia:
278	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.313	111.313	procedencia:
279	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
280	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
281	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
268	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
269	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
270	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
271	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	999.985	999.985	procedencia: Brasil	-15%
272	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	428.565	428.565	procedencia: Brasil	-15%
273	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
274	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
275	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	298.366	298.366	procedencia: Brasil	-15%
276	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.139	132.139	procedencia: Brasil	-15%
277	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.770	220.770	procedencia: Brasil	-15%
278	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.616	94.616	procedencia: Brasil	-15%
279	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
280	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
281	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
282	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
283	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
284	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
285	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359.761	359.761	procedencia:
286	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
287	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.966	243.966	procedencia:
288	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
289	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468.917	468.917	procedencia:
290	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.964	200.964	procedencia:
291	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.137.509	1.137.509	procedencia:
292	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	487.504	487.504	procedencia:
293	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
294	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
295	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
282	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
283	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
284	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
285	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	305.797	305.797	procedencia: Brasil	-15%
286	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.139	132.139	procedencia: Brasil	-15%
287	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.371	207.371	procedencia: Brasil	-15%
288	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
289	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	398.579	398.579	procedencia: Brasil	-15%
290	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.819	170.819	procedencia: Brasil	-15%
291	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	966.883	966.883	procedencia: Brasil	-15%
292	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	414.378	414.378	procedencia: Brasil	-15%
293	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.070	198.070	procedencia: Brasil	-15%
294	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.887	84.887	procedencia: Brasil	-15%
295	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.099	185.099	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
296	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
297	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
298	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
299	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
300	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
301	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
302	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
303	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
304	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
305	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
306	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
307	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
308	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
296	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.328	79.328	procedencia: Brasil	-15%
297	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
298	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
299	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%
300	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
301	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
302	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
303	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
304	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
305	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.613	178.613	procedencia: Brasil	-15%
306	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
307	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.613	178.613	procedencia: Brasil	-15%
308	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
309	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.874	194.874	procedencia:
310	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
311	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
312	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
313	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
314	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
315	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
316	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:
317	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.758	171.758	procedencia:
318	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.611	73.611	procedencia:
319	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
320	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
321	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
309	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.643	165.643	procedencia: Brasil	-15%
310	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
311	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
312	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
313	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
314	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
315	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.457	136.457	procedencia: Brasil	-15%
316	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.482	58.482	procedencia: Brasil	-15%
317	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.994	145.994	procedencia: Brasil	-15%
318	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.569	62.569	procedencia: Brasil	-15%
319	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.671	152.671	procedencia: Brasil	-15%
320	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.430	65.430	procedencia: Brasil	-15%
321	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
322	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
323	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
324	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
325	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:
326	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:
327	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
328	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
329	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
330	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
331	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527.360	527.360	procedencia:
332	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.852	234.852	procedencia:
333	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.183	280.183	procedencia:
334	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
322	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
323	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
324	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
325	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.514	110.514	procedencia: Brasil	-15%
326	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.363	47.363	procedencia: Brasil	-15%
327	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
328	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
329	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
330	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
331	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	448.256	448.256	procedencia: Brasil	-15%
332	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.624	199.624	procedencia: Brasil	-15%
333	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	238.156	238.156	procedencia: Brasil	-15%
334	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.124	107.124	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda: Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
335	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.503	202.503	procedencia:
336	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.787	86.787	procedencia:
337	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.230	333.230	procedencia:
338	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.918	148.918	procedencia:
339	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	959.130	959.130	procedencia:
340	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411.056	411.056	procedencia:
341	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271.999	271.999	procedencia:
342	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.085	123.085	procedencia:
343	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.163	329.163	procedencia:
344	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.070	141.070	procedencia:
345	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	355.791	355.791	procedencia:
346	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.766	156.766	procedencia:
347	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.914	255.914	procedencia:
348	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
335	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	172.128	172.128	procedencia: Brasil	-15%
336	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.769	73.769	procedencia: Brasil	-15%
337	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.246	283.246	procedencia: Brasil	-15%
338	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.580	126.580	procedencia: Brasil	-15%
339	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	815.261	815.261	procedencia: Brasil	-15%
340	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	349.398	349.398	procedencia: Brasil	-15%
341	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	231.199	231.199	procedencia: Brasil	-15%
342	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.622	104.622	procedencia: Brasil	-15%
343	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279.789	279.789	procedencia: Brasil	-15%
344	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.910	119.910	procedencia: Brasil	-15%
345	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	302.422	302.422	procedencia: Brasil	-15%
346	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.251	133.251	procedencia: Brasil	-15%
347	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.527	217.527	procedencia: Brasil	-15%
348	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.225	93.225	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFÉ

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible] Mendez Estigarribia

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
349	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	509.540	509.540	procedencia:
350	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.374	218.374	procedencia:
351	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340.812	340.812	procedencia:
352	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
353	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.259	399.259	procedencia:
354	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.919	175.919	procedencia:
355	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368.195	368.195	procedencia:
356	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.382	159.382	procedencia:
357	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.324	462.324	procedencia:
358	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.239	201.239	procedencia:
359	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	446.667	446.667	procedencia:
360	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.429	191.429	procedencia:
361	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.324	309.324	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
349	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	433.109	433.109	procedencia: Brasil	-15%
350	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.618	185.618	procedencia: Brasil	-15%
351	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289.690	289.690	procedencia: Brasil	-15%
352	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.360	129.360	procedencia: Brasil	-15%
353	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	339.370	339.370	procedencia: Brasil	-15%
354	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.531	149.531	procedencia: Brasil	-15%
355	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	312.966	312.966	procedencia: Brasil	-15%
356	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.475	135.475	procedencia: Brasil	-15%
357	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	392.975	392.975	procedencia: Brasil	-15%
358	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.053	171.053	procedencia: Brasil	-15%
359	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	379.667	379.667	procedencia: Brasil	-15%
360	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.715	162.715	procedencia: Brasil	-15%
361	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.925	262.925	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
362	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
363	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	568.120	568.120	procedencia:
364	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.480	243.480	procedencia:
365	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.804	278.804	procedencia:
366	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:
367	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	521.476	521.476	procedencia:
368	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.490	223.490	procedencia:
369	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
370	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
371	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
372	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
373	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.394	225.394	procedencia:
374	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
362	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
363	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	482.902	482.902	procedencia: Brasil	-15%
364	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	206.958	206.958	procedencia: Brasil	-15%
365	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.983	236.983	procedencia: Brasil	-15%
366	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.564	101.564	procedencia: Brasil	-15%
367	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	443.255	443.255	procedencia: Brasil	-15%
368	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.967	189.967	procedencia: Brasil	-15%
369	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
370	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
371	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
372	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
373	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.585	191.585	procedencia: Brasil	-15%
374	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.108	82.108	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
375	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
376	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
377	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
378	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
379	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
380	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
381	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
382	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
383	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
384	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
385	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
386	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
387	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
388	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
375	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%
376	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
377	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
378	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
379	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
380	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
381	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.671	152.671	procedencia: Brasil	-15%
382	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.430	65.430	procedencia: Brasil	-15%
383	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
384	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
385	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
386	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
387	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
388	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
389	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
390	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
391	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
392	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
393	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
394	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
395	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
396	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
397	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
398	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
399	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.965	126.965	procedencia:
400	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.414	54.414	procedencia:
401	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
402	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
403	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
389	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
390	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
391	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%
392	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
393	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.543	97.543	procedencia: Brasil	-15%
394	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.804	41.804	procedencia: Brasil	-15%
395	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
396	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
397	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
398	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
399	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.920	107.920	procedencia: Brasil	-15%
400	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.252	46.252	procedencia: Brasil	-15%
401	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
402	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
403	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.758	113.758	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFÉ

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
404	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
405	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
406	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
407	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
408	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
409	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
410	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
411	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
412	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
413	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.003	189.003	procedencia:
414	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.002	81.002	procedencia:
415	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
416	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
417	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
404	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.753	48.753	procedencia: Brasil	-15%
405	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.758	113.758	procedencia: Brasil	-15%
406	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.753	48.753	procedencia: Brasil	-15%
407	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
408	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
409	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
410	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
411	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.099	185.099	procedencia: Brasil	-15%
412	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.328	79.328	procedencia: Brasil	-15%
413	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.653	160.653	procedencia: Brasil	-15%
414	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.852	68.852	procedencia: Brasil	-15%
415	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
416	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
417	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gestión
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIPE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
418	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
419	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Correditza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
420	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Correditza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
421	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
422	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
423	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
424	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
425	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
426	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
427	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
428	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
429	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon correditza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
430	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon correditza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
431	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.346.187	3.346.187	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
418	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
419	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Correditza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
420	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Correditza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
421	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
422	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
423	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
424	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
425	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.242	120.242	procedencia: Brasil	-15%
426	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.532	51.532	procedencia: Brasil	-15%
427	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
428	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
429	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Nylon correditza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
430	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Nylon correditza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
431	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.844.259	2.844.259	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
432	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.445.426	1.445.426	procedencia:
433	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	432.771	432.771	procedencia:
434	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.429	187.429	procedencia:
435	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.762	946.762	procedencia:
436	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.755	405.755	procedencia:
437	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.025	123.025	procedencia:
438	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.725	52.725	procedencia:
439	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
440	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:
441	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.630	147.630	procedencia:
442	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.270	63.270	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
432	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.228.612	1.228.612	procedencia: Brasil	-15%
433	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	367.855	367.855	procedencia: Brasil	-15%
434	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.315	159.315	procedencia: Brasil	-15%
435	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	804.748	804.748	procedencia: Brasil	-15%
436	80111613-9999	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP ? EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	344.892	344.892	procedencia: Brasil	-15%
437	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.571	104.571	procedencia: Brasil	-15%
438	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.816	44.816	procedencia: Brasil	-15%
439	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.486	125.486	procedencia: Brasil	-15%
440	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.780	53.780	procedencia: Brasil	-15%
441	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.486	125.486	procedencia: Brasil	-15%
442	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.780	53.780	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
443	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	265.525	265.525	procedencia:
444	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.796	113.796	procedencia:
445	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590.672	590.672	procedencia:
446	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.625	263.625	procedencia:
447	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	492.100	492.100	procedencia:
448	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.900	210.900	procedencia:
449	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.739	361.739	procedencia:
450	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.175	158.175	procedencia:
451	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
452	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
453	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
454	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
443	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.696	225.696	procedencia: Brasil	-15%
444	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.727	96.727	procedencia: Brasil	-15%
445	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	502.071	502.071	procedencia: Brasil	-15%
446	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.081	224.081	procedencia: Brasil	-15%
447	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.285	418.285	procedencia: Brasil	-15%
448	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.265	179.265	procedencia: Brasil	-15%
449	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.478	307.478	procedencia: Brasil	-15%
450	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.449	134.449	procedencia: Brasil	-15%
451	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
452	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
453	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
454	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
455	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
456	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
457	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
458	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
459	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.670	153.670	procedencia:
460	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.859	65.859	procedencia:
461	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
462	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
463	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.547	74.547	procedencia:
464	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.949	31.949	procedencia:
465	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.916	66.916	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
455	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
456	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
457	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
458	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
459	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.620	130.620	procedencia: Brasil	-15%
460	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.980	55.980	procedencia: Brasil	-15%
461	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
462	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
463	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.365	63.365	procedencia: Brasil	-15%
464	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.157	27.157	procedencia: Brasil	-15%
465	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.879	56.879	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
466	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.678	28.678	procedencia:
467	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.656	300.656	procedencia:
468	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.853	128.853	procedencia:
469	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	469.438	469.438	procedencia:
470	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.188	201.188	procedencia:
471	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.270	260.270	procedencia:
472	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:
473	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.045	262.045	procedencia:
474	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.582	114.582	procedencia:
475	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:
476	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:
477	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.434	286.434	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
466	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.376	24.376	procedencia: Brasil	-15%
467	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.558	255.558	procedencia: Brasil	-15%
468	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.525	109.525	procedencia: Brasil	-15%
469	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.022	399.022	procedencia: Brasil	-15%
470	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.010	171.010	procedencia: Brasil	-15%
471	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.230	221.230	procedencia: Brasil	-15%
472	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.005	96.005	procedencia: Brasil	-15%
473	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.738	222.738	procedencia: Brasil	-15%
474	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.395	97.395	procedencia: Brasil	-15%
475	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.215	133.215	procedencia: Brasil	-15%
476	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.092	57.092	procedencia: Brasil	-15%
477	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.469	243.469	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Lic. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. [illegible]

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
478	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
479	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.956	205.956	procedencia:
480	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
481	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
482	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
483	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.065	248.065	procedencia:
484	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	108.470	108.470	procedencia:
485	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
486	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
487	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	213.266	213.266	procedencia:
488	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.490	93.490	procedencia:
489	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
478	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
479	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.063	175.063	procedencia: Brasil	-15%
480	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
481	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.543	97.543	procedencia: Brasil	-15%
482	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.804	41.804	procedencia: Brasil	-15%
483	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.855	210.855	procedencia: Brasil	-15%
484	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.200	92.200	procedencia: Brasil	-15%
485	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
486	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
487	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	181.276	181.276	procedencia: Brasil	-15%
488	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.467	79.467	procedencia: Brasil	-15%
489	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.888	144.888	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Direccion de Gabin...
Dirección Nacional de Ingresos ...os

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba Maria Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
490	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
491	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
492	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
493	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
494	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:
495	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	134.595	134.595	procedencia:
496	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.684	57.684	procedencia:
497	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.215	115.215	procedencia:
498	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.378	49.378	procedencia:
499	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
500	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
501	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
490	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.095	62.095	procedencia: Brasil	-15%
491	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
492	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
493	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.457	136.457	procedencia: Brasil	-15%
494	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.482	58.482	procedencia: Brasil	-15%
495	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.406	114.406	procedencia: Brasil	-15%
496	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.031	49.031	procedencia: Brasil	-15%
497	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.933	97.933	procedencia: Brasil	-15%
498	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.971	41.971	procedencia: Brasil	-15%
499	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
500	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
501	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Ma. Mercedes Caprón Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
502	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
503	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
504	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
505	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
506	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
507	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.732	242.732	procedencia:
508	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
509	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.170	388.170	procedencia:
510	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.597	170.597	procedencia:
511	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.274	211.274	procedencia:
512	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.546	90.546	procedencia:
513	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
502	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
503	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
504	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
505	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.758	113.758	procedencia: Brasil	-15%
506	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.753	48.753	procedencia: Brasil	-15%
507	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	206.322	206.322	procedencia: Brasil	-15%
508	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
509	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.945	329.945	procedencia: Brasil	-15%
510	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.007	145.007	procedencia: Brasil	-15%
511	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.583	179.583	procedencia: Brasil	-15%
512	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.964	76.964	procedencia: Brasil	-15%
513	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.514	110.514	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
514	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:
515	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330.557	330.557	procedencia:
516	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
517	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279.317	279.317	procedencia:
518	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
519	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.025.212	1.025.212	procedencia:
520	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439.377	439.377	procedencia:
521	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
522	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
523	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
524	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
525	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.606.608	1.606.608	procedencia:
526	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	692.159	692.159	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
514	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.363	47.363	procedencia: Brasil	-15%
515	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.973	280.973	procedencia: Brasil	-15%
516	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.801	123.801	procedencia: Brasil	-15%
517	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	237.419	237.419	procedencia: Brasil	-15%
518	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
519	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	871.430	871.430	procedencia: Brasil	-15%
520	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	373.470	373.470	procedencia: Brasil	-15%
521	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.543	97.543	procedencia: Brasil	-15%
522	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.804	41.804	procedencia: Brasil	-15%
523	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
524	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
525	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.365.617	1.365.617	procedencia: Brasil	-15%
526	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.335	588.335	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Ing. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
527	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	883.578	883.578	procedencia:
528	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.749	397.749	procedencia:
529	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	879.658	879.658	procedencia:
530	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.996	376.996	procedencia:
531	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.506	365.506	procedencia:
532	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
533	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.297	370.297	procedencia:
534	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
535	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363.207	363.207	procedencia:
536	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.269	165.269	procedencia:
537	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	412.921	412.921	procedencia:
538	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.771	184.771	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
527	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	751.041	751.041	procedencia: Brasil	-15%
528	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.087	338.087	procedencia: Brasil	-15%
529	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	747.709	747.709	procedencia: Brasil	-15%
530	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.447	320.447	procedencia: Brasil	-15%
531	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	310.680	310.680	procedencia: Brasil	-15%
532	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.479	140.479	procedencia: Brasil	-15%
533	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	314.752	314.752	procedencia: Brasil	-15%
534	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.479	140.479	procedencia: Brasil	-15%
535	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.726	308.726	procedencia: Brasil	-15%
536	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.479	140.479	procedencia: Brasil	-15%
537	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.983	350.983	procedencia: Brasil	-15%
538	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.055	157.055	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
539	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.293	348.293	procedencia:
540	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.251	154.251	procedencia:
541	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303.176	303.176	procedencia:
542	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
543	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.925	390.925	procedencia:
544	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.808	171.808	procedencia:
545	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.885.250	1.885.250	procedencia:
546	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858.518	858.518	procedencia:
547	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.754.816	11.754.816	procedencia:
548	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.037.778	5.037.778	procedencia:
549	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.774.047	14.774.047	procedencia:
550	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.331.735	6.331.735	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
539	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	296.049	296.049	procedencia: Brasil	-15%
540	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	131.113	131.113	procedencia: Brasil	-15%
541	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	257.700	257.700	procedencia: Brasil	-15%
542	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
543	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.286	332.286	procedencia: Brasil	-15%
544	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.037	146.037	procedencia: Brasil	-15%
545	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.602.463	1.602.463	procedencia: Brasil	-15%
546	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	729.740	729.740	procedencia: Brasil	-15%
547	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.991.594	9.991.594	procedencia: Brasil	-15%
548	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.282.111	4.282.111	procedencia: Brasil	-15%
549	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.557.940	12.557.940	procedencia: Brasil	-15%
550	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.381.975	5.381.975	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. Ana María Garcia Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
551	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.634.896	4.634.896	procedencia:
552	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.986.384	1.986.384	procedencia:
553	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.428	183.428	procedencia:
554	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.612	78.612	procedencia:
555	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
556	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
557	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	671.345	671.345	procedencia:
558	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	287.719	287.719	procedencia:
559	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.956	239.956	procedencia:
560	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
561	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.264	558.264	procedencia:
562	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.256	239.256	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
551	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.939.662	3.939.662	procedencia: Brasil	-15%
552	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.688.426	1.688.426	procedencia: Brasil	-15%
553	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.914	155.914	procedencia: Brasil	-15%
554	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.820	66.820	procedencia: Brasil	-15%
555	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
556	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
557	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	570.643	570.643	procedencia: Brasil	-15%
558	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.561	244.561	procedencia: Brasil	-15%
559	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.963	203.963	procedencia: Brasil	-15%
560	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo MACB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
561	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	474.524	474.524	procedencia: Brasil	-15%
562	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.368	203.368	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
563	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.788	306.788	procedencia:
564	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
565	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
566	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
567	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	559.324	559.324	procedencia:
568	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.710	239.710	procedencia:
569	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.010	187.010	procedencia:
570	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
571	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.600	276.600	procedencia:
572	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
573	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.100	462.100	procedencia:
574	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.043	198.043	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
563	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.770	260.770	procedencia: Brasil	-15%
564	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
565	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
566	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
567	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	475.425	475.425	procedencia: Brasil	-15%
568	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.754	203.754	procedencia: Brasil	-15%
569	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.959	158.959	procedencia: Brasil	-15%
570	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
571	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	235.110	235.110	procedencia: Brasil	-15%
572	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
573	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	392.785	392.785	procedencia: Brasil	-15%
574	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.337	168.337	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
575	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.544	263.544	procedencia:
576	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.947	112.947	procedencia:
577	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.618	907.618	procedencia:
578	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	388.979	388.979	procedencia:
579	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:
580	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:
581	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.893.873	7.893.873	procedencia:
582	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.383.088	3.383.088	procedencia:
583	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.314.342	2.314.342	procedencia:
584	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	991.861	991.861	procedencia:
585	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.907.123	2.907.123	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
575	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	224.012	224.012	procedencia: Brasil	-15%
576	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.005	96.005	procedencia: Brasil	-15%
577	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	771.475	771.475	procedencia: Brasil	-15%
578	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	330.632	330.632	procedencia: Brasil	-15%
579	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.413.772	6.413.772	procedencia: Brasil	-15%
580	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.748.760	2.748.760	procedencia: Brasil	-15%
581	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.709.792	6.709.792	procedencia: Brasil	-15%
582	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.875.625	2.875.625	procedencia: Brasil	-15%
583	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.967.191	1.967.191	procedencia: Brasil	-15%
584	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	843.082	843.082	procedencia: Brasil	-15%
585	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.471.055	2.471.055	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
586	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.245.910	1.245.910	procedencia:
587	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.534.367	3.534.367	procedencia:
588	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.514.729	1.514.729	procedencia:
589	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.550.302	5.550.302	procedencia:
590	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.378.701	2.378.701	procedencia:
591	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.626.332	2.626.332	procedencia:
592	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.125.571	1.125.571	procedencia:
593	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	954.258	954.258	procedencia:
594	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	408.968	408.968	procedencia:
595	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.126.046	8.126.046	procedencia:
596	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.482.591	3.482.591	procedencia:
597	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.545.614	7.545.614	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
586	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.059.024	1.059.024	procedencia: Brasil	-15%
587	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.004.212	3.004.212	procedencia: Brasil	-15%
588	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.287.520	1.287.520	procedencia: Brasil	-15%
589	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.717.757	4.717.757	procedencia: Brasil	-15%
590	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.021.896	2.021.896	procedencia: Brasil	-15%
591	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.232.382	2.232.382	procedencia: Brasil	-15%
592	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	956.735	956.735	procedencia: Brasil	-15%
593	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	811.119	811.119	procedencia: Brasil	-15%
594	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.623	347.623	procedencia: Brasil	-15%
595	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.907.139	6.907.139	procedencia: Brasil	-15%
596	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.960.202	2.960.202	procedencia: Brasil	-15%
597	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.413.772	6.413.772	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Ana María Saguier Flores

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
598	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.233.835	3.233.835	procedencia:
599	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	248.284	248.284	procedencia:
600	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
601	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
602	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
603	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.937	192.937	procedencia:
604	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
605	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.838	104.838	procedencia:
606	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.931	44.931	procedencia:
607	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
608	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
609	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
598	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.748.760	2.748.760	procedencia: Brasil	-15%
599	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.041	211.041	procedencia: Brasil	-15%
600	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
601	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.613	178.613	procedencia: Brasil	-15%
602	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
603	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.996	163.996	procedencia: Brasil	-15%
604	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
605	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.112	89.112	procedencia: Brasil	-15%
606	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.191	38.191	procedencia: Brasil	-15%
607	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
608	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
609	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON GHIRLEE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
610	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
611	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.723	156.723	procedencia:
612	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.167	67.167	procedencia:
613	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTADOR DE PULSO FDN - LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	306.711	306.711	procedencia:
614	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
615	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
616	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
617	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345.664	345.664	procedencia:
618	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
619	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208.567	208.567	procedencia:
620	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
621	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675.039	675.039	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
610	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
611	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.215	133.215	procedencia: Brasil	-15%
612	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.092	57.092	procedencia: Brasil	-15%
613	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTADOR DE PULSO FDN - LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.704	260.704	procedencia: Brasil	-15%
614	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
615	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
616	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
617	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	293.814	293.814	procedencia: Brasil	-15%
618	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.360	129.360	procedencia: Brasil	-15%
619	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.282	177.282	procedencia: Brasil	-15%
620	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO M6RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
621	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	573.783	573.783	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
622	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289.302	289.302	procedencia:
623	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.356	192.356	procedencia:
624	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
625	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	835.240	835.240	procedencia:
626	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357.960	357.960	procedencia:
627	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809.830	809.830	procedencia:
628	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.070	347.070	procedencia:
629	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.557	272.557	procedencia:
630	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
631	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.238.579	1.238.579	procedencia:
632	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	557.120	557.120	procedencia:
633	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.867	1.400.867	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
622	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	245.907	245.907	procedencia: Brasil	-15%
623	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	163.503	163.503	procedencia: Brasil	-15%
624	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
625	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	709.954	709.954	procedencia: Brasil	-15%
626	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.266	304.266	procedencia: Brasil	-15%
627	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	688.356	688.356	procedencia: Brasil	-15%
628	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	295.010	295.010	procedencia: Brasil	-15%
629	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	231.673	231.673	procedencia: Brasil	-15%
630	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO 4RS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
631	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.052.792	1.052.792	procedencia: Brasil	-15%
632	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	473.552	473.552	procedencia: Brasil	-15%
633	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.190.737	1.190.737	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Direccion de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servin Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
634	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633.421	633.421	procedencia:
635	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.809	946.809	procedencia:
636	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	430.142	430.142	procedencia:
637	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.469	236.469	procedencia:
638	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.137	103.137	procedencia:
639	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.002	218.002	procedencia:
640	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:
641	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
642	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
643	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
644	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
645	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.456	170.456	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
634	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	538.408	538.408	procedencia: Brasil	-15%
635	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	804.788	804.788	procedencia: Brasil	-15%
636	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.621	365.621	procedencia: Brasil	-15%
637	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.999	200.999	procedencia: Brasil	-15%
638	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.666	87.666	procedencia: Brasil	-15%
639	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.302	185.302	procedencia: Brasil	-15%
640	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.108	82.108	procedencia: Brasil	-15%
641	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.070	198.070	procedencia: Brasil	-15%
642	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.887	84.887	procedencia: Brasil	-15%
643	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
644	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO IBKG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
645	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.888	144.888	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo [illegible]
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. [illegible]

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
646	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.053	73.053	procedencia:
647	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
648	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
649	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
650	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
651	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.816	253.816	procedencia:
652	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
653	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.844	308.844	procedencia:
654	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.838	135.838	procedencia:
655	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.660	269.660	procedencia:
656	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:
657	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.168	168.168	procedencia:
658	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.072	72.072	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
646	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.095	62.095	procedencia: Brasil	-15%
647	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
648	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
649	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.242	120.242	procedencia: Brasil	-15%
650	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BSLP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.532	51.532	procedencia: Brasil	-15%
651	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.744	215.744	procedencia: Brasil	-15%
652	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.225	93.225	procedencia: Brasil	-15%
653	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.517	262.517	procedencia: Brasil	-15%
654	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.462	115.462	procedencia: Brasil	-15%
655	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	229.211	229.211	procedencia: Brasil	-15%
656	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.564	101.564	procedencia: Brasil	-15%
657	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.943	142.943	procedencia: Brasil	-15%
658	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.261	61.261	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
659	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.759	275.759	procedencia:
660	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
661	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.164	282.164	procedencia:
662	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.758	122.758	procedencia:
663	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.220	288.220	procedencia:
664	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:
665	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.493	320.493	procedencia:
666	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:
667	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
668	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
669	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.422	193.422	procedencia:
670	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:
671	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.237	436.237	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
659	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.395	234.395	procedencia: Brasil	-15%
660	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
661	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.839	239.839	procedencia: Brasil	-15%
662	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MIC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.344	104.344	procedencia: Brasil	-15%
663	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.987	244.987	procedencia: Brasil	-15%
664	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO BTMK	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.124	107.124	procedencia: Brasil	-15%
665	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.419	272.419	procedencia: Brasil	-15%
666	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.021	121.021	procedencia: Brasil	-15%
667	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
668	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO ISBM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
669	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.409	164.409	procedencia: Brasil	-15%
670	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%
671	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.801	370.801	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
672	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.699	194.699	procedencia:
673	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
674	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
675	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.214	332.214	procedencia:
676	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.378	142.378	procedencia:
677	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.887.678	2.887.678	procedencia:
678	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.237.576	1.237.576	procedencia:
679	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.314.937	1.314.937	procedencia:
680	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	563.545	563.545	procedencia:
681	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	436.104	436.104	procedencia:
682	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	197.969	197.969	procedencia:
683	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.935	333.935	procedencia:
684	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
672	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO VOX4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.494	165.494	procedencia: Brasil	-15%
673	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.671	152.671	procedencia: Brasil	-15%
674	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO MLL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.430	65.430	procedencia: Brasil	-15%
675	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.382	282.382	procedencia: Brasil	-15%
676	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	121.021	121.021	procedencia: Brasil	-15%
677	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.454.526	2.454.526	procedencia: Brasil	-15%
678	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.051.940	1.051.940	procedencia: Brasil	-15%
679	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.117.696	1.117.696	procedencia: Brasil	-15%
680	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	479.013	479.013	procedencia: Brasil	-15%
681	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.688	370.688	procedencia: Brasil	-15%
682	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.274	168.274	procedencia: Brasil	-15%
683	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.845	283.845	procedencia: Brasil	-15%
684	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.801	123.801	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección
Dirección Nacional

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
685	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
686	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
687	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	946.293	946.293	procedencia:
688	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.554	405.554	procedencia:
689	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.685.697	1.685.697	procedencia:
690	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	722.441	722.441	procedencia:
691	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.844.055	5.844.055	procedencia:
692	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.504.595	2.504.595	procedencia:
693	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	322.874	322.874	procedencia:
694	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.648	145.648	procedencia:
695	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
696	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
685	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
686	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
687	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	804.349	804.349	procedencia: Brasil	-15%
688	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Celula carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	344.721	344.721	procedencia: Brasil	-15%
689	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.432.842	1.432.842	procedencia: Brasil	-15%
690	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	614.075	614.075	procedencia: Brasil	-15%
691	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.967.447	4.967.447	procedencia: Brasil	-15%
692	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.128.906	2.128.906	procedencia: Brasil	-15%
693	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	274.443	274.443	procedencia: Brasil	-15%
694	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.801	123.801	procedencia: Brasil	-15%
695	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
696	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
697	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
698	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
699	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.858	109.858	procedencia:
700	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.082	47.082	procedencia:
701	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	244.583	244.583	procedencia:
702	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
703	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.571	118.571	procedencia:
704	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.816	50.816	procedencia:
705	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.176.453	1.176.453	procedencia:
706	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	504.194	504.194	procedencia:
707	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
708	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
697	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
698	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
699	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.379	93.379	procedencia: Brasil	-15%
700	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.020	40.020	procedencia: Brasil	-15%
701	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.896	207.896	procedencia: Brasil	-15%
702	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
703	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.785	100.785	procedencia: Brasil	-15%
704	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.194	43.194	procedencia: Brasil	-15%
705	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	999.985	999.985	procedencia: Brasil	-15%
706	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	428.565	428.565	procedencia: Brasil	-15%
707	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
708	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
709	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	351.019	351.019	procedencia:
710	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:
711	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.729	259.729	procedencia:
712	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.313	111.313	procedencia:
713	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
714	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
715	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
716	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
717	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
718	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
719	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	359.761	359.761	procedencia:
720	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.458	155.458	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
709	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	298.366	298.366	procedencia: Brasil	-15%
710	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.139	132.139	procedencia: Brasil	-15%
711	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.770	220.770	procedencia: Brasil	-15%
712	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.616	94.616	procedencia: Brasil	-15%
713	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
714	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
715	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
716	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
717	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
718	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
719	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	305.797	305.797	procedencia: Brasil	-15%
720	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.139	132.139	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
721	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.966	243.966	procedencia:
722	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.408	106.408	procedencia:
723	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468.917	468.917	procedencia:
724	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.964	200.964	procedencia:
725	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.137.509	1.137.509	procedencia:
726	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	487.504	487.504	procedencia:
727	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.024	233.024	procedencia:
728	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.867	99.867	procedencia:
729	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
730	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
731	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
732	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
721	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.371	207.371	procedencia: Brasil	-15%
722	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.447	90.447	procedencia: Brasil	-15%
723	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	398.579	398.579	procedencia: Brasil	-15%
724	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.819	170.819	procedencia: Brasil	-15%
725	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	966.883	966.883	procedencia: Brasil	-15%
726	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	414.378	414.378	procedencia: Brasil	-15%
727	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.070	198.070	procedencia: Brasil	-15%
728	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.887	84.887	procedencia: Brasil	-15%
729	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.099	185.099	procedencia: Brasil	-15%
730	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.328	79.328	procedencia: Brasil	-15%
731	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
732	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Contacto de trinco "AC-AL"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coord[illegible] Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
733	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
734	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
735	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
736	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
737	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
738	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
739	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
740	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
741	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.133	210.133	procedencia:
742	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.057	90.057	procedencia:
743	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.874	194.874	procedencia:
744	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.517	83.517	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
733	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%
734	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
735	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
736	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
737	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
738	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
739	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.613	178.613	procedencia: Brasil	-15%
740	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
741	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	178.613	178.613	procedencia: Brasil	-15%
742	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.548	76.548	procedencia: Brasil	-15%
743	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.643	165.643	procedencia: Brasil	-15%
744	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.989	70.989	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
745	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
746	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
747	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.983	171.983	procedencia:
748	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.707	73.707	procedencia:
749	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.538	160.538	procedencia:
750	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.802	68.802	procedencia:
751	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.758	171.758	procedencia:
752	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.611	73.611	procedencia:
753	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
754	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
755	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
756	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
745	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
746	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
747	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.186	146.186	procedencia: Brasil	-15%
748	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.651	62.651	procedencia: Brasil	-15%
749	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.457	136.457	procedencia: Brasil	-15%
750	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.482	58.482	procedencia: Brasil	-15%
751	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.994	145.994	procedencia: Brasil	-15%
752	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.569	62.569	procedencia: Brasil	-15%
753	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.671	152.671	procedencia: Brasil	-15%
754	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.430	65.430	procedencia: Brasil	-15%
755	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%
756	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
757	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
758	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
759	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.016	130.016	procedencia:
760	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.721	55.721	procedencia:
761	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
762	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
763	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
764	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
765	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527.360	527.360	procedencia:
766	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.852	234.852	procedencia:
767	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.183	280.183	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
757	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
758	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
759	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.514	110.514	procedencia: Brasil	-15%
760	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.363	47.363	procedencia: Brasil	-15%
761	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
762	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
763	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
764	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
765	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	448.256	448.256	procedencia: Brasil	-15%
766	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	199.624	199.624	procedencia: Brasil	-15%
767	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	238.156	238.156	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
768	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.028	126.028	procedencia:
769	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.503	202.503	procedencia:
770	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.787	86.787	procedencia:
771	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.230	333.230	procedencia:
772	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.918	148.918	procedencia:
773	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	959.130	959.130	procedencia:
774	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411.056	411.056	procedencia:
775	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	271.999	271.999	procedencia:
776	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.085	123.085	procedencia:
777	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	329.163	329.163	procedencia:
778	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.070	141.070	procedencia:
779	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	355.791	355.791	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
768	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.124	107.124	procedencia: Brasil	-15%
769	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	172.128	172.128	procedencia: Brasil	-15%
770	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.769	73.769	procedencia: Brasil	-15%
771	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.246	283.246	procedencia: Brasil	-15%
772	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Va	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.580	126.580	procedencia: Brasil	-15%
773	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	815.261	815.261	procedencia: Brasil	-15%
774	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	349.398	349.398	procedencia: Brasil	-15%
775	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	231.199	231.199	procedencia: Brasil	-15%
776	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.622	104.622	procedencia: Brasil	-15%
777	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	279.789	279.789	procedencia: Brasil	-15%
778	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.910	119.910	procedencia: Brasil	-15%
779	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	302.422	302.422	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Ing. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
780	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.766	156.766	procedencia:
781	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.914	255.914	procedencia:
782	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.677	109.677	procedencia:
783	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	509.540	509.540	procedencia:
784	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.374	218.374	procedencia:
785	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340.812	340.812	procedencia:
786	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.188	152.188	procedencia:
787	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.259	399.259	procedencia:
788	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.919	175.919	procedencia:
789	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	368.195	368.195	procedencia:
790	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.382	159.382	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
780	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.251	133.251	procedencia: Brasil	-15%
781	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.527	217.527	procedencia: Brasil	-15%
782	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380-220	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.225	93.225	procedencia: Brasil	-15%
783	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	433.109	433.109	procedencia: Brasil	-15%
784	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.618	185.618	procedencia: Brasil	-15%
785	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	289.690	289.690	procedencia: Brasil	-15%
786	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.360	129.360	procedencia: Brasil	-15%
787	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	339.370	339.370	procedencia: Brasil	-15%
788	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.531	149.531	procedencia: Brasil	-15%
789	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	312.966	312.966	procedencia: Brasil	-15%
790	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.475	135.475	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Ing. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
791	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.324	462.324	procedencia:
792	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.239	201.239	procedencia:
793	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	446.667	446.667	procedencia:
794	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.429	191.429	procedencia:
795	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.324	309.324	procedencia:
796	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.568	132.568	procedencia:
797	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	568.120	568.120	procedencia:
798	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.480	243.480	procedencia:
799	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.804	278.804	procedencia:
800	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.487	119.487	procedencia:
801	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	521.476	521.476	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
791	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	392.975	392.975	procedencia: Brasil	-15%
792	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO "SEMICRON"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.053	171.053	procedencia: Brasil	-15%
793	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	379.667	379.667	procedencia: Brasil	-15%
794	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.715	162.715	procedencia: Brasil	-15%
795	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.925	262.925	procedencia: Brasil	-15%
796	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.683	112.683	procedencia: Brasil	-15%
797	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	482.902	482.902	procedencia: Brasil	-15%
798	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	206.958	206.958	procedencia: Brasil	-15%
799	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.983	236.983	procedencia: Brasil	-15%
800	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.564	101.564	procedencia: Brasil	-15%
801	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	443.255	443.255	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Direccion de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
802	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.490	223.490	procedencia:
803	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
804	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
805	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
806	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
807	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.394	225.394	procedencia:
808	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.598	96.598	procedencia:
809	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:
810	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
811	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
812	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
813	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
802	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.967	189.967	procedencia: Brasil	-15%
803	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T3-160 161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
804	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
805	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
806	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
807	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	191.585	191.585	procedencia: Brasil	-15%
808	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.108	82.108	procedencia: Brasil	-15%
809	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%
810	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
811	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
812	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
813	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
814	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
815	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.613	179.613	procedencia:
816	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.977	76.977	procedencia:
817	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
818	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
819	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.127	107.127	procedencia:
820	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.911	45.911	procedencia:
821	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
822	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
823	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
824	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
825	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.353	164.353	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
814	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
815	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.671	152.671	procedencia: Brasil	-15%
816	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.430	65.430	procedencia: Brasil	-15%
817	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
818	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
819	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.058	91.058	procedencia: Brasil	-15%
820	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.024	39.024	procedencia: Brasil	-15%
821	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
822	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
823	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
824	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
825	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	139.700	139.700	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
826	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.437	70.437	procedencia:
827	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.757	114.757	procedencia:
828	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.181	49.181	procedencia:
829	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
830	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
831	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.203	126.203	procedencia:
832	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.087	54.087	procedencia:
833	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.965	126.965	procedencia:
834	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.414	54.414	procedencia:
835	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
836	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
837	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
838	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT **Contrato**
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
826	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo ferro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.871	59.871	procedencia: Brasil	-15%
827	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.543	97.543	procedencia: Brasil	-15%
828	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo simple	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.804	41.804	procedencia: Brasil	-15%
829	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
830	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
831	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.273	107.273	procedencia: Brasil	-15%
832	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.974	45.974	procedencia: Brasil	-15%
833	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.920	107.920	procedencia: Brasil	-15%
834	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.252	46.252	procedencia: Brasil	-15%
835	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
836	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
837	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.758	113.758	procedencia: Brasil	-15%
838	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.753	48.753	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAH

JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
839	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.833	133.833	procedencia:
840	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.357	57.357	procedencia:
841	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.093	149.093	procedencia:
842	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.897	63.897	procedencia:
843	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.243	187.243	procedencia:
844	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.247	80.247	procedencia:
845	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.764	217.764	procedencia:
846	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.327	93.327	procedencia:
847	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.003	189.003	procedencia:
848	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.002	81.002	procedencia:
849	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
850	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT — **Contrato**

Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	%
839	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.758	113.758	procedencia: Brasil	-15%
840	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.753	48.753	procedencia: Brasil	-15%
841	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.729	126.729	procedencia: Brasil	-15%
842	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.312	54.312	procedencia: Brasil	-15%
843	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.157	159.157	procedencia: Brasil	-15%
844	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.210	68.210	procedencia: Brasil	-15%
845	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.099	185.099	procedencia: Brasil	-15%
846	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.328	79.328	procedencia: Brasil	-15%
847	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.653	160.653	procedencia: Brasil	-15%
848	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.852	68.852	procedencia: Brasil	-15%
849	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
850	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Arq. JOSÉ RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. Alba María Servín Fleitas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
851	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
852	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
853	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
854	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
855	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.388	122.388	procedencia:
856	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	52.452	52.452	procedencia:
857	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.943	110.943	procedencia:
858	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.547	47.547	procedencia:
859	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.461	141.461	procedencia:
860	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.626	60.626	procedencia:
861	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
862	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
851	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
852	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
853	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
854	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Corrediza EM "X" p/porta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
855	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.030	104.030	procedencia: Brasil	-15%
856	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.584	44.584	procedencia: Brasil	-15%
857	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.302	94.302	procedencia: Brasil	-15%
858	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.415	40.415	procedencia: Brasil	-15%
859	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.242	120.242	procedencia: Brasil	-15%
860	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.532	51.532	procedencia: Brasil	-15%
861	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
862	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%

Abog. Diego Ocampos
Dirección de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

JOSE RAMON CHIRIFE

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I

Licitación: 442316 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT

PRECIO REFERENCIAL DNIT

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
863	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	103.311	103.311	procedencia:
864	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.276	44.276	procedencia:
865	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.346.187	3.346.187	procedencia:
866	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.445.426	1.445.426	procedencia:
867	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	432.771	432.771	procedencia:
868	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.429	187.429	procedencia:

Total por Grupo: 444.212.730

Total General Calculado: 444.212.730

PRECIO OFERTADO TK ELEVADORES S.R.L

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT Contrato
Abierto: Por Monto (Mínimo: 250000000 Máximo: 500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	%
863	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.814	87.814	procedencia: Brasil	-15%
864	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.635	37.635	procedencia: Brasil	-15%
865	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.844.259	2.844.259	procedencia: Brasil	-15%
866	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.228.612	1.228.612	procedencia: Brasil	-15%
867	72101506-001	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	367.855	367.855	procedencia: Brasil	-15%
868	80111613-9999	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-DNIT. MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.315	159.315	procedencia: Brasil	-15%

Total por Grupo: 377.580.821

Total General Calculado: 377.580.821 -15%

ALBA SERVÍN
Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica

JOSE CHIRIFE
Representante Alterno de la Unidad Administrativa Requirente

DIEGO OCAMPOS
Representante de la Dirección General de Gabinete

RODOLFO GRANADA, Presidente
Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

PABLO OJEDA
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)