

						PRINTEC S.A.	DB GROUP DE MARIA RAMONA BAREIRO SEGOVIA
GRUPO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ATRIBUTOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, WORKFORCE PRO WIF-6590	Unidad de medida: Unidad presentacion: Evento	Cambio de conjunto de engranaje de alimentación	1.140.000	1	1.140.000	
			Cambio de kit de mantenimiento	1.160.000		1.160.000	1.160.000
			Cambio de cabezal de impresión	3.490.000		3.490.000	3.490.000
			Cambio de cable plano del escaner	2.116.000		2.116.000	2.116.000
			Cambio de rodillo de retardo	1.258.000		1.258.000	1.258.000
			Limpieza integral	391.000		391.000	391.000
			Cambio de placa	2.550.000		2.550.000	2.550.000
TOTAL POR GRUPO				12.105.000		12.105.000	10.965.000
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOT. MULTIFUNCIONAL DE GRAN PORTE, TASKALFA LASER COLOR, PLATAFORMA DE SOLUCIONES HYPAS, PANELDE CONTROL, PANTALLA TACTIL, RESOLUCION 4800 DPI	Unidad de medida: Unidad presentacion: Evento	Cambio de kit de mantenimiento	3.430.000	1	3.430.000	3.430.000
			Cambio de fusor	3.584.000		3.584.000	3.584.000
			Cambio de cilindro negro	1.876.800		1.876.800	1.876.800
			Cambio de cilindro de colores (CMY)	5.630.000		5.630.000	5.630.000
			Limpieza integral	472.000		472.000	472.000
			Cambio de placa	2.593.000		2.593.000	2.593.000
TOTAL POR GRUPO				17.585.800		17.585.800	17.585.800
			Cambio de kit de mantenimiento	1.819.000		1.819.000	1.819.000
			Cambio de fusor	2.147.000		2.147.000	2.147.000


 Lic. Aracely Viquez Guachiré
 Sup. U.O.C.

3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER MFCL 6900DW - Marca BROTHER - Modelo MFCL6900DW . N° Serie U64209E9N178584	Unidad de medida: Unidad presentacion: Evento	Cambio de cilindro negro	1.341.300	1	1.341.300	1.341.300
			Cambio de unidad de revelado	1.164.500		1.164.500	1.164.500
			Limpieza integral	383.350		383.350	383.350
			Cambio de fuente de baja tension	1.617.550		1.617.550	1.617.550
			Cambio de rodillo de retardo	697.850		697.850	697.850
			Cambio de ADF	1.215.500		1.215.500	1.215.500
			Cambio de placa	2.476.050		2.476.050	2.476.050
TOTAL POR GRUPO						12.862.100	12.862.100
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P4515	Unidad de medida: Unidad presentacion: Evento	Cambio de kit de mantenimiento	2.103.000	1	2.103.000	2.103.000
			Cambio de fusor	2.156.000		2.156.000	2.156.000
			Cambio de cilindro negro	1.326.000		1.326.000	1.326.000
			Cambio de unidad de revelado	1.880.000		1.880.000	1.880.000
			Limpieza integral	391.000		391.000	391.000
			Cambio de fuente de baja tension	1.530.000		1.530.000	1.530.000
TOTAL POR GRUPO						9.386.000	9.386.000
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASERJET PRO M426FDW MUKTIFUNCION, COLOR BLANCO, CABLE USB, SERIE BRBSL7R5XY	Unidad de medida: Unidad presentacion: Evento	Cambio de kit de mantenimiento	2.103.000	1	2.103.000	2.103.000
			Cambio de fusor	2.156.000		2.156.000	2.156.000
			Cambio de cilindro negro	1.326.000		1.326.000	1.326.000
			Cambio de unidad de revelado	1.880.000		1.880.000	1.880.000
			Limpieza integral	350.000		350.000	350.000
			Cambio de fuente de baja tension	1.530.000		1.530.000	1.530.000
TOTAL POR GRUPO						9.345.000	9.345.000
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO A INYECCION DE TINTA COLOR, RESOLUCION: 5760X1440 DPI, VELOCIDAD: NEGRO 30PPM/CONECTIVIDAD USB -	Unidad de medida: Unidad presentacion: Evento	Cambio de kit de mantenimiento	1.700.000	1	1.700.000	1.700.000
			Cambio de fusor	1.430.000		1.430.000	1.430.000
			Cambio de cilindro negro	950.000		950.000	950.000
			Cambio de unidad de revelado	763.000		763.000	763.000
			Limpieza integral	350.000		350.000	350.000
			Cambio de fuente de baja tension	1.290.000		1.290.000	1.290.000


 Lic. Arriando M. Guechiré
 Jefe - Sub U.O.C.
 P.A.I. - M.S.P. y S.S.

	MARCA EPSON - MODELO L3110 - N° SERIE: X645401807	Cambio de placa	930.000		930.000	930.000
TOTAL POR GRUPO						
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIUN EPSON L3150, FOTOCOPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN A COLOR, COLOR NEGRO. Marca Epson - Modelo C634C- N° SERIE X5EVD28598	Unidad de medida: Unidad		7.413.000	7.413.000	7.413.000
		presentacion: Evento		1.700.000	1.700.000	1.700.000
				1.430.000	1.430.000	1.430.000
				950.000	950.000	950.000
				763.000	763.000	763.000
				350.000	350.000	350.000
				1.290.000	1.290.000	1.290.000
		Cambio de placa	930.000		930.000	930.000
TOTAL POR GRUPO						
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIUN EPSON L3150, FOTOCOPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN A COLOR, COLOR NEGRO. Marca Epson - Modelo C634C- N° SERIE X5EVD28598	Unidad de medida: Unidad		7.413.000	7.413.000	7.413.000
		presentacion: Evento		1.820.000	1.820.000	1.820.000
				2.536.000	2.536.000	2.536.000
				1.350.000	1.350.000	1.350.000
				1.880.000	1.880.000	1.880.000
				350.000	350.000	350.000
				1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Cambio de placa	1.760.000		1.760.000	1.760.000
TOTAL POR GRUPO						
			10.846.000	10.846.000	10.846.000	10.846.000
TOTAL				86.955.900	86.955.900	85.815.900



Lic. Armando Villanueva Guachiré
 Jefe - Sub U.O.C.
 P.A.I. - M.S.P.y S.S.