MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4119	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	969.812	969.812
4120	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	274.526	274.526
4121	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	935.676	935.676
4122	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4123	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	386.345	386.345
4124	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	151.698	151.698
4125	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	633.576	633.576
4126	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	151.698	151.698
4127	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.374.195	1.374.195
4128	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	638.943	638.943
4129	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	3.259.632	3.259.632
4130	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	316.413	316.413
4131	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.851.950	4.851.950
4132	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	609.622	609.622
4133	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	268.018	268.018
4134	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4135	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	291.158	291.158
4136	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	146.490	146.490
4137	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	525.551	525.551
4138	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	248.490	248.490
4139	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.279.318	5.279.318
4140	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	630.565	630.565
4141	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.341.762	1.341.762
4142	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	486.794	486.794
4143	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	610.697	610.697
4144	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	151.698	151.698
4145	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	916.610	916.610
4146	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	486.794	486.794
4147	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	283.218	283.218
4148	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4149	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	970.477	970.477
4150	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	486.794	486.794

Lic. José Luis López
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4151	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.139.807	1.139.807
4152	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	2.958.129	2.958.129
4153	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	3.795.594	3.795.594
4154	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	570.567	570.567
4155	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.012.417	1.012.417
4156	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4157	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.500.000	2.500.000
4158	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	600.000	600.000
4159	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	1.937.919	1.937.919
4160	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	358.300	358.300
4161	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	362.021	362.021
4162	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	151.698	151.698
4163	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.549.001	1.549.001
4164	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	525.848	525.848
4165	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.060.723	1.060.723
4166	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	525.848	525.848
4167	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	980.000	980.000
4168	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	350.000	350.000
4169	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	980.000	980.000
4170	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	410.000	410.000
4171	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	867.700	867.700
4172	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4173	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	587.190	587.190
4174	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	525.848	525.848
4175	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	851.179	851.179
4176	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	609.622	609.622
4177	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	223.472	223.472
4178	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4179	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.870.070	1.870.070
4180	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	661.696	661.696
4181	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	655.115	655.115
4182	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	182.941	182.941
4183	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	597.377	597.377

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4184	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	152.602	152.602
4185	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	838.539	838.539
4186	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	240.678	240.678
4187	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	636.266	636.266
4188	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	261.508	261.508
4189	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	251.781	251.781
4190	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	130.754	130.754
4191	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	251.781	251.781
4192	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4193	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	890.586	890.586
4194	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4195	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	368.638	368.638
4196	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4197	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	429.051	429.051
4198	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4199	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	241.643	241.643
4200	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4201	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	209.894	209.894
4202	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4203	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	259.192	259.192
4204	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4205	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	950.221	950.221
4206	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4207	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	768.982	768.982
4208	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	528.681	528.681
4209	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	2.051.321	2.051.321
4210	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	2.051.321	2.051.321
4211	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	2.051.321	2.051.321
4212	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	2.051.321	2.051.321
4213	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	505.019	505.019
4214	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4215	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	525.848	525.848
4216	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	403.019	403.019
4217	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	142.846	142.846

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4218	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4219	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	145.854	145.854
4220	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	109.811	109.811
4221	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	644.928	644.928
4222	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	248.490	248.490
4223	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	950.000	950.000
4224	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	350.000	350.000
4225	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	662.216	662.216
4226	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4227	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	537.131	537.131
4228	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	525.848	525.848
4229	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	671.002	671.002
4230	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4231	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.771.131	1.771.131
4232	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	434.263	434.263
4233	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	3.633.508	3.633.508
4234	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.062.569	1.062.569
4235	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.268.486	1.268.486
4236	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	492.001	492.001
4237	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	5.792.126	5.792.126
4238	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.973.212	1.973.212
4239	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	450.114	450.114
4240	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4241	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	400.000	400.000
4242	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
4243	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	2.472.402	2.472.402
4244	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4245	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	2.135.420	2.135.420
4246	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4247	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	1.123.067	1.123.067
4248	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4249	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	2.838.679	2.838.679
4250	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	863.777	863.777
4251	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.007.846	1.007.846

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4252	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	444.907	444.907
4253	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	1.002.851	1.002.851
4254	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	476.151	476.151
4255	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	119.949	119.949
4256	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	126.565	126.565
4257	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	469.881	469.881
4258	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4259	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	726.396	726.396
4260	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4261	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	119.949	119.949
4262	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	109.811	109.811
4263	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	294.408	294.408
4264	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	151.698	151.698
4265	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	980.000	980.000
4266	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	280.000	280.000
4267	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
4268	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	280.000	280.000
4269	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	713.963	713.963
4270	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	274.526	274.526
4271	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	567.859	567.859
4272	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4273	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.220.000	2.220.000
4274	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	360.000	360.000
4275	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.600.000	2.600.000
4276	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	360.000	360.000
4277	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	572.164	572.164
4278	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	319.246	319.246
4279	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	550.000	550.000
4280	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	270.000	270.000
4281	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	862.507	862.507
4282	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	248.490	248.490
4283	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	644.928	644.928

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sanchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Till Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4284	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	248.490	248.490
4285	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.839.425	1.839.425
4286	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	235.471	235.471
4287	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.437.657	1.437.657
4288	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	332.263	332.263
4289	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CORONA Y Pïï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	9.437.290	9.437.290
4290	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y Pïï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.237.553	2.237.553
4291	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.186.267	3.186.267
4292	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.070.379	1.070.379
4293	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	464.792	464.792
4294	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	130.754	130.754
4295	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.773.412	1.773.412
4296	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	693.396	693.396
4297	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.296.979	2.296.979
4298	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.164.341	1.164.341
4299	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	965.286	965.286
4300	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	358.300	358.300
4301	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	351.839	351.839
4302	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	97.521	97.521
4303	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	360.331	360.331
4304	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	97.521	97.521
4305	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	386.209	386.209
4306	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	97.521	97.521
4307	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	552.949	552.949
4308	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	230.057	230.057
4309	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.517.018	1.517.018
4310	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	471.436	471.436
4311	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.563.408	2.563.408
4312	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	318.754	318.754
4313	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	420.353	420.353
4314	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	193.356	193.356
4315	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	400.000	400.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4316	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	180.000	180.000
4317	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	336.488	336.488
4318	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	102.091	102.091
4319	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	746.700	746.700
4320	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	216.171	216.171
4321	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.245.985	1.245.985
4322	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4323	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	2.680.539	2.680.539
4324	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	596.442	596.442
4325	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	755.277	755.277
4326	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	216.171	216.171
4327	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.476.202	1.476.202
4328	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	368.279	368.279
4329	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	410.108	410.108
4330	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	102.091	102.091
4331	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	302.249	302.249
4332	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4333	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	746.700	746.700
4334	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4335	Hyundai H1 (4x2) 2017 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	307.643	307.643
4336	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	102.091	102.091
4337	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	859.246	859.246
4338	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4339	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	518.046	518.046
4340	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	235.184	235.184
4341	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	926.609	926.609
4342	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4343	Hyundai H1 (4x2) 2017 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	538.620	538.620
4344	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	116.684	116.684
4345	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	114.594	114.594
4346	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	102.091	102.091
4347	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	68.962	68.962
4348	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	51.045	51.045
4349	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	68.962	68.962
4350	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	48.442	48.442
4351	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	62.063	62.063

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sanchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4352	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	45.838	45.838
4353	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	62.063	62.063
4354	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	48.442	48.442
4355	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	3.441.079	3.441.079
4356	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	559.442	559.442
4357	Hyundai H1 (4x2) 2017 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	1.083.648	1.083.648
4358	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4359	Hyundai H1 (4x2) 2017 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	1.083.648	1.083.648
4360	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	331.280	331.280
4361	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	1.049.546	1.049.546
4362	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	255.226	255.226
4363	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	44.744	44.744
4364	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	24.221	24.221
4365	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	231.589	231.589
4366	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	96.883	96.883
4367	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	618.714	618.714
4368	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	229.190	229.190
4369	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	333.553	333.553
4370	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4371	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	822.641	822.641
4372	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	444.334	444.334
4373	Hyundai H1 (4x2) 2017 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	642.469	642.469
4374	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4375	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	461.235	461.235
4376	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4377	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	8.405.965	8.405.965
4378	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.105.867	1.105.867
4379	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.297.108	2.297.108
4380	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.067.841	1.067.841
4381	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.274.104	1.274.104
4382	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	483.388	483.388
4383	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.129.026	1.129.026
4384	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	475.578	475.578
4385	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.324.094	1.324.094
4386	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	551.631	551.631
4387	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	586.000	586.000
4388	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	305.243	305.243

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4389	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.109.115	1.109.115
4390	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	483.388	483.388
4391	Hyundai H1 (4x2) 2017 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	620.178	620.178
4392	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4393	Hyundai H1 (4x2) 2017 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	642.993	642.993
4394	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	166.736	166.736
4395	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	1.006.494	1.006.494
4396	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4397	Hyundai H1 (4x2) 2017 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	265.017	265.017
4398	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4399	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	600.000	600.000
4400	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	140.000	140.000
4401	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	109.596	109.596
4402	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	91.675	91.675
4403	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	900.000	900.000
4404	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	200.000	200.000
4405	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	350.000	350.000
4406	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	120.000	120.000
4407	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	125.509	125.509
4408	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	106.887	106.887
4409	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	271.747	271.747
4410	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	68.757	68.757
4411	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
4412	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	80.000	80.000
4413	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	325.540	325.540
4414	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	86.468	86.468
4415	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	345.396	345.396
4416	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	153.135	153.135
4417	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	746.700	746.700
4418	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	475.578	475.578
4419	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	647.890	647.890
4420	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4421	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	200.000	200.000
4422	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	115.000	115.000
4423	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	587.535	587.535
4424	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	178.144	178.144

Lic. José Luis Lopez
Asesor de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4425	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	643.788	643.788
4426	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	178.144	178.144
4427	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	253.616	253.616
4428	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	117.301	117.301
4429	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.425.891	1.425.891
4430	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	368.279	368.279
4431	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	1.850.000	1.850.000
4432	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	630.000	630.000
4433	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	623.059	623.059
4434	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	292.226	292.226
4435	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	420.000	420.000
4436	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
4437	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	302.278	302.278
4438	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4439	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.348.542	1.348.542
4440	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	596.442	596.442
4441	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	646.629	646.629
4442	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	140.118	140.118
4443	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	9.898.576	9.898.576
4444	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.044.553	2.044.553
4445	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	6.380.485	6.380.485
4446	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.205.902	1.205.902
4447	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	6.756.205	6.756.205
4448	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.029.813	1.029.813
4449	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	5.926.109	5.926.109
4450	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.251.838	1.251.838
4451	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	5.675.160	5.675.160
4452	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	1.088.411	1.088.411
4453	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.237.929	1.237.929
4454	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	518.006	518.006
4455	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	1.170.189	1.170.189
4456	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4457	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	808.010	808.010

.. José Luis López
ector de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4458	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	327.871	327.871
4459	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	783.528	783.528
4460	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	251.816	251.816
4461	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	4.167.550	4.167.550
4462	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4463	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.531.967	1.531.967
4464	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4465	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	268.312	268.312
4466	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	138.753	138.753
4467	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	269.953	269.953
4468	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	309.875	309.875
4469	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	269.898	269.898
4470	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4471	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	5.873.638	5.873.638
4472	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	937.321	937.321
4473	Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	7.000.000	7.000.000
4474	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.800.000	1.800.000
4475	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	12.630.793	12.630.793
4476	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.036.012	1.036.012
4477	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	14.398.620	14.398.620
4478	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.441.995	2.441.995
4479	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	3.700.152	3.700.152
4480	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.276.511	1.276.511
4481	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	2.359.278	2.359.278
4482	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.048.348	1.048.348
4483	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.729.609	3.729.609
4484	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	1.251.838	1.251.838
4485	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	793.280	793.280
4486	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4487	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	891.921	891.921
4488	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4489	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	3.800.000	3.800.000
4490	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	285.000	285.000
4491	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	993.670	993.670
4492	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	519.024	519.024
4493	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	974.028	974.028
4494	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	320.469	320.469
4495	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.251.048	1.251.048

Lic. Jogé Luis López
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Campos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4496	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	347.088	347.088
4497	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.376.537	1.376.537
4498	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	320.469	320.469
4499	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	2.245.196	2.245.196
4500	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	631.997	631.997
4501	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	2.002.241	2.002.241
4502	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	327.871	327.871
4503	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	4.937.254	4.937.254
4504	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	595.077	595.077
4505	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	783.230	783.230
4506	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4507	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	320.203	320.203
4508	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4509	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	6.583.011	6.583.011
4510	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	975.348	975.348
4511	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	6.207.539	6.207.539
4512	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	937.321	937.321
4513	Hyundai H1 (4x2) 2017 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	5.000.000	5.000.000
4514	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
4515	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	7.000.000	7.000.000
4516	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
4517	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	766.270	766.270
4518	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	314.516	314.516
4519	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	130.842	130.842
4520	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	100.726	100.726
4521	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	7.614.965	7.614.965
4522	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	2.037.052	2.037.052
4523	Hyundai H1 (4x2) 2017 ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.653.728	1.653.728
4524	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4525	Hyundai H1 (4x2) 2017 ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.838.608	1.838.608
4526	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4527	Hyundai H1 (4x2) 2017 RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	933.712	933.712
4528	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4529	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	5.866.585	5.866.585
4530	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	1.963.033	1.963.033
4531	Hyundai H1 (4x2) 2017 SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.271.792	1.271.792
4532	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	327.871	327.871
4533	Hyundai H1 (4x2) 2017 EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	2.953.893	2.953.893

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4534	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	403.924	403.924
4535	Hyundai H1 (4x2) 2017 RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	840.289	840.289
4536	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	251.816	251.816
4537	Hyundai H1 (4x2) 2017 RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	815.468	815.468
4538	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	251.816	251.816
4539	Hyundai H1 (4x2) 2017 RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	817.934	817.934
4540	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	251.816	251.816
4541	Hyundai H1 (4x2) 2017 HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	404.329	404.329
4542	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	163.426	163.426
4543	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	605.379	605.379
4544	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	175.763	175.763
4545	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.408.602	1.408.602
4546	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	582.652	582.652
4547	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	3.019.647	3.019.647
4548	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	339.189	339.189
4549	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.650.859	4.650.859
4550	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4551	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	239.481	239.481
4552	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4553	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	271.034	271.034
4554	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	128.885	128.885
4555	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	309.946	309.946
4556	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	136.909	136.909
4557	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	1.311.606	1.311.606
4558	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	239.481	239.481
4559	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	744.132	744.132
4560	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4561	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	445.869	445.869
4562	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	138.753	138.753
4563	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	808.312	808.312
4564	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	315.534	315.534
4565	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	269.307	269.307
4566	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4567	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	554.670	554.670

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4568	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4569	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.123.039	1.123.039
4570	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	2.686.564	2.686.564
4571	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	3.284.818	3.284.818
4572	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4573	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	562.263	562.263
4574	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4575	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.400.000	2.400.000
4576	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	650.000	650.000
4577	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	9.850.000	9.850.000
4578	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	1.500.000	1.500.000
4579	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	1.014.375	1.014.375
4580	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	327.871	327.871
4581	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	327.871	327.871
4582	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	138.753	138.753
4583	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.345.958	1.345.958
4584	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4585	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	932.232	932.232
4586	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4587	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	920.000	920.000
4588	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	330.000	330.000
4589	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	480.000	480.000
4590	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	220.000	220.000
4591	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	677.306	677.306
4592	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	327.871	327.871
4593	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	361.179	361.179
4594	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	156.749	156.749
4595	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	714.741	714.741
4596	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4597	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	167.738	167.738
4598	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4599	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.822.736	1.822.736
4600	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4601	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	476.401	476.401
4602	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	115.937	115.937

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4603	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	435.197	435.197
4604	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4605	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	856.177	856.177
4606	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	239.481	239.481
4607	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	581.199	581.199
4608	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4609	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	251.816	251.816
4610	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	119.740	119.740
4611	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	207.035	207.035
4612	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	112.237	112.237
4613	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	427.561	427.561
4614	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4615	Hyundai H1 (4x2) 2017 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	340.207	340.207
4616	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4617	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	349.860	349.860
4618	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4619	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	261.772	261.772
4620	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4621	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	263.629	263.629
4622	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4623	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	285.125	285.125
4624	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4625	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	882.887	882.887
4626	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	214.808	214.808
4627	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	556.033	556.033
4628	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4629	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	465.175	465.175
4630	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4631	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	460.241	460.241
4632	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	366.916	366.916
4633	Hyundai H1 (4x2) 2017 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	117.782	117.782
4634	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4635	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	107.403	107.403
4636	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	100.726	100.726
4637	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	584.702	584.702
4638	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	214.808	214.808

Lic. José Luis López
Dirección de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4639	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	890.000	890.000
4640	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	280.000	280.000
4641	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	584.702	584.702
4642	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4643	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	580.458	580.458
4644	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	479.979	479.979
4645	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	605.948	605.948
4646	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	315.534	315.534
4647	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.616.718	1.616.718
4648	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	366.916	366.916
4649	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	3.394.765	3.394.765
4650	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	937.321	937.321
4651	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.160.394	1.160.394
4652	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	442.969	442.969
4653	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	7.492.780	7.492.780
4654	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.545.754	1.545.754
4655	Hyundai H1 (4x2) 2017 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	287.058	287.058
4656	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	115.937	115.937
4657	Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	300.000	300.000
4658	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
4659	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	1.950.265	1.950.265
4660	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4661	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	1.950.265	1.950.265
4662	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4663	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	997.461	997.461
4664	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	290.861	290.861
4665	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	2.965.366	2.965.366
4666	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	785.213	785.213
4667	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	970.511	970.511
4668	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	404.942	404.942
4669	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	951.497	951.497
4670	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	404.942	404.942
4671	Hyundai H1 (4x2) 2017 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	270.651	270.651
4672	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	106.068	106.068
4673	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	416.089	416.089
4674	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	297.282	297.282

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministra del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4675	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Evento	850.651	850.651
4676	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Evento	850.651	850.651
4677	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Evento	489.782	489.782
4678	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Evento	241.957	241.957
4679	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	599.174	599.174
4680	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	229.001	229.001
4681	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	111.910	111.910
4682	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	91.600	91.600
4683	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	270.972	270.972
4684	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	139.991	139.991
4685	Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACIï¾‡?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	985.000	985.000
4686	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACIï¾‡?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	260.000	260.000
4687	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACIï¾‡?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
4688	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	260.000	260.000
4689	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	659.416	659.416
4690	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	254.912	254.912
4691	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	522.638	522.638
4692	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	216.046	216.046
4693	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.100.000	2.100.000
4694	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	340.000	340.000
4695	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.400.000	2.400.000
4696	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	350.000	350.000
4697	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	524.330	524.330
4698	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	330.966	330.966
4699	Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	500.000	500.000
4700	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
4701	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	841.236	841.236
4702	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	229.001	229.001
4703	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	594.263	594.263
4704	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	216.046	216.046
4705	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.730.885	1.730.885
4706	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	229.001	229.001
4707	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.228.451	1.228.451
4708	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	292.099	292.099
4709	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CORONA Y Pïï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	8.637.965	8.637.965

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Asesoría Jurídica del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4710	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y Pïï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.043.861	2.043.861
4711	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.021.635	3.021.635
4712	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.029.247	1.029.247
4713	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	427.787	427.787
4714	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	120.978	120.978
4715	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.628.796	1.628.796
4716	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	635.182	635.182
4717	Hyundai H1 (4x2) 2017 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.084.405	2.084.405
4718	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.015.453	1.015.453
4719	Hyundai H1 (4x2) 2017 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	887.579	887.579
4720	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	330.966	330.966
4721	Hyundai H1 (4x2) 2017 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	324.792	324.792
4722	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	91.339	91.339
4723	Hyundai H1 (4x2) 2017 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	329.892	329.892
4724	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	91.339	91.339
4725	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	355.373	355.373
4726	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	91.339	91.339
4727	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	510.451	510.451
4728	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	224.940	224.940
4729	Hyundai H1 (4x2) 2017 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.404.106	1.404.106
4730	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	443.956	443.956
4731	Hyundai H1 (4x2) 2017 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.364.256	2.364.256
4732	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	329.875	329.875
4733	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	373.532	373.532
4734	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	140.495	140.495
4735	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	330.000	330.000
4736	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
4737	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	317.333	317.333
4738	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	102.468	102.468
4739	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	1.020.815	1.020.815
4740	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	368.657	368.657
4741	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.332.536	1.332.536
4742	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	444.711	444.711
4743	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	2.416.271	2.416.271
4744	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	596.819	596.819

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4745	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	535.617	535.617
4746	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	292.603	292.603
4747	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.302.744	1.302.744
4748	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	368.657	368.657
4749	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	417.160	417.160
4750	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	102.468	102.468
4751	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	484.333	484.333
4752	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	140.495	140.495
4753	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	933.780	933.780
4754	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	368.657	368.657
4755	Nissan Urvan (4x2) 2016 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	313.735	313.735
4756	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	117.679	117.679
4757	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	613.744	613.744
4758	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	292.603	292.603
4759	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	481.282	481.282
4760	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	216.549	216.549
4761	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	929.867	929.867
4762	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	292.603	292.603
4763	Nissan Urvan (4x2) 2016 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	470.717	470.717
4764	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	216.549	216.549
4765	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	112.116	112.116
4766	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	80.457	80.457
4767	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	46.330	46.330
4768	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	54.241	54.241
4769	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	44.631	44.631
4770	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	52.542	52.542
4771	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	44.631	44.631
4772	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	50.842	50.842
4773	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	46.330	46.330
4774	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	52.542	52.542
4775	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	2.684.216	2.684.216
4776	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	470.210	470.210
4777	Nissan Urvan (4x2) 2016 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	777.962	777.962
4778	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	377.157	377.157
4779	Nissan Urvan (4x2) 2016 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	774.160	774.160
4780	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	251.668	251.668

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4781	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	651.078	651.078
4782	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	143.178	143.178
4783	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	37.026	37.026
4784	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	31.828	31.828
4785	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	113.161	113.161
4786	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	47.890	47.890
4787	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	705.118	705.118
4788	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	143.178	143.178
4789	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	340.149	340.149
4790	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	216.549	216.549
4791	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	882.594	882.594
4792	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	394.156	394.156
4793	Nissan Urvan (4x2) 2016 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	566.582	566.582
4794	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	216.549	216.549
4795	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	553.618	553.618
4796	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	72.046	72.046
4797	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	7.669.189	7.669.189
4798	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	618.289	618.289
4799	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.357.064	2.357.064
4800	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	580.262	580.262
4801	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.457.784	1.457.784
4802	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	470.210	470.210
4803	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	662.447	662.447
4804	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	377.157	377.157
4805	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	2.218.324	2.218.324
4806	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	508.237	508.237
4807	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	732.683	732.683
4808	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	318.102	318.102
4809	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.097.549	1.097.549
4810	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	406.684	406.684
4811	Nissan Urvan (4x2) 2016 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	629.593	629.593
4812	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	117.679	117.679
4813	Nissan Urvan (4x2) 2016 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	631.706	631.706
4814	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	117.679	117.679
4815	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	626.423	626.423
4816	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	216.549	216.549
4817	Nissan Urvan (4x2) 2016 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	274.865	274.865
4818	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	114.280	114.280

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4819	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
4820	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	130.000	130.000
4821	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	116.408	116.408
4822	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	131.996	131.996
4823	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	420.000	420.000
4824	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	200.000	200.000
4825	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	400.000	400.000
4826	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	200.000	200.000
4827	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	113.324	113.324
4828	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	99.068	99.068
4829	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	257.453	257.453
4830	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	92.269	92.269
4831	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
4832	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	90.000	90.000
4833	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	272.931	272.931
4834	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	92.269	92.269
4835	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	310.902	310.902
4836	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	140.495	140.495
4837	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	577.386	577.386
4838	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	622.318	622.318
4839	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	573.595	573.595
4840	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	292.603	292.603
4841	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	385.000	385.000
4842	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	130.000	130.000
4843	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	815.511	815.511
4844	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	216.549	216.549
4845	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	910.055	910.055
4846	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	292.603	292.603
4847	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	268.262	268.262
4848	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	121.481	121.481
4849	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.274.477	1.274.477
4850	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	520.766	520.766
4851	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
4852	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	450.000	450.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sanchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4853	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	585.360	585.360
4854	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	368.657	368.657
4855	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	485.000	485.000
4856	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	265.000	265.000
4857	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	292.342	292.342
4858	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	198.456	198.456
4859	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	824.073	824.073
4860	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	404.905	404.905
4861	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	573.419	573.419
4862	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	129.639	129.639
4863	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	7.234.648	7.234.648
4864	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.186.976	1.186.976
4865	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	4.365.597	4.365.597
4866	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.186.976	1.186.976
4867	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	2.799.537	2.799.537
4868	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.118.159	1.118.159
4869	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	2.007.838	2.007.838
4870	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.084.162	1.084.162
4871	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	3.634.029	3.634.029
4872	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	464.812	464.812
4873	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	826.475	826.475
4874	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	473.722	473.722
4875	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	704.641	704.641
4876	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	370.497	370.497
4877	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	718.186	718.186
4878	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	451.049	451.049
4879	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	625.334	625.334
4880	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	267.272	267.272
4881	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	3.046.427	3.046.427
4882	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	429.994	429.994
4883	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.063.025	1.063.025
4884	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	404.905	404.905
4885	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	355.278	355.278
4886	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	134.493	134.493
4887	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	257.933	257.933

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4888	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	336.089	336.089
4889	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	215.205	215.205
4890	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	267.272	267.272
4891	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	4.338.694	4.338.694
4892	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	852.213	852.213
4893	Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	6.600.000	6.600.000
4894	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.200.000	2.200.000
4895	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	7.832.491	7.832.491
4896	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.616.873	1.616.873
4897	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	11.698.575	11.698.575
4898	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.150.407	2.150.407
4899	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	3.793.608	3.793.608
4900	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.084.162	1.084.162
4901	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.908.990	1.908.990
4902	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	877.711	877.711
4903	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.074.845	3.074.845
4904	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	1.565.877	1.565.877
4905	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	740.434	740.434
4906	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	439.314	439.314
4907	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	833.173	833.173
4908	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	439.314	439.314
4909	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	3.650.000	3.650.000
4910	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	1.050.000	1.050.000
4911	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	395.482	395.482
4912	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	301.681	301.681
4913	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	354.035	354.035
4914	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	301.681	301.681
4915	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.218.950	1.218.950
4916	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	361.587	361.587
4917	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.287.766	1.287.766
4918	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	361.587	361.587
4919	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	572.119	572.119
4920	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	370.497	370.497
4921	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	1.805.370	1.805.370
4922	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	404.905	404.905
4923	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	3.166.364	3.166.364
4924	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	370.497	370.497

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4925	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	753.956	753.956
4926	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	267.272	267.272
4927	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	298.063	298.063
4928	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	198.456	198.456
4929	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	4.840.252	4.840.252
4930	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	894.711	894.711
4931	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	4.178.272	4.178.272
4932	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	877.711	877.711
4933	Nissan Urvan (4x2) 2016 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	4.500.000	4.500.000
4934	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	920.000	920.000
4935	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	4.250.000	4.250.000
4936	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
4937	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	552.437	552.437
4938	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	252.012	252.012
4939	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	213.458	213.458
4940	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	134.987	134.987
4941	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	5.755.566	5.755.566
4942	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	1.337.589	1.337.589
4943	Nissan Urvan (4x2) 2016 ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	2.040.753	2.040.753
4944	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.136.699	1.136.699
4945	Nissan Urvan (4x2) 2016 ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	2.254.479	2.254.479
4946	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.190.085	1.190.085
4947	Nissan Urvan (4x2) 2016 RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	902.200	902.200
4948	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	295.737	295.737
4949	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	4.590.415	4.590.415
4950	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	1.281.884	1.281.884
4951	Nissan Urvan (4x2) 2016 SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	878.280	878.280
4952	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	363.387	363.387
4953	Nissan Urvan (4x2) 2016 EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	3.076.768	3.076.768
4954	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	947.357	947.357
4955	Nissan Urvan (4x2) 2016 RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.097.485	1.097.485
4956	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.050.993	1.050.993
4957	Nissan Urvan (4x2) 2016 RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	789.958	789.958
4958	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	555.525	555.525
4959	Nissan Urvan (4x2) 2016 RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	687.818	687.818
4960	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	344.556	344.556
4961	Nissan Urvan (4x2) 2016 HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	713.209	713.209
4962	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	397.893	397.893

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4963	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	491.953	491.953
4964	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	320.876	320.876
4965	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.561.122	1.561.122
4966	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	496.998	496.998
4967	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	1.950.330	1.950.330
4968	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	370.081	370.081
4969	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	3.356.996	3.356.996
4970	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	665.705	665.705
4971	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	237.034	237.034
4972	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	140.938	140.938
4973	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	255.718	255.718
4974	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	117.420	117.420
4975	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	469.638	469.638
4976	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	727.975	727.975
4977	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	1.413.677	1.413.677
4978	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	561.311	561.311
4979	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	426.320	426.320
4980	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	302.835	302.835
4981	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	301.611	301.611
4982	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	210.696	210.696
4983	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	684.541	684.541
4984	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	273.598	273.598
4985	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	178.459	178.459
4986	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	114.131	114.131
4987	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	403.176	403.176
4988	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	260.260	260.260
4989	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.122.186	1.122.186
4990	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	466.865	466.865
4991	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	3.586.996	3.586.996
4992	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	698.552	698.552
4993	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.360.578	1.360.578
4994	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	589.223	589.223
4995	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
4996	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	650.000	650.000
4997	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	6.600.000	6.600.000
4998	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
4999	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	603.541	603.541
5000	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	500.797	500.797
5001	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	254.238	254.238
5002	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	209.754	209.754
5003	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.143.714	1.143.714
5004	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	479.288	479.288
5005	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.104.470	1.104.470
5006	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	422.975	422.975
5007	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	750.000	750.000
5008	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	480.000	480.000
5009	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	700.000	700.000
5010	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	430.000	430.000
5011	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	633.345	633.345
5012	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	257.731	257.731
5013	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	307.095	307.095
5014	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	185.796	185.796
5015	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	311.909	311.909
5016	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	191.453	191.453
5017	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	104.114	104.114
5018	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	106.028	106.028
5019	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.431.315	1.431.315
5020	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	595.258	595.258
5021	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	769.313	769.313
5022	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	464.609	464.609
5023	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	837.337	837.337
5024	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	464.327	464.327
5025	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	532.902	532.902
5026	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	218.849	218.849
5027	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	453.316	453.316
5028	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	259.972	259.972
5029	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	237.892	237.892
5030	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	211.008	211.008
5031	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	223.462	223.462

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5032	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	140.046	140.046
5033	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	993.599	993.599
5034	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	255.531	255.531
5035	Nissan Urvan (4x2) 2016 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	687.091	687.091
5036	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	166.579	166.579
5037	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	223.737	223.737
5038	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	116.447	116.447
5039	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	180.567	180.567
5040	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	99.953	99.953
5041	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	207.349	207.349
5042	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	107.050	107.050
5043	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	462.211	462.211
5044	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	126.427	126.427
5045	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	585.444	585.444
5046	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	167.872	167.872
5047	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	341.733	341.733
5048	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	141.522	141.522
5049	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	394.268	394.268
5050	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	150.384	150.384
5051	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	375.318	375.318
5052	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	148.072	148.072
5053	Nissan Urvan (4x2) 2016 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	123.768	123.768
5054	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	96.015	96.015
5055	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	116.199	116.199
5056	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	132.354	132.354
5057	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	574.450	574.450
5058	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	236.378	236.378
5059	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	880.000	880.000
5060	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	290.000	290.000
5061	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	428.930	428.930
5062	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	232.895	232.895
5063	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	1.552.327	1.552.327
5064	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	496.819	496.819
5065	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	792.104	792.104
5066	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	405.431	405.431

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5067	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.155.389	1.155.389
5068	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	304.063	304.063
5069	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	3.421.404	3.421.404
5070	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	650.265	650.265
5071	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.317.074	1.317.074
5072	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	404.116	404.116
5073	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	4.382.269	4.382.269
5074	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	782.620	782.620
5075	Nissan Urvan (4x2) 2016 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	242.704	242.704
5076	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	100.911	100.911
5077	Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	250.000	250.000
5078	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
5079	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	1.894.032	1.894.032
5080	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	483.325	483.325
5081	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.611.481	1.611.481
5082	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	435.924	435.924
5083	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE MORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	642.303	642.303
5084	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	186.958	186.958
5085	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.835.875	1.835.875
5086	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	458.027	458.027
5087	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.007.071	1.007.071
5088	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	249.330	249.330
5089	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	937.801	937.801
5090	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	249.189	249.189
5091	Nissan Urvan (4x2) 2016 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	87.208	87.208
5092	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	71.035	71.035
5093	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	318.201	318.201
5094	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	148.125	148.125
5095	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Evento	1.633.134	1.633.134
5096	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Evento	1.633.134	1.633.134
5097	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Evento	585.678	585.678
5098	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Evento	235.960	235.960
5099	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	580.240	580.240
5100	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	303.082	303.082
5101	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	107.854	107.854
5102	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	86.802	86.802

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5103	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	241.528	241.528
5104	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	169.762	169.762
5105	Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACIï¾‡?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
5106	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACIï¾‡?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	470.000	470.000
5107	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACIï¾‡?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5108	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	480.000	480.000
5109	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	795.308	795.308
5110	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	358.409	358.409
5111	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	580.284	580.284
5112	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	303.095	303.095
5113	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
5114	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	500.000	500.000
5115	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.200.000	2.200.000
5116	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	560.000	560.000
5117	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	366.783	366.783
5118	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	183.736	183.736
5119	Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	560.000	560.000
5120	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
5121	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	587.715	587.715
5122	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	242.781	242.781
5123	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	701.257	701.257
5124	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	239.485	239.485
5125	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.415.094	1.415.094
5126	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	304.912	304.912
5127	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.100.473	1.100.473
5128	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	285.986	285.986
5129	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CORONA Y Pïï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	7.509.438	7.509.438
5130	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y Pïï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.244.902	2.244.902
5131	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.931.312	3.931.312
5132	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.083.356	1.083.356
5133	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	556.330	556.330
5134	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	255.059	255.059
5135	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.520.623	1.520.623
5136	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	493.170	493.170

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5137	Nissan Urvan (4x2) 2016 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.785.098	1.785.098
5138	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	700.099	700.099
5139	Nissan Urvan (4x2) 2016 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	657.675	657.675
5140	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	268.795	268.795
5141	Nissan Urvan (4x2) 2016 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	318.843	318.843
5142	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	86.000	86.000
5143	Nissan Urvan (4x2) 2016 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	322.537	322.537
5144	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	86.000	86.000
5145	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	354.786	354.786
5146	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	86.000	86.000
5147	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	599.317	599.317
5148	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	209.884	209.884
5149	Nissan Urvan (4x2) 2016 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.346.244	1.346.244
5150	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	375.442	375.442
5151	Nissan Urvan (4x2) 2016 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.306.812	2.306.812
5152	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	312.139	312.139
5153	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	421.376	421.376
5154	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	138.132	138.132
5155	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	400.000	400.000
5156	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	145.000	145.000
5157	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	338.598	338.598
5158	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	65.525	65.525
5159	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	762.294	762.294
5160	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	275.765	275.765
5161	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.379.822	1.379.822
5162	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	363.033	363.033
5163	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	3.139.307	3.139.307
5164	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	690.660	690.660
5165	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	533.531	533.531
5166	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	328.126	328.126
5167	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.466.093	1.466.093
5168	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	396.943	396.943
5169	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	370.013	370.013

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5170	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	117.486	117.486
5171	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	545.546	545.546
5172	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	206.948	206.948
5173	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	864.198	864.198
5174	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	431.351	431.351
5175	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	303.691	303.691
5176	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	103.723	103.723
5177	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	763.365	763.365
5178	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	275.765	275.765
5179	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	595.872	595.872
5180	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	275.765	275.765
5181	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	927.778	927.778
5182	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	275.765	275.765
5183	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	518.120	518.120
5184	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	206.948	206.948
5185	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	126.962	126.962
5186	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	103.723	103.723
5187	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	50.016	50.016
5188	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	43.135	43.135
5189	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	53.458	53.458
5190	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	43.135	43.135
5191	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	53.458	53.458
5192	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	43.135	43.135
5193	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCOS DE SE?ALERO	1	UNI	Evento	53.458	53.458
5194	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SE?ALERO	1	UNI	Evento	43.135	43.135
5195	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	1	UNI	Evento	3.382.487	3.382.487
5196	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	1	UNI	Evento	604.390	604.390
5197	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	1.064.912	1.064.912
5198	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	328.126	328.126
5199	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	996.096	996.096
5200	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	328.126	328.126
5201	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	870.730	870.730
5202	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	206.948	206.948
5203	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	43.135	43.135
5204	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	36.203	36.203

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sanchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5205	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	195.952	195.952
5206	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	94.747	94.747
5207	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	625.333	625.333
5208	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	275.765	275.765
5209	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	328.275	328.275
5210	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	138.132	138.132
5211	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	1.087.602	1.087.602
5212	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	442.322	442.322
5213	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	1.191.076	1.191.076
5214	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	482.214	482.214
5215	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	620.097	620.097
5216	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	206.948	206.948
5217	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.394.375	2.394.375
5218	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	278.009	278.009
5219	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	6.198.478	6.198.478
5220	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	982.880	982.880
5221	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.711.190	1.711.190
5222	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	913.066	913.066
5223	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.017.289	1.017.289
5224	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	328.126	328.126
5225	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.037.237	1.037.237
5226	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	328.126	328.126
5227	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.189.330	1.189.330
5228	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	396.943	396.943
5229	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.037.237	1.037.237
5230	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	465.759	465.759
5231	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	1.204.341	1.204.341
5232	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	275.765	275.765
5233	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	619.400	619.400
5234	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	138.132	138.132
5235	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	644.533	644.533
5236	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	190.492	190.492
5237	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	650.740	650.740
5238	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	270.529	270.529
5239	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	635.000	635.000
5240	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	130.000	130.000
5241	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	113.846	113.846

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible