MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1064	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1065	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	241.876	241.876
1066	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1067	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	7.607.949	7.607.949
1068	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	2.260.352	2.260.352
1069	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	2.677.125	2.677.125
1070	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.143.376	1.143.376
1071	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.653.043	1.653.043
1072	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	744.107	744.107
1073	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	1.148.091	1.148.091
1074	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	744.107	744.107
1075	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	7.177.070	7.177.070
1076	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	1.135.456	1.135.456
1077	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.476.286	1.476.286
1078	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	438.544	438.544
1079	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.091.103	1.091.103
1080	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	651.053	651.053
1081	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	4.124.781	4.124.781
1082	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	984.646	984.646
1083	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	727.718	727.718
1084	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	305.889	305.889
1085	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	729.060	729.060
1086	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	305.889	305.889
1087	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	639.813	639.813
1088	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	305.889	305.889
1089	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	348.725	348.725
1090	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1091	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	483.902	483.902
1092	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1093	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.457.854	1.457.854
1094	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	744.107	744.107
1095	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	3.826.794	3.826.794

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministra del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1096	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	425.344	425.344
1097	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.981.866	4.981.866
1098	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	637.853	637.853
1099	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	247.940	247.940
1100	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	257.716	257.716
1101	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	280.719	280.719
1102	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1103	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	488.934	488.934
1104	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1105	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.653.574	5.653.574
1106	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	744.107	744.107
1107	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	995.567	995.567
1108	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	158.730	158.730
1109	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	704.180	704.180
1110	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	226.035	226.035
1111	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.022.945	1.022.945
1112	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	557.999	557.999
1113	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	244.720	244.720
1114	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	281.672	281.672
1115	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	752.028	752.028
1116	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	185.782	185.782
1117	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.338.073	1.338.073
1118	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1119	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	4.345.843	4.345.843
1120	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	730.907	730.907
1121	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.258.220	1.258.220
1122	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1123	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.850.000	2.850.000
1124	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	850.000	850.000
1125	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	1.883.653	1.883.653
1126	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	122.225	122.225
1127	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	297.357	297.357
1128	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	226.035	226.035

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1129	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	2.139.595	2.139.595
1130	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	717.707	717.707
1131	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.767.704	1.767.704
1132	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	637.853	637.853
1133	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	900.000	900.000
1134	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	350.000	350.000
1135	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	950.000	950.000
1136	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	480.000	480.000
1137	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.023.473	1.023.473
1138	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1139	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	717.055	717.055
1140	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	557.999	557.999
1141	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	835.859	835.859
1142	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	744.107	744.107
1143	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	159.498	159.498
1144	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	122.225	122.225
1145	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	2.592.642	2.592.642
1146	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	637.853	637.853
1147	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	704.180	704.180
1148	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	265.636	265.636
1149	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	730.582	730.582
1150	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	265.636	265.636
1151	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	859.602	859.602
1152	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	425.344	425.344
1153	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	753.348	753.348
1154	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1155	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1156	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1157	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	202.646	202.646
1158	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1159	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	704.180	704.180
1160	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	321.534	321.534

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1161	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	383.921	383.921
1162	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1163	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	482.560	482.560
1164	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1165	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	249.281	249.281
1166	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1167	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	242.573	242.573
1168	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1169	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	250.087	250.087
1170	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1171	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	1.112.227	1.112.227
1172	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	226.035	226.035
1173	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	1.018.658	1.018.658
1174	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	424.692	424.692
1175	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	2.152.795	2.152.795
1176	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.954.788	1.954.788
1177	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	2.152.795	2.152.795
1178	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	1.954.788	1.954.788
1179	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	478.673	478.673
1180	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1181	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	637.853	637.853
1182	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1183	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	220.755	220.755
1184	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.024.573	1.024.573
1185	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	111.893	111.893
1186	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	106.255	106.255
1187	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	697.661	697.661
1188	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	305.889	305.889
1189	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
1190	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	350.000	350.000
1191	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	645.756	645.756
1192	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	226.035	226.035
1193	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	3.212.015	3.212.015
1194	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	984.646	984.646

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1195	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	797.560	797.560
1196	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	744.759	744.759
1197	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.457.854	1.457.854
1198	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	425.344	425.344
1199	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	4.194.853	4.194.853
1200	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	505.197	505.197
1201	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.701.702	1.701.702
1202	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1203	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	6.908.193	6.908.193
1204	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.221.931	1.221.931
1205	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	315.675	315.675
1206	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	139.080	139.080
1207	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	320.000	320.000
1208	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	150.000	150.000
1209	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	2.442.655	2.442.655
1210	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1211	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	2.118.656	2.118.656
1212	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1213	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	731.590	731.590
1214	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	327.738	327.738
1215	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	4.922.704	4.922.704
1216	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.066.807	1.066.807
1217	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.204.681	1.204.681
1218	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1219	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	1.043.646	1.043.646
1220	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1221	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	110.673	110.673
1222	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	110.299	110.299
1223	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	444.261	444.261
1224	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	315.675	315.675
1225	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	545.345	545.345
1226	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1227	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	108.260	108.260

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1228	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	115.124	115.124
1229	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	494.683	494.683
1230	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	123.942	123.942
1231	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
1232	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	385.000	385.000
1233	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
1234	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	380.000	380.000
1235	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	846.739	846.739
1236	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1237	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	545.380	545.380
1238	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1239	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.350.000	2.350.000
1240	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	500.000	500.000
1241	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.500.000	2.500.000
1242	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	500.000	500.000
1243	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	636.055	636.055
1244	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	419.654	419.654
1245	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	650.000	650.000
1246	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	225.000	225.000
1247	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	731.590	731.590
1248	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1249	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	555.236	555.236
1250	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1251	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.759.314	1.759.314
1252	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1253	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.451.371	1.451.371
1254	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1255	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CORONA Y Pï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	9.238.663	9.238.663
1256	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y Pï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.330.493	1.330.493
1257	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	2.819.015	2.819.015
1258	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.118.796	1.118.796
1259	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	606.105	606.105

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio de Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1260	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1261	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.747.734	1.747.734
1262	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	651.736	651.736
1263	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.517.080	2.517.080
1264	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.130.859	1.130.859
1265	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	932.981	932.981
1266	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1267	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	343.162	343.162
1268	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	135.261	135.261
1269	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	344.082	344.082
1270	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	135.261	135.261
1271	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	403.867	403.867
1272	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	132.699	132.699
1273	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	603.502	603.502
1274	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	379.158	379.158
1275	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.443.369	1.443.369
1276	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	415.286	415.286
1277	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.442.628	2.442.628
1278	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	343.973	343.973
1279	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	384.636	384.636
1280	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1281	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	420.000	420.000
1282	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1283	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	374.987	374.987
1284	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	103.062	103.062
1285	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	1.096.963	1.096.963
1286	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1287	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.366.681	1.366.681
1288	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	523.633	523.633
1289	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	2.780.851	2.780.851
1290	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	719.528	719.528

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos
Asesora Jurídica del Ambiente
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1291	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	546.346	546.346
1292	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1293	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.498.524	1.498.524
1294	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	739.069	739.069
1295	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	448.604	448.604
1296	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	123.942	123.942
1297	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	411.090	411.090
1298	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1299	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	1.151.244	1.151.244
1300	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	419.654	419.654
1301	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	322.913	322.913
1302	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1303	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	707.948	707.948
1304	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1305	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	497.951	497.951
1306	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1307	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.067.771	1.067.771
1308	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1309	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	483.790	483.790
1310	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1311	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	164.134	164.134
1312	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1313	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	53.943	53.943
1314	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	45.958	45.958
1315	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	53.943	53.943
1316	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	45.958	45.958
1317	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	53.943	53.943
1318	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	45.958	45.958
1319	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	53.943	53.943

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1320	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	45.958	45.958
1321	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	3.061.944	3.061.944
1322	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	627.611	627.611
1323	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	1.123.500	1.123.500
1324	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1325	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	1.123.500	1.123.500
1326	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1327	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	645.223	645.223
1328	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1329	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	49.951	49.951
1330	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	39.553	39.553
1331	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	216.160	216.160
1332	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	101.855	101.855
1333	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	642.086	642.086
1334	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	383.466	383.466
1335	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	426.891	426.891
1336	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1337	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	1.179.109	1.179.109
1338	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	530.870	530.870
1339	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PORTA FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	940.091	940.091
1340	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	358.485	358.485
1341	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	633.643	633.643
1342	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1343	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	562.788	562.788
1344	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	101.855	101.855
1345	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	8.235.064	8.235.064
1346	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.118.796	1.118.796
1347	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.118.656	2.118.656
1348	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.078.870	1.078.870
1349	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.487.305	1.487.305

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Crampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1350	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	603.486	603.486
1351	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	891.298	891.298
1352	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	603.486	603.486
1353	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.766.793	1.766.793
1354	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	627.611	627.611
1355	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.090.932	1.090.932
1356	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	596.249	596.249
1357	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.167.046	1.167.046
1358	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	4.452.268	4.452.268
1359	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	602.641	602.641
1360	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1361	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	644.499	644.499
1362	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1363	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	1.078.870	1.078.870
1364	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	579.361	579.361
1365	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	264.687	264.687
1366	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	95.161	95.161
1367	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO(UNIDAD)	1	UNI	Evento	703.733	703.733
1368	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNI	Evento	345.675	345.675
1369	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
1370	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	120.000	120.000
1371	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	115.498	115.498
1372	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1373	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	520.000	520.000
1374	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1375	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	380.000	380.000
1376	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1377	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	107.404	107.404
1378	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	78.732	78.732
1379	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	287.328	287.328

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1380	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	65.922	65.922
1381	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	285.000	285.000
1382	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	80.000	80.000
1383	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	342.128	342.128
1384	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	85.885	85.885
1385	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	363.478	363.478
1386	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	139.080	139.080
1387	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	771.638	771.638
1388	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	530.870	530.870
1389	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	691.784	691.784
1390	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1391	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	400.000	400.000
1392	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	130.000	130.000
1393	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	924.277	924.277
1394	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	308.196	308.196
1395	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	1.062.126	1.062.126
1396	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	363.925	363.925
1397	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	247.799	247.799
1398	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	110.299	110.299
1399	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.322.411	1.322.411
1400	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	348.244	348.244
1401	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	2.200.000	2.200.000
1402	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	850.000	850.000
1403	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	683.340	683.340
1404	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	259.946	259.946
1405	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	430.000	430.000
1406	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	180.000	180.000
1407	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	327.738	327.738
1408	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	128.767	128.767

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Arq. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1409	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.404.758	1.404.758
1410	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	683.340	683.340
1411	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	670.674	670.674
1412	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1413	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	8.346.008	8.346.008
1414	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.285.842	2.285.842
1415	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	6.417.432	6.417.432
1416	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.487.305	1.487.305
1417	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	7.149.442	7.149.442
1418	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.151.244	1.151.244
1419	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	6.182.030	6.182.030
1420	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.294.306	1.294.306
1421	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	4.995.079	4.995.079
1422	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	1.054.745	1.054.745
1423	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.162.130	1.162.130
1424	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1425	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	1.183.047	1.183.047
1426	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	547.758	547.758
1427	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	846.547	846.547
1428	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	388.050	388.050
1429	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	785.857	785.857
1430	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	259.946	259.946
1431	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	4.421.158	4.421.158
1432	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	523.633	523.633
1433	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.516.487	1.516.487
1434	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	547.758	547.758
1435	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	281.133	281.133
1436	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	134.255	134.255
1437	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	278.073	278.073
1438	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	384.371	384.371

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1439	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	269.913	269.913
1440	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	351.863	351.863
1441	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	5.373.708	5.373.708
1442	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	1.151.244	1.151.244
1443	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	6.900.000	6.900.000
1444	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.500.000	2.500.000
1445	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	8.057.471	8.057.471
1446	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.102.995	1.102.995
1447	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	13.903.509	13.903.509
1448	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.757.486	2.757.486
1449	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	4.276.820	4.276.820
1450	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.342.556	1.342.556
1451	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	2.494.613	2.494.613
1452	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.102.995	1.102.995
1453	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.378.961	3.378.961
1454	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	1.199.494	1.199.494
1455	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	831.247	831.247
1456	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	388.050	388.050
1457	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	934.561	934.561
1458	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	388.050	388.050
1459	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	4.450.000	4.450.000
1460	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	350.000	350.000
1461	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.174.154	1.174.154
1462	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	615.549	615.549
1463	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.021.995	1.021.995
1464	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	363.925	363.925
1465	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.310.446	1.310.446
1466	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	399.111	399.111
1467	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.442.205	1.442.205
1468	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	371.163	371.163

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1469	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	1.679.548	1.679.548
1470	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	667.622	667.622
1471	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	1.898.044	1.898.044
1472	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	388.050	388.050
1473	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	4.898.897	4.898.897
1474	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	639.674	639.674
1475	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	820.551	820.551
1476	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	259.946	259.946
1477	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	335.588	335.588
1478	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	228.584	228.584
1479	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	6.901.932	6.901.932
1480	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	1.118.796	1.118.796
1481	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	6.509.371	6.509.371
1482	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	1.163.307	1.163.307
1483	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	5.000.000	5.000.000
1484	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
1485	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	7.200.000	7.200.000
1486	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
1487	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	795.763	795.763
1488	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	299.873	299.873
1489	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	140.769	140.769
1490	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	103.978	103.978
1491	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	6.192.885	6.192.885
1492	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	2.189.342	2.189.342
1493	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.600.906	1.600.906
1494	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	699.986	699.986
1495	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.796.002	1.796.002
1496	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	639.674	639.674
1497	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	982.926	982.926
1498	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	463.320	463.320

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1499	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	6.417.432	6.417.432
1500	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	2.208.643	2.208.643
1501	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.332.554	1.332.554
1502	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1503	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	2.501.245	2.501.245
1504	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.078.870	1.078.870
1505	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	2.780.733	2.780.733
1506	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	727.006	727.006
1507	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	801.157	801.157
1508	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	247.884	247.884
1509	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	802.432	802.432
1510	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	247.884	247.884
1511	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	793.506	793.506
1512	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1513	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	424.442	424.442
1514	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1515	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	636.055	636.055
1516	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1517	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.215.295	1.215.295
1518	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	655.560	655.560
1519	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	2.969.665	2.969.665
1520	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	263.686	263.686
1521	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.633.686	4.633.686
1522	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	627.611	627.611
1523	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	252.709	252.709
1524	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1525	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	278.064	278.064
1526	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	134.255	134.255
1527	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	504.344	504.344
1528	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	259.946	259.946

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Campos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1529	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.322.214	5.322.214
1530	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	640.337	640.337
1531	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.347.259	1.347.259
1532	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1533	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	582.800	582.800
1534	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1535	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	915.543	915.543
1536	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1537	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	270.423	270.423
1538	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1539	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	947.147	947.147
1540	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	475.383	475.383
1541	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.203.234	1.203.234
1542	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	2.911.887	2.911.887
1543	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	4.731.754	4.731.754
1544	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	651.736	651.736
1545	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.263.546	1.263.546
1546	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	420.619	420.619
1547	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.650.000	2.650.000
1548	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	700.000	700.000
1549	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	3.205.185	3.205.185
1550	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	400.113	400.113
1551	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	1.727.891	1.727.891
1552	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	240.405	240.405
1553	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.785.973	1.785.973
1554	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	487.445	487.445
1555	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.298.045	1.298.045
1556	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	463.320	463.320
1557	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. José Brizuela Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1558	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	330.000	330.000
1559	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	950.000	950.000
1560	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	400.000	400.000
1561	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	854.197	854.197
1562	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1563	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	589.136	589.136
1564	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	463.320	463.320
1565	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	732.073	732.073
1566	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	567.299	567.299
1567	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	218.518	218.518
1568	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1569	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.515.034	1.515.034
1570	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	543.174	543.174
1571	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	495.953	495.953
1572	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	143.905	143.905
1573	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	700.885	700.885
1574	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	204.406	204.406
1575	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	1.126.891	1.126.891
1576	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	259.957	259.957
1577	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	661.749	661.749
1578	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	259.957	259.957
1579	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	308.216	308.216
1580	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	148.075	148.075
1581	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	295.909	295.909
1582	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	149.677	149.677
1583	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	732.702	732.702
1584	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	327.738	327.738
1585	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	326.663	326.663
1586	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1587	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	477.747	477.747

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos
Ministra del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1588	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	132.012	132.012
1589	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	348.918	348.918
1590	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1591	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	206.882	206.882
1592	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1593	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	240.434	240.434
1594	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1595	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	846.477	846.477
1596	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1597	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	787.132	787.132
1598	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	503.247	503.247
1599	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.973.906	1.973.906
1600	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.877.407	1.877.407
1601	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	1.973.906	1.973.906
1602	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	1.877.407	1.877.407
1603	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1604	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1605	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	517.119	517.119
1606	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	383.466	383.466
1607	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	134.255	134.255
1608	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	119.949	119.949
1609	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	111.385	111.385
1610	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	103.978	103.978
1611	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	636.200	636.200
1612	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1613	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	920.000	920.000
1614	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	350.000	350.000
1615	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	612.889	612.889
1616	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	303.613	303.613

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1617	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	518.385	518.385
1618	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1619	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	604.934	604.934
1620	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1621	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.670.293	1.670.293
1622	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	419.654	419.654
1623	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	4.354.595	4.354.595
1624	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.042.682	1.042.682
1625	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.203.234	1.203.234
1626	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	499.508	499.508
1627	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	6.819.950	6.819.950
1628	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.877.407	1.877.407
1629	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	435.456	435.456
1630	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	115.124	115.124
1631	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	380.000	380.000
1632	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
1633	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	2.363.042	2.363.042
1634	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1635	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	2.106.594	2.106.594
1636	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1637	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	1.050.045	1.050.045
1638	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1639	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	2.999.943	2.999.943
1640	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	982.370	982.370
1641	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.117.512	1.117.512
1642	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	423.393	423.393
1643	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	997.731	997.731
1644	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	423.393	423.393
1645	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	108.741	108.741

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1646	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	107.887	107.887
1647	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	421.101	421.101
1648	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1649	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	567.263	567.263
1650	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1651	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	142.542	142.542
1652	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	103.978	103.978
1653	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	249.246	249.246
1654	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	155.968	155.968
1655	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
1656	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	260.000	260.000
1657	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
1658	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	250.000	250.000
1659	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	845.122	845.122
1660	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	259.946	259.946
1661	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	556.346	556.346
1662	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	259.946	259.946
1663	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.200.000	2.200.000
1664	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	350.000	350.000
1665	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.560.000	2.560.000
1666	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	340.000	340.000
1667	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	561.062	561.062
1668	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	339.800	339.800
1669	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	580.000	580.000
1670	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	260.000	260.000
1671	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	931.707	931.707
1672	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1673	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.349.968	1.349.968
1674	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1675	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.094.892	2.094.892

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1676	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	223.759	223.759
1677	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.362.941	1.362.941
1678	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	303.613	303.613
1679	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CORONA Y Pï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	9.905.963	9.905.963
1680	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y Pï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.237.592	2.237.592
1681	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.046.057	3.046.057
1682	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.066.807	1.066.807
1683	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	451.142	451.142
1684	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	160.129	160.129
1685	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.843.993	1.843.993
1686	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	707.465	707.465
1687	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.201.406	2.201.406
1688	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.130.859	1.130.859
1689	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	877.951	877.951
1690	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	327.738	327.738
1691	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	408.783	408.783
1692	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	195.309	195.309
1693	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	326.784	326.784
1694	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	95.334	95.334
1695	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	338.892	338.892
1696	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	95.334	95.334
1697	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	503.789	503.789
1698	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	215.114	215.114
1699	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.443.369	1.443.369
1700	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	455.213	455.213
1701	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.465.686	2.465.686
1702	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	343.973	343.973
1703	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	448.032	448.032
1704	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	202.370	202.370

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Arq. Cynthia Gill Ocampos
Secretaria del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1705	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	460.000	460.000
1706	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	200.000	200.000
1707	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	358.708	358.708
1708	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	106.118	106.118
1709	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	793.711	793.711
1710	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	226.326	226.326
1711	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.339.274	1.339.274
1712	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	308.910	308.910
1713	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	2.926.332	2.926.332
1714	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	628.325	628.325
1715	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	816.819	816.819
1716	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	229.057	229.057
1717	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.565.543	1.565.543
1718	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	432.171	432.171
1719	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	449.939	449.939
1720	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	108.986	108.986
1721	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	179.589	179.589
1722	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1723	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	780.718	780.718
1724	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1725	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	331.926	331.926
1726	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	108.986	108.986
1727	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	986.114	986.114
1728	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	352.317	352.317
1729	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	565.205	565.205
1730	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	248.729	248.729
1731	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.010.758	1.010.758
1732	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1733	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	501.845	501.845
1734	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	148.913	148.913

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1735	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	124.579	124.579
1736	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	97.332	97.332
1737	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	65.013	65.013
1738	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	54.492	54.492
1739	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	66.633	66.633
1740	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	51.580	51.580
1741	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	66.633	66.633
1742	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	50.123	50.123
1743	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	66.633	66.633
1744	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	50.123	50.123
1745	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	3.722.418	3.722.418
1746	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	650.143	650.143
1747	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	1.174.262	1.174.262
1748	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	352.317	352.317
1749	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	1.174.262	1.174.262
1750	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	352.317	352.317
1751	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	438.227	438.227
1752	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	232.537	232.537
1753	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	44.836	44.836
1754	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	27.246	27.246
1755	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	252.002	252.002
1756	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	108.986	108.986
1757	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	676.152	676.152
1758	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	228.766	228.766
1759	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	364.585	364.585
1760	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1761	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	318.387	318.387
1762	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	1.031.074	1.031.074
1763	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	587.768	587.768
1764	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	183.871	183.871
1765	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	639.348	639.348

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Campos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1766	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1767	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	8.646.189	8.646.189
1768	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.129.266	1.129.266
1769	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.106.366	2.106.366
1770	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.129.266	1.129.266
1771	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.274.406	1.274.406
1772	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1773	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.079.997	1.079.997
1774	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1775	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.288.973	1.288.973
1776	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	583.139	583.139
1777	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	621.011	621.011
1778	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	323.186	323.186
1779	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.210.915	1.210.915
1780	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	468.328	468.328
1781	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	685.774	685.774
1782	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1783	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	709.730	709.730
1784	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	176.861	176.861
1785	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	1.084.254	1.084.254
1786	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	352.317	352.317
1787	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	292.388	292.388
1788	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1789	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO(UNIDAD)	1	UNI	Evento	1.050.050	1.050.050
1790	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNI	Evento	360.620	360.620
1791	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	665.000	665.000
1792	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1793	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	119.627	119.627
1794	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	108.986	108.986
1795	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	545.000	545.000
1796	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	140.000	140.000

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1797	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	400.000	400.000
1798	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1799	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	117.674	117.674
1800	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	85.355	85.355
1801	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	298.475	298.475
1802	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	77.369	77.369
1803	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	280.000	280.000
1804	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	95.000	95.000
1805	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	356.271	356.271
1806	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	97.332	97.332
1807	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	383.109	383.109
1808	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	137.259	137.259
1809	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	760.582	760.582
1810	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	541.157	541.157
1811	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	703.638	703.638
1812	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1813	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	420.000	420.000
1814	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1815	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	971.274	971.274
1816	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	228.766	228.766
1817	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	1.114.360	1.114.360
1818	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1819	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	278.616	278.616
1820	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	124.956	124.956
1821	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.376.368	1.376.368
1822	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1823	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	2.450.000	2.450.000
1824	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	750.000	750.000
1825	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	715.430	715.430
1826	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	228.766	228.766

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1827	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	456.000	456.000
1828	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
1829	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	344.293	344.293
1830	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	128.949	128.949
1831	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.452.113	1.452.113
1832	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	628.035	628.035
1833	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	705.738	705.738
1834	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1835	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	8.561.453	8.561.453
1836	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.185.701	2.185.701
1837	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	6.862.991	6.862.991
1838	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.387.164	1.387.164
1839	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	7.952.848	7.952.848
1840	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.103.904	1.103.904
1841	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	6.338.615	6.338.615
1842	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.299.768	1.299.768
1843	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	6.139.876	6.139.876
1844	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	1.147.603	1.147.603
1845	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.214.189	1.214.189
1846	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1847	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	1.235.462	1.235.462
1848	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1849	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	973.972	973.972
1850	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	366.884	366.884
1851	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	816.222	816.222
1852	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	272.463	272.463
1853	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	4.703.168	4.703.168
1854	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1855	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.608.906	1.608.906

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1856	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1857	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	296.315	296.315
1858	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1859	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	292.388	292.388
1860	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	328.583	328.583
1861	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	281.915	281.915
1862	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1863	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	5.652.053	5.652.053
1864	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	987.377	987.377
1865	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	7.500.000	7.500.000
1866	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
1867	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	9.216.050	9.216.050
1868	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.089.339	1.089.339
1869	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	16.450.625	16.450.625
1870	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.555.838	2.555.838
1871	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	4.816.962	4.816.962
1872	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.343.466	1.343.466
1873	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	2.766.706	2.766.706
1874	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.103.904	1.103.904
1875	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.631.129	3.631.129
1876	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	1.103.904	1.103.904
1877	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	874.481	874.481
1878	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1879	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	984.446	984.446
1880	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1881	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	4.700.000	4.700.000
1882	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	300.000	300.000
1883	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.198.011	1.198.011
1884	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	548.181	548.181
1885	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.040.070	1.040.070
1886	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	308.620	308.620

Lic. José Luis López
Director de Administración
AFinanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos
...ne del Ambiente
...tenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1887	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.391.058	1.391.058
1888	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	409.399	409.399
1889	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.522.817	1.522.817
1890	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.299.108	1.299.108
1891	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	2.357.241	2.357.241
1892	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	619.828	619.828
1893	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	2.216.970	2.216.970
1894	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1895	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	5.481.820	5.481.820
1896	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	548.181	548.181
1897	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	867.544	867.544
1898	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	228.766	228.766
1899	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	351.493	351.493
1900	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	228.766	228.766
1901	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	7.402.515	7.402.515
1902	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	1.143.831	1.143.831
1903	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	6.769.089	6.769.089
1904	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	1.060.206	1.060.206
1905	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	6.000.000	6.000.000
1906	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
1907	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	8.000.000	8.000.000
1908	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.150.000	1.150.000
1909	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	862.720	862.720
1910	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	298.644	298.644
1911	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	145.293	145.293
1912	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	106.709	106.709
1913	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	6.257.591	6.257.591
1914	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	2.023.199	2.023.199
1915	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.661.258	1.661.258
1916	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	545.905	545.905

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. Rene Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1917	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.902.962	1.902.962
1918	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	545.905	545.905
1919	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	1.008.414	1.008.414
1920	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	466.051	466.051
1921	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	6.660.432	6.660.432
1922	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	2.157.480	2.157.480
1923	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.422.411	1.422.411
1924	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	306.344	306.344
1925	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	2.558.403	2.558.403
1926	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.025.384	1.025.384
1927	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	2.837.891	2.837.891
1928	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	745.896	745.896
1929	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	815.013	815.013
1930	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	266.774	266.774
1931	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	816.433	816.433
1932	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	226.490	226.490
1933	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	806.497	806.497
1934	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	226.490	226.490
1935	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	380.675	380.675
1936	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	146.636	146.636
1937	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	621.241	621.241
1938	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	146.636	146.636
1939	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.639.075	1.639.075
1940	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	707.224	707.224
1941	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	3.335.570	3.335.570
1942	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	399.786	399.786
1943	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.848.254	4.848.254
1944	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	650.143	650.143
1945	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	258.548	258.548
1946	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	228.766	228.766

Lic. José Luis López
Director de Administración
Finanzas

Lic. Rene Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos
Medio del Ambiente
Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1947	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	292.388	292.388
1948	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1949	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	489.834	489.834
1950	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	272.463	272.463
1951	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.411.576	5.411.576
1952	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	640.975	640.975
1953	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.444.829	1.444.829
1954	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	570.289	570.289
1955	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	679.275	679.275
1956	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	192.610	192.610
1957	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.046.159	1.046.159
1958	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	512.025	512.025
1959	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	282.569	282.569
1960	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	228.766	228.766
1961	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	1.097.463	1.097.463
1962	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	541.157	541.157
1963	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.245.793	1.245.793
1964	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	2.867.710	2.867.710
1965	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	4.513.810	4.513.810
1966	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	650.143	650.143
1967	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.245.793	1.245.793
1968	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	352.317	352.317
1969	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	3.000.000	3.000.000
1970	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	750.000	750.000
1971	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	3.615.834	3.615.834
1972	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	308.620	308.620
1973	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	364.585	364.585
1974	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	148.913	148.913
1975	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	2.158.189	2.158.189
1976	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	512.025	512.025

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Aviel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1977	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.500.000	1.500.000
1978	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	550.000	550.000
1979	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
1980	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	350.000	350.000
1981	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	980.000	980.000
1982	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	430.000	430.000
1983	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	850.000	850.000
1984	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	330.000	330.000
1985	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	650.000	650.000
1986	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
1987	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	800.000	800.000
1988	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	640.000	640.000
1989	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	220.000	220.000
1990	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	120.000	120.000
1991	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.680.000	1.680.000
1992	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	600.000	600.000
1993	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	650.000	650.000
1994	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	190.000	190.000
1995	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	600.000	600.000
1996	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	160.000	160.000
1997	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	1.220.000	1.220.000
1998	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	330.000	330.000
1999	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	660.000	660.000
2000	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	280.000	280.000
2001	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	250.000	250.000
2002	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2003	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	250.000	250.000
2004	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2005	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	920.000	920.000
2006	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	300.000	300.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos
...o del Ambiente ...ible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
2007	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	360.000	360.000
2008	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2009	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	440.000	440.000
2010	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	125.000	125.000
2011	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	240.000	240.000
2012	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2013	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	200.000	200.000
2014	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2015	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	260.000	260.000
2016	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2017	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	920.000	920.000
2018	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	220.000	220.000
2019	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	750.000	750.000
2020	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	500.000	500.000
2021	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	2.020.000	2.020.000
2022	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	2.020.000	2.020.000
2023	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	2.020.000	2.020.000
2024	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	2.020.000	2.020.000
2025	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	580.000	580.000
2026	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2027	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	560.000	560.000
2028	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	430.000	430.000
2029	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	130.000	130.000
2030	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
2031	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	110.000	110.000
2032	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	110.000	110.000
2033	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	620.000	620.000
2034	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	220.000	220.000
2035	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	1.125.000	1.125.000

C. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Dés. Sostenible