CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5164	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	715.710	690.660	690.660	-25.050	-3,50%	704.974	704.974	-10.736	-1,50%
5165	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Unidad	552.882	533.531	533.531	-19.351	-3,50%	544.588	544.588	-8.294	-1,50%
5166	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Unidad	340.027	328.126	328.126	-11.901	-3,50%	334.926	334.926	-5.101	-1,50%
5167	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Unidad	1.519.268	1.466.093	1.466.093	-53.175	-3,50%	1.496.478	1.496.478	-22.790	-1,50%
5168	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Unidad	411.340	396.943	396.943	-14.397	-3,50%	405.169	405.169	-6.171	-1,50%
5169	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Unidad	383.434	370.013	370.013	-13.421	-3,50%	377.682	377.682	-5.752	-1,50%
5170	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Unidad	121.748	117.486	117.486	-4.262	-3,50%	119.921	119.921	-1.827	-1,50%
5171	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Unidad	565.333	545.546	545.546	-19.787	-3,50%	556.853	556.853	-8.480	-1,50%
5172	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Unidad	214.454	206.948	206.948	-7.506	-3,50%	211.237	211.237	-3.217	-1,50%
5173	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Unidad	895.542	864.198	864.198	-31.344	-3,50%	882.108	882.108	-13.434	-1,50%
5174	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Unidad	446.996	431.351	431.351	-15.645	-3,50%	440.291	440.291	-6.705	-1,50%
5175	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Unidad	314.706	303.691	303.691	-11.015	-3,50%	309.985	309.985	-4.721	-1,50%
5176	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Unidad	107.486	103.723	103.723	-3.763	-3,50%	105.873	105.873	-1.613	-1,50%
5177	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Unidad	791.052	763.365	763.365	-27.687	-3,50%	779.186	779.186	-11.866	-1,50%
5178	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Unidad	285.767	275.765	275.765	-10.002	-3,50%	281.480	281.480	-4.287	-1,50%
5179	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Unidad	617.484	595.872	595.872	-21.612	-3,50%	608.221	608.221	-9.263	-1,50%
5180	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Unidad	285.767	275.765	275.765	-10.002	-3,50%	281.480	281.480	-4.287	-1,50%
5181	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Unidad	961.428	927.778	927.778	-33.650	-3,50%	947.006	947.006	-14.422	-1,50%
5182	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Unidad	285.767	275.765	275.765	-10.002	-3,50%	281.480	281.480	-4.287	-1,50%
5183	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Unidad	536.912	518.120	518.120	-18.792	-3,50%	528.858	528.858	-8.054	-1,50%
5184	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Unidad	214.454	206.948	206.948	-7.506	-3,50%	211.237	211.237	-3.217	-1,50%
5185	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Unidad	131.567	126.962	126.962	-4.605	-3,50%	129.593	129.593	-1.974	-1,50%
5186	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Unidad	107.486	103.723	103.723	-3.763	-3,50%	105.873	105.873	-1.613	-1,50%
5187	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Unidad	51.831	50.016	50.016	-1.815	-3,50%	51.053	51.053	-778	-1,50%
5188	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Unidad	44.700	43.135	43.135	-1.565	-3,50%	44.029	44.029	-671	-1,50%
5189	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Unidad	55.397	53.458	53.458	-1.939	-3,50%	54.566	54.566	-831	-1,50%
5190	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Unidad	44.700	43.135	43.135	-1.565	-3,50%	44.029	44.029	-671	-1,50%
5191	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Unidad	55.397	53.458	53.458	-1.939	-3,50%	54.566	54.566	-831	-1,50%
5192	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Unidad	44.700	43.135	43.135	-1.565	-3,50%	44.029	44.029	-671	-1,50%
5193	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FOCOS DE SEÑALERO	1	UNI	Unidad	55.397	53.458	53.458	-1.939	-3,50%	54.566	54.566	-831	-1,50%
5194	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SEÑALERO	1	UNI	Unidad	44.700	43.135	43.135	-1.565	-3,50%	44.029	44.029	-671	-1,50%
5195	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PALANCA DE SEÑALERO	1	UNI	Unidad	3.505.168	3.382.487	3.382.487	-122.681	-3,50%	3.452.590	3.452.590	-52.578	-1,50%
5196	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SEÑALERO	1	UNI	Unidad	626.311	604.390	604.390	-21.921	-3,50%	616.916	616.916	-9.395	-1,50%
5197	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Unidad	1.103.536	1.064.912	1.064.912	-38.624	-3,50%	1.086.982	1.086.982	-16.554	-1,50%
5198	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Unidad	340.027	328.126	328.126	-11.901	-3,50%	334.926	334.926	-5.101	-1,50%
5199	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Unidad	1.032.224	996.096	996.096	-36.128	-3,50%	1.016.740	1.016.740	-15.484	-1,50%
5200	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Unidad	340.027	328.126	328.126	-11.901	-3,50%	334.926	334.926	-5.101	-1,50%
5201	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Unidad	902.311	870.730	870.730	-31.581	-3,50%	888.776	888.776	-13.535	-1,50%
5202	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Unidad	214.454	206.948	206.948	-7.506	-3,50%	211.237	211.237	-3.217	-1,50%
5203	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Unidad	44.700	43.135	43.135	-1.565	-3,50%	44.029	44.029	-671	-1,50%
5204	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Unidad	37.517	36.203	36.203	-1.314	-3,50%	36.954	36.954	-563	-1,50%
5205	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Unidad	203.060	195.952	195.952	-7.108	-3,50%	200.014	200.014	-3.046	-1,50%
5206	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Unidad	98.184	94.747	94.747	-3.437	-3,50%	96.711	96.711	-1.473	-1,50%
5207	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Unidad	648.014	625.333	625.333	-22.681	-3,50%	638.293	638.293	-9.721	-1,50%
5208	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Unidad	285.767	275.765	275.765	-10.002	-3,50%	281.480	281.480	-4.287	-1,50%
5209	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Unidad	340.182	328.275	328.275	-11.907	-3,50%	335.079	335.079	-5.103	-1,50%
5210	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Unidad	143.142	138.132	138.132	-5.010	-3,50%	140.994	140.994	-2.148	-1,50%
5211	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Unidad	1.127.049	1.087.602	1.087.602	-39.447	-3,50%	1.110.143	1.110.143	-16.906	-1,50%
5212	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Unidad	458.365	442.322	442.322	-16.043	-3,50%	451.489	451.489	-6.876	-1,50%
5213	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CARGA DE GAS	1	UNI	Unidad	1.234.276	1.191.076	1.191.076	-43.200	-3,50%	1.215.761	1.215.761	-18.515	-1,50%
5214	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Unidad	499.704	482.214	482.214	-17.490	-3,50%	492.208	492.208	-7.496	-1,50%
5215	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Unidad	642.588	620.097	620.097	-22.491	-3,50%	632.949	632.949	-9.639	-1,50%
5216	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Unidad	214.454	206.948	206.948	-7.506	-3,50%	211.237	211.237	-3.217	-1,50%
5217	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Unidad	2.481.218	2.394.375	2.394.375	-86.843	-3,50%	2.443.999	2.443.999	-37.219	-1,50%
5218	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Unidad	288.093	278.009	278.009	-10.084	-3,50%	283.771	283.771	-4.922	-1,50%
5219	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Unidad	6.423.294	6.198.478	6.198.478	-224.816	-3,50%	6.326.944	6.326.944	-96.350	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Abog. MARIELA ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5220	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Unidad	1.018.529	982.880	982.880	-35.649	-3,50%	1.003.251	1.003.251	-15.278	-1,50%
5221	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Unidad	1.773.254	1.711.190	1.711.190	-62.064	-3,50%	1.746.655	1.746.655	-26.599	-1,50%
5222	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Unidad	946.183	913.066	913.066	-33.117	-3,50%	931.990	931.990	-14.193	-1,50%
5223	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Unidad	1.054.186	1.017.289	1.017.289	-36.897	-3,50%	1.038.373	1.038.373	-15.813	-1,50%
5224	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Unidad	340.027	328.126	328.126	-11.901	-3,50%	334.926	334.926	-5.101	-1,50%
5225	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Unidad	1.074.857	1.037.237	1.037.237	-37.620	-3,50%	1.058.734	1.058.734	-16.123	-1,50%
5226	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Unidad	340.027	328.126	328.126	-11.901	-3,50%	334.926	334.926	-5.101	-1,50%
5227	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Unidad	1.232.467	1.189.330	1.189.330	-43.137	-3,50%	1.213.979	1.213.979	-18.488	-1,50%
5228	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Unidad	411.340	396.943	396.943	-14.397	-3,50%	405.169	405.169	-6.171	-1,50%
5229	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Unidad	1.074.857	1.037.237	1.037.237	-37.620	-3,50%	1.058.734	1.058.734	-16.123	-1,50%
5230	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Unidad	482.652	465.759	465.759	-16.893	-3,50%	475.412	475.412	-7.240	-1,50%
5231	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PRESOSTATO	1	UNI	Unidad	1.248.022	1.204.341	1.204.341	-43.681	-3,50%	1.229.301	1.229.301	-18.721	-1,50%
5232	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Unidad	285.767	275.765	275.765	-10.002	-3,50%	281.480	281.480	-4.287	-1,50%
5233	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Unidad	641.866	619.400	619.400	-22.466	-3,50%	632.238	632.238	-9.628	-1,50%
5234	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Unidad	143.142	138.132	138.132	-5.010	-3,50%	140.994	140.994	-2.148	-1,50%
5235	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Unidad	667.910	644.533	644.533	-23.377	-3,50%	657.891	657.891	-10.019	-1,50%
5236	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Unidad	197.402	190.492	190.492	-6.910	-3,50%	194.440	194.440	-2.962	-1,50%
5237	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CORREA DE A.A.	1	UNI	Unidad	674.343	650.740	650.740	-23.603	-3,50%	664.227	664.227	-10.116	-1,50%
5238	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Unidad	280.341	270.529	270.529	-9.812	-3,50%	276.135	276.135	-4.206	-1,50%
5239	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Unidad	660.365	635.000	635.000	-25.365	-3,84%	650.459	650.459	-9.906	-1,50%
5240	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Unidad	143.142	130.000	130.000	-13.142	-9,18%	140.994	140.994	-2.148	-1,50%
5241	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Unidad	117.976	113.846	113.846	-4.130	-3,50%	116.206	116.206	-1.770	-1,50%
5242	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Unidad	102.060	98.487	98.487	-3.573	-3,50%	100.529	100.529	-1.531	-1,50%
5243	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Unidad	529.677	500.000	500.000	-29.677	-5,60%	521.731	521.731	-7.946	-1,50%
5244	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Unidad	138.801	130.000	130.000	-8.801	-6,34%	136.718	136.718	-2.083	-1,50%
5245	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	429.426	400.000	400.000	-29.426	-6,85%	422.984	422.984	-6.442	-1,50%
5246	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	143.142	130.000	130.000	-13.142	-9,18%	140.994	140.994	-2.148	-1,50%
5247	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Unidad	113.738	109.757	109.757	-3.981	-3,50%	112.031	112.031	-1.707	-1,50%
5248	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Unidad	107.486	103.723	103.723	-3.763	-3,50%	105.873	105.873	-1.613	-1,50%
5249	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Unidad	269.427	259.997	259.997	-9.430	-3,50%	265.385	265.385	-4.042	-1,50%
5250	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Unidad	93.017	89.761	89.761	-3.256	-3,50%	91.621	91.621	-1.396	-1,50%
5251	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	265.014	250.000	250.000	-15.014	-5,67%	261.038	261.038	-3.976	-1,50%
5252	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	107.279	100.000	100.000	-7.279	-6,79%	105.669	105.669	-1.610	-1,50%
5253	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	322.398	311.114	311.114	-11.284	-3,50%	317.562	317.562	-4.836	-1,50%
5254	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	107.254	103.500	103.500	-3.754	-3,50%	105.645	105.645	-1.609	-1,50%
5255	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	424.679	409.815	409.815	-14.864	-3,50%	418.308	418.308	-6.371	-1,50%
5256	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	143.393	138.374	138.374	-5.019	-3,50%	141.242	141.242	-2.151	-1,50%
5257	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	732.763	707.116	707.116	-25.647	-3,50%	721.771	721.771	-10.992	-1,50%
5258	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	447.513	431.850	431.850	-15.663	-3,50%	440.800	440.800	-6.713	-1,50%
5259	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	532.058	513.435	513.435	-18.623	-3,50%	524.077	524.077	-7.981	-1,50%
5260	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	340.216	328.308	328.308	-11.908	-3,50%	335.112	335.112	-5.104	-1,50%
5261	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Unidad	414.178	350.000	350.000	-64.178	-15,50%	407.965	407.965	-6.213	-1,50%
5262	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Unidad	142.954	140.000	140.000	-2.954	-2,07%	140.809	140.809	-2.145	-1,50%
5263	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Unidad	843.855	814.320	814.320	-29.535	-3,50%	831.197	831.197	-12.658	-1,50%
5264	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Unidad	214.571	207.061	207.061	-7.510	-3,50%	211.352	211.352	-3.219	-1,50%
5265	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Unidad	942.385	909.401	909.401	-32.984	-3,50%	928.249	928.249	-14.136	-1,50%
5266	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Unidad	285.884	275.878	275.878	-10.006	-3,50%	281.595	281.595	-4.289	-1,50%
5267	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	286.517	276.488	276.488	-10.029	-3,50%	282.219	282.219	-4.298	-1,50%
5268	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	143.259	138.244	138.244	-5.015	-3,50%	141.110	141.110	-2.149	-1,50%
5269	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Unidad	1.354.563	1.307.153	1.307.153	-47.410	-3,50%	1.334.244	1.334.244	-20.319	-1,50%
5270	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Unidad	411.631	397.223	397.223	-14.408	-3,50%	405.456	405.456	-6.175	-1,50%
5271	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CONJUNTO DECAÑOS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Unidad	2.059.486	2.000.000	2.000.000	-59.486	-2,89%	2.028.593	2.028.593	-30.893	-1,50%
5272	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DECAÑOS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Unidad	642.446	620.000	620.000	-22.446	-3,49%	632.809	632.809	-9.637	-1,50%
5273	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Unidad	591.283	570.588	570.588	-20.695	-3,50%	582.413	582.413	-8.870	-1,50%
5274	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Unidad	285.884	275.878	275.878	-10.006	-3,50%	281.595	281.595	-4.289	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - D.O.C. - GOBIERNO DEL PARAGUAY

Abg. MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5275	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Unidad	500.990	480.000	480.000	-20.990	-4,19%	493.475	493.475	-7.515	-1,50%
5276	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Unidad	214.571	200.000	200.000	-14.571	-6,79%	211.352	211.352	-3.219	-1,50%
5277	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Unidad	321.865	310.599	310.599	-11.266	-3,50%	317.037	317.037	-4.828	-1,50%
5278	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Unidad	214.571	207.061	207.061	-7.510	-3,50%	211.352	211.352	-3.219	-1,50%
5279	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	1.558.359	1.503.816	1.503.816	-54.543	-3,50%	1.534.983	1.534.983	-23.376	-1,50%
5280	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	571.134	551.144	551.144	-19.990	-3,50%	562.566	562.566	-8.568	-1,50%
5281	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Unidad	640.558	618.138	618.138	-22.420	-3,50%	630.949	630.949	-9.609	-1,50%
5282	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Unidad	214.571	207.061	207.061	-7.510	-3,50%	211.352	211.352	-3.219	-1,50%
5283	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	11.617.718	11.211.097	11.211.097	-406.621	-3,50%	11.443.452	11.443.452	-174.266	-1,50%
5284	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	1.862.651	1.797.458	1.797.458	-65.193	-3,50%	1.834.711	1.834.711	-27.940	-1,50%
5285	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	6.262.943	6.043.739	6.043.739	-219.204	-3,50%	6.168.998	6.168.998	-93.945	-1,50%
5286	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	1.946.117	1.878.002	1.878.002	-68.115	-3,50%	1.916.925	1.916.925	-29.192	-1,50%
5287	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Unidad	7.360.742	7.103.116	7.103.116	-257.626	-3,50%	7.250.330	7.250.330	-110.412	-1,50%
5288	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Unidad	1.946.117	1.878.002	1.878.002	-68.115	-3,50%	1.916.925	1.916.925	-29.192	-1,50%
5289	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Unidad	5.783.917	5.581.479	5.581.479	-202.438	-3,50%	5.697.158	5.697.158	-86.759	-1,50%
5290	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Unidad	1.927.973	1.860.493	1.860.493	-67.480	-3,50%	1.899.053	1.899.053	-28.920	-1,50%
5291	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Unidad	5.116.868	4.937.777	4.937.777	-179.091	-3,50%	5.040.114	5.040.114	-76.754	-1,50%
5292	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Unidad	1.105.977	1.067.267	1.067.267	-38.710	-3,50%	1.089.387	1.089.387	-16.590	-1,50%
5293	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.132.309	1.092.678	1.092.678	-39.631	-3,50%	1.115.324	1.115.324	-16.985	-1,50%
5294	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	499.821	482.327	482.327	-17.494	-3,50%	492.323	492.323	-7.498	-1,50%
5295	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Unidad	1.334.316	1.287.614	1.287.614	-46.702	-3,50%	1.314.301	1.314.301	-20.015	-1,50%
5296	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Unidad	499.821	482.327	482.327	-17.494	-3,50%	492.323	492.323	-7.498	-1,50%
5297	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Unidad	846.329	816.707	816.707	-29.622	-3,50%	833.634	833.634	-12.695	-1,50%
5298	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Unidad	499.821	482.327	482.327	-17.494	-3,50%	492.323	492.323	-7.498	-1,50%
5299	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Unidad	688.146	664.060	664.060	-24.086	-3,50%	677.823	677.823	-10.323	-1,50%
5300	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Unidad	428.509	413.511	413.511	-14.998	-3,50%	422.081	422.081	-6.428	-1,50%
5301	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	4.302.553	4.151.963	4.151.963	-150.590	-3,50%	4.238.014	4.238.014	-64.539	-1,50%
5302	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	499.821	482.327	482.327	-17.494	-3,50%	492.323	492.323	-7.498	-1,50%
5303	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	1.532.672	1.479.028	1.479.028	-53.644	-3,50%	1.509.681	1.509.681	-22.991	-1,50%
5304	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	499.821	482.327	482.327	-17.494	-3,50%	492.323	492.323	-7.498	-1,50%
5305	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Unidad	326.245	314.826	314.826	-11.419	-3,50%	321.351	321.351	-4.894	-1,50%
5306	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Unidad	143.259	138.244	138.244	-5.015	-3,50%	141.110	141.110	-2.149	-1,50%
5307	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Unidad	253.281	244.416	244.416	-8.865	-3,50%	249.481	249.481	-3.800	-1,50%
5308	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Unidad	144.629	139.566	139.566	-5.063	-3,50%	142.459	142.459	-2.170	-1,50%
5309	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	312.472	301.535	301.535	-10.937	-3,50%	307.784	307.784	-4.688	-1,50%
5310	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	287.254	277.200	277.200	-10.054	-3,50%	282.945	282.945	-4.309	-1,50%
5311	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	7.519.893	7.256.696	7.256.696	-263.197	-3,50%	7.407.094	7.407.094	-112.799	-1,50%
5312	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	929.067	896.549	896.549	-32.518	-3,50%	915.130	915.130	-13.937	-1,50%
5313	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Unidad	7.043.150	6.800.000	6.800.000	-243.150	-3,45%	6.937.502	6.937.502	-105.648	-1,50%
5314	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Unidad	2.102.925	2.100.000	2.100.000	-2.925	-0,14%	2.071.381	2.071.381	-31.544	-1,50%
5315	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	9.730.735	9.390.159	9.390.159	-340.576	-3,50%	9.584.773	9.584.773	-145.962	-1,50%
5316	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	1.060.878	1.023.747	1.023.747	-37.131	-3,50%	1.044.964	1.044.964	-15.914	-1,50%
5317	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	12.563.479	12.123.757	12.123.757	-439.722	-3,50%	12.375.026	12.375.026	-188.453	-1,50%
5318	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.876.963	1.811.269	1.811.269	-65.694	-3,50%	1.848.808	1.848.808	-28.155	-1,50%
5319	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Unidad	3.867.650	3.732.282	3.732.282	-135.368	-3,50%	3.809.635	3.809.635	-58.015	-1,50%
5320	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Unidad	985.557	951.062	951.062	-34.495	-3,50%	970.773	970.773	-14.784	-1,50%
5321	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Unidad	1.615.762	1.559.210	1.559.210	-56.552	-3,50%	1.591.525	1.591.525	-24.237	-1,50%
5322	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Unidad	700.307	675.796	675.796	-24.511	-3,50%	689.802	689.802	-10.505	-1,50%
5323	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMISA MOTOR	1	UNI	Unidad	3.398.574	3.279.623	3.279.623	-118.951	-3,50%	3.347.595	3.347.595	-50.979	-1,50%
5324	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Unidad	882.596	851.705	851.705	-30.891	-3,50%	869.357	869.357	-13.239	-1,50%
5325	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Unidad	832.671	803.527	803.527	-29.144	-3,50%	820.180	820.180	-12.491	-1,50%
5326	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Unidad	215.942	208.384	208.384	-7.558	-3,50%	212.702	212.702	-3.240	-1,50%
5327	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Unidad	867.520	837.156	837.156	-30.364	-3,50%	854.507	854.507	-13.013	-1,50%
5328	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Unidad	144.629	139.566	139.566	-5.063	-3,50%	142.459	142.459	-2.170	-1,50%
5329	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Unidad	4.689.714	4.600.000	4.600.000	-89.714	-1,91%	4.619.368	4.619.368	-70.346	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE "D.O.C."

MARIBEL LUZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5330	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Unidad	144.629	140.000	140.000	-4.629	-3,20%	142.459	142.459	-2.170	-1,50%
5331	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Unidad	1.016.406	980.831	980.831	-35.575	-3,50%	1.001.159	1.001.159	-15.247	-1,50%
5332	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Unidad	643.817	621.283	621.283	-22.534	-3,50%	634.159	634.159	-9.658	-1,50%
5333	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Unidad	700.853	676.323	676.323	-24.530	-3,50%	690.340	690.340	-10.513	-1,50%
5334	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Unidad	358.567	346.017	346.017	-12.550	-3,50%	353.188	353.188	-5.379	-1,50%
5335	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Unidad	1.456.379	1.405.405	1.405.405	-50.974	-3,50%	1.434.533	1.434.533	-21.846	-1,50%
5336	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Unidad	287.254	277.200	277.200	-10.054	-3,50%	282.945	282.945	-4.309	-1,50%
5337	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	1.481.338	1.429.491	1.429.491	-51.847	-3,50%	1.459.117	1.459.117	-22.221	-1,50%
5338	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	287.254	277.200	277.200	-10.054	-3,50%	282.945	282.945	-4.309	-1,50%
5339	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Unidad	1.836.268	1.771.998	1.771.998	-64.270	-3,50%	1.808.723	1.808.723	-27.545	-1,50%
5340	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Unidad	536.848	518.058	518.058	-18.790	-3,50%	528.795	528.795	-8.053	-1,50%
5341	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Unidad	2.193.874	2.117.088	2.117.088	-76.786	-3,50%	2.160.965	2.160.965	-32.909	-1,50%
5342	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Unidad	287.254	277.200	277.200	-10.054	-3,50%	282.945	282.945	-4.309	-1,50%
5343	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Unidad	5.210.060	5.027.707	5.027.707	-182.353	-3,50%	5.131.909	5.131.909	-78.151	-1,50%
5344	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Unidad	536.848	518.058	518.058	-18.790	-3,50%	528.795	528.795	-8.053	-1,50%
5345	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Unidad	781.056	753.719	753.719	-27.337	-3,50%	769.340	769.340	-11.716	-1,50%
5346	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Unidad	144.629	139.566	139.566	-5.063	-3,50%	142.459	142.459	-2.170	-1,50%
5347	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Unidad	286.574	276.543	276.543	-10.031	-3,50%	282.275	282.275	-4.299	-1,50%
5348	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Unidad	146.055	140.943	140.943	-5.112	-3,50%	143.864	143.864	-2.191	-1,50%
5349	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Unidad	7.417.620	7.158.003	7.158.003	-259.617	-3,50%	7.306.355	7.306.355	-111.265	-1,50%
5350	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Unidad	893.410	862.140	862.140	-31.270	-3,50%	880.008	880.008	-13.402	-1,50%
5351	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Unidad	5.179.336	4.998.059	4.998.059	-181.277	-3,50%	5.101.645	5.101.645	-77.691	-1,50%
5352	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Unidad	893.410	862.140	862.140	-31.270	-3,50%	880.008	880.008	-13.402	-1,50%
5353	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Unidad	5.240.297	5.500.000	5.500.000	259.703	4,96%	5.161.692	5.161.692	-78.605	-1,50%
5354	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Unidad	1.098.538	1.100.000	1.100.000	1.462	0,13%	1.082.059	1.082.059	-16.479	-1,50%
5355	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Unidad	6.337.557	6.600.000	6.600.000	262.443	4,14%	6.242.493	6.242.493	-95.064	-1,50%
5356	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Unidad	1.060.878	1.100.000	1.100.000	39.122	3,69%	1.044.964	1.044.964	-15.914	-1,50%
5357	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Unidad	645.596	623.000	623.000	-22.596	-3,50%	635.912	635.912	-9.684	-1,50%
5358	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Unidad	343.442	331.421	331.421	-12.021	-3,50%	338.290	338.290	-5.152	-1,50%
5359	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Unidad	242.004	233.533	233.533	-8.471	-3,50%	238.373	238.373	-3.631	-1,50%
5360	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Unidad	162.336	156.654	156.654	-5.682	-3,50%	159.900	159.900	-2.436	-1,50%
5361	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Unidad	6.286.915	6.066.872	6.066.872	-220.043	-3,50%	6.192.611	6.192.611	-94.304	-1,50%
5362	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Unidad	1.869.188	1.803.766	1.803.766	-65.422	-3,50%	1.841.150	1.841.150	-28.038	-1,50%
5363	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Unidad	1.290.557	1.245.387	1.245.387	-45.170	-3,50%	1.271.198	1.271.198	-19.359	-1,50%
5364	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Unidad	1.172.950	1.131.896	1.131.896	-41.054	-3,50%	1.155.355	1.155.355	-17.595	-1,50%
5365	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Unidad	2.278.732	2.198.976	2.198.976	-79.756	-3,50%	2.244.551	2.244.551	-34.181	-1,50%
5366	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Unidad	815.246	786.712	786.712	-28.534	-3,50%	803.017	803.017	-12.229	-1,50%
5367	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Unidad	955.199	921.767	921.767	-33.432	-3,50%	940.871	940.871	-14.328	-1,50%
5368	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Unidad	287.133	277.083	277.083	-10.050	-3,50%	282.826	282.826	-4.307	-1,50%
5369	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Unidad	5.515.854	5.322.799	5.322.799	-193.055	-3,50%	5.433.116	5.433.116	-82.738	-1,50%
5370	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Unidad	2.113.157	2.039.196	2.039.196	-73.961	-3,50%	2.081.459	2.081.459	-31.698	-1,50%
5371	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Unidad	1.034.902	998.680	998.680	-36.222	-3,50%	1.019.378	1.019.378	-15.524	-1,50%
5372	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Unidad	407.387	393.128	393.128	-14.259	-3,50%	401.276	401.276	-6.111	-1,50%
5373	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 EJE CUADRUPLE	1	UNI	Unidad	3.219.907	3.107.210	3.107.210	-112.697	-3,50%	3.171.608	3.171.608	-48.299	-1,50%
5374	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR EJE DE MANDO	1	UNI	Unidad	800.512	772.494	772.494	-28.018	-3,50%	788.504	788.504	-12.008	-1,50%
5375	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Unidad	1.401.438	1.352.387	1.352.387	-49.051	-3,50%	1.380.416	1.380.416	-21.022	-1,50%
5376	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Unidad	318.778	307.620	307.620	-11.158	-3,50%	313.996	313.996	-4.782	-1,50%
5377	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Unidad	710.352	685.489	685.489	-24.863	-3,50%	699.696	699.696	-10.656	-1,50%
5378	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Unidad	318.778	307.620	307.620	-11.158	-3,50%	313.996	313.996	-4.782	-1,50%
5379	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Unidad	712.180	687.253	687.253	-24.927	-3,50%	701.497	701.497	-10.683	-1,50%
5380	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Unidad	318.778	307.620	307.620	-11.158	-3,50%	313.996	313.996	-4.782	-1,50%
5381	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Unidad	628.070	606.087	606.087	-21.983	-3,50%	618.648	618.648	-9.422	-1,50%
5382	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Unidad	269.924	260.476	260.476	-9.448	-3,50%	265.875	265.875	-4.049	-1,50%
5383	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACI?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Unidad	702.617	678.025	678.025	-24.592	-3,50%	692.077	692.077	-10.540	-1,50%
5384	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACI?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Unidad	212.874	205.423	205.423	-7.451	-3,50%	209.680	209.680	-3.194	-1,50%
5385	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Unidad	1.479.269	1.427.494	1.427.494	-51.775	-3,50%	1.457.079	1.457.079	-22.199	-1,50%
5386	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Unidad	725.716	700.315	700.315	-25.401	-3,50%	714.830	714.830	-10.886	-1,50%
5387	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSI?N	1	UNI	Unidad	2.771.877	2.674.861	2.674.861	-97.016	-3,50%	2.730.298	2.730.298	-41.579	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · D.G.C. · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Operativa de Contratacio
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5388	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSI?N	1	UNI	Unidad	478.979	462.214	462.214	-16.765	-3,50%	471.794	471.794	-7.185	-1,50%
5389	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	4.811.419	4.643.019	4.643.019	-168.400	-3,50%	4.739.247	4.739.247	-72.172	-1,50%
5390	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	691.012	666.826	666.826	-24.186	-3,50%	680.646	680.646	-10.366	-1,50%
5391	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Unidad	241.780	233.317	233.317	-8.463	-3,50%	238.153	238.153	-3.627	-1,50%
5392	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Unidad	183.318	176.901	176.901	-6.417	-3,50%	180.568	180.568	-2.750	-1,50%
5393	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	283.785	273.852	273.852	-9.933	-3,50%	279.528	279.528	-4.257	-1,50%
5394	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	123.845	119.510	119.510	-4.335	-3,50%	121.987	121.987	-1.858	-1,50%
5395	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	454.517	438.608	438.608	-15.909	-3,50%	447.699	447.699	-6.818	-1,50%
5396	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	336.354	324.581	324.581	-11.773	-3,50%	331.308	331.308	-5.046	-1,50%
5397	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Unidad	5.423.136	5.233.326	5.233.326	-189.810	-3,50%	5.341.788	5.341.788	-81.348	-1,50%
5398	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Unidad	797.028	769.132	769.132	-27.896	-3,50%	785.072	785.072	-11.956	-1,50%
5399	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Unidad	773.011	745.955	745.955	-27.056	-3,50%	761.415	761.415	-11.596	-1,50%
5400	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Unidad	334.449	322.743	322.743	-11.706	-3,50%	329.432	329.432	-5.017	-1,50%
5401	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	797.028	769.132	769.132	-27.896	-3,50%	785.072	785.072	-11.956	-1,50%
5402	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	212.985	205.530	205.530	-7.455	-3,50%	209.790	209.790	-3.195	-1,50%
5403	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	901.140	869.600	869.600	-31.540	-3,50%	887.622	887.622	-13.518	-1,50%
5404	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	548.387	529.193	529.193	-19.194	-3,50%	540.161	540.161	-8.226	-1,50%
5405	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Unidad	237.546	229.231	229.231	-8.315	-3,50%	233.982	233.982	-3.564	-1,50%
5406	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Unidad	254.630	245.717	245.717	-8.913	-3,50%	250.810	250.810	-3.820	-1,50%
5407	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Unidad	878.752	847.995	847.995	-30.757	-3,50%	865.570	865.570	-13.182	-1,50%
5408	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Unidad	336.354	324.581	324.581	-11.773	-3,50%	331.308	331.308	-5.046	-1,50%
5409	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Unidad	1.475.704	1.424.054	1.424.054	-51.650	-3,50%	1.453.568	1.453.568	-22.136	-1,50%
5410	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Unidad	478.979	462.214	462.214	-16.765	-3,50%	471.794	471.794	-7.185	-1,50%
5411	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Unidad	4.198.127	4.051.192	4.051.192	-146.935	-3,50%	4.135.155	4.135.155	-62.972	-1,50%
5412	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Unidad	779.677	752.388	752.388	-27.289	-3,50%	767.981	767.981	-11.696	-1,50%
5413	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Unidad	1.375.866	1.327.710	1.327.710	-48.156	-3,50%	1.355.228	1.355.228	-20.638	-1,50%
5414	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Unidad	443.323	427.806	427.806	-15.517	-3,50%	436.673	436.673	-6.650	-1,50%
5415	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	2.795.895	2.620.000	2.620.000	-175.895	-6,29%	2.753.956	2.753.956	-41.939	-1,50%
5416	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	725.716	700.000	700.000	-25.716	-3,54%	714.830	714.830	-10.886	-1,50%
5417	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	8.065.275	7.750.000	7.750.000	-315.275	-3,91%	7.944.295	7.944.295	-120.980	-1,50%
5418	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	569.548	550.000	550.000	-19.548	-3,43%	561.004	561.004	-8.544	-1,50%
5419	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Unidad	555.251	535.817	535.817	-19.434	-3,50%	546.922	546.922	-8.329	-1,50%
5420	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Unidad	284.298	274.347	274.347	-9.951	-3,50%	280.033	280.033	-4.265	-1,50%
5421	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Unidad	681.489	657.636	657.636	-23.853	-3,50%	671.266	671.266	-10.223	-1,50%
5422	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Unidad	334.449	322.743	322.743	-11.706	-3,50%	329.432	329.432	-5.017	-1,50%
5423	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.166.182	1.125.365	1.125.365	-40.817	-3,50%	1.148.689	1.148.689	-17.493	-1,50%
5424	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Unidad	477.074	460.376	460.376	-16.698	-3,50%	469.917	469.917	-7.157	-1,50%
5425	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Unidad	955.359	921.921	921.921	-33.438	-3,50%	941.028	941.028	-14.331	-1,50%
5426	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Unidad	407.666	393.397	393.397	-14.269	-3,50%	401.551	401.551	-6.115	-1,50%
5427	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Unidad	758.515	730.000	730.000	-28.515	-3,76%	747.137	747.137	-11.378	-1,50%
5428	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Unidad	334.449	320.000	320.000	-14.449	-4,32%	329.432	329.432	-5.017	-1,50%
5429	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Unidad	780.603	750.000	750.000	-30.603	-3,92%	768.893	768.893	-11.710	-1,50%
5430	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Unidad	478.979	460.000	460.000	-18.979	-3,96%	471.794	471.794	-7.185	-1,50%
5431	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	745.205	719.122	719.122	-26.083	-3,50%	734.026	734.026	-11.179	-1,50%
5432	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	548.387	529.193	529.193	-19.194	-3,50%	540.161	540.161	-8.226	-1,50%
5433	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Unidad	666.042	642.730	642.730	-23.312	-3,50%	656.051	656.051	-9.991	-1,50%
5434	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Unidad	511.778	493.865	493.865	-17.913	-3,50%	504.101	504.101	-7.677	-1,50%
5435	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Unidad	337.459	325.647	325.647	-11.812	-3,50%	332.397	332.397	-5.062	-1,50%
5436	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Unidad	284.298	274.347	274.347	-9.951	-3,50%	280.033	280.033	-4.265	-1,50%
5437	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Unidad	523.417	505.097	505.097	-18.320	-3,50%	515.565	515.565	-7.852	-1,50%
5438	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Unidad	263.137	253.927	253.927	-9.210	-3,50%	259.189	259.189	-3.948	-1,50%
5439	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Unidad	1.082.278	1.044.398	1.044.398	-37.880	-3,50%	1.066.043	1.066.043	-16.235	-1,50%
5440	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Unidad	621.604	599.847	599.847	-21.757	-3,50%	612.279	612.279	-9.325	-1,50%
5441	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Unidad	831.733	802.622	802.622	-29.111	-3,50%	819.257	819.257	-12.476	-1,50%
5442	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Unidad	407.666	393.397	393.397	-14.269	-3,50%	401.551	401.551	-6.115	-1,50%
5443	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Unidad	940.150	907.244	907.244	-32.906	-3,50%	926.047	926.047	-14.103	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · D.O.C. · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dra. ROSA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contratación
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5444	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Unidad	407.666	393.397	393.397	-14.269	-3,50%	401.551	401.551	-6.115	-1,50%
5445	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Unidad	666.550	643.220	643.220	-23.330	-3,50%	656.551	656.551	-9.999	-1,50%
5446	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Unidad	336.354	324.581	324.581	-11.773	-3,50%	331.308	331.308	-5.046	-1,50%
5447	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Unidad	407.666	393.397	393.397	-14.269	-3,50%	401.551	401.551	-6.115	-1,50%
5448	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Unidad	212.985	205.530	205.530	-7.455	-3,50%	209.790	209.790	-3.195	-1,50%
5449	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Unidad	259.683	250.594	250.594	-9.089	-3,50%	255.787	255.787	-3.896	-1,50%
5450	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Unidad	284.298	274.347	274.347	-9.951	-3,50%	280.033	280.033	-4.265	-1,50%
5451	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Unidad	513.205	495.242	495.242	-17.963	-3,50%	505.506	505.506	-7.699	-1,50%
5452	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Unidad	265.041	255.764	255.764	-9.277	-3,50%	261.065	261.065	-3.976	-1,50%
5453	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	385.789	372.286	372.286	-13.503	-3,50%	380.002	380.002	-5.787	-1,50%
5454	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	177.329	171.122	171.122	-6.207	-3,50%	174.669	174.669	-2.660	-1,50%
5455	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Unidad	517.451	499.340	499.340	-18.111	-3,50%	509.689	509.689	-7.762	-1,50%
5456	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Unidad	212.985	205.530	205.530	-7.455	-3,50%	209.790	209.790	-3.195	-1,50%
5457	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Unidad	314.856	303.836	303.836	-11.020	-3,50%	310.133	310.133	-4.723	-1,50%
5458	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Unidad	148.804	143.595	143.595	-5.209	-3,50%	146.571	146.571	-2.233	-1,50%
5459	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Unidad	234.724	226.508	226.508	-8.216	-3,50%	231.203	231.203	-3.521	-1,50%
5460	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Unidad	141.673	136.714	136.714	-4.959	-3,50%	139.547	139.547	-2.126	-1,50%
5461	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Unidad	244.601	236.039	236.039	-8.562	-3,50%	240.931	240.931	-3.670	-1,50%
5462	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Unidad	141.673	136.714	136.714	-4.959	-3,50%	139.547	139.547	-2.126	-1,50%
5463	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Unidad	472.258	455.728	455.728	-16.530	-3,50%	465.174	465.174	-7.084	-1,50%
5464	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Unidad	141.673	136.714	136.714	-4.959	-3,50%	139.547	139.547	-2.126	-1,50%
5465	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Unidad	1.233.241	1.190.077	1.190.077	-43.164	-3,50%	1.214.742	1.214.742	-18.499	-1,50%
5466	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Unidad	761.372	734.723	734.723	-26.649	-3,50%	749.951	749.951	-11.421	-1,50%
5467	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Unidad	770.154	743.198	743.198	-26.956	-3,50%	758.601	758.601	-11.553	-1,50%
5468	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Unidad	509.874	492.028	492.028	-17.846	-3,50%	502.225	502.225	-7.649	-1,50%
5469	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SIN FIN DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	5.227.185	5.044.233	5.044.233	-182.952	-3,50%	5.148.777	5.148.777	-78.408	-1,50%
5470	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SINFï¼‡åº·	1	UNI	Unidad	2.043.093	1.971.584	1.971.584	-71.509	-3,50%	2.012.446	2.012.446	-30.647	-1,50%
5471	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	2.596.711	2.505.826	2.505.826	-90.885	-3,50%	2.557.760	2.557.760	-38.951	-1,50%
5472	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	856.527	826.548	826.548	-29.979	-3,50%	843.679	843.679	-12.848	-1,50%
5473	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Unidad	386.497	372.969	372.969	-13.528	-3,50%	380.699	380.699	-5.798	-1,50%
5474	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Unidad	212.985	205.530	205.530	-7.455	-3,50%	209.790	209.790	-3.195	-1,50%
5475	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Unidad	633.272	611.107	611.107	-22.165	-3,50%	623.772	623.772	-9.500	-1,50%
5476	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Unidad	193.729	186.948	186.948	-6.781	-3,50%	190.823	190.823	-2.906	-1,50%
5477	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Unidad	201.880	194.814	194.814	-7.066	-3,50%	198.851	198.851	-3.029	-1,50%
5478	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Unidad	141.673	136.714	136.714	-4.959	-3,50%	139.547	139.547	-2.126	-1,50%
5479	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Unidad	129.526	124.992	124.992	-4.534	-3,50%	127.583	127.583	-1.943	-1,50%
5480	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Unidad	141.673	136.714	136.714	-4.959	-3,50%	139.547	139.547	-2.126	-1,50%
5481	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Unidad	736.255	710.486	710.486	-25.769	-3,50%	725.211	725.211	-11.044	-1,50%
5482	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Unidad	314.063	303.070	303.070	-10.993	-3,50%	309.352	309.352	-4.711	-1,50%
5483	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Unidad	898.469	850.000	850.000	-48.469	-5,39%	884.991	884.991	-13.478	-1,50%
5484	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Unidad	320.510	300.000	300.000	-20.510	-6,40%	315.702	315.702	-4.808	-1,50%
5485	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Unidad	465.177	448.895	448.895	-16.282	-3,50%	458.199	458.199	-6.978	-1,50%
5486	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Unidad	281.828	271.964	271.964	-9.864	-3,50%	277.600	277.600	-4.228	-1,50%
5487	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	3.243.507	3.129.984	3.129.984	-113.523	-3,50%	3.194.854	3.194.854	-48.653	-1,50%
5488	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	472.805	456.256	456.256	-16.549	-3,50%	465.712	465.712	-7.093	-1,50%
5489	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	466.607	450.275	450.275	-16.332	-3,50%	459.607	459.607	-7.000	-1,50%
5490	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	281.828	271.964	271.964	-9.864	-3,50%	277.600	277.600	-4.228	-1,50%
5491	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Unidad	1.494.167	1.441.871	1.441.871	-52.296	-3,50%	1.471.754	1.471.754	-22.413	-1,50%
5492	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Unidad	421.032	406.295	406.295	-14.737	-3,50%	414.716	414.716	-6.316	-1,50%
5493	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Unidad	4.889.970	4.718.821	4.718.821	-171.149	-3,50%	4.816.620	4.816.620	-73.350	-1,50%
5494	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Unidad	472.805	456.256	456.256	-16.549	-3,50%	465.712	465.712	-7.093	-1,50%
5495	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Unidad	1.450.650	1.399.877	1.399.877	-50.773	-3,50%	1.428.890	1.428.890	-21.760	-1,50%
5496	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Unidad	281.828	271.964	271.964	-9.864	-3,50%	277.600	277.600	-4.228	-1,50%
5497	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Unidad	5.192.580	5.010.839	5.010.839	-181.741	-3,50%	5.114.691	5.114.691	-77.889	-1,50%
5498	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Unidad	544.118	525.073	525.073	-19.045	-3,50%	535.956	535.956	-8.162	-1,50%

MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5499	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Unidad	288.275	278.185	278.185	-10.090	-3,50%	283.950	283.950	-4.325	-1,50%
5500	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Unidad	139.203	134.330	134.330	-4.873	-3,50%	137.114	137.114	-2.089	-1,50%
5501	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Unidad	288.275	280.000	280.000	-8.275	-2,87%	283.950	283.950	-4.325	-1,50%
5502	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Unidad	139.203	140.000	140.000	797	0,57%	137.114	137.114	-2.089	-1,50%
5503	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Unidad	2.036.921	1.965.628	1.965.628	-71.293	-3,50%	2.006.367	2.006.367	-30.554	-1,50%
5504	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Unidad	314.063	303.070	303.070	-10.993	-3,50%	309.352	309.352	-4.711	-1,50%
5505	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Unidad	2.103.324	2.029.707	2.029.707	-73.617	-3,50%	2.071.774	2.071.774	-31.550	-1,50%
5506	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Unidad	330.180	318.623	318.623	-11.557	-3,50%	325.227	325.227	-4.953	-1,50%
5507	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Unidad	1.166.045	1.125.233	1.125.233	-40.812	-3,50%	1.148.554	1.148.554	-17.491	-1,50%
5508	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Unidad	281.828	271.964	271.964	-9.864	-3,50%	277.600	277.600	-4.228	-1,50%
5509	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Unidad	2.985.903	2.881.396	2.881.396	-104.507	-3,50%	2.941.114	2.941.114	-44.789	-1,50%
5510	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Unidad	353.141	340.781	340.781	-12.360	-3,50%	347.843	347.843	-5.298	-1,50%
5511	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DECAÑO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Unidad	925.873	893.467	893.467	-32.406	-3,50%	911.984	911.984	-13.889	-1,50%
5512	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DECAÑO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Unidad	210.516	203.147	203.147	-7.369	-3,50%	207.358	207.358	-3.158	-1,50%
5513	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DECAÑO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Unidad	890.217	859.059	859.059	-31.158	-3,50%	876.863	876.863	-13.354	-1,50%
5514	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DECAÑO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Unidad	210.516	203.147	203.147	-7.369	-3,50%	207.358	207.358	-3.158	-1,50%
5515	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Unidad	103.711	100.081	100.081	-3.630	-3,50%	102.155	102.155	-1.556	-1,50%
5516	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Unidad	117.810	113.686	113.686	-4.124	-3,50%	116.042	116.042	-1.768	-1,50%
5517	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Unidad	435.758	420.506	420.506	-15.252	-3,50%	429.221	429.221	-6.537	-1,50%
5518	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Unidad	139.203	134.330	134.330	-4.873	-3,50%	137.114	137.114	-2.089	-1,50%
5519	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Unidad	1.614.234	1.557.735	1.557.735	-56.499	-3,50%	1.590.020	1.590.020	-24.214	-1,50%
5520	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Unidad	1.810.790	1.747.412	1.747.412	-63.378	-3,50%	1.783.628	1.783.628	-27.162	-1,50%
5521	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Unidad	482.937	466.034	466.034	-16.903	-3,50%	475.692	475.692	-7.245	-1,50%
5522	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Unidad	167.448	161.587	161.587	-5.861	-3,50%	164.936	164.936	-2.512	-1,50%
5523	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DECAÑONERA DE COJINETE	1	UNI	Unidad	604.907	583.735	583.735	-21.172	-3,50%	595.833	595.833	-9.074	-1,50%
5524	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DECAÑONERA DE COJINETE	1	UNI	Unidad	139.100	134.231	134.231	-4.869	-3,50%	137.013	137.013	-2.087	-1,50%
5525	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	100.386	96.872	96.872	-3.514	-3,50%	98.880	98.880	-1.506	-1,50%
5526	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	111.280	107.385	107.385	-3.895	-3,50%	109.610	109.610	-1.670	-1,50%
5527	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE RETENCAÑONERA	1	UNI	Unidad	323.495	312.172	312.172	-11.323	-3,50%	318.642	318.642	-4.853	-1,50%
5528	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETENCAÑONERA	1	UNI	Unidad	139.100	134.231	134.231	-4.869	-3,50%	137.013	137.013	-2.087	-1,50%
5529	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACI?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.096.732	1.100.000	1.100.000	3.268	0,30%	1.080.281	1.080.281	-16.451	-1,50%
5530	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACI?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	281.725	280.000	280.000	-1.725	-0,61%	277.499	277.499	-4.226	-1,50%
5531	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACI?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Unidad	1.202.472	1.100.000	1.100.000	-102.472	-8,52%	1.184.434	1.184.434	-18.038	-1,50%
5532	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACI?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Unidad	281.725	280.000	280.000	-1.725	-0,61%	277.499	277.499	-4.226	-1,50%
5533	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Unidad	1.115.134	1.076.104	1.076.104	-39.030	-3,50%	1.098.406	1.098.406	-16.728	-1,50%
5534	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Unidad	281.725	271.864	271.864	-9.861	-3,50%	277.499	277.499	-4.226	-1,50%
5535	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Unidad	604.954	583.780	583.780	-21.174	-3,50%	595.879	595.879	-9.075	-1,50%
5536	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Unidad	139.100	134.231	134.231	-4.869	-3,50%	137.013	137.013	-2.087	-1,50%
5537	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	2.082.928	2.100.000	2.100.000	17.072	0,82%	2.051.684	2.051.684	-31.244	-1,50%
5538	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	401.233	390.000	390.000	-11.233	-2,80%	395.214	395.214	-6.019	-1,50%
5539	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Unidad	2.670.203	2.600.000	2.600.000	-70.203	-2,63%	2.630.149	2.630.149	-40.054	-1,50%
5540	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Unidad	401.233	340.000	340.000	-61.233	-15,26%	395.214	395.214	-6.019	-1,50%
5541	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Unidad	384.035	370.593	370.593	-13.442	-3,50%	378.274	378.274	-5.761	-1,50%
5542	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Unidad	187.296	180.740	180.740	-6.556	-3,50%	184.486	184.486	-2.810	-1,50%
5543	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Unidad	608.120	600.000	600.000	-8.120	-1,34%	598.998	598.998	-9.122	-1,50%
5544	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Unidad	139.100	140.000	140.000	900	0,65%	137.013	137.013	-2.087	-1,50%
5545	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	782.876	755.475	755.475	-27.401	-3,50%	771.132	771.132	-11.744	-1,50%
5546	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	281.725	271.864	271.864	-9.861	-3,50%	277.499	277.499	-4.226	-1,50%
5547	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	583.040	562.633	562.633	-20.407	-3,50%	574.294	574.294	-8.746	-1,50%
5548	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	281.725	271.864	271.864	-9.861	-3,50%	277.499	277.499	-4.226	-1,50%
5549	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	2.514.369	2.426.366	2.426.366	-88.003	-3,50%	2.476.653	2.476.653	-37.716	-1,50%
5550	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	401.233	387.189	387.189	-14.044	-3,50%	395.214	395.214	-6.019	-1,50%
5551	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.241.320	1.197.873	1.197.873	-43.447	-3,50%	1.222.700	1.222.700	-18.620	-1,50%
5552	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	329.921	318.373	318.373	-11.548	-3,50%	324.972	324.972	-4.949	-1,50%
5553	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	10.045.338	9.693.751	9.693.751	-351.587	-3,50%	9.894.657	9.894.657	-150.681	-1,50%
5554	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.068.126	1.030.741	1.030.741	-37.385	-3,50%	1.052.104	1.052.104	-16.022	-1,50%
5555	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	3.468.973	3.347.558	3.347.558	-121.415	-3,50%	3.416.938	3.416.938	-52.035	-1,50%
5556	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.052.061	1.015.238	1.015.238	-36.823	-3,50%	1.036.280	1.036.280	-15.784	-1,50%

Abog. MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5557	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Unidad	579.478	559.196	559.196	-20.282	-3,50%	570.785	570.785	-8.693	-1,50%
5558	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Unidad	139.100	134.231	134.231	-4.869	-3,50%	137.013	137.013	-2.087	-1,50%
5559	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Unidad	1.785.821	1.723.317	1.723.317	-62.504	-3,50%	1.759.033	1.759.033	-26.788	-1,50%
5560	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Unidad	782.876	755.475	755.475	-27.401	-3,50%	771.132	771.132	-11.744	-1,50%
5561	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	2.104.121	2.030.476	2.030.476	-73.645	-3,50%	2.072.559	2.072.559	-31.562	-1,50%
5562	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.068.126	1.030.741	1.030.741	-37.385	-3,50%	1.052.104	1.052.104	-16.022	-1,50%
5563	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.008.166	972.880	972.880	-35.286	-3,50%	993.043	993.043	-15.123	-1,50%
5564	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	401.233	387.189	387.189	-14.044	-3,50%	395.214	395.214	-6.019	-1,50%
5565	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Unidad	285.978	275.968	275.968	-10.010	-3,50%	281.688	281.688	-4.290	-1,50%
5566	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Unidad	122.568	118.278	118.278	-4.290	-3,50%	120.729	120.729	-1.839	-1,50%
5567	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Unidad	327.592	316.126	316.126	-11.466	-3,50%	322.678	322.678	-4.914	-1,50%
5568	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Unidad	101.175	97.633	97.633	-3.542	-3,50%	99.657	99.657	-1.518	-1,50%
5569	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Unidad	429.699	414.659	414.659	-15.040	-3,50%	423.253	423.253	-6.446	-1,50%
5570	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Unidad	101.175	97.633	97.633	-3.542	-3,50%	99.657	99.657	-1.518	-1,50%
5571	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DECAÑO ABRECAÑOT	1	UNI	Unidad	501.092	483.553	483.553	-17.539	-3,50%	493.575	493.575	-7.517	-1,50%
5572	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DECAÑO ABRECAÑOT	1	UNI	Unidad	132.576	127.935	127.935	-4.641	-3,50%	130.587	130.587	-1.989	-1,50%
5573	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PROVISION Y COLOCACION DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Unidad	1.385.730	1.337.229	1.337.229	-48.501	-3,50%	1.364.944	1.364.944	-20.786	-1,50%
5574	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Unidad	419.366	404.688	404.688	-14.678	-3,50%	413.075	413.075	-6.291	-1,50%
5575	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Unidad	2.302.279	2.221.699	2.221.699	-80.580	-3,50%	2.267.744	2.267.744	-34.535	-1,50%
5576	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Unidad	276.741	267.055	267.055	-9.686	-3,50%	272.589	272.589	-4.152	-1,50%
5577	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.426.250	1.376.331	1.376.331	-49.919	-3,50%	1.404.856	1.404.856	-21.394	-1,50%
5578	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	950.833	917.553	917.553	-33.280	-3,50%	936.570	936.570	-14.263	-1,50%
5579	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.901.667	2.000.000	2.000.000	98.333	5,17%	1.873.141	1.873.141	-28.526	-1,50%
5580	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	760.667	750.000	750.000	-10.667	-1,40%	749.256	749.256	-11.411	-1,50%
5581	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5582	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5583	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN BANCADA	1	UNI	Unidad	618.042	596.410	596.410	-21.632	-3,50%	608.771	608.771	-9.271	-1,50%
5584	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN BANCADA	1	UNI	Unidad	665.583	642.287	642.287	-23.296	-3,50%	655.599	655.599	-9.984	-1,50%
5585	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.141.000	1.101.065	1.101.065	-39.935	-3,50%	1.123.885	1.123.885	-17.115	-1,50%
5586	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5587	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.663.958	1.605.719	1.605.719	-58.239	-3,50%	1.638.998	1.638.998	-24.960	-1,50%
5588	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	950.833	917.553	917.553	-33.280	-3,50%	936.570	936.570	-14.263	-1,50%
5589	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.901.667	2.000.000	2.000.000	98.333	5,17%	1.873.141	1.873.141	-28.526	-1,50%
5590	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	760.667	750.000	750.000	-10.667	-1,40%	749.256	749.256	-11.411	-1,50%
5591	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5592	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5593	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5594	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5595	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5596	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5597	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5598	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5599	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO C/U	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5600	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5601	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5602	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5603	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5604	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5605	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5606	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5607	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION E CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5608	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5609	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5610	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%

Ana María RUIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.					MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5611	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5612	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5613	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5614	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5615	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5616	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5617	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5618	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5619	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5620	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5621	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5622	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5623	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5624	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5625	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO DE BULONES DE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5626	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5627	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5628	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5629	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5630	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5631	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5632	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5633	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5634	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5635	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE SENSOR DE ABS DELANTERO C/U	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5636	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE ABS DELANTERO	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5637	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5638	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5639	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5640	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5641	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5642	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5643	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5644	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5645	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5646	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5647	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5648	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5649	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.500.000	1.500.000	168.833	12,68%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5650	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	475.417	500.000	500.000	24.583	5,17%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5651	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.350.000	1.350.000	18.833	1,41%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5652	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	1	UNI	Unidad	475.417	500.000	500.000	24.583	5,17%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5653	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5654	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5655	Isuzu D-Max (4X4) 2014 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5656	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5657	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5658	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5659	Isuzu D-Max (4X4) 2014 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5660	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5661	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5662	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%		468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5663	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE RODILLO	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%		1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · R.E.P. DEL PARAGUAY · D.O.C.

ADOLFO MARIA LEDESMA TORNO SEMIDEI
Directora
Dirección General de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5664	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RODILLO	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5665	Isuzu D-Max (4X4) 2014 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5666	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5667	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO BULBO MARCHA ATRç³œ	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5668	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO MARCHA ATRç³œ	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5669	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5670	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5671	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5672	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5673	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE CATALIZADOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5674	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CATALIZADOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5675	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE SOPORTE DE CATALIZADOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5676	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CATALIZADOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5677	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5678	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5679	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5680	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSOR DE CORREA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5681	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5682	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5683	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5684	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5685	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5686	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5687	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5688	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5689	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5690	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5691	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE GRASA PARA HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5692	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRASA DE HOMOCINETICA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5693	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DECAÑOLETAS	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5694	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DECAÑOLETAS	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5695	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE SENSOR DE ABS	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5696	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE ABS	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5697	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5698	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5699	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5700	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5701	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5702	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5703	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5704	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5705	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5706	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5707	Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5708	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5709	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BULONES TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5710	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · D.O.C. ·

Abog. MARIA LEA DORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5711	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACIONES DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5712	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5713	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5714	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5715	Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5716	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5717	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5718	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5719	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5720	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5721	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 EMBRAGUE DE VENTILADOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5722	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR EMBRAGUE DE VENTILADOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5723	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ACEITE DE COMPRESOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.250.000	1.250.000	-81.167	-6,10%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5724	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ACEITE DE COMPRESOR	1	UNI	Unidad	475.417	450.000	450.000	-25.417	-5,35%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5725	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5726	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5727	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.300.000	1.300.000	-31.167	-2,34%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5728	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	460.000	460.000	-15.417	-3,24%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5729	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5730	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	475.417	458.777	458.777	-16.640	-3,50%	468.285	468.285	-7.132	-1,50%
5731	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	1.331.167	1.284.576	1.284.576	-46.591	-3,50%	1.311.199	1.311.199	-19.968	-1,50%
5732	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÑONERA	1	UNI	Unidad	466.667	450.333	450.333	-16.334	-3,50%	459.666	459.666	-7.001	-1,50%
5733	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Unidad	2.361.133	2.278.493	2.278.493	-82.640	-3,50%	2.325.716	2.325.716	-35.417	-1,50%
5734	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Unidad	2.361.133	2.278.493	2.278.493	-82.640	-3,50%	2.325.716	2.325.716	-35.417	-1,50%
5735	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(02)	1	UNI	Unidad	354.170	341.774	341.774	-12.396	-3,50%	348.857	348.857	-5.313	-1,50%
5736	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO (02)	1	UNI	Unidad	354.170	341.774	341.774	-12.396	-3,50%	348.857	348.857	-5.313	-1,50%
5737	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1er CILINDRO DE LEVANTE (02)	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5738	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5739	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE(02)	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5740	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.298.623	1.253.171	1.253.171	-45.452	-3,50%	1.279.143	1.279.143	-19.480	-1,50%
5741	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5742	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO. REPARO COMPLETO DE CILINDRO DE LEVANTE (GASKET SET-)	1	UNI	Unidad	2.951.417	2.848.117	2.848.117	-103.300	-3,50%	2.907.145	2.907.145	-44.272	-1,50%
5743	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Unidad	236.113	227.849	227.849	-8.264	-3,50%	232.571	232.571	-3.542	-1,50%
5744	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Unidad	708.340	683.548	683.548	-24.792	-3,50%	697.714	697.714	-10.626	-1,50%
5745	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE DE ENCASTRE ARTICULADO DE LA PALA	1	UNI	Unidad	413.198	398.736	398.736	-14.462	-3,50%	407.000	407.000	-6.198	-1,50%
5746	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA D (EL METRO)	1	UNI	Unidad	708.340	683.548	683.548	-24.792	-3,50%	697.714	697.714	-10.626	-1,50%
5747	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Unidad	708.340	683.548	683.548	-24.792	-3,50%	697.714	697.714	-10.626	-1,50%
5748	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA DE EMERGENCIA DEL PRIMER BRAZO	1	UNI	Unidad	590.283	569.623	569.623	-20.660	-3,50%	581.428	581.428	-8.855	-1,50%
5749	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Unidad	590.283	569.623	569.623	-20.660	-3,50%	581.428	581.428	-8.855	-1,50%
5750	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	590.283	569.623	569.623	-20.660	-3,50%	581.428	581.428	-8.855	-1,50%
5751	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.062.510	1.025.322	1.025.322	-37.188	-3,50%	1.046.572	1.046.572	-15.938	-1,50%
5752	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT REPARO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5753	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) UNION "T"	1	UNI	Unidad	1.062.510	1.025.322	1.025.322	-37.188	-3,50%	1.046.572	1.046.572	-15.938	-1,50%
5754	MASSEY FERGUSON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Unidad	118.057	113.925	113.925	-4.132	-3,50%	116.286	116.286	-1.771	-1,50%
5755	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	531.255	512.661	512.661	-18.594	-3,50%	523.286	523.286	-7.969	-1,50%
5756	MASSEY FERGUSON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	118.057	113.925	113.925	-4.132	-3,50%	116.286	116.286	-1.771	-1,50%
5757	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Unidad	118.057	113.925	113.925	-4.132	-3,50%	116.286	116.286	-1.771	-1,50%
5758	MASSEY FERGUSON AJUSTARTUBO RIGIDO	1	UNI	Unidad	472.227	455.699	455.699	-16.528	-3,50%	465.143	465.143	-7.084	-1,50%
5759	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	1.770.850	1.708.870	1.708.870	-61.980	-3,50%	1.744.287	1.744.287	-26.563	-1,50%
5760	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	2.361.133	2.278.493	2.278.493	-82.640	-3,50%	2.325.716	2.325.716	-35.417	-1,50%
5761	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	2.361.133	2.278.493	2.278.493	-82.640	-3,50%	2.325.716	2.325.716	-35.417	-1,50%
5762	MASSEY FERGUSON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	354.170	341.774	341.774	-12.396	-3,50%	348.857	348.857	-5.313	-1,50%
5763	MASSEY FERGUSON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	354.170	341.774	341.774	-12.396	-3,50%	348.857	348.857	-5.313	-1,50%
5764	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5765	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	1.180.567	1.139.247	1.139.247	-41.320	-3,50%	1.162.858	1.162.858	-17.709	-1,50%
5766	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	1.298.623	1.253.171	1.253.171	-45.452	-3,50%	1.279.143	1.279.143	-19.480	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · D.O.C. · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADRIANA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5767	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	1.017.392	981.783	981.783	-35.609	-3,50%	1.002.131	1.002.131	-15.261	-1,50%
5768	MASSEY FERGUSON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	2.543.479	2.454.457	2.454.457	-89.022	-3,50%	2.505.326	2.505.326	-38.153	-1,50%
5769	MASSEY FERGUSON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	203.478	196.356	196.356	-7.122	-3,50%	200.425	200.425	-3.053	-1,50%
5770	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Unidad	610.435	589.069	589.069	-21.366	-3,50%	601.278	601.278	-9.157	-1,50%
5771	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	356.087	343.623	343.623	-12.464	-3,50%	350.745	350.745	-5.342	-1,50%
5772	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	610.435	589.069	589.069	-21.366	-3,50%	601.278	601.278	-9.157	-1,50%
5773	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5774	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5775	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5776	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT REPARO BOMBA HIDRAULICA (GASKET SET)	1	UNI	Unidad	915.653	883.605	883.605	-32.048	-3,50%	901.918	901.918	-13.735	-1,50%
5777	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	1.017.392	981.783	981.783	-35.609	-3,50%	1.002.131	1.002.131	-15.261	-1,50%
5778	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Unidad	915.653	883.605	883.605	-32.048	-3,50%	901.918	901.918	-13.735	-1,50%
5779	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TEMINAL MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Unidad	101.739	98.178	98.178	-3.561	-3,50%	100.212	100.212	-1.527	-1,50%
5780	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DE RETORNO	1	UNI	Unidad	457.826	441.802	441.802	-16.024	-3,50%	450.958	450.958	-6.868	-1,50%
5781	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	1	UNI	Unidad	101.739	95.000	95.000	-6.739	-6,62%	100.212	100.212	-1.527	-1,50%
5782	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO (14)	1	UNI	Unidad	101.739	95.000	95.000	-6.739	-6,62%	100.212	100.212	-1.527	-1,50%
5783	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE COMPLETO	1	UNI	Unidad	406.957	365.000	365.000	-41.957	-10,31%	400.852	400.852	-6.105	-1,50%
5784	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA DEL FILTRO	1	UNI	Unidad	1.526.088	1.472.674	1.472.674	-53.414	-3,50%	1.503.196	1.503.196	-22.892	-1,50%
5785	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA CARGADOR	1	UNI	Unidad	1.220.870	1.178.139	1.178.139	-42.731	-3,50%	1.202.556	1.202.556	-18.314	-1,50%
5786	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5787	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO VISOR DEL NIVEL DE ACEITE	1	UNI	Unidad	610.435	580.000	580.000	-30.435	-4,99%	601.278	601.278	-9.157	-1,50%
5788	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.526.088	1.472.674	1.472.674	-53.414	-3,50%	1.503.196	1.503.196	-22.892	-1,50%
5789	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	203.478	196.356	196.356	-7.122	-3,50%	200.425	200.425	-3.053	-1,50%
5790	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	406.957	392.713	392.713	-14.244	-3,50%	400.852	400.852	-6.105	-1,50%
5791	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	406.957	392.713	392.713	-14.244	-3,50%	400.852	400.852	-6.105	-1,50%
5792	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	1.017.392	981.783	981.783	-35.609	-3,50%	1.002.131	1.002.131	-15.261	-1,50%
5793	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	305.218	294.535	294.535	-10.683	-3,50%	300.639	300.639	-4.579	-1,50%
5794	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Unidad	2.034.783	1.963.565	1.963.565	-71.218	-3,50%	2.004.261	2.004.261	-30.522	-1,50%
5795	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Unidad	2.034.783	1.963.565	1.963.565	-71.218	-3,50%	2.004.261	2.004.261	-30.522	-1,50%
5796	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	305.218	294.535	294.535	-10.683	-3,50%	300.639	300.639	-4.579	-1,50%
5797	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) PISTON DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	457.826	441.802	441.802	-16.024	-3,50%	450.958	450.958	-6.868	-1,50%
5798	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUEGO DE REPARO COMPLETO DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5799	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5800	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Unidad	457.826	441.802	441.802	-16.024	-3,50%	450.958	450.958	-6.868	-1,50%
5801	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE	1	UNI	Unidad	101.739	98.178	98.178	-3.561	-3,50%	100.212	100.212	-1.527	-1,50%
5802	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO	1	UNI	Unidad	203.478	196.356	196.356	-7.122	-3,50%	200.425	200.425	-3.053	-1,50%
5803	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA	1	UNI	Unidad	305.218	294.535	294.535	-10.683	-3,50%	300.639	300.639	-4.579	-1,50%
5804	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX EL METRO	1	UNI	Unidad	457.826	441.802	441.802	-16.024	-3,50%	450.958	450.958	-6.868	-1,50%
5805	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DEL COMANDO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	305.218	294.535	294.535	-10.683	-3,50%	300.639	300.639	-4.579	-1,50%
5806	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) UNION T	1	UNI	Unidad	457.826	441.802	441.802	-16.024	-3,50%	450.958	450.958	-6.868	-1,50%
5807	MASSEY FERGUSON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Unidad	101.739	98.178	98.178	-3.561	-3,50%	100.212	100.212	-1.527	-1,50%
5808	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	559.565	539.980	539.980	-19.585	-3,50%	551.171	551.171	-8.394	-1,50%
5809	MASSEY FERGUSON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	101.739	98.178	98.178	-3.561	-3,50%	100.212	100.212	-1.527	-1,50%
5810	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Unidad	406.957	392.713	392.713	-14.244	-3,50%	400.852	400.852	-6.105	-1,50%
5811	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5812	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.119.131	1.079.961	1.079.961	-39.170	-3,50%	1.102.344	1.102.344	-16.787	-1,50%
5813	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.017.392	981.783	981.783	-35.609	-3,50%	1.002.131	1.002.131	-15.261	-1,50%
5814	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	2.543.479	2.454.457	2.454.457	-89.022	-3,50%	2.505.326	2.505.326	-38.153	-1,50%
5815	MASSEY FERGUSON AJUSTAR COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	203.478	196.356	196.356	-7.122	-3,50%	200.425	200.425	-3.053	-1,50%
5816	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	610.435	589.069	589.069	-21.366	-3,50%	601.278	601.278	-9.157	-1,50%
5817	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT DE VALVULA DE RETORNO DE HUSO DEL COMANDO PRINCIPAL	1	UNI	Unidad	356.087	343.623	343.623	-12.464	-3,50%	350.745	350.745	-5.342	-1,50%
5818	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	508.696	490.891	490.891	-17.805	-3,50%	501.065	501.065	-7.631	-1,50%
5819	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.017.392	981.783	981.783	-35.609	-3,50%	1.002.131	1.002.131	-15.261	-1,50%
5820	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5821	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5822	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5823	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5824	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%

Arq. MARIELIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5825	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	1.114.673	1.075.659	1.075.659	-39.014	-3,50%	1.097.952	1.097.952	-16.721	-1,50%
5826	MASSEY FERGUSON AJUSTAR CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5827	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5828	MASSEY FERGUSON ENCAMISAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5829	MASSEY FERGUSON AJUSTAR CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5830	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	743.115	717.105	717.105	-26.010	-3,50%	731.968	731.968	-11.147	-1,50%
5831	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	743.115	717.105	717.105	-26.010	-3,50%	731.968	731.968	-11.147	-1,50%
5832	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	8.050.413	7.768.648	7.768.648	-281.765	-3,50%	7.929.656	7.929.656	-120.757	-1,50%
5833	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5834	MASSEY FERGUSON AJUSTAR TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5835	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5836	MASSEY FERGUSON AJUSTAR (03)ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5837	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BUJE DE BIELA	1	UNI	Unidad	681.189	657.347	657.347	-23.842	-3,50%	670.971	670.971	-10.218	-1,50%
5838	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BUJE DE BIELA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5839	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BUJE DE BIELA	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5840	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BRAZO DE BIELA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5841	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BRAZO DE BIELA	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5842	MASSEY FERGUSON AJUSTAR PISTON CON PERNO Y SEGURO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5843	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 0,25 PARA 6 BOCAS	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5844	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 0,25	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5845	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA STD PARA 6 BOCAS	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5846	MASSEY FERGUSON AJUSTAR CASQUILLO DE BANCADA STD	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5847	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5848	MASSEY FERGUSON AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5849	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5850	MASSEY FERGUSON AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5851	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5852	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5853	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5854	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CALCE CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5855	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CALCE CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5856	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) GUIA DE VALVULA	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
5857	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORREA	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5858	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5859	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5860	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5861	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5862	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5863	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5864	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CARTER	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5865	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CARTER	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5866	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CARTER	1	UNI	Unidad	1.733.935	1.673.247	1.673.247	-60.688	-3,50%	1.707.925	1.707.925	-26.010	-1,50%
5867	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CARTER	1	UNI	Unidad	681.189	657.347	657.347	-23.842	-3,50%	670.971	670.971	-10.218	-1,50%
5868	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5869	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5870	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	1.857.788	1.792.765	1.792.765	-65.023	-3,50%	1.829.921	1.829.921	-27.867	-1,50%
5871	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	681.189	657.347	657.347	-23.842	-3,50%	670.971	670.971	-10.218	-1,50%
5872	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5873	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5874	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.857.788	1.792.765	1.792.765	-65.023	-3,50%	1.829.921	1.829.921	-27.867	-1,50%
5875	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5876	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VENTILADOR	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5877	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5878	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5879	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5880	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	371.558	360.000	360.000	-11.558	-3,11%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5881	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Unidad	123.853	120.000	120.000	-3.853	-3,11%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5882	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CACARZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	309.631	298.793	298.793	-10.838	-3,50%	304.986	304.986	-4.645	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ADRIANA MARISOL ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5883	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5884	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5885	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5886	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	4.334.838	4.183.118	4.183.118	-151.720	-3,50%	4.269.815	4.269.815	-65.023	-1,50%
5887	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5888	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5889	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5890	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	557.336	550.000	550.000	-7.336	-1,32%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5891	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	557.336	550.000	550.000	-7.336	-1,32%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5892	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	123.853	120.000	120.000	-3.853	-3,11%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5893	MASSEY FERGUSON BASE DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	247.705	240.000	240.000	-7.705	-3,11%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5894	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5895	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BULBO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	309.631	300.000	300.000	-9.631	-3,11%	304.986	304.986	-4.645	-1,50%
5896	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	185.779	179.276	179.276	-6.503	-3,50%	182.992	182.992	-2.787	-1,50%
5897	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ADITIVO DE RADIADOR (DOSIS DEL MOTOR COMPLETO)	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5898	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR TRASERO	1	UNI	Unidad	1.114.673	1.075.659	1.075.659	-39.014	-3,50%	1.097.952	1.097.952	-16.721	-1,50%
5899	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	1	UNI	Unidad	1.114.673	1.075.659	1.075.659	-39.014	-3,50%	1.097.952	1.097.952	-16.721	-1,50%
5900	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO	1	UNI	Unidad	1.114.673	1.075.659	1.075.659	-39.014	-3,50%	1.097.952	1.097.952	-16.721	-1,50%
5901	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Unidad	309.631	300.000	300.000	-9.631	-3,11%	304.986	304.986	-4.645	-1,50%
5902	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5903	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5904	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	1.857.788	1.792.765	1.792.765	-65.023	-3,50%	1.829.921	1.829.921	-27.867	-1,50%
5905	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Unidad	309.631	298.793	298.793	-10.838	-3,50%	304.986	304.986	-4.645	-1,50%
5906	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
5907	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5908	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5909	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	13.623.775	13.146.942	13.146.942	-476.833	-3,50%	13.419.418	13.419.418	-204.357	-1,50%
5910	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5911	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	2.724.755	2.629.388	2.629.388	-95.367	-3,50%	2.683.883	2.683.883	-40.872	-1,50%
5912	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20)CAÑO INYECTOR DEL 1 AL 6 POR UNIDAD	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5913	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20)CAÑO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5914	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5915	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
5916	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5917	MASSEY FERGUSON AJUSTAR ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5918	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5919	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5920	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5921	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5922	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5923	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5924	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5925	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5926	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5927	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5928	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5929	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5930	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5931	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5932	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5933	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5934	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	495.410	478.070	478.070	-17.340	-3,50%	487.978	487.978	-7.432	-1,50%
5935	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FIBRA DE FRENO (DISCOS)	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5936	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) DISCOS DE EXPANSION DE FRENO	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5937	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5938	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5939	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5940	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · D.O.C. ·

Arq. MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contratación
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5941	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5942	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5943	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MASA DELANTERA A/LCON REDUCCION	1	UNI	Unidad	1.486.230	1.434.211	1.434.211	-52.019	-3,50%	1.463.936	1.463.936	-22.294	-1,50%
5944	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5945	MASSEY FERGUSON LIMPIAR (35) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5946	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA DELANTERA A/L	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5947	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) GRASA PARA RULEMANES DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.486.230	1.434.211	1.434.211	-52.019	-3,50%	1.463.936	1.463.936	-22.294	-1,50%
5948	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5949	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5950	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5951	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.390.353	2.390.353	-86.697	-3,50%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
5952	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5953	MASSEY FERGUSON LIMPIAR (35) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5954	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA REDUCTOR TRASERA A/L	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5955	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETENES DE FRENO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5956	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) EXTREMOS DE DIRECCION A/L	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5957	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) HOROMETRO	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5958	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20)CAÑO ACELERADOR	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5959	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) ASIENTO DE CONDUCTOR	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
5960	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5961	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5962	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5963	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.733.935	1.673.247	1.673.247	-60.688	-3,50%	1.707.925	1.707.925	-26.010	-1,50%
5964	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	6.811.888	6.573.471	6.573.471	-238.417	-3,50%	6.709.709	6.709.709	-102.179	-1,50%
5965	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5966	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5967	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	4.334.838	4.183.118	4.183.118	-151.720	-3,50%	4.269.815	4.269.815	-65.023	-1,50%
5968	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5969	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5970	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5971	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5972	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	3.096.313	2.987.942	2.987.942	-108.371	-3,50%	3.049.868	3.049.868	-46.445	-1,50%
5973	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5974	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	6.811.888	6.573.471	6.573.471	-238.417	-3,50%	6.709.709	6.709.709	-102.179	-1,50%
5975	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.362.378	1.314.694	1.314.694	-47.684	-3,50%	1.341.942	1.341.942	-20.436	-1,50%
5976	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5977	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	4.334.838	4.183.118	4.183.118	-151.720	-3,50%	4.269.815	4.269.815	-65.023	-1,50%
5978	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5979	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
5980	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	805.041	776.864	776.864	-28.177	-3,50%	792.965	792.965	-12.076	-1,50%
5981	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5982	MASSEY FERGUSON MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5983	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Unidad	3.715.575	3.585.529	3.585.529	-130.046	-3,50%	3.659.841	3.659.841	-55.734	-1,50%
5984	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5985	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5986	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
5987	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5988	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5989	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5990	MASSEY FERGUSON FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
5991	MASSEY FERGUSON MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
5992	MASSEY FERGUSON ABRAZADERA DECAÑO DEPURADOR	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5993	MASSEY FERGUSON ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Unidad	24.771	23.904	23.904	-867	-3,50%	24.399	24.399	-372	-1,50%
5994	MASSEY FERGUSON TUBO RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
5995	MASSEY FERGUSON FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	433.484	420.000	420.000	-13.484	-3,11%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
5996	MASSEY FERGUSON ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Unidad	123.853	120.000	120.000	-3.853	-3,11%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
5997	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	61.926	59.758	59.758	-2.168	-3,50%	60.997	60.997	-929	-1,50%
5998	MASSEY FERGUSON CARCAZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%

ANGIE MARIBEL ADORNO SEMIDEI
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
5999	MASSEY FERGUSON TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
6000	MASSEY FERGUSON RADIADOR DE AGUA (COMPLETO)	1	UNI	Unidad	6.192.625	5.975.883	5.975.883	-216.742	-3,50%	6.099.735	6.099.735	-92.890	-1,50%
6001	MASSEY FERGUSON DEFLECTOR DE AIRE	1	UNI	Unidad	309.631	298.793	298.793	-10.838	-3,50%	304.986	304.986	-4.645	-1,50%
6002	MASSEY FERGUSON DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	681.189	657.347	657.347	-23.842	-3,50%	670.971	670.971	-10.218	-1,50%
6003	MASSEY FERGUSON DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
6004	MASSEY FERGUSON DEFLECTOR DERECHO DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
6005	MASSEY FERGUSON MANGUERA INF. DE RADIADOR(CON ABRAZADERAS)	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6006	MASSEY FERGUSON POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6007	MASSEY FERGUSON REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	247.705	240.000	240.000	-7.705	-3,11%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
6008	MASSEY FERGUSON BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6009	MASSEY FERGUSON TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6010	MASSEY FERGUSON ADITIVO DE RADIADOR (DOSIFICACION COMPLETA)	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
6011	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
6012	MASSEY FERGUSON SOPORTE TRASERO DE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
6013	MASSEY FERGUSON SOPORTE MOTOR L/D	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
6014	MASSEY FERGUSON SOPORTE MOTOR L/I	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
6015	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6016	MASSEY FERGUSON TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.200.000	1.200.000	-38.525	-3,11%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
6017	MASSEY FERGUSON TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	1.857.788	1.792.765	1.792.765	-65.023	-3,50%	1.829.921	1.829.921	-27.867	-1,50%
6018	MASSEY FERGUSON JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
6019	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6020	MASSEY FERGUSON JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6021	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
6022	MASSEY FERGUSON BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	14.862.300	14.342.119	14.342.119	-520.181	-3,50%	14.639.365	14.639.365	-222.935	-1,50%
6023	MASSEY FERGUSONCAÑO INYECTOR N? 1	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6024	MASSEY FERGUSONCAÑO INYECTOR N? 2	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6025	MASSEY FERGUSONCAÑO INYECTOR N? 3 y 4	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6026	MASSEY FERGUSONCAÑO INYECTOR N? 5 y 6	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6027	MASSEY FERGUSONCAÑO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6028	MASSEY FERGUSON ELEMENTO DE PICO INYECTOR(TOBERA)	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
6029	MASSEY FERGUSON ARANDELA RETEN DE TOBERA INYECTOR	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6030	MASSEY FERGUSON ANILLO RETEN INYECTOR	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6031	MASSEY FERGUSON FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	123.853	119.518	119.518	-4.335	-3,50%	121.995	121.995	-1.858	-1,50%
6032	MASSEY FERGUSON SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	185.779	179.276	179.276	-6.503	-3,50%	182.992	182.992	-2.787	-1,50%
6033	MASSEY FERGUSON CABEZAL DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	247.705	239.035	239.035	-8.670	-3,50%	243.989	243.989	-3.716	-1,50%
6034	MASSEY FERGUSON JGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6035	MASSEY FERGUSON JGO REPARO BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6036	MASSEY FERGUSON RETEN BOMBA INY	1	UNI	Unidad	433.484	418.312	418.312	-15.172	-3,50%	426.981	426.981	-6.503	-1,50%
6037	MASSEY FERGUSON BOMBA DE TRANSFERENCIA	1	UNI	Unidad	1.238.525	1.195.176	1.195.176	-43.349	-3,50%	1.219.947	1.219.947	-18.578	-1,50%
6038	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	619.263	597.588	597.588	-21.675	-3,50%	609.974	609.974	-9.289	-1,50%
6039	MASSEY FERGUSON PLATO DE PRESION	1	UNI	Unidad	2.477.050	2.500.000	2.500.000	22.950	0,93%	2.439.894	2.439.894	-37.156	-1,50%
6040	MASSEY FERGUSON DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.857.788	1.800.000	1.800.000	-57.788	-3,11%	1.829.921	1.829.921	-27.867	-1,50%
6041	MASSEY FERGUSON COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Unidad	743.115	717.105	717.105	-26.010	-3,50%	731.968	731.968	-11.147	-1,50%
6042	MASSEY FERGUSON HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	557.336	537.829	537.829	-19.507	-3,50%	548.975	548.975	-8.361	-1,50%
6043	MASSEY FERGUSON RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6044	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	371.558	358.553	358.553	-13.005	-3,50%	365.984	365.984	-5.574	-1,50%
6045	FOTON DESMONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6046	FOTON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6047	FOTON REPARAR (02) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(02)	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6048	FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO (02)	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6049	FOTON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1er CILINDRO DE LEVANTE (02)	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6050	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6051	FOTON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE(02)	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6052	FOTON CAMBIAR (20) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.335.033	1.288.306	1.288.306	-46.727	-3,50%	1.315.007	1.315.007	-20.026	-1,50%
6053	FOTON RECTIFICAR(02) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6054	FOTON CAMBIAR (20) JGO. REPARO COMPLETO DE CILINDRO DE LEVANTE (GASKET SET-)	1	UNI	Unidad	3.034.167	2.927.971	2.927.971	-106.196	-3,50%	2.988.654	2.988.654	-45.513	-1,50%
6055	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6056	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · R.U.C. ·

Ing. MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Dirección Operativa de Contratacion
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6057	FOTON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE DE ENCASTRE ARTICULADO DE LA PALA	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6058	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA D (EL METRO)	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6059	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6060	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA DE EMERGENCIA DEL PRIMER BRAZO	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6061	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6062	FOTON CAMBIAR (20) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6063	FOTON REPARAR (02) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6064	FOTON CAMBIAR (20) KIT REPARO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6065	FOTON CAMBIAR (20) UNION "T"	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6066	FOTON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6067	FOTON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6068	FOTON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6069	FOTON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6070	FOTON AJUSTARTUBO RIGIDO	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6071	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6072	FOTON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6073	FOTON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6074	FOTON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6075	FOTON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6076	FOTON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6077	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6078	FOTON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	1.335.033	1.288.306	1.288.306	-46.727	-3,50%	1.315.007	1.315.007	-20.026	-1,50%
6079	FOTON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6080	FOTON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	3.034.167	2.927.971	2.927.971	-106.196	-3,50%	2.988.654	2.988.654	-45.513	-1,50%
6081	FOTON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6082	FOTON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6083	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6084	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6085	FOTON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6086	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6087	FOTON REPARAR (02) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6088	FOTON CAMBIAR (20) KIT REPARO BOMBA HIDRAULICA (GASKET SET)	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6089	FOTON CAMBIAR (20) RETEN DE BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6090	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6091	FOTON CAMBIAR (20) TEMINAL MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6092	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA DE RETORNO	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6093	FOTON CAMBIAR (20) ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	1	UNI	Unidad	121.367	120.000	120.000	-1.367	-1,13%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6094	FOTON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO (14)	1	UNI	Unidad	121.367	120.000	120.000	-1.367	-1,13%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6095	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE COMPLETO	1	UNI	Unidad	485.467	468.000	468.000	-17.467	-3,60%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6096	FOTON CAMBIAR (20) JUNTA DEL FILTRO	1	UNI	Unidad	1.820.500	1.756.782	1.756.782	-63.718	-3,50%	1.793.192	1.793.192	-27.308	-1,50%
6097	FOTON CAMBIAR (20) TAPA CARGADOR	1	UNI	Unidad	1.456.400	1.405.426	1.405.426	-50.974	-3,50%	1.434.554	1.434.554	-21.846	-1,50%
6098	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	3.089.333	2.981.206	2.981.206	-108.127	-3,50%	3.042.993	3.042.993	-46.340	-1,50%
6099	FOTON CAMBIAR (20) TUBO VISOR DEL NIVEL DE ACEITE	1	UNI	Unidad	728.200	700.000	700.000	-28.200	-3,87%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6100	FOTON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.820.500	1.756.782	1.756.782	-63.718	-3,50%	1.793.192	1.793.192	-27.308	-1,50%
6101	FOTON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6102	FOTON CAMBIAR (20) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6103	FOTON REPARAR (02) MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6104	FOTON CAMBIAR (20) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6105	FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6106	FOTON CAMBIAR (20) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6107	FOTON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6108	FOTON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6109	FOTON RECTIFICAR(02) PISTON DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6110	FOTON CAMBIAR (20) JUEGO DE REPARO COMPLETO DE CILINDRO	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6111	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6112	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6113	FOTON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6114	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · U.O.C · PARAGUAY

Abog. MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6115	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6116	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX EL METRO	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6117	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DEL COMANDO DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6118	FOTON CAMBIAR (20) UNION T	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6119	FOTON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6120	FOTON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	667.517	644.153	644.153	-23.364	-3,50%	657.504	657.504	-10.013	-1,50%
6121	FOTON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6122	FOTON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6123	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	4.192.667	4.045.923	4.045.923	-146.744	-3,50%	4.129.776	4.129.776	-62.891	-1,50%
6124	FOTON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.335.033	1.288.306	1.288.306	-46.727	-3,50%	1.315.007	1.315.007	-20.026	-1,50%
6125	FOTON MONTAR(03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6126	FOTON CAMBIAR (20) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	3.034.167	2.927.971	2.927.971	-106.196	-3,50%	2.988.654	2.988.654	-45.513	-1,50%
6127	FOTON AJUSTAR COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6128	FOTON REPARAR (02) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6129	FOTON CAMBIAR (20) KIT DE VALVULA DE RETORNO DE HUSO DEL COMANDO PRINCIPAL	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6130	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6131	FOTON DESMONTAR(03) (03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6132	FOTON MONTAR(03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6133	FOTON RECTIFICAR(02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6134	FOTON REPARAR (02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6135	FOTON RECTIFICAR(02) BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6136	FOTON AJUSTAR BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6137	FOTON RECTIFICAR(02) CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6138	FOTON AJUSTAR CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6139	FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Unidad	788.883	761.272	761.272	-27.611	-3,50%	777.049	777.049	-11.834	-1,50%
6140	FOTON ENCAMISAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6141	FOTON AJUSTAR CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6142	FOTON DESMONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6143	FOTON MONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	728.200	702.713	702.713	-25.487	-3,50%	717.277	717.277	-10.923	-1,50%
6144	FOTON CAMBIAR (20) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	7.888.833	7.612.723	7.612.723	-276.110	-3,50%	7.770.500	7.770.500	-118.333	-1,50%
6145	FOTON RECTIFICAR(02) TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6146	FOTON AJUSTAR TAPA MOTOR	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6147	FOTON RECTIFICAR(02) ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6148	FOTON AJUSTAR (03)ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6149	FOTON CAMBIAR (20) BUJE DE BIELA	1	UNI	Unidad	667.517	644.153	644.153	-23.364	-3,50%	657.504	657.504	-10.013	-1,50%
6150	FOTON RECTIFICAR(02) BUJE DE BIELA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6151	FOTON AJUSTAR BUJE DE BIELA	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6152	FOTON RECTIFICAR(02) BRAZO DE BIELA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6153	FOTON AJUSTAR BRAZO DE BIELA	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6154	FOTON AJUSTAR PISTON CON PERNO Y SEGURO	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6155	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 0,25 PARA 6 BOCAS	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6156	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 0,25	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6157	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA STD PARA 6 BOCAS	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6158	FOTON AJUSTAR CASQUILLO DE BANCADA STD	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6159	FOTON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6160	FOTON AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6161	FOTON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6162	FOTON AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6163	FOTON CAMBIAR (20) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6164	FOTON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6165	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6166	FOTON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CALCE CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6167	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CALCE CIGUEÑAL	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6168	FOTON CAMBIAR (20) GUIA DE VALVULA	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6169	FOTON CAMBIAR (20) CORREA	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6170	FOTON DESMONTAR(03) (03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6171	FOTON MONTAR(03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6172	FOTON RECTIFICAR(02) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%

MARIA LIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Unidad Operativa de Contratacio
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6173	FOTON DESMONTAR(03) (03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6174	FOTON MONTAR(03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6175	FOTON CAMBIAR (20) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6176	FOTON DESMONTAR(03) (03) CARTER	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6177	FOTON MONTAR(03) CARTER	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6178	FOTON CAMBIAR (20) CARTER	1	UNI	Unidad	1.699.133	1.639.663	1.639.663	-59.470	-3,50%	1.673.646	1.673.646	-25.487	-1,50%
6179	FOTON REPARAR (02) CARTER	1	UNI	Unidad	667.517	644.153	644.153	-23.364	-3,50%	657.504	657.504	-10.013	-1,50%
6180	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6181	FOTON MONTAR(03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6182	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	1.820.500	1.756.782	1.756.782	-63.718	-3,50%	1.793.192	1.793.192	-27.308	-1,50%
6183	FOTON REPARAR (02) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	667.517	644.153	644.153	-23.364	-3,50%	657.504	657.504	-10.013	-1,50%
6184	FOTON DESMONTAR(03) (03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6185	FOTON MONTAR(03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6186	FOTON CAMBIAR (20) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.820.500	1.756.782	1.756.782	-63.718	-3,50%	1.793.192	1.793.192	-27.308	-1,50%
6187	FOTON CAMBIAR (20) TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	485.467	468.475	468.475	-16.992	-3,50%	478.184	478.184	-7.283	-1,50%
6188	FOTON CAMBIAR (20) VENTILADOR	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6189	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Unidad	788.883	761.272	761.272	-27.611	-3,50%	777.049	777.049	-11.834	-1,50%
6190	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6191	FOTON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Unidad	788.883	761.272	761.272	-27.611	-3,50%	777.049	777.049	-11.834	-1,50%
6192	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	364.100	350.000	350.000	-14.100	-3,87%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6193	FOTON CAMBIAR (20) ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Unidad	121.367	120.000	120.000	-1.367	-1,13%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6194	FOTON CAMBIAR (20) CACARZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	303.417	292.797	292.797	-10.620	-3,50%	298.865	298.865	-4.552	-1,50%
6195	FOTON CAMBIAR (20) TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6196	FOTON DESMONTAR(03) (03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6197	FOTON MONTAR(03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6198	FOTON CAMBIAR (20) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	4.247.833	4.099.158	4.099.158	-148.675	-3,50%	4.184.115	4.184.115	-63.718	-1,50%
6199	FOTON REPARAR (02) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Unidad	788.883	761.272	761.272	-27.611	-3,50%	777.049	777.049	-11.834	-1,50%
6200	FOTON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6201	FOTON CAMBIAR (20) DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6202	FOTON DESMONTAR(03) (03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	546.150	535.000	535.000	-11.150	-2,04%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6203	FOTON MONTAR(03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	546.150	535.000	535.000	-11.150	-2,04%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6204	FOTON CAMBIAR (20) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	121.367	120.000	120.000	-1.367	-1,13%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6205	FOTON BASE DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	242.733	242.000	242.000	-733	-0,30%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6206	FOTON CAMBIAR (20) BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6207	FOTON CAMBIAR (20) BULBO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	303.417	298.000	298.000	-5.417	-1,79%	298.865	298.865	-4.552	-1,50%
6208	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6209	FOTON CAMBIAR (20) ADITIVO DE RADIADOR (DOSIS DEL MOTOR COMPLETO)	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6210	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR TRASERO	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6211	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6212	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO	1	UNI	Unidad	1.092.300	1.054.069	1.054.069	-38.231	-3,50%	1.075.915	1.075.915	-16.385	-1,50%
6213	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Unidad	303.417	295.000	295.000	-8.417	-2,77%	298.865	298.865	-4.552	-1,50%
6214	FOTON DESMONTAR(03) (03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6215	FOTON MONTAR(03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6216	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	1.820.500	1.756.782	1.756.782	-63.718	-3,50%	1.793.192	1.793.192	-27.308	-1,50%
6217	FOTON CAMBIAR (20) JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Unidad	303.417	292.797	292.797	-10.620	-3,50%	298.865	298.865	-4.552	-1,50%
6218	FOTON CAMBIAR (20) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6219	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6220	FOTON MONTAR(03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6221	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	13.350.333	12.883.071	12.883.071	-467.262	-3,50%	13.150.078	13.150.078	-200.255	-1,50%
6222	FOTON AJUSTAR BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	4.965.000	4.791.225	4.791.225	-173.775	-3,50%	4.890.525	4.890.525	-74.475	-1,50%
6223	FOTON REPARAR (02) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	2.670.067	2.576.614	2.576.614	-93.453	-3,50%	2.630.015	2.630.015	-40.052	-1,50%
6224	FOTON CAMBIAR (20)CAÑO INYECTOR DEL 1 AL 6 POR UNIDAD	1	UNI	Unidad	882.667	851.773	851.773	-30.894	-3,50%	869.426	869.426	-13.241	-1,50%
6225	FOTON CAMBIAR (20)CAÑO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6226	FOTON DESMONTAR(03) (03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6227	FOTON MONTAR(03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6228	FOTON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6229	FOTON AJUSTAR ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6230	FOTON REPARAR (02) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Unidad	1.379.167	1.330.896	1.330.896	-48.271	-3,50%	1.358.479	1.358.479	-20.688	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ABOG. MARIA [illegible] SEMIDEI
Dirección de Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6231	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6232	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	275.833	266.178	266.178	-9.655	-3,50%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6233	FOTON DESMONTAR(03) (03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6234	FOTON MONTAR(03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6235	FOTON CAMBIAR (20) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	6.068.333	5.855.941	5.855.941	-212.392	-3,50%	5.977.308	5.977.308	-91.025	-1,50%
6236	FOTON REPARAR (02) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	4.965.000	4.791.225	4.791.225	-173.775	-3,50%	4.890.525	4.890.525	-74.475	-1,50%
6237	FOTON CAMBIAR (20) RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6238	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	6.068.333	5.855.941	5.855.941	-212.392	-3,50%	5.977.308	5.977.308	-91.025	-1,50%
6239	FOTON DESMONTAR(03) (03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6240	FOTON MONTAR(03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6241	FOTON REPARAR (02) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Unidad	1.379.167	1.330.896	1.330.896	-48.271	-3,50%	1.358.479	1.358.479	-20.688	-1,50%
6242	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	750.267	724.007	724.007	-26.260	-3,50%	739.012	739.012	-11.255	-1,50%
6243	FOTON MONTAR(03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6244	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	970.933	936.950	936.950	-33.983	-3,50%	956.369	956.369	-14.564	-1,50%
6245	FOTON REPARAR (02) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	2.041.167	1.969.726	1.969.726	-71.441	-3,50%	2.010.549	2.010.549	-30.618	-1,50%
6246	FOTON CAMBIAR (20) JGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6247	FOTON CAMBIAR (20) FIBRA DE FRENO (DISCOS)	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6248	FOTON RECTIFICAR(02) DISCOS DE EXPANSION DE FRENO	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6249	FOTON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	937.833	905.008	905.008	-32.825	-3,50%	923.765	923.765	-14.068	-1,50%
6250	FOTON MONTAR(03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	970.933	936.950	936.950	-33.983	-3,50%	956.369	956.369	-14.564	-1,50%
6251	FOTON CAMBIAR (20) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	827.500	798.537	798.537	-28.963	-3,50%	815.087	815.087	-12.413	-1,50%
6252	FOTON REPARAR (02) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Unidad	1.081.267	1.043.422	1.043.422	-37.845	-3,50%	1.065.047	1.065.047	-16.220	-1,50%
6253	FOTON DESMONTAR(03) (03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6254	FOTON MONTAR(03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6255	FOTON CAMBIAR (20) MASA DELANTERA A/LCON REDUCCION	1	UNI	Unidad	1.456.400	1.405.426	1.405.426	-50.974	-3,50%	1.434.554	1.434.554	-21.846	-1,50%
6256	FOTON REPARAR (02) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6257	FOTON LIMPIAR (35) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6258	FOTON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA DELANTERA A/L	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6259	FOTON CAMBIAR (20) GRASA PARA RULEMANES DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.456.400	1.405.426	1.405.426	-50.974	-3,50%	1.434.554	1.434.554	-21.846	-1,50%
6260	FOTON CAMBIAR (20) PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA	1	UNI	Unidad	386.167	372.651	372.651	-13.516	-3,50%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6261	FOTON DESMONTAR(03) (03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	3.144.500	3.034.442	3.034.442	-110.058	-3,50%	3.097.332	3.097.332	-47.168	-1,50%
6262	FOTON MONTAR(03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.379.167	1.330.896	1.330.896	-48.271	-3,50%	1.358.479	1.358.479	-20.688	-1,50%
6263	FOTON CAMBIAR (20) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	2.427.333	2.342.376	2.342.376	-84.957	-3,50%	2.390.923	2.390.923	-36.410	-1,50%
6264	FOTON REPARAR (02) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	3.861.667	3.726.508	3.726.508	-135.159	-3,50%	3.803.741	3.803.741	-57.926	-1,50%
6265	FOTON LIMPIAR (35) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6266	FOTON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA REDUCTOR TRASERA A/L	1	UNI	Unidad	386.167	372.651	372.651	-13.516	-3,50%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6267	FOTON CAMBIAR (20) RETENES DE FRENO	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6268	FOTON CAMBIAR (20) EXTREMOS DE DIRECCION A/L	1	UNI	Unidad	1.081.267	1.043.422	1.043.422	-37.845	-3,50%	1.065.047	1.065.047	-16.220	-1,50%
6269	FOTON CAMBIAR (20) HOROMETRO	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6270	FOTON CAMBIAR (20)CAÑO ACELERADOR	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6271	FOTON REPARAR (02) ASIENTO DE CONDUCTOR	1	UNI	Unidad	1.655.000	1.597.075	1.597.075	-57.925	-3,50%	1.630.175	1.630.175	-24.825	-1,50%
6272	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	6.068.333	5.855.941	5.855.941	-212.392	-3,50%	5.977.308	5.977.308	-91.025	-1,50%
6273	FOTON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6274	FOTON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.655.000	1.597.075	1.597.075	-57.925	-3,50%	1.630.175	1.630.175	-24.825	-1,50%
6275	FOTON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	8.606.000	8.304.790	8.304.790	-301.210	-3,50%	8.476.910	8.476.910	-129.090	-1,50%
6276	FOTON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	6.675.167	6.441.536	6.441.536	-233.631	-3,50%	6.575.039	6.575.039	-100.128	-1,50%
6277	FOTON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6278	FOTON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.048.167	1.011.481	1.011.481	-36.686	-3,50%	1.032.444	1.032.444	-15.723	-1,50%
6279	FOTON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	4.247.833	4.099.158	4.099.158	-148.675	-3,50%	4.184.115	4.184.115	-63.718	-1,50%
6280	FOTON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.277.660	1.277.660	-46.340	-3,50%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6281	FOTON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	3.144.500	3.034.442	3.034.442	-110.058	-3,50%	3.097.332	3.097.332	-47.168	-1,50%
6282	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	3.861.667	3.726.508	3.726.508	-135.159	-3,50%	3.803.741	3.803.741	-57.926	-1,50%
6283	FOTON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%
6284	FOTON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	3.034.167	2.927.971	2.927.971	-106.196	-3,50%	2.988.654	2.988.654	-45.513	-1,50%
6285	FOTON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6286	FOTON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	6.675.167	6.441.536	6.441.536	-233.631	-3,50%	6.575.039	6.575.039	-100.128	-1,50%
6287	FOTON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.335.033	1.288.306	1.288.306	-46.727	-3,50%	1.315.007	1.315.007	-20.026	-1,50%
6288	FOTON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Unidad	1.048.167	1.011.481	1.011.481	-36.686	-3,50%	1.032.444	1.032.444	-15.723	-1,50%

Ing. MARIZ ADORNO SEMIDEI
Directora
Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6289	FOTON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	4.247.833	4.099.158	4.099.158	-148.675	-3,50%	4.184.115	4.184.115	-63.718	-1,50%
6290	FOTON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6291	FOTON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6292	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	788.883	800.000	800.000	11.117	1,41%	777.049	777.049	-11.834	-1,50%
6293	FOTON DESMONTAR(03) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Unidad	242.733	250.000	250.000	7.267	2,99%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6294	FOTON MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Unidad	242.733	250.000	250.000	7.267	2,99%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6295	FOTON REPARAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Unidad	3.641.000	3.800.000	3.800.000	159.000	4,37%	3.586.385	3.586.385	-54.615	-1,50%
6296	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6297	FOTON MONTAR(03) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6298	FOTON REPARAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6299	FOTON CAMBIAR (20) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Unidad	937.833	905.008	905.008	-32.825	-3,50%	923.765	923.765	-14.068	-1,50%
6300	FOTON REPARAR (02) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Unidad	970.933	936.950	936.950	-33.983	-3,50%	956.369	956.369	-14.564	-1,50%
6301	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	1.379.167	1.330.896	1.330.896	-48.271	-3,50%	1.358.479	1.358.479	-20.688	-1,50%
6302	FOTON FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6303	FOTON MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6304	FOTON ABRAZADERA DECAÑO DEPURADOR	1	UNI	Unidad	165.500	159.707	159.707	-5.793	-3,50%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6305	FOTON ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6306	FOTON TUBO RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6307	FOTON FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Unidad	424.783	410.000	410.000	-14.783	-3,48%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6308	FOTON ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Unidad	132.400	120.000	120.000	-12.400	-9,37%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6309	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	606.833	585.593	585.593	-21.240	-3,50%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6310	FOTON CARCAZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6311	FOTON TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6312	FOTON RADIADOR DE AGUA (COMPLETO)	1	UNI	Unidad	6.068.333	5.855.941	5.855.941	-212.392	-3,50%	5.977.308	5.977.308	-91.025	-1,50%
6313	FOTON DEFLECTOR DE AIRE	1	UNI	Unidad	303.417	292.797	292.797	-10.620	-3,50%	298.865	298.865	-4.552	-1,50%
6314	FOTON DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	667.517	644.153	644.153	-23.364	-3,50%	657.504	657.504	-10.013	-1,50%
6315	FOTON DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6316	FOTON DEFLECTOR DERECHO DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6317	FOTON MANGUERA INF. DE RADIADOR(CON ABRAZADERAS)	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6318	FOTON POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6319	FOTON REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Unidad	242.733	235.000	235.000	-7.733	-3,19%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6320	FOTON BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6321	FOTON TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Unidad	121.367	117.119	117.119	-4.248	-3,50%	119.546	119.546	-1.821	-1,50%
6322	FOTON ADITIVO DE RADIADOR (DOSIFICACION COMPLETA)	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6323	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	546.150	527.034	527.034	-19.116	-3,50%	537.957	537.957	-8.193	-1,50%
6324	FOTON SOPORTE TRASERO DE MOTOR	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6325	FOTON SOPORTE MOTOR L/D	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6326	FOTON SOPORTE MOTOR L/I	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.188	1.171.188	-42.479	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6327	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6328	FOTON TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.120.000	1.120.000	-93.667	-7,72%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6329	FOTON TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Unidad	1.820.500	1.756.782	1.756.782	-63.718	-3,50%	1.793.192	1.793.192	-27.308	-1,50%
6330	FOTON JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Unidad	242.733	234.237	234.237	-8.496	-3,50%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6331	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6332	FOTON JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Unidad	364.100	351.356	351.356	-12.744	-3,50%	358.638	358.638	-5.462	-1,50%
6333	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	242.733	250.000	250.000	7.267	2,99%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6334	FOTON BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	18.205.000	17.620.000	17.620.000	-585.000	-3,21%	17.931.925	17.931.925	-273.075	-1,50%
6335	FOTONCAÑO INYECTOR N? 1	1	UNI	Unidad	551.667	550.000	550.000	-1.667	-0,30%	543.391	543.391	-8.276	-1,50%
6336	FOTONCAÑO INYECTOR N? 2	1	UNI	Unidad	551.667	568.679	568.679	17.012	3,08%	543.391	543.391	-8.276	-1,50%
6337	FOTONCAÑO INYECTOR N? 3 y 4	1	UNI	Unidad	551.667	532.358	532.358	-19.309	-3,50%	543.391	543.391	-8.276	-1,50%
6338	FOTONCAÑO INYECTOR N? 5 y 6	1	UNI	Unidad	551.667	532.358	532.358	-19.309	-3,50%	543.391	543.391	-8.276	-1,50%
6339	FOTONCAÑO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Unidad	551.667	532.358	532.358	-19.309	-3,50%	543.391	543.391	-8.276	-1,50%
6340	FOTON ELEMENTO DE PICO INYECTOR(TOBERA)	1	UNI	Unidad	970.933	936.950	936.950	-33.983	-3,50%	956.369	956.369	-14.564	-1,50%
6341	FOTON ARANDELA RETEN DE TOBERA INYECTOR	1	UNI	Unidad	275.833	266.178	266.178	-9.655	-3,50%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6342	FOTON ANILLO RETEN INYECTOR	1	UNI	Unidad	353.067	340.709	340.709	-12.358	-3,50%	347.770	347.770	-5.297	-1,50%
6343	FOTON FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6344	FOTON SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Unidad	424.783	409.915	409.915	-14.868	-3,50%	418.411	418.411	-6.372	-1,50%
6345	FOTON CABEZAL DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	4.965.000	4.791.225	4.791.225	-173.775	-3,50%	4.890.525	4.890.525	-74.475	-1,50%
6346	FOTON JGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	2.758.333	2.661.791	2.661.791	-96.542	-3,50%	2.716.958	2.716.958	-41.375	-1,50%

Abog. MARIELA ADORNO SEMIDEI
Directora Operativa de Contrataciones
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6347	FOTON JGO REPARO BOMBA INYECTORA	1	UNI	Unidad	4.689.167	4.525.046	4.525.046	-164.121	-3,50%	4.618.829	4.618.829	-70.338	-1,50%
6348	FOTON RETEN BOMBA INY	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6349	FOTON BOMBA DE TRANSFERENCIA	1	UNI	Unidad	7.557.833	7.293.308	7.293.308	-264.525	-3,50%	7.444.465	7.444.465	-113.368	-1,50%
6350	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	4.965.000	4.791.225	4.791.225	-173.775	-3,50%	4.890.525	4.890.525	-74.475	-1,50%
6351	FOTON PLATO DE PRESION	1	UNI	Unidad	4.965.000	4.800.000	4.800.000	-165.000	-3,32%	4.890.525	4.890.525	-74.475	-1,50%
6352	FOTON DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	4.634.000	4.500.000	4.500.000	-134.000	-2,89%	4.564.490	4.564.490	-69.510	-1,50%
6353	FOTON COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Unidad	937.833	905.008	905.008	-32.825	-3,50%	923.765	923.765	-14.068	-1,50%
6354	FOTON HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6355	FOTON RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Unidad	496.500	479.122	479.122	-17.378	-3,50%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6356	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	3.861.667	3.726.508	3.726.508	-135.159	-3,50%	3.803.741	3.803.741	-57.926	-1,50%
6357	Honda 250XR Cambio de Filtro de Combustible	1	UNI	Unidad	174.327	168.225	168.225	-6.102	-3,50%	171.712	171.712	-2.615	-1,50%
6358	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible	1	UNI	Unidad	55.167	53.236	53.236	-1.931	-3,50%	54.339	54.339	-828	-1,50%
6359	Honda 250XR Cambio de filtro de aire motor	1	UNI	Unidad	176.533	170.354	170.354	-6.179	-3,50%	173.885	173.885	-2.648	-1,50%
6360	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor	1	UNI	Unidad	55.167	53.236	53.236	-1.931	-3,50%	54.339	54.339	-828	-1,50%
6361	Honda 250XR Cambio de filtro de aceite motor	1	UNI	Unidad	174.327	165.000	165.000	-9.327	-5,35%	171.712	171.712	-2.615	-1,50%
6362	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor	1	UNI	Unidad	55.167	55.000	55.000	-167	-0,30%	54.339	54.339	-828	-1,50%
6363	Honda 250XR Cambio de aceite motor p/ litro	1	UNI	Unidad	77.233	70.000	70.000	-7.233	-9,37%	76.074	76.074	-1.159	-1,50%
6364	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro	1	UNI	Unidad	110.333	110.000	110.000	-333	-0,30%	108.678	108.678	-1.655	-1,50%
6365	Honda 250XR Cambio de bujias de encendido	1	UNI	Unidad	220.667	200.000	200.000	-20.667	-9,37%	217.356	217.356	-3.311	-1,50%
6366	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de bujias de encendido	1	UNI	Unidad	88.267	85.000	85.000	-3.267	-3,70%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6367	Honda 250XR Cambio de bobinas de ignicion'	1	UNI	Unidad	308.933	300.000	300.000	-8.933	-2,89%	304.299	304.299	-4.634	-1,50%
6368	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de bobinas de ignicion'	1	UNI	Unidad	88.267	85.000	85.000	-3.267	-3,70%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6369	Honda 250XR Cambio de fluido de freno	1	UNI	Unidad	66.200	70.000	70.000	3.800	5,74%	65.207	65.207	-993	-1,50%
6370	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de fluido de freno	1	UNI	Unidad	44.133	42.000	42.000	-2.133	-4,83%	43.471	43.471	-662	-1,50%
6371	Honda 250XR Reparación de sistema de freno	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6372	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de sistema de freno	1	UNI	Unidad	88.267	85.000	85.000	-3.267	-3,70%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6373	Honda 250XR Cambio decaños de freno	1	UNI	Unidad	331.000	320.000	320.000	-11.000	-3,32%	326.035	326.035	-4.965	-1,50%
6374	Honda 250XR Mano de obra de Cambio decaños de freno	1	UNI	Unidad	419.267	400.000	400.000	-19.267	-4,60%	412.977	412.977	-6.290	-1,50%
6375	Honda 250XR Cambio de juego. pastillas de freno delantero	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6376	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno delantero	1	UNI	Unidad	220.667	210.000	210.000	-10.667	-4,83%	217.356	217.356	-3.311	-1,50%
6377	Honda 250XR Cambio de fibras de freno trasero	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6378	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de fibras de freno trasero	1	UNI	Unidad	110.333	100.000	100.000	-10.333	-9,37%	108.678	108.678	-1.655	-1,50%
6379	Honda 250XR Limpieza y Reparación de mordaza de freno delantero	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6380	Honda 250XR Mano de obra de Limpieza y Reparación de mordaza de freno delantero	1	UNI	Unidad	88.267	85.000	85.000	-3.267	-3,70%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6381	Honda 250XR Cambio de mordaza de freno delantero	1	UNI	Unidad	662.000	630.000	630.000	-32.000	-4,83%	652.070	652.070	-9.930	-1,50%
6382	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero	1	UNI	Unidad	165.500	150.000	150.000	-15.500	-9,37%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6383	Honda 250XR Limpieza y Reparación de freno trasero	1	UNI	Unidad	242.733	250.000	250.000	7.267	2,99%	239.092	239.092	-3.641	-1,50%
6384	Honda 250XR Mano de obra de Limpieza y Reparación de freno trasero	1	UNI	Unidad	88.267	88.000	88.000	-267	-0,30%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6385	Honda 250XR Cambio de tambor de freno trasero	1	UNI	Unidad	717.167	690.000	690.000	-27.167	-3,79%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6386	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de tambor de freno trasero	1	UNI	Unidad	132.400	130.000	130.000	-2.400	-1,81%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6387	Honda 250XR Cambio de disco de freno delantero	1	UNI	Unidad	937.833	900.000	900.000	-37.833	-4,03%	923.765	923.765	-14.068	-1,50%
6388	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6389	Honda 250XR Cambio de zapatas de freno trasero	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6390	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de zapatas de freno trasero	1	UNI	Unidad	165.500	160.000	160.000	-5.500	-3,32%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6391	Honda 250XR Cambio de manguera de combustible.	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6392	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manguera de combustible.	1	UNI	Unidad	132.400	125.000	125.000	-7.400	-5,59%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6393	Honda 250XR Reparación parcial de cableado eléctrico.	1	UNI	Unidad	606.833	585.000	585.000	-21.833	-3,60%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6394	Honda 250XR Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico.	1	UNI	Unidad	165.500	159.707	159.707	-5.793	-3,50%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6395	Honda 250XR Cambio de interruptores eléctricos de accesorios	1	UNI	Unidad	717.167	692.066	692.066	-25.101	-3,50%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6396	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios	1	UNI	Unidad	198.600	200.000	200.000	1.400	0,70%	195.621	195.621	-2.979	-1,50%
6397	Honda 250XR Limpieza y Reparación de motor de arranque	1	UNI	Unidad	496.500	480.000	480.000	-16.500	-3,32%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6398	Honda 250XR Mano de obra de Limpieza y Reparación de motor de arranque	1	UNI	Unidad	165.500	160.000	160.000	-5.500	-3,32%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6399	Honda 250XR Cambio de bateria	1	UNI	Unidad	882.667	860.000	860.000	-22.667	-2,57%	869.426	869.426	-13.241	-1,50%
6400	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de bateria	1	UNI	Unidad	88.267	85.000	85.000	-3.267	-3,70%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6401	Honda 250XR Cambio de foco Alta yBaja de faro delantero	1	UNI	Unidad	176.533	170.000	170.000	-6.533	-3,70%	173.885	173.885	-2.648	-1,50%
6402	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de foco Alta y Baja de faro delantero	1	UNI	Unidad	55.167	55.000	55.000	-167	-0,30%	54.339	54.339	-828	-1,50%
6403	Honda 250XR Cambio de faro delantero	1	UNI	Unidad	1.213.667	1.171.140	1.171.140	-42.527	-3,50%	1.195.461	1.195.461	-18.206	-1,50%
6404	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faro delantero	1	UNI	Unidad	165.500	159.707	159.707	-5.793	-3,50%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE * D.O.C. *

Abog. MARIA LUZ ADORNO SEMIDEI
Dirección Administrativa de Contrataciones
Directora
MADES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 02-2025 " Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum"

ID N°459.900

						MECANICAR S.A.				MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial Unitario SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Dif	%
6405	Honda 250XR Cambio de faro trasero	1	UNI	Unidad	882.667	851.773	851.773	-30.894	-3,50%	869.426	869.426	-13.241	-1,50%
6406	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faro trasero	1	UNI	Unidad	165.500	159.707	159.707	-5.793	-3,50%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6407	Honda 250XR Cambio de faro SEÑALERO c/uno	1	UNI	Unidad	275.833	266.178	266.178	-9.655	-3,50%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6408	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faro SEÑALERO c/uno	1	UNI	Unidad	55.167	53.236	53.236	-1.931	-3,50%	54.339	54.339	-828	-1,50%
6409	Honda 250XR Cambio de fusible c/uno	1	UNI	Unidad	55.167	53.236	53.236	-1.931	-3,50%	54.339	54.339	-828	-1,50%
6410	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de fusible c/uno	1	UNI	Unidad	22.067	21.294	21.294	-773	-3,50%	21.735	21.735	-332	-1,50%
6411	Honda 250XR Reparación de faros auxiliares	1	UNI	Unidad	386.167	372.651	372.651	-13.516	-3,50%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6412	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de faros auxiliares	1	UNI	Unidad	88.267	85.177	85.177	-3.090	-3,50%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6413	Honda 250XR Cambio de faros auxiliares	1	UNI	Unidad	353.067	350.000	350.000	-3.067	-0,87%	347.770	347.770	-5.297	-1,50%
6414	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faros auxiliares	1	UNI	Unidad	132.400	125.000	125.000	-7.400	-5,59%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6415	Honda 250XR Cambio de luces LED auxiliares	1	UNI	Unidad	1.379.167	1.350.000	1.350.000	-29.167	-2,11%	1.358.479	1.358.479	-20.688	-1,50%
6416	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares	1	UNI	Unidad	275.833	270.000	270.000	-5.833	-2,11%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6417	Honda 250XR Cambio de amortiguador delantero (c/uno)	1	UNI	Unidad	717.167	650.000	650.000	-67.167	-9,37%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6418	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno)	1	UNI	Unidad	496.500	450.000	450.000	-46.500	-9,37%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6419	Honda 250XR Cambio de amortiguador central trasero	1	UNI	Unidad	1.379.167	1.250.000	1.250.000	-129.167	-9,37%	1.358.479	1.358.479	-20.688	-1,50%
6420	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero	1	UNI	Unidad	386.167	380.000	380.000	-6.167	-1,60%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6421	Honda 250XR Cambio de espejo retrovisor (c/uno)	1	UNI	Unidad	463.400	448.000	448.000	-15.400	-3,32%	456.449	456.449	-6.951	-1,50%
6422	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno)	1	UNI	Unidad	88.267	85.000	85.000	-3.267	-3,70%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6423	Honda 250XR Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno).	1	UNI	Unidad	717.167	690.000	690.000	-27.167	-3,79%	706.409	706.409	-10.758	-1,50%
6424	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno).	1	UNI	Unidad	386.167	370.000	370.000	-16.167	-4,19%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6425	Honda 250XR Reparación de llanta	1	UNI	Unidad	772.333	745.000	745.000	-27.333	-3,54%	760.748	760.748	-11.585	-1,50%
6426	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de llanta	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6427	Honda 250XR Cambio de llanta	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.300.000	1.300.000	-24.000	-1,81%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6428	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de llanta	1	UNI	Unidad	165.500	150.000	150.000	-15.500	-9,37%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6429	Honda 250XR Cambio de cubiertas (c/uno)	1	UNI	Unidad	275.833	300.000	300.000	24.167	8,76%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6430	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno)	1	UNI	Unidad	132.400	110.000	110.000	-22.400	-16,92%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6431	Honda 250XR Reparación de Panel instrumental	1	UNI	Unidad	496.500	450.000	450.000	-46.500	-9,37%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6432	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de Panel instrumental	1	UNI	Unidad	132.400	120.000	120.000	-12.400	-9,37%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6433	Honda 250XR Reparación deCAÑOde escape	1	UNI	Unidad	419.267	400.000	400.000	-19.267	-4,60%	412.977	412.977	-6.290	-1,50%
6434	Honda 250XR Mano de obra de Reparación deCAÑOde escape	1	UNI	Unidad	132.400	120.000	120.000	-12.400	-9,37%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6435	Honda 250XR Cambio deCAÑOde escape	1	UNI	Unidad	606.833	580.000	580.000	-26.833	-4,42%	597.730	597.730	-9.103	-1,50%
6436	Honda 250XR Mano de obra de Cambio deCAÑOde escape	1	UNI	Unidad	165.500	140.000	140.000	-25.500	-15,41%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6437	Honda 250XR Cambio de manopla de manubrio	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6438	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio	1	UNI	Unidad	132.400	120.000	120.000	-12.400	-9,37%	130.414	130.414	-1.986	-1,50%
6439	Honda 250XR Cambio de posa pies	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6440	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de posa pies	1	UNI	Unidad	165.500	150.000	150.000	-15.500	-9,37%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6441	Honda 250XR Reparación de tapa motor	1	UNI	Unidad	827.500	780.000	780.000	-47.500	-5,74%	815.087	815.087	-12.413	-1,50%
6442	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de tapa motor	1	UNI	Unidad	386.167	360.000	360.000	-26.167	-6,78%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6443	Honda 250XR Reparación cilindro,pistón y aro	1	UNI	Unidad	1.103.333	1.050.000	1.050.000	-53.333	-4,83%	1.086.783	1.086.783	-16.550	-1,50%
6444	Honda 250XR Mano de obra de Reparación cilindro,pistón y aro	1	UNI	Unidad	496.500	460.000	460.000	-36.500	-7,35%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6445	Honda 250XR Reparación deCIGUEÑAL, casquillo y block	1	UNI	Unidad	937.833	900.000	900.000	-37.833	-4,03%	923.765	923.765	-14.068	-1,50%
6446	Honda 250XR Mano de obra de Reparación deCIGUEÑAL, casquillo y block	1	UNI	Unidad	275.833	270.000	270.000	-5.833	-2,11%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6447	Honda 250XR Cambio deCAÑO de Embrague	1	UNI	Unidad	496.500	480.000	480.000	-16.500	-3,32%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6448	Honda 250XR Mano de obra de Cambio deCAÑO de Embrague	1	UNI	Unidad	165.500	130.000	130.000	-35.500	-21,45%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6449	Honda 250XR Reparación de caja de cambios	1	UNI	Unidad	882.667	900.000	900.000	17.333	1,96%	869.426	869.426	-13.241	-1,50%
6450	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de caja de cambios	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	380.374	380.374	-5.793	-1,50%
6451	Honda 250XR Cambio de manivela de Frenos	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6452	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos	1	UNI	Unidad	88.267	80.000	80.000	-8.267	-9,37%	86.942	86.942	-1.325	-1,50%
6453	Honda 250XR Cambio de manivela de Embrague	1	UNI	Unidad	275.833	250.000	250.000	-25.833	-9,37%	271.695	271.695	-4.138	-1,50%
6454	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague	1	UNI	Unidad	165.500	180.000	180.000	14.500	8,76%	163.017	163.017	-2.483	-1,50%
6455	Honda 250XR Servicio de pintura	1	UNI	Unidad	1.103.333	1.000.000	1.000.000	-103.333	-9,37%	1.086.783	1.086.783	-16.550	-1,50%
6456	Honda 250XR Mano de obra de Servicio de pintura	1	UNI	Unidad	551.667	500.000	500.000	-51.667	-9,37%	543.391	543.391	-8.276	-1,50%
6457	Honda 250XR Cambio de disco de embrague	1	UNI	Unidad	827.500	750.000	750.000	-77.500	-9,37%	815.087	815.087	-12.413	-1,50%
6458	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de disco de embrague	1	UNI	Unidad	496.500	450.000	450.000	-46.500	-9,37%	489.052	489.052	-7.448	-1,50%
6459	Honda 250XR Parabrisa Cubre viento	1	UNI	Unidad	1.324.000	1.250.000	1.250.000	-74.000	-5,59%	1.304.140	1.304.140	-19.860	-1,50%
6460	Honda 250XR Mano de obra de Parabrisa Cubre viento	1	UNI	Unidad	386.167	350.000	350.000	-36.167	-9,37%	358.042	358.042	-28.125	-7,28%
						6.780.000.000	6.780.000.000			6.914.306.000	6.914.306.000		

