MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	350.000	350.000
2	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	130.000	130.000
3	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	300.000	300.000
4	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	130.000	130.000
5	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	300.000	300.000
6	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	80.000	80.000
7	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
8	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	350.000	350.000
9	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
10	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	580.000	580.000
11	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	2.300.000	2.300.000
12	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	600.000	600.000
13	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	500.000	500.000
14	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	300.000	300.000
15	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
16	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	400.000	400.000
17	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	400.000	400.000
18	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	100.000	100.000
19	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	500.000	500.000
20	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	120.000	120.000
21	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
22	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	400.000	400.000
23	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	300.000	300.000
24	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	110.000	110.000
25	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	600.000	600.000
26	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	280.000	280.000
27	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	450.000	450.000
28	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	200.000	200.000
29	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	900.000	900.000
30	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
31	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	450.000	450.000
32	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	200.000	200.000
33	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	100.000	100.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Campos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
34	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	80.000	80.000
35	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	42.000	42.000
36	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	42.000	42.000
37	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	42.000	42.000
38	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	42.000	42.000
39	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	42.000	42.000
40	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	42.000	42.000
41	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	42.000	42.000
42	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	42.000	42.000
43	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	2.400.000	2.400.000
44	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	500.000	500.000
45	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	720.000	720.000
46	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	420.000	420.000
47	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	650.000	650.000
48	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	260.000	260.000
49	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	500.000	500.000
50	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	100.000	100.000
51	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	35.000	35.000
52	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	20.000	20.000
53	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	100.000	100.000
54	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	40.000	40.000
55	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	650.000	650.000
56	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	100.000	100.000
57	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	320.000	320.000
58	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	200.000	200.000
59	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	820.000	820.000
60	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	430.000	430.000
61	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	500.000	500.000
62	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	200.000	200.000
63	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	520.000	520.000
64	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	50.000	50.000
65	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	7.600.000	7.600.000
66	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	650.000	650.000
67	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.230.000	2.230.000
68	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	620.000	620.000

Lic. José Luis López
Director de Administración

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
69	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.400.000	1.400.000
70	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	500.000	500.000
71	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	620.000	620.000
72	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	420.000	420.000
73	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	2.200.000	2.200.000
74	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
75	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	700.000	700.000
76	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	345.000	345.000
77	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.085.399	1.085.399
78	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	441.967	441.967
79	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	620.706	620.706
80	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	115.943	115.943
81	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	622.680	622.680
82	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	115.943	115.943
83	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	617.744	617.744
84	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	251.832	251.832
85	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	271.047	271.047
86	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	111.007	111.007
87	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO(UNIDAD)	1	UNI	Evento	1.051.596	1.051.596
88	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNI	Evento	468.824	468.824
89	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	620.000	620.000
90	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	120.000	120.000
91	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	118.714	118.714
92	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	138.760	138.760
93	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	450.000	450.000
94	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	200.000	200.000
95	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	400.000	400.000
96	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	200.000	200.000
97	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	100.000	100.000
98	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	80.000	80.000
99	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	260.000	260.000
100	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	80.000	80.000
101	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
102	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	80.000	80.000
103	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	260.000	260.000

Lic. José Luis López

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
104	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	80.000	80.000
105	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	320.000	320.000
106	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	120.000	120.000
107	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	520.000	520.000
108	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	620.000	620.000
109	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
110	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	320.000	320.000
111	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	385.000	385.000
112	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	120.000	120.000
113	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	800.000	800.000
114	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	300.000	300.000
115	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	900.000	900.000
116	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	350.000	350.000
117	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	250.000	250.000
118	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	100.000	100.000
119	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
120	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	550.000	550.000
121	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
122	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	550.000	550.000
123	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	585.607	585.607
124	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	403.940	403.940
125	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	490.000	490.000
126	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	320.000	320.000
127	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	317.829	317.829
128	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	214.813	214.813
129	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	893.372	893.372
130	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	504.672	504.672
131	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	620.865	620.865
132	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	138.760	138.760
133	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	7.622.209	7.622.209
134	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.513.009	1.513.009

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
135	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	4.621.207	4.621.207
136	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.513.009	1.513.009
137	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	3.032.072	3.032.072
138	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.338.240	1.338.240
139	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	2.098.781	2.098.781
140	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.239.526	1.239.526
141	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	3.500.000	3.500.000
142	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	500.000	500.000
143	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	750.000	750.000
144	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	500.000	500.000
145	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	700.000	700.000
146	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	450.000	450.000
147	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	750.000	750.000
148	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	500.000	500.000
149	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	620.000	620.000
150	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	300.000	300.000
151	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	3.000.000	3.000.000
152	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	450.000	450.000
153	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
154	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	520.000	520.000
155	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	300.000	300.000
156	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	100.000	100.000
157	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	260.000	260.000
158	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	420.000	420.000
159	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	232.000	232.000
160	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	330.000	330.000
161	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	4.750.000	4.750.000
162	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	1.110.000	1.110.000
163	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	6.900.000	6.900.000
164	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	3.000.000	3.000.000
165	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	8.611.360	8.611.360
166	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.848.015	1.848.015
167	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	12.740.223	12.740.223
168	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.681.052	2.681.052

Lic. José Luis López
Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativ
Cynthia Gill Ocampos
Dpto. Ministerio del Ambiente
Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
169	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	4.159.213	4.159.213
170	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.305.099	1.305.099
171	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.920.491	1.920.491
172	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.072.420	1.072.420
173	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.283.306	3.283.306
174	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	1.942.487	1.942.487
175	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	808.540	808.540
176	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	571.637	571.637
177	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	909.067	909.067
178	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	571.637	571.637
179	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	3.900.000	3.900.000
180	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
181	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	431.399	431.399
182	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	404.709	404.709
183	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	388.159	388.159
184	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	392.900	392.900
185	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.325.402	1.325.402
186	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	438.766	438.766
187	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.402.962	1.402.962
188	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	438.766	438.766
189	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	623.964	623.964
190	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	494.078	494.078
191	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	1.963.097	1.963.097
192	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	532.857	532.857
193	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	3.482.326	3.482.326
194	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	494.078	494.078
195	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	821.522	821.522
196	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	330.502	330.502
197	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	326.379	326.379
198	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	222.240	222.240
199	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	5.159.485	5.159.485
200	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	1.048.803	1.048.803
201	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	4.466.784	4.466.784
202	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	1.131.466	1.131.466
203	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	5.000.000	5.000.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
204	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
205	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	4.500.000	4.500.000
206	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
207	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	618.683	618.683
208	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	252.943	252.943
209	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	233.990	233.990
210	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	139.956	139.956
211	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	7.958.596	7.958.596
212	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	2.127.930	2.127.930
213	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	2.060.000	2.060.000
214	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.340.525	1.340.525
215	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	2.367.336	2.367.336
216	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.281.481	1.281.481
217	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	979.684	979.684
218	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	217.516	217.516
219	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	4.685.167	4.685.167
220	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	1.371.229	1.371.229
221	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	907.818	907.818
222	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	330.502	330.502
223	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	3.208.870	3.208.870
224	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	777.332	777.332
225	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	3.480.328	3.480.328
226	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	822.830	822.830
227	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	779.083	779.083
228	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	318.694	318.694
229	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	780.331	780.331
230	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	318.694	318.694
231	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	694.034	694.034
232	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	279.564	279.564
233	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	773.802	773.802
234	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	139.956	139.956
235	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	618.683	618.683
236	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	217.516	217.516

Lic. José Luis López

Lic. René Ariel Sanchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos
del Ambiente
Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
237	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.182.054	1.182.054
238	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	532.857	532.857
239	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	1.877.420	1.877.420
240	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	217.516	217.516
241	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	3.536.930	3.536.930
242	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	455.298	455.298
243	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	253.613	253.613
244	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	139.956	139.956
245	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	270.465	270.465
246	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	107.242	107.242
247	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	541.171	541.171
248	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	2.269.489	2.269.489
249	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.176.476	5.176.476
250	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	758.450	758.450
251	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	922.215	922.215
252	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	408.062	408.062
253	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	333.868	333.868
254	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	217.516	217.516
255	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	696.242	696.242
256	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	280.089	280.089
257	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	197.058	197.058
258	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	116.689	116.689
259	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	338.769	338.769
260	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	229.325	229.325
261	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	964.713	964.713
262	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	541.123	541.123
263	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	4.330.972	4.330.972
264	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	634.034	634.034
265	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.384.409	1.384.409
266	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	657.813	657.813
267	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
268	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	450.000	450.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
269	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CREMALLERA (NISSAN PATROL 2003)	1	UNI	Evento	6.500.000	6.500.000
270	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA (NISSAN PATROL 2003)	1	UNI	Evento	650.000	650.000
271	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CREMALLERA (NISSAN PATROL 2008)	1	UNI	Evento	6.500.000	6.500.000
272	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA (NISSAN PATROL 2008)	1	UNI	Evento	650.000	650.000
273	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	533.330	533.330
274	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	435.033	435.033
275	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	280.089	280.089
276	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	217.516	217.516
277	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.170.245	1.170.245
278	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	396.253	396.253
279	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.178.161	1.178.161
280	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	396.253	396.253
281	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	831.008	831.008
282	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	450.194	450.194
283	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	767.264	767.264
284	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	420.000	420.000
285	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	661.653	661.653
286	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	241.134	241.134
287	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	235.838	235.838
288	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	139.956	139.956
289	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	172.676	172.676
290	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	139.956	139.956
291	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	113.426	113.426
292	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	116.689	116.689
293	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.574.955	1.574.955
294	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	610.417	610.417
295	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	824.225	824.225
296	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	485.621	485.621
297	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	875.688	875.688
298	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	485.621	485.621
299	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	532.857	532.857
300	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	241.134	241.134

Lic. José Luis López

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente
Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
301	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	449.362	449.362
302	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	273.003	273.003
303	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	246.567	246.567
304	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	217.867	217.867
305	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	240.082	240.082
306	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	139.956	139.956
307	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.085.717	1.085.717
308	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	229.325	229.325
309	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	782.234	782.234
310	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	139.956	139.956
311	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	201.302	201.302
312	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	101.177	101.177
313	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	156.281	156.281
314	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	85.665	85.665
315	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	217.564	217.564
316	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	101.177	101.177
317	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	493.894	493.894
318	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	101.177	101.177
319	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	480.249	480.249
320	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	116.689	116.689
321	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	405.101	405.101
322	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	101.177	101.177
323	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.918.868	1.918.868
324	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.918.868	1.918.868
325	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	1.918.868	1.918.868
326	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	1.918.868	1.918.868
327	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO C/U	1	UNI	Evento	1.812.717	1.812.717
328	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO	1	UNI	Evento	530.695	530.695
329	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	280.089	280.089
330	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	139.956	139.956
331	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	425.303	425.303
332	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	217.516	217.516
333	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	107.242	107.242
334	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	101.177	101.177

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
335	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	61.738	61.738
336	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	139.956	139.956
337	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	618.824	618.824
338	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	217.516	217.516
339	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	950.000	950.000
340	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	290.000	290.000
341	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	468.031	468.031
342	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	217.516	217.516
343	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	1.591.781	1.591.781
344	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	446.842	446.842
345	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	743.335	743.335
346	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	408.062	408.062
347	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.119.656	1.119.656
348	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	252.943	252.943
349	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	3.731.217	3.731.217
350	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	509.240	509.240
351	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.325.364	1.325.364
352	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	330.502	330.502
353	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	4.652.649	4.652.649
354	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	622.226	622.226
355	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	268.105	268.105
356	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	96.453	96.453
357	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	250.000	250.000
358	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
359	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	2.065.299	2.065.299
360	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	446.842	446.842
361	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.777.309	1.777.309
362	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	408.062	408.062
363	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	594.007	594.007
364	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	139.956	139.956
365	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.907.060	1.907.060
366	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	411.415	411.415
367	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.047.546	1.047.546
368	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	217.516	217.516

José Luis López

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
369	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	969.986	969.986
370	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	217.516	217.516
371	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	82.418	82.418
372	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	62.223	62.223
373	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	331.920	331.920
374	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	139.956	139.956
375	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	574.604	574.604
376	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	217.516	217.516
377	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	235.726	235.726
378	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	116.689	116.689
379	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	215.107	215.107
380	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	178.911	178.911
381	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
382	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	450.000	450.000
383	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.350.000	1.350.000
384	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	450.000	450.000
385	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	822.124	822.124
386	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	330.502	330.502
387	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	618.824	618.824
388	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	330.502	330.502
389	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.100.000	2.100.000
390	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	450.000	450.000
391	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.300.000	2.300.000
392	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	450.000	450.000
393	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	394.364	394.364
394	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	175.383	175.383
395	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	650.000	650.000
396	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
397	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	634.507	634.507
398	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	217.516	217.516
399	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.472.710	1.472.710
400	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	217.516	217.516

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Campos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
401	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.931.401	2.931.401
402	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	217.516	217.516
403	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.170.245	1.170.245
404	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	217.516	217.516
405	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CORONA Y PIï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	7.534.671	7.534.671
406	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y PIï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.175.165	2.175.165
407	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.736.072	3.736.072
408	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.036.993	1.036.993
409	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	594.007	594.007
410	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	280.089	280.089
411	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.793.842	1.793.842
412	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	532.857	532.857
413	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.907.060	1.907.060
414	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	801.497	801.497
415	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	632.071	632.071
416	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	245.623	245.623
417	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	323.590	323.590
418	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	206.830	206.830
419	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	357.363	357.363
420	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	206.830	206.830
421	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	432.729	432.729
422	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	106.630	106.630
423	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	997.734	997.734
424	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	196.634	196.634
425	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.383.233	1.383.233
426	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	323.182	323.182
427	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.404.505	2.404.505
428	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	323.182	323.182
429	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	426.604	426.604
430	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	196.493	196.493
431	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	440.000	440.000
432	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	185.000	185.000

Lic. René Ariel Sanchez
Director Administrativo

Cynthia Gill Ocampos

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
433	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	341.286	341.286
434	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	98.249	98.249
435	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	760.117	760.117
436	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	219.760	219.760
437	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.344.440	1.344.440
438	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	297.320	297.320
439	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	2.730.965	2.730.965
440	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	723.938	723.938
441	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	769.669	769.669
442	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	219.760	219.760
443	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.499.559	1.499.559
444	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	374.879	374.879
445	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	417.761	417.761
446	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	**103.421**	103.421
447	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	188.778	188.778
448	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	180.994	180.994
449	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	749.773	749.773
450	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	387.838	387.838
451	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	328.354	328.354
452	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	98.249	98.249
453	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	941.117	941.117
454	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	336.113	336.113
455	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	535.198	535.198
456	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	270.185	270.185
457	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	944.040	944.040
458	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	323.182	323.182
459	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	475.732	475.732
460	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	142.201	142.201
461	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	118.932	118.932
462	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	103.421	103.421
463	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	62.243	62.243
464	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	54.296	54.296
465	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	62.243	62.243

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
466	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	54.296	54.296
467	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	62.243	62.243
468	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	54.296	54.296
469	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	62.243	62.243
470	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	54.296	54.296
471	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	3.724.663	3.724.663
472	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	620.516	620.516
473	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	1.104.220	1.104.220
474	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	336.113	336.113
475	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	1.104.220	1.104.220
476	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	336.113	336.113
477	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	1.030.337	1.030.337
478	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	258.554	258.554
479	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	43.951	43.951
480	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	29.734	29.734
481	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	235.960	235.960
482	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	98.249	98.249
483	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	630.323	630.323
484	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	219.760	219.760
485	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	339.809	339.809
486	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	142.201	142.201
487	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	271.835	271.835
488	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	995.369	995.369
489	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	544.250	544.250
490	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	142.201	142.201
491	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	593.374	593.374
492	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	142.201	142.201
493	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	8.086.095	8.086.095
494	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.111.735	1.111.735
495	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.964.930	1.964.930
496	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.085.873	1.085.873
497	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.270.734	1.270.734
498	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	491.232	491.232
499	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.085.873	1.085.873

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
500	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	491.232	491.232
501	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.383.233	1.383.233
502	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	568.792	568.792
503	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	620.516	620.516
504	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	336.113	336.113
505	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.228.114	1.228.114
506	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	491.232	491.232
507	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	639.393	639.393
508	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	142.201	142.201
509	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	662.661	662.661
510	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	169.346	169.346
511	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	1.076.835	1.076.835
512	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	336.113	336.113
513	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	269.794	269.794
514	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	138.322	138.322
515	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO(UNIDAD)	1	UNI	Evento	1.011.575	1.011.575
516	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNI	Evento	346.185	346.185
517	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	650.000	650.000
518	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	120.000	120.000
519	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	112.466	112.466
520	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	99.542	99.542
521	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	550.000	550.000
522	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	140.000	140.000
523	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	370.000	370.000
524	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	140.000	140.000
525	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	110.657	110.657
526	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	91.787	91.787
527	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	279.998	279.998
528	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	73.686	73.686
529	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	275.000	275.000
530	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	90.000	90.000
531	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	335.144	335.144
532	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	93.077	93.077
533	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	356.700	356.700

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
534	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	142.201	142.201
535	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	749.773	749.773
536	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	517.095	517.095
537	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	681.265	681.265
538	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	336.113	336.113
539	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	400.000	400.000
540	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	150.000	150.000
541	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	907.505	907.505
542	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	219.760	219.760
543	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	1.047.120	1.047.120
544	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	297.320	297.320
545	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	257.257	257.257
546	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	113.760	113.760
547	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.346.509	1.346.509
548	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	336.113	336.113
549	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	2.500.000	2.500.000
550	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	800.000	800.000
551	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	698.593	698.593
552	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	219.760	219.760
553	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	425.000	425.000
554	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
555	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	323.510	323.510
556	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	122.811	122.811
557	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.491.828	1.491.828
558	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	711.007	711.007
559	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	658.783	658.783
560	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	142.201	142.201
561	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	8.790.569	8.790.569
562	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.158.815	2.158.815
563	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	6.258.613	6.258.613
564	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.340.548	1.340.548

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
565	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	7.756.353	7.756.353
566	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.098.817	1.098.817
567	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	5.842.822	5.842.822
568	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.279.772	1.279.772
569	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	5.261.465	5.261.465
570	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	1.098.817	1.098.817
571	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.190.873	1.190.873
572	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	517.095	517.095
573	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	1.225.425	1.225.425
574	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	543.474	543.474
575	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	832.236	832.236
576	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	345.165	345.165
577	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	769.669	769.669
578	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	219.760	219.760
579	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	4.510.344	4.510.344
580	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	526.146	526.146
581	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.590.077	1.590.077
582	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	542.957	542.957
583	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	276.251	276.251
584	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	142.201	142.201
585	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	273.096	273.096
586	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	368.434	368.434
587	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	277.941	277.941
588	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	336.113	336.113
589	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	5.277.893	5.277.893
590	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	1.098.817	1.098.817
591	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	7.000.000	7.000.000
592	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
593	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	9.139.709	9.139.709
594	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.098.817	1.098.817
595	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	16.417.747	16.417.747
596	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.585.405	2.585.405
597	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	4.400.525	4.400.525
598	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.383.221	1.383.221
599	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	2.690.447	2.690.447

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
600	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.098.817	1.098.817
601	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.671.347	3.671.347
602	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	1.047.093	1.047.093
603	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	816.463	816.463
604	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	297.320	297.320
605	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	918.209	918.209
606	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	297.320	297.320
607	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	4.600.000	4.600.000
608	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	300.000	300.000
609	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.343.170	1.343.170
610	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	672.241	672.241
611	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.099.334	1.099.334
612	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	387.838	387.838
613	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.289.761	1.289.761
614	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	363.259	363.259
615	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.417.733	1.417.733
616	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	336.113	336.113
617	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	2.301.098	2.301.098
618	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	673.524	673.524
619	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	2.062.515	2.062.515
620	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	336.113	336.113
621	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	5.946.663	5.946.663
622	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	646.378	646.378
623	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	806.865	806.865
624	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	219.760	219.760
625	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	329.293	329.293
626	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	219.760	219.760
627	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	7.071.275	7.071.275
628	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	1.137.597	1.137.597
629	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	6.670.493	6.670.493
630	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	1.098.817	1.098.817
631	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	5.500.000	5.500.000
632	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
633	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	6.900.000	6.900.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
634	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
635	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	833.303	833.303
636	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	296.199	296.199
637	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	137.603	137.603
638	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	102.968	102.968
639	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	8.159.814	8.159.814
640	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	2.193.071	2.193.071
641	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.821.059	1.821.059
642	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	643.883	643.883
643	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.757.696	1.757.696
644	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	643.883	643.883
645	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	964.098	964.098
646	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	566.323	566.323
647	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	6.960.341	6.960.341
648	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	2.071.110	2.071.110
649	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	1.429.514	1.429.514
650	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	347.683	347.683
651	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	2.028.424	2.028.424
652	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.057.756	1.057.756
653	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	2.721.833	2.721.833
654	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	684.663	684.663
655	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	783.228	783.228
656	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	219.306	219.306
657	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	784.519	784.519
658	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	219.306	219.306
659	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	775.479	775.479
660	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	219.306	219.306
661	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	365.239	365.239
662	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	141.747	141.747
663	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	597.116	597.116
664	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACIï¾‡?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	141.747	141.747
665	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.219.766	1.219.766
666	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	671.029	671.029

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
667	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	3.438.722	3.438.722
668	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSIï¾‡?N	1	UNI	Evento	296.199	296.199
669	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.752.056	4.752.056
670	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	618.474	618.474
671	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	240.388	240.388
672	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	249.797	249.797
673	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	272.183	272.183
674	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	141.747	141.747
675	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	473.985	473.985
676	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	257.419	257.419
677	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.364.686	5.364.686
678	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	663.273	663.273
679	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.429.514	1.429.514
680	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	540.915	540.915
681	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	643.883	643.883
682	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	141.747	141.747
683	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	991.567	991.567
684	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	540.915	540.915
685	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	264.435	264.435
686	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	249.797	249.797
687	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	1.000.523	1.000.523
688	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	490.098	490.098
689	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.219.766	1.219.766
690	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	2.778.102	2.778.102
691	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	4.485.775	4.485.775
692	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	631.179	631.179
693	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.219.766	1.219.766
694	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	334.979	334.979
695	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	3.000.000	3.000.000
696	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	750.000	750.000
697	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	3.173.322	3.173.322
698	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	296.866	296.866
699	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	338.610	338.610

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
700	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	141.747	141.747
701	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.997.171	1.997.171
702	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	540.915	540.915
703	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.481.664	1.481.664
704	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	540.915	540.915
705	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	950.000	950.000
706	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	350.000	350.000
707	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
708	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
709	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	875.735	875.735
710	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	334.979	334.979
711	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	617.140	617.140
712	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	540.915	540.915
713	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	886.597	886.597
714	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	643.883	643.883
715	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	208.855	208.855
716	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	118.479	118.479
717	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.739.752	1.739.752
718	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	618.474	618.474
719	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	605.103	605.103
720	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	179.860	179.860
721	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	552.952	552.952
722	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	156.592	156.592
723	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	1.104.761	1.104.761
724	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	257.419	257.419
725	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	652.776	652.776
726	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	257.419	257.419
727	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	257.419	257.419
728	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	122.358	122.358
729	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	235.222	235.222
730	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	118.479	118.479
731	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	799.002	799.002

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Adel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
732	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	334.979	334.979
733	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	345.066	345.066
734	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	118.479	118.479
735	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	401.926	401.926
736	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	118.479	118.479
737	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	226.168	226.168
738	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	118.479	118.479
739	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	196.443	196.443
740	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	118.479	118.479
741	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	242.455	242.455
742	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	118.479	118.479
743	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	885.362	885.362
744	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	219.306	219.306
745	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	909.528	909.528
746	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	605.103	605.103
747	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	2.087.435	2.087.435
748	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	UNI	Evento	1.896.871	1.896.871
749	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	2.087.435	2.087.435
750	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1	UNI	Evento	1.896.871	1.896.871
751	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	541.423	541.423
752	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	118.479	118.479
753	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	540.915	540.915
754	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	412.538	412.538
755	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	136.666	136.666
756	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	118.479	118.479
757	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	108.572	108.572
758	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	102.968	102.968
759	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	599.182	599.182
760	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	219.306	219.306
761	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	1.050.000	1.050.000
762	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	350.000	350.000
763	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	599.182	599.182
764	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	296.866	296.866
765	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	595.352	595.352

Lic. José Luis López
de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Arq. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
766	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	451.985	451.985
767	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	618.474	618.474
768	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	334.979	334.979
769	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.685.123	1.685.123
770	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	412.538	412.538
771	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	4.261.133	4.261.133
772	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	994.234	994.234
773	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.185.465	1.185.465
774	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	490.098	490.098
775	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	5.931.298	5.931.298
776	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.731.716	1.731.716
777	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	425.910	425.910
778	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	113.398	113.398
779	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	380.000	380.000
780	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	120.000	120.000
781	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	2.409.043	2.409.043
782	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	296.866	296.866
783	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	2.087.435	2.087.435
784	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	296.866	296.866
785	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	1.070.460	1.070.460
786	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	322.275	322.275
787	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	3.273.567	3.273.567
788	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	1.045.051	1.045.051
789	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	1.186.990	1.186.990
790	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	451.318	451.318
791	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	1.027.202	1.027.202
792	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	451.318	451.318
793	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	108.383	108.383
794	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	108.316	108.316
795	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	438.455	438.455
796	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	309.571	309.571
797	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	615.934	615.934
798	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAï¾‡?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	219.306	219.306

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Ing. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
799	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	105.842	105.842
800	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	97.885	97.885
801	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	279.484	279.484
802	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAï¾‡?ONERA	1	UNI	Evento	141.747	141.747
803	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.050.000	1.050.000
804	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	220.000	220.000
805	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
806	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	220.000	220.000
807	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	836.175	836.175
808	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	219.306	219.306
809	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	538.411	538.411
810	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	219.306	219.306
811	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.100.000	2.100.000
812	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	350.000	350.000
813	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.600.000	2.600.000
814	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	350.000	350.000
815	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	584.709	584.709
816	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	334.979	334.979
817	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	550.000	550.000
818	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	220.000	220.000
819	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	915.341	915.341
820	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	225.042	225.042
821	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	557.162	557.162
822	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	225.042	225.042
823	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.858.422	1.858.422
824	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	263.155	263.155
825	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.462.781	1.462.781
826	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	343.009	343.009
827	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CORONA Y Pï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	10.684.100	10.684.100
828	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y Pï¾‡?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.136.090	2.136.090
829	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.366.965	3.366.965
830	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.085.288	1.085.288

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gims Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
831	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	451.030	451.030
832	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	125.226	125.226
833	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.846.225	1.846.225
834	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	738.649	738.649
835	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.250.428	2.250.428
836	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.137.918	1.137.918
837	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	935.530	935.530
838	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	343.009	343.009
839	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	335.386	335.386
840	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	92.557	92.557
841	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	343.009	343.009
842	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	92.557	92.557
843	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	368.417	368.417
844	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	92.557	92.557
845	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	528.125	528.125
846	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	219.961	219.961
847	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.451.890	1.451.890
848	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACIï¾‡?N DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	450.085	450.085
849	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.453.695	2.453.695
850	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	330.305	330.305
851	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	435.567	435.567
852	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO SENSOR DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	225.042	225.042
853	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	350.000	350.000
854	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1	UNI	Evento	230.000	230.000
855	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	332.120	332.120
856	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1	UNI	Evento	100.180	100.180
857	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	977.484	977.484
858	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MECANISMO LIMPIAPARABRISAS	1	UNI	Evento	304.896	304.896
859	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	1.533.559	1.533.559
860	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	305.804	305.804
861	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	3.324.534	3.324.534

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
862	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	743.640	743.640
863	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	551.546	551.546
864	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1	UNI	Evento	305.804	305.804
865	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	1.621.126	1.621.126
866	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	1	UNI	Evento	385.658	385.658
867	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	373.113	373.113
868	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOCINA	1	UNI	Evento	122.141	122.141
869	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	623.859	623.859
870	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1	UNI	Evento	265.424	265.424
871	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	770.862	770.862
872	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	1	UNI	Evento	517.690	517.690
873	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	337.383	337.383
874	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO	1	UNI	Evento	100.907	100.907
875	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	882.976	882.976
876	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	345.277	345.277
877	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	629.576	629.576
878	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	337.383	337.383
879	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	941.849	941.849
880	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1	UNI	Evento	332.120	332.120
881	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	540.511	540.511
882	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR BOBINADO DE CAMPO	1	UNI	Evento	225.950	225.950
883	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	142.149	142.149
884	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UNI	Evento	106.170	106.170
885	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	59.949	59.949
886	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO	1	UNI	Evento	55.716	55.716
887	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	63.942	63.942
888	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE REVERSA	1	UNI	Evento	55.716	55.716
889	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	63.942	63.942
890	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA	1	UNI	Evento	55.716	55.716
891	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	63.942	63.942
892	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCOS DE SENALERO	1	UNI	Evento	55.716	55.716
893	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	3.825.951	3.825.951
894	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PALANCA DE SENALERO	1	UNI	Evento	637.471	637.471
895	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	1.134.795	1.134.795

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
896	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1	UNI	Evento	345.277	345.277
897	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	1.054.941	1.054.941
898	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1	UNI	Evento	345.277	345.277
899	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	1.057.749	1.057.749
900	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA	1	UNI	Evento	265.424	265.424
901	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	45.189	45.189
902	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	1	UNI	Evento	46.460	46.460
903	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	242.435	242.435
904	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	1	UNI	Evento	120.870	120.870
905	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	647.450	647.450
906	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1	UNI	Evento	305.804	305.804
907	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	337.060	337.060
908	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE PARE	1	UNI	Evento	146.097	146.097
909	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	1.140.146	1.140.146
910	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1	UNI	Evento	425.131	425.131
911	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE SENSOR DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.506.771	1.506.771
912	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	652.918	652.918
913	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	639.173	639.173
914	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS	1	UNI	Evento	226.035	226.035
915	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	569.879	569.879
916	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1	UNI	Evento	126.218	126.218
917	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	8.312.218	8.312.218
918	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.103.449	1.103.449
919	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	2.020.791	2.020.791
920	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.077.049	1.077.049
921	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	1.147.336	1.147.336
922	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	345.490	345.490
923	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	917.341	917.341
924	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	UNI	Evento	345.490	345.490
925	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	1.461.814	1.461.814
926	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	425.344	425.344
927	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	917.341	917.341
928	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1	UNI	Evento	505.197	505.197
929	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	1.461.814	1.461.814

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
930	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1	UNI	Evento	345.490	345.490
931	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 PRESOSTATO	1	UNI	Evento	649.206	649.206
932	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR PRESOSTATO	1	UNI	Evento	146.182	146.182
933	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	649.206	649.206
934	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR VALVULA DE EXPANSION	1	UNI	Evento	146.182	146.182
935	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	827.921	827.921
936	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1	UNI	Evento	345.490	345.490
937	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	249.400	249.400
938	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CORREA DE A.A.	1	UNI	Evento	118.265	118.265
939	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO(UNIDAD)	1	UNI	Evento	1.158.941	1.158.941
940	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA REPARACION DE CAï¾‡?O DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNI	Evento	351.012	351.012
941	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	660.000	660.000
942	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1	UNI	Evento	140.000	140.000
943	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	130.243	130.243
944	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	102.294	102.294
945	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	550.000	550.000
946	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	140.000	140.000
947	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	430.000	430.000
948	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	140.000	140.000
949	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	117.770	117.770
950	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	106.255	106.255
951	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	275.888	275.888
952	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	95.694	95.694
953	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
954	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	110.000	110.000
955	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	332.623	332.623
956	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	111.664	111.664
957	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	434.484	434.484
958	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	146.182	146.182
959	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	771.160	771.160
960	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	451.745	451.745
961	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	540.839	540.839
962	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	345.490	345.490
963	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	435.000	435.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Adiel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
964	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	150.000	150.000
965	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	853.003	853.003
966	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	226.035	226.035
967	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	956.617	956.617
968	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	305.889	305.889
969	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	292.363	292.363
970	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	140.901	140.901
971	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.424.325	1.424.325
972	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	425.344	425.344
973	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	2.500.000	2.500.000
974	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CAï¾‡?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	850.000	850.000
975	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	638.381	638.381
976	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	305.889	305.889
977	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	520.000	520.000
978	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	260.000	260.000
979	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	332.623	332.623
980	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	226.035	226.035
981	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.772.983	1.772.983
982	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	730.907	730.907
983	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	649.206	649.206
984	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	226.035	226.035
985	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	13.030.841	13.030.841
986	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.220.751	2.220.751
987	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	6.439.884	6.439.884
988	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.177.189	2.177.189
989	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	7.975.608	7.975.608
990	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	2.167.949	2.167.949
991	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	6.015.432	6.015.432
992	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	2.115.147	2.115.147
993	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	5.528.170	5.528.170
994	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	1.369.412	1.369.412
995	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.224.163	1.224.163

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
996	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	611.452	611.452
997	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	1.459.069	1.459.069
998	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	638.381	638.381
999	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	855.341	855.341
1000	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	594.292	594.292
1001	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	711.616	711.616
1002	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	465.597	465.597
1003	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	4.421.606	4.421.606
1004	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	620.692	620.692
1005	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.714.251	1.714.251
1006	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	637.853	637.853
1007	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	335.845	335.845
1008	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1009	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	252.770	252.770
1010	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	198.983	198.983
1011	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	337.570	337.570
1012	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1013	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	7.820.773	7.820.773
1014	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	1.169.777	1.169.777
1015	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	7.300.000	7.300.000
1016	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.200.000	2.200.000
1017	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	11.790.177	11.790.177
1018	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGï¾‡?Eï¾‡?AL	1	UNI	Evento	1.169.777	1.169.777
1019	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	16.878.501	16.878.501
1020	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.260.352	2.260.352
1021	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	4.522.729	4.522.729
1022	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	1.222.579	1.222.579
1023	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.687.806	1.687.806
1024	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	850.362	850.362
1025	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.774.969	3.774.969
1026	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	917.341	917.341
1027	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	839.239	839.239
1028	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	226.035	226.035
1029	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	863.928	863.928

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1030	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1031	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	4.900.000	4.900.000
1032	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	145.000	145.000
1033	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	1.288.581	1.288.581
1034	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	850.362	850.362
1035	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	850.890	850.890
1036	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	478.145	478.145
1037	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.457.106	1.457.106
1038	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1039	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.485.054	1.485.054
1040	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1041	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	2.341.023	2.341.023
1042	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	704.180	704.180
1043	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	2.199.584	2.199.584
1044	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	345.490	345.490
1045	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	6.271.301	6.271.301
1046	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	704.180	704.180
1047	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	773.340	773.340
1048	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	146.182	146.182
1049	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	286.623	286.623
1050	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	147.779	147.779
1051	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	8.068.010	8.068.010
1052	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	1.129.850	1.129.850
1053	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	5.644.530	5.644.530
1054	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	1.129.850	1.129.850
1055	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	5.750.000	5.750.000
1056	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
1057	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	6.500.000	6.500.000
1058	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
1059	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
1060	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	450.000	450.000
1061	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE PORTA FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	1.850.000	1.850.000
1062	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	650.000	650.000
1063	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	859.602	859.602

José Luis López
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible