MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5242	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION	1	UNI	Evento	98.487	98.487
5243	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	500.000	500.000
5244	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	UNI	Evento	130.000	130.000
5245	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	400.000	400.000
5246	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	130.000	130.000
5247	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	109.757	109.757
5248	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	103.723	103.723
5249	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	259.997	259.997
5250	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	89.761	89.761
5251	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	250.000	250.000
5252	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	100.000	100.000
5253	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	311.114	311.114
5254	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	103.500	103.500
5255	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	409.815	409.815
5256	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	1	UNI	Evento	138.374	138.374
5257	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	707.116	707.116
5258	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	431.850	431.850
5259	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	513.435	513.435
5260	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	328.308	328.308
5261	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	350.000	350.000
5262	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	140.000	140.000
5263	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	814.320	814.320
5264	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1	UNI	Evento	207.061	207.061
5265	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	909.401	909.401
5266	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1	UNI	Evento	275.878	275.878
5267	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	276.488	276.488
5268	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	138.244	138.244
5269	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	1.307.153	1.307.153
5270	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	UNI	Evento	397.223	397.223
5271	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CONJUNTO DE CA?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
5272	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CA?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1	UNI	Evento	620.000	620.000
5273	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	570.588	570.588
5274	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR	1	UNI	Evento	275.878	275.878

Lic. José Luis López
Dirección de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5275	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	480.000	480.000
5276	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1	UNI	Evento	200.000	200.000
5277	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	310.599	310.599
5278	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	207.061	207.061
5279	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.503.816	1.503.816
5280	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	551.144	551.144
5281	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	618.138	618.138
5282	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA	1	UNI	Evento	207.061	207.061
5283	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	11.211.097	11.211.097
5284	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.797.458	1.797.458
5285	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	6.043.739	6.043.739
5286	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	1.878.002	1.878.002
5287	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	7.103.116	7.103.116
5288	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.878.002	1.878.002
5289	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	5.581.479	5.581.479
5290	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	UNI	Evento	1.860.493	1.860.493
5291	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	4.937.777	4.937.777
5292	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	UNI	Evento	1.067.267	1.067.267
5293	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.092.678	1.092.678
5294	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	482.327	482.327
5295	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	1.287.614	1.287.614
5296	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1	UNI	Evento	482.327	482.327
5297	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	816.707	816.707
5298	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DENTADA	1	UNI	Evento	482.327	482.327
5299	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	664.060	664.060
5300	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL RADIADOR	1	UNI	Evento	413.511	413.511
5301	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	4.151.963	4.151.963
5302	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	482.327	482.327
5303	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.479.028	1.479.028
5304	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	482.327	482.327
5305	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	314.826	314.826
5306	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	1	UNI	Evento	138.244	138.244
5307	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	244.416	244.416
5308	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MOTOR	1	UNI	Evento	139.566	139.566

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5309	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	301.535	301.535
5310	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	277.200	277.200
5311	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	7.256.696	7.256.696
5312	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	896.549	896.549
5313	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	6.800.000	6.800.000
5314	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.100.000	2.100.000
5315	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CIG?E?AL	1	UNI	Evento	9.390.159	9.390.159
5316	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIG?E?AL	1	UNI	Evento	1.023.747	1.023.747
5317	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	12.123.757	12.123.757
5318	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.811.269	1.811.269
5319	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	3.732.282	3.732.282
5320	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTONES	1	UNI	Evento	951.062	951.062
5321	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	1.559.210	1.559.210
5322	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AROS	1	UNI	Evento	675.796	675.796
5323	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	3.279.623	3.279.623
5324	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMISA MOTOR	1	UNI	Evento	851.705	851.705
5325	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	803.527	803.527
5326	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1	UNI	Evento	208.384	208.384
5327	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	837.156	837.156
5328	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	UNI	Evento	139.566	139.566
5329	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	4.600.000	4.600.000
5330	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
5331	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	980.831	980.831
5332	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	621.283	621.283
5333	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	676.323	676.323
5334	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	1	UNI	Evento	346.017	346.017
5335	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	1.405.405	1.405.405
5336	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	277.200	277.200
5337	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	1.429.491	1.429.491
5338	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	277.200	277.200
5339	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	1.771.998	1.771.998
5340	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1	UNI	Evento	518.058	518.058
5341	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	2.117.088	2.117.088
5342	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	277.200	277.200
5343	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	5.027.707	5.027.707
5344	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARBOL DE LEVA	1	UNI	Evento	518.058	518.058
5345	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	753.719	753.719

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministra del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5346	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MARTILLITOS DE VALVULAS	1	UNI	Evento	139.566	139.566
5347	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	276.543	276.543
5348	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALCE LATERAL	1	UNI	Evento	140.943	140.943
5349	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	7.158.003	7.158.003
5350	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	UNI	Evento	862.140	862.140
5351	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	4.998.059	4.998.059
5352	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE BAJA	1	UNI	Evento	862.140	862.140
5353	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	5.500.000	5.500.000
5354	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
5355	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	6.600.000	6.600.000
5356	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
5357	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	623.000	623.000
5358	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA	1	UNI	Evento	331.421	331.421
5359	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	233.533	233.533
5360	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN	1	UNI	Evento	156.654	156.654
5361	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	6.066.872	6.066.872
5362	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1	UNI	Evento	1.803.766	1.803.766
5363	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.245.387	1.245.387
5364	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ANILLOS SINCRONIZADORES	1	UNI	Evento	1.131.896	1.131.896
5365	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	2.198.976	2.198.976
5366	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENGRANAJE DE CAJA	1	UNI	Evento	786.712	786.712
5367	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	921.767	921.767
5368	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE CAJA	1	UNI	Evento	277.083	277.083
5369	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	5.322.799	5.322.799
5370	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1	UNI	Evento	2.039.196	2.039.196
5371	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	998.680	998.680
5372	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR SOPORTE DE CAJA	1	UNI	Evento	393.128	393.128
5373	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	3.107.210	3.107.210
5374	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	772.494	772.494
5375	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	1.352.387	1.352.387
5376	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	1	UNI	Evento	307.620	307.620
5377	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	685.489	685.489
5378	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE DE MANDO	1	UNI	Evento	307.620	307.620
5379	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	687.253	687.253
5380	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RULEMAN DE EJE SECUNDARIO	1	UNI	Evento	307.620	307.620
5381	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	606.087	606.087
5382	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR HORQUILLA Y SELECTOR DE CAMBIO	1	UNI	Evento	260.476	260.476

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5383	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACI?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	678.025	678.025
5384	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACI?N DE BRIDA COLA DE CAJA	1	UNI	Evento	205.423	205.423
5385	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	1.427.494	1.427.494
5386	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	700.315	700.315
5387	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSI?N	1	UNI	Evento	2.674.861	2.674.861
5388	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSI?N	1	UNI	Evento	462.214	462.214
5389	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	4.643.019	4.643.019
5390	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	666.826	666.826
5391	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	233.317	233.317
5392	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	176.901	176.901
5393	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	273.852	273.852
5394	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	119.510	119.510
5395	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	438.608	438.608
5396	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	324.581	324.581
5397	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	5.233.326	5.233.326
5398	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1	UNI	Evento	769.132	769.132
5399	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	745.955	745.955
5400	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO	1	UNI	Evento	322.743	322.743
5401	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	769.132	769.132
5402	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	205.530	205.530
5403	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	869.600	869.600
5404	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	1	UNI	Evento	529.193	529.193
5405	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	229.231	229.231
5406	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA	1	UNI	Evento	245.717	245.717
5407	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	847.995	847.995
5408	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN	1	UNI	Evento	324.581	324.581
5409	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	1.424.054	1.424.054
5410	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE	1	UNI	Evento	462.214	462.214
5411	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	4.051.192	4.051.192
5412	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1	UNI	Evento	752.388	752.388
5413	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	1.327.710	1.327.710
5414	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1	UNI	Evento	427.806	427.806
5415	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	2.620.000	2.620.000

Mgter. José Luis López
Director de Administracion
Financiera

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5416	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	700.000	700.000
5417	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	7.750.000	7.750.000
5418	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	550.000	550.000
5419	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	535.817	535.817
5420	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR	1	UNI	Evento	274.347	274.347
5421	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	657.636	657.636
5422	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	UNI	Evento	322.743	322.743
5423	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.125.365	1.125.365
5424	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI	Evento	460.376	460.376
5425	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	921.921	921.921
5426	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI	Evento	393.397	393.397
5427	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	730.000	730.000
5428	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1	UNI	Evento	320.000	320.000
5429	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	750.000	750.000
5430	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5431	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	719.122	719.122
5432	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	529.193	529.193
5433	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	642.730	642.730
5434	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	UNI	Evento	493.865	493.865
5435	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	325.647	325.647
5436	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	1	UNI	Evento	274.347	274.347
5437	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	505.097	505.097
5438	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	UNI	Evento	253.927	253.927
5439	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	1.044.398	1.044.398
5440	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	1	UNI	Evento	599.847	599.847
5441	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	802.622	802.622
5442	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z	1	UNI	Evento	393.397	393.397
5443	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	907.244	907.244
5444	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	UNI	Evento	393.397	393.397
5445	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	643.220	643.220
5446	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	1	UNI	Evento	324.581	324.581
5447	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	393.397	393.397
5448	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS	1	UNI	Evento	205.530	205.530
5449	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	250.594	250.594

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5450	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	1	UNI	Evento	274.347	274.347
5451	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	495.242	495.242
5452	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES	1	UNI	Evento	255.764	255.764
5453	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	372.286	372.286
5454	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	UNI	Evento	171.122	171.122
5455	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	499.340	499.340
5456	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	205.530	205.530
5457	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	303.836	303.836
5458	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO	1	UNI	Evento	143.595	143.595
5459	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	226.508	226.508
5460	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE	1	UNI	Evento	136.714	136.714
5461	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	236.039	236.039
5462	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO	1	UNI	Evento	136.714	136.714
5463	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	455.728	455.728
5464	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO	1	UNI	Evento	136.714	136.714
5465	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	1.190.077	1.190.077
5466	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1	UNI	Evento	734.723	734.723
5467	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	743.198	743.198
5468	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1	UNI	Evento	492.028	492.028
5469	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SIN FIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	5.044.233	5.044.233
5470	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SINFï¾‡åº·	1	UNI	Evento	1.971.584	1.971.584
5471	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	2.505.826	2.505.826
5472	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION	1	UNI	Evento	826.548	826.548
5473	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	372.969	372.969
5474	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL	1	UNI	Evento	205.530	205.530
5475	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	611.107	611.107
5476	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	1	UNI	Evento	186.948	186.948
5477	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	194.814	194.814
5478	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	136.714	136.714
5479	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	124.992	124.992
5480	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO	1	UNI	Evento	136.714	136.714
5481	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	710.486	710.486
5482	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	303.070	303.070
5483	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	850.000	850.000
5484	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1	UNI	Evento	300.000	300.000

Lic. José Luis López
...ector de Administracion
... Finanzas

Lic. Rene Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
... Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5485	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	448.895	448.895
5486	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1	UNI	Evento	271.964	271.964
5487	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	3.129.984	3.129.984
5488	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	456.256	456.256
5489	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	450.275	450.275
5490	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	271.964	271.964
5491	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	1.441.871	1.441.871
5492	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO	1	UNI	Evento	406.295	406.295
5493	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	4.718.821	4.718.821
5494	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	456.256	456.256
5495	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	1.399.877	1.399.877
5496	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO	1	UNI	Evento	271.964	271.964
5497	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	5.010.839	5.010.839
5498	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	525.073	525.073
5499	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	278.185	278.185
5500	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR	1	UNI	Evento	134.330	134.330
5501	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	280.000	280.000
5502	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO	1	UNI	Evento	140.000	140.000
5503	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	1.965.628	1.965.628
5504	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	303.070	303.070
5505	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1	UNI	Evento	2.029.707	2.029.707
5506	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	1	UNI	Evento	318.623	318.623
5507	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	1.125.233	1.125.233
5508	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO	1	UNI	Evento	271.964	271.964
5509	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	2.881.396	2.881.396
5510	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS	1	UNI	Evento	340.781	340.781
5511	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	893.467	893.467
5512	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1	UNI	Evento	203.147	203.147
5513	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	859.059	859.059
5514	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO	1	UNI	Evento	203.147	203.147
5515	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	100.081	100.081
5516	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO	1	UNI	Evento	113.686	113.686
5517	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	420.506	420.506
5518	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO	1	UNI	Evento	134.330	134.330
5519	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Evento	1.557.735	1.557.735

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5520	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1	UNI	Evento	1.747.412	1.747.412
5521	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Evento	466.034	466.034
5522	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	1	UNI	Evento	161.587	161.587
5523	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CA?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	583.735	583.735
5524	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CA?ONERA DE COJINETE	1	UNI	Evento	134.231	134.231
5525	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	96.872	96.872
5526	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	107.385	107.385
5527	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CA?ONERA	1	UNI	Evento	312.172	312.172
5528	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CA?ONERA	1	UNI	Evento	134.231	134.231
5529	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACI?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
5530	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACI?N DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	280.000	280.000
5531	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACI?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	1.100.000	1.100.000
5532	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACI?N DE PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	280.000	280.000
5533	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	1.076.104	1.076.104
5534	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	271.864	271.864
5535	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	583.780	583.780
5536	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1	UNI	Evento	134.231	134.231
5537	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.100.000	2.100.000
5538	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	390.000	390.000
5539	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.600.000	2.600.000
5540	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	340.000	340.000
5541	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	370.593	370.593
5542	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1	UNI	Evento	180.740	180.740
5543	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	600.000	600.000
5544	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	UNI	Evento	140.000	140.000
5545	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	755.475	755.475
5546	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	271.864	271.864
5547	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	562.633	562.633
5548	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	271.864	271.864
5549	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.426.366	2.426.366
5550	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	387.189	387.189
5551	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.197.873	1.197.873
5552	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	318.373	318.373
5553	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	9.693.751	9.693.751

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5554	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.030.741	1.030.741
5555	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.347.558	3.347.558
5556	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.015.238	1.015.238
5557	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	559.196	559.196
5558	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA	1	UNI	Evento	134.231	134.231
5559	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	1.723.317	1.723.317
5560	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES	1	UNI	Evento	755.475	755.475
5561	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	2.030.476	2.030.476
5562	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.030.741	1.030.741
5563	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	972.880	972.880
5564	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	387.189	387.189
5565	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	275.968	275.968
5566	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS	1	UNI	Evento	118.278	118.278
5567	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	316.126	316.126
5568	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS	1	UNI	Evento	97.633	97.633
5569	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	414.659	414.659
5570	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1	UNI	Evento	97.633	97.633
5571	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	483.553	483.553
5572	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT	1	UNI	Evento	127.935	127.935
5573	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PROVISION Y COLOCACION DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	1.337.229	1.337.229
5574	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE	1	UNI	Evento	404.688	404.688
5575	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	2.221.699	2.221.699
5576	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL	1	UNI	Evento	267.055	267.055
5577	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.376.331	1.376.331
5578	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	917.553	917.553
5579	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
5580	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	750.000	750.000
5581	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5582	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5583	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN BANCADA	1	UNI	Evento	596.410	596.410
5584	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN BANCADA	1	UNI	Evento	642.287	642.287
5585	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.101.065	1.101.065
5586	Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5587	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.605.719	1.605.719

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5588	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	917.553	917.553
5589	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.000.000	2.000.000
5590	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	750.000	750.000
5591	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5592	Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5593	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5594	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5595	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5596	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5597	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5598	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5599	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO C/U	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5600	Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5601	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5602	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5603	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5604	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5605	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5606	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5607	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION E CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5608	Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5609	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5610	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5611	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5612	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5613	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5614	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5615	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5616	Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5617	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5618	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5619	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5620	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5621	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5622	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5623	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5624	Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5625	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO DE BULONES DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5626	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5627	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5628	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5629	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5630	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5631	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5632	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5633	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5634	Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5635	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE SENSOR DE ABS DELANTERO C/U	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5636	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE ABS DELANTERO	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5637	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5638	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5639	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5640	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5641	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5642	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5643	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5644	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5645	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5646	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5647	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5648	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5649	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	1.500.000	1.500.000
5650	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	500.000	500.000
5651	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	1.350.000	1.350.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5652	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	1	UNI	Evento	500.000	500.000
5653	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5654	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5655	Isuzu D-Max (4X4) 2014 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5656	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5657	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5658	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5659	Isuzu D-Max (4X4) 2014 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5660	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5661	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5662	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5663	Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE RODILLO	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5664	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RODILLO	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5665	Isuzu D-Max (4X4) 2014 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5666	Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5667	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO BULBO MARCHA ATRç³œ	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5668	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO MARCHA ATRç³œ	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5669	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5670	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5671	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5672	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5673	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE CATALIZADOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5674	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CATALIZADOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5675	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE SOPORTE DE CATALIZADOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5676	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CATALIZADOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5677	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5678	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5679	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5680	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSOR DE CORREA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5681	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5682	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5683	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000

Lic. [illegible] Luis López
...ector de Administracion
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Desa... Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5684	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5685	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5686	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5687	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5688	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5689	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5690	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5691	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE GRASA PARA HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5692	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRASA DE HOMOCINETICA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5693	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE CAZOLETAS	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5694	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAZOLETAS	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5695	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE SENSOR DE ABS	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5696	Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE ABS	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5697	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5698	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5699	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5700	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5701	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5702	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5703	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5704	Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5705	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5706	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5707	Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5708	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5709	Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BULONES TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5710	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5711	Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACIONES DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5712	Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5713	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5714	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5715	Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5716	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5717	Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5718	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5719	Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5720	Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5721	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 EMBRAGUE DE VENTILADOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5722	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR EMBRAGUE DE VENTILADOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5723	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ACEITE DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
5724	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ACEITE DE COMPRESOR	1	UNI	Evento	450.000	450.000
5725	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5726	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5727	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
5728	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	460.000	460.000
5729	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5730	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	458.777	458.777
5731	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	1.284.576	1.284.576
5732	Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA	1	UNI	Evento	450.333	450.333
5733	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Evento	2.278.493	2.278.493
5734	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Evento	2.278.493	2.278.493
5735	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(02)	1	UNI	Evento	341.774	341.774
5736	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO (02)	1	UNI	Evento	341.774	341.774
5737	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1er CILINDRO DE LEVANTE (02)	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5738	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5739	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE(02)	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5740	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.253.171	1.253.171
5741	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5742	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO. REPARO COMPLETO DE CILINDRO DE LEVANTE (GASKET SET-)	1	UNI	Evento	2.848.117	2.848.117
5743	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Evento	227.849	227.849
5744	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Evento	683.548	683.548
5745	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE DE ENCASTRE ARTICULADO DE LA PALA	1	UNI	Evento	398.736	398.736
5746	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA D (EL METRO)	1	UNI	Evento	683.548	683.548
5747	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Evento	683.548	683.548
5748	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA DE EMERGENCIA DEL PRIMER BRAZO	1	UNI	Evento	569.623	569.623
5749	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Evento	569.623	569.623
5750	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	569.623	569.623

Lic. Jhony Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5751	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.025.322	1.025.322
5752	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT REPARO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5753	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) UNION "T"	1	UNI	Evento	1.025.322	1.025.322
5754	MASSEY FERGUSON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Evento	113.925	113.925
5755	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Evento	512.661	512.661
5756	MASSEY FERGUSON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Evento	113.925	113.925
5757	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Evento	113.925	113.925
5758	MASSEY FERGUSON AJUSTARTUBO RIGIDO	1	UNI	Evento	455.699	455.699
5759	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	1.708.870	1.708.870
5760	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	2.278.493	2.278.493
5761	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	2.278.493	2.278.493
5762	MASSEY FERGUSON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	341.774	341.774
5763	MASSEY FERGUSON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	341.774	341.774
5764	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5765	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	1.139.247	1.139.247
5766	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	1.253.171	1.253.171
5767	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	981.783	981.783
5768	MASSEY FERGUSON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	2.454.457	2.454.457
5769	MASSEY FERGUSON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	196.356	196.356
5770	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Evento	589.069	589.069
5771	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	343.623	343.623
5772	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	589.069	589.069
5773	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5774	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5775	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5776	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT REPARO BOMBA HIDRAULICA (GASKET SET)	1	UNI	Evento	883.605	883.605
5777	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	981.783	981.783
5778	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Evento	883.605	883.605
5779	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TEMINAL MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Evento	98.178	98.178
5780	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DE RETORNO	1	UNI	Evento	441.802	441.802
5781	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	1	UNI	Evento	95.000	95.000
5782	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO (14)	1	UNI	Evento	95.000	95.000
5783	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE COMPLETO	1	UNI	Evento	365.000	365.000
5784	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA DEL FILTRO	1	UNI	Evento	1.472.674	1.472.674
5785	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA CARGADOR	1	UNI	Evento	1.178.139	1.178.139
5786	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5787	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO VISOR DEL NIVEL DE ACEITE	1	UNI	Evento	580.000	580.000
5788	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.472.674	1.472.674
5789	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	196.356	196.356

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5790	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	392.713	392.713
5791	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	392.713	392.713
5792	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Evento	981.783	981.783
5793	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Evento	294.535	294.535
5794	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Evento	1.963.565	1.963.565
5795	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Evento	1.963.565	1.963.565
5796	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO	1	UNI	Evento	294.535	294.535
5797	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) PISTON DE CILINDRO	1	UNI	Evento	441.802	441.802
5798	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUEGO DE REPARO COMPLETO DE CILINDRO	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5799	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5800	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Evento	441.802	441.802
5801	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE	1	UNI	Evento	98.178	98.178
5802	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO	1	UNI	Evento	196.356	196.356
5803	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA	1	UNI	Evento	294.535	294.535
5804	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX EL METRO	1	UNI	Evento	441.802	441.802
5805	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DEL COMANDO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	294.535	294.535
5806	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) UNION T	1	UNI	Evento	441.802	441.802
5807	MASSEY FERGUSON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Evento	98.178	98.178
5808	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Evento	539.980	539.980
5809	MASSEY FERGUSON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Evento	98.178	98.178
5810	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Evento	392.713	392.713
5811	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5812	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.079.961	1.079.961
5813	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	981.783	981.783
5814	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	2.454.457	2.454.457
5815	MASSEY FERGUSON AJUSTAR COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	196.356	196.356
5816	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	589.069	589.069
5817	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT DE VALVULA DE RETORNO DE HUSO DEL COMANDO PRINCIPAL	1	UNI	Evento	343.623	343.623
5818	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	490.891	490.891
5819	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	981.783	981.783
5820	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5821	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5822	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5823	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5824	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5825	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CIGUE?AL	1	UNI	Evento	1.075.659	1.075.659
5826	MASSEY FERGUSON AJUSTAR CIG?E?AL	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5827	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5828	MASSEY FERGUSON ENCAMISAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5829	MASSEY FERGUSON AJUSTAR CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Evento	119.518	119.518

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ghiano
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5830	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	717.105	717.105
5831	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	717.105	717.105
5832	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	7.768.648	7.768.648
5833	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5834	MASSEY FERGUSON AJUSTAR TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5835	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5836	MASSEY FERGUSON AJUSTAR (03)ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5837	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BUJE DE BIELA	1	UNI	Evento	657.347	657.347
5838	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BUJE DE BIELA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5839	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BUJE DE BIELA	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5840	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5841	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5842	MASSEY FERGUSON AJUSTAR PISTON CON PERNO Y SEGURO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5843	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 0,25 PARA 6 BOCAS	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5844	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 0,25	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5845	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA STD PARA 6 BOCAS	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5846	MASSEY FERGUSON AJUSTAR CASQUILLO DE BANCADA STD	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5847	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5848	MASSEY FERGUSON AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5849	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5850	MASSEY FERGUSON AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5851	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5852	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5853	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5854	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CALCE CIGUE?AL	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5855	MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CALCE CIG?E?AL	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5856	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) GUIA DE VALVULA	1	UNI	Evento	418.312	418.312
5857	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORREA	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5858	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5859	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5860	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5861	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5862	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5863	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5864	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CARTER	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5865	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CARTER	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5866	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CARTER	1	UNI	Evento	1.673.247	1.673.247
5867	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CARTER	1	UNI	Evento	657.347	657.347
5868	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5869	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5870	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.792.765	1.792.765
5871	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	657.347	657.347
5872	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5873	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Evento	358.553	358.553

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5874	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Evento	1.792.765	1.792.765
5875	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMOSTATO	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5876	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VENTILADOR	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5877	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5878	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5879	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5880	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	360.000	360.000
5881	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Evento	120.000	120.000
5882	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CACARZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Evento	298.793	298.793
5883	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5884	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5885	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5886	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	4.183.118	4.183.118
5887	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5888	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5889	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5890	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
5891	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	550.000	550.000
5892	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	120.000	120.000
5893	MASSEY FERGUSON BASE DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	240.000	240.000
5894	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5895	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BULBO DE ACEITE	1	UNI	Evento	300.000	300.000
5896	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	179.276	179.276
5897	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ADITIVO DE RADIADOR (DOSIS DEL MOTOR COMPLETO)	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5898	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.075.659	1.075.659
5899	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	1	UNI	Evento	1.075.659	1.075.659
5900	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO	1	UNI	Evento	1.075.659	1.075.659
5901	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Evento	300.000	300.000
5902	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5903	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5904	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	1.792.765	1.792.765
5905	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Evento	298.793	298.793
5906	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Evento	418.312	418.312
5907	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5908	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5909	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	13.146.942	13.146.942
5910	MASSEY FERGUSON AJUSTAR BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5911	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.629.388	2.629.388
5912	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?O INYECTOR DEL 1 AL 6 POR UNIDAD	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5913	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?O DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Evento	239.035	239.035

Lic. José Luis López
Director de Administracion

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5914	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5915	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	418.312	418.312
5916	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5917	MASSEY FERGUSON AJUSTAR ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5918	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5919	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5920	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5921	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5922	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5923	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5924	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5925	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5926	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5927	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5928	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5929	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5930	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5931	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5932	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5933	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5934	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	478.070	478.070
5935	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FIBRA DE FRENO (DISCOS)	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5936	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) DISCOS DE EXPANSION DE FRENO	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5937	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5938	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5939	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5940	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5941	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5942	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5943	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MASA DELANTERA A/LCON REDUCCION	1	UNI	Evento	1.434.211	1.434.211
5944	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5945	MASSEY FERGUSON LIMPIAR (35) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5946	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA DELANTERA A/L	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5947	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) GRASA PARA RULEMANES DELANTERO	1	UNI	Evento	1.434.211	1.434.211
5948	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5949	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	239.035	239.035

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5950	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5951	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	2.390.353	2.390.353
5952	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5953	MASSEY FERGUSON LIMPIAR (35) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5954	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA REDUCTOR TRASERA A/L	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5955	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETENES DE FRENO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5956	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) EXTREMOS DE DIRECCION A/L	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5957	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) HOROMETRO	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5958	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CABO ACELERADOR	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5959	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) ASIENTO DE CONDUCTOR	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5960	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5961	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5962	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5963	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	1.673.247	1.673.247
5964	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	6.573.471	6.573.471
5965	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5966	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5967	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	4.183.118	4.183.118
5968	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5969	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5970	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5971	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5972	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	2.987.942	2.987.942
5973	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5974	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	6.573.471	6.573.471
5975	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.314.694	1.314.694
5976	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5977	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	4.183.118	4.183.118
5978	MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5979	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
5980	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	776.864	776.864
5981	MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5982	MASSEY FERGUSON MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5983	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Evento	3.585.529	3.585.529
5984	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5985	MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5986	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	597.588	597.588
5987	MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5988	MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5989	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
5990	MASSEY FERGUSON FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Evento	358.553	358.553
5991	MASSEY FERGUSON MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Evento	239.035	239.035

Lic. José Luis López
Director de Administracion

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ramírez
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
5992	MASSEY FERGUSON ABRAZADERA DE CA?O DEPURADOR	1	UNI	Evento	119.518	119.518
5993	MASSEY FERGUSON ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	23.904	23.904
5994	MASSEY FERGUSON TUBO RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	418.312	418.312
5995	MASSEY FERGUSON FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	420.000	420.000
5996	MASSEY FERGUSON ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Evento	120.000	120.000
5997	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	59.758	59.758
5998	MASSEY FERGUSON CARCAZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Evento	537.829	537.829
5999	MASSEY FERGUSON TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Evento	537.829	537.829
6000	MASSEY FERGUSON RADIADOR DE AGUA (COMPLETO)	1	UNI	Evento	5.975.883	5.975.883
6001	MASSEY FERGUSON DEFLECTOR DE AIRE	1	UNI	Evento	298.793	298.793
6002	MASSEY FERGUSON DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	657.347	657.347
6003	MASSEY FERGUSON DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Evento	418.312	418.312
6004	MASSEY FERGUSON DEFLECTOR DERECHO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	418.312	418.312
6005	MASSEY FERGUSON MANGUERA INF. DE RADIADOR(CON ABRAZADERAS)	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6006	MASSEY FERGUSON POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6007	MASSEY FERGUSON REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	240.000	240.000
6008	MASSEY FERGUSON BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6009	MASSEY FERGUSON TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6010	MASSEY FERGUSON ADITIVO DE RADIADOR (DOSIFICACION COMPLETA)	1	UNI	Evento	239.035	239.035
6011	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	537.829	537.829
6012	MASSEY FERGUSON SOPORTE TRASERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
6013	MASSEY FERGUSON SOPORTE MOTOR L/D	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
6014	MASSEY FERGUSON SOPORTE MOTOR L/I	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
6015	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6016	MASSEY FERGUSON TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Evento	1.200.000	1.200.000
6017	MASSEY FERGUSON TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	1.792.765	1.792.765
6018	MASSEY FERGUSON JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Evento	239.035	239.035
6019	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6020	MASSEY FERGUSON JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6021	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
6022	MASSEY FERGUSON BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	14.342.119	14.342.119
6023	MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 1	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6024	MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 2	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6025	MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 3 y 4	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6026	MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 5 y 6	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6027	MASSEY FERGUSON CA?O DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6028	MASSEY FERGUSON ELEMENTO DE PICO INYECTOR(TOBERA)	1	UNI	Evento	239.035	239.035
6029	MASSEY FERGUSON ARANDELA RETEN DE TOBERA INYECTOR	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6030	MASSEY FERGUSON ANILLO RETEN INYECTOR	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6031	MASSEY FERGUSON FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	119.518	119.518
6032	MASSEY FERGUSON SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	179.276	179.276
6033	MASSEY FERGUSON CABEZAL DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	239.035	239.035
6034	MASSEY FERGUSON JGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6035	MASSEY FERGUSON JGO REPARO BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	358.553	358.553

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6036	MASSEY FERGUSON RETEN BOMBA INY	1	UNI	Evento	418.312	418.312
6037	MASSEY FERGUSON BOMBA DE TRANSFERENCIA	1	UNI	Evento	1.195.176	1.195.176
6038	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	597.588	597.588
6039	MASSEY FERGUSON PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	2.500.000	2.500.000
6040	MASSEY FERGUSON DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.800.000	1.800.000
6041	MASSEY FERGUSON COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	717.105	717.105
6042	MASSEY FERGUSON HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	537.829	537.829
6043	MASSEY FERGUSON RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6044	MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	358.553	358.553
6045	FOTON DESMONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6046	FOTON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03)	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6047	FOTON REPARAR (02) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(02)	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6048	FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO (02)	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6049	FOTON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1er CILINDRO DE LEVANTE (02)	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6050	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6051	FOTON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE(02)	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6052	FOTON CAMBIAR (20) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.288.306	1.288.306
6053	FOTON RECTIFICAR(02) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6054	FOTON CAMBIAR (20) JGO. REPARO COMPLETO DE CILINDRO DE LEVANTE (GASKET SET-)	1	UNI	Evento	2.927.971	2.927.971
6055	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6056	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6057	FOTON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE DE ENCASTRE ARTICULADO DE LA PALA	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6058	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA D (EL METRO)	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6059	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6060	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA DE EMERGENCIA DEL PRIMER BRAZO	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6061	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6062	FOTON CAMBIAR (20) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6063	FOTON REPARAR (02) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6064	FOTON CAMBIAR (20) KIT REPARO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6065	FOTON CAMBIAR (20) UNION "T"	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6066	FOTON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6067	FOTON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6068	FOTON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6069	FOTON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6070	FOTON AJUSTARTUBO RIGIDO	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6071	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6072	FOTON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6073	FOTON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6074	FOTON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6075	FOTON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	351.356	351.356

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Arzamendia
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6076	FOTON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6077	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6078	FOTON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	1.288.306	1.288.306
6079	FOTON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6080	FOTON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	2.927.971	2.927.971
6081	FOTON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6082	FOTON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6083	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6084	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6085	FOTON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6086	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6087	FOTON REPARAR (02) BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6088	FOTON CAMBIAR (20) KIT REPARO BOMBA HIDRAULICA (GASKET SET)	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6089	FOTON CAMBIAR (20) RETEN DE BOMBA HIDRAULICA	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6090	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6091	FOTON CAMBIAR (20) TEMINAL MANGUERA DE SUCCION	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6092	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA DE RETORNO	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6093	FOTON CAMBIAR (20) ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6094	FOTON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO (14)	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6095	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE COMPLETO	1	UNI	Evento	468.000	468.000
6096	FOTON CAMBIAR (20) JUNTA DEL FILTRO	1	UNI	Evento	1.756.782	1.756.782
6097	FOTON CAMBIAR (20) TAPA CARGADOR	1	UNI	Evento	1.405.426	1.405.426
6098	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	2.981.206	2.981.206
6099	FOTON CAMBIAR (20) TUBO VISOR DEL NIVEL DE ACEITE	1	UNI	Evento	700.000	700.000
6100	FOTON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.756.782	1.756.782
6101	FOTON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6102	FOTON CAMBIAR (20) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6103	FOTON REPARAR (02) MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6104	FOTON CAMBIAR (20) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6105	FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6106	FOTON CAMBIAR (20) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6107	FOTON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6108	FOTON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6109	FOTON RECTIFICAR(02) PISTON DE CILINDRO	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6110	FOTON CAMBIAR (20) JUEGO DE REPARO COMPLETO DE CILINDRO	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6111	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6112	FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6113	FOTON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6114	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6115	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6116	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX EL METRO	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6117	FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DEL COMANDO DE DIRECCION	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6118	FOTON CAMBIAR (20) UNION T	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6119	FOTON AJUSTAR UNION "T"	1	UNI	Evento	117.119	117.119

Lic. José Luis López
Director de Administración
Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6120	FOTON CAMBIAR (20) NIPLE UNION	1	UNI	Evento	644.153	644.153
6121	FOTON AJUSTAR NIPLE UNION	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6122	FOTON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6123	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	4.045.923	4.045.923
6124	FOTON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.288.306	1.288.306
6125	FOTON MONTAR(03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6126	FOTON CAMBIAR (20) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	2.927.971	2.927.971
6127	FOTON AJUSTAR COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6128	FOTON REPARAR (02) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6129	FOTON CAMBIAR (20) KIT DE VALVULA DE RETORNO DE HUSO DEL COMANDO PRINCIPAL	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6130	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6131	FOTON DESMONTAR(03) (03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6132	FOTON MONTAR(03) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6133	FOTON RECTIFICAR(02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6134	FOTON REPARAR (02) MOTOR COMPLETO	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6135	FOTON RECTIFICAR(02) BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6136	FOTON AJUSTAR BLOCK DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6137	FOTON RECTIFICAR(02) CIGUE?AL	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6138	FOTON AJUSTAR CIG?E?AL	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6139	FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Evento	761.272	761.272
6140	FOTON ENCAMISAR(02) CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6141	FOTON AJUSTAR CAMISA DE CILINDROS	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6142	FOTON DESMONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6143	FOTON MONTAR(03) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	702.713	702.713
6144	FOTON CAMBIAR (20) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	7.612.723	7.612.723
6145	FOTON RECTIFICAR(02) TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6146	FOTON AJUSTAR TAPA MOTOR	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6147	FOTON RECTIFICAR(02) ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6148	FOTON AJUSTAR (03)ARBOL DE LEVAS	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6149	FOTON CAMBIAR (20) BUJE DE BIELA	1	UNI	Evento	644.153	644.153
6150	FOTON RECTIFICAR(02) BUJE DE BIELA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6151	FOTON AJUSTAR BUJE DE BIELA	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6152	FOTON RECTIFICAR(02) BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6153	FOTON AJUSTAR BRAZO DE BIELA	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6154	FOTON AJUSTAR PISTON CON PERNO Y SEGURO	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6155	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 0,25 PARA 6 BOCAS	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6156	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 0,25	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6157	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA STD PARA 6 BOCAS	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6158	FOTON AJUSTAR CASQUILLO DE BANCADA STD	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6159	FOTON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6160	FOTON AJUSTAR VALVULA DE ADMISION	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6161	FOTON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6162	FOTON AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6163	FOTON CAMBIAR (20) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6164	FOTON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Evento	234.237	234.237

Lic. José Luis Lopez
Director de Administracion y Finanzas

Lic. Rene Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Sandra Gill Ortiz
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6165	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6166	FOTON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CALCE CIGUE?AL	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6167	FOTON AJUSTAR JUEGO DE CALCE CIG?E?AL	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6168	FOTON CAMBIAR (20) GUIA DE VALVULA	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6169	FOTON CAMBIAR (20) CORREA	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6170	FOTON DESMONTAR(03) (03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6171	FOTON MONTAR(03) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6172	FOTON RECTIFICAR(02) CORONA VOLANTE DE MOTOR	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6173	FOTON DESMONTAR(03) (03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6174	FOTON MONTAR(03) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6175	FOTON CAMBIAR (20) CAMPANA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6176	FOTON DESMONTAR(03) (03) CARTER	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6177	FOTON MONTAR(03) CARTER	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6178	FOTON CAMBIAR (20) CARTER	1	UNI	Evento	1.639.663	1.639.663
6179	FOTON REPARAR (02) CARTER	1	UNI	Evento	644.153	644.153
6180	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6181	FOTON MONTAR(03) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6182	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	1.756.782	1.756.782
6183	FOTON REPARAR (02) BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	644.153	644.153
6184	FOTON DESMONTAR(03) (03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6185	FOTON MONTAR(03) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6186	FOTON CAMBIAR (20) TAPA FRENTE MOTOR	1	UNI	Evento	1.756.782	1.756.782
6187	FOTON CAMBIAR (20) TERMOSTATO	1	UNI	Evento	468.475	468.475
6188	FOTON CAMBIAR (20) VENTILADOR	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6189	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Evento	761.272	761.272
6190	FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6191	FOTON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	761.272	761.272
6192	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6193	FOTON CAMBIAR (20) ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6194	FOTON CAMBIAR (20) CACARZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Evento	292.797	292.797
6195	FOTON CAMBIAR (20) TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6196	FOTON DESMONTAR(03) (03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6197	FOTON MONTAR(03) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6198	FOTON CAMBIAR (20) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	4.099.158	4.099.158
6199	FOTON REPARAR (02) RADIADOR DE AGUA	1	UNI	Evento	761.272	761.272
6200	FOTON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6201	FOTON CAMBIAR (20) DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6202	FOTON DESMONTAR(03) (03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	535.000	535.000
6203	FOTON MONTAR(03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	535.000	535.000
6204	FOTON CAMBIAR (20) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6205	FOTON BASE DE FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	242.000	242.000
6206	FOTON CAMBIAR (20) BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6207	FOTON CAMBIAR (20) BULBO DE ACEITE	1	UNI	Evento	298.000	298.000
6208	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	479.122	479.122

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Olli Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6209	FOTON CAMBIAR (20) ADITIVO DE RADIADOR (DOSIS DEL MOTOR COMPLETO)	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6210	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR TRASERO	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6211	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6212	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO	1	UNI	Evento	1.054.069	1.054.069
6213	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Evento	295.000	295.000
6214	FOTON DESMONTAR(03) (03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6215	FOTON MONTAR(03) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6216	FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	1.756.782	1.756.782
6217	FOTON CAMBIAR (20) JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Evento	292.797	292.797
6218	FOTON CAMBIAR (20) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6219	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6220	FOTON MONTAR(03) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6221	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	12.883.071	12.883.071
6222	FOTON AJUSTAR BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	4.791.225	4.791.225
6223	FOTON REPARAR (02) BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.576.614	2.576.614
6224	FOTON CAMBIAR (20) CA?O INYECTOR DEL 1 AL 6 POR UNIDAD	1	UNI	Evento	851.773	851.773
6225	FOTON CAMBIAR (20) CA?O DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6226	FOTON DESMONTAR(03) (03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6227	FOTON MONTAR(03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6228	FOTON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6229	FOTON AJUSTAR ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6230	FOTON REPARAR (02) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA)	1	UNI	Evento	1.330.896	1.330.896
6231	FOTON CAMBIAR (20) FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6232	FOTON CAMBIAR (20) SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	266.178	266.178
6233	FOTON DESMONTAR(03) (03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6234	FOTON MONTAR(03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6235	FOTON CAMBIAR (20) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	5.855.941	5.855.941
6236	FOTON REPARAR (02) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	4.791.225	4.791.225
6237	FOTON CAMBIAR (20) RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6238	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	5.855.941	5.855.941
6239	FOTON DESMONTAR(03) (03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6240	FOTON MONTAR(03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6241	FOTON REPARAR (02) SISTEMA DE FRENO COMPLETO	1	UNI	Evento	1.330.896	1.330.896
6242	FOTON DESMONTAR(03) (03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	724.007	724.007
6243	FOTON MONTAR(03) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6244	FOTON CAMBIAR (20) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	936.950	936.950
6245	FOTON REPARAR (02) BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	1.969.726	1.969.726
6246	FOTON CAMBIAR (20) JGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6247	FOTON CAMBIAR (20) FIBRA DE FRENO (DISCOS)	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6248	FOTON RECTIFICAR(02) DISCOS DE EXPANSION DE FRENO	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6249	FOTON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	905.008	905.008
6250	FOTON MONTAR(03) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	936.950	936.950
6251	FOTON CAMBIAR (20) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	798.537	798.537
6252	FOTON REPARAR (02) CILINDRO DE FRENO A/L	1	UNI	Evento	1.043.422	1.043.422

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampo
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6253	FOTON DESMONTAR(03) (03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6254	FOTON MONTAR(03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6255	FOTON CAMBIAR (20) MASA DELANTERA A/LCON REDUCCION	1	UNI	Evento	1.405.426	1.405.426
6256	FOTON REPARAR (02) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6257	FOTON LIMPIAR (35) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6258	FOTON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA DELANTERA A/L	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6259	FOTON CAMBIAR (20) GRASA PARA RULEMANES DELANTERO	1	UNI	Evento	1.405.426	1.405.426
6260	FOTON CAMBIAR (20) PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA	1	UNI	Evento	372.651	372.651
6261	FOTON DESMONTAR(03) (03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.034.442	3.034.442
6262	FOTON MONTAR(03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.330.896	1.330.896
6263	FOTON CAMBIAR (20) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	2.342.376	2.342.376
6264	FOTON REPARAR (02) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.726.508	3.726.508
6265	FOTON LIMPIAR (35) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6266	FOTON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA REDUCTOR TRASERA A/L	1	UNI	Evento	372.651	372.651
6267	FOTON CAMBIAR (20) RETENES DE FRENO	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6268	FOTON CAMBIAR (20) EXTREMOS DE DIRECCION A/L	1	UNI	Evento	1.043.422	1.043.422
6269	FOTON CAMBIAR (20) HOROMETRO	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6270	FOTON CAMBIAR (20) CABO ACELERADOR	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6271	FOTON REPARAR (02) ASIENTO DE CONDUCTOR	1	UNI	Evento	1.597.075	1.597.075
6272	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	5.855.941	5.855.941
6273	FOTON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6274	FOTON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	1.597.075	1.597.075
6275	FOTON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	8.304.790	8.304.790
6276	FOTON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	6.441.536	6.441.536
6277	FOTON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6278	FOTON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.011.481	1.011.481
6279	FOTON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	4.099.158	4.099.158
6280	FOTON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.277.660	1.277.660
6281	FOTON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	3.034.442	3.034.442
6282	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	3.726.508	3.726.508
6283	FOTON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6284	FOTON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	2.927.971	2.927.971
6285	FOTON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6286	FOTON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	6.441.536	6.441.536
6287	FOTON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.288.306	1.288.306
6288	FOTON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL	1	UNI	Evento	1.011.481	1.011.481
6289	FOTON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	4.099.158	4.099.158
6290	FOTON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6291	FOTON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6292	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	800.000	800.000
6293	FOTON DESMONTAR(03) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6294	FOTON MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Evento	250.000	250.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Uriel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6295	FOTON REPARAR (02) CAJA DE CAMBIOS	1	UNI	Evento	3.800.000	3.800.000
6296	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6297	FOTON MONTAR(03) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6298	FOTON REPARAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6299	FOTON CAMBIAR (20) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Evento	905.008	905.008
6300	FOTON REPARAR (02) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA	1	UNI	Evento	936.950	936.950
6301	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	1.330.896	1.330.896
6302	FOTON FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6303	FOTON MANGUERA DEPURADOR	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6304	FOTON ABRAZADERA DE CA?O DEPURADOR	1	UNI	Evento	159.707	159.707
6305	FOTON ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6306	FOTON TUBO RESPIRADERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6307	FOTON FILTRO DE ACEITE	1	UNI	Evento	410.000	410.000
6308	FOTON ACEITE MOTOR Lts.	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6309	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	585.593	585.593
6310	FOTON CARCAZA DE TERMOSTATO	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6311	FOTON TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6312	FOTON RADIADOR DE AGUA (COMPLETO)	1	UNI	Evento	5.855.941	5.855.941
6313	FOTON DEFLECTOR DE AIRE	1	UNI	Evento	292.797	292.797
6314	FOTON DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	644.153	644.153
6315	FOTON DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6316	FOTON DEFLECTOR DERECHO DE RADIADOR	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6317	FOTON MANGUERA INF. DE RADIADOR(CON ABRAZADERAS)	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6318	FOTON POLEA DE BOMBA DE AGUA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6319	FOTON REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UNI	Evento	235.000	235.000
6320	FOTON BULBO DE TEMPERATURA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6321	FOTON TAPA DE RADIADOR	1	UNI	Evento	117.119	117.119
6322	FOTON ADITIVO DE RADIADOR (DOSIFICACION COMPLETA)	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6323	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	527.034	527.034
6324	FOTON SOPORTE TRASERO DE MOTOR	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6325	FOTON SOPORTE MOTOR L/D	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6326	FOTON SOPORTE MOTOR L/I	1	UNI	Evento	1.171.188	1.171.188
6327	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6328	FOTON TAPA DE ACEITE CARGADO	1	UNI	Evento	1.120.000	1.120.000
6329	FOTON TAPA DE BALANCIN	1	UNI	Evento	1.756.782	1.756.782
6330	FOTON JUNTA TAPA BALANCIN	1	UNI	Evento	234.237	234.237
6331	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6332	FOTON JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	1	UNI	Evento	351.356	351.356
6333	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6334	FOTON BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	17.620.000	17.620.000
6335	FOTON CA?O INYECTOR N? 1	1	UNI	Evento	550.000	550.000
6336	FOTON CA?O INYECTOR N? 2	1	UNI	Evento	568.679	568.679
6337	FOTON CA?O INYECTOR N? 3 y 4	1	UNI	Evento	532.358	532.358
6338	FOTON CA?O INYECTOR N? 5 y 6	1	UNI	Evento	532.358	532.358

Lic. José Luis López
Director de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente Desarrollo Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6339	FOTON CA?O DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA	1	UNI	Evento	532.358	532.358
6340	FOTON ELEMENTO DE PICO INYECTOR(TOBERA)	1	UNI	Evento	936.950	936.950
6341	FOTON ARANDELA RETEN DE TOBERA INYECTOR	1	UNI	Evento	266.178	266.178
6342	FOTON ANILLO RETEN INYECTOR	1	UNI	Evento	340.709	340.709
6343	FOTON FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6344	FOTON SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNI	Evento	409.915	409.915
6345	FOTON CABEZAL DE BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	4.791.225	4.791.225
6346	FOTON JGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	2.661.791	2.661.791
6347	FOTON JGO REPARO BOMBA INYECTORA	1	UNI	Evento	4.525.046	4.525.046
6348	FOTON RETEN BOMBA INY	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6349	FOTON BOMBA DE TRANSFERENCIA	1	UNI	Evento	7.293.308	7.293.308
6350	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	4.791.225	4.791.225
6351	FOTON PLATO DE PRESION	1	UNI	Evento	4.800.000	4.800.000
6352	FOTON DISCO DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	4.500.000	4.500.000
6353	FOTON COJINETE DE EMPUJE	1	UNI	Evento	905.008	905.008
6354	FOTON HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6355	FOTON RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR	1	UNI	Evento	479.122	479.122
6356	FOTON MANO DE OBRA	1	UNI	Evento	3.726.508	3.726.508
6357	Honda 250XR Cambio de Filtro de Combustible	1	UNI	Evento	168.225	168.225
6358	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible	1	UNI	Evento	53.236	53.236
6359	Honda 250XR Cambio de filtro de aire motor	1	UNI	Evento	170.354	170.354
6360	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor	1	UNI	Evento	53.236	53.236
6361	Honda 250XR Cambio de filtro de aceite motor	1	UNI	Evento	165.000	165.000
6362	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor	1	UNI	Evento	55.000	55.000
6363	Honda 250XR Cambio de aceite motor p/ litro	1	UNI	Evento	70.000	70.000
6364	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro	1	UNI	Evento	110.000	110.000
6365	Honda 250XR Cambio de bujias de encendido	1	UNI	Evento	200.000	200.000
6366	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de bujias de encendido	1	UNI	Evento	85.000	85.000
6367	Honda 250XR Cambio de bobinas de igniciæ''	1	UNI	Evento	300.000	300.000
6368	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de bobinas de igniciæ''	1	UNI	Evento	85.000	85.000
6369	Honda 250XR Cambio de fluido de freno	1	UNI	Evento	70.000	70.000
6370	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de fluido de freno	1	UNI	Evento	42.000	42.000
6371	Honda 250XR Reparación de sistema de freno	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6372	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de sistema de freno	1	UNI	Evento	85.000	85.000
6373	Honda 250XR Cambio de caåŒ¾s de freno	1	UNI	Evento	320.000	320.000
6374	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de caåŒ¾s de freno	1	UNI	Evento	400.000	400.000
6375	Honda 250XR Cambio de juego. pastillas de freno delantero	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6376	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno delantero	1	UNI	Evento	210.000	210.000
6377	Honda 250XR Cambio de fibras de freno trasero	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6378	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de fibras de freno trasero	1	UNI	Evento	100.000	100.000
6379	Honda 250XR Limpieza y Reparación de mordaza de freno delantero	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6380	Honda 250XR Mano de obra de Limpieza y Reparación de mordaza de freno delantero	1	UNI	Evento	85.000	85.000
6381	Honda 250XR Cambio de mordaza de freno delantero	1	UNI	Evento	630.000	630.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Mag. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6382	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero	1	UNI	Evento	150.000	150.000
6383	Honda 250XR Limpieza y Reparación de freno trasero	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6384	Honda 250XR Mano de obra de Limpieza y Reparación de freno trasero	1	UNI	Evento	88.000	88.000
6385	Honda 250XR Cambio de tambor de freno trasero	1	UNI	Evento	690.000	690.000
6386	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de tambor de freno trasero	1	UNI	Evento	130.000	130.000
6387	Honda 250XR Cambio de disco de freno delantero	1	UNI	Evento	900.000	900.000
6388	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6389	Honda 250XR Cambio de zapatas de freno trasero	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6390	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de zapatas de freno trasero	1	UNI	Evento	160.000	160.000
6391	Honda 250XR Cambio de manguera de combustible.	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6392	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manguera de combustible.	1	UNI	Evento	125.000	125.000
6393	Honda 250XR Reparación parcial de cableado eléctrico.	1	UNI	Evento	585.000	585.000
6394	Honda 250XR Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico.	1	UNI	Evento	159.707	159.707
6395	Honda 250XR Cambio de interruptores eléctricos de accesorios	1	UNI	Evento	692.066	692.066
6396	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios	1	UNI	Evento	200.000	200.000
6397	Honda 250XR Limpieza y Reparación de motor de arranque	1	UNI	Evento	480.000	480.000
6398	Honda 250XR Mano de obra de Limpieza y Reparación de motor de arranque	1	UNI	Evento	160.000	160.000
6399	Honda 250XR Cambio de bateria	1	UNI	Evento	860.000	860.000
6400	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de bateria	1	UNI	Evento	85.000	85.000
6401	Honda 250XR Cambio de foco Alta yBaja de faro delantero	1	UNI	Evento	170.000	170.000
6402	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de foco Alta y Baja de faro delantero	1	UNI	Evento	55.000	55.000
6403	Honda 250XR Cambio de faro delantero	1	UNI	Evento	1.171.140	1.171.140
6404	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faro delantero	1	UNI	Evento	159.707	159.707
6405	Honda 250XR Cambio de faro trasero	1	UNI	Evento	851.773	851.773
6406	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faro trasero	1	UNI	Evento	159.707	159.707
6407	Honda 250XR Cambio de faro señalero c/uno	1	UNI	Evento	266.178	266.178
6408	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno	1	UNI	Evento	53.236	53.236
6409	Honda 250XR Cambio de fusible c/uno	1	UNI	Evento	53.236	53.236
6410	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de fusible c/uno	1	UNI	Evento	21.294	21.294
6411	Honda 250XR Reparación de faros auxiliares	1	UNI	Evento	372.651	372.651
6412	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de faros auxiliares	1	UNI	Evento	85.177	85.177
6413	Honda 250XR Cambio de faros auxiliares	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6414	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de faros auxiliares	1	UNI	Evento	125.000	125.000
6415	Honda 250XR Cambio de luces LED auxiliares	1	UNI	Evento	1.350.000	1.350.000
6416	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares	1	UNI	Evento	270.000	270.000
6417	Honda 250XR Cambio de amortiguador delantero (c/uno)	1	UNI	Evento	650.000	650.000
6418	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno)	1	UNI	Evento	450.000	450.000
6419	Honda 250XR Cambio de amortiguador central trasero	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
6420	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero	1	UNI	Evento	380.000	380.000

Lic. José Luis López
Director de Administración y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible

MECANICAR S.A.						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
6421	Honda 250XR Cambio de espejo retrovisor (c/uno)	1	UNI	Evento	448.000	448.000
6422	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno)	1	UNI	Evento	85.000	85.000
6423	Honda 250XR Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno).	1	UNI	Evento	690.000	690.000
6424	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno).	1	UNI	Evento	370.000	370.000
6425	Honda 250XR Reparación de llanta	1	UNI	Evento	745.000	745.000
6426	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de llanta	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6427	Honda 250XR Cambio de llanta	1	UNI	Evento	1.300.000	1.300.000
6428	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de llanta	1	UNI	Evento	150.000	150.000
6429	Honda 250XR Cambio de cubiertas (c/uno)	1	UNI	Evento	300.000	300.000
6430	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno)	1	UNI	Evento	110.000	110.000
6431	Honda 250XR Reparación de Panel instrumental	1	UNI	Evento	450.000	450.000
6432	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de Panel instrumental	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6433	Honda 250XR Reparación de cañode escape	1	UNI	Evento	400.000	400.000
6434	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de cañode escape	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6435	Honda 250XR Cambio de cañode escape	1	UNI	Evento	580.000	580.000
6436	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de cañode escape	1	UNI	Evento	140.000	140.000
6437	Honda 250XR Cambio de manopla de manubrio	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6438	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio	1	UNI	Evento	120.000	120.000
6439	Honda 250XR Cambio de posa pies	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6440	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de posa pies	1	UNI	Evento	150.000	150.000
6441	Honda 250XR Reparación de tapa motor	1	UNI	Evento	780.000	780.000
6442	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de tapa motor	1	UNI	Evento	360.000	360.000
6443	Honda 250XR Reparación cilindro, pistæ'' y aro	1	UNI	Evento	1.050.000	1.050.000
6444	Honda 250XR Mano de obra de Reparación cilindro, pistæ'' y aro	1	UNI	Evento	460.000	460.000
6445	Honda 250XR Reparación de cigÃ¼eÃ±al, casquillo y block	1	UNI	Evento	900.000	900.000
6446	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de cigÃ¼eÃ±al, casquillo y block	1	UNI	Evento	270.000	270.000
6447	Honda 250XR Cambio de Cabo de Embrague	1	UNI	Evento	480.000	480.000
6448	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague	1	UNI	Evento	130.000	130.000
6449	Honda 250XR Reparación de caja de cambios	1	UNI	Evento	900.000	900.000
6450	Honda 250XR Mano de obra de Reparación de caja de cambios	1	UNI	Evento	350.000	350.000
6451	Honda 250XR Cambio de manivela de Frenos	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6452	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos	1	UNI	Evento	80.000	80.000
6453	Honda 250XR Cambio de manivela de Embrague	1	UNI	Evento	250.000	250.000
6454	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague	1	UNI	Evento	180.000	180.000
6455	Honda 250XR Servicio de pintura	1	UNI	Evento	1.000.000	1.000.000
6456	Honda 250XR Mano de obra de Servicio de pintura	1	UNI	Evento	500.000	500.000
6457	Honda 250XR Cambio de disco de embrague	1	UNI	Evento	750.000	750.000
6458	Honda 250XR Mano de obra de Cambio de disco de embrague	1	UNI	Evento	450.000	450.000
6459	Honda 250XR Parabrisa Cubre viento	1	UNI	Evento	1.250.000	1.250.000
6460	Honda 250XR Mano de obra de Parabrisa Cubre viento	1	UNI	Evento	350.000	350.000
					6.780.000.000	6.780.000.000

Lic. José Luis López
Dirección de Administracion y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente y Des. Sostenible