CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
298	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO CASQUILLO DE BIELA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
299	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO BRAZO DE BIELA (JUEGO) MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	7.414.000	5.560.500	5.560.500	-25	4.448.400	4.448.400	-40	7.414.000	7.414.000	-
300	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO BRAZO DE BIELA (JUEGO) MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
301	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / ESMERILADO Y ARMADO DE TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
302	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA ESMERILADO Y ARMADO DE TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
303	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CEPILLADA DE TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
304	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CEPILLADA DE TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
305	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	606.600	454.950	454.950	-25	363.960	363.960	-40	606.600	606.600	-
306	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
307	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO DE TERMOSTATO DE AGUA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	730.167	547.625	547.625	-25	438.100	438.100	-40	730.167	730.167	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
308	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMOSTATO DE AGUA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
309	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.123.333	842.500	842.500	-25	674.000	674.000	-40	1.123.333	1.123.333	-
310	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
311	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / JUEGO DE JUNTA MOTOR - TOYOTA FORTUNER AÑO 2014 MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.471.333	1.853.500	1.853.500	-25	1.482.800	1.482.800	-40	2.471.333	2.471.333	-
312	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA JUEGO DE JUNTA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
313	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / REPARAR TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
314	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA REPARAR TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.235.667	926.750	926.750	-25	741.400	741.400	-40	1.235.667	1.235.667	-
315	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO CASQUILLO BANCADA CON CALCE MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.235.667	926.750	926.750	-25	741.400	741.400	-40	1.235.667	1.235.667	-
316	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO CASQUILLO BANCADA CON CALCE MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
317	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / ALINEACIÓN DE BLOCK BASE BANCADA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojorã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
318	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA ALINEACIÓN DE BLOCK BASE BANCADA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
319	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CEMENTO MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
320	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CEMENTO MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	134.800	101.100	101.100	-25	80.880	80.880	-40	134.800	134.800	-
321	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / JUEGO DE AROS STD MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.976.833	2.232.625	2.232.625	-25	1.786.100	1.786.100	-40	2.976.833	2.976.833	-
322	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA JUEGO DE AROS STD MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.224.200	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
323	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CONTROL ALINEACIÓN CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
324	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CONTROL ALINEACIÓN CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
325	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CONTROL ALINEACIÓN LEVA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
326	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CONTROL ALINEACIÓN LEVA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
327	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CONTROL ALINEACIÓN BRAZO DE BIELA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.123.333	842.500	842.500	-25	674.000	674.000	-40	1.123.333	1.123.333	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
328	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CONTROL ALINEACIÓN BRAZO DE BIELA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
329	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO CONJUNTO TAPÓN DE AGUA BLOCK MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
330	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO CONJUNTO TAPÓN DE AGUA BLOCK MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
331	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO BOMBA DE AGUA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.884.720	2.163.540	2.163.540	-25	1.730.832	1.730.832	-40	2.884.720	2.884.720	-
332	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO BOMBA DE AGUA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
333	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO BOMBA DE ACEITE MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
334	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO BOMBA DE ACEITE MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.224.200	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
335	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO CÁRTER MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	3.016.150	2.262.113	2.262.113	-25	1.809.690	1.809.690	-40	3.016.150	3.016.150	-
336	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO CÁRTER MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
337	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / SERVICIO DE REPARO CARTER MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
338	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA SERVICIO DE REPARO CARTER MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
339	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO JUEGO DE BULONES PRISIONERO MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
340	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO JUEGO DE BULONES PRISIONERO MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
341	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	9.997.667	7.498.250	7.498.250	-25	5.998.600	5.998.600	-40	9.997.667	9.997.667	-
342	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO TAPA MOTOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.808.333	2.106.250	2.106.250	-25	1.685.000	1.685.000	-40	2.808.333	2.808.333	-
343	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.022.000	1.516.500	1.516.500	-25	1.213.200	1.213.200	-40	2.022.000	2.022.000	-
344	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.808.333	2.106.250	2.106.250	-25	1.685.000	1.685.000	-40	2.808.333	2.808.333	-
345	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO TENSOR CORREA EXTERIOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
346	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO TENSOR CORREA EXTERIOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
347	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO POLEA ÁRBOL DE LEVA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.808.333	2.106.250	2.106.250	-25	1.685.000	1.685.000	-40	2.808.333	2.808.333	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Saul Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
348	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO POLEA ÁRBOL DE LEVA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
349	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CONFECCIÓN DE BASE PICO INYECTOR DE BLOCK MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.471.333	1.853.500	1.853.500	-25	1.482.800	1.482.800	-40	2.471.333	2.471.333	-
350	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CONFECCIÓN DE BASE PICO INYECTOR DE BLOCK MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
351	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	8.762.000	6.571.500	6.571.500	-25	5.257.200	5.257.200	-40	8.762.000	8.762.000	-
352	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO CIGÜEÑAL MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.224.200	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
353	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO ÁRBOL DE LEVA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
354	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO ÁRBOL DE LEVA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.022.000	1.516.500	1.516.500	-25	1.213.200	1.213.200	-40	2.022.000	2.022.000	-
355	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO EJE BALANCÍN CON MARTILLETES MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	5.055.000	3.791.250	3.791.250	-25	3.033.000	3.033.000	-40	5.055.000	5.055.000	-
356	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO EJE BALANCÍN CON MARTILLETES MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.224.200	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
357	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.808.333	2.106.250	2.106.250	-25	1.685.000	1.685.000	-40	2.808.333	2.808.333	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
358	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
359	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CORREA ALTERNADOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
360	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CORREA ALTERNADOR MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
361	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / CORREA DENTADA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	2.471.333	1.853.500	1.853.500	-25	1.482.800	1.482.800	-40	2.471.333	2.471.333	-
362	78180101-014	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR / MANO DE OBRA CORREA DENTADA MOVIL 1 - TOYOTA FORTUNER - CHAPA: AABN 519	Unidad	Evento	1	1.482.800	1.112.100	1.112.100	-25	889.680	889.680	-40	1.482.800	1.482.800	-
363	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	667.260	500.445	500.445	-25	400.356	400.356	-40	667.260	667.260	-
364	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
365	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
366	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
367	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	667.260	500.445	500.445	-25	400.356	400.356	-40	667.260	667.260	-
368	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
369	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
370	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saul Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Felix Gimenez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
							Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
371	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	447.087	335.315	335.315	-25	268.252	268.252	-40	447.087	447.087	-
372	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	112.333	84.250	84.250	-25	67.400	67.400	-40	112.333	112.333	-
373	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
374	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
375	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	667.260	500.445	500.445	-25	400.356	400.356	-40	667.260	667.260	-
376	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
377	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
378	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
379	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	447.087	335.315	335.315	-25	268.252	268.252	-40	447.087	447.087	-
380	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	112.333	84.250	84.250	-25	67.400	67.400	-40	112.333	112.333	-
381	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
382	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
383	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 2 litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	370.700	278.025	278.025	-25	222.420	222.420	-40	370.700	370.700	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
384	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 2 litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
385	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 7 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	943.600	707.700	707.700	-25	566.160	566.160	-40	943.600	943.600	-
386	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 7 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
387	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE REDUCTORA 2 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	247.133	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
388	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE REDUCTORA 2 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
389	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE CAJA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
390	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE CAJA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	337.000	252.750	252.750	-25	202.200	202.200	-40	337.000	337.000	-
391	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	769.483	577.112	577.112	-25	461.690	461.690	-40	769.483	769.483	-
392	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
393	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	961.798	721.349	721.349	-25	577.079	577.079	-40	961.798	961.798	-
394	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	337.000	252.750	252.750	-25	202.200	202.200	-40	337.000	337.000	-
395	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
396	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	98.853	74.140	74.140	-25	59.312	59.312	-40	98.853	98.853	-
397	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
398	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	98.853	74.140	74.140	-25	59.312	59.312	-40	98.853	98.853	-
399	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
400	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
401	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / CAMBIO DE FIBRA FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	864.967	648.725	648.725	-25	518.980	518.980	-40	864.967	864.967	-
402	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	730.167	547.625	547.625	-25	438.100	438.100	-40	730.167	730.167	-
403	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / RECTIFICACIÓN DE TAMBOR FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
404	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno / MANO DE OBRA RECTIFICACIÓN DE TAMBOR FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	98.853	74.140	74.140	-25	59.312	59.312	-40	98.853	98.853	-
405	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
406	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	112.333	84.250	84.250	-25	67.400	67.400	-40	112.333	112.333	-
407	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE FOCO SEÑALERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
408	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE FOCO SEÑALERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	148.280	111.210	111.210	-25	88.968	88.968	-40	148.280	148.280	-
409	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
410	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
411	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
412	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
413	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE BENDIX MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.516.500	1.137.375	1.137.375	-25	909.900	909.900	-40	1.516.500	1.516.500	-
414	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE BENDIX MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
415	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	449.333	337.000	337.000	-25	269.600	269.600	-40	449.333	449.333	-
416	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojerã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
417	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
418	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	514.487	385.865	385.865	-25	308.692	308.692	-40	514.487	514.487	-
419	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / REPARACION DE ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.808.333	2.106.250	2.106.250	-25	1.685.000	1.685.000	-40	2.808.333	2.808.333	-
420	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA REPARACION DE ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
421	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE RULEMAN MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
422	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE RULEMAN MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
423	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE PLACA DE DIODO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.078.167	1.558.625	1.558.625	-25	1.246.900	1.246.900	-40	2.078.167	2.078.167	-
424	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA DE DIODO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
425	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE COLECTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
426	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE COLECTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
427	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE ROTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.022.000	1.516.500	1.516.500	-25	1.213.200	1.213.200	-40	2.022.000	2.022.000	-
428	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE ROTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	674.000	505.500	505.500	-25	404.400	404.400	-40	674.000	674.000	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
							Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
429	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE FUSIBLES MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
430	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE FUSIBLES MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	134.800	101.100	101.100	-25	80.880	80.880	-40	134.800	134.800	-
431	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE RELAY MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
432	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA CAMBIO DE RELAY MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
433	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / REPARACIÓN DE ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
434	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA REPARACIÓN DE ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	674.000	505.500	505.500	-25	404.400	404.400	-40	674.000	674.000	-
435	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / POLEA ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.235.667	926.750	926.750	-25	741.400	741.400	-40	1.235.667	1.235.667	-
436	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POLEA ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
437	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
438	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
439	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MOTOR DE ARRANQUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	6.178.333	4.633.750	4.633.750	-25	3.707.000	3.707.000	-40	6.178.333	6.178.333	-
440	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA MOTOR DE ARRANQUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
441	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / BOMBA DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.976.833	2.232.625	2.232.625	-25	1.786.100	1.786.100	-40	2.976.833	2.976.833	-
442	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA BOMBA DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
443	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / ECU MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	13.480.000	10.110.000	10.110.000	-25	8.088.000	8.088.000	-40	13.480.000	13.480.000	-
444	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA ECU MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
445	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / CARGA DE GAS 134 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
446	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA CARGA DE GAS 134 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
447	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	876.200	657.150	657.150	-25	525.720	525.720	-40	876.200	876.200	-
448	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
449	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / CONDENSADOR DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	5.055.000	3.791.250	3.791.250	-25	3.033.000	3.033.000	-40	5.055.000	5.055.000	-
450	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA CONDENSADOR DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
451	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / EVAPORADOR DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	6.380.533	4.785.400	4.785.400	-25	3.828.320	3.828.320	-40	6.380.533	6.380.533	-
452	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA EVAPORADOR DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.471.333	1.853.500	1.853.500	-25	1.482.800	1.482.800	-40	2.471.333	2.471.333	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
453	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / COMPRESOR DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	9.997.667	7.498.250	7.498.250	-25	5.998.600	5.998.600	-40	9.997.667	9.997.667	-
511	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA COMPRESOR DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.370.000	2.527.500	2.527.500	-25	2.022.000	2.022.000	-40	3.370.000	3.370.000	-
455	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / KIT DE MANGUERA DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.594.667	2.696.000	2.696.000	-25	2.156.800	2.156.800	-40	3.594.667	3.594.667	-
456	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA KIT DE MANGUERA DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
457	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / FILTRO DE A/A HABITACULO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
458	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA FILTRO DE A/A HABITACULO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
459	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANTENIMIENTO DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
460	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado / MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE A/A MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.224.200	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
461	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / REPARACION DE BOMBA INYECTORA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
462	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA INYECTORA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.482.800	1.112.100	1.112.100	-25	889.680	889.680	-40	1.482.800	1.482.800	-
463	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	864.967	648.725	648.725	-25	518.980	518.980	-40	864.967	864.967	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
464	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / MANO DE OBRA LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
465	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / CAMBIO DE BOBINA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
466	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / MANO DE OBRA CAMBIO DE BOBINA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	494.267	370.700	370.700	-25	296.560	296.560	-40	494.267	494.267	-
467	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	864.967	648.725	648.725	-25	518.980	518.980	-40	864.967	864.967	-
468	78180101-9999	Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección / MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	370.700	278.025	278.025	-25	222.420	222.420	-40	370.700	370.700	-
469	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
470	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
471	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.123.333	842.500	842.500	-25	674.000	674.000	-40	1.123.333	1.123.333	-
472	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	640.300	480.225	480.225	-25	384.180	384.180	-40	640.300	640.300	-
473	78180104-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
474	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	337.000	252.750	252.750	-25	202.200	202.200	-40	337.000	337.000	-
475	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE TAQUEADORES DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	494.267	370.700	370.700	-25	296.560	296.560	-40	494.267	494.267	-
476	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE TAQUEADORES DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	370.700	278.025	278.025	-25	222.420	222.420	-40	370.700	370.700	-
477	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE TAQUEADORES TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	638.053	478.540	478.540	-25	382.832	382.832	-40	638.053	638.053	-
478	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE TAQUEADORES TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	449.333	337.000	337.000	-25	269.600	269.600	-40	449.333	449.333	-
479	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
480	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
481	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	4.133.867	3.100.400	3.100.400	-25	2.480.320	2.480.320	-40	4.133.867	4.133.867	-
482	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
483	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
							Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
484	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
485	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE BUJE PARRILLA COMPLETO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
486	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJE PARRILLA COMPLETO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
487	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.808.333	2.106.250	2.106.250	-25	1.685.000	1.685.000	-40	2.808.333	2.808.333	-
488	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
489	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	977.300	732.975	732.975	-25	586.380	586.380	-40	977.300	977.300	-
490	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	410.017	307.513	307.513	-25	246.010	246.010	-40	410.017	410.017	-
491	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.224.200	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
492	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
493	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.707.000	2.780.250	2.780.250	-25	2.224.200	2.224.200	-40	3.707.000	3.707.000	-
494	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA CAMBIO BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
495	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / PUNTA EJE DELANTERO LH 4x2 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
496	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA PUNTA EJE DELANTERO LH 4x2 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
497	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / RULEMAN DE MASA DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	982.917	737.188	737.188	-25	589.750	589.750	-40	982.917	982.917	-
498	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA RULEMAN DE MASA DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
499	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / BIELETA ESTABILIZADOR LH y RH MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.482.800	1.112.100	1.112.100	-25	889.680	889.680	-40	1.482.800	1.482.800	-
500	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión / MANO DE OBRA BIELETA ESTABILIZADOR LH y RH MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
501	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / REPARACIÓN DE BOMBA DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.999.533	1.499.650	1.499.650	-25	1.199.720	1.199.720	-40	1.999.533	1.999.533	-
502	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA REPARACIÓN DE BOMBA DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	864.967	648.725	648.725	-25	518.980	518.980	-40	864.967	864.967	-
503	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
504	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	337.000	252.750	252.750	-25	202.200	202.200	-40	337.000	337.000	-
505	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / CAMBIO DE MUÑEQUIN C/UNO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	370.700	278.025	278.025	-25	222.420	222.420	-40	370.700	370.700	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
506	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA CAMBIO DE MUÑEQUIN C/UNO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
507	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
508	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
509	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / COLUMNA DE DIRECCION 4x2 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	2.229.817	1.672.363	1.672.363	-25	1.337.890	1.337.890	-40	2.229.817	2.229.817	-
510	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA COLUMNA DE DIRECCION 4x2 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
511	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / CARDAN DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
512	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA CARDAN DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	561.667	421.250	421.250	-25	337.000	337.000	-40	561.667	561.667	-
513	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / CREMALLERA DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	9.885.333	7.414.000	7.414.000	-25	5.931.200	5.931.200	-40	9.885.333	9.885.333	-
514	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección / MANO DE OBRA CREMALLERA DE DIRECCION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.482.800	1.112.100	1.112.100	-25	889.680	889.680	-40	1.482.800	1.482.800	-
515	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / BATERIA 70 AMP. MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	988.533	741.400	741.400	-25	593.120	593.120	-40	988.533	988.533	-
516	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / MANO DE OBRA BATERIA 70 AMP. MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	98.853	74.140	74.140	-25	59.312	59.312	-40	98.853	98.853	-
517	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / AGUA DESTILADA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	61.783	46.337	46.337	-25	37.070	37.070	-40	61.783	61.783	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojera"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
518	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / MANO DE OBRA AGUA DESTILADA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	37.070	27.803	27.803	-25	22.242	22.242	-40	37.070	37.070	-
519	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / CAMBIO DE RADIADOR DE AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	6.178.333	4.633.750	4.633.750	-25	3.707.000	3.707.000	-40	6.178.333	6.178.333	-
520	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / MANO DE OBRA CAMBIO DE RADIADOR DE AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	741.400	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
521	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / REFRIGERANTE PARA RADIADOR DE AGUA 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
522	78180101-9998	CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) / MANO DE OBRA REFRIGERANTE PARA RADIADOR DE AGUA 6 Litros MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	123.567	92.675	92.675	-25	74.140	74.140	-40	123.567	123.567	-
523	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	769.483	577.112	577.112	-25	461.690	461.690	-40	769.483	769.483	-
524	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MANO DE OBRA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
525	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / DISCO DE EMBRAGUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.482.800	1.112.100	1.112.100	-25	889.680	889.680	-40	1.482.800	1.482.800	-
526	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MANO DE OBRA DISCO DE EMBRAGUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
527	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / PLACA DE PRESION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.291.833	968.875	968.875	-25	775.100	775.100	-40	1.291.833	1.291.833	-
528	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MANO DE OBRA PLACA DE PRESION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
529	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / COJINETE DE EMPUJE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
530	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MANO DE OBRA COJINETE DE EMPUJE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
531	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
532	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MANO DE OBRA CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	247.133	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
533	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MECANISMO SELECTOR DE CAJA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
534	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión / MANO DE OBRA MECANISMO SELECTOR DE CAJA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
535	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / CEPILLO LIMPIAPARABRISAS LH MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
536	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MANO DE OBRA CEPILLO LIMPIAPARABRISAS LH MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	61.783	46.337	46.337	-25	37.070	37.070	-40	61.783	61.783	-
537	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / CEPILLO LIMPIAPARABRISAS RH MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	168.500	126.375	126.375	-25	101.100	101.100	-40	168.500	168.500	-
538	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MANO DE OBRA CEPILLO LIMPIAPARABRISAS RH MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	61.783	46.337	46.337	-25	37.070	37.070	-40	61.783	61.783	-
539	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	222.420	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
540	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MANO DE OBRA CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	61.783	46.337	46.337	-25	37.070	37.070	-40	61.783	61.783	-

Stela María Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
541	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MOTORCITO LANZA AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	954.833	716.125	716.125	-25	572.900	572.900	-40	954.833	954.833	-
542	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MANO DE OBRA MOTORCITO LANZA AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
543	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.516.500	1.137.375	1.137.375	-25	909.900	909.900	-40	1.516.500	1.516.500	-
544	78180101-9999	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema limpiaparabrisas / MANO DE OBRA MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
545	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / JUEGO DE JUNTAS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.235.667	926.750	926.750	-25	741.400	741.400	-40	1.235.667	1.235.667	-
546	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA JUEGO DE JUNTAS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
547	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / RETEN FRENTE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
548	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA RETEN FRENTE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
549	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / SOPORTE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.516.500	1.137.375	1.137.375	-25	909.900	909.900	-40	1.516.500	1.516.500	-
550	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA SOPORTE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	370.700	278.025	278.025	-25	222.420	222.420	-40	370.700	370.700	-
551	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / JUNTA TAPA BALANCIN MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
552	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA JUNTA TAPA BALANCIN MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	247.133	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
553	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / JUEGO DE ARO (FLEX) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.863.105	1.397.329	1.397.329	-25	1.117.863	1.117.863	-40	1.863.105	1.863.105	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
554	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA JUEGO DE ARO (FLEX) MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.347.533	2.510.650	2.510.650	-25	2.008.520	2.008.520	-40	3.347.533	3.347.533	-
555	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / CASQUILLO DE BIELA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
556	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA CASQUILLO DE BIELA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	280.833	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
557	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / POLEA CIGÜEÑAL MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
558	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA POLEA CIGÜEÑAL MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
559	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / BOTADOR DE VALVULAS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.853.500	1.390.125	1.390.125	-25	1.112.100	1.112.100	-40	1.853.500	1.853.500	-
560	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA BOTADOR DE VALVULAS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.348.000	1.011.000	1.011.000	-25	808.800	808.800	-40	1.348.000	1.348.000	-
561	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / VALVULA CVVT MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.112.100	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
562	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA VALVULA CVVT MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
563	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / ENGRANAJE CVVT DE LEVA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.628.833	1.221.625	1.221.625	-25	977.300	977.300	-40	1.628.833	1.628.833	-
564	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA ENGRANAJE CVVT DE LEVA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
565	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / ENGRANAJE CVVT DE ESCAPE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.516.500	1.137.375	1.137.375	-25	909.900	909.900	-40	1.516.500	1.516.500	-
566	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA ENGRANAJE CVVT DE ESCAPE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
567	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / JUEGO VALVULA DE ADMISION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	864.967	648.725	648.725	-25	518.980	518.980	-40	864.967	864.967	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
568	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA JUEGO VALVULA DE ADMISION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
569	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / BOMBA DE AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	1.482.800	1.112.100	1.112.100	-25	889.680	889.680	-40	1.482.800	1.482.800	-
570	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA BOMBA DE AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
571	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / CORREA UNICA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	769.483	577.112	577.112	-25	461.690	461.690	-40	769.483	769.483	-
572	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA CORREA UNICA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	337.000	252.750	252.750	-25	202.200	202.200	-40	337.000	337.000	-
573	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANGUERA DE RADIADOR AGUA SUPERIOR T1 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	471.800	353.850	353.850	-25	283.080	283.080	-40	471.800	471.800	-
574	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA MANGUERA DE RADIADOR AGUA SUPERIOR T1 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
575	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANGUERA RADIADOR DE AGUA INFERIOR T2 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	522.350	391.763	391.763	-25	313.410	313.410	-40	522.350	522.350	-
576	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA MANGUERA RADIADOR DE AGUA INFERIOR T2 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
577	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANGUERA DE AGUA T3 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	460.567	345.425	345.425	-25	276.340	276.340	-40	460.567	460.567	-
578	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA MANGUERA DE AGUA T3 MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
579	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	224.667	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 1

							TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
580	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
581	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / SOPORTE DE RADIADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
582	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA SOPORTE DE RADIADOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	185.350	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
583	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / RADIADOR DE AGUA M/T MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	5.055.000	3.791.250	3.791.250	-25	3.033.000	3.033.000	-40	5.055.000	5.055.000	-
584	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA RADIADOR DE AGUA M/T MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
585	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / ELECTROVENTILADOR DE AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	3.931.667	2.948.750	2.948.750	-25	2.359.000	2.359.000	-40	3.931.667	3.931.667	-
586	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA ELECTROVENTILADOR DE AGUA MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	617.833	463.375	463.375	-25	370.700	370.700	-40	617.833	617.833	-
587	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / TAPA TERMOSTATO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	505.500	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
588	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA TAPA TERMOSTATO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	393.167	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
589	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / CUERPO DE ACELERACION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	6.178.333	4.633.750	4.633.750	-25	3.707.000	3.707.000	-40	6.178.333	6.178.333	-
590	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor / MANO DE OBRA CUERPO DE ACELERACION MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404	Unidad	Evento	1	769.483	577.112	577.112	-25	461.690	461.690	-40	769.483	769.483	-
								711.724.419			569.379.516			948.965.860	

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 2

						TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
1	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 9 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
2	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 9 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
3	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	327.733	327.733	-25	262.186	262.186	-40	436.977	436.977	-
4	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 5.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	213.152	213.152	-25	170.522	170.522	-40	284.203	284.203	-
5	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 9 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
6	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 9 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
7	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	327.733	327.733	-25	262.186	262.186	-40	436.977	436.977	-
8	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	213.152	213.152	-25	170.522	170.522	-40	284.203	284.203	-
9	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	469.104	469.104	-25	375.283	375.283	-40	625.472	625.472	-
10	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
11	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	577.112	577.112	-25	461.690	461.690	-40	769.483	769.483	-
12	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 10.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
13	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 9 litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
14	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 9 litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
15	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	327.733	327.733	-25	262.186	262.186	-40	436.977	436.977	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojará"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saul Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Felix Gimenez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 2

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
16	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	213.152	213.152	-25	170.522	170.522	-40	284.203	284.203	-
17	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	469.104	469.104	-25	375.283	375.283	-40	625.472	625.472	-
18	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
19	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	577.112	577.112	-25	461.690	461.690	-40	769.483	769.483	-
20	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
21	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 2,5 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	333.630	333.630	-25	266.904	266.904	-40	444.840	444.840	-
22	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 2,5 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	166.815	166.815	-25	133.452	133.452	-40	222.420	222.420	-
23	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 6 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	667.260	667.260	-25	533.808	533.808	-40	889.680	889.680	-
24	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 6 Litros MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
25	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / CAMBIO DE FILTRO DE CAJA MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
26	78180103-001	Servicio de mantenimiento cada 20.000 km / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE CAJA MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
27	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	834.075	834.075	-25	667.260	667.260	-40	1.112.100	1.112.100	-
28	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
29	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO AMBOS LADOS MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
30	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO AMBOS LADOS MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 2

						TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
31	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	648.725	648.725	-25	518.980	518.980	-40	864.967	864.967	-
32	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
33	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	168.500	168.500	-25	134.800	134.800	-40	224.667	224.667	-
34	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-
35	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / ENGRASE COMPLETO DE RODAMIENTO MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
36	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno / MANO DE OBRA POR ENGRASE COMPLETO DE RODAMIENTO MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	223.262	223.262	-25	178.610	178.610	-40	297.683	297.683	-
37	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	111.210	111.210	-25	88.968	88.968	-40	148.280	148.280	-
38	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	83.408	83.408	-25	66.726	66.726	-40	111.210	111.210	-
39	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE FOCO SEÑALERO MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	84.250	84.250	-25	67.400	67.400	-40	112.333	112.333	-
40	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO SEÑALERO MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	83.408	83.408	-25	66.726	66.726	-40	111.210	111.210	-
41	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE LAMPARA H7 AMBOS LADOS ALTA Y BAJA MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
42	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAMPARA H7 AMBOS LADOS ALTA Y BAJA MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	101.100	101.100	-25	80.880	80.880	-40	134.800	134.800	-
43	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE FUSIBLES MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
44	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLES MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	139.013	139.013	-25	111.210	111.210	-40	185.350	185.350	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - ID N° 462616

Lote N° 2

						TOYOCAR DE WILFRIDO LEGUIZAMON			SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO CABALLERO			CANTERO S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Variación Porcentual
45	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE RELAY MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
46	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	185.350	185.350	-25	148.280	148.280	-40	247.133	247.133	-
47	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	716.125	716.125	-25	572.900	572.900	-40	954.833	954.833	-
48	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	210.625	210.625	-25	168.500	168.500	-40	280.833	280.833	-
49	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / POLEA ALTERNADOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	926.750	926.750	-25	741.400	741.400	-40	1.235.667	1.235.667	-
50	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR POLEA ALTERNADOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-
51	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / reparacion DE MOTOR DE ARRANQUE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	1.668.150	1.668.150	-25	1.334.520	1.334.520	-40	2.224.200	2.224.200	-
52	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR reparacion DE MOTOR DE ARRANQUE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
53	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE CARBON DE ARRANQUE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	379.125	379.125	-25	303.300	303.300	-40	505.500	505.500	-
54	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CARBON DE ARRANQUE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
55	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE SOLENOIDE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	554.365	554.365	-25	443.492	443.492	-40	739.153	739.153	-
56	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOLENOIDE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
57	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / reparacion DE ROTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	729.437	729.437	-25	583.549	583.549	-40	972.582	972.582	-
58	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / MANO DE OBRA POR reparacion DE ROTOR MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	556.050	556.050	-25	444.840	444.840	-40	741.400	741.400	-
59	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico / CAMBIO DE RULEMAN DE ARRANQUE MOVIL 3 - HYUNDAI H1 MINIVAN - PLACA: HDB 643	Unidad	Evento	1	294.875	294.875	-25	235.900	235.900	-40	393.167	393.167	-

Stela Maris Villamayor
Directora Académica
Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad "Tape Jojarã"
Ministerio de la Mujer

Abog. Saúl Acuña
Encargado de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Ministerio de la Mujer

Lic. Félix Giménez
Asesor de la MAI
Ministerio de la Mujer