SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Codigo SICP: 1355
Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
Adjudicado: TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS

Cuadro de Precios Adjudicados

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 47/2025 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE CONSUMO DE AGUA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" - ID 472510

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Nro. Certificado Origen Nacional	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101509-001	Revision de la Alimentacion de Energía Electrica del sistema como de la fuente principal y como de la fuente de energía auxiliar (bateria de respaldo).	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	642.000	642.000
2	80111613-9999	Mano de obra Revision de la Alimentaci©n de Energía Electrica del sistema como de la fuente principal y como de la fuente de energía auxiliar (batería de respaldo).	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	900.000	900.000
3	72101509-001	Ensayos de operación del panel central de Control.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	484.000	484.000
4	80111613-9999	Mano de obra Ensayos de operacion del panel central de Control.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	843.000	843.000
5	72101509-001	Pruebas de funcionamiento en forma individual y limpieza general profunda de dispositivos instalados para la deteccion de incendios, como ser: detectores de humo, rociadores detectores Termovelocimetricos, pulsadores manuales y alarmas audiovisuales.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	138.000	138.000
6	80111613-9999	Mano de obra Pruebas de funcionamiento forma individual y limpieza general profunda de dispositivos instalados p/ la deteccion de incendios, como: detectores de humo, rociadores detectores Termovelocimetricos, pulsadores manuales,alarmas audiovisuales.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	182.000	182.000
7	72101509-001	Examen de la programacion del sistema.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	359.000	359.000
8	80111613-9999	Mano de obra Examen de la programacion del sistema.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	816.000	816.000
9	72101509-001	Testeo de señalizadores de emergencia a Bateria.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
10	80111613-9999	Mano de obra Testeo de señalizadores de emergencia a Bateria.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	193.000	193.000
11	72101509-001	Revision de Emergencia-Cantidad Ilimitada, deberá consistir en localizar al sensor, mensaje de falla en tablero y otros, su correspondiente reparacion respaldado por informe tecnico de lo acontecido y Certificacion de la reparacion respectiva.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	241.000	241.000
12	80111613-9999	Mano de obra Revision de Emergencia-Cantidad Ilimitada, debera consistir en localizar al sensor, mensaje de falla en tablero y otros, su correspondiente reparacion respaldado por informe tecnico de lo acontecido y Certificacion de la reparacion respectiva	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	978.000	978.000
13	72101509-001	Inspeccion de hidrantes.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	894.000	894.000
14	80111613-9999	Mano de obra Inspeccion de hidrantes.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	1.486.000	1.486.000
15	72101509-001	Revision y verificacion de los picos y accesorios de hidrantes.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	263.000	263.000
16	80111613-9999	Mano de obra Revision y verificacion de los picos y accesorios de hidrantes.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	406.000	406.000
17	72101509-001	Testeo y verificacion del funcionamiento de mangueras hidrantes.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	245.000	245.000
18	80111613-9999	Mano de obra Testeo y verificacion del funcionamiento de mangueras hidrantes.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	317.000	317.000
19	72101509-001	Testeo y Acondicionamiento del sistema de bombas principales y bombas de auxilios con mangueras hidraulicas.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	258.000	258.000
20	80111613-9999	Mano de obra Testeo y Acondicionamiento del sistema de bombas principales y bombas de auxilios con mangueras hidraulicas.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	924.000	924.000
21	72101509-001	Verificacion de la red hidraulica para descartar perdidas.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	916.000	916.000
22	80111613-9999	Mano de obra Verificacion de la red hidraulica para descartar perdidas.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	1.188.000	1.188.000
23	72101509-001	Inspeccion y diagnostico general de bombas de Incendios y tanque Hidroneumatico.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	473.000	473.000
24	80111613-9999	Mano de obra Inspeccion y diagnostico general de bombas de Incendios y tanque Hidroneumatico.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	883.000	883.000
25	72101509-001	Limpieza y readecuacion de recinto de las bombas de Incendio.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	357.000	357.000

SENACSA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Codigo SICP: 1355

Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA

Adjudicado: TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS

Cuadro de Precios Adjudicados

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 47/2025 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE CONSUMO DE AGUA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" - ID 472510

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Nro. Certificado Origen Nacional	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
26	80111613-9999	Mano de obra Limpieza y readecuacion de recinto de las bombas de Incendio.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	957.000	957.000
27	72101509-001	Inspeccion y diagnostico general de bombas de consumo diario y tanque Hidroneumatico.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	321.000	321.000
28	80111613-9999	Mano de obra Inspeccion y diagnostico general de bombas de consumo diario y tanque Hidroneumatico.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	837.000	837.000
29	72101509-001	Limpieza y readecuacion de recinto de las bombas de consumo diario.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	241.000	241.000
30	80111613-9999	Mano de obra Limpieza y readecuacion de recinto de las bombas de consumo diario.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	668.000	668.000
31	72101509-001	Cambio de sensores de humo/calor y Termovelocimèricos.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	912.000	912.000
32	80111613-9999	Mano de obra Cambio de sensores de humo/calor y Termovelocimèricos.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	269.000	269.000
33	72101509-001	Cambio de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	812.000	812.000
34	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	231.000	231.000
35	72101509-001	Cambio de Alarma y Audio Visual.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	1.046.000	1.046.000
36	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Alarma y Audio Visual.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	239.000	239.000
37	72101509-001	Cambio de Fuente de alimentacion.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	566.000	566.000
38	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Fuente de alimentacion.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	417.000	417.000
39	72101509-001	Cambio de cableado de alimentacion.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
40	80111613-9999	Mano de obra Cambio de cableado de alimentación.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	17.000	17.000
41	72101509-001	Cambio de cableado de señales.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	25.000	25.000
42	80111613-9999	Mano de obra Cambio de cableado de señales.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	17.000	17.000
43	72101509-001	Cambio de cartel luminoso de Salida de Emergencia.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	223.000	223.000
44	80111613-9999	Mano de obra Cambio de cartel luminoso de Salida de Emergencia.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	141.000	141.000
45	72101509-001	Cambio de Equipo de luz de Emergencia.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	211.000	211.000
46	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Equipo de luz de Emergencia.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	140.000	140.000
47	72101509-001	Cambio de Manguera de 1 1/2" (pulgadas) según medida existente	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	851.000	851.000
48	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Manguera de 1 1/2" (pulgadas).	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
49	72101509-001	Cambio de Esguincho (pico de bronce).	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	431.000	431.000
50	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Esguincho (pico de bronce).	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
51	72101509-001	Cambio de Union STORZ (conecta la manguera a la boca de Incendio).	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	340.000	340.000
52	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Union STORZ (conecta la manguera a la boca de Incendio).	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
53	72101509-001	Cambio de caja p/ BIE con vidrio (bocas de incendios equipadas).	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	549.000	549.000
54	80111613-9999	Mano de obra Cambio de caja p/ BIE con vidrio (bocas de incendios equipadas).	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	167.000	167.000
55	72101509-001	Provisión o reposición de Vidrios de cajas para BIE.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
56	80111613-9999	Mano de obra Provisión o reposicón de Vidrios de cajas para BIE.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	66.000	66.000
57	72101509-001	Cambio de Bomba jockey / auxiliar de 2 hp.	N/A	Italia	NO APLICA	Unidad	Evento	1	1.744.000	1.744.000
58	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Bomba jockey / auxiliar de 2 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	536.000	536.000
59	72101509-001	Cambio de Bomba principal de bombeo de 20 hp.	N/A	Italia	NO APLICA	Unidad	Evento	1	29.380.000	29.380.000
60	80111613-9999	Mano de obraCambio de Bomba principal de bombeo de 20 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	3.400.000	3.400.000
61	72101509-001	Cambio de Bomba de consumo diario de 4 hp.	N/A	Italia	NO APLICA	Unidad	Evento	1	11.969.000	11.969.000
62	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Bomba de consumo diario de 4 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	2.396.000	2.396.000
63	72101509-001	Cambio de Rel, de descarga para tanques.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	510.000	510.000
64	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Rel, de descarga para tanques.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	149.000	149.000
65	72101509-001	Rebobinado de Motor hasta 4 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	1.920.000	1.920.000
66	80111613-9999	Mano de obra Rebobinado de Motor hasta 4 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	1.105.000	1.105.000
67	72101509-001	Rebobinado de Motor hasta 20 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	3.829.000	3.829.000

SENACSA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Codigo SICP: 1355
Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
Adjudicado: TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS

Cuadro de Precios Adjudicados

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 47/2025 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE CONSUMO DE AGUA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" - ID 472510

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Nro. Certificado Origen Nacional	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
68	80111613-9999	Mano de obra Rebobinado de Motor hasta 20 hp.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	1.486.000	1.486.000
69	72101509-001	Cambio y Provision de tanque hidroneumatico de hasta 100 lts.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	2.709.000	2.709.000
70	80111613-9999	Mano de obra Cambio y Provision de tanque hidroneumatico de hasta 100 lts.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	784.000	784.000
71	72101509-001	Cambio de cableado de fuerza y canalizacion en bandejas metalicas.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	98.000	98.000
72	80111613-9999	Mano de obra Cambio de cableado de fuerza y canalizacion en bandejas metalicas.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
73	72101509-001	Cambio de cableado de fuerza y canalizacion en cable canal plastico o caño PVC.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	102.000	102.000
74	80111613-9999	Mano de obra Cambio de cableado de fuerza y canalizacion en cable canal plastico o caño PVC.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	39.000	39.000
75	72101509-001	Cambio y Readecuacion de cableado de mando en el tablero.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
76	80111613-9999	Mano de obra Cambio y Readecuacion de cableado de mando en el tablero.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	203.000	203.000
77	72101509-001	Cambio de Contador de 20A.	N/A	Argentina	NO APLICA	Unidad	Evento	1	522.000	522.000
78	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Contador de 20A.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	263.000	263.000
79	72101509-001	Cambio de guardamotor.	N/A	Argentina	NO APLICA	Unidad	Evento	1	773.000	773.000
80	80111613-9999	Mano de obra Cambio de guardamotor.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
81	72101509-001	Cambio de llave termomagnetica trifasica.	N/A	Argentina	NO APLICA	Unidad	Evento	1	184.000	184.000
82	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave termomagnetica trifasica.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
83	72101509-001	Cambio de llave termomagnetica monofasica.	N/A	Argentina	NO APLICA	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
84	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave termomagnetica monofasica.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
85	72101509-001	Cambio y Regulación de Presostato.	N/A	Argentina	NO APLICA	Unidad	Evento	1	308.000	308.000
86	80111613-9999	Mano de obra Cambio y Regulación de Presostato.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	211.000	211.000
87	72101509-001	Cambio de Botonera parada y marcha.	N/A	China	NO APLICA	Unidad	Evento	1	212.000	212.000
88	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Botonera parada y marcha.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	89.000	89.000
89	72101509-001	Cambio de temporizador.	N/A	Argentina	NO APLICA	Unidad	Evento	1	273.000	273.000
90	80111613-9999	Cambio de temporizador.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
91	72101509-001	Cambio de Boya electrica especial con cableado blindado de 15 m.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	193.000	193.000
92	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Boya electrica especial con cableado blindado de 15 m.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	165.000	165.000
93	72101509-001	Cambio de Sensor de nivel de liquido tipo Reed de PVC.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	413.000	413.000
94	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Sensor de nivel de liquido tipo Reed de PVC.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	210.000	210.000
95	72101509-001	Cambio de Bornera.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
96	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Bornera.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
97	72101509-001	Cambio de Riel DIN.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
98	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Riel DIN.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	38.000	38.000
99	72101509-001	Cambio de tablero estrella triangulo manual automatico.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	4.203.000	4.203.000
100	80111613-9999	Mano de obra Cambio de tablero estrella triangulo manual automatico.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	978.000	978.000
101	72101509-001	Cambio de Rociadores	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	115.000	115.000
102	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Rociadores	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
103	72101509-001	Cambio de Extintor	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	367.000	367.000
104	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Extintor	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	170.000	170.000
105	72101509-001	Cambio de Caño galvanizado de 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	179.000	179.000
106	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Caño galvanizado de 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	81.000	81.000
107	72101509-001	Cambio de Caño galvanizado de 3/4".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	192.000	192.000
108	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Caño galvanizado de3/4".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	81.000	81.000
109	72101509-001	Cambio de Caño galvanizado de 1".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	191.000	191.000
110	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Caño galvanizado de 1".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	81.000	81.000
111	72101509-001	Cambio de caño galvanizado de 1 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	357.000	357.000
112	80111613-9999	Mano de obra Cambio de caño galvanizado de 1 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	91.000	91.000
113	72101509-001	Cambio de Caño galvanizado de 2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	319.000	319.000

SENACSA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Codigo SICP: 1355

Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA

Adjudicado: TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS

Cuadro de Precios Adjudicados

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 47/2025 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE CONSUMO DE AGUA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" - ID 472510

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Nro. Certificado Origen Nacional	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
114	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Caño galvanizado de 2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	94.000	94.000
115	72101509-001	Cambio de caño galvanizado de 2 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	538.000	538.000
116	80111613-9999	Mano de obra Cambio de caño galvanizado de 2 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
117	72101509-001	Cambio de caño galvanizado de 3".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	561.000	561.000
118	80111613-9999	Mano de obra Cambio de caño galvanizado de 3".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
119	72101509-001	Cambio de caño galvanizado de 4".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	794.000	794.000
120	80111613-9999	Mano de obra Cambio de caño galvanizado de 4".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	196.000	196.000
121	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	230.000	230.000
122	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
123	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 3/4?.	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	256.000	256.000
124	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 3/4?.	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	131.000	131.000
125	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 1".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
126	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 1".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	149.000	149.000
127	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 1 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	326.000	326.000
128	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 1 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
129	72101509-001	Cambio de Llave de paso tipo Exclusa de 2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	436.000	436.000
130	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Llave de paso tipo Exclusa de 2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	154.000	154.000
131	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 2 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	722.000	722.000
132	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 2 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	299.000	299.000
133	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 3".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	923.000	923.000
134	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 3".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	363.000	363.000
135	72101509-001	Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 4".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	1.305.000	1.305.000
136	80111613-9999	Mano de obra Cambio de llave de paso tipo Exclusa de 4".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	523.000	523.000
137	72101509-001	Cambio de Codo galvanizado 90-de 2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	345.000	345.000
138	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Codo galvanizado 90-de 2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	265.000	265.000
139	72101509-001	Cambio de Codo galvanizado de 90-2" 1/2".	N/A	Brasil	NO APLICA	Unidad	Evento	1	530.000	530.000
140	80111613-9999	Mano de obra Cambio de Codo galvanizado de 90-2" 1/2".	N/A	Paraguay	204818	Unidad	Evento	1	343.000	343.000
									Precio Total	111.080.000

Imputar al siguiente rubro presupuestario:

1.1.1.242.30.1.99	60.000.000
Ad Referéndum 2026	100.000.000
Ad Referéndum 2027	100.000.000
	260.000.000

SENACSA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Econ. Fátima Alvarenga
Profesional
Dirección Administrativa