ASUCOM S.A CON RUC N° 80012224-0									
		2022		2023		2024		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	78.281.615.952	1,26	22.079.124.565	2,38	52.237.042.022	1,42	1,69	CUMPLE
	Pasivo corriente	61.949.311.395		9.284.982.796		36.709.902.329			
Endeudamiento	Pasivo total	61.949.311.395	0,78	9.284.982.796	0,38	36.709.902.329	0,66	0,61	CUMPLE
	Activo total	79.711.615.952		24.422.381.159		55.277.408.552			
Rentabilidad	Utilidad neta	7.651.666.046	1,28	5.026.759.852	0,84	32.586.022.467	2,51	1,54	CUMPLE
	Capital	6.000.000.000		6.000.000.000		13.000.000.000			
Capital	Activo corriente					52.237.042.022	15.527.139.693	467.520.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					36.709.902.329			
2.716.800.000									

X- EXPERIENCIA REQUERIDA.

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
Demostrar la experiencia en **provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos** con **Contratos y/o Facturas** a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al **50 %** como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: **5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 2024) años.** ***En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.***

ASUCOM S.A CON RUC N° 80012224-0			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) años (2020-2021-2022-2023-2024)			
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO	
2024	CONTRATO N° 092/2024	2.037.600.000	
2024	CONTRATO LMCN N° 03/2024	384.000.000	
2023	CONTRATO N° 028/23	152.256.000	
TOTAL		**2.573.856.000**	
MONTO DE LA OFERTA		**2.716.800.000**	
50 % DE LA OFERTA		**1.358.400.000**	**CUMPLE**

XI- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Ventilador pulmonar Marca Leistung Modelo Luft3 instalados en el rango de 0 a 50km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.729.133	1,00	6.729.133	6.729.133	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Ventilador pulmonar Marca Leistung Modelo Luft3 instalados en el rango de 51 a 200km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.132.304	1,00	8.132.304	8.132.304	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Ventilador pulmonar Marca Leistung Modelo Luft3 instalados en el rango de 201 a 450km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.586.923	1,00	9.586.923	9.586.923	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Ventilador pulmonar Marca Leistung Modelo Luft3 instalados en el rango de 0 a 50km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.786.278	1,00	3.786.278	3.786.278	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Ventilador	unidad de medida: Unidad	5.189.449	1,00	5.189.449	5.189.449	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administrativa de Enlaces e Insumos

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
		pulmonar Marca Leistung Modelo Luft3 instalados en el rango de 51 a 200km.	presentación: EVENTO						
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Ventilador pulmonar Marca Leistung Modelo Luft3 instalados en el rango de 201 a 450km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.644.068	1,00	6.644.068	6.644.068	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADOR DE PRESION DE O2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.613.136	1,00	1.613.136	1.613.136	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
8	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADOR DE PRESION DE O2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.103.571	1,00	1.103.571	1.103.571	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADOR DE PRESION DE AIRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.613.136	1,00	1.613.136	1.613.136	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
10	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADOR DE PRESION DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.103.571	1,00	1.103.571	1.103.571	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TOUCH PANEL KIT 17" 4 WIRE RESISTIVE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.553.727	1,00	5.553.727	5.553.727	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
12	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de TOUCH PANEL KIT 17" 4 WIRE RESISTIVE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.103.571	1,00	1.103.571	1.103.571	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESPIRATORIA CON SENSOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.815.218	1,00	1.815.218	1.815.218	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
14	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA ESPIRATORIA CON SENSOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.107.932	1,00	1.107.932	1.107.932	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
16	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de CONJUNTO FILTRO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	735.715	1,00	735.715	735.715	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PLACA CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	24.852.520	1,00	24.852.520	24.852.520	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
18	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PLACA CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.414.282	1,00	4.414.282	4.414.282	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PLACA FUENTE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.685.992	1,00	8.685.992	8.685.992	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
20	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PLACA FUENTE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.103.571	1,00	1.103.571	1.103.571	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BATERIA LI+ 10,8V 15.6AH PPLI-108/15.6-B.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.513.311	1,00	5.513.311	5.513.311	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
22	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de BATERIA LI 10,8V 15.6AH PPLI-108/15.6-B.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.103.571	1,00	1.103.571	1.103.571	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administrativa de Enlace e Informes

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT PARLANTE + CABLE P/CONEX A CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	845.226	1,00	845.226	845.226	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
24	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT PARLANTE CABLE P/CONEX A CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	735.715	1,00	735.715	735.715	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BRAZO ARTICULADO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.532.911	1,00	3.532.911	3.532.911	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
26	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de BRAZO ARTICULADO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PULMON DE PRUEBA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.006.891	1,00	1.006.891	1.006.891	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
28	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PULMON DE PRUEBA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MANGUERA PARA OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.017.299	1,00	2.017.299	2.017.299	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
30	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MANGUERA PARA OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MANGUERA PARA AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.017.299	1,00	2.017.299	2.017.299	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
32	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MANGUERA PARA AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TRAMPA DE AGUA PARA ENTRADA DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.613.136	1,00	1.613.136	1.613.136	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
34	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de TRAMPA DE AGUA PARA ENTRADA DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO CAPNOGRAFO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	24.852.520	1,00	24.852.520	24.852.520	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
36	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MODULO CAPNOGRAFO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.942.855	1,00	2.942.855	2.942.855	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ADAPTADOR CAPNOGRAFO ADULTO/PEDIATRICO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.208.973	1,00	1.208.973	1.208.973	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
38	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de ADAPTADOR CAPNOGRAFO ADULTO/PEDIATRICO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	735.715	1,00	735.715	735.715	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CELDA DE OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.694.576	1,00	3.694.576	3.694.576	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
40	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de CELDA DE OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación:	1.287.500	1,00	1.287.500	1.287.500	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefa de Sección
Dpto. Administración de Equipos e Insumos

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
			EVENTO						
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NEBULIZADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	723.977	1,00	723.977	723.977	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
42	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de NEBULIZADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	367.858	1,00	367.858	367.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ELECTRONICA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.008.107	1,00	5.008.107	5.008.107	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
44	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA ELECTRONICA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.942.855	1,00	2.942.855	2.942.855	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MICROVENTILADOR DOBLE RULEMAN.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	986.683	1,00	986.683	986.683	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
46	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MICROVENTILADOR DOBLE RULEMAN.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	735.715	1,00	735.715	735.715	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.017.299	1,00	2.017.299	2.017.299	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
48	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.839.285	1,00	1.839.285	1.839.285	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADORA DE PRESION.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.532.303	1,00	1.532.303	1.532.303	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
50	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADORA DE PRESION.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.103.571	1,00	1.103.571	1.103.571	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RUEDA C/FRENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	825.018	1,00	825.018	825.018	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
52	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de RUEDA C/FRENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	551.786	1,00	551.786	551.786	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT COMPRESOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	52.150.000	1,00	52.150.000	52.150.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
54	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT COMPRESOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.562.590	1,00	1.562.590	1.562.590	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT HUMIDIFICADOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13.502.000	1,00	13.502.000	13.502.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
56	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT HUMIDIFICADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.485.080	1,00	1.485.080	1.485.080	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT PEDESTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	24.166.150	1,00	24.166.150	24.166.150	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
58	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT PEDESTAL.	unidad de medida: Unidad	1.356.800	1,00	1.356.800	1.356.800	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 19.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
			presentación: EVENTO						
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CABLE SENSOR + FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.189.615	1,00	4.189.615	4.189.615	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
60	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT CABLE SENSOR FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	894.500	1,00	894.500	894.500	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADOR DE PRESION DE O2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.240.499	1,00	3.240.499	3.240.499	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
62	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADOR DE PRESION DE O2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.213.928	1,00	1.213.928	1.213.928	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADOR DE PRESION DE AIRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.240.499	1,00	3.240.499	3.240.499	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
64	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADOR DE PRESION DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.213.928	1,00	1.213.928	1.213.928	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TOUCH PANEL KIT 17" 4 WIRE RESISTIVE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.181.090	1,00	7.181.090	7.181.090	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
66	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de TOUCH PANEL KIT 17" 4 WIRE RESISTIVE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.213.928	1,00	1.213.928	1.213.928	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESPIRATORIA CON SENSOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.442.581	1,00	3.442.581	3.442.581	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
68	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA ESPIRATORIA CON SENSOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.735.295	1,00	2.735.295	2.735.295	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
70	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de CONJUNTO FILTRO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	809.286	1,00	809.286	809.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PLACA CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	26.479.883	1,00	26.479.883	26.479.883	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
72	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PLACA CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.855.710	1,00	4.855.710	4.855.710	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PLACA FUENTE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.313.355	1,00	10.313.355	10.313.355	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
74	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PLACA FUENTE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.213.928	1,00	1.213.928	1.213.928	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BATERIA LI+ 10,8V 15.6AH PPLI-108/15.6-B.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.140.674	1,00	7.140.674	7.140.674	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
76	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de BATERIA LI	unidad de medida:	1.213.928	1,00	1.213.928	1.213.928	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional:	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Gerencia Administración de Bienes y Servicios

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
		10,8V 15.6AH PPLI-108/15.6-B.	Unidad presentación: EVENTO					N/A	
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT PARLANTE + CABLE P/CONEX A CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.472.589	1,00	2.472.589	2.472.589	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
78	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT PARLANTE CABLE P/CONEX A CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	809.286	1,00	809.286	809.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BRAZO ARTICULADO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.160.274	1,00	5.160.274	5.160.274	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
80	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de BRAZO ARTICULADO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PULMON DE PRUEBA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.634.254	1,00	2.634.254	2.634.254	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
82	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PULMON DE PRUEBA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MANGUERA PARA OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.644.662	1,00	3.644.662	3.644.662	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
84	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MANGUERA PARA OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MANGUERA PARA AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.644.662	1,00	3.644.662	3.644.662	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
86	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MANGUERA PARA AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TRAMPA DE AGUA PARA ENTRADA DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.240.499	1,00	3.240.499	3.240.499	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
88	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de TRAMPA DE AGUA PARA ENTRADA DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO CAPNOGRAFO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	26.479.883	1,00	26.479.883	26.479.883	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
90	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MODULO CAPNOGRAFO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.237.141	1,00	3.237.141	3.237.141	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ADAPTADOR CAPNOGRAFO ADULTO/PEDIATRICO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.836.336	1,00	2.836.336	2.836.336	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
92	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de ADAPTADOR CAPNOGRAFO ADULTO/PEDIATRICO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	809.286	1,00	809.286	809.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CELDA DE OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.321.940	1,00	5.321.940	5.321.940	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
94	80111613-	Costo de mano de obra para	unidad de	1.416.250	1,00	1.416.250	1.416.250	procedencia: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administración de Bienes e Insumos

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
	9999	reemplazo de CELDA DE OXIGENO.	medida: Unidad presentación: EVENTO					nro_certificado_origen_nacional: N/A	
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NEBULIZADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.351.340	1,00	2.351.340	2.351.340	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
96	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de NEBULIZADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	404.644	1,00	404.644	404.644	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ELECTRONICA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.635.470	1,00	6.635.470	6.635.470	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
98	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA ELECTRONICA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.237.141	1,00	3.237.141	3.237.141	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MICROVENTILADOR DOBLE RULEMAN.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.614.046	1,00	2.614.046	2.614.046	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
100	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MICROVENTILADOR DOBLE RULEMAN.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	809.286	1,00	809.286	809.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.644.662	1,00	3.644.662	3.644.662	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
102	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.023.213	1,00	2.023.213	2.023.213	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADORA DE PRESION.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.159.667	1,00	3.159.667	3.159.667	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
104	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADORA DE PRESION.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.213.928	1,00	1.213.928	1.213.928	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RUEDA C/FRENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.452.381	1,00	2.452.381	2.452.381	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
106	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de RUEDA C/FRENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	606.965	1,00	606.965	606.965	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT COMPRESOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	53.150.000	1,00	53.150.000	53.150.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
108	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT COMPRESOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.362.590	1,00	2.362.590	2.362.590	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT HUMIDIFICADOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	15.502.000	1,00	15.502.000	15.502.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
110	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT HUMIDIFICADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.085.080	1,00	2.085.080	2.085.080	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT PEDESTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	26.166.150	1,00	26.166.150	26.166.150	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Pablo Miranda
Jefa de Sección Administración de Expedientes
Sección Administración de Expedientes

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
112	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT PEDESTAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.856.800	1,00	1.856.800	1.856.800	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CABLE SENSOR + FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.189.615	1,00	5.189.615	5.189.615	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
114	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT CABLE SENSOR FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.094.500	1,00	1.094.500	1.094.500	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADOR DE PRESION DE O2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.033.136	1,00	6.033.136	6.033.136	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
116	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADOR DE PRESION DE O2.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.324.286	1,00	1.324.286	1.324.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADOR DE PRESION DE AIRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.033.136	1,00	6.033.136	6.033.136	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
118	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADOR DE PRESION DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.324.286	1,00	1.324.286	1.324.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TOUCH PANEL KIT 17" 4 WIRE RESISTIVE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.973.727	1,00	9.973.727	9.973.727	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
120	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de TOUCH PANEL KIT 17" 4 WIRE RESISTIVE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.324.286	1,00	1.324.286	1.324.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESPIRATORIA CON SENSOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.235.218	1,00	6.235.218	6.235.218	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
122	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA ESPIRATORIA CON SENSOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.527.932	1,00	5.527.932	5.527.932	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
124	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de CONJUNTO FILTRO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	882.858	1,00	882.858	882.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PLACA CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	29.272.520	1,00	29.272.520	29.272.520	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
126	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PLACA CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.297.138	1,00	5.297.138	5.297.138	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PLACA FUENTE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13.105.992	1,00	13.105.992	13.105.992	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
128	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PLACA FUENTE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.324.286	1,00	1.324.286	1.324.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BATERIA LI+ 10,8V 15.6AH PPLI-108/15.6-B.	unidad de medida: Unidad presentación:	9.933.311	1,00	9.933.311	9.933.311	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección Administración de Edificios e Inmuebles

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
			EVENTO						
130	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de BATERIA LI 10,8V 15.6AH PPLI-108/15.6-B.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.324.286	1,00	1.324.286	1.324.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT PARLANTE + CABLE P/CONEX A CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.265.226	1,00	5.265.226	5.265.226	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
132	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT PARLANTE CABLE P/CONEX A CPU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	882.858	1,00	882.858	882.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BRAZO ARTICULADO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.955.411	1,00	7.955.411	7.955.411	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
134	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de BRAZO ARTICULADO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PULMON DE PRUEBA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.426.891	1,00	5.426.891	5.426.891	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
136	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de PULMON DE PRUEBA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MANGUERA PARA OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.437.299	1,00	6.437.299	6.437.299	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
138	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MANGUERA PARA OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MANGUERA PARA AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.437.299	1,00	6.437.299	6.437.299	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
140	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MANGUERA PARA AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TRAMPA DE AGUA PARA ENTRADA DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.033.136	1,00	6.033.136	6.033.136	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
142	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de TRAMPA DE AGUA PARA ENTRADA DE AIRE.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO CAPNOGRAFO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	29.272.520	1,00	29.272.520	29.272.520	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
144	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MODULO CAPNOGRAFO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.531.426	1,00	3.531.426	3.531.426	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ADAPTADOR CAPNOGRAFO ADULTO/PEDIATRICO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.628.973	1,00	5.628.973	5.628.973	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
146	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de ADAPTADOR CAPNOGRAFO ADULTO/PEDIATRICO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	882.858	1,00	882.858	882.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CELDA DE OXIGENO.	unidad de medida: Unidad	8.114.576	1,00	8.114.576	8.114.576	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administración de Equipos e Insumos

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
			presentación: EVENTO						
148	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de CELDA DE OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.545.000	1,00	1.545.000	1.545.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NEBULIZADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.143.977	1,00	5.143.977	5.143.977	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
150	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de NEBULIZADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	441.430	1,00	441.430	441.430	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ELECTRONICA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9.428.107	1,00	9.428.107	9.428.107	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
152	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA ELECTRONICA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.531.426	1,00	3.531.426	3.531.426	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MICROVENTILADOR DOBLE RULEMAN.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.406.683	1,00	5.406.683	5.406.683	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
154	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de MICROVENTILADOR DOBLE RULEMAN.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	882.858	1,00	882.858	882.858	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.437.299	1,00	6.437.299	6.437.299	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
156	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de VALVULA PROPORCIONAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.207.142	1,00	2.207.142	2.207.142	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de REGULADORA DE PRESION.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.952.303	1,00	5.952.303	5.952.303	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
158	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de REGULADORA DE PRESION.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.324.286	1,00	1.324.286	1.324.286	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RUEDA C/FRENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.245.018	1,00	5.245.018	5.245.018	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
160	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de RUEDA C/FRENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	662.144	1,00	662.144	662.144	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT COMPRESOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	53.150.000	1,00	53.150.000	53.150.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
162	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT COMPRESOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.662.590	1,00	2.662.590	2.662.590	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT HUMIDIFICADOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16.502.000	1,00	16.502.000	16.502.000	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
164	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT HUMIDIFICADOR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.285.080	1,00	2.285.080	2.285.080	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT	unidad de medida:	27.166.150	1,00	27.166.150	27.166.150	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional:	0%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administrativa de Estudios e Ingeniería

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Porcentaje de Variación
		PEDESTAL	Unidad presentación: EVENTO					N/A	
166	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT PEDESTAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.056.800	1,00	2.056.800	2.056.800	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT CABLE SENSOR + FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5.989.615	1,00	5.989.615	5.989.615	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
168	80111613-9999	Costo de mano de obra para reemplazo de KIT CABLE SENSOR FUENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.394.500	1,00	1.394.500	1.394.500	procedencia: N/A nro_certificado_origen_nacional: N/A	0%
						Total por Grupo:	**891.180.710**		

De acuerdo al Análisis de los precios ofertados: Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procedió a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Se aclara que no se solicito desglose al oferente, debido a que los precios presentados se encuentran dentro del rango establecido en la DNCP.-

XII- INFORME TECNICO

Por medio de la presente, se remite el informe técnico de evaluación de la **LPN N° 79/25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA LEISTUNG PERTENECIENTE AL IPS"** CON ID N° 473.258.,

Se Evaluó la oferta presentada por el oferente **ASUCOM S.A.**, la misma cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC, en lo que concierne a las especificaciones técnicas. -

VII- RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo con las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS RECTORES de la Ley Nº 7021/22 y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones y las Resoluciones que se encuentran vigentes, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la sugerencia de:

ADJUDICAR la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 79/25 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA LEISTUNG PERTENECIENTE AL IPS" – ID N° 473.258,** a la empresa: **ASUCOM S.A CON RUC Nº 80012224-0,** por un monto total de Cantidad mínima de **Gs. 1.358.400.000 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO** y por un monto total de Cantidad máxima de **Gs. 2.716.800.000**

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administración de Equipos e Insumos

(DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO; por cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I, que forma parte del presente acto administrativo.

VIII- DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente – CPS;
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes;
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato;
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

Es nuestro informe. -

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Pablo Miranda
Jefe de Sección
Sección Administración de Salarios e Insumos