LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°06/2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PLURIANUAL"
ID N°465.852

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo el día cuatro de noviembre del año dos mil veinticinco, se reúne el Comité de Evaluación conformado por los funcionarios designados según Resolución N°310 de fecha 29 de julio de 2025 del Ministerio del Interior POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°06/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – PLURIANUAL" - ID N°465.852 Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN, con el objeto de llevar a cabo las evaluaciones de la ofertas correspondientes al llamado de referencia; en concordancia con lo determinado en el Art. 54° de la Ley N°7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas"; a fin de corroborar si las mismas cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentos inherentes al presente llamado, para de este modo determinar que las ofertas sean técnica y económicamente convenientes a los intereses del Ministerio del Interior y al Estado Paraguayo.----------

1. Antecedentes.

- **PAC N°465.852**
- **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N°499/2025** de fecha 17 de junio de 2025, cuyo monto asciende a la suma **de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones).-**
- **Acta Electrónica ID: 465.852** de fecha 24 de octubre de 2025
- **Acta de Apertura N°17/2025** de fecha 24 de octubre de 2025, resaltándose las informaciones relativas a los oferentes, los precios presupuestados por los mismos, de acuerdo con lo expuesto a continuación:

"...Se hace aclaración que el Acto de Apertura versa sobre el Control Preliminar de la Oferta presentada, pasando éstas al Comité de Evaluación, quien es el encargado del estudio pormenorizado de las mismas. ----------

Oferta abierta en el presente acto: *En representación de la firma oferente, se encuentra:* ----------

Oferente	*Representante*	*C.I. N°*
G&b de Catalina Beatriz Almada	Catalina Almada	610.403
DATASYSTEMS S.A.E.C.A:	Alberto Franco Duarte	2.422.874
HZ INGENIERÍA de Carlos Alberto Holtzberger Zapattini	Celso Quintín Elizeche Medina	582.069

2. Análisis y Evaluación de las ofertas presentadas

La legitimación del presente Comité de Evaluación deviene de lo dispuesto en el artículo 54 de la **Ley 7021/22 de "SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y de la Resolución N°310 de fecha 29 de julio de 2025.

Conforme a las Bases y Condiciones del SICP el Sistema de adjudicación del presente llamado es **POR LOTE.**

2.1. Evaluación de documentaciones de carácter sustancial y formal

Es oportuno hacer mención que se han realizado verificaciones, a fin de corroborar el cumplimiento de la oferta susceptible de ser analizada, respecto al suministro de las documentaciones básicas de Carácter Sustancial, y de Carácter Formal solicitadas en el PBC Electrónico, cuyo análisis se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	1	2	3
		G&B de Catalina Beatriz Almada	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini
1	Fomulario de Oferta	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR
4	Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	Certificado de Cumplimiento Tributario	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR

7	Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR
-	Formulario de Declaración de Personas	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
8	**Documentos legales. Oferentes**			
8.1	**Personas Físicas**			
a	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR
b	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR
c	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8.2	**Personas Jurídicas**			
a	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	NO APLICA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	NO APLICA
b	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	NO APLICA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	NO APLICA
c	Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	NO APLICA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	NO APLICA
d	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	NO APLICA	PRESENTA SEGÚN CONSTANCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	NO APLICA

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario. Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

En Nota CE N°01/2025 se solicitó a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. El documento solicitado fue remitido en nota de la mencionada firma en fecha 03 de noviembre del corriente año.

Considerando el cuadro precedente, se constata que las firmas G&b de Catalina Beatriz Almada, DATASYSTEMS S.A.E.C.A., HZ INGENIERÍA de Carlos Alberto Holtzberger Zapattini **CUMPLEN** con la presentación de documentos de carácter sustancial y formal.

2.2 Evaluación Económica-Financiero

Seguidamente, y teniendo en cuenta el análisis preliminar, se pone a conocimiento del Señor Ministro, las ofertas económicas presentadas, conforme se describe a continuación:

OFERENTE	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4
G&b de Catalina Beatriz Almada	No cotiza	No cumple	No cotiza	60.445.000
DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	33.359.900	No cotiza	3.046.900	No cotiza
HZ INGENIERÍA de Carlos Alberto Holtzberger Zapattini	No cotiza	15.893.000	No cotiza	122.309.000

Se deja constancia que la oferta presentada por la firma G&B de Catalina Beatriz Almada se considera incompleta para el Lote 2 teniendo en cuenta la omisión de un ítem, por lo que queda descalificada para el lote mencionado por incumplimiento del inciso c de Listas de Precios del Pliego de Bases y Condiciones que dicta cuanto sigue: *En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.*

El detalle de las ofertas se expone en el **"Cuadro Comparativo de Ofertas",** que se adjunta y forma parte integrante del presente informe como **Anexo 1.**

2.2.1 Análisis de Precios Ofertados

A continuación, se procede a realizar la evaluación y análisis de los precios ofertados en la evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio. Las ofertas, no cuentan con errores aritméticos. El Comité de Evaluación procedió a solicitar a los oferente una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.----------

Observaciones:

- En este punto es importante resaltar que los Precios Unitarios Referenciales establecidos por la Convocante se encuentran difundidos en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (ID 465.852) los cuales se encuentran detallados en el Anexo 2.

Con relación al análisis de precios ofertados, se solicitó por **Nota CE N°01/2025 a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada** explicación detallada de la composición de los precios cotizados, en base a la planilla establecida en el PBC, apartado Composición de Precios de los ítems que se detallan a continuación: Ítems 2 al 10, 12 al 16, 18, 19, 21 al25, 27 al 31, 33, 35, 37 al 39, y 41 al 50 del Lote 2 y los ítems 2, 4, 6 al 16, 18 al 20, 22 al 51, 53 al 72, 74 al 138, 140 al 155, 157 al 165, 167 al 184, 186, 187, 189 al 228, 230 al 232, 234 al 242, 248 al 251, 255 al 262, 264 al 269, 271 al 290 y 292 al 393 del Lote 4 por encontrarse por debajo del 25% del Precio Referencial y los ítems 1, 3, 5, 166 y 254 del Lote 4 por encontrarse por encima del 15% del Precio Referencial presentado por la Convocante y por **Nota CE N°02/2025 a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A.** Explicación detallada de la composición de los precios cotizados, en base a la planilla establecida en el PBC, apartado **Composición de Precios** de los ítems que se detallan a continuación: Ítems 23. 38, 59, 68 y 77 del Lote 1 y los ítems 7 al 9, 13 y 16 del Lote 3 por encontrarse por debajo del 25% del Precio Referencial y los ítems 1, 3, 5 al 9, 11, 12, 14 al 20, 22, 24 al 26, 29 al 32, 34 al 36, 39 al 43, 46 al 49, 51 al 53, 56 al 58, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 74, 75 y 78 del Lote 1 y los ítems 1, 2, 4 y 14 del Lote 3 por encontrarse por encima del 15% del Precio Referencial presentado por la Convocante. Ambas notas fueran respondidas el día 03 de noviembre del corriente año, aceptándose ambos desgloses de precios. Los precios presentados por la firma HZ INGENIERÍA de Carlos Alberto Hotzberger Zapattini se encuentran dentro de los límites establecidos por las normativas vigentes.

2.2.2 Margen de Preferencia (Ley N° 6575/2020)

Dando cumplimiento a formalismos establecidos en los procesos de adquisición, se menciona la **Ley N° 6575/2020** que modifica la **Ley N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y que en su **Artículo 2°** establece: "*Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional".*

Por su parte, el PBC establece cuanto sigue: *"A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de la Apertura de Ofertas.*
La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes.
Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios".

Con relación al punto precedente, se deja constancia que no se precisa realizar el cálculo de margen de preferencia teniendo en cuenta que las firmas G&b de Catalina Beatriz Almada, DATASYSTEMS S.A.E.C.A. y HZ INGENIERÍA de Carlos Alberto Holtzberger Zapattini presentaron el CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL (CPEN).

2.2.3 Capacidad Financiera

Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, con el objetivo de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se procede a describir los siguientes indicadores:
A) Para contribuyente de IRACIS/IRE RG por los años que corresponda deberán cumplir con el siguiente parámetro: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2022,2023, 2024). b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2022,2023, 2024). c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los en los en los 3 (tres) últimos años (2022,2023, 2024). no deberá ser negativo. B) Para contribuyentes de IRPC/IRE Simple por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2022,2023, 2024). C) Para contribuyentes de IRP/IRP RSP por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro Deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2022,2023, 2024). Documento exigido: Deberán presentar fotocopia de la Declaración Jurada (Formulario 515) de los años (2022,2023, 2024). D) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2022,2023,

2024). En caso de oferentes cuyos años de negocios sean inferiores a los requeridos, el promedio se extraerá de los últimos años desde que iniciaron actividad. Oferentes en Consorcio: todos los integrantes deben cumplir con el requisito de capacidad financiera, en base al régimen tributario en el que se encuentran inscriptos, según detalle:

INDICADOR	1	2	3
	G&B de Catalina Beatriz Almada	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini
a) Balance General y Estado de Resultados de los años 2022, 2023, 2024 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL; firmados por el Contador, Propietario y/o Representante Legal si correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos establecidos en las normativas vigentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que se encuentran en la página web de la DNIT (www.set.gov.py). b) Formulario 501 de los años 2022, 2023 y 2024, para contribuyentes del IRE SIMPLE. c) Presentación del Formulario N° 515 años 2022, 2023 y 2024 para los contribuyentes del IRP-RSP.- . d) Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los años 2022, 2023 y 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

- En este punto es importante resaltar que los cálculos de ratios se encuentran detallados en el Anexo 3.

A fin de comprobar la capacidad financiera de los oferentes se solicitó Documentos que avalen la capacidad financiera según el PBC publicado en el portal de la DNCP por Nota CE N°01/2025 a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada, en fecha 31 de octubre del cte. del Comité de Evaluación. La nota mencionada fue respondida en tiempo y forma.

Luego del análisis correspondiente, se constata que las firmas G&B de Catalina Beatriz Almada, DATASYSTEMS S.A.E.C.A. y HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini **cumplen** con la capacidad financiera solicitada.

2.2.4 Capacidad Técnica

Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, con el objetivo de calificar la capacidad técnica actual y la experiencia requerida de los oferentes, se procede a describir los siguientes indicadores:

El Oferente deberá demostrar que cuenta con la Autorización Oficial del Fabricante de ser Centro Autorizado de Servicios en Paraguay. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y 4. Certificar que es Centro Autorizado de Servicios de la marca para el Paraguay. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y 4. El oferente deberá contar como mínimo con dos (2) técnicos con certificaciones otorgadas por el fabricante de la marca, y deberá demostrar que pertenezcan a la nómina permanente del oferente. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y 4. Capacidad del personal, el oferente deberá contar con al menos 2 (dos) técnicos entrenados y certificados de formación de los mismos, ya sea en centros de capacitación
nacional o del extranjero, demostrando a través de certificados, además deberán cumplir con todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y
cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero patronal. Se aplica para: Lote 2 y 4. No se aplica para: Lotes 1 y 3

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA	1	2	3
	G&B de Catalina Beatriz Almada	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini
Las copias de las certificaciones deberán estar debidamente autenticadas por escribanía pública	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia emitida por el Fabricante certificando que es Centro Autorizado de Servicios de la marca para Paraguay, debidamente legalizado. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y 4.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Curriculum Vitae de los técnicos acompañado de las certificaciones del fabricante. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Curriculum Vitae actualizado y Copias autenticadas (por Escribanía) de los Certificados de cursos y/o capacitaciones de al menos 2 (dos) técnicos capacitados y entrenados. Se aplica para: Lote 2 y 4.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Declaración Jurada donde el Oferente manifieste tener capacidad para cumplir en forma y tiempo con los servicios solicitados. del fabricante. Se aplica para: Lotes 1, 2, 3 y 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

A fin de comprobar la capacidad técnica de los oferentes se solicitó en Nota CE N°01/2025 a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada Curriculum Vitae actualizado y Copias autenticadas (por Escribanía) de los Certificados de cursos y/o capacitaciones de al menos 2 (dos) técnicos capacitados y entrenados. Se aplica para: Lote 2 y 4 y Declaración Jurada donde el Oferente manifieste tener capacidad para cumplir en forma y tiempo con los servicios solicitados del fabricante. Se aplica para: Lotes 1, 2, 3 y 4; en Nota CE N°02/2025 a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A. Copias de certificaciones debidamente autenticadas por escribanía pública (requisitos documentales para demostrar la capacidad técnica). Constancia emitida por el Fabricante certificando que es Centro Autorizado de Servicios de la marca para Paraguay, debidamente legalizado. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y 4. Curriculum Vitae de los técnicos acompañado de las certificaciones del fabricante. Se aplica para: Lotes 1 y 3. No aplica para: Lote 2 y 4, ambas en fecha 31 de octubre del cte. del Comité de Evaluación. Las notas mencionadas fueron respondidas en tiempo y forma.

Luego del análisis correspondiente, se constata que las firmas **G&B de Catalina Beatriz Almada, DATASYSTEMS S.A.E.C.A. y HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini** **cumplen** con la capacidad técnica solicitada.

2.3 Calificación Legal.

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N.° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

- ✓ Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
- ✓ Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
- ✓ Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
- ✓ Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
- ✓ Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
- ✓ El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
- ✓ Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

En ese sentido, se describe el detalle de los oferentes, teniendo en cuenta la base de datos del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), conforme se visualiza en los reportes impresos por la Dirección de Financiera de la Institución, adjuntos en el Memorándum CE N°01/2025 ID Nº 465.852 de fecha 03 de noviembre del corriente, documento que forma parte integrante del presente informe:

Nº	OFERENTE	NOMBRE Y APELLIDO (SOCIOS/REPRESENTANTES)	C.I.Nº	OBSERVACIONES
1	G&B de Catalina Almada	Catalina Almada	610.403	Sin registro en el SINARH
2		José Flecha	698.987	Sin registro en el SINARH
3		María de Santacruz	440.169	Sin registro en el SINARH
4		Javier Cosp	442.643	Último registro: Año 2010 en el Ministerio de Hacienda
5		Diego Cosp	1.256.433	Sin registro en el SINARH
6		Sergio Pérez	394.226	Último registro: Año 2007 en el Ministerio de Hacienda
7		Francisco Santacruz	305.246	Registro vigente en la Universidad Nacional de Asunción
8		Rocío Flecha	619.911	Sin registro en el SINARH
9		Cristina Flecha	1.260.145	Sin registro en el SINARH
10		Ernesto Barmann	172.993	Sin registro en el SINARH
11		Cecilia Flecha	619.910	Sin registro en el SINARH
12		Mariana Flecha	1.260.142	Sin registro en el SINARH
13		María Cosp	3.528.758	Sin registro en el SINARH
14		Federico Cosp	2.028.005	Sin registro en el SINARH
15		María Cosp	2.446.348	Sin registro en el SINARH
16	Datasystems S.A.E.C.A.	Natalia Cosp	3.649.746	Sin registro en el SINARH
17		Ana Cosp	1.405.123	Registro vigente en la Universidad Nacional de Asunción
18		Montserrat Cosp	1.405.134	Sin registro en el SINARH
19		Pablo Santacruz	980.527	Último registro: Año 2019 en el Ministerio de Industria y Comercio
20		Dietrich Riensberg	3.708.743	Sin registro en el SINARH
21		Reiner Riensberg	3.708.742	Sin registro en el SINARH
22		Eva Garcia	523.414	Sin registro en el SINARH
23		Ricardo López	2.217.478	Sin registro en el SINARH
24		María Sandoval	1.109.842	Sin registro en el SINARH
25		Gabriel Cosp	1.256.737	Sin registro en el SINARH
26		María Cosp	868.604	Sin registro en el SINARH
27		Nélida Bareiro	268.901	Sin registro en el SINARH
28		Sergio Britos	645.700	Último registro: Año 2016 en la Universidad Nacional De Asunción
29		Roland Holst	1.072.618	Último registro: Año 2017 en el Banco Central del Paraguay

30		Marcial Leiton	509.529	Sin registro en el SINARH
31		Hugo Giménez	2.359.981	Sin registro en el SINARH
32	HZ Ingeniería de Carlos Holtzberger	Carlos Holtzberger	2.278.535	Último registro: Año 2010 en el Ministerio de Justicia y Trabajo

Conforme a lo expuesto, se constata que las **firmas G&B de Catalina Beatriz Almada, DATASYSTEMS S.A.E.C.A. y HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini** no se encuentran inhabilitadas por la normativa establecida en el Art. 21 de la Ley 7021/22, a los efectos de contratar con el Estado.

2.4 Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en Provisión de servicios relacionados al objeto de la presente licitación con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los años 2022/2023/2024. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. En el caso de los OFERENTES EN CONSORCIO cada empresa Líder deberá cumplir con el 6o% de los requisitos de calificación en cuanto a la Experiencia solicitada por la convocante, mientras que los demás miembros del consorcio deberán cumplir con el 40% de lo solicitado

ITEM	REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	1	2	3
		G&B de Catalina Beatriz Almada	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini
1	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Copia de Contratos de los años indicados precedentemente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

A fin de comprobar la experiencia de los oferentes se solicitó Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida y Copia de Contratos de los años indicados precedentemente por Nota CE N°01/2025 a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada y en Nota CE N°02/2025 a la firma DATASYSTMES S.A.E.C.A., ambas en fecha 31 de octubre del cte. del Comité de Evaluación. Las notas mencionadas fueron respondidas en tiempo y forma.

Luego del análisis correspondiente, se constata que las firmas **G&B de Catalina Beatriz Almada, DATASYSTEMS S.A.E.C.A. y HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini cumplen** con la capacidad experiencia solicitada.

3. Parte conclusiva

Antes de iniciar la parte conclusiva del presente informe de evaluación, es importante indicar que el estudio realizado por este Comité ha cumplido con los Principios Generales de las Contrataciones Públicas, de Igualdad y Libre Competencia, haciéndose saber que las ofertas presentadas, fueron analizadas sin restricciones, en sus aspectos Jurídico-Legal, Técnico y Económico-Financiero.

Es oportuno resaltar que, para realizar todos y cada uno de los actos del procedimiento citados precedentemente, se observó en todo momento, lo dispuesto por la Ley N.° 7021/22; específicamente lo establecido en su Art. Artículo 52.- Evaluación, subsanabilidad y rechazo de las ofertas. y Art. 55 Adjudicación; así como lo estipulado en la Reglamentación pertinente.
Durante todo el presente proceso, se ha velado y asegurado el acceso de los posibles oferentes, a todos los datos de la Contratación, comunicando a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a los posibles interesados todo cuanto guarda relación al presente llamado.

Seguidamente, se presenta, de acuerdo con lo establecido en el Art. 55 de la Reglamentación y la Ley N° 7021/22, el siguiente resumen:

Empresa	LOTE	Aspecto Jurídico-Legal	Aspecto Técnico-Experiencia	Aspecto Económico-Financiero
G&B de Catalina Beatriz Almada	Lote 2	Cumple	Cumple	No Cumple
	Lote 4	Cumple	Cumple	Cumple
DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	Lote 1	Cumple	Cumple	Cumple
	Lote 3	Cumple	Cumple	Cumple
HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	Lote 2	Cumple	Cumple	Cumple
	Lote 4	Cumple	Cumple	Cumple

Teniendo en cuenta que la firma G&B de Catalina Beatriz Almada, omitió ofertar un ítem dentro del Lote 2, se descalifica a la firma en el lote mencionado por incumplimiento del inciso c de Listas de Precios del Pliego de Bases y Condiciones.

Considerando el análisis realizado a las ofertas sometidas a estudio, conforme a la normativa vigente, así como la relación de hechos y de derechos expuestos precedentemente, este Comité de Evaluación sugiere al Señor Ministro del Interior, Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, cuanto sigue:

3.1 Sugerencia de adjudicación.

Teniendo en cuenta el Art. 52 Evaluación, subsanabilidad y rechazo de las ofertas de la Ley7021/22; el Acta de Apertura de Sobres N°11/2025, el Cuadro Comparativo de Ofertas, el Cuadro de Análisis de Precios Ofertados, y que la modalidad de adjudicación es **POR LOTE**, este Comité recomienda adjudicar el presente llamado **a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A. en el Lote 1 con un**

Monto Mínimo de Gs. 20.000.000 (guaraníes veinte millones) y un Monto Máximo de Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones); a la firma HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini en el Lote 2 con un Monto Mínimo de Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones) y un Monto Máximo de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones; a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A. en el Lote 3 con un Monto Mínimo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) y un Monto Máximo de Gs. 30.000.000 (guaraníes treinta millones) y a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada en el Lote 4 con un Monto Mínimo de Gs. 7.500.000 (guaraníes siete millones quinientos mil) y un Monto Máximo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) por los siguientes motivos: Haber cumplido con los requisitos legales, los criterios de experiencia, como así también, con capacidad técnica solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y presentar los precios más bajos; de acuerdo con el cuadro que a continuación se presenta:

DATASYSTEMS S.A.E.C.A. RUC 80013889-9 Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA CANON - GRUPO Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA CANON LOTE 1						
ÍTEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)**
1	81111812-002	Unidad de Cilindro CANON Ir 1730i	Unidad	1	1.853.200	1.853.200
2	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
3	81111812-002	Unidad Reveladora CANON Ir 1730i	Unidad	1	1.132.900	1.132.900
4	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
5	81111812-002	Recipiente de Desperdicio de tóner CANON Ir 1730i	Unidad	1	225.900	225.900
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Recipiente de Desperdicio de tóner CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
7	81111812-002	Rodillo de Transferencia CANON Ir 1730i	Unidad	1	172.300	172.300
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
9	81111812-002	Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	2.954.800	2.954.800
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
11	81111812-002	Rodillo de Alimentación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	51.200	51.200
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Alimentación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
13	81111812-002	Rodillo de Separación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	49.500	49.500
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación del cassette CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
15	81111812-002	Rodillo de Recolección del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	51.800	51.800
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
17	81111812-002	Almohadilla de Separación del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	69.100	69.100
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del Bypass CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
19	81111812-002	Unidad de Rodillo de Recolección del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	443.700	443.700
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Rodillo de Recolección del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
21	81111812-002	Almohadilla de Separación del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	83.000	83.000
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del ADF CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
23	81111812-002	Engranaje de la Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	7.500	7.500
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Engranaje de la Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Unidad	1	80.000	80.000
25	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON Ir 1730i	Unidad	1	320.000	320.000
26	81111812-002	Unidad de Cilindro CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	2.688.200	2.688.200
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
28	81111812-002	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	34.700	34.700
29	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Separación de Alimentación Manual CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
30	81111812-002	Rodillo de Recolección CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	51.800	51.800
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000

32	81111812-002	Unidad Reveladora CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	1.485.000	1.485.000
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
34	81111812-002	Rodillo de Transferencia CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	243.500	243.500
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
36	81111812-002	Unidad de Fusor CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	2.815.400	2.815.400
37	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
38	81111812-002	Rodillo de Separación CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	49.500	49.500
39	80111613-9999	Mano de Obra por Rodillo de Separación CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
40	81111812-002	Rodillo Magnético CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	375.400	375.400
41	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
42	81111812-002	Rodillo de Presión CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	620.800	620.800
43	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
44	81111812-002	Cuchilla CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	270.000	270.000
45	80111613-9999	Mano de Obra por Cuchilla CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
46	81111812-002	Rodillo de Limpieza CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	269.900	269.900
47	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	80.000	80.000
48	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON Ir ADV 4235	Unidad	1	320.000	320.000
49	81111812-002	Unidad de Fusor CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	928.100	928.100
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	80.000	80.000
51	81111812-002	Rodillo de Presión CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	324.400	324.400
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	80.000	80.000
53	81111812-002	Correa de Transporte de Imagen CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	1.024.500	1.024.500
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Correa de Transporte de Imagen CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	80.000	80.000
55	81111812-002	Rodillo de Arrastre de Papel CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	40.600	40.600
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de Papel CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	80.000	80.000
57	81111812-002	Placa de Fuente de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	1.283.000	1.283.000
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de Fuente de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	80.000	80.000
59	81111812-002	Rodillo de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	22.400	22.400
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	80.000	80.000
61	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON LBP - 7680 cx	Unidad	1	320.000	320.000
62	81111812-002	Unidad de Fusor CANON IR 1643iF	Unidad	1	2.011.100	2.011.100
63	80111613-9999	conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
64	81111812-002	Set de rodillos de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	269.600	269.600
65	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Set de rodillos de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
66	81111812-002	Almohadilla de Separación del Bypass CANON IR 1643iF	Unidad	1	326.800	326.800
67	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de bypass CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del Bypass CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
69	81111812-002	Placa de fuente de Alimentación L.V. CANON IR 1643iF	Unidad	1	835.400	835.400
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de fuente de Alimentación L.V. CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
71	81111812-002	Rodillo de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	107.100	107.100

72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
73	81111812-002	Rodillo de Separación CANON IR 1643iF	Unidad	1	107.100	107.100
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
75	81111812-002	Placa principal CANON IR 1643iF	Unidad	1	5.680.700	5.680.700
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa principal CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
77	81111812-002	Conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Unidad	1	80.000	80.000
79	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON IR 1643iF	Unidad	1	320.000	320.000

Monto Mínimo Gs. 20.000.000 (guaraníes veinte millones) y Monto Máximo de Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones).

HZ INGENIERÍA de Carlos Alberto Holtzberger Zapattini
RUC 2278535-3
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA KYOCERA - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA KYOCERA
LOTE 2

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
1	81141804-001	Unidad de Cilindro KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
2	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	215.000	215.000
3	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	92.000	92.000
4	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	64.000	64.000
5	81141804-001	Rodillo de Recolección KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	140.000	140.000
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	92.000	92.000
7	81141804-001	Unidad Reveladora KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	245.000	245.000
9	81141804-001	Rodillo de Transferencia KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	123.000	123.000
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	76.000	76.000
11	81141804-001	Unidad de Fusor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	200.000	200.000
13	81141804-001	Rodillo de Separación KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	168.000	168.000
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	77.000	77.000
15	81141804-001	Rodillo Magnético KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	140.000	140.000
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	210.000	210.000
17	81141804-001	Sensor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	110.000	110.000
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	182.000	182.000
19	81141804-001	Rodillo de Presión KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	248.000	248.000
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	110.000	110.000
21	81141804-001	Cuchilla KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	215.000	215.000
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cuchilla KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	136.000	136.000
23	81141804-001	Rodillo de Limpieza KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	153.000	153.000
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	76.000	76.000
25	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KYOCERA modelo FS-C5250DN	Unidad	1	263.000	263.000
26	81141804-001	Unidad de Cilindro KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	215.000	215.000

28	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	153.000	153.000
29	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separacion de Alimentación Manual KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
30	81141804-001	Rodillo de Recolección KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	215.000	215.000
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recoleccion KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
32	81141804-001	Unidad Reveladora KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	1.170.000	1.170.000
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	200.000	200.000
34	81141804-001	Rodillo de Transferencia KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	153.000	153.000
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
36	81141804-001	Unidad de Fusor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
37	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	215.000	215.000
38	81141804-001	Rodillo de Separación KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	170.000	170.000
39	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
40	81141804-001	Rodillo Magnético KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	215.000	215.000
41	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
42	81141804-001	Rodillo de Presión KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	248.000	248.000
43	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	170.000	170.000
44	81141804-001	Cuchilla KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	215.000	215.000
45	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cuchilla KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	150.000	150.000
46	81141804-001	Sensor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	490.000	490.000
47	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
48	81141804-001	Rodillo de Limpieza KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	185.000	185.000
49	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	107.000	107.000
50	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Unidad	1	295.000	295.000

Monto Mínimo Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones) y Monto Máximo de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones).

DATASYSTEMS S.A.E.C.A.
RUC 80013889-9
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA PANTUM - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA PANTUM
LOTE 3

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
1	81141804-001	Unidad de fusor Pantum MB5100DW	Unidad	1	467.400	467.400
2	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Unidad de fusor Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
3	81141804-001	Placa de datos Pantum MB5100DW	Unidad	1	491.900	491.900
4	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de datos Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
5	81141804-001	Placa de Alimentación Pantum MB5100DW	Unidad	1	243.200	243.200
6	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de Alimentación Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
7	81141804-001	Lámpara CIS Pantum MB5100DW	Unidad	1	169.600	169.600
8	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Lámpara CIS Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
9	81141804-001	Placa de mecanismos Pantum MB5100DW	Unidad	1	152.700	152.700
10	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de mecanismos Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
11	81141804-001	Unidad de dúplex Pantum MB5100DW	Unidad	1	138.000	138.000

12	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Unidad de dúplex Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
13	81141804-001	Motor Pantum MB5100DW	Unidad	1	169.600	169.600
14	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Motor Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
15	81141804-001	Bandejas Pantum MB5100DW	Unidad	1	254.500	254.500
16	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Bandejas Pantum MB5100DW	Unidad	1	80.000	80.000
17	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Pantum MB5100DW	Unidad	1	320.000	320.000

Monto Mínimo Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) y Monto Máximo de Gs. 30.000.000 (guaraníes treinta millones).

G&B de Catalina Beatriz Almada
RUC 610403-7
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCAS VARIAS (BROTHER, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, KONICA MINOLTA, SHARP, XEROX, PLOTTER, HP, RICOH) - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCAS VARIAS (BROTHER, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, KONICA MINOLTA, SHARP, XEROX, PLOTTER, HP, RICOH)
LOTE 4

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
1	81141804-001	(BROTHER) Modulo de Copiado BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	350.000	350.000
2	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000
3	81141804-001	(BROTHER) Modulo de tóner BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000
4	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000
5	81141804-001	(BROTHER) Kit Fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000
6	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Kit Fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000
7	81141804-001	(BROTHER) Engranaje BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	150.000	150.000
8	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Engranaje BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000
9	81141804-001	(BROTHER) Cilindro BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	600.000	600.000
10	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Cilindro BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	100.000	100.000
11	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de descarga BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000
12	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de descarga BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	20.000	20.000
13	81141804-001	(BROTHER) Cuchilla de Limpieza BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	20.000	20.000
14	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	15.000	15.000
15	81141804-001	(BROTHER) Revelador BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	100.000	100.000
16	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Revelador BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	10.000	10.000
17	81141804-001	(BROTHER) Sensor de registro de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	150.000	150.000
18	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Sensor de registro de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	15.000	15.000
19	81141804-001	(BROTHER) Goma de arrastre de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	120.000	120.000
20	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Goma de arrastre de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	10.000	10.000
21	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000
22	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	20.000	20.000
23	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de Presión BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	150.000	150.000
24	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	50.000	50.000
25	81141804-001	(BROTHER) Rueda de arrastre BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	25.000	25.000
26	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rueda de arrastre BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	15.000	15.000
27	80111613-9999	(BROTHER) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo BROTHER modelo DCP-8085 DN	Unidad	1	250.000	250.000
28	81141804-001	(OKI) Rodillo Alimentador OKI C330	Unidad	1	80.000	80.000

29	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
30	81141804-001	(OKI) Conjunto de Separación OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
31	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Separación OKI C330	Unidad	1	20.000	20.000
32	81141804-001	(OKI) Unidad de Correa de Transferencia OKI C330	Unidad	1	750.000	750.000
33	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Correa de Transferencia OKI C330	Unidad	1	100.000	100.000
34	81141804-001	(OKI) Conjunto de Fusor	Unidad	1	900.000	900.000
35	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor OKI C330	Unidad	1	100.000	100.000
36	81141804-001	(OKI) Rodillo de Retenencia OKI C330	Unidad	1	250.000	250.000
37	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Retenencia OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
38	81141804-001	(OKI) Embrague de Registro OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
39	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Embrague de Registro OKI C330	Unidad	1	30.000	30.000
40	81141804-001	(OKI) Rodillo de Levante OKI C330	Unidad	1	40.000	40.000
41	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante OKI C330	Unidad	1	15.000	15.000
42	81141804-001	(OKI) Lector de Imagen OKI C330	Unidad	1	500.000	500.000
43	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
44	81141804-001	(OKI) Cuchilla OKI C330	Unidad	1	300.000	300.000
45	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cuchilla OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
46	81141804-001	(OKI) Unidad de Cilindro OKI C330	Unidad	1	700.000	700.000
47	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro OKI C330	Unidad	1	50.000	50.000
48	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI C330	Unidad	1	500.000	500.000
49	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI C330	Unidad	1	80.000	80.000
50	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI C330	Unidad	1	500.000	500.000
51	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI C330	Unidad	1	100.000	100.000
52	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI C330	Unidad	1	250.000	250.000
53	81141804-001	(OKI) Rodillo de Levante OKI B430	Unidad	1	100.000	100.000
54	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante OKI B430	Unidad	1	30.000	30.000
55	81141804-001	(OKI) Rodillo Alimentador OKI B430	Unidad	1	60.000	60.000
56	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador OKI B430	Unidad	1	15.000	15.000
57	81141804-001	(OKI) Rodillo de Registro OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000
58	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Registro OKI B430	Unidad	1	15.000	15.000
59	81141804-001	(OKI) Rodillo de Transferencia OKI B430	Unidad	1	150.000	150.000
60	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia OKI B430	Unidad	1	15.000	15.000
61	81141804-001	(OKI) Conjunto Fusor OKI B430	Unidad	1	250.000	250.000
62	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto Fusor OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000
63	81141804-001	(OKI) Lector de Imagen OKI B430	Unidad	1	250.000	250.000
64	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000
65	81141804-001	(OKI) Cuchilla OKI B430	Unidad	1	200.000	200.000
66	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cuchilla OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000
67	81141804-001	(OKI) Unidad de Cilindro OKI B430	Unidad	1	500.000	500.000
68	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000

69	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI B430	Unidad	1	500.000	500.000
70	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000
71	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI B430	Unidad	1	500.000	500.000
72	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI B430	Unidad	1	50.000	50.000
73	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI B430	Unidad	1	250.000	250.000
74	81141804-001	(OKI) Engranaje del Motor OKI ML 421	Unidad	1	60.000	60.000
75	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Engranaje del Motor OKI ML 421	Unidad	1	10.000	10.000
76	81141804-001	(OKI) Conjunto de Rodillo OKI ML 421	Unidad	1	100.000	100.000
77	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Rodillo OKI ML 421	Unidad	1	30.000	30.000
78	81141804-001	(OKI) Rodillo de Empuje OKI ML 421	Unidad	1	150.000	150.000
79	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Empuje OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000
80	81141804-001	(OKI) Placa de Control OKI ML 421	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
81	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa de Control OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000
82	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI ML 421	Unidad	1	500.000	500.000
83	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000
84	81141804-001	(OKI) Cabezal de ImPresión OKI ML 421	Unidad	1	600.000	600.000
85	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cabezal de ImPresión OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000
86	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI ML 421	Unidad	1	500.000	500.000
87	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI ML 421	Unidad	1	50.000	50.000
88	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI ML 421	Unidad	1	100.000	100.000
89	81141804-001	(LEXMAR) Unidad de imagen 30.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	250.000	250.000
90	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Unidad de imagen 30.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000
91	81141804-001	(LEXMAR) Fusor de 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	650.000	650.000
92	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fusor de 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	100.000	100.000
93	81141804-001	(LEXMAR) Redrive roller asm 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	80.000	80.000
94	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Redrive roller asm 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000
95	81141804-001	(LEXMAR) Pick Roller 150.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	45.000	45.000
96	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Pick Roller 150.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	15.000	15.000
97	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Carga LEXMARK MS312	Unidad	1	120.000	120.000
98	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Carga LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000
99	81141804-001	(LEXMAR) Kit de rodillo de papel LEXMARK MS312	Unidad	1	180.000	180.000
100	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Kit de rodillo de papel LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000
101	81141804-001	(LEXMAR) Transfer Roll 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	70.000	70.000
102	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Transfer Roll 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Unidad	1	50.000	50.000
103	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK MS312	Unidad	1	200.000	200.000
104	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo Alimentador LEXMARK E340	Unidad	1	120.000	120.000
105	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador LEXMARK E340	Unidad	1	30.000	30.000
106	81141804-001	(LEXMAR) Conjunto de Separación LEXMARK E340	Unidad	1	60.000	60.000
107	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto de Separación LEXMARK E340	Unidad	1	20.000	20.000
108	81141804-001	(LEXMAR) Unidad de Correa de Transferencia LEXMARK E340	Unidad	1	250.000	250.000

109	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Unidad de Correa de Transferencia LEXMARK E340	Unidad	1	30.000	30.000
110	81141804-001	(LEXMAR) Conjunto de Fusor LEXMARK E340	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
111	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor LEXMARK E340	Unidad	1	100.000	100.000
112	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Retenencia LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000
113	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Retenencia LEXMARK E340	Unidad	1	20.000	20.000
114	81141804-001	(LEXMAR) Embrague de Registro LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000
115	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Embrague de Registro LEXMARK E340	Unidad	1	10.000	10.000
116	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Levante LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000
117	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante LEXMARK E340	Unidad	1	12.000	12.000
118	81141804-001	(LEXMAR) Lector de Imagen LEXMARK E340	Unidad	1	300.000	300.000
119	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen LEXMARK E340	Unidad	1	100.000	100.000
120	81141804-001	(LEXMAR) Placa Principal LEXMARK E340	Unidad	1	800.000	800.000
121	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Placa Principal LEXMARK E340	Unidad	1	50.000	50.000
122	81141804-001	(LEXMAR) Fuente de Alimentación LEXMARK E340	Unidad	1	900.000	900.000
123	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación LEXMARK E340	Unidad	1	100.000	100.000
124	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK E340	Unidad	1	150.000	150.000
125	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Levante LEXMARK PRO715	Unidad	1	150.000	150.000
126	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante LEXMARK PRO715	Unidad	1	60.000	60.000
127	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo Alimentador LEXMARK PRO715	Unidad	1	60.000	60.000
128	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador LEXMARK PRO715	Unidad	1	15.000	15.000
129	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Registro LEXMARK PRO715	Unidad	1	60.000	60.000
130	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Registro LEXMARK PRO715	Unidad	1	15.000	15.000
131	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Transferencia LEXMARK PRO715	Unidad	1	300.000	300.000
132	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia LEXMARK PRO715	Unidad	1	50.000	50.000
133	81141804-001	(LEXMAR) onjunto Fusor LEXMARK PRO715	Unidad	1	50.000	50.000
134	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto Fusor LEXMARK PRO715	Unidad	1	10.000	10.000
135	81141804-001	(LEXMAR) Lector de Imagen LEXMARK PRO715	Unidad	1	150.000	150.000
136	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen LEXMARK PRO715	Unidad	1	10.000	10.000
137	81141804-001	(LEXMAR) Fuente de Alimentación LEXMARK PRO715	Unidad	1	250.000	250.000
138	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación LEXMARK PRO715	Unidad	1	50.000	50.000
139	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK PRO715	Unidad	1	250.000	250.000
140	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad de Cilindro Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	500.000	500.000
141	80111613-9999	(SAMSUNG) ano de obra por cambio de Unidad de Cilindro Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	100.000	100.000
142	81141804-001	(SAMSUNG) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	15.000	15.000
143	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000
144	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Recolección Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	50.000	50.000
145	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000
146	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad Reveladora Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	120.000	120.000
147	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000
148	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Transferencia Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	100.000	100.000

149	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000
150	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad de Fusor Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	500.000	500.000
151	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	50.000	50.000
152	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Separación Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000
153	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000
154	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo Magnético Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	130.000	130.000
155	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	15.000	15.000
156	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Presión Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	250.000	250.000
157	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	30.000	30.000
158	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Limpieza Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	60.000	60.000
159	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	10.000	10.000
160	81141804-001	(SAMSUNG) Cuchilla Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	119.000	119.000
161	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Cuchilla Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	15.000	15.000
162	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Samsung modelo ML-2851	Unidad	1	120.000	120.000
163	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad de Cilindro KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	600.000	600.000
164	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000
165	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	60.000	60.000
166	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000
167	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Recolección KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	75.000	75.000
168	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	20.000	20.000
169	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad Reveladora KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	900.000	900.000
170	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000
171	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Transferencia KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	200.000	200.000
172	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000
173	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad de Fusor KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
174	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	100.000	100.000
175	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Separación KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	150.000	150.000
176	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	20.000	20.000
177	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo Magnético KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	200.000	200.000
178	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000
179	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Presión KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	200.000	200.000
180	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000
181	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Cuchilla KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	120.000	120.000
182	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Cuchilla KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	50.000	50.000
183	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Limpieza KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	60.000	60.000

184	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	10.000	10.000
185	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Unidad	1	300.000	300.000
186	81141804-001	(RICOH) Modulo de Copiado RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	119.000	119.000
187	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	60.000	60.000
188	81141804-001	(RICOH) Modulo de tóner RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	150.000	150.000
189	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000
190	81141804-001	(RICOH) Kit Fusor RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	450.000	450.000
191	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Kit Fusor RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000
192	81141804-001	(RICOH) Engranaje RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000
193	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Engranaje RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	30.000	30.000
194	81141804-001	(RICOH) Cilindro RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	250.000	250.000
195	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Cilindro RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	60.000	60.000
196	81141804-001	(RICOH) Cuchilla de Limpieza RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	140.000	140.000
197	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	90.000	90.000
198	81141804-001	(RICOH) Revelador RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	450.000	450.000
199	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Revelador RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	50.000	50.000
200	80111613-9999	(RICOH) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo RICOH modelo Aficio MP 1900	Unidad	1	150.000	150.000
201	81141804-001	(SHARP) Modulo de Copiado SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	120.000	120.000
202	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000
203	81141804-001	(SHARP) Modulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	180.000	180.000
204	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000
205	81141804-001	(SHARP) Kit Fusor SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	350.000	350.000
206	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Kit Fusor SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	100.000	100.000
207	81141804-001	(SHARP) Engranaje SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	30.000	30.000
208	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Engranaje SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	10.000	10.000
209	81141804-001	(SHARP) Módulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	200.000	200.000
210	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por mantenimiento y revisión de Módulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000
211	81141804-001	(SHARP) Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	250.000	250.000
212	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	100.000	100.000
213	81141804-001	(SHARP) Cuchilla de Limpieza SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	120.000	120.000
214	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	20.000	20.000
215	81141804-001	(SHARP) Revelador SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	450.000	450.000
216	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Revelador SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000
217	81141804-001	(SHARP) Unidad de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	250.000	250.000
218	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	50.000	50.000
219	81141804-001	(SHARP) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	45.000	45.000
220	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	10.000	10.000
221	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Recolección SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	100.000	100.000
222	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	20.000	20.000

223	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Separación SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	45.000	45.000
224	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	10.000	10.000
225	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Magnético SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	200.000	200.000
226	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Magnético SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	30.000	30.000
227	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Presión SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	150.000	150.000
228	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	30.000	30.000
229	80111613-9999	(SHARP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo SHARP modelo AL 2040	Unidad	1	250.000	250.000
230	81141804-001	(XEROX) Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
231	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000
232	81141804-001	(XEROX) Placa Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	900.000	900.000
233	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Placa Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000
234	81141804-001	(XEROX) Cambio de Rodillos de Transferencias Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000
235	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencias Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
236	81141804-001	(XEROX) Conjunto Alimentador de Papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	500.000	500.000
237	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio Conjunto Alimentador de Papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
238	81141804-001	(XEROX) Motor Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	300.000	300.000
239	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Motor Principal Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
240	81141804-001	(XEROX) Laser Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	400.000	400.000
241	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Laser Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
242	81141804-001	(XEROX) Puerta Lateral Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000
243	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Puerta Lateral Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000
244	81141804-001	(XEROX) Cambio de Alimentador Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	500.000	500.000
245	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000
246	81141804-001	(XEROX) Ensamble de Salida de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000
247	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Ensamble de Salida de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
248	81141804-001	(XEROX) Cambio de Alimentador de Bandeja B1 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	300.000	300.000
249	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	90.000	90.000
250	81141804-001	(XEROX) Fuente de baja tensión Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	650.000	650.000
251	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Fuente de baja tensión Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
252	81141804-001	(XEROX) Bisagras Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	200.000	200.000
253	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bisagras Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
254	81141804-001	(XEROX) Panel de control Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	400.000	400.000
255	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de panel de control Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
256	81141804-001	(XEROX) Bandeja de Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	400.000	400.000
257	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bandeja de Bypass Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
258	81141804-001	(XEROX) Cristal de exposición Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000
259	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Cristal de exposición Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
260	81141804-001	(XEROX) Correa de Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	25.000	25.000
261	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Correa de Scanner Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
262	81141804-001	(XEROX) Kit Modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	1.500.000	1.500.000

263	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit Modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	300.000	300.000
264	81141804-001	(XEROX) Pila MNV Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	10.000	10.000
265	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de pila MNV Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	10.000	10.000
266	81141804-001	(XEROX) Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
267	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	15.000	15.000
268	81141804-001	(XEROX) Kit de Rodillo (uno por bandeja) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	500.000	500.000
269	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit de Rodillo (uno por bandeja) Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
270	81141804-001	(XEROX) Conjunto de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
271	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	100.000	100.000
272	81141804-001	(XEROX) Rodillo de alimentador del ADF Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	200.000	200.000
273	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Rodillo de alimentador del ADF Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
274	81141804-001	(XEROX) Bandeja 2 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	150.000	150.000
275	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bandeja 2 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
276	81141804-001	(XEROX) Kit de Rodillos de B1 B2 B3 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	200.000	200.000
277	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit de Rodillos de B1 B2 B3 Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	50.000	50.000
278	80111613-9999	(XEROX) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Xerox Workcentre 5230	Unidad	1	250.000	250.000
279	81111812-007	(PLOTTER) Calibrador de Plotter Plotter HP 5500	Unidad	1	450.000	450.000
280	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Calibrador de Plotter Plotter HP 5500	Unidad	1	100.000	100.000
281	81111812-007	(PLOTTER) Limpieza de cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	200.000	200.000
282	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por Limpieza de cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000
283	81111812-007	(PLOTTER) Trailing cable Plotter HP 5500	Unidad	1	120.000	120.000
284	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de trailing cable Plotter HP 5500	Unidad	1	20.000	20.000
285	81111812-007	(PLOTTER) Correa Plotter HP 5500	Unidad	1	250.000	250.000
286	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de correa Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000
287	81111812-007	(PLOTTER) Módulo electrónico Plotter HP 5500	Unidad	1	150.000	150.000
288	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Módulo electrónico Plotter HP 5500	Unidad	1	10.000	10.000
289	81111812-007	(PLOTTER) Limpieza y engrase Plotter HP 5500	Unidad	1	150.000	150.000
290	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por Limpieza y engrase Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000
291	81111812-007	(PLOTTER) Estación de servicio Plotter HP 5500	Unidad	1	250.000	250.000
292	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Estación de servicio Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000
293	81111812-007	(PLOTTER) Fuente de Alimentación Plotter HP 5500	Unidad	1	400.000	400.000
294	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000
295	81111812-007	(PLOTTER) Carro cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	450.000	450.000
296	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Carro cabezales Plotter HP 5500	Unidad	1	50.000	50.000
297	81111812-007	(PLOTTER) Placa de fuente Plotter HP 5500	Unidad	1	500.000	500.000
298	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Placa de fuente Plotter HP 5500	Unidad	1	100.000	100.000
299	81111812-007	(PLOTTER) Cortador automático de papel Plotter HP 5500	Unidad	1	400.000	400.000
300	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de cortador automático de papel Plotter HP 5500	Unidad	1	40.000	40.000
301	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Plotter HP 5500	Unidad	1	250.000	250.000

302	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
303	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	10.000	10.000
304	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
305	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	10.000	10.000
306	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	20.000	20.000
307	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	10.000	10.000
308	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	100.000	100.000
309	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de carga HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
310	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	100.000	100.000
311	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	30.000	30.000
312	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	120.000	120.000
313	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	20.000	20.000
314	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	200.000	200.000
315	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
316	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	200.000	200.000
317	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
318	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	400.000	400.000
319	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
320	81141804-021	(HP) Fuente HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	250.000	250.000
321	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	50.000	50.000
322	81141804-021	(HP) Placa madre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	450.000	450.000
323	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	100.000	100.000
324	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP LaserJet modelo 2055dn	Unidad	1	150.000	150.000
325	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	30.000	30.000
326	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000
327	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000
328	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000
329	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	15.000	15.000
330	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000
331	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000
332	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de rodillo de carga HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	50.000	50.000
333	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000
334	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000
335	81141804-021	(HP) Cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	120.000	120.000
336	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	10.000	10.000
337	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	150.000	150.000
338	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	50.000	50.000
339	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	120.000	120.000
340	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000
341	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	200.000	200.000

342	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000
343	81141804-021	(HP) Fuente HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	250.000	250.000
344	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	120.000	120.000
345	81141804-021	(HP) Placa madre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	200.000	200.000
346	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	100.000	100.000
347	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP LaserJet modelo 1160	Unidad	1	150.000	150.000
348	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
349	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
350	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	60.000	60.000
351	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
352	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
353	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000
354	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
355	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de rodillo de carga HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000
356	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	30.000	30.000
357	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000
358	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
359	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000
360	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
361	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000
362	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	250.000	250.000
363	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	50.000	50.000
364	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	10.000	10.000
365	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	5.000	5.000
366	81141804-021	(HP) Fuente HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	250.000	250.000
367	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	50.000	50.000
368	81141804-021	(HP) Placa madre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	500.000	500.000
369	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	50.000	50.000
370	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP Deskjet modelo 6940	Unidad	1	150.000	150.000
371	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
372	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
373	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	100.000	100.000
374	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
375	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
376	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
377	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
378	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de carga HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
379	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
380	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
381	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000

382	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
383	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
384	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
385	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	50.000	50.000
386	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	15.000	15.000
387	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	10.000	10.000
388	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	5.000	5.000
389	81141804-021	(HP) Fuente HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	200.000	200.000
390	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	50.000	50.000
391	81141804-021	(HP) Placa madre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	350.000	350.000
392	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	50.000	50.000
393	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP Deskjet modelo 5650	Unidad	1	150.000	150.000

Monto Mínimo Gs. 7.500.000 (guaraníes siete millones quinientos mil) y Monto Máximo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones).

4. <u>Conclusión y Recomendación Final</u>.

En atención al análisis realizado, teniendo en cuenta la oferta presentada, el Comité de Evaluación luego de un exhaustivo debate, cree oportuno poner a consideración del Señor Ministro cuanto sigue:

RECOMENDAR LA ADJUDICACIÓN del llamado a **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PLURIANUAL" ID N°465.852**, a la firma **DATASYSTEMS S.A.E.C.A. en el Lote 1 con un Monto Mínimo de Gs. 20.000.000 (guaraníes veinte millones) y un Monto Máximo de Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones); a la firma HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini en el Lote 2 con un Monto Mínimo de Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones) y un Monto Máximo de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones; a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A. en el Lote 3 con un Monto Mínimo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) y un Monto Máximo de Gs. 30.000.000 (guaraníes treinta millones) y a la firma G&B de Catalina Beatriz Almada en el Lote 4 con un Monto Mínimo de Gs. 7.500.000 (guaraníes siete millones quinientos mil) y un Monto Máximo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones),** por cumplir con todos los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, conforme a los antecedentes estudiados y lo argumentado en el presente Informe.

Es nuestro informe.

Abog. Daniel Martínez, Director Interino
Dirección de Administración

Lic. Liliana Sánchez, Jefa Interina
Departamento de Gestión de Contratos

Lic. Lorena Páez P., Funcionaria
Departamento de Control y Prov. de Bienes

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° [illegible]/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
LOTE 1.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA CANON - GRUPO Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA CANON													
1	81111812-002	Unidad de Cilindro CANON Ir 1730i	Evento	1	847.500	635.625	974.625	No cotiza	no aplica	1.853.200	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
2	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro CANON Ir 1730i	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
3	81111812-002	Unidad Reveladora CANON Ir 1730i	Evento	1	618.400	463.800	711.160	No cotiza	no aplica	1.132.900	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
4	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora CANON Ir 1730i	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
5	81111812-002	Recipiente de Desperdicio de tóner CANON Ir 1730i	Evento	1	101.667	76.250	116.917	No cotiza	no aplica	225.900	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Recipiente de Desperdicio de tóner CANON Ir 1730i	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
7	81111812-002	Rodillo de Transferencia CANON Ir 1730i	Evento	1	126.800	95.100	145.820	No cotiza	no aplica	172.300	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia CANON Ir 1730i	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
9	81111812-002	Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Evento	1	1.191.667	893.750	1.370.417	No cotiza	no aplica	2.954.800	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
11	81111812-002	Rodillo de Alimentación del cassette CANON Ir 1730i	Evento	1	37.967	28.475	43.662	No cotiza	no aplica	51.200	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Alimentación del cassette CANON Ir 1730i	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
13	81111812-002	Rodillo de Separación del cassette CANON Ir 1730i	Evento	1	50.800	38.100	58.420	No cotiza	no aplica	49.500	------	No cotiza	no aplica
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación del cassette CANON Ir 1730i	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
15	81111812-002	Rodillo de Recolección del Bypass CANON Ir 1730i	Evento	1	43.767	32.825	50.332	No cotiza	no aplica	51.800	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección del Bypass CANON Ir 1730i	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
17	81111812-002	Almohadilla de Separación del Bypass CANON Ir 1730i	Evento	1	51.300	38.475	58.995	No cotiza	no aplica	69.100	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del Bypass CANON Ir 1730i	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
19	81111812-002	Unidad de Rodillo de Recolección del ADF CANON Ir 1730i	Evento	1	92.800	69.600	106.720	No cotiza	no aplica	443.700	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Rodillo de Recolección del ADF CANON Ir 1730i	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
21	81111812-002	Almohadilla de Separación del ADF CANON Ir 1730i	Evento	1	72.533	54.400	83.413	No cotiza	no aplica	83.000	------	No cotiza	no aplica
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del ADF CANON Ir 1730i	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
23	81111812-002	Engranaje de la Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Evento	1	30.367	22.775	34.922	No cotiza	no aplica	7.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Engranaje de la Unidad de Fusor CANON Ir 1730i	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
25	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON Ir 1730i	Evento	1	246.667	185.000	283.667	No cotiza	no aplica	320.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
26	81111812-002	Unidad de Cilindro CANON Ir ADV 4235	Evento	1	1.436.067	1.077.050	1.651.477	No cotiza	no aplica	2.688.200	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro CANON Ir ADV 4235	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
28	81111812-002	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual CANON Ir ADV 4235	Evento	1	32.433	24.325	37.298	No cotiza	no aplica	34.700	------	No cotiza	no aplica
29	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Separación de Alimentación Manual CANON Ir ADV 4235	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
30	81111812-002	Rodillo de Recolección CANON Ir ADV 4235	Evento	1	44.300	33.225	50.945	No cotiza	no aplica	51.800	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección CANON Ir ADV 4235	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
32	81111812-002	Unidad Reveladora CANON Ir ADV 4235	Evento	1	804.467	603.350	925.137	No cotiza	no aplica	1.485.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora CANON Ir ADV 4235	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
34	81111812-002	Rodillo de Transferencia CANON Ir ADV 4235	Evento	1	115.667	86.750	133.017	No cotiza	no aplica	243.500	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia CANON Ir ADV 4235	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
36	81111812-002	Unidad de Fusor CANON Ir ADV 4235	Evento	1	1.557.933	1.168.450	1.791.623	No cotiza	no aplica	2.815.400	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
37	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON Ir ADV 4235	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
38	81111812-002	Rodillo de Separación CANON Ir ADV 4235	Evento	1	92.767	69.575	106.682	No cotiza	no aplica	49.500	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
39	80111613-9999	Mano de Obra por Rodillo de Separación CANON Ir ADV 4235	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
40	81111812-002	Rodillo Magnético CANON Ir ADV 4235	Evento	1	228.733	171.550	263.043	No cotiza	no aplica	375.400	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
41	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético CANON Ir ADV 4235	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
42	81111812-002	Rodillo de Presión CANON Ir ADV 4235	Evento	1	363.333	272.500	417.833	No cotiza	no aplica	620.800	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
43	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión CANON Ir ADV 4235	Evento	1	68.667	51.500	78.967	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
44	81111812-002	Cuchilla CANON Ir ADV 4235	Evento	1	243.000	182.250	279.450	No cotiza	no aplica	270.000	------	No cotiza	no aplica
45	80111613-9999	Mano de Obra por Cuchilla CANON Ir ADV 4235	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
46	81111812-002	Rodillo de Limpieza CANON Ir ADV 4235	Evento	1	123.933	92.950	142.523	No cotiza	no aplica	269.900	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
47	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza CANON Ir ADV 4235	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
48	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON Ir ADV 4235	Evento	1	246.667	185.000	283.667	No cotiza	no aplica	320.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1 G&B de Catalina Beatriz Almada		2 DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		3 HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
49	81111812-002	Unidad de Fusor CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	563.333	422.500	647.833	No cotiza	no aplica	928.100	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
51	81111812-002	Rodillo de Presión CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	132.333	99.250	152.183	No cotiza	no aplica	324.400	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
53	81111812-002	Correa de Transporte de Imagen CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	582.667	437.000	670.067	No cotiza	no aplica	1.024.500	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Correa de Transporte de Imagen CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
55	81111812-002	Rodillo de Arrastre de Papel CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	37.867	28.400	43.547	No cotiza	no aplica	40.600	------	No cotiza	no aplica
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de Papel CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	40.667	30.500	46.767	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
57	81111812-002	Placa de Fuente de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	667.867	500.900	768.047	No cotiza	no aplica	1.283.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de Fuente de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
59	81111812-002	Rodillo de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	42.367	31.775	48.722	No cotiza	no aplica	22.400	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Alimentación CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
61	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON LBP - 7680 cx	Evento	1	316.667	237.500	364.167	No cotiza	no aplica	320.000	------	No cotiza	no aplica
62	81111812-002	Unidad de Fusor CANON IR 1643iF	Evento	1	1.117.833	838.375	1.285.508	No cotiza	no aplica	2.011.100	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
63	80111613-9999	conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
64	81111812-002	Set de rodillos de Recolección CANON IR 1643iF	Evento	1	263.800	197.850	303.370	No cotiza	no aplica	269.600	------	No cotiza	no aplica
65	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Set de rodillos de Recolección CANON IR 1643iF	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
66	81111812-002	Almohadilla de Separación del Bypass CANON IR 1643iF	Evento	1	212.733	159.550	244.643	No cotiza	no aplica	326.800	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
67	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de bypass CANON IR 1643iF	Evento	1	82.667	62.000	95.067	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación del Bypass CANON IR 1643iF	Evento	1	131.667	98.750	151.417	No cotiza	no aplica	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
69	81111812-002	Placa de fuente de Alimentación L.V. CANON IR 1643iF	Evento	1	658.400	493.800	757.160	No cotiza	no aplica	835.400	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de fuente de Alimentación L.V. CANON IR 1643iF	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
71	81111812-002	Rodillo de Recolección CANON IR 1643iF	Evento	1	140.300	105.225	161.345	No cotiza	no aplica	107.100	------	No cotiza	no aplica
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección CANON IR 1643iF	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
73	81111812-002	Rodillo de Separación CANON IR 1643iF	Evento	1	105.300	78.975	121.095	No cotiza	no aplica	107.100	------	No cotiza	no aplica
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación CANON IR 1643iF	Evento	1	47.667	35.750	54.817	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
75	81111812-002	Placa principal CANON IR 1643iF	Evento	1	1.016.667	762.500	1.169.167	No cotiza	no aplica	5.680.700	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa principal CANON IR 1643iF	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
77	81111812-002	Conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Evento	1	220.000	165.000	253.000	No cotiza	no aplica	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisagra CANON IR 1643iF	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
79	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo CANON IR 1643iF	Evento	1	316.667	237.500	364.167	No cotiza	no aplica	320.000	------	No cotiza	no aplica
LOTE 2.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA KYOCERA - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA KYOCERA													
1	81141804-001	Unidad de Cilindro KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	1.363.333	1.022.500	1.567.833	No cotiza	-	No cotiza	no aplica	1.230.000	------
2	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	238.333	178.750	274.083	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
3	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	92.000	------
4	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	71.000	53.250	81.650	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	64.000	------
5	81141804-001	Rodillo de Recolección KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	156.000	117.000	179.400	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	140.000	------
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	101.667	76.250	116.917	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	92.000	------
7	81141804-001	Unidad Reveladora KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	1.606.667	1.205.000	1.847.667	1.150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.450.000	------
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	273.333	205.000	314.333	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
9	81141804-001	Rodillo de Transferencia KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	136.667	102.500	157.167	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	123.000	------
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	85.000	63.750	97.750	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
11	81141804-001	Unidad de Fusor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	1.778.333	1.333.750	2.045.083	1.400.000	------	No cotiza	no aplica	1.600.000	------
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	223.333	167.500	256.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	200.000	------
13	81141804-001	Rodillo de Separación KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	186.667	140.000	214.667	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	168.000	------

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	85.000	63.750	97.750	35.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	77.000	------
15	81141804-001	Rodillo Magnético KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	155.000	116.250	178.250	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	140.000	------
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	235.000	176.250	270.250	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	210.000	------
17	81141804-001	Sensor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	120.000	90.000	138.000	100.000	------	No cotiza	no aplica	110.000	------
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	201.667	151.250	231.917	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	182.000	------
19	81141804-001	Rodillo de Presión KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	275.000	206.250	316.250	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	248.000	------
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	120.000	90.000	138.000	90.000	------	No cotiza	no aplica	110.000	------
21	81141804-001	Cuchilla KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	240.000	180.000	276.000	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cuchilla KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	150.667	113.000	173.267	70.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	136.000	------
23	81141804-001	Rodillo de Limpieza KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	170.000	127.500	195.500	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	153.000	------
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
25	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KYOCERA modelo FS-C5250DN	Evento	1	291.667	218.750	335.417	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	263.000	------
26	81141804-001	Unidad de Cilindro KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	1.465.000	1.098.750	1.684.750	1.200.000	------	No cotiza	no aplica	1.320.000	------
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	240.000	180.000	276.000	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
28	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	153.000	------
29	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separacion de Alimentación Manual KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------
30	81141804-001	Rodillo de Recolección KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	238.333	178.750	274.083	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Recoleccion KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
32	81141804-001	Unidad Reveladora KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	1.300.000	975.000	1.495.000	1.100.000	------	No cotiza	no aplica	1.170.000	------
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	223.333	167.500	256.833	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	200.000	------
34	81141804-001	Rodillo de Transferencia KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	170.000	127.500	195.500	150.000	------	No cotiza	no aplica	153.000	------
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------
36	81141804-001	Unidad de Fusor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	1.945.000	1.458.750	2.236.750	1.600.000	------	No cotiza	no aplica	1.750.000	------
37	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	240.000	180.000	276.000	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
38	81141804-001	Rodillo de Separación KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	186.667	140.000	214.667	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------
39	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------
40	81141804-001	Rodillo Magnético KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	238.333	178.750	274.083	200.000	------	No cotiza	no aplica	215.000	------
41	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------
42	81141804-001	Rodillo de Presión KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	275.000	206.250	316.250	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	248.000	------
43	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	188.333	141.250	216.583	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------
44	81141804-001	Cuchilla KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	240.000	180.000	276.000	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
45	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cuchilla KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	167.333	125.500	192.433	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
46	81141804-001	Sensor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	543.333	407.500	624.833	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	490.000	------
47	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------
48	81141804-001	Rodillo de Limpieza KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	203.333	152.500	233.833	130.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
49	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	118.333	88.750	136.083	70.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	107.000	------

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1 G&B de Catalina Beatriz Almada		2 DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		3 HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
50	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KYOCERA ECOSYS M-3655idn	Evento	1	326.667	245.000	375.667	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	295.000	------
LOTE 3.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA PANTUM - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCA PANTUM													
1	81141804-001	Unidad de fusor Pantum MB5100DW	Evento	1	391.567	293.675	450.302	No cotiza	no aplica	467.400	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
2	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Unidad de fusor Pantum MB5100DW	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
3	81141804-001	Placa de datos Pantum MB5100DW	Evento	1	466.833	350.125	536.858	No cotiza	no aplica	491.900	------	No cotiza	no aplica
4	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de datos Pantum MB5100DW	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
5	81141804-001	Placa de Alimentación Pantum MB5100DW	Evento	1	270.800	203.100	311.420	No cotiza	no aplica	243.200	------	No cotiza	no aplica
6	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de Alimentación Pantum MB5100DW	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
7	81141804-001	Lámpara CIS Pantum MB5100DW	Evento	1	345.600	259.200	397.440	No cotiza	no aplica	169.600	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
8	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Lámpara CIS Pantum MB5100DW	Evento	1	110.667	83.000	127.267	No cotiza	no aplica	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
9	81141804-001	Placa de mecanismos Pantum MB5100DW	Evento	1	265.567	199.175	305.402	No cotiza	no aplica	152.700	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
10	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Placa de mecanismos Pantum MB5100DW	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
11	81141804-001	Unidad de dÃºplex Pantum MB5100DW	Evento	1	175.467	131.600	201.787	No cotiza	no aplica	138.000	------	No cotiza	no aplica
12	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Unidad de dÃºplex Pantum MB5100DW	Evento	1	96.667	72.500	111.167	No cotiza	no aplica	80.000	------	No cotiza	no aplica
13	81141804-001	Motor Pantum MB5100DW	Evento	1	240.600	180.450	276.690	No cotiza	no aplica	169.600	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
14	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Motor Pantum MB5100DW	Evento	1	61.667	46.250	70.917	No cotiza	no aplica	80.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
15	81141804-001	Bandejas Pantum MB5100DW	Evento	1	325.967	244.475	374.862	No cotiza	no aplica	254.500	------	No cotiza	no aplica
16	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de Bandejas Pantum MB5100DW	Evento	1	131.667	98.750	151.417	No cotiza	no aplica	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica
17	80111613-9999	Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Pantum MB5100DW	Evento	1	281.667	211.250	323.917	No cotiza	no aplica	320.000	------	No cotiza	no aplica
LOTE 4.1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCAS VARIAS (BROTHER, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, KONICA MINOLTA, SHARP, XEROX, PLOTTER, HP, RICOH) - GRUPO Mantenimiento y Reparaciones Menores de Impresoras y Fotocopiadoras - MARCAS VARIAS (BROTHER, OKI, LEXMARK, SAMSUNG, KONICA MINOLTA, SHARP, XEROX, PLOTTER, HP, RICOH)													
1	81141804-001	(BROTHER) Modulo de Copiado BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	170.000	127.500	195.500	350.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
2	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
3	81141804-001	(BROTHER) Modulo de tóner BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	188.333	141.250	216.583	250.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
4	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
5	81141804-001	(BROTHER) Kit Fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	129.667	97.250	149.117	250.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	115.000	------
6	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Kit Fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	92.000	69.000	105.800	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	82.000	------
7	81141804-001	(BROTHER) Engranaje BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	240.000	180.000	276.000	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
8	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Engranaje BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	120.000	90.000	138.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	105.000	------
9	81141804-001	(BROTHER) Cilindro BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	823.333	617.500	946.833	600.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	740.000	------
10	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Cilindro BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	240.000	180.000	276.000	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
11	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de descarga BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	338.333	253.750	389.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	300.000	------
12	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de descarga BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	135.000	101.250	155.250	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
13	81141804-001	(BROTHER) Cuchilla de Limpieza BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	135.000	101.250	155.250	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
14	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	64.000	48.000	73.600	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	55.000	------
15	81141804-001	(BROTHER) Revelador BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	903.333	677.500	1.038.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	810.000	------
16	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Revelador BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	135.000	101.250	155.250	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
17	81141804-001	(BROTHER) Sensor de registro de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	168.333	126.250	193.583	150.000	------	No cotiza	no aplica	150.000	------
18	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Sensor de registro de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	71.000	53.250	81.650	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	60.000	------
19	81141804-001	(BROTHER) Goma de arrastre de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	205.000	153.750	235.750	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
20	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Goma de arrastre de papel BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	85.000	63.750	97.750	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
21	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	310.000	232.500	356.500	250.000	------	No cotiza	no aplica	280.000	------
22	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de fusor BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	120.000	90.000	138.000	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	110.000	------
23	81141804-001	(BROTHER) Rodillo de Presión BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	223.333	167.500	256.833	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	200.000	------
24	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	120.000	90.000	138.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	105.000	------
25	81141804-001	(BROTHER) Rueda de arrastre BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	121.000	90.750	139.150	25.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	110.000	------
26	80111613-9999	(BROTHER) Mano de obra por cambio de Rueda de arrastre BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	64.000	48.000	73.600	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	55.000	------
27	80111613-9999	(BROTHER) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo BROTHER modelo DCP-8085 DN	Evento	1	361.667	271.250	415.917	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	320.000	------
28	81141804-001	(OKI) Rodillo Alimentador OKI C330	Evento	1	170.000	127.500	195.500	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	155.000	------
29	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador OKI C330	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	90.000	------
30	81141804-001	(OKI) Conjunto de Separación OKI C330	Evento	1	135.000	101.250	155.250	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
31	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Separación OKI C330	Evento	1	87.667	65.750	100.817	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
32	81141804-001	(OKI) Unidad de Correa de Transferencia OKI C330	Evento	1	1.045.000	783.750	1.201.750	750.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	940.000	------
33	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Correa de Transferencia OKI C330	Evento	1	189.333	142.000	217.733	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------
34	81141804-001	(OKI) Conjunto de Fusor	Evento	1	1.451.667	1.088.750	1.669.417	900.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.300.000	------
35	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor OKI C330	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
36	81141804-001	(OKI) Rodillo de Retenencia OKI C330	Evento	1	1.276.667	957.500	1.468.167	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.150.000	------
37	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Retenencia OKI C330	Evento	1	203.333	152.500	233.833	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
38	81141804-001	(OKI) Embrague de Registro OKI C330	Evento	1	135.000	101.250	155.250	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
39	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Embrague de Registro OKI C330	Evento	1	87.667	65.750	100.817	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
40	81141804-001	(OKI) Rodillo de Levante OKI C330	Evento	1	170.000	127.500	195.500	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
41	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante OKI C330	Evento	1	108.667	81.500	124.967	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	97.000	------
42	81141804-001	(OKI) Lector de Imagen OKI C330	Evento	1	1.011.667	758.750	1.163.417	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	900.000	------
43	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen OKI C330	Evento	1	189.333	142.000	217.733	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------
44	81141804-001	(OKI) Cuchilla OKI C330	Evento	1	473.333	355.000	544.333	300.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	425.000	------
45	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cuchilla OKI C330	Evento	1	171.667	128.750	197.417	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
46	81141804-001	(OKI) Unidad de Cilindro OKI C330	Evento	1	1.121.667	841.250	1.289.917	700.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.010.000	------
47	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro OKI C330	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
48	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI C330	Evento	1	1.518.333	1.138.750	1.746.083	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.350.000	------
49	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI C330	Evento	1	203.333	152.500	233.833	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
50	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI C330	Evento	1	1.116.667	837.500	1.284.167	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.000.000	------
51	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI C330	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
52	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI C330	Evento	1	291.667	218.750	335.417	250.000	------	No cotiza	no aplica	260.000	------
53	81141804-001	(OKI) Rodillo de Levante OKI B430	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
54	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante OKI B430	Evento	1	136.667	102.500	157.167	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÄPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
55	81141804-001	(OKI) Rodillo Alimentador OKI B430	Evento	1	156.000	117.000	179.400	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	140.000	------
56	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador OKI B430	Evento	1	101.667	76.250	116.917	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
57	81141804-001	(OKI) Rodillo de Registro OKI B430	Evento	1	203.333	152.500	233.833	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
58	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Registro OKI B430	Evento	1	101.667	76.250	116.917	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
59	81141804-001	(OKI) Rodillo de Transferencia OKI B430	Evento	1	306.667	230.000	352.667	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
60	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia OKI B430	Evento	1	101.667	76.250	116.917	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	92.000	------
61	81141804-001	(OKI) Conjunto Fusor OKI B430	Evento	1	460.667	345.500	529.767	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	415.000	------
62	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto Fusor OKI B430	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
63	81141804-001	(OKI) Lector de Imagen OKI B430	Evento	1	911.667	683.750	1.048.417	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	820.000	------
64	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen OKI B430	Evento	1	203.333	152.500	233.833	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
65	81141804-001	(OKI) Cuchilla OKI B430	Evento	1	508.333	381.250	584.583	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	450.000	------
66	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cuchilla OKI B430	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
67	81141804-001	(OKI) Unidad de Cilindro OKI B430	Evento	1	1.296.667	972.500	1.491.167	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.150.000	------
68	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro OKI B430	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
69	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI B430	Evento	1	1.013.333	760.000	1.165.333	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	910.000	------
70	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI B430	Evento	1	238.333	178.750	274.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
71	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI B430	Evento	1	981.667	736.250	1.128.917	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	880.000	------
72	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI B430	Evento	1	238.333	178.750	274.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
73	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI B430	Evento	1	326.667	245.000	375.667	250.000	------	No cotiza	no aplica	290.000	------
74	81141804-001	(OKI) Engranaje del Motor OKI ML 421	Evento	1	184.000	138.000	211.600	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	165.000	------
75	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Engranaje del Motor OKI ML 421	Evento	1	136.667	102.500	157.167	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
76	81141804-001	(OKI) Conjunto de Rodillo OKI ML 421	Evento	1	273.333	205.000	314.333	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
77	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Conjunto de Rodillo OKI ML 421	Evento	1	136.667	102.500	157.167	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
78	81141804-001	(OKI) Rodillo de Empuje OKI ML 421	Evento	1	578.333	433.750	665.083	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	520.000	------
79	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Rodillo de Empuje OKI ML 421	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
80	81141804-001	(OKI) Placa de Control OKI ML 421	Evento	1	1.525.000	1.143.750	1.753.750	1.000.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.370.000	------
81	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa de Control OKI ML 421	Evento	1	238.333	178.750	274.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
82	81141804-001	(OKI) Placa Principal OKI ML 421	Evento	1	1.761.667	1.321.250	2.025.917	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.580.000	------
83	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Placa Principal OKI ML 421	Evento	1	238.333	178.750	274.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
84	81141804-001	(OKI) Cabezal de ImPresión OKI ML 421	Evento	1	1.331.667	998.750	1.531.417	600.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.200.000	------
85	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Cabezal de ImPresión OKI ML 421	Evento	1	171.667	128.750	197.417	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
86	81141804-001	(OKI) Fuente de Alimentación OKI ML 421	Evento	1	1.481.667	1.111.250	1.703.917	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.340.000	------
87	80111613-9999	(OKI) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación OKI ML 421	Evento	1	273.333	205.000	314.333	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
88	80111613-9999	(OKI) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo OKI ML 421	Evento	1	291.667	218.750	335.417	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	262.000	------
89	81141804-001	(LEXMAR) Unidad de imagen 30.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	396.667	297.500	456.167	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	350.000	------
90	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Unidad de imagen 30.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
91	81141804-001	(LEXMAR) Fusor de 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	916.667	687.500	1.054.167	650.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	820.000	------
92	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fusor de 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	238.333	178.750	274.083	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
93	81141804-001	(LEXMAR) Redrive roller asm 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	270.000	202.500	310.500	80.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	240.000	------
94	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Redrive roller asm 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
95	81141804-001	(LEXMAR) Pick Roller 150.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	108.333	81.250	124.583	45.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	98.000	------
96	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Pick Roller 150.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	122.667	92.000	141.067	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	110.000	------
97	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Carga LEXMARK MS312	Evento	1	259.333	194.500	298.233	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	230.000	------
98	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Carga LEXMARK MS312	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
99	81141804-001	(LEXMAR) Kit de rodillo de papel LEXMARK MS312	Evento	1	285.000	213.750	327.750	180.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	255.000	------
100	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Kit de rodillo de papel LEXMARK MS312	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
101	81141804-001	(LEXMAR) Transfer Roll 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	113.333	85.000	130.333	70.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	100.000	------
102	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Transfer Roll 200.000 Paginas LEXMARK MS312	Evento	1	80.667	60.500	92.767	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	72.000	------
103	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK MS312	Evento	1	291.667	218.750	335.417	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	260.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO del PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
104	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo Alimentador LEXMARK E340	Evento	1	284.000	213.000	326.600	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	255.000	------
105	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador LEXMARK E340	Evento	1	101.667	76.250	116.917	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
106	81141804-001	(LEXMAR) Conjunto de Separación LEXMARK E340	Evento	1	203.333	152.500	233.833	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
107	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto de Separación LEXMARK E340	Evento	1	101.667	76.250	116.917	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
108	81141804-001	(LEXMAR) Unidad de Correa de Transferencia LEXMARK E340	Evento	1	1.148.333	861.250	1.320.583	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.030.000	------
109	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Unidad de Correa de Transferencia LEXMARK E340	Evento	1	203.333	152.500	233.833	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
110	81141804-001	(LEXMAR) Conjunto de Fusor LEXMARK E340	Evento	1	1.831.667	1.373.750	2.106.417	1.300.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.650.000	------
111	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor LEXMARK E340	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
112	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Retenencia LEXMARK E340	Evento	1	135.000	101.250	155.250	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
113	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Retenencia LEXMARK E340	Evento	1	80.667	60.500	92.767	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	72.000	------
114	81141804-001	(LEXMAR) Embrague de Registro LEXMARK E340	Evento	1	135.000	101.250	155.250	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
115	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Embrague de Registro LEXMARK E340	Evento	1	87.667	65.750	100.817	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
116	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Levante LEXMARK E340	Evento	1	156.000	117.000	179.400	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	140.000	------
117	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante LEXMARK E340	Evento	1	87.667	65.750	100.817	12.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
118	81141804-001	(LEXMAR) Lector de Imagen LEXMARK E340	Evento	1	1.078.333	808.750	1.240.083	300.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	970.000	------
119	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen LEXMARK E340	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1 G&B de Catalina Beatriz Almada		2 DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		3 HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
120	81141804-001	(LEXMAR) Placa Principal LEXMARK E340	Evento	1	1.253.333	940.000	1.441.333	800.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.120.000	------
121	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Placa Principal LEXMARK E340	Evento	1	203.333	152.500	233.833	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
122	81141804-001	(LEXMAR) Fuente de Alimentación LEXMARK E340	Evento	1	1.796.667	1.347.500	2.066.167	900.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.615.000	------
123	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación LEXMARK E340	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
124	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK E340	Evento	1	326.667	245.000	375.667	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	295.000	------
125	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Levante LEXMARK PRO715	Evento	1	775.333	581.500	891.633	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	700.000	------
126	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Levante LEXMARK PRO715	Evento	1	154.333	115.750	177.483	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	138.000	------
127	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo Alimentador LEXMARK PRO715	Evento	1	136.667	102.500	157.167	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
128	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo Alimentador LEXMARK PRO715	Evento	1	85.000	63.750	97.750	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
129	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Registro LEXMARK PRO715	Evento	1	188.333	141.250	216.583	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------
130	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Registro LEXMARK PRO715	Evento	1	101.667	76.250	116.917	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
131	81141804-001	(LEXMAR) Rodillo de Transferencia LEXMARK PRO715	Evento	1	1.201.667	901.250	1.381.917	300.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.080.000	------
132	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia LEXMARK PRO715	Evento	1	154.333	115.750	177.483	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	138.000	------
133	81141804-001	(LEXMAR) onjunto Fusor LEXMARK PRO715	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
134	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Conjunto Fusor LEXMARK PRO715	Evento	1	85.000	63.750	97.750	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
135	81141804-001	(LEXMAR) Lector de Imagen LEXMARK PRO715	Evento	1	973.333	730.000	1.119.333	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	875.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
136	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Lector de Imagen LEXMARK PRO715	Evento	1	170.000	127.500	195.500	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
137	81141804-001	(LEXMAR) Fuente de Alimentación LEXMARK PRO715	Evento	1	1.183.333	887.500	1.360.833	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.065.000	------
138	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación LEXMARK PRO715	Evento	1	203.333	152.500	233.833	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
139	80111613-9999	(LEXMAR) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo LEXMARK PRO715	Evento	1	256.667	192.500	295.167	250.000	------	No cotiza	no aplica	230.000	------
140	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad de Cilindro Samsung modelo ML-2851	Evento	1	978.333	733.750	1.125.083	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	880.000	------
141	80111613-9999	(SAMSUNG) ano de obra por cambio de Unidad de Cilindro Samsung modelo ML-2851	Evento	1	345.000	258.750	396.750	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	310.000	------
142	81141804-001	(SAMSUNG) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual Samsung modelo ML-2851	Evento	1	101.667	76.250	116.917	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
143	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual Samsung modelo ML-2851	Evento	1	64.000	48.000	73.600	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------
144	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Recolección Samsung modelo ML-2851	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
145	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección Samsung modelo ML-2851	Evento	1	71.000	53.250	81.650	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	63.000	------
146	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad Reveladora Samsung modelo ML-2851	Evento	1	938.333	703.750	1.079.083	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	845.000	------
147	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora Samsung modelo ML-2851	Evento	1	135.000	101.250	155.250	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
148	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Transferencia Samsung modelo ML-2851	Evento	1	136.667	102.500	157.167	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	123.000	------
149	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia Samsung modelo ML-2851	Evento	1	85.000	63.750	97.750	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
150	81141804-001	(SAMSUNG) Unidad de Fusor Samsung modelo ML-2851	Evento	1	1.183.333	887.500	1.360.833	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.065.000	------
151	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor Samsung modelo ML-2851	Evento	1	170.000	127.500	195.500	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
152	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Separación Samsung modelo ML-2851	Evento	1	135.000	101.250	155.250	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
153	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación Samsung modelo ML-2851	Evento	1	64.000	48.000	73.600	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------
154	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo Magnético Samsung modelo ML-2851	Evento	1	185.000	138.750	212.750	130.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	165.000	------
155	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético Samsung modelo ML-2851	Evento	1	64.000	48.000	73.600	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------
156	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Presión Samsung modelo ML-2851	Evento	1	291.667	218.750	335.417	250.000	------	No cotiza	no aplica	260.000	------
157	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión Samsung modelo ML-2851	Evento	1	120.000	90.000	138.000	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
158	81141804-001	(SAMSUNG) Rodillo de Limpieza Samsung modelo ML-2851	Evento	1	135.000	101.250	155.250	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
159	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza Samsung modelo ML-2851	Evento	1	64.000	48.000	73.600	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------
160	81141804-001	(SAMSUNG) Cuchilla Samsung modelo ML-2851	Evento	1	170.000	127.500	195.500	119.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
161	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de obra por cambio de Cuchilla Samsung modelo ML-2851	Evento	1	85.000	63.750	97.750	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
162	80111613-9999	(SAMSUNG) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Samsung modelo ML-2851	Evento	1	256.667	192.500	295.167	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	230.000	------
163	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad de Cilindro KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	1.463.333	1.097.500	1.682.833	600.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.300.000	------
164	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
165	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	122.667	92.000	141.067	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	110.000	------
166	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	64.000	48.000	73.600	100.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------
167	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Recolección KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	189.333	142.000	217.733	75.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	170.000	------
168	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	64.000	48.000	73.600	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
169	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad Reveladora KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	1.636.667	1.227.500	1.882.167	900.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.470.000	------
170	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad Reveladora KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
171	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Transferencia KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	406.667	305.000	467.667	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	365.000	------
172	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Transferencia KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	570.000	427.500	655.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	510.000	------
173	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Unidad de Fusor KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	1.811.667	1.358.750	2.083.417	1.000.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.630.000	------
174	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
175	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Separación KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	406.667	305.000	467.667	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	365.000	------
176	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	120.000	90.000	138.000	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
177	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo Magnético KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	340.000	255.000	391.000	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	305.000	------
178	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo Magnético KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	120.000	90.000	138.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
179	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Presión KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	275.000	206.250	316.250	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
180	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	120.000	90.000	138.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
181	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Cuchilla KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	170.000	127.500	195.500	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
182	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Cuchilla KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
183	81141804-001	(KONICA MINOLTA) Rodillo de Limpieza KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	205.000	153.750	235.750	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
184	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de obra por cambio de Rodillo de Limpieza KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	85.000	63.750	97.750	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
185	80111613-9999	(KONICA MINOLTA) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo KONICA MINOLTA modelo BIZHUB 363	Evento	1	361.667	271.250	415.917	300.000	------	No cotiza	no aplica	320.000	------
186	81141804-001	(RICOH) Modulo de Copiado RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	170.000	127.500	195.500	119.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
187	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	87.667	65.750	100.817	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
188	81141804-001	(RICOH) Modulo de tóner RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	184.000	138.000	211.600	150.000	------	No cotiza	no aplica	165.000	------
189	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
190	81141804-001	(RICOH) Kit Fusor RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	1.420.000	1.065.000	1.633.000	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.275.000	------
191	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Kit Fusor RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	273.333	205.000	314.333	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
192	81141804-001	(RICOH) Engranaje RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	151.667	113.750	174.417	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	135.000	------
193	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Engranaje RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	87.667	65.750	100.817	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
194	81141804-001	(RICOH) Cilindro RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	378.333	283.750	435.083	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	340.000	------
195	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Cilindro RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	171.667	128.750	197.417	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
196	81141804-001	(RICOH) Cuchilla de Limpieza RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	205.000	153.750	235.750	140.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
197	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	136.667	102.500	157.167	90.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
198	81141804-001	(RICOH) Revelador RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	1.020.000	765.000	1.173.000	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	910.000	------
199	80111613-9999	(RICOH) Mano de obra por cambio de Revelador RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
200	80111613-9999	(RICOH) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo RICOH modelo Aficio MP 1900	Evento	1	256.667	192.500	295.167	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	230.000	------
201	81141804-001	(SHARP) Modulo de Copiado SHARP modelo AL 2040	Evento	1	203.333	152.500	233.833	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
202	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Modulo de Copiado SHARP modelo AL 2040	Evento	1	87.667	65.750	100.817	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
203	81141804-001	(SHARP) Modulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Evento	1	273.333	205.000	314.333	180.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
204	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Modulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
205	81141804-001	(SHARP) Kit Fusor SHARP modelo AL 2040	Evento	1	1.315.000	986.250	1.512.250	350.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.180.000	------
206	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Kit Fusor SHARP modelo AL 2040	Evento	1	308.333	231.250	354.583	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
207	81141804-001	(SHARP) Engranaje SHARP modelo AL 2040	Evento	1	118.333	88.750	136.083	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	106.000	------
208	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Engranaje SHARP modelo AL 2040	Evento	1	87.667	65.750	100.817	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
209	81141804-001	(SHARP) Módulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Evento	1	308.333	231.250	354.583	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
210	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por mantenimiento y revisión de Módulo de tóner SHARP modelo AL 2040	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
211	81141804-001	(SHARP) Cilindro SHARP modelo AL 2040	Evento	1	946.667	710.000	1.088.667	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	850.000	------
212	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Evento	1	171.667	128.750	197.417	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	155.000	------
213	81141804-001	(SHARP) Cuchilla de Limpieza SHARP modelo AL 2040	Evento	1	205.000	153.750	235.750	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	184.000	------
214	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza SHARP modelo AL 2040	Evento	1	101.667	76.250	116.917	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
215	81141804-001	(SHARP) Revelador SHARP modelo AL 2040	Evento	1	1.183.333	887.500	1.360.833	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.065.000	------
216	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Revelador SHARP modelo AL 2040	Evento	1	186.667	140.000	214.667	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	165.000	------
217	81141804-001	(SHARP) Unidad de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Evento	1	1.315.000	986.250	1.512.250	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.180.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
218	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro SHARP modelo AL 2040	Evento	1	186.667	140.000	214.667	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	165.000	------
219	81141804-001	(SHARP) Almohadilla de Separación de Alimentación Manual SHARP modelo AL 2040	Evento	1	151.667	113.750	174.417	45.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	135.000	------
220	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual SHARP modelo AL 2040	Evento	1	87.667	65.750	100.817	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
221	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Recolección SHARP modelo AL 2040	Evento	1	151.667	113.750	174.417	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	135.000	------
222	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Recolección SHARP modelo AL 2040	Evento	1	80.667	60.500	92.767	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	72.000	------
223	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Separación SHARP modelo AL 2040	Evento	1	220.000	165.000	253.000	45.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	195.000	------
224	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Separación SHARP modelo AL 2040	Evento	1	101.667	76.250	116.917	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
225	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Magnético SHARP modelo AL 2040	Evento	1	325.000	243.750	373.750	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	292.000	------
226	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Magnético SHARP modelo AL 2040	Evento	1	136.667	102.500	157.167	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	123.000	------
227	81141804-001	(SHARP) Rodillo de Presión SHARP modelo AL 2040	Evento	1	188.333	141.250	216.583	150.000	------	No cotiza	no aplica	170.000	------
228	80111613-9999	(SHARP) Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión SHARP modelo AL 2040	Evento	1	136.667	102.500	157.167	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	123.000	------
229	80111613-9999	(SHARP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo SHARP modelo AL 2040	Evento	1	291.667	218.750	335.417	250.000	------	No cotiza	no aplica	263.000	------
230	81141804-001	(XEROX) Scanner Xerox Workcentre 5230	Evento	1	3.610.000	2.707.500	4.151.500	1.500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	3.000.000	------
231	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Scanner Xerox Workcentre 5230	Evento	1	205.000	153.750	235.750	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
232	81141804-001	(XEROX) Placa Principal Xerox Workcentre 5230	Evento	1	2.296.667	1.722.500	2.641.167	900.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	2.000.000	------
233	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Placa Principal Xerox Workcentre 5230	Evento	1	170.000	127.500	195.500	150.000	------	No cotiza	no aplica	150.000	------
234	81141804-001	(XEROX) Cambio de Rodillos de Transferencias Xerox Workcentre 5230	Evento	1	543.333	407.500	624.833	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	485.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
235	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencias Xerox Workcentre 5230	Evento	1	156.000	117.000	179.400	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	140.000	------
236	81141804-001	(XEROX) Conjunto Alimentador de Papel Xerox Workcentre 5230	Evento	1	1.121.667	841.250	1.289.917	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	900.000	------
237	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio Conjunto Alimentador de Papel Xerox Workcentre 5230	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
238	81141804-001	(XEROX) Motor Principal Xerox Workcentre 5230	Evento	1	911.667	683.750	1.048.417	300.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	820.000	------
239	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Motor Principal Xerox Workcentre 5230	Evento	1	170.000	127.500	195.500	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
240	81141804-001	(XEROX) Laser Xerox Workcentre 5230	Evento	1	613.333	460.000	705.333	400.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	552.000	------
241	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Laser Xerox Workcentre 5230	Evento	1	203.333	152.500	233.833	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
242	81141804-001	(XEROX) Puerta Lateral Xerox Workcentre 5230	Evento	1	473.333	355.000	544.333	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	425.000	------
243	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Puerta Lateral Xerox Workcentre 5230	Evento	1	170.000	127.500	195.500	150.000	------	No cotiza	no aplica	150.000	------
244	81141804-001	(XEROX) Cambio de Alimentador Bypass Xerox Workcentre 5230	Evento	1	440.000	330.000	506.000	500.000	------	No cotiza	no aplica	395.000	------
245	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass Xerox Workcentre 5230	Evento	1	135.000	101.250	155.250	150.000	------	No cotiza	no aplica	121.000	------
246	81141804-001	(XEROX) Ensamble de Salida de Fusor Xerox Workcentre 5230	Evento	1	306.667	230.000	352.667	250.000	------	No cotiza	no aplica	275.000	------
247	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Ensamble de Salida de Fusor Xerox Workcentre 5230	Evento	1	87.667	65.750	100.817	100.000	------	No cotiza	no aplica	78.000	------
248	81141804-001	(XEROX) Cambio de Alimentador de Bandeja B1 Xerox Workcentre 5230	Evento	1	441.667	331.250	507.917	300.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	395.000	------
249	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 Xerox Workcentre 5230	Evento	1	136.667	102.500	157.167	90.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
250	81141804-001	(XEROX) Fuente de baja tensión Xerox Workcentre 5230	Evento	1	981.667	736.250	1.128.917	650.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	880.000	------
251	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Fuente de baja tensión Xerox Workcentre 5230	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
252	81141804-001	(XEROX) Bisagras Xerox Workcentre 5230	Evento	1	238.333	178.750	274.083	200.000	------	No cotiza	no aplica	215.000	------
253	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bisagras Xerox Workcentre 5230	Evento	1	101.667	76.250	116.917	100.000	------	No cotiza	no aplica	91.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1 G&B de Catalina Beatriz Almada		2 DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		3 HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
254	81141804-001	(XEROX) Panel de control Xerox Workcentre 5230	Evento	1	308.333	231.250	354.583	400.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
255	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de panel de control Xerox Workcentre 5230	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
256	81141804-001	(XEROX) Bandeja de Bypass Xerox Workcentre 5230	Evento	1	273.333	205.000	314.333	400.000	Supera el 15% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
257	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bandeja de Bypass Xerox Workcentre 5230	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
258	81141804-001	(XEROX) Cristal de exposición Xerox Workcentre 5230	Evento	1	1.280.000	960.000	1.472.000	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.150.000	------
259	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Cristal de exposición Xerox Workcentre 5230	Evento	1	238.333	178.750	274.083	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
260	81141804-001	(XEROX) Correa de Scanner Xerox Workcentre 5230	Evento	1	308.333	231.250	354.583	25.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
261	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por Cambio de Correa de Scanner Xerox Workcentre 5230	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
262	81141804-001	(XEROX) Kit Modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) Xerox Workcentre 5230	Evento	1	2.900.000	2.175.000	3.335.000	1.500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	2.610.000	------
263	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit Modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) Xerox Workcentre 5230	Evento	1	308.333	231.250	354.583	300.000	------	No cotiza	no aplica	275.000	------
264	81141804-001	(XEROX) Pila MNV Xerox Workcentre 5230	Evento	1	54.333	40.750	62.483	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	48.000	------
265	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de pila MNV Xerox Workcentre 5230	Evento	1	23.667	17.750	27.217	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	21.000	------
266	81141804-001	(XEROX) Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel Xerox Workcentre 5230	Evento	1	135.000	101.250	155.250	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
267	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel Xerox Workcentre 5230	Evento	1	87.667	65.750	100.817	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	78.000	------
268	81141804-001	(XEROX) Kit de Rodillo (uno por bandeja) Xerox Workcentre 5230	Evento	1	1.016.667	762.500	1.169.167	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	915.000	------
269	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit de Rodillo (uno por bandeja) Xerox Workcentre 5230	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
270	81141804-001	(XEROX) Conjunto de Fusor Xerox Workcentre 5230	Evento	1	1.945.000	1.458.750	2.236.750	1.500.000	------	No cotiza	no aplica	1.750.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
271	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Conjunto de Fusor Xerox Workcentre 5230	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
272	81141804-001	(XEROX) Rodillo de alimentador del ADF Xerox Workcentre 5230	Evento	1	340.000	255.000	391.000	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	305.000	------
273	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Rodillo de alimentador del ADF Xerox Workcentre 5230	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
274	81141804-001	(XEROX) Bandeja 2 Xerox Workcentre 5230	Evento	1	273.333	205.000	314.333	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
275	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Bandeja 2 Xerox Workcentre 5230	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
276	81141804-001	(XEROX) Kit de Rodillos de B1 B2 B3 Xerox Workcentre 5230	Evento	1	510.000	382.500	586.500	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	455.000	------
277	80111613-9999	(XEROX) Mano de obra por cambio de Kit de Rodillos de B1 B2 B3 Xerox Workcentre 5230	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
278	80111613-9999	(XEROX) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Xerox Workcentre 5230	Evento	1	411.667	308.750	473.417	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	370.000	------
279	81111812-007	(PLOTTER) Calibrador de Plotter Plotter HP 5500	Evento	1	715.000	536.250	822.250	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	640.000	------
280	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Calibrador de Plotter Plotter HP 5500	Evento	1	135.000	101.250	155.250	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
281	81111812-007	(PLOTTER) Limpieza de cabezales Plotter HP 5500	Evento	1	341.667	256.250	392.917	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	307.000	------
282	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por Limpieza de cabezales Plotter HP 5500	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
283	81111812-007	(PLOTTER) Trailing cable Plotter HP 5500	Evento	1	275.000	206.250	316.250	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	245.000	------
284	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de trailing cable Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
285	81111812-007	(PLOTTER) Correa Plotter HP 5500	Evento	1	343.333	257.500	394.833	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	309.000	------
286	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de correa Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
287	81111812-007	(PLOTTER) Módulo electrónico Plotter HP 5500	Evento	1	236.667	177.500	272.167	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	210.000	------
288	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Módulo electrónico Plotter HP 5500	Evento	1	101.667	76.250	116.917	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
289	81111812-007	(PLOTTER) Limpieza y engrase Plotter HP 5500	Evento	1	306.667	230.000	352.667	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
290	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por Limpieza y engrase Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
291	81111812-007	(PLOTTER) Estación de servicio Plotter HP 5500	Evento	1	273.333	205.000	314.333	250.000	------	No cotiza	no aplica	245.000	------
292	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Estación de servicio Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
293	81111812-007	(PLOTTER) Fuente de Alimentación Plotter HP 5500	Evento	1	648.333	486.250	745.583	400.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	580.000	------
294	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
295	81111812-007	(PLOTTER) Carro cabezales Plotter HP 5500	Evento	1	650.000	487.500	747.500	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	585.000	------
296	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Carro cabezales Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
297	81111812-007	(PLOTTER) Placa de fuente Plotter HP 5500	Evento	1	1.086.667	815.000	1.249.667	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	975.000	------
298	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de Placa de fuente Plotter HP 5500	Evento	1	171.667	128.750	197.417	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	154.000	------
299	81111812-007	(PLOTTER) Cortador automático de papel Plotter HP 5500	Evento	1	753.333	565.000	866.333	400.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	675.000	------
300	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de obra por cambio de cortador automático de papel Plotter HP 5500	Evento	1	136.667	102.500	157.167	40.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
301	80111613-9999	(PLOTTER) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo Plotter HP 5500	Evento	1	376.667	282.500	433.167	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	335.000	------
302	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	135.000	101.250	155.250	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
303	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
304	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	184.000	138.000	211.600	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	165.000	------
305	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	85.000	63.750	97.750	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
306	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	135.000	101.250	155.250	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
307	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
308	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
309	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de carga HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
310	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	217.333	163.000	249.933	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	195.000	------
311	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	85.000	63.750	97.750	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
312	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	240.000	180.000	276.000	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
313	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	134.000	100.500	154.100	20.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
314	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	345.000	258.750	396.750	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	310.000	------
315	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	120.000	90.000	138.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
316	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	605.000	453.750	695.750	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	545.000	------
317	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	101.667	76.250	116.917	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	91.000	------
318	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	1.095.000	821.250	1.259.250	400.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	985.000	------
319	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
320	81141804-021	(HP) Fuente HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	750.000	562.500	862.500	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	675.000	------
321	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
322	81141804-021	(HP) Placa madre HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	1.183.333	887.500	1.360.833	450.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.065.000	------
323	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	203.333	152.500	233.833	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	180.000	------
324	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP LaserJet modelo 2055dn	Evento	1	446.667	335.000	513.667	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	400.000	------
325	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	135.000	101.250	155.250	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
326	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	64.000	48.000	73.600	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	57.000	------
327	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	135.000	101.250	155.250	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
328	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
329	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	114.000	85.500	131.100	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	102.000	------
330	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
331	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	205.000	153.750	235.750	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------
332	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de rodillo de carga HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
333	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	168.333	126.250	193.583	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
334	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
335	81141804-021	(HP) Cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	205.000	153.750	235.750	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	185.000	------

436

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
336	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	85.000	63.750	97.750	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
337	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	240.000	180.000	276.000	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
338	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	85.000	63.750	97.750	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	75.000	------
339	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	640.000	480.000	736.000	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	575.000	------
340	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
341	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	1.008.333	756.250	1.159.583	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	907.000	------
342	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
343	81141804-021	(HP) Fuente HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	484.000	363.000	556.600	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	435.000	------
344	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	170.000	127.500	195.500	120.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
345	81141804-021	(HP) Placa madre HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	973.333	730.000	1.119.333	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	875.000	------
346	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	170.000	127.500	195.500	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
347	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP LaserJet modelo 1160	Evento	1	308.333	231.250	354.583	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	277.000	------
348	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	135.000	101.250	155.250	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
349	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
350	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	135.000	101.250	155.250	60.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
351	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
352	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	121.000	90.750	139.150	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
353	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
354	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	121.000	90.750	139.150	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
355	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Cambio de rodillo de carga HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
356	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	121.000	90.750	139.150	30.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
357	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
358	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	121.000	90.750	139.150	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
359	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
360	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	121.000	90.750	139.150	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	108.000	------
361	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Presión HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	57.000	42.750	65.550	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	51.000	------
362	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	640.000	480.000	736.000	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	575.000	------
363	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	135.000	101.250	155.250	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
364	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	803.333	602.500	923.833	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	720.000	------
365	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	135.000	101.250	155.250	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	121.000	------
366	81141804-021	(HP) Fuente HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	578.333	433.750	665.083	250.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	520.000	------
367	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	240.000	180.000	276.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1		2		3	
								G&B de Catalina Beatriz Almada		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
368	81141804-021	(HP) Placa madre HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	1.245.000	933.750	1.431.750	500.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	1.120.000	------
369	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	136.667	102.500	157.167	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	120.000	------
370	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP Deskjet modelo 6940	Evento	1	308.333	231.250	354.583	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	275.000	------
371	81141804-021	(HP) Uñas de Separación HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	170.000	127.500	195.500	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
372	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Uñas de Separación HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	85.000	63.750	97.750	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
373	81141804-021	(HP) Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	140.333	105.250	161.383	100.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	125.000	------
374	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Rodillo de Transferencia HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	85.000	63.750	97.750	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	76.000	------
375	81141804-021	(HP) Hilo de corona HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	73.667	55.250	84.717	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	65.000	------
376	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de hilo de corona HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	71.000	53.250	81.650	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	63.000	------
377	81141804-021	(HP) Rodillo de carga HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	107.000	80.250	123.050	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	95.000	------
378	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de carga HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	71.000	53.250	81.650	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	64.000	------
379	81141804-021	(HP) Bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	73.667	55.250	84.717	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	65.000	------
380	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de bujes de unidad de fusor HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	71.000	53.250	81.650	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	64.000	------
381	81141804-021	(HP) Cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	107.000	80.250	123.050	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	95.000	------
382	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de cuchilla de limpieza HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	71.000	53.250	81.650	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	63.000	------
383	81141804-021	(HP) Rodillo de Presión HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	107.000	80.250	123.050	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	95.000	------

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LMCN N°06/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL - ID 465.852

Ítem	Código Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024)			1 G&B de Catalina Beatriz Almada		2 DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		3 HZ INGENIERÍA de Carlos Holtzberger Zapattini	
					Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 25% en el Precio Referencial	Incremento del 15% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
384	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de rodillo de Fresión HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	71.000	53.250	81.650	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	63.000	------
385	81141804-021	(HP) Unidad de arrastre HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	340.333	255.250	391.383	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	305.000	------
386	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de unidad de arrastre HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	260.000	195.000	299.000	15.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	235.000	------
387	81141804-021	(HP) Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	435.000	326.250	500.250	10.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	390.000	------
388	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de Lámina de fusor, unidad de láser HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	170.000	127.500	195.500	5.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	150.000	------
389	81141804-021	(HP) Fuente HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	368.333	276.250	423.583	200.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	330.000	------
390	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de fuente HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	240.000	180.000	276.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	215.000	------
391	81141804-021	(HP) Placa madre HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	540.000	405.000	621.000	350.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	485.000	------
392	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por cambio de placa madre HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	80.000	60.000	92.000	50.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	72.000	------
393	80111613-9999	(HP) Mano de Obra por Mantenimiento Preventivo HP Deskjet modelo 5650	Evento	1	217.333	163.000	249.933	150.000	Se encuentra por debajo del 25% del Precio Referencial	No cotiza	no aplica	195.000	------

MINISTERIO DEL INTERIOR * DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROVISIÓN DE BIENES *

Lic. Ma. Lorena Páez Páez
Funcionaria
Dpto. Control y Provisión de Bienes

MINISTERIO DEL INTERIOR * DIRECCION DE ADMINISTRACION *

Dr. R. Daniel Martínez R.
Administración

MINISTERIO DEL INTERIOR * DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTRATOS *

Lic. Liliana Soledad Sánchez B.
Jefa interina
Dpto. de Gestión de Contratos
Dirección de Administración