



Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de elevar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional				VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos de salud			
Cuadro Comparativo de Ofertas							
MCN N° 02-2026 - ID N° 484289				WINNET S.A.			
Item	Descripción del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA Incluido)	Precio Total	%
LOTE N° 1 - Servicio de Reparacion y mantenimiento de: AMBULANCIA, MARCA Y MODELO: IVECO DAILY, N° DE CHAPA: IOR-995, N° DE ORDEN: E/T, N° DE RASP: C-0013455, C.P.N°: 12008-15-16-09-73							
1	Cambio de filtro de aire	195.000	6	N/A	190.000	1.140.000	-3
2	Cambio de filtro de combustible	270.000	6	N/A	265.000	1.590.000	-2
3	Cambio de filtro de aceite	150.000	6	N/A	145.000	870.000	-3
4	Cambio de aceite motor 15w40	45.000	50	N/A	40.000	2.000.000	-11
5	Cambio de aceite caja GL5 80W90	65.000	30	N/A	60.000	1.800.000	-8
6	Cambio de muñequin de direccion	380.000	1	N/A	375.000	375.000	-1
7	Cambio de precap	580.000	1	N/A	575.000	575.000	-1
8	Cambio de amortiguador delantero	1.355.000	2	N/A	1.500.000	3.000.000	11
9	Cambio de amortiguador trasero	1.355.000	2	N/A	1.500.000	3.000.000	11
10	Cambio de rotulas	350.000	2	N/A	345.000	690.000	-1
11	Cambio de brazo tensor superior trasero	2.180.000	1	N/A	2.500.000	2.500.000	15
12	Cambio de pastillas de frenos (juego)	1.000.000	1	N/A	995.000	995.000	-1
13	Reparacion de mordaza de frenos	610.000	1	N/A	605.000	605.000	-1
14	Cambio de fibra de frenos	890.000	1	N/A	885.000	885.000	-1
15	Cambio de cabo de freno de mano	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
16	Cambio de homocinetica	2.200.000	1	N/A	2.500.000	2.500.000	14
17	Cambio de disco de freno delantero	2.200.000	1	N/A	2.500.000	2.500.000	14
18	Fluido de freno DOT3	79.000	1	N/A	75.000	75.000	-5
19	Cambio de bateria de 95 amp.	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
20	Reparacion /mantenimiento de alternador	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
21	Reparacion /mantenimiento de motor de arranque	995.000	1	N/A	990.000	990.000	-1
22	Mano de obra Lote 1 desde el item 1 al 21	1.626.000	1	N/A	1.865.000	1.865.000	15
TOTAL LOTE 1						30.850.000	
LOTE N° 2 - Servicio de Reparacion y mantenimiento de: AMBULANCIA, MARCA Y MODELO: MERCEDES BENZ, N° DE CHAPA: AANP-982, N° DE ORDEN: 2717, N° DE RASP: C-0012498, C.P.N°: 12008-01-60-0041.							
Item	Descripción del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA Incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	195.000	6	N/A	190.000	1.140.000	-3
2	Cambio de filtro de combustible	270.000	6	N/A	265.000	1.590.000	-2
3	Cambio de filtro de aceite	150.000	6	N/A	145.000	870.000	-3
4	Cambio de aceite motor 15w40	85.000	50	N/A	80.000	4.000.000	-6
5	Cambio de aceite caja GL5 80W90	98.000	30	N/A	90.000	2.700.000	-8
6	Cambio de muñequin de direccion	500.000	1	N/A	495.000	495.000	-1
7	Cambio de precap	580.000	1	N/A	575.000	575.000	-1
8	Cambio de amortiguador delantero	1.500.000	1	N/A	1.650.000	1.650.000	10
9	Cambio de amortiguador trasero	1.500.000	1	N/A	1.650.000	1.650.000	10
10	Cambio de bujes elasticos	700.000	1	N/A	695.000	695.000	-1
11	Provision y cambio de elasticos	1.255.000	1	N/A	1.250.000	1.250.000	0
12	Cambio de bomba central de freno	1.500.000	1	N/A	1.495.000	1.495.000	0
13	Provision y cambio de pastillas de freno	550.000	1	N/A	545.000	545.000	-1
14	Provision y cambio de disco de freno delantero	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
15	Provision y cambio de tambor de freno trasero	1.050.000	1	N/A	1.045.000	1.045.000	0
16	Cambio de bateria de 95 amp.	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
17	Reparacion /mantenimiento de alternador	700.000	1	N/A	695.000	695.000	-1
18	Reparacion /mantenimiento de bendix de arranque	700.000	1	N/A	695.000	695.000	-1
19	Reparacion de turbo	3.000.000	1	N/A	2.995.000	2.995.000	0
20	Mano de obra Lote 2 desde el item 1 al 19	1.455.000	1	N/A	1.670.000	1.670.000	15
TOTAL LOTE 2						27.675.000	
LOTE N° 3 - Servicio de Reparacion y mantenimiento de: CAMION, MARCA Y MODELO: HYUNDAI HD-78, N° DE CHAPA: BEE-383, N° DE ORDEN: 635, N° DE RASP: C-0007439, C.P.N°: 011-456-02-0476.							
Item	Descripción del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA Incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	195.000	6	N/A	190.000	1.140.000	-3
2	Cambio de filtro de combustible	270.000	6	N/A	265.000	1.590.000	-2
3	Cambio de filtro de aceite	150.000	6	N/A	145.000	870.000	-3
4	Cambio de aceite motor 15w40	45.000	50	N/A	40.000	2.000.000	-11
5	Cambio de aceite caja GL5 80W90	65.000	30	N/A	60.000	1.800.000	-8
6	Provision de juego de junta motor	1.000.000	1	N/A	995.000	995.000	-1
7	Provision de calce lateral	580.000	1	N/A	575.000	575.000	-1
8	Cambio de amortiguador delantero	1.000.000	1	N/A	995.000	995.000	-1
9	Cambio de amortiguador trasero	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
10	Provision de Elastico de suspension delantero	1.500.000	1	N/A	1.495.000	1.495.000	0
11	Provision de Elastico de suspension trasero	1.800.000	1	N/A	1.295.000	1.295.000	0
12	Provision de engranaje de 1ra.	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
13	Provision de engranaje de 2ra.	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
14	Provision de engranaje de 3ra.	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
15	Provision de engranaje de 4ra.	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
16	Provision de engranaje de 5ra.	950.000	1	N/A	945.000	945.000	-1
17	Provision de eje cuadruple	2.000.000	1	N/A	1.995.000	1.995.000	0
18	Provision de Anillos sincronizadores	1.300.000	1	N/A	1.295.000	1.295.000	0
19	Provision de juego de reparos de bomba central de frenos	825.000	1	N/A	820.000	820.000	-1

20	Cambio de bomba central de frenos	580.000	1	N/A	575.000	575.000	-1
21	Cambio de Flexibles de freno	800.000	1	N/A	795.000	795.000	-1
22	Cambio de juego de pastillas de freno	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
23	Provision de tambor de frenos trasero	1.000.000	1	N/A	995.000	995.000	-1
24	Provision de discos de freno	1.200.000	1	N/A	1.195.000	1.195.000	0
25	Cambio de panel de tablero de instrumentos	2.510.000	1	N/A	2.505.000	2.505.000	0
26	Cambio de bateria 95 amp	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
27	Mano de obra Lote 3 desde el item 1 al 26	1.320.000	1	N/A	1.515.000	1.515.000	15
TOTAL LOTE 3=						32.095.000	
LOTE N° 4 - Servicio de Reparacion y mantenimiento de: OMNIBUS, MARCA Y MODELO: HYUNDAI COUNTY, N° DE CHAPA: EAH-448, N° DE ORDEN: 1016, N° DE RASP: C-0008849, C.P.N°: 011-03-27-0981.							
Item	Descripcion del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA Incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	195.000	6	N/A	190.000	1.140.000	-3
2	Cambio de filtro de combustible	270.000	6	N/A	265.000	1.590.000	-2
3	Cambio de filtro de aceite	150.000	6	N/A	145.000	870.000	-3
4	Cambio de aceite motor 15w40	45.000	30	N/A	40.000	1.200.000	-11
5	Cambio de aceite caja GL5 80W90	65.000	20	N/A	60.000	1.200.000	-8
6	Cambio de sistema de embrague (kit).	3.500.000	1	N/A	3.495.000	3.495.000	0
7	Reparacion de caja de cambios	3.575.000	1	N/A	3.570.000	3.570.000	0
8	Cambio de alternador y correas	2.000.000	1	N/A	1.995.000	1.995.000	0
9	Reparacion de bomba inyectora	5.300.000	1	N/A	5.295.000	5.295.000	0
10	Reparacion de escape	1.200.000	1	N/A	1.195.000	1.195.000	0
11	Reparacion de partes electricas	2.500.000	1	N/A	2.495.000	2.495.000	0
12	Cambio de bateria 95 amp.	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
13	Mano de obra Lote 4 desde el item 1 al 12	1.875.000	1	N/A	2.155.000	2.155.000	15
TOTAL LOTE 4=						27.175.000	
LOTE N° 5 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 CAMIONETAS ISUZU DMAX							
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON N° DE CHAPA: AAHX-657, N° DE ORDEN: 2481, N° DE RASP: C-0011760, C.P.N°: 12008-03-27-1096.							
Item	Descripcion del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA Incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	120.000	5	N/A	115.000	575.000	-4
2	Cambio de filtro de combustible	200.000	5	N/A	195.000	975.000	-3
3	Cambio de filtro de aceite	120.000	5	N/A	115.000	575.000	-4
4	Cambio de aceite motor 15W-40 (API CJ-4)	45.000	25	N/A	40.000	1.000.000	-11
5	Cambio de aceite caja 75W90 GL4/GL5	65.000	15	N/A	60.000	900.000	-8
6	Cambio de precap	600.000	1	N/A	595.000	595.000	-1
7	Cambio de muflequin de direccion	600.000	1	N/A	595.000	595.000	-1
8	Cambio de cremallera	2.163.000	1	N/A	2.155.000	2.155.000	0
9	Cambio de rotula superior	500.000	1	N/A	495.000	495.000	-1
10	Cambio de rotula inferior	500.000	1	N/A	495.000	495.000	-1
11	Cambio de bujes parrilla superior	650.000	1	N/A	645.000	645.000	-1
12	Cambio de bujes parrilla inferior	652.000	1	N/A	645.000	645.000	-1
13	Cambio de cilindros de freno trasero	450.000	1	N/A	445.000	445.000	-1
14	Cambio de zapata de freno trasero	650.000	1	N/A	645.000	645.000	-1
15	Cambio de juego de pastillas de freno	600.000	1	N/A	595.000	595.000	-1
16	Provision y Cambio de bateria 95 amp	980.000	1	N/A	975.000	975.000	-1
17	Mano de obra Lote 5 desde el item 1 al 16	1.100.000	1	N/A	1.260.000	1.260.000	15
CAMIONETA, MARCA Y MODELO: ISUZU DMAX, N° DE CHAPA: AAHY-649, N° DE ORDEN: 2443, N° DE RASP: C-0011717, C.P.N°: 12008-03-27-1119.							
18	Cambio de filtro de aire	120.000	5	N/A	115.000	575.000	-4
19	Cambio de filtro de combustible	200.000	5	N/A	195.000	975.000	-3
20	Cambio de filtro de aceite	120.000	5	N/A	115.000	575.000	-4
21	Cambio de aceite motor 15W-40 (API CJ-4)	45.000	25	N/A	40.000	1.000.000	-11
22	Cambio de aceite caja 75W90 GL4/GL5	65.000	15	N/A	60.000	900.000	-8
23	Cambio de precap	600.000	1	N/A	595.000	595.000	-1
24	Cambio de muflequin de direccion	600.000	1	N/A	595.000	595.000	-1
25	Cambio de cremallera	2.163.000	1	N/A	2.155.000	2.155.000	0
26	Cambio de rotula superior	500.000	1	N/A	495.000	495.000	-1
27	Cambio de rotula inferior	500.000	1	N/A	495.000	495.000	-1
28	Cambio de bujes parrilla superior	650.000	1	N/A	645000	645.000	-1
29	Cambio de bujes parrilla inferior	652.000	1	N/A	645000	645.000	-1
30	Cambio de cilindros de freno trasero	450.000	1	N/A	445000	445.000	-1
31	Cambio de zapata de freno trasero	650.000	1	N/A	645000	645.000	-1
32	Cambio de juego de pastillas de freno	600.000	1	N/A	595000	595.000	-1
33	Provision y Cambio de bateria 95 amp.	980.000	1	N/A	975000	975.000	-1
34	Mano de obra Lote 5 desde el item 18 al 33	1.100.000	1	N/A	1260000	1.260.000	15
TOTAL LOTE 5=						27.140.000	
LOTE N° 6 - Servicio de Reparación y mantenimiento de: CAMIONETA, MARCA Y MODELO: CHEVROLET S10, N° DE CHAPA: BKP-151, N° DE ORDEN: 2098, N° DE RASP: C-0012428, C.P.N°: 12008-250-01-0221.							
Item	Descripcion del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA Incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	320.000	5	N/A	315000	1.575.000	-2
2	Cambio de filtro de combustible	270.000	5	N/A	265000	1.325.000	-2
3	Cambio de filtro de aceite	150.000	5	N/A	145000	725.000	-3
4	Cambio de aceite motor 15w40	45.000	20	N/A	40000	800.000	-11
5	Cambio de aceite caja GL5 80W90	65.000	15	N/A	60000	900.000	-8
6	Reparacion de caja de cambios	3.575.000	1	N/A	3570000	3.570.000	0
7	Cambio de alternador y correas	1.900.000	1	N/A	1895000	1.895.000	0
8	Reparacion de partes electricas	2.500.000	1	N/A	2495000	2.495.000	0
9	Cambio de bateria 95 amp.	980.000	1	N/A	975000	975.000	-1
10	Mano de obra Lote 5 desde el item 1 al 9	1.875.000	1	N/A	2150000	2.150.000	15
TOTAL LOTE 6=						16.410.000	

LOTE N° 7 - Servicio de Reparación y mantenimiento de: CAMIONETA, MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER, N° DE CHAPA: AAJU-999, N° DE ORDEN: 2642, N° DE RASP: C-0011852, C.P.N°: 12008-03-27-1171.

Item	Descripción del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	230.000	5	N/A	225000	1.125.000	-2
2	Cambio de filtro de combustible	290.000	9	N/A	285000	1.425.000	-2
3	Cambio de filtro de aceite	150.000	5	N/A	145000	725.000	-3
4	Cambio de aceite motor 15W-40 (API CI-4)	85.000	25	N/A	80000	2.000.000	-8
5	Cambio de aceite caja 75W90 GL4/GL5	100.000	15	N/A	95000	1.425.000	-5
6	Cambio de amortiguador delantero	980.000	1	N/A	975000	975.000	-1
7	Cambio de amortiguador trasero	1.300.000	1	N/A	1295000	1.295.000	0
8	Cambio de parrilla superior	1.300.000	1	N/A	1295000	1.295.000	0
9	Cambio de parrilla inferior	890.000	1	N/A	885000	885.000	-1
10	Provision y cambio de juego de reparo de bomba central de freno	450.000	1	N/A	445000	445.000	-1
11	Provision y cambio de bomba central de freno	1.600.000	1	N/A	1595000	1.595.000	0
12	Provision y cambio de pastilla de freno	620.000	1	N/A	615000	615.000	-1
13	Rectificación de disco de frenos	300.000	1	N/A	295000	295.000	-2
14	Provision y cambio de focos	200.000	1	N/A	195000	195.000	-3
15	Cambio de batería de 95 amp.	980.000	1	N/A	975000	975.000	-1
16	Cambio de motor de limpiaparabrisas	1.225.000	1	N/A	1220000	1.220.000	0
17	Mano de obra Lote 7 desde el ítem 1 al 16	1.575.000	1	N/A	1800000	1.800.000	14
TOTAL LOTE 7=						18.290.000	

LOTE N° 8 - Servicio de Reparación y mantenimiento de: 2 VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT
FURGON, MARCA Y MODELO: RENAULT KANGOO, N° DE CHAPA: EAJ-368, N° DE ORDEN: 2391, N° DE RASP: C-0010774, C.P.N°: 011-580-06-0381.

Item	Descripción del bien	Precio Ref.	Cant.	Proc.	P. U. (IVA incluido)	Precio Total	%
1	Cambio de filtro de aire	180.000	6	N/A	175000	1.050.000	-3
2	Cambio de filtro de combustible	200.000	6	N/A	195000	1.170.000	-3
3	Cambio de filtro de aceite	125.000	6	N/A	120000	720.000	-4
4	Cambio de aceite motor 5W-40 sintético	55.000	20	N/A	50000	1.000.000	-9
5	Cambio de aceite caja 75W-80 (API GL-5)	65.000	15	N/A	60000	900.000	-8
6	Cambio de sistema de embrague (kit).	3.500.000	1	N/A	3495000	3.495.000	0
7	Cambio de alternador y correas	2.000.000	1	N/A	1995000	1.995.000	0
8	Reparación de bomba inyectora	4.478.821	1	N/A	4475000	4.475.000	0
9	Reparación de partes eléctricas	2.703.000	1	N/A	2700000	2.700.000	0
10	Cambio de batería 95 amp.	980.000	1	N/A	975000	975.000	-1
11	Mano de obra Lote 8 desde el ítem 1 al 10	1.670.000	1	N/A	2000000	2.000.000	7
AUTOMOVIL, MARCA Y MODELO: RENAULT SUMOL, N° DE CHAPA: BER-037, N° DE ORDEN: 2493, N° DE RASP: C-00117834, C.P.N°: 12008-15-16-0044.							
12	Cambio de filtro de aire	180.000	5	N/A	175000	875.000	-3
13	Cambio de filtro de combustible	200.000	5	N/A	195000	975.000	-3
14	Cambio de filtro de aceite	125.000	5	N/A	120000	600.000	-4
15	Cambio de aceite motor 5W-40 sintético	55.000	25	N/A	50000	1.250.000	-9
16	Cambio de aceite caja 75W-80 (API GL-5)	65.000	15	N/A	60000	900.000	-8
17	Cambio de batería de 90 amp.	980.000	1	N/A	975000	975.000	-1
18	Mano de obra Lote 8 desde el ítem 12 al 17	1.435.000	1	N/A	1645000	1.645.000	15
TOTAL LOTE 8=						27.700.000	

207.335.000

Firma del Responsable de la U.O.C.