



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

RESOLUCIÓN HGI N° 040/2026

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO PARA LA LICITACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE ITAPUA – ID N° 485.416”.

Encarnación, 15 de octubre de 2026.-

VISTO:

El llamado a Licitación Pública Nacional N° 03/2026 para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE ITAPUA – ID N° 485.416”, y

El Informe de Evaluación N° 08/2026 del Comité de Evaluación conformado para el Análisis de las Ofertas presentadas en el marco del proceso licitatorios de referencia;

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución H.G.I. N° 034/2026, la cual aprueba el Pliego de Bases y Condiciones asigna miembros del Comité de Evaluación y Designa Administrador de Contrato.

QUE, la Ley N° 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Públicas”, en su Artículo 55, establece que, con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas.

La autoridad competente de la convocante será quien resuelva la adjudicación en un plazo que no deberá exceder de 20 (veinte) días corridos contados a partir del día siguiente del acto de apertura de ofertas, en el caso de licitaciones públicas y de 10 (diez) días corridos en las licitaciones de menor cuantía. Este plazo podrá ser prorrogado por un plazo igual, por única vez. Transcurrido dicho plazo, los oferentes tendrán derecho a retirar su oferta sin consecuencia alguna para los mismos. La Máxima Autoridad Institucional o a quien ésta delegue se pronunciará mediante resolución.

La convocante deberá notificar el resultado de la adjudicación del procedimiento de contratación a cada uno de los participantes de conformidad a lo establecido en el reglamento. En sustitución de dicha notificación, la convocante podrá optar por dar a conocer el resultado de la adjudicación en acto público, debiendo constar lo actuado en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen. Las formalidades del acto público de notificación deberán indicarse expresamente en las bases de la contratación.

QUE, corresponde a la Máxima Autoridad Institucional dictar el acto administrativo pertinente.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE ITAPÚA

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py



Juan María Martínez
Director
Hospital General de Itapúa

Para más información,
seguinos:



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR la Licitación Pública Nacional N.º 03/2026 para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE ITAPUA – ID N° 485.416”, a favor de la Empresa BRITAM S.A., conforme a la recomendación contenida en el Informe de Evaluación N.º 08/2026 del Comité de Evaluación, por cumplir sustancialmente con los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, y con el siguiente detalle y precio Unitario.

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento preventivo integral de los equipos del sistema de climatización y ventilación del Hospital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	308.200.000	308.200.000
2	Provisión de filtro HEPA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.334.000	3.334.000
3	Provisión de filtro de bolsa 24 x 24 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000
4	Provisión de filtro plisado 24 x 24 x 12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	234.000	234.000
5	Provisión de compresor Scroll de velocidad variable de 15 HP para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000.000	20.000.000
6	Mano de obra - Compresor Scroll de velocidad variable de 15 HP para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.180.000	4.180.000
7	Provisión de placa electrónica principal de control para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.667.000	4.667.000
8	Mano de obra - Placa electrónica principal de control para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	400.000	400.000
9	Servicio de carga de gas refrigerante para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	127.000	127.000
10	Servicio de configuración y programación de termostatos para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	334.000	334.000
11	Provisión de motor asincrónico trifásico para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.534.000	2.534.000
12	Mano de obra - Motor asincrónico trifásico para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	325.000	325.000



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

13	Provisión de ventilador de flujo axial para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	607.000	607.000
14	Mano de obra - Ventilador de flujo axial para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	314.000	314.000
15	Provisión de sensor de temperatura ambiente para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.134.000	2.134.000
16	Mano de obra - Sensor de temperatura ambiente para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	318.000	318.000
17	Provisión de sensor de temperatura de tubería para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.160.000	2.160.000
18	Mano de obra - Sensor de temperatura de tubería para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000
19	Provisión de interruptor de temperatura de descarga para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.821.000	1.821.000
20	Mano de obra - Interruptor de temperatura de descarga para Chiller Midea de 71 TR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	315.000	315.000
21	Provisión de juego de rulemanes para motor de Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
22	Mano de obra por cambio de rulemanes para motor de Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	719.000	719.000
23	Rebobinado de motor de Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.867.000	3.867.000
24	Mano de obra para rebobinado de Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	968.000	968.000
25	Provisión de sello mecánico para Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.667.000	12.667.000
26	Mano de obra por cambio de sello mecánico para Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.078.000	2.078.000
27	Provisión y montaje de contactor para Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
28	Mano de obra por cambio de contactor para Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
29	Provisión de motor para Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad	1	32.224.000	32.224.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

seguinos:

Hospital

de Itapúa

MSPBS

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

		presentación: EVENTO			
30	Mano de obra - Motor para Bomba de Agua SAER de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.976.000	1.976.000
31	Provisión de juego de rulemanes para motor de Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	734.000	734.000
32	Mano de obra por cambio de rulemanes para motor de Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	285.000	285.000
33	Rebobinado de motor de Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.000	2.080.000
34	Mano de obra para rebobinado de Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	510.000	510.000
35	Provisión de sello mecánico para Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.000	2.934.000
36	Mano de obra por cambio de sello mecánico para Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	674.000	674.000
37	Provisión y montaje de contactor para Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	580.000	580.000
38	Mano de obra por cambio de contactor para Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
39	Provisión de motor para Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.734.000	11.734.000
40	Mano de obra - Motor para Bomba de Agua SAER de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	862.000	862.000
41	Provisión de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.334.000	1.334.000
42	Mano de obra por cambio de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	285.000	285.000
43	Provisión de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000
44	Mano de obra por cambio de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	293.000	293.000
45	Provisión de sensor de temperatura de tubería para	unidad de medida: Unidad	1	483.000	483.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Juan María Martínez
Para más información, Dir. Hospital General de Itapúa
seguirnos





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

	unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	presentación: EVENTO			
46	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
47	Provisión de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
48	Mano de obra por cambio de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
49	Provisión de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	767.000	767.000
50	Mano de obra por cambio de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
51	Provisión de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	567.000	567.000
52	Mano de obra por cambio de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
53	Provisión de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	370.000	370.000
54	Mano de obra por cambio de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
55	Provisión de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.054.000	2.054.000
56	Mano de obra por cambio de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
57	Provisión de compresor scroll inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
58	Mano de obra por cambio de compresor scroll inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	421.000	421.000
59	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
60	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior	unidad de medida: Unidad	1	294.000	294.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información,

seguinos:

Hospital General de Itapúa

MSPBS



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

	condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	presentación: EVENTO			
61	Provisión de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	702.000	702.000
62	Mano de obra por cambio de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 25.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
63	Provisión de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.174.000	1.174.000
64	Mano de obra por cambio de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
65	Provisión de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	420.000	420.000
66	Mano de obra por cambio de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
67	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	396.000	396.000
68	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
69	Provisión de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.660.000	1.660.000
70	Mano de obra por cambio de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
71	Provisión de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	872.000	872.000
72	Mano de obra por cambio de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
73	Provisión de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	567.000	567.000
74	Mano de obra por cambio de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
75	Provisión de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	554.000	554.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Juan María Martínez
Según
MS



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

76	Mano de obra por cambio de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000
77	Provisión de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.624.000	1.624.000
78	Mano de obra por cambio de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
79	Provisión de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.067.000	3.067.000
80	Mano de obra por cambio de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	408.000	408.000
81	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.738.000	1.738.000
82	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
83	Provisión de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	674.000	674.000
84	Mano de obra por cambio de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 45.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
85	Provisión de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.194.000	1.194.000
86	Mano de obra por cambio de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
87	Provisión de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	408.000	408.000
88	Mano de obra por cambio de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	296.000	296.000
89	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	370.000	370.000
90	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Juan María Martínez
Seguinos en Instagram
@hospitalgeneraldeitapua





Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

	condensadora VRF Midea de 55.000 BTU				
91	Provisión de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.282.000	1.282.000
92	Mano de obra por cambio de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
93	Provisión de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	738.000	738.000
94	Mano de obra por cambio de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
95	Provisión de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	464.000	464.000
96	Mano de obra por cambio de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
97	Provisión de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	408.000	408.000
98	Mano de obra por cambio de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
99	Provisión de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.675.000	1.675.000
100	Mano de obra por cambio de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
101	Provisión de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.267.000	3.267.000
102	Mano de obra por cambio de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	408.000	408.000
103	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.726.000	1.726.000
104	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
105	Provisión de módulo inteligente de potencia para unidad exterior	unidad de medida: Unidad	1	662.000	662.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:



úa



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

	condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	presentación: EVENTO			
106	Mano de obra por cambio de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 55.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
107	Provisión de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	824.000	824.000
108	Mano de obra por cambio de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	293.000	293.000
109	Provisión de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	372.000	372.000
110	Mano de obra por cambio de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
111	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
112	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000
113	Provisión de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	940.000	940.000
114	Mano de obra por cambio de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
115	Provisión de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	497.000	497.000
116	Mano de obra por cambio de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
117	Provisión de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	370.000	370.000
118	Mano de obra por cambio de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
119	Provisión de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
120	Mano de obra por cambio de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Hospital General de Itapúa





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

121	Provisión de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.181.000	1.181.000
122	Mano de obra por cambio de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
123	Provisión de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.624.000	1.624.000
124	Mano de obra por cambio de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
125	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.396.000	1.396.000
126	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
127	Provisión de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.000	522.000
128	Mano de obra por cambio de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 20.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000
129	Provisión de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	814.000	814.000
130	Mano de obra por cambio de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
131	Provisión de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
132	Mano de obra por cambio de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
133	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	370.000	370.000
134	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	287.000	287.000
135	Provisión de conjunto de placa principal de control para unidad	unidad de medida: Unidad	1	1.026.000	1.026.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Juan María Martínez
Para más información:
Hospital General de Itapúa
Seguimos





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

	exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	presentación: EVENTO			
136	Mano de obra por cambio de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
137	Provisión de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	488.000	488.000
138	Mano de obra por cambio de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
139	Provisión de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
140	Mano de obra por cambio de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
141	Provisión de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
142	Mano de obra por cambio de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
143	Provisión de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.194.000	1.194.000
144	Mano de obra por cambio de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
145	Provisión de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.374.000	2.374.000
146	Mano de obra por cambio de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
147	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.528.000	1.528.000
148	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.000	294.000
149	Provisión de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.000	522.000
150	Mano de obra por cambio de módulo inteligente de potencia para unidad exterior	unidad de medida: Unidad	1	294.000	294.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Hospital General de Itapúa
MSPB





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

	condensadora VRF Midea de 30.000 BTU	presentación: EVENTO			
151	Provisión de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	831.000	831.000
152	Mano de obra por cambio de módulo inversor del ventilador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
153	Provisión de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
154	Mano de obra por cambio de puente rectificador para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
155	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
156	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
157	Provisión de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.095.000	1.095.000
158	Mano de obra por cambio de conjunto de placa principal de control para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	281.000	281.000
159	Provisión de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	487.000	487.000
160	Mano de obra por cambio de ventilador de flujo axial para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
161	Provisión de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	358.000	358.000
162	Mano de obra por cambio de controlador de baja presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.000	282.000
163	Provisión de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
164	Mano de obra por cambio de sensor de presión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
165	Provisión de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.194.000	1.194.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información
seguinos:



Juan María Martínez
Director



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

166	Mano de obra por cambio de conjunto de válvula de expansión para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
167	Provisión de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
168	Mano de obra por cambio de compresor Scroll Inverter de corriente continua para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
169	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.776.000	1.776.000
170	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
171	Provisión de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
172	Mano de obra por cambio de módulo inteligente de potencia para unidad exterior condensadora VRF Midea de 40.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
173	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	920.000	920.000
174	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
175	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
176	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
177	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
178	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
179	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

180	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.000	264.000
181	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
182	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
183	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
184	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
185	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.000	1.148.000
186	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
187	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
188	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
189	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
190	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
191	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
192	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
193	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información,

Hospitales





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

194	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
195	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
196	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 68.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
197	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	920.000	920.000
198	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
199	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
200	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
201	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
202	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
203	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
204	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
205	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
206	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
207	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Juan María Martínez
Director
Para más información
Hospital General de Itapúa
MSPBS
Síguenos:



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

208	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
209	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	920.000	920.000
210	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
211	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
212	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
213	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
214	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
215	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
216	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.000	264.000
217	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
218	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.000	264.000
219	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.000	264.000
220	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 19.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	264.000	264.000
221	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	996.000	996.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Juan María Martínez
Director
Para más información
Hospital General de Itapúa
siguinos:



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

222	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
223	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
224	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
225	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
226	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
227	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
228	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
229	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	349.000	349.000
230	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
231	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
232	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 30.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
233	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.072.000	1.072.000
234	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
235	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información
seguidnos:



Juan María Martínez
Director
Hospital General de Itapúa



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

236	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
237	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
238	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
239	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
240	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
241	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
242	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
243	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
244	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 95.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
245	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.072.000	1.072.000
246	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
247	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
248	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
249	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Maria Martinez
seguir
Hospital MS
Itapúa



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

250	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
251	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
252	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
253	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
254	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
255	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
256	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 47.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
257	Provisión de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.000	1.148.000
258	Mano de obra por cambio de placa principal de control para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
259	Provisión de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	502.000	502.000
260	Mano de obra por cambio de ventilador centrífugo para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
261	Provisión de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
262	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura ambiente para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
263	Provisión de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

HospSeguimos





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

264	Mano de obra por cambio de motor de corriente continua sin escobillas para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
265	Provisión de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
266	Mano de obra por cambio de bomba de drenaje para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
267	Provisión de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
268	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura de tubería para unidad interior evaporadora VRF Midea de conducto de 54.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.000	270.000
269	Servicio de reparación de fuga y carga de gas refrigerante para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.000	753.000
270	Provisión de filtro secador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
271	Mano de obra por cambio de filtro secador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
272	Mano de obra por rebobinado del motor expansor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
273	Provisión de rulemán del motor del expansor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
274	Mano de obra por cambio de rulemán del motor del expansor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
275	Provisión de rulemán de turbina del compresor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	137.000	137.000
276	Mano de obra por cambio de rulemán de turbina del compresor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
277	Mano de obra por rebobinado del motor del condensador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
278	Provisión de rulemán del motor del condensador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
279	Mano de obra por cambio de rulemán del motor del	unidad de medida: Unidad	1	54.000	54.000



Juan María Martínez
Director
Hospital General de Itapúa



Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

	condensador para equipo Split de 12.000 BTU	presentación: EVENTO			
280	Provisión de aleta del condensador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.000	259.000
281	Mano de obra por cambio de aleta del condensador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
282	Mano de obra por adaptación de rulemanes de la turbina del condensador para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	206.000	206.000
283	Provisión de transformador de mando para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.000	92.000
284	Mano de obra por cambio de transformador de mando para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
285	Provisión de compresor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
286	Mano de obra por cambio de compresor para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
287	Provisión de filtro de aire para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	70.000	70.000
288	Mano de obra por cambio de filtro de aire para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	57.000	57.000
289	Provisión de termostato (control remoto) para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.000	122.000
290	Mano de obra por cambio de termostato (control remoto) para equipo Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	654.000	654.000
291	Mano de obra por servicio de reparación de fuga y Provisión de carga de gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.000	753.000
292	Provisión de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	267.000	267.000
293	Mano de obra por cambio de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
294	Mano de obra por rebobinado del motor expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
295	Provisión de Rulemán del motor del expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.000	134.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

296	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del expansor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.000	52.000
297	Provisión de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000
298	Mano de obra por cambio de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
299	Mano de obra por servicio de rebobinado del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
300	Provisión de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
301	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
302	Provisión de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.000	259.000
303	Mano de obra por cambio de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
304	Mano de obra por servicio de adaptación de Rulemanes de la turbina del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	206.000	206.000
305	Provisión de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.000	92.000
306	Mano de obra por cambio de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
307	Provisión de Compresor de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.523.000	1.523.000
308	Mano de obra por cambio de Compresor de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000
309	Provisión de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.000	69.000
310	Mano de obra por cambio de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
311	Provisión de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.000	132.000
312	Mano de obra por cambio de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad	1	654.000	654.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Juan María Martínez
Seguimos
M. Itapúa





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

		presentación: EVENTO			
313	Mano de obra por servicio de reparación de fuga y Provisión de carga de gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.000	753.000
314	Provisión de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
315	Mano de obra por cambio de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
316	Mano de obra por rebobinado del motor expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
317	Provisión de Rulemán del motor del expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
318	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
319	Provisión de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	137.000	137.000
320	Mano de obra por cambio de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
321	Mano de obra por servicio de rebobinado del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
322	Provisión de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
323	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
324	Provisión de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.000	259.000
325	Mano de obra por cambio de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
326	Mano de obra por servicio de adaptación de Rulemanes de la turbina del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	206.000	206.000
327	Provisión de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.000	92.000
328	Mano de obra por cambio de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Hospital General de Itapúa





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

329	Provisión de Compresor de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.756.000	1.756.000
330	Mano de obra por cambio de Compresor de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
331	Provisión de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	70.000	70.000
332	Mano de obra por cambio de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
333	Provisión de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.000	122.000
334	Mano de obra por cambio de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	654.000	654.000
335	Mano de obra por servicio de reparación de fuga y Provisión de carga de gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.000	753.000
336	Provisión de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
337	Mano de obra por cambio de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
338	Mano de obra por rebobinado del motor expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
339	Provisión de Rulemán del motor del expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
340	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del expensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
341	Provisión de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	137.000	137.000
342	Mano de obra por cambio de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
343	Mano de obra por servicio de rebobinado del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
344	Provisión de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	117.000	117.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Juan María Martínez
Director
Hospital General de Itapúa
Para más información, seguinos:





Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

345	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
346	Provisión de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.000	259.000
347	Mano de obra por cambio de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
348	Mano de obra por servicio de adaptación de Rulemanes de la turbina del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	206.000	206.000
349	Provisión de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.000	92.000
350	Mano de obra por cambio de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
351	Provisión de Compresor de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.467.000	2.467.000
352	Mano de obra por cambio de Compresor de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.000	307.000
353	Provisión de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.000	69.000
354	Mano de obra por cambio de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
355	Provisión de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.000	122.000
356	Mano de obra por cambio de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	658.000	658.000
357	Mano de obra por servicio de reparación de fuga y Provisión de carga de gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	753.000	753.000
358	Provisión de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	225.000	225.000
359	Mano de obra por cambio de Filtro secador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	225.000	225.000
360	Mano de obra por rebobinado del motor expansor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	434.000	434.000
361	Provisión de Rulemán del motor del expansor	unidad de medida: Unidad	1	114.000	114.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

Juan María Martínez
Director
Hospital General de Itapúa
Seguimos





Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

		presentación: EVENTO			
362	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del expansor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
363	Provisión de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	137.000	137.000
364	Mano de obra por cambio de Rulemán de turbina del compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
365	Mano de obra por servicio de rebobinado del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	505.000	505.000
366	Provisión de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.000	114.000
367	Mano de obra por cambio de Rulemán del motor del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
368	Provisión de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.000	259.000
369	Mano de obra por cambio de Aleta del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
370	Mano de obra por servicio de adaptación de Rulemanes de la turbina del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	213.000	213.000
371	Provisión de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.000	92.000
372	Mano de obra por cambio de Transformador de mando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
373	Provisión de Compresor de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.000	2.934.000
374	Mano de obra por cambio de Compresor de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	348.000	348.000
375	Provisión de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.000	69.000
376	Mano de obra por cambio de Filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
377	Provisión de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.000	122.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información

Juan M. Martínez
seguinos:
Hospital General de Itapúa



Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew”

378	Mano de obra por cambio de Termostato (control remoto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	654.000	654.000
379	Provisión de transformador de 220-24 V AC para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	274.000	274.000
380	Mano de obra por cambio de transformador de 220-24 V AC para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
381	Provisión de contactor para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	353.000	353.000
382	Mano de obra por cambio de contactor para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.000	76.000
383	Provisión de relé térmico para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	142.000	142.000
384	Mano de obra por cambio de relé térmico para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
385	Provisión de correa de ventiladores para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	321.000	321.000
386	Mano de obra por cambio de correa de ventiladores para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
387	Provisión de turbina para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	887.000	887.000
388	Mano de obra por cambio de turbina para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000
389	Provisión de rulemanes de eje de turbina para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	233.000	233.000
390	Mano de obra por cambio de rulemanes de eje de turbina para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	266.000	266.000
391	Provisión de filtro de aire para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.000	222.000
392	Mano de obra por cambio de filtro de aire para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.000	54.000
393	Provisión de resistencia para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	342.000	342.000

Dirección: Encarnación - Itapúa

Correo: hospitalgeneraldeitapua@mspbs.gov.py

Para más información:

seguinos:



Juan María Martínez
Director
Hospital General de Itapúa

Hospital General de Itapúa "Ladislao Hrisuk Szuljew"

394	Mano de obra por cambio de resistencia para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
395	Provisión de válvula solenoide para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	426.000	426.000
396	Mano de obra por cambio de válvula solenoide para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.000	78.000
397	Provisión de manómetro de agua para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	183.000	183.000
398	Mano de obra por cambio de manómetro de agua para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.000	55.000
399	Provisión de eje de turbina para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000
400	Mano de obra por cambio de eje de turbina para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.000	69.000
401	Mano de obra por rebobinado de motor eléctrico para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.000	1.148.000
402	Provisión de controlador de temperatura para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.313.000	1.313.000
403	Mano de obra por cambio de controlador de temperatura para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	213.000	213.000
404	Provisión de rulemanes de motor eléctrico para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	578.000	578.000
405	Mano de obra por cambio de rulemanes de motor eléctrico para UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	137.000	137.000
406	Mano de obra para desmontaje y montaje de equipo UMA de 48.000 a 252.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	322.000	322.000
407	Cambio de extractor de aire TT150, máximo 60 W, caudal 520 m³/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
408	Mano de obra por cambio de extractor de aire TT150, máximo 60 W, caudal 520 m³/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	295.000	295.000
409	Cambio de extractor de aire TT125, máximo 37 W, caudal 280 m³/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.000	1.148.000

