



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Lote 1 - GRUPO 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual - Mano de obra	Mes	Unidad	12	Proc.:Paraguay Certf.:223015	34.025.017	408.300.204	n/c	n/c	n/c

Lote 1 - GRUPO 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000)					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
2	Repuesto - Placa Universal c/ control para equipo de A.A. tipo split de 12.000 a 18.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	319.945	319.945	n/c	n/c	n/c
3	Repuesto - Placa Universal c/ control para equipo de A.A. tipo split de 24.000 a 36.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	299.906	299.906	n/c	n/c	n/c
4	Repuesto - Turbina para evaporador de equipo de A.A. tipo split de 12.000 a 18.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	414.421	414.421	n/c	n/c	n/c
5	Repuesto - Turbina para evaporador de equipo de A.A. tipo split de 24.000 a 36.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	544.630	544.630	n/c	n/c	n/c
6	Repuesto - Motor de turbina para evaporador de equipo de A.A. tipo split de 12.000 a 18.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	325.748	325.748	n/c	n/c	n/c
7	Repuesto - Motor de turbina para evaporador de equipo de A.A. tipo split de 24.000 a 36.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	807.158	807.158	n/c	n/c	n/c
8	Repuesto - Sensor de Ambiente para placa de evaporador de equipo de A.A. tipo split	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	34.162	34.162	n/c	n/c	n/c
9	Repuesto - Sensor de Ambiente para placa de serpentina de evaporador de equipo de A.A. tipo Split de 5k遡7	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	32.080	32.080	n/c	n/c	n/c
10	Repuesto - Sensor de Ambiente para placa de serpentina de evaporador de equipo de A.A. tipo Split de 10k遡7	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	33.779	33.779	n/c	n/c	n/c
11	Repuesto - Capacitor de 1,5μF para placa de evaporador de equipo de A.A. tipo split	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	25.938	25.938	n/c	n/c	n/c
12	Repuesto - Capacitor de 2μF para placa de evaporador de equipo de A.A. tipo split	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	31.688	31.688	n/c	n/c	n/c
13	Repuesto - Capacitor de 2,5μF para placa de evaporador de equipo de A.A. tipo split	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	31.646	31.646	n/c	n/c	n/c
14	Repuesto - Control universal para evaporador de split	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	134.395	134.395	n/c	n/c	n/c
15	Repuesto - Capacitor de marcha metalico de 35μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	47.379	47.379	n/c	n/c	n/c
16	Repuesto - Capacitor de marcha metalico de 45μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	57.835	57.835	n/c	n/c	n/c
17	Repuesto - Capacitor de marcha metalico de 50μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	63.729	63.729	n/c	n/c	n/c
18	Repuesto - Capacitor de marcha metalico de 60μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	70.402	70.402	n/c	n/c	n/c
19	Repuesto - Capacitor de marcha para forzador de condensador de 2μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	17.423	17.423	n/c	n/c	n/c
20	Repuesto - Capacitor de marcha para forzador de condensador de 2,5μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	17.740	17.740	n/c	n/c	n/c
21	Repuesto - Capacitor de marcha para forzador de condensador de 3μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	18.126	18.126	n/c	n/c	n/c
22	Repuesto - Capacitor de marcha para forzador de condensador de 4μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	23.237	23.237	n/c	n/c	n/c
23	Repuesto - Capacitor de marcha para forzador de condensador de 5μF	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	23.633	23.633	n/c	n/c	n/c
24	Repuesto - Compresor de A.A. tipo split de 12.000 a 18.000 BTU R410A	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.718.616	2.718.616	n/c	n/c	n/c
25	Repuesto - Compresor de A.A. tipo split de 24.000 a 36.000 BTU R410A	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	4.047.591	4.047.591	n/c	n/c	n/c
26	Repuesto - Compresor de A.A. tipo split de 48.000 a 60.000 BTU R410A	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	5.322.827	5.322.827	n/c	n/c	n/c
27	Repuesto - Valvula de Servicio de 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	38.415	38.415	n/c	n/c	n/c
28	Repuesto - Motor forzador con aleta para condensador de A.A. tipo split 12.000 a 18.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	824.439	824.439	n/c	n/c	n/c
29	Repuesto - Motor forzador con aleta para condensador de A.A. tipo split 24.000 a 36.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.268.168	1.268.168	n/c	n/c	n/c
30	Repuesto - Motor forzador con aleta para condensador de A.A. tipo split 48.000 a 60.000 BTU	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.763.901	1.763.901	n/c	n/c	n/c
31	Repuesto - Juego de Tuerca Campana (macho y hembra) de 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	27.390	27.390	n/c	n/c	n/c
32	Repuesto - Juego de Tuerca Campana (macho y hembra) de 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	21.480	21.480	n/c	n/c	n/c
33	Repuesto - Juego de Tuerca Campana (macho y hembra) de 5/8"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	25.173	25.173	n/c	n/c	n/c



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Lote 1 - GRUPO 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000)					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
34	Repuesto - Juego de Tuerca Campana (macho y hembra) de 3/8"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	17.222	17.222	n/c	n/c	n/c
35	Repuesto - Juego de Tuerca Campana (macho y hembra) de 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	12.441	12.441	n/c	n/c	n/c
36	Repuesto - Carga de gas refrigerante ecologico por kg.	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	169.636	169.636	n/c	n/c	n/c
37	Repuesto - Caño Galvanizado de 1/2" x 2,65mm	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	190.387	190.387	n/c	n/c	n/c
38	Repuesto - Caño Galvanizado de 3/4" x 2,65mm	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	251.799	251.799	n/c	n/c	n/c
39	Repuesto - Caño Galvanizado de 1 1/4" x 2,65mm	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	420.866	420.866	n/c	n/c	n/c
40	Repuesto - Caño Galvanizado de 2" x 2,65mm	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	723.976	723.976	n/c	n/c	n/c
41	Repuesto - Caño Galvanizado de 2 1/2" x 2,65mm	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	968.999	968.999	n/c	n/c	n/c
42	Repuesto - Caño Galvanizado de 3" x 2,65mm	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	1.125.541	1.125.541	n/c	n/c	n/c
43	Repuesto - Valvula de bronce tipo exclusiva de 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	107.688	107.688	n/c	n/c	n/c
44	Repuesto - Valvula de bronce tipo exclusiva de 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	173.832	173.832	n/c	n/c	n/c
45	Repuesto - Valvula de bronce tipo exclusiva de 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	336.084	336.084	n/c	n/c	n/c
46	Repuesto - Valvula de bronce tipo exclusiva de 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	589.793	589.793	n/c	n/c	n/c
47	Repuesto - Valvula de bronce tipo exclusiva de 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.132.666	1.132.666	n/c	n/c	n/c
48	Repuesto - Valvula de bronce tipo exclusiva de 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.425.373	1.425.373	n/c	n/c	n/c
49	Repuesto - Valvula de bronce tipo media vuelta o cierre rapido de 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	90.542	90.542	n/c	n/c	n/c
50	Repuesto - Valvula de bronce tipo media vuelta o cierre rapido de 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	129.685	129.685	n/c	n/c	n/c
51	Repuesto - Valvula de bronce tipo media vuelta o cierre rapido de 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	251.388	251.388	n/c	n/c	n/c
52	Repuesto - Valvula de bronce tipo media vuelta o cierre rapido de 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	543.802	543.802	n/c	n/c	n/c
53	Repuesto - Valvula de bronce tipo media vuelta o cierre rapido de 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.759.198	1.759.198	n/c	n/c	n/c
54	Repuesto - Calvula de bronce tipo media vuelta o cierre rapido de 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.117.403	2.117.403	n/c	n/c	n/c
55	Repuesto - Codo Galvanizado de 90º x 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	19.270	19.270	n/c	n/c	n/c
56	Repuesto - Codo Galvanizado de 90º x 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	23.269	23.269	n/c	n/c	n/c
57	Repuesto - Codo Galvanizado de 90º x 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	59.235	59.235	n/c	n/c	n/c
58	Repuesto - Codo Galvanizado de 90º x 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	125.120	125.120	n/c	n/c	n/c
59	Repuesto - Codo Galvanizado de 90º x 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	344.549	344.549	n/c	n/c	n/c
60	Repuesto - Codo Galvanizado de 90º x 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	491.047	491.047	n/c	n/c	n/c
61	Repuesto - Codo Galvanizado de 45º x 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	37.774	37.774	n/c	n/c	n/c
62	Repuesto - Codo Galvanizado de 45º x 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	45.679	45.679	n/c	n/c	n/c
63	Repuesto - Codo Galvanizado de 45º x 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	119.431	119.431	n/c	n/c	n/c
64	Repuesto - Codo Galvanizado de 45º x 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	194.419	194.419	n/c	n/c	n/c
65	Repuesto - Codo Galvanizado de 45º x 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	402.572	402.572	n/c	n/c	n/c
66	Repuesto - Codo Galvanizado de 45º x 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	425.936	425.936	n/c	n/c	n/c
67	Repuesto - Union doble Galvanizado tipo Conica de 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	55.618	55.618	n/c	n/c	n/c
68	Repuesto - Union doble Galvanizado tipo Conica de 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	71.910	71.910	n/c	n/c	n/c
69	Repuesto - Union doble Galvanizado tipo Conica de 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	134.439	134.439	n/c	n/c	n/c
70	Repuesto - Union doble Galvanizado tipo Conica de 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	195.487	195.487	n/c	n/c	n/c



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Lote 1 - GRUPO 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000)					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
71	Repuesto - Union doble Galvanizado tipo Conica de 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	416.247	416.247	n/c	n/c	n/c
72	Repuesto - Union doble Galvanizado tipo Conica de 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	562.259	562.259	n/c	n/c	n/c
73	Repuesto - Union sencilla Galvanizado de 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	15.192	15.192	n/c	n/c	n/c
74	Repuesto - Union sencilla Galvanizado de 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	21.397	21.397	n/c	n/c	n/c
75	Repuesto - Union sencilla Galvanizado de 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	40.669	40.669	n/c	n/c	n/c
76	Repuesto - Union sencilla Galvanizado de 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	86.086	86.086	n/c	n/c	n/c
77	Repuesto - Union sencilla Galvanizado de 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	212.401	212.401	n/c	n/c	n/c
78	Repuesto - Union sencilla Galvanizado de 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	270.149	270.149	n/c	n/c	n/c
79	Repuesto - Alma doble Galvanizado de 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	14.580	14.580	n/c	n/c	n/c
80	Repuesto - Alma doble Galvanizado de 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	17.311	17.311	n/c	n/c	n/c
81	Repuesto - Alma doble Galvanizado de 1 1/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	40.911	40.911	n/c	n/c	n/c
82	Repuesto - Alma doble Galvanizado de 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	78.373	78.373	n/c	n/c	n/c
83	Repuesto - Alma doble Galvanizado de 2 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	134.462	134.462	n/c	n/c	n/c
84	Repuesto - Alma doble Galvanizado de 3"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	134.283	134.283	n/c	n/c	n/c
85	Repuesto - Union TE Galvanizado de 1 1/4" x 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	64.833	64.833	n/c	n/c	n/c
86	Repuesto - Union TE Galvanizado de 3 x 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	399.710	399.710	n/c	n/c	n/c
87	Repuesto - Buje de Reduccion Galvanizado MACHO de 1 1/4" a 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	31.634	31.634	n/c	n/c	n/c
88	Repuesto - Buje de Reduccion Galvanizado MACHO de 3" a 2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	147.962	147.962	n/c	n/c	n/c
89	Repuesto - Buje de Reduccion Galvanizado MACHO de 1 1/4" a 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	34.459	34.459	n/c	n/c	n/c
90	Repuesto - Buje de Reduccion Galvanizado MACHO de 1 1/2" a 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	49.070	49.070	n/c	n/c	n/c
91	Repuesto - Buje de Reduccion Galvanizado MACHO de 2 1/2" a 1 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	94.667	94.667	n/c	n/c	n/c
92	Repuesto - Valvula de retencion con boya de 1 1/2"	Unidad	Unidad	1	Proc.: Brasil Certf.: -	687.856	687.856	n/c	n/c	n/c
93	Repuesto - Caño de Acero al Carbono SCH 40 de 5" Sin Costura	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	4.816.914	4.816.914	n/c	n/c	n/c
94	Repuesto - Caño de Acero al Carbono SCH 40 de 6" Sin Costura	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	5.790.756	5.790.756	n/c	n/c	n/c
95	Repuesto - Caño de Acero al Carbono SCH 40 de 10" Sin Costura	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	9.178.107	9.178.107	n/c	n/c	n/c
96	Repuesto - Caño de Acero al Carbono SCH 40 de 12" Sin Costura	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	11.065.241	11.065.241	n/c	n/c	n/c
97	Repuesto - Valvula tipo exclusiva con brida de 5"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	6.004.238	6.004.238	n/c	n/c	n/c
98	Repuesto - Valvula tipo exclusiva con brida de 6"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	8.462.902	8.462.902	n/c	n/c	n/c
99	Repuesto - Valvula tipo exclusiva con brida de 10"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	11.127.354	11.127.354	n/c	n/c	n/c
100	Repuesto - Valvula tipo exclusiva con brida de 12"	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	15.935.096	15.935.096	n/c	n/c	n/c
101	Repuesto - Brida de Acero al Carbono tipo Slip ON Serie 300 de 5" c/ bulones tuercas y arandelas	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.046.844	1.046.844	n/c	n/c	n/c
102	Repuesto - Brida de Acero al Carbono tipo Slip ON Serie 300 de 6" c/ bulones tuercas y arandelas	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.582.657	1.582.657	n/c	n/c	n/c
103	Repuesto - Brida de Acero al Carbono tipo Slip ON Serie 300 de 10" c/ bulones tuercas y arandelas	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.775.982	2.775.982	n/c	n/c	n/c
104	Repuesto - Brida de Acero al Carbono tipo Slip ON Serie 300 de 12" c/ bulones tuercas y arandelas	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	3.668.708	3.668.708	n/c	n/c	n/c
105	Repuesto - Caño de termofusion de 25mm PN20	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	56.280	56.280	n/c	n/c	n/c
106	Repuesto - Caño de termofusion de 63mm PN20	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	450.800	450.800	n/c	n/c	n/c
107	Repuesto - Conector de termofusion macho de 25mm x 3/4"	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	53.767	53.767	n/c	n/c	n/c



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Lote 1 - GRUPO 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000)					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
108	Repuesto - TEE reduccion de termofusion 63x25x63mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	97.531	97.531	n/c	n/c	n/c
109	Repuesto - Caño de termofusion de 75mm PN20	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	198.843	198.843	n/c	n/c	n/c
110	Repuesto - Union sencilla de termofusion de 75mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	116.728	116.728	n/c	n/c	n/c
111	Repuesto - Codo de termofusion de 75mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	129.988	129.988	n/c	n/c	n/c
112	Repuesto - Codo de termofusion de 63mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	59.358	59.358	n/c	n/c	n/c
113	Repuesto - Union sencilla de termofusion de 63mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	59.718	59.718	n/c	n/c	n/c
114	Repuesto - Caño de termofusion de 90mm PN20	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	700.000	700.000	n/c	n/c	n/c
115	Repuesto - Codo de termofusion de 90mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	218.516	218.516	n/c	n/c	n/c
116	Repuesto - Union doble bridada de termofusion 90mm	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	628.020	628.020	n/c	n/c	n/c
117	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 2 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	600.878	600.878	n/c	n/c	n/c
118	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	912.253	912.253	n/c	n/c	n/c
119	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 7,5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.089.871	1.089.871	n/c	n/c	n/c
120	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 12,5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.930.322	1.930.322	n/c	n/c	n/c
121	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 20 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.373.955	2.373.955	n/c	n/c	n/c
122	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 25 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.573.782	2.573.782	n/c	n/c	n/c
123	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 40 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.932.967	2.932.967	n/c	n/c	n/c
124	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 50 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	4.375.440	4.375.440	n/c	n/c	n/c
125	Repuesto - Juego de ruleman para motor de 75 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	6.328.344	6.328.344	n/c	n/c	n/c
126	Repuesto - Juego de ruleman para bomba de 12,5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.348.336	2.348.336	n/c	n/c	n/c
127	Repuesto - Juego de ruleman para bomba de 20 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.699.948	2.699.948	n/c	n/c	n/c
128	Repuesto - Juego de ruleman para bomba de 25 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.645.324	2.645.324	n/c	n/c	n/c
129	Repuesto - Juego de ruleman para bomba de 40 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	3.043.733	3.043.733	n/c	n/c	n/c
130	Repuesto - Juego de ruleman para bomba de 50 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	5.158.323	5.158.323	n/c	n/c	n/c
131	Repuesto - Juego de ruleman para bomba de 75 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	6.512.680	6.512.680	n/c	n/c	n/c
132	Repuesto - Relleno y torneado de vastago y espejo de valvula tipo exclusiva de 6"	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	1.236.856	1.236.856	n/c	n/c	n/c
133	Repuesto - Relleno y torneado de vastago y espejo de valvula tipo exclusiva de 8"	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	1.502.221	1.502.221	n/c	n/c	n/c
134	Repuesto - Relleno y torneado de vastago y espejo de valvula tipo exclusiva de 10"	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	2.134.327	2.134.327	n/c	n/c	n/c
135	Repuesto - Relleno y torneado de vastago y espejo de valvula tipo exclusiva de 12"	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	2.174.095	2.174.095	n/c	n/c	n/c
136	Repuesto - Relleno y torneado de ejes de motor	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	1.112.097	1.112.097	n/c	n/c	n/c
137	Repuesto - Relleno y torneado de ejes de bomba	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	1.041.903	1.041.903	n/c	n/c	n/c
138	Repuesto - Juego de ruleman para equipo climatizador de 20TR	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.673.124	1.673.124	n/c	n/c	n/c
139	Repuesto - Juego de ruleman para equipo climatizador de 30TR	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.879.924	1.879.924	n/c	n/c	n/c
140	Repuesto - Correa para equipo climatizador de 20TR	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	715.534	715.534	n/c	n/c	n/c
141	Repuesto - Correa para equipo climatizador de 30TR	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	691.855	691.855	n/c	n/c	n/c
142	Repuesto - Empaquetadura de bomba de agua de 20 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	901.880	901.880	n/c	n/c	n/c
143	Repuesto - Empaquetadura de bomba de agua de 25 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	916.742	916.742	n/c	n/c	n/c
144	Repuesto - Empaquetadura de bomba de agua de 50 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.070.501	1.070.501	n/c	n/c	n/c



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Lote 1 - GRUPO 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000)					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
145	Repuesto - Empaquetadura de bomba de agua de 75 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.176.000	1.176.000	n/c	n/c	n/c
146	Repuesto - Rebobinado de motor de 2 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	2.004.967	2.004.967	n/c	n/c	n/c
147	Repuesto - Rebobinado de motor de 5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	2.269.738	2.269.738	n/c	n/c	n/c
148	Repuesto - Rebobinado de motor de 7,5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	2.260.299	2.260.299	n/c	n/c	n/c
149	Repuesto - Rebobinado de motor de 12,5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	3.631.559	3.631.559	n/c	n/c	n/c
150	Repuesto - Rebobinado de motor de 20 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	3.935.735	3.935.735	n/c	n/c	n/c
151	Repuesto - Rebobinado de motor de 25 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	5.879.003	5.879.003	n/c	n/c	n/c
152	Repuesto - Rebobinado de motor de 40 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	6.586.759	6.586.759	n/c	n/c	n/c
153	Repuesto - Rebobinado de motor de 50 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	7.617.779	7.617.779	n/c	n/c	n/c
154	Repuesto - Rebobinado de motor de 75 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	8.534.049	8.534.049	n/c	n/c	n/c
155	Repuesto - Acoplamiento de goma A20/25	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.727.500	2.727.500	n/c	n/c	n/c
156	Repuesto - Acoplamiento tde goma A30/35	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.000.719	2.000.719	n/c	n/c	n/c
157	Repuesto - Acoplamiento de goma A45/50	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.528.348	2.528.348	n/c	n/c	n/c
158	Repuesto - Acoplamiento de goma A60/70	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	4.484.308	4.484.308	n/c	n/c	n/c
159	Repuesto - Ruleman MP-43	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	8.924.908	8.924.908	n/c	n/c	n/c
160	Repuesto - Ruleman MP-39	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	6.268.375	6.268.375	n/c	n/c	n/c
161	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 7,5HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	818.339	818.339	n/c	n/c	n/c
162	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 12,5 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.179.201	1.179.201	n/c	n/c	n/c
163	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 20 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	1.550.803	1.550.803	n/c	n/c	n/c
164	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 25 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.274.148	2.274.148	n/c	n/c	n/c
165	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 40 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.227.955	2.227.955	n/c	n/c	n/c
166	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 50 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.465.906	2.465.906	n/c	n/c	n/c
167	Repuesto - Sello Mecanico para bomba de agua de 75 HP	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	2.892.173	2.892.173	n/c	n/c	n/c
168	Repuesto - Aislacion termica para ductos de aire por metro cuadrado	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	39.940	39.940	n/c	n/c	n/c
169	Repuesto - Aislacion termica para cañerías de agua fria de 12" por metro lineal	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	289.396	289.396	n/c	n/c	n/c
170	Repuesto - Aislacion termica para cañerías de agua fria de 10" por metro lineal	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	229.604	229.604	n/c	n/c	n/c
171	Repuesto - Aislacion termica para cañerías de agua fria de 6" por metro lineal	Unidad	Unidad	1	Proc.:China Certf.: -	191.679	191.679	n/c	n/c	n/c
172	Repuesto - Rejilla de insuflación de 20x20 con salida en los cuatro laterales	Unidad	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	131.480	131.480	n/c	n/c	n/c
TOTAL GRUPO 2							270.193.820			
TOTAL LOTE 1							678.494.024			

Lote 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHILLERS CARRIER					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total	Caracterist.	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo de 2 (dos) Chillers Carrier (Mano de Obra)	Global	Unidad	1	N/C	N/C	N/C	Proc.:Paraguay Certf.: -	88.667.000	88.667.000



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Lote 3 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE EVAPORACIÓN CON CAMBIO DE CAÑERÍAS GALVANIZADAS A TERMOFUSIÓN					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
1	Tubo macho de termofusión de 75 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	4	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	626.526	2.506.104	Proc.:Paraguay Certf.: -	430.100	1.720.400
2	Válvula de media vuelta de termofusión de 75 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	4	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	676.500	2.706.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	464.400	1.857.600
3	Cañería de termofusión de 75 mm. en metros - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	ML	Unidad	16	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	264.935	4.238.960	Proc.:Paraguay Certf.: -	181.900	2.910.400
4	Tee de termofusión de 75 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	4	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	114.070	456.280	Proc.:Paraguay Certf.: -	78.300	313.200
5	Buje reducción de termofusión de 75 mm. x 40 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	41.610	332.880	Proc.:Paraguay Certf.: -	28.600	228.800
6	Cañería de termofusión de 40 mm. en metros - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	ML	Tira	376	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	158.868	59.734.368	Proc.:Paraguay Certf.: -	109.100	41.021.600
7	Codo de termofusión de 90° de 40 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	16	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	45.375	726.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	31.200	499.200
8	Codo de termofusión de 45° de 40 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	4	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	68.750	275.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	47.200	188.800
9	Válvula de media vuelta de termofusión de 40 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	357.500	2.860.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	245.400	1.963.200
10	Tee de termofusión de 40 mm. x 25 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	41.800	334.400	Proc.:Paraguay Certf.: -	28.700	229.600
11	Válvula de media vuelta de termofusión de 25 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	139.700	1.117.600	Proc.:Paraguay Certf.: -	95.900	767.200
12	Tubo hembra de termofusión de 25 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	52.800	422.400	Proc.:Paraguay Certf.: -	36.300	290.400
13	Mano de Obra - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Arranque, bifurcación y troncales	Global	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	34.496.000	34.496.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	23.254.000	23.254.000
14	Tee de termofusión de 40 mm. x 25 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	50	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	41.800	2.090.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	28.700	1.435.000
15	Cañería de termofusión de 25 mm. en metros - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	ML	Tira	300	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	69.300	20.790.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	47.600	14.280.000
16	Válvula de media vuelta de termofusión de 25 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	100	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	139.700	13.970.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	95.900	9.590.000
17	Codo de termofusión de 90° de 25 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	150	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	11.550	1.732.500	Proc.:Paraguay Certf.: -	8.000	1.200.000
18	Buje reducción de termofusión de 25 mm. x 20 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	50	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	2.750	137.500	Proc.:Paraguay Certf.: -	1.900	95.000
19	Unión doble de termofusión de 20 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	50	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	3.737	186.850	Proc.:Paraguay Certf.: -	2.600	130.000
20	Codo de termofusión de 90° de 20 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	50	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	10.340	517.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	7.100	355.000
21	Cañería de termofusión de 20 mm. en metros - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	ML	Tira	100	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	66.000	6.600.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	45.300	4.530.000
22	Caño de PVC soldable de 20 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	ML	Tira	50	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	27.500	1.375.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	18.900	945.000
23	Codo de PVC soldable de 90° de 20 mm. - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Unidad	Unidad	50	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	1.232	61.600	Proc.:Paraguay Certf.: -	900	45.000
24	Mano de Obra - Sistema de agua fría para fancoils del primer piso: Derivación a cada equipo fancoil	Global	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	23.968.000	23.968.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	16.157.000	16.157.000
25	Cañería de termofusión de 75 mm. en metros - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	ML	Tira	339	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	264.935	89.812.965	Proc.:Paraguay Certf.: -	181.900	61.664.100
26	Codo de termofusión de 90° de 75 mm. - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	42	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	112.833	4.738.986	Proc.:Paraguay Certf.: -	77.500	3.255.000
27	Codo de termofusión de 45° de 75 mm. - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	9	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	142.864	1.285.776	Proc.:Paraguay Certf.: -	98.100	882.900
28	Válvula de media vuelta de termofusión de 75 mm. - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	16	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	676.500	10.824.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	464.400	7.430.400



Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 484550 - LPN N° 30/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

29	Tee de termofusión de 75 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	108.845	870.760	Proc.:Paraguay Certf.: -	74.800	598.400
30	Buje reducción de termofusión de 75 mm. x 25 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	35.200	281.600	Proc.:Paraguay Certf.: -	24.200	193.600
31	Válvula de media vuelta de termofusión de 25 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	139.700	1.117.600	Proc.:Paraguay Certf.: -	95.900	767.200
32	Tubo hembra de termofusión de 25 mm. (purgado) - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Unidad	Unidad	8	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	60.500	484.000	Proc.:Paraguay Certf.: -	41.600	332.800
33	Mano de Obra - Sistema de agua fría para climatizadores del salón de operaciones	Global	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	60.019.904	60.019.904	Proc.:Paraguay Certf.: -	40.459.900	40.459.900
TOTAL LOTE 3							351.070.033			239.590.700

Lote 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHILLER TRANE DE LA SALA DE POTENCIA					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
1	Mantenimiento preventivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Mano de obra	Global	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	176.360.800	176.360.800	n/c	n/c	n/c
2	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Sensor de Temperatura de Salida de agua del Condensador - Repuestos	Unidad	Unidad	1	Proc.:EEUU Certf.: -	9.520.000	9.520.000	n/c	n/c	n/c
3	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Sensor de Temperatura de Aceite - Repuestos	Unidad	Unidad	1	Proc.:EEUU Certf.: -	10.640.000	10.640.000	n/c	n/c	n/c
4	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Sensor de Temperatura de Refrigerante - Repuestos	Unidad	Unidad	1	Proc.:EEUU Certf.: -	9.968.000	9.968.000	n/c	n/c	n/c
5	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Resistencias de Trancision - Repuestos	Unidad	Unidad	3	Proc.:EEUU Certf.: -	18.704.000	56.112.000	n/c	n/c	n/c
6	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Contactores de Fuerza 2k4 y 2k3- Repuestos	Unidad	Unidad	2	Proc.: China Certf.: -	5.040.000	10.080.000	n/c	n/c	n/c
7	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Contactores de Fuerza 2k8 y 2k11- Repuestos	Unidad	Unidad	2	Proc.: China Certf.: -	5.040.000	10.080.000	n/c	n/c	n/c
8	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Gas Refrigerante R134a - Repuestos	Global	Unidad	1	Proc.: China Certf.: -	20.255.200	20.255.200	n/c	n/c	n/c
9	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia - Abrasivo para limpieza química y mecánica del condensador - Repuestos	Global	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	14.000.000	14.000.000	n/c	n/c	n/c
10	Mantenimiento correctivo de Chiller Trane de la Sala de Potencia- Mano de Obra	Global	Unidad	1	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	56.095.200	56.095.200	n/c	n/c	n/c
TOTAL LOTE 4							373.111.200			

Lote 5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHILLER TRANE DEL IBCP					ELIMEC SRL			BRITAM S.A.		
1	Mantenimiento preventivo del Chiller Trane del Instituto BCP - Mano de obra	Global	Unidad	3	Proc.:Paraguay Certf.: 223015	18.980.500	56.941.500	n/c	n/c	n/c

TOTAL GENERAL CALCULADO							1.459.616.757			328.257.700
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	-------------

MARIA
EMILIA
ACHA
PALACIOS

Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS
Fecha: 2026.10.07 12:24:46 -03'00'

Directora
Unidad Operativa de Contrataciones