INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 18/2026

Saltos del Guairá, 20 de octubre de 2026

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 54º de la Ley Nº 7021/22, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del procedimiento dela Convocatoria: MCN **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACION ELECTRONICA - PLURIANUAL** con **ID Nº 485.538**, a través de la modalidad de Licitación de Menor Cuantía Nacional.

En ese sentido, primeramente, resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución Nº 034/2.026 de fecha 23 de Abril de 2026 indicándose que el mismo estará conformado por: Lic. Aníbal Acosta Alvarenga – Técnico Administrativo de la Sección de Obras Civiles, C.P. Lorena Beatriz Calderón Alfonso – Asistente Administrativo y el Lic. Benjamín Portillo Castillo – Asistente Administrativo. Se deja constancia de que el Lic. Aníbal Acosta Alvarenga – Técnico Administrativo de la Sección de Obras Civiles no se encuentra presente al momento de la evaluación, debido a que se encuentra haciendo uso de su periodo de vacaciones.

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Art. 82º del Decreto Nº 2264/24 pasamos a expresar cuanto sigue:

Monto del llamado:

El monto estimado para el presente llamado es de **Gs 378.960.000- (guaraníes trescientos setenta y ocho millones novecientos sesenta mil)**.

Rubro. 242

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 16 del mes de octubre de 2026, siendo las 08:30 hs se ha procedido a la apertura de la propuesta presentada por la siguiente firma:

Nº	OFERENTES	RUC Nº	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
01	SELCOM S.R.L	80035676-4	12 de octubre y Carandayty – Asunción	0981-232.013	andy@selcom.com.py

1.1 La oferta económica presentada es la siguiente:

OFERENTES:	MONTOS
SELCOM S.R.L	Gs. – 286.345.998 (guaraníes doscientos ochenta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho) IVA incluido.

1.2. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de Oferta:

No se registraron observaciones.

RECIBIDO
22-10-2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22-10-2026
PRESIDENCIA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de los requisitos básicos de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 78° del Decreto Nº 2264/24 y demás disposiciones que rigen en materia de Contrataciones Públicas, observándose cuanto sigue:

Documentos de carácter sustancial (*)	**SELCOM S.R.L**
a- Formulario de Oferta y lista de precios, debidamente completado, sellado y firmado por el oferente o su representante. (Descargado del SICP)	CUMPLE Fs. 11-22
b- Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida. *	CUMPLE Fs. 5-10
c- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(*)**	CUMPLE (Perfil del Proveedor)
d- Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	CUMPLE (Perfil del Proveedor)
e- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**	CUMPLE (Perfil del Proveedor)

La empresa **SELCOM S.R.L** presentó los documentos requeridos conforme a las exigencias establecidas, verificándose el cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial, incluyendo la póliza de seguro N° 1508064986 de la compañía La Consolidada S.A de Seguro por una suma de Gs. 19.000.000 (guaraníes, diecinueve millones). Las documentaciones se encuentran en forma física y otras activas en la SICP del perfil del proveedor.

2.1-CAPACIDAD LEGAL:

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario y, en consecuencia, en el Pliego de Bases y Condiciones, apartado Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, punto Requisitos de Calificación, Capacidad Legal, este Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al siguiente análisis:

2.1.1 Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Esta verificación ha sido constatada en el punto anterior del presente informe de evaluación, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra como Declaración Jurada dentro del formulario de ofertas; el cual ha demostrado que el oferente CUMPLE, con este requisito.

2.1.2 Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N°7021/22.

2.1.3 Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

2.1.4 Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

2.1.5 Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

En cuanto a los puntos 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5, se ha procedido al análisis con respecto a las Prohibiciones y Limitaciones del Artículo N° 21, de la Ley 7021/22, del representante de la oferta recibida, conforme a las verificaciones en los registros de la base de datos de la Convocante, en la página web del MEF (https://datos.hacienda.gov.py/data/nomina) y de la Secretaria de la Función Pública - SFP (https://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios) y por último en la base de datos de la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP (https://www.contrataciones.gov.py/buscador/sanciones.html), conforme a los datos proporcionado en el Formulario de Declaración de Personas, que se detalla en el siguiente cuadro:

OFERENTE:	Propietarios o miembros de la firma oferente	Conforme a la base de datos de la Convocante, del SINARH y de la SFP	Inc. "g" "h" "i" y "j" del Art. 21. Conforme a la base de datos de la DNCP.
SELCOM S.R.L **RUC:** 80035676-4	Andy Ahrens (Representante Legal) CON C.I. N° 2.497.496	No Registra Datos.	No Registra Datos.

Conforme a lo cotejado precedente, este Comité de Evaluación considera que el oferente no se encuentra con impedimentos legales para ejecutar el contrato.

3- VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC:

En el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta recibida a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en las Bases y Condiciones:

3.1.1. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC: se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación indicados en el Pliego de Bases y Condiciones:

3.1.1.1 Solicitudes de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente:

De conformidad a lo establecido en los Art. 80° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a solicitar al oferente la presentación de documentaciones establecidas en el PBC:

-Por nota N° 12/2026 y N° 13/2026 de fecha 20 de octubre de 2026, se ha solicitado la presentación de las siguientes documentaciones

RECIBIDO
22-10-2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comite Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

22-10-2026
PRESIDENCIA

- Copia de contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA) ya sea en entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria deberá ser de los últimos 3 (tres) años 2023, 2024, 2025, como mínimo 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.
- Declaración jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas ofertadas.

Como consecuencia a la solicitud realizada, la firma remite mail de fecha 20/10/2026, adjuntando los documentos solicitados en el plazo establecido.

1. ***Conforme al Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, Sección <u>Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación:</u>***

Este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento: respecto a lo solicitado en las bases de la contratación, observándose cuanto sigue:

Otros Documentos requeridos en la Bases y Condiciones, Documentos Formales (**):	**SELCOM S.R.L**
a) Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	**CUMPLE** Fs. 30
b) Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	**CUMPLE** Fs. 29
c) Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)	**CUMPLE** Fs. 24
d) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. **(**)**	**CUMPLE** Fs. 31
e) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar (**)	**CUMPLE (Nro. 225007)**
f) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)	**CUMPLE** (Perfil del Proveedor)

4- AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMETICOS:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso *B) Evaluación basada únicamente en precio - I. Método de presentación de ofertas en sobre único;* núm. 2) del Art. 75° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por la firma oferente que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que no presenta errores aritméticos.

4-1 Tabla comparativa de los precios ofertados por las firmas participantes:

El Comité de Evaluación ha elaborado el Cuadro Comparativo de Ofertas que se presenta como Anexo.

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACION ELECTRONICA-PLURIANUAL" con ID Nº 485.538

		1- SELCOM S.R.L							2- OFERENTE						
Item	Descripción	Unidad de medida	Presen-tacion	Proce-dencia	Nº Certificado	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Presen-tacion	Proce-dencia	Nº Certificado	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Reposición de servidor principal del sistema, computador de factor de forma para montaje en rack tipo servidor con licencia e instalación de la última versión sistema operativo Windows para servidores.	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	27.486.667	**27.486.667**							
2	Mano de obra por reposición de servidor principal del sistema	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	11.780.000	**11.780.000**							
3	Reposición de computadora personal, con tarjeta de video para 4 monitores HDMI, para la gestión de todos los componentes de los sistemas del edificio. Gabinete horizontal. Sistema operativo según especificaciones técnicas. Marca referencial DELL	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	10.780.000	**10.780.000**							
4	Mano de obra por reposición de computadora personal, con tarjeta de video para 4 monitores HDMI, marca referencial	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	4.620.000	**4.620.000**							
5	Reposición de Teclado	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	212.333	**212.333**							
6	Mano de obra por reposición de teclado	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	91.000	**91.000**							
7	Reposición de Mouse	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	131.833	**131.833**							
8	Mano de obra por reposición de mouse	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	56.500	**56.500**							
9	Reposición de UPS de 3.000 VA para PC de supervisión y servidor-Marca ref.Vertiv	Unidad	Evento	China	225007	1	4.433.333	**4.433.333**							
10	Mano de obra por reposición de UPS de 3.000 VA	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.900.000	**1.900.000**							
11	Reposición de Software de datos e interfaz de usuario, con capacidad para control de al menos 5.000 puntos, protocolos de comunicación KNX, BACnet, Modbus, con base de datos SQL- Software grafico IRIDIUM y software de programación EST para dispositivos KNX	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	43.283.333	**43.283.333**							
12	Mano de obra por reposición de software de datos e interfaz de usuario	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	18.550.000	**18.550.000**							
13	Reposición de Gateway KNX/IP0	Unidad	Evento		225007	1	2.695.000	**2.695.000**							
14	Mano de obra por reposición de Gateway KNX/IP	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.155.000	**1.155.000**							
15	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. Marca HDL-4 Canales, marca referencial.	Unidad	Evento	China	225007	1	3.033.333	**3.033.333**							
16	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX - 4 canales	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.300.000	**1.300.000**							
17	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. Marca referencial HDL-6 Canales	Unidad	Evento	China	225007	1	3.514.000	**3.514.000**							
18	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX- 6 canales	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.506.000	**1.506.000**							
19	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. Marca referencial HDL-8 Canales	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	3.628.333	**3.628.333**							
20	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX - 8 canales	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.555.000	**1.555.000**							
21	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el control de extractores de aire del sistema de climatización. Marca referencial HDL 12 canales	Unidad	Evento	China	225007	1	4.993.333	**4.993.333**							
22	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX - 12 canales	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	2.140.000	**2.140.000**							
23	Reposición de medidor de energia trifásico con conexión para bus KNX y montaje en riel DIN. Marca ref.ABB	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	7.175.000	**7.175.000**							
24	Mano de obra por reposición de medidor de energia trifásico con conexión para bus KNX	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	3.075.000	**3.075.000**							
25	Reposicion de modulo de relays, contactores y equipos activos para el control y comando de portones elÃ©ctricos.	Unidad	Evento	China	225007	1	2.870.000	**2.870.000**							
26	Mano de obra por reposición de módulo de relays, contactores y equipos activos	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.230.000	**1.230.000**							
27	Reposición de módulo de entradas para integración al bus KNX, destinado al monitoreo e indicación de fallas de bombas de agua, drenaje, extincion de incendios, dosificadora de cloro y sensores de presencia de agua en subsuelos.	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	2.846.667	**2.846.667**							
28	Mano de obra por reposición de módulo de entradas para integración al bus KNX para el monitoreo e indicación de fallas de los distintos sistemas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.220.000	**1.220.000**							
29	Reposición de monitor LCD-LED de 21"-ref.Dahua	Unidad	Evento	China	225007	1	1.376.667	**1.376.667**							
30	Mano de obra por reposición de monitor LCD-LED de 21"-ref.Dahua	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	590.000	**590.000**							
31	Reposición de monitor LCD-LED de 32"-ref. Dahua	Unidad	Evento	China	225007	1	1.936.667	**1.936.667**							
32	Mano de obra por reposición de monitor LCD-LED de 32"-ref.Dahua	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	830.000	**830.000**							
33	Reposición de transmisor inalambrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	Unidad	Evento	China	225007	1	1.621.667	**1.621.667**							

RECIBIDO 22-10-2026 DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comite Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

PRESIDENCIA

34	Mano de obra por reposición de transmisor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	695.000	**695.000**								
35	Reposición de receptor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	Unidad	Evento	China	225007	1	1.605.333	**1.605.333**								
36	Mano de obra por reposición de receptor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	688.000	**688.000**								
37	Reposición de soporte para 3 monitores de 21", Base metálica, regulación de altura metálica, con regulación de giro e inclinación independiente.	Unidad	Evento	China	225007	1	1.038.333	**1.038.333**								
38	Mano de obra por reposición de soporte para 3 monitores de 21", Base metálica	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	445.000	**445.000**								
39	Reposición de soporte para monitor de 32". Base metálica para montar sobre estructura de madera de montante, permite el giro del monitor e inclinación	Unidad	Evento	China	225007	1	555.333	**555.333**								
40	Mano de obra por reposición de soporte para monitor de 32". Base metálica	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	238.000	**238.000**								
41	Reposición central de alarma de 582 zonas con expansores con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo. Compat con protocolo abierto KNX serial/IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, integrada al BMS mediante gateway. Marca ABB referencial	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	34.090.000	**34.090.000**								
42	Mano de obra por reposición de central de alarma de 582 zonas con expansores	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	14.610.000	**14.610.000**								
43	reposición de expansor de zona ABB	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	697.667	**697.667**								
44	Mano de obra por reposición de expansor de zona ABB	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	299.000	**299.000**								
45	Reposición de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación-Marca ABB	Unidad	Evento	China	225007	1	2.781.333	**2.781.333**								
46	Mano de obra de reposición de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.192.000	**1.192.000**								
47	Reposición de batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	Unidad	Evento	China	225007	1	161.000	**161.000**								
48	Mano de obra de batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	69.000	**69.000**								
49	Reposición de sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	259.000	**259.000**								
50	Mano de obra por reposición de sirena de 30W para exterior con caja protectora	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	111.000	**111.000**								
51	Reposición de sirena de 20W para interior para alertar a los operarios de la sala de control	Unidad	Evento	China	225007	1	210.000	**210.000**								
52	Mano de obra por reposición de sirena de 20W para interior para alertar a los operarios de sala de control	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	90.000	**90.000**								
53	Reposición de detector de apertura de puertas, ventanas y portones; contacto magnético externo. Para los portones exteriores se deberá considerar para esa utilización.	Unidad	Evento	China	225007	1	117.000	**117.000**								
54	Mano de obra por reposición de detector de apertura de puertas, ventanas y portones	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	50.000	**50.000**								
55	Reposición de detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad	Unidad	Evento	China	225007	1	343.000	**343.000**								
z	Mano de obra por reposición de detector de movimiento de doble tecnología.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	147.000	**147.000**								
57	Reposición de detector de presencia de agua. Ubicado en los tanques de subsuelo a nivel de la batería de rebose del tanque.	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	490.000	**490.000**								
58	Mano de obra por reposición de detector de presencia de agua.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	210.000	**210.000**								
59	Reposición de botón pulsador de pánico, para situaciones de emergencia	Unidad	Evento	China	225007	1	186.667	**186.667**								
60	Mano de obra por reposición de botón pulsador de pánico	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	80.000	**80.000**								
61	Reposición de cerradura electromagnética de alta seguridad para puertas de celdas, fuerza 2.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde la sala de control y pulsador indicado en el plano	Unidad	Evento	China	225007	1	3.201.333	**3.201.333**								
62	Mano de obra por reposición de cerradura electromagnética de alta seguridad	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.372.000	**1.372.000**								
63	Reposición de cerradura electromagnética para puertas de salas de reuniones, fuerza 650 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde el mostrador	Unidad	Evento	China	225007	1	420.000	**420.000**								
64	Mano de obra por reposición de cerradura electromagnética para puertas de sala de reuniones	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	180.000	**180.000**								
65	Reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	Unidad	Evento	China	225007	1	359.333	**359.333**								
66	Mano de obra por reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	154.000	**154.000**								
67	Reposición de botón pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnética	Unidad	Evento	China	225007	1	196.000	**196.000**								
68	Mano de obra por reposición de botón pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnética	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	84.000	**84.000**								

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

69	Reposición de módulo de control de acceso con placa controladora para 2 lectores y detección magnética de apertura de puerta. Compatible con KNX serial/IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, integrado al BMS mediante gateway.	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	3.710.000	**3.710.000**							
70	Mano de obra por reposición de módulo de control de acceso.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.590.000	**1.590.000**							
71	reposición de central de control de accesos p- 2 puertas	Unidad	Evento	Alemania	225007	1	4.783.333	**4.783.333**							
72	Mano de obra por reposición de central de control de accesos p-2 puertas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	2.050.000	**2.050.000**							
73	reposición de lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta-Marca Rosslare	Unidad	Evento	China	225007	1	508.667	**508.667**							
74	Mano de obra por reposición de lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	218.000	**218.000**							
75	Reposición de cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 1.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de cristal templado o metálicas	Unidad	Evento	China	225007	1	1.155.000	**1.155.000**							
76	Mano de obra por reposición de cerradura electromagnética de seguridad, fuerza de 1000 libras.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	495.000	**495.000**							
77	reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	Unidad	Evento	China	225007	1	354.667	**354.667**							
78	Mano de obra por reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	152.000	**152.000**							
79	reposición de botón pulsador para apertura de puertas con cerradura electromagnética	Unidad	Evento	China	225007	1	196.000	**196.000**							
80	Mano de obra por reposición de botón pulsador para apertura de puertas con cerradura electromagnética	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	84.000	**84.000**							
81	reposición de batera sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos	Unidad	Evento	China	225007	1	161.000	**161.000**							
82	Mano de obra de reposición de batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	69.000	**69.000**							
83	reposición de tarjetas de proximidad para identificación personal	Unidad	Evento	China	225007	1	94.733	**94.733**							
84	Mano de obra por reposición de tarjetas de proximidad para identificación del personal	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	40.600	**40.600**							
85	Mano de obra por control y mantenimiento preventivo del servidor principal, limpieza y reseteo del sistema para eliminar virus o impurezas del software.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	2.166.667	**2.166.667**							
86	Mano de obra por control y prueba de funcionamiento de los actuadores instalados en los 14 tableros eléctricos.	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	2.766.667	**2.766.667**							
87	Mano de obra por revisión de cableado de los actuadores	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.500.000	**1.500.000**							
88	Mano de obra por prueba de conexión de las zonas de iluminación controlados por los actuadores	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.833.333	**1.833.333**							
89	Mano de obra por control y ajuste de parámetros del sistema en el software de monitoreo y control de luces y otros	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	2.083.333	**2.083.333**							
90	Mano de obra por prueba y control de UPS del sistema	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.733.333	**1.733.333**							
91	Mano de obra por revisión de la PC donde está instalado los archivos de control	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.433.333	**1.433.333**							
92	Mano de obra por revisión de monitores de la PC y su fuente de alimentación	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.216.667	**1.216.667**							
93	Mano de obra por control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo, operada por códigos	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	2.623.333	**2.623.333**							
94	Mano de obra por control y regulación de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	620.000	**620.000**							
95	Mano de obra por control de batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento sin vapores tóxicos	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	580.000	**580.000**							
96	Mano de obra por control y regulación de sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	580.000	**580.000**							
97	Mano de obra por control y regulación de detectores de apertura- contacto magnético en aberturas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.280.000	**1.280.000**							
98	Mano de obra por control y mantenimiento de detector dual de movimiento	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.313.333	**1.313.333**							
99	Mano de obra por control y regulación de botón pulsador de pánico	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	946.667	**946.667**							
100	Mano de obra por control y regulación de cerradura eléctrica de seguridad. Comandada desde pulsador ubicado en	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	690.000	**690.000**							
101	Mano de obra por control y regulación de brazo hidráulico de retorno automático de puertas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	623.333	**623.333**							
102	Mano de obra por verificación y regulación de módulo de control de acceso	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.406.667	**1.406.667**							
103	Mano de obra para la verificación y mantenimiento preventivo de la CPU de gestión, monitor color de 22", teclado y Mouse	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	1.163.333	**1.163.333**							
104	Mano de obra por verificación y control de fuente de alimentación de cerraduras	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	580.000	**580.000**							
105	Mano de obra por verificación y control de lectores de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	606.667	**606.667**							
106	Mano de obra por verificación y control de cerradura eléctrica en puertas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	678.667	**678.667**							
107	Mano de obra por verificación y control de cerradura electro magnética en puertas de madera	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	486.667	**486.667**							
108	Mano de obra por verificación y regulación de brazo hidráulico de retorno automático de puertas	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	373.333	**373.333**							
109	Mano de obra por verificación y control de batería sellada de Gel AH	Unidad	Evento	Paraguay	225007	1	356.667	**356.667**							
								286.349.998							

RECIBIDO
22-10-2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22-10-2026
PRESIDENCIA

No se ha detectado error aritmético.

Se pasa a analizar la única oferta recibida para el presente llamado de la empresa de **SELCOM S.R.L** con RUC. N° 80035676-4, según análisis en detalle para verificar su cumplimiento con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo estipulado en el PBC, la adjudicación es por el **MONTO TOTAL**.

4.2 - ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADO POR LA FIRMA:

En virtud a la Res. DNCP Nº 454/24, Art. 4° que aprueba el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regulados por la Ley Nº 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"; se ha procedido al Análisis de los Precios Ofertados, conforme se expone en el cuadro respectivo que se presenta como Anexo.

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al -25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Ítem	Descripción	OFERENTE SELCOM S.R.L		
		Variación Porcentual del Precio Ofertado en Relación al Precio Referencial de la Convocante (-25% o +15%)		
		Monto referencial	Precio de Costo Unitario	% Variación
1	Reposición de servidor principal del sistema, computador de factor de forma para montaje en rack tipo servidor con licencia e instalación de la última versión sistema operativo Windows para servidores.	27.486.667	27.486.667	0%
2	Mano de obra por reposición de servidor principal del sistema	11.780.000	11.780.000	0%
3	Reposición de computadora personal, con tarjeta de video para 4 monitores HDMI, para la gestión de todos los componentes de los sistemas del edificio. Gabinete horizontal. Sistema operativo según especificaciones técnicas. Marca referencial DELL	10.780.000	10.780.000	0%
4	Mano de obra por reposición de computadora personal, con tarjeta de video para 4 monitores HDMI, marca referencial	4.620.000	4.620.000	0%
5	Reposición de Teclado	212.333	212.333	0%
6	Mano de obra por reposición de teclado	91.000	91.000	0%
7	Reposición de Mouse	131.833	131.833	0%
8	Mano de obra por reposición de mouse	56.500	56.500	0%
9	Reposición de UPS de 3.000 VA para PC de supervisión y servidor-Marca ref.Vertiv	4.433.333	4.433.333	0%
10	Mano de obra por reposición de UPS de 3.000 VA	1.900.000	1.900.000	0%
11	Reposición de Software de datos e interfaz de usuario, con capacidad para control de al menos 5.000 puntos, protocolos de comunicación KNX, BACnet, Modbus, con base de datos SQL- Software grafico IRIDIUM y software de programación EST para dispositivos KNX	43.283.333	43.283.333	0%
12	Mano de obra por reposición de software de datos e interfaz de usuario	18.550.000	18.550.000	0%

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

13	Reposición de Gateway KNX/IP0	2.695.000	2.695.000	0%
14	Mano de obra por reposición de Gateway KNX/IP	1.155.000	1.155.000	0%
15	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. Marca HDL-4 Canales, marca referencial.	3.033.333	3.033.333	0%
16	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX - 4 canales	1.300.000	1.300.000	0%
17	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. Marca referencial HDL-6 Canales	3.514.000	3.514.000	0%
18	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX- 6 canales	1.506.000	1.506.000	0%
19	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. Marca referencial HDL-8 Canales	3.628.333	3.628.333	0%
20	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX - 8 canales	1.555.000	1.555.000	0%
21	Reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el control de extractores de aire del sistema de climatización. Marca referencial HDL 12 canales	4.993.333	4.993.333	0%
22	Mano de obra por reposición de módulo de relays con conexión a bus KNX - 12 canales	2.140.000	2.140.000	0%
23	Reposición de medidor de energía trifásico con conexión para bus KNX y montaje en riel DIN. Marca ref.ABB	7.175.000	7.175.000	0%
24	Mano de obra por reposición de medidor de energía trifásico con conexión para bus KNX	3.075.000	3.075.000	0%
25	Reposicion de módulo de relays, contactores y equipos activos para el control y comando de portones eléctricos.	2.870.000	2.870.000	0%
26	Mano de obra por reposición de módulo de relays, contactores y equipos activos	1.230.000	1.230.000	0%
27	Reposición de módulo de entradas para integración al bus KNX, destinado al monitoreo e indicación de fallas de bombas de agua, drenaje, extinción de incendios, dosificadora de cloro y sensores de presencia de agua en subsuelos.	2.846.667	2.846.667	0%
28	Mano de obra por reposición de módulo de entradas para integración al bus KNX para el monitoreo e indicación de fallas de los distintos sistemas	1.220.000	1.220.000	0%
29	Reposición de monitor LCD-LED de 21"-ref.Dahua	1.376.667	1.376.667	0%
30	Mano de obra por reposición de monitor LCD-LED de 21"- ref.Dahua	590.000	590.000	0%
31	Reposición de monitor LCD-LED de 32"-ref. Dahua	1.936.667	1.936.667	0%
32	Mano de obra por reposición de monitor LCD-LED de 32"- ref.Dahua	830.000	830.000	0%
33	Reposición de transmisor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	1.621.667	1.621.667	0%
34	Mano de obra por reposición de transmisor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	695.000	695.000	0%
35	Reposición de receptor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	1.605.333	1.605.333	0%

RECIBIDO
22 -10- 2025
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Cabrerón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22 -10- 2025
PRESIDENCIA

36	Mano de obra por reposición de receptor inalámbrico para conexión de cámaras dentro de los ascensores	688.000	688.000	0%
37	Reposición de soporte para 3 monitores de 21", Base metálica, regulación de altura metálica, con regulación de giro e inclinación independiente.	1.038.333	1.038.333	0%
38	Mano de obra por reposición de soporte para 3 monitores de 21", Base metálica	445.000	445.000	0%
39	Reposición de soporte para monitor de 32". Base metálica para montar sobre estructura de madera de montante, permite el giro del monitor e inclinación	555.333	555.333	0%
40	Mano de obra por reposición de soporte para monitor de 32", Base metálica	238.000	238.000	0%
41	Reposición central de alarma de 582 zonas con expansores con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo. Compat con protocolo abierto KNX serial/IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, integrada al BMS mediante gateway. Marca ABB referencial	34.090.000	34.090.000	0%
42	Mano de obra por reposición de central de alarma de 582 zonas con expansores	14.610.000	14.610.000	0%
43	reposición de expansor de zona ABB	697.667	697.667	0%
44	Mano de obra por reposición de expansor de zona ABB	299.000	299.000	0%
45	Reposición de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación-Marca ABB	2.781.333	2.781.333	0%
46	Mano de obra de reposición de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido	1.192.000	1.192.000	0%
47	Reposición de batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	161.000	161.000	0%
48	Mano de obra de batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento.	69.000	69.000	0%
49	Reposición de sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje	259.000	259.000	0%
50	Mano de obra por reposición de sirena de 30W para exterior con caja protectora	111.000	111.000	0%
51	Reposición de sirena de 20W para interior para alertar a los operarios de la sala de control	210.000	210.000	0%
52	Mano de obra por reposición de sirena de 20W para interior para alertar a los operarios de sala de control	90.000	90.000	0%
53	Reposición de detector de apertura de puertas, ventanas y portones; contacto magnético externo. Para los portones exteriores se deberá considerar para esa utilización.	117.000	117.000	0%
54	Mano de obra por reposición de detector de apertura de puertas, ventanas y portones	50.000	50.000	0%
55	Reposición de detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad	343.000	343.000	0%
56	Mano de obra por reposición de detector de movimiento de doble tecnología.	147.000	147.000	0%
57	Reposición de detector de presencia de agua. Ubicado en los tanques de subsuelo a nivel de la batería de rebose del tanque.	490.000	490.000	0%
58	Mano de obra por reposición de detector de presencia de agua.	210.000	210.000	0%

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

59	Reposición de botón pulsador de pánico, para situaciones de emergencia	186.667	186.667	0%
60	Mano de obra por reposición de botón pulsador de pánico	80.000	80.000	0%
61	Reposición de cerradura electromagnética de alta seguridad para puertas de celdas, fuerza 2.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde la sala de control y pulsador indicado en el plano	3.201.333	3.201.333	0%
62	Mano de obra por reposición de cerradura electromagnética de alta seguridad	1.372.000	1.372.000	0%
63	Reposición de cerradura electromagnética para puertas de salas de reuniones, fuerza 650 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde el mostrador	420.000	420.000	0%
64	Mano de obra por reposición de cerradura electromagnética para puertas de sala de reuniones	180.000	180.000	0%
65	Reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	359.333	359.333	0%
66	Mano de obra por reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	154.000	154.000	0%
67	Reposición de botón pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnética	196.000	196.000	0%
68	Mano de obra por reposición de botón pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnética	84.000	84.000	0%
69	Reposición de módulo de control de acceso con placa controladora para 2 lectores y detección magnética de apertura de puerta. Compatible con KNX serial/IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, integrado al BMS mediante gateway.	3.710.000	3.710.000	0%
70	Mano de obra por reposición de módulo de control de acceso.	1.590.000	1.590.000	0%
71	reposición de central de control de accesos p- 2 puertas	4.783.333	4.783.333	0%
72	Mano de obra por reposición de central de control de accesos p-2 puertas	2.050.000	2.050.000	0%
73	reposición de lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta-Marca Rosslare	508.667	508.667	0%
74	Mano de obra por reposición de lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta	218.000	218.000	0%
75	Reposición de cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 1.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de cristal templado o metálicas	1.155.000	1.155.000	0%
76	Mano de obra por reposición de cerradura electromagnética de seguridad, fuerza de 1000 libras.	495.000	495.000	0%
77	reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	354.667	354.667	0%
78	Mano de obra por reposición de brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas	152.000	152.000	0%
79	reposición de botón pulsador para apertura de puertas con cerradura electromagnética	196.000	196.000	0%
80	Mano de obra por reposición de botón pulsador para apertura de puertas con cerradura electromagnética	84.000	84.000	0%
81	reposición de batera sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos	161.000	161.000	0%

RECIBIDO
22 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22 -10- 2026
PRESIDENCIA

82	Mano de obra de reposición de batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento.	69.000	69.000	0%
83	reposición de tarjetas de proximidad para identificación personal	94.733	94.733	0%
84	Mano de obra por reposición de tarjetas de proximidad para identificación del personal	40.600	40.600	0%
85	Mano de obra por control y mantenimiento preventivo del servidor principal, limpieza y reseteo del sistema para eliminar virus o impurezas del software.	2.166.667	2.166.667	0%
86	Mano de obra por control y prueba de funcionamiento de los actuadores instalados en los 14 tableros eléctricos.	2.766.667	2.766.667	0%
87	Mano de obra por revisión de cableado de los actuadores	1.500.000	1.500.000	0%
88	Mano de obra por prueba de conexión de las zonas de iluminación controlados por los actuadores	1.833.333	1.833.333	0%
89	Mano de obra por control y ajuste de parámetros del sistema en el software de monitoreo y control de luces y otros	2.083.333	2.083.333	0%
90	Mano de obra por prueba y control de UPS del sistema	1.733.333	1.733.333	0%
91	Mano de obra por revisión de la PC donde está instalado los archivos de control	1.433.333	1.433.333	0%
92	Mano de obra por revisión de monitores de la PC y su fuente de alimentación	1.216.667	1.216.667	0%
93	Mano de obra por control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo, operada por códigos	2.623.333	2.623.333	0%
94	Mano de obra por control y regulación de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido	620.000	620.000	0%
95	Mano de obra por control de batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento sin vapores tóxicos	580.000	580.000	0%
96	Mano de obra por control y regulación de sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje	580.000	580.000	0%
97	Mano de obra por control y regulación de detectores de apertura- contacto magnético en aberturas	1.280.000	1.280.000	0%
98	Mano de obra por control y mantenimiento de detector dual de movimiento	1.313.333	1.313.333	0%
99	Mano de obra por control y regulación de botón pulsador de pánico	946.667	946.667	0%
100	Mano de obra por control y regulación de cerradura eléctrica de seguridad. Comandada desde pulsador ubicado en mueble o sála de control	690.000	690.000	0%
101	Mano de obra por control y regulación de brazo hidráulico de retorno automático de puertas	623.333	623.333	0%
102	Mano de obra por verificación y regulación de módulo de control de acceso	1.406.667	1.406.667	0%
103	Mano de obra para la verificación y mantenimiento preventivo de la CPU de gestión, monitor color de 22", teclado y Mouse	1.163.333	1.163.333	0%
104	Mano de obra por verificación y control de fuente de alimentación de cerraduras	580.000	580.000	0%
105	Mano de obra por verificación y control de lectores de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta	606.667	606.667	0%

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial - Canindeyú

106	Mano de obra por verificación y control de cerradura eléctrica en puertas	608.667	678.667	12%
107	Mano de obra por verificación y control de cerradura electro magnética en puertas de madera	466.667	486.667	4%
108	Mano de obra por verificación y regulación de brazo hidráulico de retorno automático de puertas	363.333	373.333	3%
109	Mano de obra por verificación y control de batería sellada de Gel AH	356.667	356.667	0%

A criterio de comité de evaluación, los precios ofertados no son superiores al -25%, para ofertas por debajo del precio referencial, y no se encuentra por encima de 15% del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

5- EVALUACION DE LA OFERTA CON LOS DEMAS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso *B) Evaluación basada únicamente en precio. Método de presentación de ofertas en sobre único, núm. 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 del Art. 75 ° del Decreto N° 2264/24;* ya visto el análisis precedente en el punto 2- del presente informe de evaluación, respecto al cumplimiento de la documentación de carácter sustancial y verificado que no se ha presentado errores aritméticos conforme al punto 4 del presente informe; por lo tanto, seguidamente, se procede a realizar la Evaluación económica, y técnica, el cual el sistema de adjudicación es por el total.

Del mismo modo se procede al análisis de los siguientes:

REQUISITOS DEL PBC	**SELCOM S.R.L**
CAPACIDAD FINANCIERA:	
De conformidad a lo establecido en la Sección - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera; considerando los documentos financieros presentados por el oferente, se constata el siguiente análisis: • **Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2023, 2024 y 2025) conforme a las normativas legales vigentes, para contribuyente de IRE GENERAL y formulario 500 de los años (2023, 2024, 2025)**	Los estados financieros se encuentran dentro del parámetro exigido en el PBC, por tanto, la empresa **CUMPLE** con la situación económica y financiera. Fs. 33-53
EXPERIENCIA REQUERIDA:	
El oferente deberá presentar contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA) • **Copia de contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA) ya sea en entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria deberá ser de los últimos 3 (tres) años 2023, 2024, 2025, como mínimo 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.** • **Copia de constancias que acrediten el buen cumplimiento en la prestación de los servicios de los años 2023, 2024, 2025, ya sea de entidades públicas y/o privadas** • **Constancia de RUC, a fin de verificar que la actividad comercial, industrial o de servicios esté vinculada con el tipo de bienes o servicios a contrata.**	**CUMPLE** (Presentan los documentos requerido) Fs. 54

RECIBIDO 22-10-2026 DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO 22-10-2026 PRESIDENCIA

CAPACIDAD TECNICA:	
- Listado de profesionales y/o técnicos, acompañado de la Planilla de Instituto de Previsión Social correspondiente al mes anterior vencido al acto de presentación de ofertas en donde figuren los técnicos solicitados: a. Al menos 2 (dos) técnicos con experiencia comprobada en integración electrónica (automatización y control). Se deberá acompañar con la siguiente documentación: • Curriculum Vitae. • Certificados de capacitación. • Fotocopia de cédula de identidad. b. 1 (un) Ingeniero de una de las siguientes ramas: Ingeniero en electrónica, ingeniero en sistema, Ingeniero en Electricidad o afines. Se deberá acompañar la siguiente documentación: • Fotocopia del titulo universitario. • Curriculum Vitae. • Fotocopia de cédula de identidad del ingeniero • Constancia de entrada del personal en el sistema REI de IPS a fin corroborar la antigüedad requerida, se aclara que el profesional deberá contar con un mínimo de antigüedad de 1 (un) año en la empresa. c. La empresa y/o el técnico debe contar con el Certificado en KNX avalado por la Asociación Internacional KNX, verificable en la página web https://www.knx.org/knx-es/paraprofesionales/comunidad/socios/?country=99 d. La empresa y/o el técnico deberán presentar copia de certificados, constancias y licencias de desarrollo vigentes que acrediten la capacitación y habilitación para la utilización de la plataforma iRidium mobile / iRidium Pro. **- Declaración jurada en la cual manifieste que será de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.** **- Declaración Jurada de que el oferente cuenta con capacidad de proveer equipos de igual o mayor capacidad, de reemplazo mientras duren los trabajos de mantenimientos correctivos a fin de dar continuidad al servicio.** • Constancia de visita e inspección, emitida por la institución. • Declaración jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas ofertadas.	**CUMPLE** (Presentan los documentos requerido) Fs.25-28 Fs. 57-78
Otros criterios que la convocante requiera	
A la presentación de la oferta económica el oferente deberá presentar un **PLAN GENERAL DE TRABAJO**, documento de carácter formal, y que servirá de base al seguimiento y control de la prestación de los servicios. Este deberá prever todas las acciones necesarias para una completa cobertura del mantenimiento contemplado en estas especificaciones, donde se indicarán todas las actividades a ser desarrolladas en forma clara, precisa y concreta	**CUMPLE** (Presentan el documento requerido)

CAPACIDAD FINANCIERA:

De conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, requisito de calificación y criterios de evaluación. Capacidad financiera, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera presentada por el oferente, se constata el siguiente análisis: la evaluación se refleja en el siguiente cuadro:

RATIOS DE LIQUIDEZ: SELCOM S.R.L **(Igual o mayor que 1, en promedio)**							
DESCRIPCION	**AÑOS CONSIDERADOS**			**RATIOS**			**PROMEDIO**
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
ACTIVO CORRIENTE	1.027.043.172	1.262.121.713	1.735.385.616	43.5	37.8	20.2	**33.8**
PASIVO CORRIENTE	23.594.153	33.396.556	85.575.045				

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

ENDEUDAMIENTO: SELCOM S.R.L (No deberá ser mayor a 0,80 en promedio)							
DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
TOTAL DE ACTIVOS	1.766.176.980	2.285.570.716	2.899.925.528	0.01	0.01	0.03	**0.02**
TOTAL DE PASIVOS	23.594.153	33.396.556	85.575.045				

RENTABILIDAD: SELCOM S.R.L (No deberá ser negativo)							
DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
CAPITAL	300.000.000	300.000.000	2.200.000.000	1.8	1.7	0.3	**1.3**
UTILIDAD	545.143.567	509.591.333	562.176.323				

OBS.: La firma SELCOM S.R.L. se encuentra en condiciones favorables para ser contratada.

- ***Resultado del análisis:***

La firma **SELCOM S.R.L,** cumple fielmente con la totalidad de los requisitos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité Evaluador ha procedido al análisis detallado de la oferta presentada por la firma, ya que cumple con todas las documentaciones requeridas y especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que la adjudicación es por el Total.

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 55° de la ley N° 7021/22, se recomienda: **ADJUDICAR**, a la firma **SELCOM S.R.L** con Ruc. 80035676-4 **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACION ELECTRONICA - PLURIANUAL" con ID N° 485.538,** porque cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones y con las documentaciones requeridas, conforme al **Cuadro de Propuesta de Adjudicación** detallado más abajo.

CUADRO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACION ELECTRONICA - PLURIANUAL SELCOM S.R.L							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL
1	Demolición de piso	Unidad	EVENTO	1	Alemania	27.486.667	27.486.667
2	Mano de obra por demolicion de piso	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	11.780.000	11.780.000
3	Demolicion de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor de 10cm (con disposición final del material de desecho)	Unidad	EVENTO	1	Alemania	10.780.000	10.780.000
4	Mano de obra por demolicion de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor de 10cm	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	4.620.000	4.620.000

RECIBIDO
22 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22 -10- 2026
PRESIDENCIA

5	Demolicion de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente hasta superficie de la losa (con disposición final del material de desecho)	Unidad	EVENTO	1	Alemania	212.333	212.333
6	Mano de obra por demolicion de contrapiso y aislación existente hasta la superficie de la losa	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	91.000	91.000
7	Demolicion de mampostería de ladrillo 0.15m	Unidad	EVENTO	1	Alemania	131.833	131.833
8	Mano de obra por demolicion de mampostería de ladrillo 0.15m	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	56.500	56.500
9	Demolicion de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, incluye perfilería de aluminio	Unidad	EVENTO	1	China	4.433.333	4.433.333
10	Mano de obra por demolicion de cielorraso de yeso acartonado desmontable	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.900.000	1.900.000
11	Demolicion de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte	Unidad	EVENTO	1	Alemania	43.283.333	43.283.333
12	Mano de obra por demolicion de cielorraso de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	18.550.000	18.550.000
13	Retiro de baldosines, demolicion hasta la membrana aislante, retiro de escombros. Retiro de membrana aislante dañada, reposición de doble membrana asfáltica Torodin de 4mm. Ejecución de carpeta fibrada de protección, reposición de baldosones	Unidad	EVENTO	1	Alemania	2.695.000	2.695.000
14	Demolicion de piso de Hormigón Armado	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.155.000	1.155.000
15	Mano de obra por demolicion de piso de Hormigón Armado	Unidad	EVENTO	1	China	3.033.333	3.033.333
16	Demolicion de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.300.000	1.300.000
17	Mano de obra por mantenimiento de portón	Unidad	EVENTO	1	China	3.514.000	3.514.000
18	Mantenimiento preventivo de portón corredizo (Limpieza de guías, cambio de correa, corroborar contrapeso)	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.506.000	1.506.000
19	Provisión de rueda para portón corredizo	Unidad	EVENTO	1	Alemania	3.628.333	3.628.333
20	Mano de obra por instalación de rueda para portón corredizo	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.555.000	1.555.000
21	Provisión de motor eléctrico para portón corredizo	Unidad	EVENTO	1	China	4.993.333	4.993.333
22	Provisión de motor eléctrico para portón basculante	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	2.140.000	2.140.000
23	Provisión de capacitor de motor eléctrico de portón corredizo	Unidad	EVENTO	1	Alemania	7.175.000	7.175.000

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

24	Mano de obra por instalación de motor eléctrico para portón	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	3.075.000	3.075.000
25	Provisión de placa de mando de motor eléctrico de portón metálico	Unidad	EVENTO	1	China	2.870.000	2.870.000
26	Demolicion de planchas de granito reconstituido	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.230.000	1.230.000
27	Sustitución de planchas de granito natural	Unidad	EVENTO	1	Alemania	2.846.667	2.846.667
28	Mano de obra por instalación de planchas de granito natural	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.220.000	1.220.000
29	Mano de obra por instalación de revestimiento cerámico/ladrillo visto en altura (silletero)	Unidad	EVENTO	1	China	1.376.667	1.376.667
30	Aislación de coberturas metálicas	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	590.000	590.000
31	Mano de obra por aislación de coberturas metálicas	Unidad	EVENTO	1	China	1.936.667	1.936.667
32	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos/m²)	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	830.000	830.000
33	Mano de obra por aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana	Unidad	EVENTO	1	China	1.621.667	1.621.667
34	Provisión de conexiones PVC, diámetro de 150 mm R (desagüe)	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	695.000	695.000
35	Provisión de Desengrasador 250x172x50 mm	Unidad	EVENTO	1	China	1.605.333	1.605.333
36	Provisión y colocación de Disyuntor 1x10 A	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	688.000	688.000
37	Provisión y colocación de Disyuntor 1x16 A	Unidad	EVENTO	1	China	1.038.333	1.038.333
38	Provisión de flotador 1 1/4	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	445.000	445.000
39	Provisión de grifería con sensor de movimiento similar al existente	Unidad	EVENTO	1	China	555.333	555.333
40	Provisión de vidrio crudo incoloro 6 mm	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	238.000	238.000
41	Provisión de canilla metálica de jardín similar al existente	Unidad	EVENTO	1	Alemania	34.090.000	34.090.000
42	Mano de obra por instalación de canilla metálica de jardín similar al existente	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	14.610.000	14.610.000
43	Demolicion de cañerías colgantes	Unidad	EVENTO	1	Alemania	697.667	697.667
44	Demolicion de revoque de pared	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	299.000	299.000
45	Mano de obra por demolicion de revoque de pared	Unidad	EVENTO	1	China	2.781.333	2.781.333
46	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de 2 componentes	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.192.000	1.192.000

RECIBIDO
22 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Lic. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22 -10- 2026
PRESIDENCIA

47	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Unidad	EVENTO	1	China	161.000	161.000
48	Mano de obra por Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	69.000	69.000
49	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Unidad	EVENTO	1	Alemania	259.000	259.000
50	Mano de obra por Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	111.000	111.000
51	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Unidad	EVENTO	1	China	210.000	210.000
52	Mano de obra por Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	90.000	90.000
53	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Unidad	EVENTO	1	China	117.000	117.000
54	Mano de obra por Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	50.000	50.000
55	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Unidad	EVENTO	1	China	343.000	343.000
56	Mano de obra de Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	147.000	147.000
57	Reparación de losa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	Alemania	490.000	490.000
58	Mano de Obra por Reparación de losa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	210.000	210.000
59	Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	Unidad	EVENTO	1	China	186.667	186.667
60	Mano de obra por Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	80.000	80.000

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

61	Revestimiento cerámico similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	China	3.201.333	3.201.333
62	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.372.000	1.372.000
63	Mano de obra por Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	China	420.000	420.000
64	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	180.000	180.000
65	Mano de obra por Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	China	359.333	359.333
66	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	154.000	154.000
67	Mano de obra por Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	China	196.000	196.000
68	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	84.000	84.000
69	Mano de obra por Reposición de tapa de inodoro	Unidad	EVENTO	1	Alemania	3.710.000	3.710.000
70	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.590.000	1.590.000
71	Mano de obra por Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Unidad	EVENTO	1	Alemania	4.783.333	4.783.333
72	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	2.050.000	2.050.000
73	Mano de Obra por Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Unidad	EVENTO	1	China	508.667	508.667
74	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	218.000	218.000
75	Mano de obra por Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	Unidad	EVENTO	1	China	1.155.000	1.155.000
76	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	495.000	495.000
77	Mano de obra por Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	Unidad	EVENTO	1	China	354.667	354.667
78	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	152.000	152.000
79	Mano de obra por Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾.	Unidad	EVENTO	1	China	196.000	196.000
80	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	84.000	84.000

RECIBIDO
22 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
22 -10- 2026
PRESIDENCIA

81	Mano de obra por Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½.	Unidad	EVENTO	1	China	161.000	161.000
82	Reparación de registro pluvial de 40x40 cm.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	69.000	69.000
83	Mano de obra de Reparación de registro pluvial de 40x40 cm.	Unidad	EVENTO	1	China	94.733	94.733
84	Reparación de registro cloacal.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	40.600	40.600
85	Mano de obra por Reparación de registro cloacal.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	2.166.667	2.166.667
86	Reparación de cámara séptica	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	2.766.667	2.766.667
87	Mano de obra por reparación de cámara séptica	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.500.000	1.500.000
88	Sustitución de inodoro similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.833.333	1.833.333
89	Mano de obra por Sustitución de inodoro similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	2.083.333	2.083.333
90	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.733.333	1.733.333
91	Mano de obra por Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.433.333	1.433.333
92	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.216.667	1.216.667
93	Mano de obra por Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	2.623.333	2.623.333
94	Sustitución de canilla cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	620.000	620.000
95	Mano de obra por Sustitución de canilla cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	580.000	580.000
96	Reposición de jabonera liquida similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	580.000	580.000
97	Mano de obra de Reposición de jabonera liquida similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.280.000	1.280.000
98	Reposición de cañerías confinadas.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.313.333	1.313.333
99	Mano de obra de Reposición de cañerías confinadas.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	946.667	946.667
100	Reposición de cañerías colgantes.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	690.000	690.000
101	Mano de obra por Reposición de cañerías colgantes.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	623.333	623.333
102	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.406.667	1.406.667

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

103	Mano de obra por Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	1.163.333	1.163.333
104	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	580.000	580.000
105	Mano de obra por Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	606.667	606.667
106	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	678.667	678.667
107	Mano de obra por Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	486.667	486.667
108	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	373.333	373.333
109	Mano de obra por Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Unidad	EVENTO	1	Paraguay	356.667	356.667
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)							**286.345.998**

Los montos mínimos y máximos a contratar son:

Monto mínimo: Gs. 189.480.000

Monto máximo: Gs. 378.960.000

Por lo tanto, el monto mínimo total de la adjudicación es de **Gs. 189.480.000 (guaraníes ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil)** y un monto máximo de **Gs. 378.960.000 (guaraníes trescientos setenta y ocho millones novecientos sesenta)**, salvo mejor parecer del Consejo de Administración.

Es nuestro Informe.

C.P. LORENA BEATRIZ CALDERON ALFONSO
Asistente Administrativo

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU
COMITE EVALUADOR DE OFERTAS

C.P. BENJAMIN PORTILLO CASTILLO
Asistente Administrativo

RECIBIDO
22 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RECIBIDO
22 -10- 2026
PRESIDENCIA