Gobernación de Itapúa

Comité de Evaluación

DICTAMEN DE EVALUACION N° 41 /2023

FECHA	20 de noviembre de 2023
CONVOCANTE	Gobernación del Departamento de Itapúa
MODALIDAD Y N°	Contratación Directa N° 21/2023
DESCRIPCION DEL LLAMADO	CD - 21 - 2023 "Mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado".
ID	N° 425.896

Elevamos a la Máxima Autoridad de la Convocante el informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el proceso arriba individualizado en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 27 de la Ley 2.051/2003. -

ANTECEDENTES

Unidad Solicitante: Departamento de Informática mediante Memo de fecha 02/10/2023.-

Disponibilidad presupuestaria: Los fondos para la presente contratación según consta en el CDP Nº 86/2023 de fecha 19/09/2023 corresponden al ejercicio fiscal 2023 por Gs. 62.000.000 como se detalla:

Tipo	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpto	Unr	Descripción	Certificación
1	001	00	02	246	30	8	7	7	Mantenimiento y Reparaciones menores de Instalaciones	5.000.000
1	001	00	07	246	30	7	7	7	Mantenimiento y Reparaciones menores de Instalaciones	25.000.000
1	001	00	09	246	30	6	7	7	Mantenimiento y Reparaciones menores de Instalaciones	12.000.000
1	001	00	16	246	30	6	7	7	Mantenimiento y Reparaciones menores de Instalaciones	20.000.000

Fecha de publicación: 02/11/2023.
Fecha de apertura de sobres: 14/11/2023.

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Girona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Miembros del Comité de Evaluación: El Comité de Evaluación ha sido constituido por Resolución del Ejecutivo Departamental Nº 697/2023 de fecha 01/09/2023, conformado por los siguientes titulares firmantes de la presente evaluación:

a) *Abog. Sixto José Gaona Valenzuela, Director de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Itapúa;*
b) *Srta. Mariela Lujan Rojas Armoa, Jefe del Departamento de Tesorería de la Gobernación de Itapúa;*
c) *Lic. Virgilio Noel Benítez Brítez, Secretario de Planificación de la Gobernación de Itapúa;*
d) *Abog. Eligio Emmanuel Méndez Zotelo, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa;*

ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	425886				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado				
ENTIDAD CONVOCANTE	Gobierno Departamental de Itapúa / Uoc Itapúa				
FECHA DE APERTURA	14-Noviembre-2023	**HORA APERTURA**	11:30	**HORA FIN**	11:45
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa				
LUGAR DE APERTURA	Oficina de UOC-Gobernación de Itapúa				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Sr. Rubén Romero - Asistente de la U.O.C				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Yessica Gonzalez - Asistente de la U.O.C				

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80023172-4	ITAPUA COMPUTACION SRL	itapuashop@hotmail.com

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24º de la Ley Nº 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Lic. Yessica Gonzalez M.
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Rubén Orlando Romero
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ITAPUA COMPUTACION SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 29.994.010 **Tipo de Garantía:** DECLARACIÓN JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
ITAPUA COMPUTACION SRL	38	1733987	NO

No hubo observaciones de oferentes.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 11:45 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Yessica González M.
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Rubén Orlando Romero
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Cantidad mínima de ofertas:

ARTÍCULO 30. Cantidad mínima de oferentes. *En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en el inc. "c" del art. 34 de la Ley N° 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado.* Resolución DNCP 5695/2019.

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Se deja constancia que para el presente proceso se realizó la apertura de ofertas contando con una sola oferta y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, considerando la urgencia de ejecutar los contratos que comprometen al presupuesto 2023 los plazos para remitir a la DNCP las adjudicaciones que comprometen al dicho periodo.

EVALUACION DE LAS OFERTAS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR

A- Análisis por parte del Comité Evaluador de las observaciones presentadas en el Acto de Apertura de Ofertas:

Conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas no se han realizado observaciones.

B- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la/s oferta/s respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Decreto 2992/19 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Mantenimiento de Equipos de Informática y Fotocopiadoras	IITAPUA COMPUTACIÓN SRL	
Formulario de Oferta	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 4-9)	CUMPLE
Monto mínimo de la Garantía de mantenimiento de ofertas	3.100.000	
Garantía de mantenimiento de ofertas, Póliza o Garantía Bancaria 5%.	Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por Gs. 9.000.0000 (F 1-2) por 90 días.-	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Presenta Certificado de Cumplimiento (F 11)	CUMPLE
Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	No posee (www.vue.org.py)	No Aplica
Declaración Jurada de Miembros	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 10)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente (F3)	CUMPLE
Patente comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Patente Comercial de la Municipalidad de Encarnación (F 38)	CUMPLE
PERSONAS JURIDICAS		
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.773.987 (F 13)	CUMPLE
Constancia de RUC	Presenta Constancia RUC – (F37)	CUMPLE
Copia de cédula del firmante de la oferta	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.773.987 (F 13)	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.773.987 (F 13)	CUMPLE

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

De conformidad a lo plasmado más arriba los oferentes han cumplido con la presentación de la documentación de carácter sustancial.

Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos:

De conformidad a la legislación vigente, se ha procedido a la verificación de las Listas de Precios presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial; de dicho análisis se ha comprobado que no ha presentado errores aritméticos.

La verificación de los precios y comparación con los costos estimados, se visualiza en la "planilla comparativa de precios ofertados" que se adjunta.

Aplicación del margen de preferencia - Certificado de Producto y Empleo Nacional:

Se verifica que el oferente no ha presentado Certificado de Origen Nacional, a su vez este Comité procedió a verificar los registros oficiales del Ministerio de Industria y Comercio a través del VUE (Ventanilla Única de Exportación). Donde se ha verificado que no registra certificado por lo que no se aplica el margen de preferencia previsto en la normativa.

Aplicación del margen de preferencia local

Al ser la única Oferta presentada para el presente llamado, no se aplica el margen de preferencia local

Comparación de las ofertas presentadas:

Se ha efectuado el Cuadro Comparativo de ofertas de conformidad a la legislación vigente; el mismo se anexa al presente Dictamen.

Considerando que el sistema de adjudicación es POR EL TOTAL, se ha procedido a evaluar a la única oferta presentada; correspondiente a la Empresa Itapúa Computación S.R.L.

Verificación de la oferta presentada por la EMPRESA ITAPUA COMPUTACIÓN S.R.L., respecto a los demás requisitos establecidos en las bases de la licitación:

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en las bases de la licitación.

CALIFICACIÓN LEGAL la oferta presenta, la declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03; se han verificado a través del SINARH y el propietario de la empresa **no se encuentra registrado como funcionario público.**

A) ***Capacidad Financiera***; En este apartado nos permitimos adjuntar el detalle sobre los requerimientos en cuanto a la capacidad financiera donde se observa el total cumplimiento con lo solicitado en las bases de la licitación. Se ha solicitado vía Nota UOC 681/23, Balances Generales y Contratos y/o facturaciones, presentando en tiempo y forma las documentaciones donde la empresa Itapúa Computación SRL, ha presentado la totalidad de los requisitos documentales para evaluar el presente criterio.

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elbio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Capacidad Financiera

ITAPUA COMPUTACIÓN SRL

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ

Periodo	(1)Act. Circulante	(2)Pas. Circulante	(1)/(2)Resultado	Promedio de los tres últimos años
31/12/2019	540.828.329	805.951	671.04	916,34
31/12/2020	539.489.316	686.170	786,23	
31/12/2021	535.600.784	414.638	1.291,73	

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Periodo	(1)Pas. Total	(2)Act. Total	(1)/(2)Resultado	
31/12/2019	805.951	540.828.329	0,00	0,00
31/12/2020	686.170	539.489.316	0,00	
31/12/2021	414.638	535.600.784	0,00	

NIVEL DE RENTABILIDAD

Periodo	(1)Ing. Neto	(2)Cap. Integrado	(1)/(2)Resultado en Porcentaje	
31/12/2019	10.395.716	500.704.839	0,02	0,02
31/12/2020	8.637.345	500.704.839	0,01	
31/12/2021	4.781.282	500.704.839	0,02	

1- Coeficiente de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los años (2020; 2021 ,2022).
2- Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2020; 2021 ,2022)
3- Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los últimos tres años, no deberá ser negativo.
Obs.: La Empresa ITAPÚA COMPUTACIÓN SRL cumple con lo solicitado en el PBC.-

B) Experiencia Requerida:

En cuanto a la **experiencia**, las bases de la licitación expresan que la Empresa deberá Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras, con contratos y/o con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al **40** % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: Últimos años. **2020 – 2021 - 2022**). La empresa ha presentado la totalidad de los requisitos documentales para evaluar el presente criterio.

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Experiencia y Capacidad Técnica
Oferente: ITAPÚA COMPUTACIÓN SRL

FACTURACIÓN Y/O CONTRATO/AÑO	Monto	Oferta Total Presentada
		62.000.0000
2021	57.000.000	40% de Su oferta 24.800.000
Total	**57.000.000**	Facturación de los últimos años 29.200.000

Obs.: la Facturación de los último tres años de la Empresa ITAPÚA COMPUTACIÓN SRL, cumple con lo solicitado en el PBC.-

Capacidad Técnica:

La empresa ha cumplido con la totalidad de los requerimientos documentales y técnicos solicitados en cuanto a la capacidad técnica.

NO APLICA

Del análisis de los precios ofertados:

Se procedió a realizar la verificación de los precios referenciales con la oferta presentada por el oferente, estando todos los precios ofertados dentro de los parámetros dispuestos en la normativa vigente. Según el Cuadro de diferencia porcentual que se observa más abajo. Consecuentemente se prosigue con la evaluación de su oferta;

Recomendación de Adjudicación:

Por tanto, este Comité Evaluador recomienda:

PRIMERO: adjudicar el presente proceso contando con una sola oferta, bajo responsabilidad de la máxima autoridad, considerando la urgencia de ejecutar los contratos que comprometen al presupuesto 2023.

SEGUNDO: Adjudicar la Contratación Directa **N° 21/2023 "Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado" ID: 425.896** a favor de la EMPRESA **ITAPÚA COMPUTACIÓN S.R.L**. con **RUC Nº 80023172-4**, por el monto mínimo de **Gs. 31.000.000 (treinta un millones) y por el monto máximo de Gs. 62.000.000 (sesenta y dos millones)** de conformidad a la planilla de precios unitarios que se detalla a continuación:

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elvio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado. Control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador	Unidad	EVENTO	1	227.250	227.250
2	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
4	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
5	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
6	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
7	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
8	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
9	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
10	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
11	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
12	72101511-001	Cambio de motor compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	409.050	409.050
13	72101511-001	Cambio de motor compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.060.500	1.060.500

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elinjo Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
14	72101511-001	Cambio de motor compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.400.870	1.400.870
15	72101511-001	Cambio de motor compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.742.250	1.742.250
16	72101511-001	Cambio de motor compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.854.180	2.854.180
17	72101511-001	Cambio de motor compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.840.120	2.840.120
18	72101511-001	Cambio de motor compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.082.555	3.082.555
19	72101511-001	Cambio de motor compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.067.370	3.067.370
20	72101511-001	Cambio de motor compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.484.500	3.484.500
21	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	378.750	378.750
22	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.240	24.240
23	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
24	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
25	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.760	76.760
26	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	98.455	98.455
27	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.970	97.970
28	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.800	121.800
29	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.200	121.200

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elmio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
30	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
31	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
32	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
33	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
34	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
35	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
36	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
37	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
38	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
39	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
40	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
41	72101511-001	Mano de obra por rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
42	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
43	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
44	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
45	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
46	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
47	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
48	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
49	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
50	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
51	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
52	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
53	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	57.570	57.570
54	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
55	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
56	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
57	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
58	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
59	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
60	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
61	72101511-001	Mano de obra por cambio de buje de ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
62	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
63	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
64	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Dto. de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Ga
Director de Asesoría Jurí
Gobernación de It

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
65	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
66	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
67	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
68	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
69	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
70	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
71	72101511-001	Mano de obra por cambio d paleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
72	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
73	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
74	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
75	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
76	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
77	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
78	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
79	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
80	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
81	72101511-001	Mano de obra por cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	10.100	10.100
82	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
83	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
84	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
85	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Méndez Eligio Emmanuel Méndez
Jefe
Formalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
86	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
87	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
88	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
89	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
90	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
91	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	Unidad	EVENTO	1	68.680	68.680
92	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
93	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
94	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
95	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
96	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
97	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
98	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
99	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
100	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
101	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
102	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
103	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
104	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
105	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
106	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Itapua

Abg. Sixto Jos
Director de Asesoría
Gobernación de

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
107	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
108	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
109	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
110	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
111	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
112	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
113	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
114	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
115	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
116	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
117	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
118	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
119	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
120	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
121	72101511-001	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Unidad	EVENTO	1	26.260	26.260
122	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
123	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
124	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgtez. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Dpto. Formalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
125	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.780	78.780
126	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
127	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.080	109.080
128	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
129	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
130	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
131	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
132	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
133	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
134	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
135	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
136	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
137	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
138	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
139	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
140	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
141	72101511-001	Mano de obra por cambio de solenoide	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
142	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
143	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
144	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
145	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Nidez. Elingo Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
146	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
147	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
148	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
149	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
150	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
151	72101511-001	Mano de obra por cambio de perille de mando	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
152	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
153	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
154	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
155	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
156	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
157	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
158	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de valvula inversora de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
159	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
160	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
161	72101511-001	Mano de obra por cambio de valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
162	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
163	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elipio Emmanuel Mendez
Jefe
...ación de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
...de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
164	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
165	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
166	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
167	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
168	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
169	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
170	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
171	72101511-001	Mano de obra por cambio protector térmico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
172	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
173	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
174	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
175	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
176	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
177	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
178	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
179	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
180	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
181	72101511-001	Mano de obra por cambio protector térmico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
182	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
183	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
184	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	60.600	60.600

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eliojo Emmanuel Mendez
Jefe
...ión de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
...ión de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
185	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
186	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
187	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	219.170	219.170
188	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	264.620	264.620
189	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
190	72101511-001	Provisión de repuesto - transformador de 24v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
191	72101511-001	Provisión de repuesto - contactor de 24 v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
192	72101511-001	Provisión de Repuestos - relay	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
193	72101511-001	Mano de obra por cambio de repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
194	72101511-001	Provisión de repuestos - contactor trifásico de 220v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
195	72101511-001	Provisión de repuestos - contactor monofásico de 220 v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
196	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
197	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 5/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
198	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 3/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
199	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 3/4 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
200	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 1/2 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
201	72101511-001	Mano de obra por cambio de robinetes	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
202	72101511-001	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	25.250	25.250
203	72101511-001	Mano de obra por montaje de equipo acondicinador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870

ES NUESTRO DICTÁMEN.-

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Miguel Elpio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado. Control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador	Unidad	EVENTO	1	227.250	227.250
2	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
4	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
5	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
6	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
7	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
8	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
9	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
10	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
11	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
12	72101511-001	Cambio de motor compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	409.050	409.050
13	72101511-001	Cambio de motor compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.060.500	1.060.500
14	72101511-001	Cambio de motor compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.400.870	1.400.870
15	72101511-001	Cambio de motor compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.742.250	1.742.250
16	72101511-001	Cambio de motor compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.854.180	2.854.180
17	72101511-001	Cambio de motor compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.840.120	2.840.120
18	72101511-001	Cambio de motor compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.082.555	3.082.555
19	72101511-001	Cambio de motor compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.067.370	3.067.370
20	72101511-001	Cambio de motor compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.484.500	3.484.500
21	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	378.750	378.750
22	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.240	24.240
23	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
24	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
25	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.760	76.760
26	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	98.455	98.455
27	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.970	97.970
28	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.800	121.800
29	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.200	121.200
30	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
31	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
32	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
33	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
34	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
35	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
36	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
37	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
38	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
39	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
40	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
41	72101511-001	Mano de obra por rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
42	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
43	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
44	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
45	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
46	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
47	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
48	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Méndez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
49	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
50	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
51	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
52	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
53	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	57.570	57.570
54	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
55	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
56	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
57	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
58	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
59	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
60	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
61	72101511-001	Mano de obra por cambio de buje de ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
62	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
63	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
64	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
65	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
66	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
67	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
68	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
69	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
70	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
71	72101511-001	Mano de obra por cambio d paleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
72	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
73	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
74	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
75	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
76	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
77	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
78	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
79	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
80	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
81	72101511-001	Mano de obra por cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	10.100	10.100
82	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
83	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
84	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
85	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
86	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
87	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
88	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
89	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
90	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
91	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	Unidad	EVENTO	1	68.680	68.680
92	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
93	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
94	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
95	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
96	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
97	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Máster. Elipio Emmanuel Mendez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
98	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
99	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
100	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
101	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
102	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
103	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
104	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
105	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
106	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
107	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
108	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
109	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
110	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
111	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
112	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
113	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
114	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
115	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
116	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
117	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
118	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
119	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
120	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
121	72101511-001	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Unidad	EVENTO	1	26.260	26.260
122	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
123	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
124	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
125	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.780	78.780
126	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
127	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.080	109.080
128	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
129	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
130	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
131	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
132	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
133	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
134	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
135	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
136	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
137	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
138	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
139	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
140	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
141	72101511-001	Mano de obra por cambio de solenoide	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
142	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
143	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
144	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
145	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
146	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Máster. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
147	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
148	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
149	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
150	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
151	72101511-001	Mano de obra por cambio de perille de mando	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
152	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
153	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
154	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
155	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
156	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
157	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
158	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
159	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
160	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
161	72101511-001	Mano de obra por cambio de valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
162	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
163	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
164	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
165	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
166	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
167	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
168	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
169	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
170	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
171	72101511-001	Mano de obra por cambio protector termico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
172	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
173	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
174	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
175	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
176	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
177	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
178	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
179	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
180	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
181	72101511-001	Mano de obra por cambio protector termico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
182	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
183	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
184	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	60.600	60.600
185	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
186	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
187	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	219.170	219.170
188	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	264.620	264.620
189	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
190	72101511-001	Provision de repuesto - transformador de 24v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
191	72101511-001	Provision de repuesto - contactor de 24 v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
192	72101511-001	Provision de Repuestos - relay	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
193	72101511-001	Mano de obra por cambio de repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
194	72101511-001	Provision de repuestos - contactor trifasico de 220v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
195	72101511-001	Provision de repuestos - contactor monofasico de 220 v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elvio Emmanuel Mendoza
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contrato

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
196	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
197	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 5/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
198	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 3/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
199	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 3/4 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
200	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 1/2 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
201	72101511-001	Mano de obra por cambio de robinetes	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
202	72101511-001	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	25.250	25.250
203	72101511-001	Mano de obra por montaje de equipo acondicinador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
						Precio Total	29.994.010

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Analisis de variacion de precios - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Cumple / No Cumple
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado. Control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador	Unidad	EVENTO	1	227.250	227.250	0%	Cumple
2	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
4	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
5	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
6	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
7	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555	0%	Cumple
8	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
9	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555	0%	Cumple
10	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
11	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370	0%	Cumple
12	72101511-001	Cambio de motor compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
13	72101511-001	Cambio de motor compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	409.050	409.050	0%	Cumple
14	72101511-001	Cambio de motor compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.060.500	1.060.500	0%	Cumple
15	72101511-001	Cambio de motor compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.400.870	1.400.870	0%	Cumple
16	72101511-001	Cambio de motor compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.742.250	1.742.250	0%	Cumple
17	72101511-001	Cambio de motor compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.854.180	2.854.180	0%	Cumple
18	72101511-001	Cambio de motor compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.840.120	2.840.120	0%	Cumple
19	72101511-001	Cambio de motor compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.082.555	3.082.555	0%	Cumple
20	72101511-001	Cambio de motor compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.067.370	3.067.370	0%	Cumple
21	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	3.484.500	3.484.500	0%	Cumple
22	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	378.750	378.750	0%	Cumple
23	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.240	24.240	0%	Cumple
24	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
25	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610	0%	Cumple
26	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.760	76.760	0%	Cumple
27	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	98.455	98.455	0%	Cumple
28	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.970	97.970	0%	Cumple
29	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.800	121.800	0%	Cumple
30	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.200	121.200	0%	Cumple
31	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500	0%	Cumple
32	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
33	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
34	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
35	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
36	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
37	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300	0%	Cumple
38	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
39	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300	0%	Cumple
40	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
41	72101511-001	Mano de obra por rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
42	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
43	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
44	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
45	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
46	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
47	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680	0%	Cumple
48	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
49	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680	0%	Cumple
50	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
51	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
52	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280	0%	Cumple
53	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280	0%	Cumple
54	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	57.570	57.570	0%	Cumple
55	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630	0%	Cumple
56	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630	0%	Cumple
57	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945	0%	Cumple
			Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630	0%	Cumple

Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

58	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945	0%	Cumple
59	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630	0%	Cumple
60	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630	0%	Cumple
61	72101511-001	Mano de obra por cambio de buje de ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280	0%	Cumple
62	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
63	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
64	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
65	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
66	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615	0%	Cumple
67	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
68	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615	0%	Cumple
69	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
70	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
71	72101511-001	Mano de obra por cambio d paleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170	0%	Cumple
72	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
73	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
74	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
75	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
76	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300	0%	Cumple
77	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
78	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300	0%	Cumple
79	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
80	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
81	72101511-001	Mano de obra por cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	10.100	10.100	0%	Cumple
82	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510	0%	Cumple
83	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510	0%	Cumple
84	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510	0%	Cumple
85	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710	0%	Cumple
86	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065	0%	Cumple
87	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710	0%	Cumple
88	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065	0%	Cumple
89	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710	0%	Cumple
90	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710	0%	Cumple
91	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	Unidad	EVENTO	1	68.680	68.680	0%	Cumple
92	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
93	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
94	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410	0%	Cumple
95	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610	0%	Cumple
96	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915	0%	Cumple
97	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610	0%	Cumple
98	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915	0%	Cumple
99	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610	0%	Cumple
100	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610	0%	Cumple
101	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130	0%	Cumple
102	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340	0%	Cumple
103	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340	0%	Cumple
104	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340	0%	Cumple
105	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510	0%	Cumple
106	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510	0%	Cumple
107	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340	0%	Cumple
108	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510	0%	Cumple
109	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340	0%	Cumple
110	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340	0%	Cumple
111	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130	0%	Cumple
112	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
113	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
114	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
115	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
116	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125	0%	Cumple
117	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
118	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125	0%	Cumple
119	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
120	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750	0%	Cumple
121	72101511-001	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Unidad	EVENTO	1	26.260	26.260	0%	Cumple
122	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
123	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elogio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

124	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610	0%	Cumple
125	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.780	78.780	0%	Cumple
126	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620	0%	Cumple
127	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.080	109.080	0%	Cumple
128	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250	0%	Cumple
129	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500	0%	Cumple
130	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870	0%	Cumple
131	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170	0%	Cumple
132	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
133	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
134	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
135	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
136	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495	0%	Cumple
137	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
138	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495	0%	Cumple
139	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
140	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
141	72101511-001	Mano de obra por cambio de solenoide	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
142	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
143	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
144	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
145	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
146	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495	0%	Cumple
147	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
148	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495	0%	Cumple
149	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
150	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
151	72101511-001	Mano de obra por cambio de perille de mando	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
152	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
153	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
154	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
155	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460	0%	Cumple
156	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405	0%	Cumple
157	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
158	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405	0%	Cumple
159	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
160	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270	0%	Cumple
161	72101511-001	Mano de obra por cambio de valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
162	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
163	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
164	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
165	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
166	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300	0%	Cumple
167	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
168	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300	0%	Cumple
169	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
170	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
171	72101511-001	Mano de obra por cambio protector termico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
172	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
173	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
174	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
175	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
176	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495	0%	Cumple
177	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
178	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495	0%	Cumple
179	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
180	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330	0%	Cumple
181	72101511-001	Mano de obra por cambio protector termico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
182	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450	0%	Cumple
183	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450	0%	Cumple
184	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	60.600	60.600	0%	Cumple
185	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120	0%	Cumple
186	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500	0%	Cumple
187	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	219.170	219.170	0%	Cumple
188	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	264.620	264.620	0%	Cumple
189	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Elizio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

190	72101511-001	Provision de repuesto - transformador de 24v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
191	72101511-001	Provision de repuesto - contactor de 24 v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
192	72101511-001	Provision de Repuestos - relay	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200	0%	Cumple
193	72101511-001	Mano de obra por cambio de repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
194	72101511-001	Provision de repuestos - contactor trifasico de 220v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710	0%	Cumple
195	72101511-001	Provision de repuestos - contactor monofasico de 220 v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710	0%	Cumple
196	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
197	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 5/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210	0%	Cumple
198	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 3/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210	0%	Cumple
199	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 3/4 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210	0%	Cumple
200	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 1/2 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210	0%	Cumple
201	72101511-001	Mano de obra por cambio de robinetes	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060	0%	Cumple
202	72101511-001	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	25.250	25.250	0%	Cumple
203	72101511-001	Mano de obra por montaje de equipo acondicinador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870	0%	Cumple
							Precio Total		

Mariela Lujan Rojas A.
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elipio Emanuel Mendez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa