Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 256.236/13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

				1- TALLER TECNIFRIO REFRIGERACION			2- ETI de Octavio Ferreiro Barrios			3- COMPUNEW y ASOCIADOS			4- VIS S.R.L.			5- TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez			6- SEVEN PLUS SERVICE			7- ROSLYM S.R.L			8- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S. PAZOS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 12.000 BTU - Marcas; GOTZE, TOKIO, MIDAS, JAM y GOODMAN - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																												
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	25.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	11.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	120.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	500.000	HITACHI	ASIA	210.000	COMPUNEW	PARAGUAY	30.000			550.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	550.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	400.000	PARAGUAY	PARAGUAY	450.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	110.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	25.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	45.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 12.000 BTU - VENTANA. Marca; PANASONIC - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																												
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	144.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	500.000	HITACHI	ASIA	250.000	COMPUNEW	PARAGUAY	30.000			550.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	650.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	400.000	PARAGUAY	PARAGUAY	450.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 18.000 BTU - Marcas; MIDAS, JAM y GOODMAN - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																												
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	35.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	150.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	640.000	HITACHI	ASIA	300.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			750.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	650.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	550.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	35.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	30.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 24.000 BTU - Marcas; GOTZE, TMG y GOOLINE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																												
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	30.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	150.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	800.000	HITACHI	ASIA	250.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			950.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	690.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	600.000	S. PAZOS	PARAGUAY	830.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			90.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 256.236/13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

				1- TALLER TECNIFRIO REFRIGERACION			2- ETI de Octavio Ferreiro Barrios			3- COMPUNEW y ASOCIADOS			4- VIS S.R.L.			5- TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez			6- SEVEN PLUS SERVICE			7- ROSLYM S.R.L			8- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S. PAZOS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	35.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	200.000	ETI	PARAGUAY	66.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 24.000 BTU - VENTANA. Marcas; SPRINGER GIBSON, GOOLINE, MIDAS y FRIGIDAIRE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	55.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	33.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	800.000	HITACHI	ASIA	300.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			950.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	690.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	600.000	S. PAZOS	PARAGUAY	830.000
12	Placa electronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			80.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	200.000	ETI	PARAGUAY	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			40.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 36.000 BTU - Marca: GOTZE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	55.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	220.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	33.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	35.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	65.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	88.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	25.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	1.400.000	HITACHI	ASIA	400.000	COMPUNEW	PARAGUAY	60.000			1.240.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	950.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.300.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.630.000
12	Placa electronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	230.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	25.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	66.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	ETI	PARAGUAY	88.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			60.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 48.000 BTU - Marcas: TEMSTAR y GOTZE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	60.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	220.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	33.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	35.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	65.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	150.000	S. PAZOS	PARAGUAY	88.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	50.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	25.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	1.750.000	HITACHI	ASIA	500.000	COMPUNEW	PARAGUAY	60.000			1.450.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.050.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.500.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.630.000
12	Placa electronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	320.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	35.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	66.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			60.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 60.000 BTU - Marca: GOTZE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	90.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	220.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	44.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 256.236/13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS

				1- TALLER TECNIFRIO REFRIGERACION			2- ETI de Octavio Ferreiro Barrios			3- COMPUNEW y ASOCIADOS			4- VIS S.R.L.			5- TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez			6- SEVEN PLUS SERVICE			7- ROSLYM S.R.L			8- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S. PAZOS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	110.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	35.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	65.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	150.000	S. PAZOS	PARAGUAY	88.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	25.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	2.000.000	HITACHI	ASIA	750.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			1.850.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.050.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.800.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.830.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	320.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	ETI	PARAGUAY	110.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			60.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
MONTO TOTAL:						27.140.000			14.736.000			1.615.000			16.180.000			9.162.700			6.232.000			10.172.000			15.358.000

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHA
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 256.236/13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

AL. GLORIA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

				1- TALLER TECNIFRIO REFRIGERACION			2- ETI de Octavio Ferreiro Barrios			3- COMPUNEW y ASOCIADOS			4- VIS S.R.L.			5- TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez			6- SEVEN PLUS SERVICE			7- ROSLYM S.R.L			8- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S. PAZOS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 12.000 BTU - Marcas; GOTZE, TOKIO, MIDAS, JAM y GOODMAN - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	25.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	11.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	120.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	500.000	HITACHI	ASIA	210.000	COMPUNEW	PARAGUAY	30.000			550.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	550.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	400.000	PARAGUAY	PARAGUAY	450.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	110.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	25.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	45.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 12.000 BTU - VENTANA. Marca; PANASONIC - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	144.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	500.000	HITACHI	ASIA	250.000	COMPUNEW	PARAGUAY	30.000			550.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	650.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	400.000	PARAGUAY	PARAGUAY	450.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	45.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 18.000 BTU - Marcas; MIDAS, JAM y GOODMAN - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	35.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	150.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	640.000	HITACHI	ASIA	300.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			750.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	650.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	550.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	35.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	30.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 24.000 BTU - Marcas; GOTZE, TMG y GOOLINE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																											
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	30.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	150.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	600.000	S. PAZOS	PARAGUAY	630.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	800.000	HITACHI	ASIA	250.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			850.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	690.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			90.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY				

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 256.236/13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

				1- TALLER TECNIFRIO REFRIGERACION			2- ETI de Octavio Ferreiro Barrios			3- COMPUNEW y ASOCIADOS			4- VIS S.R.L.			5- TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez			6- SEVEN PLUS SERVICE			7- ROSLYM S.R.L			8- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S. PAZOS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	35.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	200.000	ETI	PARAGUAY	66.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
	Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 24.000 BTU - VENTANA. Marcas; SPRINGER GIBSON, GOOLINE, MIDAS y FRIGIDAIRE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																										
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	55.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	6.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	33.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	3.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	100.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	800.000	HITACHI	ASIA	300.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			950.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	690.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	600.000	S. PAZOS	PARAGUAY	830.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			80.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	110.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	200.000	ETI	PARAGUAY	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			40.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	150.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	33.000
	Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 36.000 BTU - Marca: GOTZE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																										
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	55.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	220.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	33.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	35.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	65.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	88.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	25.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	1.400.000	HITACHI	ASIA	400.000	COMPUNEW	PARAGUAY	60.000			1.240.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	950.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.300.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	230.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	25.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	66.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	ETI	PARAGUAY	88.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			60.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
	Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 48.000 BTU - Marcas: TEMSTAR y GOTZE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																										
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	60.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	220.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	33.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	77.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	35.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	65.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	150.000	S. PAZOS	PARAGUAY	88.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	25.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	1.750.000	HITACHI	ASIA	500.000	COMPUNEW	PARAGUAY	60.000			1.450.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.050.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.500.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.630.000
12	Placa elctronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	320.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	35.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	66.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			60.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	20.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
	Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado de 60.000 BTU - Marca: GOTZE - CODIGO DE CATALOGO 72102305-001																										
1	Limpieza general del Condensador	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	16.500	COMPUNEW	PARAGUAY	90.000			180.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	25.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	220.000
2	Estado de bujes	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	150.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	10.000
3	Rodamientos	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	ETI	PARAGUAY	15.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
4	Lubricacion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	20.000	ETI	PARAGUAY	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			5.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	5.000
5	Balanceo de las hélices	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	70.000	ETI	PARAGUAY	44.000	COMPUNEW	PARAGUAY	1.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	15.000
6	Ajuste o remplazo de conexciones eléctricas	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
7	Fusibles	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	5.000	GENERICO	ASIA	5.000	COMPUNEW	PARAGUAY	2.000			20.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.800	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 256.236/13 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

				1- TALLER TECNIFRIO REFRIGERACION			2- ETI de Octavio Ferreiro Barrios			3- COMPUNEW y ASOCIADOS			4- VIS S.R.L.			5- TECNOFRIO de Pascual Torres Núñez			6- SEVEN PLUS SERVICE			7- ROSLYM S.R.L			8- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S. PAZOS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
8	Capacitores de marcha cuando se encuentren deteriorados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	GENERICO	ASIA	110.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	35.000
9	Ventilador interior y exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	65.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	150.000	S. PAZOS	PARAGUAY	88.000
10	Rulemanes de ventilador exterior	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	250.000	GENERICO	ASIA	55.000	COMPUNEW	PARAGUAY	3.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	9.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	30.000	S. PAZOS	PARAGUAY	25.000
11	Compresor de aire (nuevo)	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	2.000.000	HITACHI	ASIA	750.000	COMPUNEW	PARAGUAY	45.000			1.850.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	1.050.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	500.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.800.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.830.000
12	Placa electronica	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	350.000	GENERICO	ASIA	165.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			70.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	320.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	50.000	PARAGUAY	PARAGUAY	80.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
13	Evaporador: limpieza y cepillado de la serpentina con elementos adecuados	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	50.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			120.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	18.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	10.000	S. PAZOS	PARAGUAY	130.000
14	Bandeja colectora de condensado y tuberia de desague.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	60.000	ETI	PARAGUAY	99.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			10.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	11.000
15	Filtros de aire: lavado con agua a presion	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	30.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	5.000			50.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	3.500	SEVEN PLUS	PARAGUAY	2.000	PARAGUAY	PARAGUAY	1.000	S. PAZOS	PARAGUAY	1.000
16	Revision y carga de gas refrigerante R22.	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	300.000	ETI	PARAGUAY	110.000	COMPUNEW	PARAGUAY	15.000			60.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	36.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	80.000	PARAGUAY	PARAGUAY	120.000	S. PAZOS	PARAGUAY	180.000
17	Mano de obra	UNIDAD	1	TECNIFRIO	PARAGUAY	450.000	ETI	PARAGUAY	25.000	COMPUNEW	PARAGUAY	10.000			150.000	TECNOFRIO	PARAGUAY	45.000	SEVEN PLUS	PARAGUAY	100.000	PARAGUAY	PARAGUAY	5.000	S. PAZOS	PARAGUAY	55.000
	MONTO TOTAL:			4485		27.140.000			9.137.500			1.615.000			16.180.000			9.162.700			6.232.000			10.172.000			15.358.000

1649,9

1654,5

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION