Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº29/2019 "SERVICIO METALMECANICOS TERCERIZADOS" ID Nº 362.542

	PETROPAR						1) WILKO TORNERIA DE WALDEMAR WILLMS LOWEN		Diferencia Precio Referencial	2) ELECTRO MEC S.A.		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	
1	Servicio de Reparación de engranaje catalina de dientes rectos Z=111	Unidad	Evento	1	115.200.000	115.200.000	136.000.000	136.000.000	**18%**	135.130.000	135.130.000	**17%**
2	Servicio de Reparación de engranaje Bihelicoidal Z=165	Unidad	Evento	1	129.600.000	129.600.000	153.200.000	153.200.000	**18%**	152.021.000	152.021.000	**17%**
3	Servicio de Reparación de Vírgenes de molienda	Unidad	Evento	1	13.680.000	13.680.000	15.200.000	15.200.000	**11%**	14.047.000	14.047.000	**3%**
4	Servicio de Reparación de eje de masa de molienda	Unidad	Evento	1	19.800.000	19.800.000	22.500.000	22.500.000	**14%**	22.226.000	22.226.000	**12%**
5	Recuperación de rueda lisa de accionamiento transporadora inetermediaria entre molino	Unidad	Evento	1	4.680.000	4.680.000	5.400.000	5.400.000	**15%**	5.490.000	5.490.000	**17%**
6	Servicio de Reparación de rodete Z=15, de accionamiento de 1° al 2° terno de molienda, diámetro 900m	Unidad	Evento	1	16.200.000	16.200.000	19.080.000	19.080.000	**18%**	18.503.000	18.503.000	**14%**
7	Servicio de Reparación de rodete Z=15, de accionamiento de 3° al 6° terno de molienda	Unidad	Evento	1	16.200.000	16.200.000	19.080.000	19.080.000	**18%**	18.503.000	18.503.000	**14%**
8	Servicio de Reparación de rodete Z=20, 1085 mm, 4" de ancho	Unidad	Evento	1	22.550.000	22.550.000	26.283.000	26.283.000	**17%**	25.038.000	25.038.000	**11%**
9	Servicio de Reparación de rodete Z=20, 830 mm, 4" de ancho	Unidad	Evento	1	18.900.000	18.900.000	22.200.000	22.200.000	**17%**	22.170.000	22.170.000	**17%**
10	Recuperación de cojinete de metal leve 180mm	Unidad	Evento	1	22.850.000	22.850.000	26.100.000	26.100.000	**14%**	26.804.000	26.804.000	**17%**
11	Servicio de Reparación y calibración de botellón hidráulico	Unidad	Evento	1	17.825.000	17.825.000	20.250.000	20.250.000	**14%**	20.909.000	20.909.000	**17%**

12	Servicio de Reparación y fresado de piñón de dientes rectos Z=21	Unidad	Evento	1	24.600.000	24.600.000	26.800.000	26.800.000	**9%**	28.856.000	28.856.000	**17%**
13	Servicio de Reparación y fresado de piñón de dientes Bihelicoidal Z=21	Unidad	Evento	1	26.400.000	26.400.000	29.400.000	29.400.000	**11%**	30.968.000	30.968.000	**17%**
14	Servicio de Reparación de cuadrado de acople de eje de engranaje y eje de molienda	Unidad	Evento	1	6.660.000	6.660.000	6.800.000	6.800.000	**2%**	7.813.000	7.813.000	**17%**
15	Servicio de Reparación de martillos de desfibradora de caña de azúcar	Unidad	Evento	1	2.285.667	2.285.667	2.175.000	2.175.000	**-5%**	2.682.000	2.682.000	**17%**
16	Servicio de Reparación de corona de accionamiento de transportadora intermediaria entre molinos	Unidad	Evento	1	12.720.000	12.720.000	14.850.000	14.850.000	**17%**	14.921.000	14.921.000	**17%**
17	Servicio de Reparación ventilador (inducido o forzado) de la caldera con recuperación de eje.	Unidad	Evento	1	18.400.000	18.400.000	21.600.000	21.600.000	**17%**	20.584.000	20.584.000	**12%**
18	Recuperación de cabezote de molienda	Unidad	Evento	1	5.400.000	5.400.000	6.382.000	6.382.000	**18%**	6.335.000	6.335.000	**17%**
TOTAL PETROPAR						**493.950.667**	**Total**	**573.300.000**		**TOTAL**	**573.000.000**	