CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS

000062

Compromiso con la gente

Asunción, 13 de diciembre de 2016.

L.C.O - PAC N° 14/2016.-

"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO_CONTRATO ABIERTO- AD REFERÉNDUM" ID. N° 308.441

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de diciembre del dos mil diez y seis, en la dependencia de la oficina del Comité de Evaluación en la Sede Central de la Corte Suprema de Justicia, se realizó la verificación de las especificaciones técnicas de las oferta presentada en el marco de la **Contratación L.P.N.– PAC N° 14/2016 – "MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO – CONTRATO ABIERTO –AD REFERENDUMPLURIANUAL – ID - N° 308.441**

Se deja constancia que la verificación técnica fue llevada a cabo por los siguientes funcionarios designados por la Dirección General de los Registros Públicos:

a) Arq. Lirian Paredez, Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales
b) Lic. Hugo Rodríguez, Departamento Administrativo

Conforme al acta de apertura de sobres de fecha 6 de diciembre del 2016 del proceso de referencia se recibió las ofertas de las siguientes firmas:

1. ING. RICARDO ARÉVALO.
2. ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS.
3. PINTURERÍA ALFRED DE BLANCA OCAMPO.
4. ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA.
5. IBC. S.A.

Las empresas evaluadas fueron, conforme a la presentación de las Ofertas para el Lote 2 "Edificio de la Sede de los Registros Públicos:

- ING. RICARDO ARÉVALO.
- ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS.
- ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA.
- IBC. S.A.

Por tanto se procedió a la revisión de las ofertas de las empresas mencionadas. Al respecto, se indica a continuación la planilla de revisión de las especificaciones técnicas referentes al pliego de base y condiciones, donde se hace constar que la firmas, ING. RICARDO ARÉVALO, ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA y IBC. S.A., CUMPLEN con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, conforme a la Sección III de Suministros Requeridos.

Por otro lado, la Firma "ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS", no presenta especificaciones técnicas, conforme a la Sección III – Suministros Requeridos. En la Planilla adjunta se solicita la presentación de la misma.

Lic. Hugo Rodríguez
Lic. HUGO RODRIGUEZ S.
Coordinador Administrativo

Arq. Lirian Paredez
Lirian Fabiola Paredez
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
Firma 1707

13/12/2016
Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LOTE 2

EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

			ING. RICARDO ARÉVALO		ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA		IBC S.A		ARQ. MA. DE FATÍMA SERVIN	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	72131601-005	**REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍAS (incluye retiro)**								
1.1	72131601-005	de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
1.2	72131601-005	de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
2	72101601-001	REPARACIÓN DE CUBIERTA - TECHO -(Incluye retiro)								
2.1	72101601-001	de chapas zinc c/ estructura metálica. Pendiente 15%	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
3	72131601-006	**REPARACIÓN DE AISLACION HIDRÓFUGA (Incluye demolicion de piso, contrapiso y material aislante)**								
3.1	72131601-006	horizontal de estructura para piso de baños	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
3.2	72131601-006	de estructura para de azotea	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
4	72131601-006	**REPARACIÓN DE AISLACIÓN TERMICA (Incluye retiro)**								
4.1	72131601-006	de Membrana tipo Aluminizadade polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
4.2	72131601-006	de doble capa de membrana asfáltica con fibras de 4mm de espesor, con protección mecánica de tejuelitas prensadas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
5	72101607-001	**REPARACION DE REVOQUES (incluye demolicion de revoque, limpieza y reacondicionado)**								
5.1	72101607-001	a dos capas de pared interior, filtrado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones tecnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
5.2	72101607-001	peinado de pared interior	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
5.3	72101607-001	de losas y vigas, filtrado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
5.4	72101607-001	de pilares cilíndricos de hormigón dos capas filtrado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
5.5	72101607-001	exterior de pantallas de hormigón	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
5.6	72101607-001	Hidrófugo de pared exterior 2 capas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
6	72131601-009	**REPARACIÓN DE CONTRAPISOS (Incluye demolicion de contrapiso y cascote)**								
6.1	72131601-009	De cascotes sobre estructura de HºAº, (losas)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
7	72102508-001	**REPARACIÓN DE PISO DE (Incluye demolicion de piso y reacondicionado de carpeta alisada)**								
7.1	72102508-001	Granito reconstituido de 30x30cm.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
7.2	72102508-001	Hº alisado con terminacion pintura epoxica 2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.3	72102508-001	HºAº alisado mecánico con endurecedor químico	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.4	72102508-001	Tejuelitas prensadas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.5	72102508-001	Granito reconstituido en planchas de escaleras	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.6	72102508-001	Reparacion de escalera y explanada frontal: piso y gradas de canto rodado lavado "in situ"; y cantonera con angulos metálicos	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.7	72102508-001	Reparacion de rampa de acceso a impedido en explanada frontal: cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mamposteria con canto rodado cargado "in-situ"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.8	72102508-001	Vereda de canto rodado cargado "in situ"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.9	72102508-001	Estructura para piso falso con abulonamiento al contrapisoHºAº	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.10	72102508-001	Piso Técnico unifilar con secciones de pisos con rejilla - DataCenter	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
7.11	72102508-001	Pinturas inumescentes e ignifugas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
8	72101607-004	**REPARACIÓN DE ZOCALOS (Incluye demolición de zócalo, sustitución y reacondicionado de revoque)**								
8.1	72101607-004	de granito reconstituido	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Seccion III _ Suministros Requeridos	
8.2	72101607-004	Banda de aluminio en pilares circulares, 1,90 m de desarrollo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
8.3	72101607-004	de tejuelita prensada	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9	72101607-001	**REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO (Incluye demolición de revestimiento, sustitución y reacondicionado)**								
9.1	72101607-001	de pórtico de granito natural en marco de ascensores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos	
9.2	72101607-001	En baños y kitchenette	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.3	72101607-001	cerámico tipo piso pared 30x30cm P15	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.4	72101607-001	Azulejo tipo piso pared 20x20 P14	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.5	72101607-001	Guarda de granito natural sobre mesada	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.6	72101607-001	Pollera de granito natural bajo mesada	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.7	72101607-001	Mesada de granito natural	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.8	72101607-001	Divisoria de granito natural, con accesorios de sujeción cromados	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.9	72101607-001	Umbral plancha de granito reconstituido	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.10	72101607-001	Cambio de paños de vidrios templados color bronce de 8 mm s/fachada principal	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.11	72101607-001	Montaje y desmontaje de andamios en módulos para trabajos en altura por dia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
10	72102601-001	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA (Incluye retiro)**								

Lic. HUGO RODRIGUEZ S.
Coordinador Administrativo
D.G.R.P.

Cintia Fabiola Paredes
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

10.1	72102601-001	de brazo hidraulico en aberturas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
10.2	72102601-001	de cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11	72102601-001	REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE HIERRO TIPO (Incluye retiro)							
11.1	72102601-001	Puerta de chapa doblada Tipo CH1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
11.2	72102601-001	Puerta de chapa doblada Tipo CH2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.3	72102601-001	Puerta de chapa doblada Tipo CH4	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.4	72102601-001	Puerta de chapa doblada Tipo CH6	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.5	72102601-001	Portón corredizo de chapa doblada Tipo CH5	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.6	72102601-001	de escalera marinera, según muestra.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.7	72102601-001	soporte metálico de pararrayos en caño galvanizado pintado, según muestra	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.8	72102601-001	Reparación de motor y mandos eléctricos, para automatización portón corredizo.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.9	72102601-001	Reparación de la placa del motor - portón corredizo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.10	72102601-001	cambio de cremallera (portón corredizo) para acceso vehicular	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.11	72102601-001	Cambio de rueditas c/soporte para portón eléctrico	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.12	72102601-001	Cambio de control remoto codificado para portón eléctrico corredizo de chapa doblada del tipo CH5	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.13	72102601-001	Cambio de capacitor del motor del portón eléctrico	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
12	72102601-001	REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (Incluye retiro)							
12.1	72102601-001	ventana de proyección Tipo AL 02	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
12.2	72102601-001	ventana hojas corredizas Tipo AL 03	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
12.3	72102601-001	ventana hojas corredizas Tipo AL 04	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
12.4	72102601-001	persiana fija en sala de máquinas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
13	72102602-009	REPARACIÓN DE MAMPARAS (Sustitucion y retiro)							
13.1	72102602-009	en placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada Tipo M 1. Incluye el vidrio crudo de 6mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
13.2	72102602-009	en placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existenteTipoM 2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
13.3	72102602-009	Cambio de vidrio crudo incloro de 6mm para mamparas tipo M1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
13.4	72102602-009	Cambio de cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
13.5	72102602-009	Cambio de cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
14	72102602-009	REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CIELORRASO (Incluye demolicion de cielorraso)							
14.1	72102602-009	en placas de yeso tipo acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfileria de aluminio anodizado natural.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Seccion III _ Suministros Requeridos
14.2	72102602-009	Reparación de Buña perimetral de cielorraso	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
14.3	72102602-009	Reparación de Buña perimetral de cielorraso en pilar circular	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
14.4	72102602-009	en placas de yeso tipo acortonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15	72102401-002	REPARACIÓN DE PINTURA (Incluye limpieza,lijado,reacondicionado de revoque y tratamiento)							
15.1	72102401-002	acrílica con enduido de paredes interiores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
15.2	72102401-002	acrílica con enduido de cielorraso de placas de yeso tipo acartonado desmontable	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.3	72102401-002	acrílica con enduido de pantallas de H°, losas y vigas revocadas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.4	72102401-002	Acrílica para paredes exteriores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.5	72102401-002	sintético de aberturas de chapa doblada	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.6	72102401-002	sintético de rejas metálicas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.7	72102401-002	sintético de escalera marinera metálica.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.8	72102401-002	epóxica de soporte metalico de pararrayos	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
15.9	72102401-002	reparación de Lustre de aberturas de madera	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16	72102304-003	INSTALACIÓN SANITARIA (Incluye Sustitución y reparación con retiro)							
16.1	72102304-003	Cambio de Caño acometida ESSAP a Tanque inferior 63mm - fusión	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
16.2	72102304-003	Cambio de Collarín tanque - agua cte.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.3	72102304-003	Cambio de Columna impulsión caño 63mm - fusión agua cte	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.4	72102304-003	Cambio de Columna alimentación caño 75mm a Válvula de Descarga -fusión agua corriente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.5	72102304-003	Cambio de Columna alimentación caño 63mm a Válvula de Descarga - fusión agua corriente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.6	72102304-003	Cambio de Columna alimentación caño 50mm a artefactos comunes -fusión agua corriente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.7	72102304-003	Cambio de Columna alimentación caño 40mm a artefactos comunes -fusión agua corriente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.8	72102304-003	Cambio de Cañería aérea de Alimentación caño 75mm - fusión	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.9	72102304-003	Cambio de Cañería aérea de Alimentación caño 63mm - fusión	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.10	72102304-003	Cambio de Cañería aérea de Alimentación caño 32mm - fusion	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.11	72102304-003	Cambio de Cañería enterrada patio caño 25mm - fusion	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.12	72102304-003	Cambio de Válvula esclusa 3"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.13	72102304-003	Cambio de Válvula esclusa 21/2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		

Lic. HUGO RODRIGUEZ S.
Coordinador Administrativo

Arq. Fabiola Paredes
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

16.14	72102304-003	Cambio de Válvula esclusa 2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
16.15	72102304-003	Cambio de Válvula esclusa 1"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.16	72102304-003	Cambio de Llave de paso 3/4 p/baño y canilla de patio con campana similar al existente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.17	72102304-003	Cambio de Válvula de descarga para inodoro similar al existente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.18	72102304-003	Cambio de Canillas de Patio cromada similar al existente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.19	72102304-003	Cambio de bacha de ceramica en mesada de granito	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.20	72102304-003	Reparación de cañería de desagüe Pluvial (x desprendimiento, trabajo en altura)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.21	72102304-003	Destranque y limpieza de cañería de desagüe pluvial y canaletas	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.22	72102304-003	Cambio de inodoro marca similar al existente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.23	72102304-003	Cambio de Desagüe cloacal general de 1 baño	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.24	72102304-003	Cambio de Columna de Vent. Cloacal PVC Serie "R" 75mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.25	72102304-003	Cambio de Columna de desagüe Cloacal PVC Serie "R" 100mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.26	72102304-003	Cambio de Ramal enterrado Cloacal PVC Serie "R" 100mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.27	72102304-003	Cambio de Desengrasador (250mm) salida=75mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.28	72102304-003	Reparación de Cámara de Inspección cloacal 60x60	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.29	72102304-003	Cambio de Sifones de goma de 50mm para desagües	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.30	72102304-003	Cambio de sopaia para baños	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.31	72102304-003	cambio de sifón simple	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
16.32	72102304-003	cambio de sifón cromo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17	72102304-003	**Desagüe Pluvial (Incluye Sustitución y reparación con retiro)**							
17.1	72102304-003	Reparación de Boca de Desagüe Abierta (25x25) techo H°A°	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
17.2	72102304-003	Cambio de Cañería aérea PVC serie "R" 150mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.3	72102304-003	Cambio de Columna Bajada PVC serie "R" 150mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.4	72102304-003	Cambio de Ramal enterrado PVC Serie "R" 100mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.5	72102304-003	Cambio de Ramal enterrado PVC Serie "R" 150mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.6	72102304-003	Cambio de Ramal enterrado PVC Serie "R" 200mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.7	72102304-003	Cambio de Cámara de Inspección cloacal 60x60	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.8	72102304-003	Cambio de Cámara de Inspección cloacal 80x80	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.9	72102304-003	Cambio de Inodoro c/ válvula de descarga	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.10	72102304-003	Cambio de Lavatorios de empotrar	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.11	72102304-003	Cambio de Mingitorios c/ accesorios	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.12	72102304-003	Cambio de Piletas - kitchenette	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.13	72102304-003	Cambio de Columnas H°G° 4"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.14	72102304-003	Cambio de Columnas H°G° 2 1/2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.15	72102304-003	Cambio de Cañerías aéreas H°G° 4"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.16	72102304-003	Cambio de Cañerías aéreas H°G° 3"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.17	72102304-003	Cambio de Cañerías aéreas H°G° 21/2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.18	72102304-003	Cambio de Cañería H°G° 4"enterrado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.19	72102304-003	Cambio de Cañería H°G° 21/2" enterrado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.20	72102304-003	de retención 4"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.21	72102304-003	esclusa 2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.22	72102304-003	retencion 2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.23	72102304-003	control flujo rociador 2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.24	72102304-003	control flujo rociador. 21/2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.25	72102304-003	control flujo rociador 3"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.26	72102304-003	esclusa 1 "	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.27	72102304-003	retencion 1"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
17.28	72102304-003	Sprinkiers 1/2"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18	72102201-002	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Incluye reparación, sustitución y retiro)**							
18.1	72102201-002	Reparación de Bocas de luces (Apáiques de pared.) Cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
18.2	72102201-002	Reparación de Bocas de luces (Fluorescentes 2 x 36)Cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.3	72102201-002	Reparación de Bocas de luces (Reflector)Cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.4	72102201-002	Reparación de Bocas de tomas simples Cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.5	72102201-002	Reparación de Bocas de tomas con tierra Cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.6	72102201-002	Reparación de Bocas para Carteles de Salidas de Emergencias - Cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.7	72102201-002	Cambio de artefactos de iluminación	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.8	72102201-002	Cambio de toma corriente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		

Lic. HUGO RODRIGUEZ S.
Coordinador Administrativo
D.U.O.S.

Lic. Fabiola Paredes
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

18.9	72102201-002	Reparacion de Armario de piso para PD 1.10x 90 2 puerta	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.10	72102201-002	Reparacion de Armario de piso para TGAA 1.10x 90 2 puerta	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.11	72102201-002	Reparación de TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSPB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.12	72102201-002	Reparación de TABLERO MET DIN F Y N DE 36 EMB C/ 4 barras p/ TMS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.13	72102201-002	Reparación de TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TGLPB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.14	72102201-002	Cambio de Llaves TM 1x16 A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.15	72102201-002	Cambio de Llaves TM 1x10 A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.16	72102201-002	Cambio de artefactos eléctricos tipo fluorescente 2x40w.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.17	72102201-002	Cambio de artefactos apliques de pared	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.18	72102201-002	Cambio de spot de embutir con lámpara de bajo consumo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.19	72102201-002	Cambio de Reflector 400 w.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.20	72102201-002	Cambio de artefactos eléctricos tipo fluorescente de 3 x 18 w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.21	72102201-002	Cambio de artefactos eléctricos tipo fluorescente de 2 x 36 w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.22	72102201-002	Reparación de Bocas de luces (Fluorescentes 3 x 18w) cargados con material	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.23	72102201-002	Cambio de Reactanciade 1 x 18w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
18.24	72102201-002	Cambio de Reactancia de 2 x 18w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.25	72102201-002	Cambio de Reactancia de3x 18w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.26	72102201-002	Cambio de Reactancia de 2 x 36w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.27	72102201-002	Cambio de Reactor Electrónica de 1 x 20w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.28	72102201-002	Cambio de Reactor Electrónica de 2 x 20w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.29	72102201-002	Cambio de Reactor Electrónica de 1 x 40w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.30	72102201-002	Cambio de Reactor Electrónica de 2 x 40w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.31	72102201-002	Cambio de tubos fluorescentes de 36w/840	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.32	72102201-002	Cambio de tubos fluorescentes de 18w/840	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.33	72102201-002	Cambio de lámparas de bajo consumo de 26w	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.34	72102201-002	Cambio de lámparas de bajo consumo de 12w E27	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.35	72102201-002	Cambio de Cable multifilar de 2 mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.36	72102201-002	Cambio de Cable multifilar de 4 mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.37	72102201-002	Cambio de Cable multifilar de 6 mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.38	72102201-002	Cambio de Cable Multifilar de 10 mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
18.39	72102201-002	Cambio de Cable Multifilar de 16 mm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
19	72131601-013	**MANTENIMIENTO VARIOS - Desprendiniento de pared doble (Incluye Construccion, reposicion, retiro de escombro y limpieza)**							
19.1	72131601-013	Construccion de viga de H°A° 0.20x0.25 de Adosar	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
19.2	72131601-013	Colocacion de tela de 6mm cada 0.30 cm	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones técnicas conforme a la Sección III _ Suministros Requeridos
19.3	72131601-013	Demolicion y reposicion de pared 0.15	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
19.4	72131601-013	Revoque exterior a dos capas filtrado con hidrofugo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
19.5	72131601-013	Pintura Acrilica para paredes exteriores	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
20	72101607-001	**REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO (Incluye Colocación,reposición, retiro de escombro y limpieza)**							
20.1	72101607-001	Colocacion de perfil apoyado en U de 50x25 de espesor pintado con automotiva	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
20.2	72101607-001	Reparacion de revoque interior a dos capas filtrado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
20.3	72101607-001	Pintura latex PVA para paredes interior	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		Solicitar especificaciones tecnicas conforme a la Seccion III _ Suministros Requeridos
20.4	72101607-001	Pintura sintetica color bronce	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
20.5	72101607-001	Reposicion de ladrillejos vistos en varios puntos de la fachada	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
20.6	72101607-001	Pintura con silicona previa limpieza de los ladrillejos	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
TOTAL PRECIO UNITARIOS - LOTE N° 2									

Lic. Hugo [illegible]UEZ S.
Coordinador Administrativo
D.G.R.P

Lilian Fabiola Paredes
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física