Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Data System S.A.E.C.A.					PRINTEC S.A.					MN Service				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera,(no cotiza)						LOTE Nº 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera					LOTE Nº 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP**		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	*12.540.500*			unidad	unidad	
1.1	Kit de mantenimiento		1	unidad	evento	-	2.182.500	1	unidad	evento	2.182.500		1	unidad	unidad	
1.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	evento	-	1.047.500	1	unidad	evento	1.047.500		1	unidad	unidad	
1.3	Unidad de Fusor		1	unidad	evento	-	1.075.000	1	unidad	evento	1.075.000		1	unidad	unidad	
1.4	Actuador MPF		1	unidad	evento	-	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	unidad	
1.5	Resorte de Actuador		1	unidad	evento	-	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	unidad	
1.6	Parts Isu Assy (Goma de arrastre de bandeja 1)		1	unidad	evento	-	155.000	1	unidad	evento	155.000		1	unidad	unidad	
1.7	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	evento	-	125.000	1	unidad	evento	125.000		1	unidad	unidad	
1.8	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	evento	-	177.500	1	unidad	evento	177.500		1	unidad	unidad	
1.9	Base MPF		1	unidad	evento	-	145.000	1	unidad	evento	145.000		1	unidad	unidad	
1.10	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)		1	unidad	evento	-	155.000	1	unidad	evento	155.000		1	unidad	unidad	
1.11	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	evento	-	948.000	1	unidad	evento	948.000		1	unidad	unidad	
1.12	Bisagra L		1	unidad	evento	-	818.000	1	unidad	evento	818.000		1	unidad	unidad	
1.13	Bisagra R		1	unidad	evento	-	818.000	1	unidad	evento	818.000		1	unidad	unidad	
1.14	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	evento	-	85.000	1	unidad	evento	85.000		1	unidad	unidad	
1.15	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)		1	unidad	evento	-	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	unidad	
1.16	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	evento	-	100.000	1	unidad	evento	100.000		1	unidad	unidad	
1.17	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	evento	-	100.000	1	unidad	evento	100.000		1	unidad	unidad	
1.18	Embrague de Cassettero		1	unidad	evento	-	688.000	1	unidad	evento	688.000		1	unidad	unidad	
1.19	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	evento	-	1.505.000	1	unidad	evento	1.505.000		1	unidad	unidad	
1.20	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	evento	-	141.000	1	unidad	evento	141.000		1	unidad	unidad	
1.21	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	
1.22	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	evento	-	840.000	1	unidad	evento	840.000		1	unidad	unidad	
1.23	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	evento	-	872.500	1	unidad	evento	872.500		1	unidad	unidad	
1.24	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	evento	-	67.500	1	unidad	evento	67.500		1	unidad	unidad	
1.25	Mano de obra		1	unidad	evento	-	250.000	1	unidad	evento	250.000		1	unidad	evento	
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**										*12.558.000*			unidad	unidad	
2.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	evento	-	2.100.000	1	unidad	evento	2.100.000		1	unidad	unidad	
2.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	evento	-	1.142.500	1	unidad	evento	1.142.500		1	unidad	unidad	
2.3	Unidad de Fusor		1	unidad	evento	-	1.145.000	1	unidad	evento	1.145.000		1	unidad	unidad	
2.4	Actuador MPF		1	unidad	evento	-	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	unidad	
2.5	Resorte de Actuador		1	unidad	evento	-	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	unidad	
2.6	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	evento	-	155.000	1	unidad	evento	155.000		1	unidad	unidad	
2.7	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	evento	-	125.000	1	unidad	evento	125.000		1	unidad	unidad	
2.8	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	evento	-	177.500	1	unidad	evento	177.500		1	unidad	unidad	
2.9	Base MPF		1	unidad	evento	-	145.000	1	unidad	evento	145.000		1	unidad	unidad	
2.10	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)		1	unidad	evento	-	155.000	1	unidad	evento	155.000		1	unidad	unidad	
2.11	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	evento	-	948.000	1	unidad	evento	948.000		1	unidad	unidad	
2.12	Bisagra L		1	unidad	evento	-	818.000	1	unidad	evento	818.000		1	unidad	unidad	
2.13	Bisagra R		1	unidad	evento	-	818.000	1	unidad	evento	818.000		1	unidad	unidad	
2.14	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	evento	-	85.000	1	unidad	evento	85.000		1	unidad	unidad	
2.15	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)		1	unidad	evento	-	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	unidad	
2.16	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	evento	-	100.000	1	unidad	evento	100.000		1	unidad	unidad	
2.17	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	evento	-	100.000	1	unidad	evento	100.000		1	unidad	unidad	
2.18	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	evento	-	895.000	1	unidad	evento	895.000		1	unidad	unidad	
2.19	Embrague de Cassettero		1	unidad	evento	-	1.233.000	1	unidad	evento	1.233.000		1	unidad	unidad	
2.20	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	evento	-	141.000	1	unidad	evento	141.000		1	unidad	unidad	
2.21	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	
2.22	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	evento	-	840.000	1	unidad	evento	840.000		1	unidad	unidad	
2.23	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	evento	-	872.500	1	unidad	evento	872.500		1	unidad	unidad	
2.24	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	evento	-	67.500	1	unidad	evento	67.500		1	unidad	unidad	
2.25	Mano de obra		1	unidad	evento	-	250.000	1	unidad	evento	250.000		1	unidad	evento	
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASKalfa 5501i**		1	unidad				1	unidad		*12.820.000*			unidad	unidad	
3.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	evento	-	5.923.000	1	unidad	evento	5.923.000		1	unidad	unidad	
3.2	Kit de fusor		1	unidad	evento	-	2.035.000	1	unidad	evento	2.035.000		1	unidad	unidad	
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)		1	unidad	evento	-	70.000	1	unidad	evento	70.000		1	unidad	unidad	
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)		1	unidad	evento	-	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	unidad	
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentación)		1	unidad	evento	-	92.000	1	unidad	evento	92.000		1	unidad	unidad	
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)		1	unidad	evento	-	115.000	1	unidad	evento	115.000		1	unidad	unidad	
3.7	Cargador Principal		1	unidad	evento	-	1.545.000	1	unidad	evento	1.545.000		1	unidad	unidad	
3.8	WT-860 (Pote Residual)		1	unidad	evento	-	170.000	1	unidad	evento	170.000		1	unidad	unidad	
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)		1	unidad	evento	-	935.000	1	unidad	evento	935.000		1	unidad	unidad	
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)		1	unidad	evento	-	365.000	1	unidad	evento	365.000		1	unidad	unidad	
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)		1	unidad	evento	-	350.000	1	unidad	evento	350.000		1	unidad	unidad	
3.12	Torque Limiter		1	unidad	evento	-	540.000	1	unidad	evento	540.000		1	unidad	unidad	
3.13	Mano de obra		1	unidad	evento	-	500.000	1	unidad	evento	500.000		1	unidad	unidad	
	TOTAL					-					**37.918.500**					-

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Data System S.A.E.C.A. Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	PRINTEC S.A. Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	MN Service Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)						LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)					LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo DCP 8080DN**		1	unidad	evento			1	unidad	evento	No aplica		1	unidad	unidad	4.593.750
1.1	Placa fuente		1	unidad	evento			1	unidad	evento		1.250.000	1	unidad	unidad	1.250.000
1.2	Unidad láser sesenta		1	unidad	evento			1	unidad	evento		1.100.000	1	unidad	unidad	1.100.000
1.3	Engranajes		1	unidad	evento			1	unidad	evento		180.000	1	unidad	unidad	180.000
1.4	Bandeja de papel		1	unidad	evento			1	unidad	evento		600.000	1	unidad	unidad	600.000
1.5	By pass		1	unidad	evento			1	unidad	evento		500.000	1	unidad	unidad	500.000
1.6	Bujes varios		1	unidad	evento			1	unidad	evento		100.000	1	unidad	unidad	100.000
1.7	Cambio de piezas - mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento		200.000	1	unidad	unidad	200.000
1.8	Sensor de papel		1	unidad	evento			1	unidad	evento		198.750	1	unidad	unidad	198.750
1.9	Mecanismo arrastre de papel		1	unidad	evento			1	unidad	evento		300.000	1	unidad	unidad	300.000
1.10	Mantenimiento preventivo		1	unidad	evento			1	unidad	evento		165.000	1	unidad	unidad	165.000
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Brother, modelo HL-5450DN**		1	unidad	evento			1	unidad	evento	No aplica		1	unidad	evento	645.000
2.1	Engranajes varios		1	unidad	evento			1	unidad	evento		180.000	1	unidad	unidad	180.000
2.2	Bujes varios		1	unidad	evento			1	unidad	evento		100.000	1	unidad	unidad	100.000
2.3	Cambio de piezas - mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento		200.000	1	unidad	unidad	200.000
2.4	Mantenimiento preventivo		1	unidad	evento			1	unidad	evento		165.000	1	unidad	unidad	165.000
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora, Brother, modelo HL-2270DW**		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1			645.000
3.1	Engranajes varios		1	unidad	evento			1	unidad	evento		180.000	1	unidad	unidad	180.000
3.2	Bujes varios		1	unidad	evento			1	unidad	evento		100.000	1	unidad	unidad	100.000
3.3	Cambio de piezas - mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento		200.000	1	unidad	unidad	200.000
3.4	Mantenimiento preventivo		1	unidad	evento			1	unidad	evento		165.000	1	unidad	unidad	165.000
	TOTAL					-										5.883.750
	LOTE N° 3 – Impresora de la marca Lexmark						LOTE N° 3 – Impresora de la marca Lexmark (no cotiza)					LOTE N° 3 – Impresora de la marca Lexmark				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo MS315dn**		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.1	Mantenimiento preventivo por equipo		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.2	Reparación por equipo, mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.3	Tranfer rooll		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.4	Redrive assembly		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.5	Pick tires		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.6	ACM Assembly		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.7	MPF Pick Troller and separator		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.8	Galvo - controller		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.9	Control panel		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.10	Unidad de imagen 60.000 pag.													unidad	evento	
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo X748de**		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.1	Mantenimiento preventivo por equipo		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.2	Reparación por equipo, mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.3	Separator pad spring		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.4	ADF separator pad		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.5	Paper pick assambly		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.6	Pick tire		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.7	MPF pick arm		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.8	Fotoconductor x 4		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
2.9	Contenedor de residuos															
	TOTAL					-										-
	LOTE N° 4 – Impresora de la marca Ricoh (no cotiza)						Lote N° 4 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)					Lote N° 4 "Impresora de la marca Ricoh"				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, marca Ricoh, modelo SP C252 DNN**										15.535.000					
1.1	Limpieza		1	unidad	evento		200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento	
1.2	Cambio de Placa Principal de impresora		1	unidad	evento		1.446.000	1	unidad	evento	1.446.000		1	unidad	unidad	
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias		1	unidad	evento		550.000	1	unidad	evento	550.000		1	unidad	unidad	
1.4	Cambio de Conjunto Alimentador de Papel		1	unidad	evento		812.000	1	unidad	evento	812.000		1	unidad	unidad	
1.5	Cambio de Motor Principal		1	unidad	evento		1.170.000	1	unidad	evento	1.170.000		1	unidad	unidad	
1.6	Cambio de Láser		1	unidad	evento		862.000	1	unidad	evento	862.000		1	unidad	unidad	
1.7	Cambio de Puerta Frontal		1	unidad	evento		580.000	1	unidad	evento	580.000		1	unidad	unidad	
1.8	Cambio de Alimentador Bypass		1	unidad	evento		286.000	1	unidad	evento	286.000		1	unidad	unidad	
1.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor		1	unidad	evento		462.000	1	unidad	evento	462.000		1	unidad	unidad	
1.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1		1	unidad	evento		546.000	1	unidad	evento	546.000		1	unidad	unidad	
1.11	Cambio de Fuente de Baja Tension		1	unidad	evento		1.282.000	1	unidad	evento	1.282.000		1	unidad	unidad	
1.12	Cambio de Bisagras		1	unidad	evento		252.000	1	unidad	evento	252.000		1	unidad	unidad	
1.13	Cambio de Panel de Control		1	unidad	evento		594.000	1	unidad	evento	594.000		1	unidad	unidad	
1.14	Cambio de Bandeja de By Pass		1	unidad	evento		634.000	1	unidad	evento	634.000		1	unidad	unidad	

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Data System S.A.E.C.A.					PRINTEC S.A.					MN Service				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.15	Cambio de Conjunto Fusor		1	unidad	evento		1.632.000	1	unidad	evento	1.632.000		1	unidad	unidad	
1.16	Cambio de Dúplex		1	unidad	evento		456.000	1	unidad	evento	456.000		1	unidad	unidad	
1.17	Cambio de Rodillo alimentador del casette		1	unidad	evento		134.000	1	unidad	evento	134.000		1	unidad	unidad	
1.18	Ensamble del Chasis		1	unidad	evento		1.318.000	1	unidad	evento	1.318.000		1	unidad	unidad	
1.19	Cambio de Bandeja 1		1	unidad	evento		493.000	1	unidad	evento	493.000		1	unidad	unidad	
1.20	Cambio de Pila MNV		1	unidad	evento		123.000	1	unidad	evento	123.000		1	unidad	unidad	
1.21	Cambio de Puerta frontal		1	unidad	evento		423.000	1	unidad	evento	423.000		1	unidad	unidad	
1.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal		1	unidad	evento		189.000	1	unidad	evento	189.000		1	unidad	unidad	
1.23	Cambio de Botón OK		1	unidad	evento		110.000	1	unidad	evento	110.000		1	unidad	unidad	
1.24	Cambio de Actuador del sensor de registro		1	unidad	evento		120.000	1	unidad	evento	120.000		1	unidad	unidad	
1.25	Cambio de Sensor del dúplex		1	unidad	evento		126.000	1	unidad	evento	126.000		1	unidad	unidad	
1.26	Cambio de kit de botella de desechos		1	unidad	evento		515.000	1	unidad	evento	515.000		1	unidad	unidad	
1.27	Mano de obra						220.000	1	unidad	evento	220.000		1	unidad	unidad	
	TOTAL										15.535.000					-
	LOTE N° 5 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)						LOTE N° 5 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)					LOTE N° 5 – Impresora de la marca Canon				
1	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser color, marca Canon, modelo iRC1335iF		1	unidad	evento	No aplica		1	unidad	evento				unidad	unidad	
1.1	Unidad de cilindro negro	1.754.000	1	unidad	evento	1.754.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.2	Unidad de cilindro cyan	2.303.000	1	unidad	evento	2.303.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.3	Unidad de cilindro magenta	2.303.000	1	unidad	evento	2.303.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.4	Unidad de cilindro amarillo	2.303.000	1	unidad	evento	2.303.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.5	Unidad de fusor	1.860.000	1	unidad	evento	1.860.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.6	Rodillo de presión	580.000	1	unidad	evento	580.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.7	ITB (Banda de transferencia de imagen)	2.800.000	1	unidad	evento	2.800.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.8	Rodillo de limpieza	120.000	1	unidad	evento	120.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.9	Rodillo de alimentación de cassette	40.000	1	unidad	evento	40.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.10	Rodillo de separación de cassette	40.000	1	unidad	evento	40.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.11	Botella de desperdicio de toner	280.000	1	unidad	evento	280.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.12	Rodillo de recolección del ADF	60.000	1	unidad	evento	60.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.13	Almohadilla de separación del ADF	600.000	1	unidad	evento	600.000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
1.14	Mantenimiento preventivo	225.000	1	unidad	evento	225.000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
1.15	Mano de obra	120.000	1	unidad	evento	120.000										
	TOTAL	15.388.000				15.388.000					-					-

Avenida Mariscal López 2311 casi Venezuela
Teléfono: (595) 21 215-034
Fax: (595) 21 664-061
http://www.pgr.gov.py

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Jefe de Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY • Procuraduría Gral. de la Rpca. •

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	COPYPRINTER					FC Multiservicios									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera,(no cotiza)						LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera					LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP**		1	unidad	evento	*6.891.225*	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.1	Kit de mantenimiento	1.200.375	1	unidad	evento	1.200.375	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad de Cilindro	576.125	1	unidad	evento	576.125	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.3	Unidad de Fusor	591.250	1	unidad	evento	591.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.4	Actuador MPF	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.5	Resorte de Actuador	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.6	Parts Isu Assy (Goma de arrastre de bandeja 1)	85.250	1	unidad	evento	85.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.7	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)	68.750	1	unidad	evento	68.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.8	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)	97.625	1	unidad	evento	97.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.9	Base MPF	79.750	1	unidad	evento	79.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.10	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)	85.250	1	unidad	evento	85.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.11	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)	521.400	1	unidad	evento	521.400	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.12	Bisagra L	449.900	1	unidad	evento	449.900	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.13	Bisagra R	449.900	1	unidad	evento	449.900	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.14	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	46.750	1	unidad	evento	46.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.15	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.16	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	55.000	1	unidad	evento	55.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.17	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)	53.075	1	unidad	evento	53.075	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.18	Embrague de Cassettero	378.400	1	unidad	evento	378.400	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.19	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	827.750	1	unidad	evento	827.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.20	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)	77.550	1	unidad	evento	77.550	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.21	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	35.750	1	unidad	evento	35.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.22	Cover MPF (Covertor MPF)	462.000	1	unidad	evento	462.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.23	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	479.875	1	unidad	evento	479.875	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.24	Gear Z44 (Engranaje Z44)	37.125	1	unidad	evento	37.125	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.25	Mano de obra	137.500	1	unidad	evento	137.500	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	evento	-
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**					*6.900.850*					-	-		unidad	unidad	-
2.1	Kit de Mantenimiento	1.155.000	1	unidad	evento	1.155.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.2	Unidad de Cilindro	628.375	1	unidad	evento	628.375	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.3	Unidad de Fusor	629.750	1	unidad	evento	629.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.4	Actuador MPF	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.5	Resorte de Actuador	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.6	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)	85.250	1	unidad	evento	85.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.7	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)	68.750	1	unidad	evento	68.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.8	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)	97.625	1	unidad	evento	97.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.9	Base MPF	79.750	1	unidad	evento	79.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.10	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)	85.250	1	unidad	evento	85.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.11	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)	521.400	1	unidad	evento	521.400	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.12	Bisagra L	449.900	1	unidad	evento	449.900	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.13	Bisagra R	449.900	1	unidad	evento	449.900	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.14	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	46.750	1	unidad	evento	46.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.15	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.16	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	55.000	1	unidad	evento	55.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.17	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)	53.075	1	unidad	evento	53.075	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.18	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	492.250	1	unidad	evento	492.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.19	Embrague de Cassettero	678.150	1	unidad	evento	678.150	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.20	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)	77.550	1	unidad	evento	77.550	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.21	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	35.750	1	unidad	evento	35.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.22	Cover MPF (Covertor MPF)	462.000	1	unidad	evento	462.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.23	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	479.875	1	unidad	evento	479.875	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.24	Gear Z44 (Engranaje Z44)	37.125	1	unidad	evento	37.125	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	evento	-
2.25	Mano de obra	137.500	1	unidad	evento	137.500	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASKalfa 5501i**		1	unidad		*6.890.218*		1	unidad		-	-	1	unidad	unidad	-
3.1	Kit de Mantenimiento	3.257.462	1	unidad	evento	3.257.462	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.2	Kit de fusor	1.117.655	1	unidad	evento	1.117.655	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)	50.000	1	unidad	evento	50.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)	99.193	1	unidad	evento	99.193	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentación)	50.408	1	unidad	evento	50.408	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)	63.250	1	unidad	evento	63.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.7	Cargador Principal	849.750	1	unidad	evento	849.750	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.8	WT-860 (Pote Residual)	93.500	1	unidad	evento	93.500	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)	514.250	1	unidad	evento	514.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)	31.625	1	unidad	evento	31.625	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)	191.125	1	unidad	evento	191.125	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.12	Torque Limiter	297.000	1	unidad	evento	297.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
3.13	Mano de obra	275.000	1	unidad	evento	275.000	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
	TOTAL					**20.682.293**					-					-

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	COPYPRINTER					FC Multiservicios									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)						**LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)**					**LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo DCP 8080DN**		1	unidad	evento	*2.526.563*		1	unidad	evento	*4.545.000*		1	unidad	unidad	-
1.1	Placa fuente	687.500	1	unidad	evento	687.500	1.250.000	1	unidad	evento	1.250.000	-	1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad láser sesenta	605.000	1	unidad	evento	605.000	1.100.000	1	unidad	evento	1.100.000	-	1	unidad	unidad	-
1.3	Engranajes	99.000	1	unidad	evento	99.000	180.000	1	unidad	evento	180.000	-	1	unidad	unidad	-
1.4	Bandeja de papel	330.000	1	unidad	evento	330.000	600.000	1	unidad	evento	600.000	-	1	unidad	unidad	-
1.5	By pass	275.000	1	unidad	evento	275.000	500.000	1	unidad	evento	500.000	-	1	unidad	unidad	-
1.6	Bujes varios	55.000	1	unidad	evento	55.000	90.000	1	unidad	evento	90.000	-	1	unidad	unidad	-
1.7	Cambio de piezas - mano de obra	110.000	1	unidad	evento	110.000	200.000	1	unidad	evento	200.000	-	1	unidad	unidad	-
1.8	Sensor de papel	109.313	1	unidad	evento	109.313	195.000	1	unidad	evento	195.000	-	1	unidad	unidad	-
1.9	Mecanismo arrastre de papel	165.000	1	unidad	evento	165.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	-	1	unidad	unidad	-
1.10	Mantenimiento preventivo	90.750	1	unidad	evento	90.750	15.000	1	unidad	evento	150.000	-	1	unidad	unidad	-
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Brother, modelo HL-5450DN**		1	unidad	evento	*354.750*	-	1	unidad	evento	*620.000*	-	1	unidad	evento	-
2.1	Engranajes varios	99.000	1	unidad	evento	99.000	180.000	1	unidad	evento	180.000	-	1	unidad	unidad	-
2.2	Bujes varios	55.000	1	unidad	evento	55.000	90.000	1	unidad	evento	90.000	-	1	unidad	unidad	-
2.3	Cambio de piezas - mano de obra	110.000	1	unidad	evento	110.000	200.000	1	unidad	evento	200.000	-	1	unidad	unidad	-
2.4	Mantenimiento preventivo	90.750	1	unidad	evento	90.750	150.000	1	unidad	evento	150.000	-	1	unidad	unidad	-
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora, Brother, modelo HL-2270DW**		1	unidad	evento	*354.750*		1	unidad	evento	*620.000*	-	1			-
3.1	Engranajes varios	99.000	1	unidad	evento	99.000	1.850.000	1	unidad	evento	180.000	-	1	unidad	unidad	-
3.2	Bujes varios	5.500	1	unidad	evento	55.000	90.000	1	unidad	evento	90.000	-	1	unidad	unidad	-
3.3	Cambio de piezas - mano de obra	110.000	1	unidad	evento	110.000	200.000	1	unidad	evento	200.000	-	1	unidad	unidad	-
3.4	Mantenimiento preventivo	90.750	1	unidad	evento	90.750	150.000	1	unidad	evento	150.000	-	1	unidad	unidad	-
	TOTAL					**3.236.063**					**5.785.000**					-
	LOTE N° 3 – Impresora de la marca Lexmark						**LOTE N° 3 – Impresora de la marca Lexmark (no cotiza)**					**LOTE N° 3 – Impresora de la marca Lexmark**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo MS315dn**		1	unidad	evento	*2.362.347*		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	
1.1	Mantenimiento preventivo por equipo	262.334	1	unidad	evento	262.334	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.2	Reparación por equipo, mano de obra	262.334	1	unidad	evento	262.334	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.3	Tranfer rooll	92.614	1	unidad	evento	92.614	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.4	Redrive assembly	321.340	1	unidad	evento	321.340	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.5	Pick tires	133.057	1	unidad	evento	133.057	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.6	ACM Assembly	128.568	1	unidad	evento	128.568	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.7	MPF Pick Troller and separator	105.250	1	unidad	evento	105.250	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.8	Galvo - controller	274.019	1	unidad	evento	274.019	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.9	Control panel	514.985	1	unidad	evento	514.985	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.10	Unidad de imagen 60.000 pag.	267.846	1	unidad	evento	267.846	-	1	unidad	evento	-	-		unidad	evento	
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo X748de**		1	unidad	evento	*2.303.293*	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	
2.1	Mantenimiento preventivo por equipo	260.469	1	unidad	evento	260.469	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.2	Reparación por equipo, mano de obra	260.469	1	unidad	evento	260.469	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.3	Separator pad spring	67.944	1	unidad	evento	67.944	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.4	ADF separator pad	74.642	1	unidad	evento	74.642	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.5	Paper pick assambly	666.533	1	unidad	evento	666.533	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.6	Pick tire	30.602	1	unidad	evento	30.602	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.7	MPF pick arm	109.705	1	unidad	evento	109.705	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.8	Fotoconductor x 4	754.718	1	unidad	evento	754.718	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
2.9	Contenedor de residuos	78.211	1	unidad	evento	78.211	-	1	unidad	evento	-	-				-
	TOTAL					**4.665.640**										
	LOTE N° 4 – Impresora de la marca Ricoh (no cotiza)						**Lote N° 4 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)**					**Lote N° 4 "Impresora de la marca Ricoh"**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, marca Ricoh, modelo SP C252 DNN**					*8.536.550*					0					
1.1	Limpieza	110.000	1	unidad	evento	110.000	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	evento	-
1.2	Cambio de Placa Principal de impresora	795.300	1	unidad	evento	795.300	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias	301.767	1	unidad	evento	301.767	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.4	Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	446.233	1	unidad	evento	446.233	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.5	Cambio de Motor Principal	641.667	1	unidad	evento	641.667	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.6	Cambio de Láser	473.733	1	unidad	evento	473.733	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.7	Cambio de Puerta Frontal	319.000	1	unidad	evento	319.000	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.8	Cambio de Alimentador Bypass	156.842	1	unidad	evento	156.842	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	253.825	1	unidad	evento	253.825	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	300.300	1	unidad	evento	300.300	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.11	Cambio de Fuente de Baja Tensión	704.733	1	unidad	evento	704.733	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.12	Cambio de Bisagras	137.867	1	unidad	evento	137.867	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.13	Cambio de Panel de Control	326.700	1	unidad	evento	326.700	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.14	Cambio de Bandeja de By Pass	348.700	1	unidad	evento	348.700	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.15	Cambio de Conjunto Fusor	897.600	1	unidad	evento	897.600	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.16	Cambio de Dúplex	250.433	1	unidad	evento	250.433	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.17	Cambio de Rodillo alimentador del casette	73.700	1	unidad	evento	73.700	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.18	Ensamble del Chasis	724.900	1	unidad	evento	724.900	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.19	Cambio de Bandeja 1	271.150	1	unidad	evento	271.150	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	COPYPRINTER					FC Multiservicios									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.20	Cambio de Pila MNV	67.467	1	unidad	evento	67.467	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.21	Cambio de Puerta frontal	232.283	1	unidad	evento	232.283	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal	103.583	1	unidad	evento	103.583	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.23	Cambio de Botón OK	60.133	1	unidad	evento	60.133	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.24	Cambio de Actuador del sensor de registro	65.267	1	unidad	evento	65.267	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.25	Cambio de Sensor del dúplex	69.117	1	unidad	evento	69.117	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.26	Cambio de kit de botella de desechos	283.250	1	unidad	evento	283.250	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
1.27	Mano de obra	121.000	1	unidad	evento	121.000	0	1	unidad	evento	0	-	1	unidad	unidad	-
	TOTAL					8.536.550					0					-
	LOTE Nº 5 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)						LOTE Nº 5 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)					LOTE Nº 5 – Impresora de la marca Canon				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser color, marca Canon, modelo iRC1335iF**		1	unidad	evento	*8.139.756*	-	1	unidad	evento	-			unidad	unidad	-
1.1	Unidad de cilindro negro	900.316	1	unidad	evento	900.316	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad de cilindro cyan	1.182.337	1	unidad	evento	1.182.337	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.3	Unidad de cilindro magenta	1.182.337	1	unidad	evento	1.182.337	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.4	Unidad de cilindro amarillo	1.182.337	1	unidad	evento	1.182.337	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.5	Unidad de fusor	1.119.113	1	unidad	evento	1.119.113	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.6	Rodillo de presión	348.838	1	unidad	evento	348.838	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.7	ITB (Banda de transferencia de imagen)	1.684.650	1	unidad	evento	1.684.650	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.8	Rodillo de limpieza	72.188	1	unidad	evento	72.188	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.9	Rodillo de alimentación de cassette	24.063	1	unidad	evento	24.063	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.10	Rodillo de separación de cassette	24.063	1	unidad	evento	24.063	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.11	Botella de desperdicio de tóner	168.300	1	unidad	evento	168.300	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.12	Rodillo de recolección del ADF	35.888	1	unidad	evento	35.888	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.13	Almohadilla de separación del ADF	35.888	1	unidad	evento	35.888	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	unidad	-
1.14	Mantenimiento preventivo	96.938	1	unidad	evento	96.938	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	evento	-
1.15	Mano de obra	82.500	1	unidad	evento	82.500	-	1	unidad	evento	-	-	1	unidad	evento	-
	TOTAL					8.139.756					-					-

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Jefe de Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Procuraduría Gral. de la República

Avenida Mariscal López 2311 casi Venezuela
Teléfono: (595) 21 215-034
Fax: (595) 21 664-061
http://www.pgr.gov.py