Lista de Precios

1	2	3	6	7	8	9	IPSON	TES INGENIERIA
ÍTEM N°1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SENSORES DETECTORES DE HUMO								
N° sub Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Presentación***	**Precio unitario (IVA incluido)** REFERENCIAL**		
1.	92121702-001	Desmontaje de los sensores de humo, limpieza y verificación de señales, ajustes y montaje del mismo.	*Unidad*	*1*	*Evento*	*120000*	*84000*	*143000*
2.	92121702-001	Cambio de sensores, de la misma o mejor característica y calidad que la existente si fuera necesario	*Unidad*	*1*	*Evento*	*380000*	*260000*	*400000*
3.	92121702-001	Verificación del circuito de cable que va desde la Central hasta los diferentes sensores existentes (verificar que la central reciba la señal)	*Unidad*	*1*	*Evento*	*220000*	*154000*	*155000*
4.	92121702-001	Cambio de circuito de cableado de 1 mm de central a censor embutido o con canaletas de acuerdo a necesidad por metro lineal	*Unidad*	*1*	*Evento*	*6500*	*4500*	*7800*
5.	92121702-001	Inspección y reajuste de los pulsadores manuales de emergencia (Desmontaje de los pulsadores para verificación y posterior prueba de funcionamiento)	*Unidad*	*1*	*Evento*	*180000*	*126000*	*215000*
6.	92121702-001	Mantenimiento y prueba de funcionamiento de las sirenas (Verificación del funcionamiento de luces indicadores de emergencia)	*Unidad*	*1*	*Evento*	*180000*	*126000*	*215000*
7.	92121702-001	Cambio de sirena audiovisual del sistema PCI	*Unidad*	*1*	*Evento*	*280000*	*190000*	*200000*
8.	92121702-001	Cambio de sirena externa del sistema PCI	*Unidad*	*1*	*Evento*	*380000*	*266000*	*270000*

Ing. Rodrigo Irala Jara
Director de la U.O.C.
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.

9.	92121702-001	Verificación y mantenimiento de luces de emergencia (verificación y cambio de componentes si fueran necesarios, realización de pruebas de funcionamiento).	Unidad	1	Evento	25000	17500	30000
10.	92121702-001	Instalación y cambio de luces de emergencia tipo LED , con cambio cables y pruebas de funcionamiento	Unidad	1	Evento	250000	175000	176000
					**Total Ítem 1:	2021500	1403000	1811800

1	2	3	6	7	8	9	IPSON	TES INGENIERIA
ÍTEM N°2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRAL DE PREVISIÓN CONTRA INCENDIO								
N° sub Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Presentación***	**Precio unitario (IVA incluido)** REFERENCIAL**		
1.	92121702-001	Cambio de seis baterías de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	1	Evento	250000	175000	300000
2.	92121702-001	Verificación de placas de zona de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	1	Evento	80000	56000	96000
3.	92121702-001	Cambio de placas de zona de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	1	Evento	560000	392000	400000
4.	92121702-001	Cambio de placa principal de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	1	Evento	850000	595000	596000
5.	92121702-001	Verificación de la placa principal de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	1	Evento	180000	126000	215000
6.	92121702-001	Mantenimiento y verificación del teclado	Unidad	1	Evento	80000	56000	95000
7.	92121702-001	Provisión e instalación de teclado para central PCI	Unidad	1	Evento	480000	336000	500000
					** Total Ítem 2	4501500	1736000	2202000

***Monto mínimo**	**32.500.000 Gs.**
***Monto máximo**	**65.000.000 Gs.**

Abg. Rodrigo Irala Jara
Director de la U.O.C.
Ministerio de Relaciones Exteriores