BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**Nº 1 Acta 70 Fecha 27-julio-2017**

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

**VISTOS:** La Resolución N° 13 inserta en el Acta 39 de fecha 26 de abril de 2017 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se autoriza la convocatoria y se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 07/2017 para el Servicio de Taller Autorizado para el Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados del Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nº 106/2017 emitido en fecha 16 de enero de 2017; la oferta presentada por la firma CONDOR SACI; el informe CEO Nº 047/2017 de fecha 19 de julio de 2017 del Comité de Evaluación de Ofertas; y,

**CONSIDERANDO:** Que el Comité de Evaluación de Ofertas en su informe CEO Nº 047/2017 recomienda adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 07/2017 para el Servicio de Taller Autorizado para el Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados del Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, a la firma **CONDOR S.A.C.I.,** por cumplir su oferta con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación; lo establecido en el Artículo 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

**EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

**R E S U E L V E:**

**Art.1°)** Aprobar el resultado de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 07/2017 para el Servicio de Taller Autorizado para el Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados del Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, de conformidad con el informe CEO Nº 047/2017 de fecha 19 de julio de 2017, del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

**Art.2°)** Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 07/2017 para el Servicio de Taller Autorizado para el Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados del Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, a la firma **CONDOR S.A.C.I.**, en la modalidad de contrato abierto, con un monto mínimo de G. 150.000.000.- (guaraníes ciento cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto máximo de G. 300.000.000.- (guaraníes trescientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta el cumplimiento total de las obligaciones, en base a su oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria cuyo resultado se aprueba por el Artículo 1°) de la presente Resolución, y al Anexo que consta de 16 (dieciséis) páginas foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Directorio, ante el Secretario del Directorio del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

**Art.3°)** Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento y al Gerente General Interino a suscribir el contrato con la firma adjudicada en el Artículo 2°) de la presente Resolución, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en el Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución Nº 13 inserta en el Acta 39 de fecha 26 de abril de 2017 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento. ----------

**Art.4°)** Autorizar a la Dirección de Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a realizar los pagos correspondientes por la adjudicación resuelta en el Artículo 2°) de la presente Resolución, previa presentación de las facturas visadas por la dependencia afectada, en prueba de conformidad.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 609092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA (Cont.2)**

**Art.5º)** Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4º) de esta Resolución, a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

**Art.6º)** Encomendar a la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y demás afectados lo dispuesto por el Artículo 2º) de la presente Resolución.----------

**Art.7º)** Distribuir a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Juan Manuel Gustale Cardoni - Santiago Jesús De Filippis Céspedes
Ramón Isidoro Ramírez Caballero - Martha Cristina Zacarías de Sarubbi - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes – Secretario del Directorio

ro

COPIA
JUDICIALMENTE
CERTIFICADA DE
ACTUACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509952

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**Nº 1 Acta 70 Fecha 27-julio-2017**

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

**Anexo**

**Oferente: CONDOR S.A.C.I.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario en Guaraníes (IVA incluido) | Precio total en Guaraníes (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-001 | MOTOR OM 364 | Unidad | EVENTO | 1 | **4.837.099** | **4.837.099** |
| 1.1 | | MOTOR COMPLETO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 730.958 | 730.958 |
| 1.2 | | MOTOR COMPLETO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 730.958 | 730.958 |
| 1.3 | | MOTOR COMPLETO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 678.747 | 678.747 |
| 1.4 | | CILINDRO DE BLOCK MOTOR (CAMISA) | Unidad | EVENTO | 1 | 600.123 | 600.123 |
| 1.5 | | RETEN BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | 323.710 | 323.710 |
| 1.6 | | JUEG DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.448.402 | 1.448.402 |
| 1.7 | | JUEGO DE BUJES ARBOL DE LEVAS (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 324.201 | 324.201 |
| 2 | 78180101-001 | CULATA Y CUBIERTA DE BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | **13.517.188** | **13.517.188** |
| 2.1 | | TAPA CILINDROS DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 417.690 | 417.690 |
| 2.2 | | TAPA CILINDROS MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 710.073 | 710.073 |
| 2.3 | | TAPA CILINDROS CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 9.789.548 | 9.789.548 |
| 2.4 | | TAPA CILINDROS RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 2.5 | | JUNTA CULATA/ JUNTA CABEZA CIL. (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 290.909 | 290.909 |
| 2.6 | | TURBO COMPRESOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 2.7 | | TURBO COMPRESOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 2.8 | | JUNTA CON MULTIPLE Y TURBO COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | 248.526 | 248.526 |
| 2.9 | | CAÑO PRESION DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | 312.162 | 312.162 |
| 2.10 | | ASIENTO VALVULA ADMISION | Unidad | EVENTO | 1 | 169.410 | 169.410 |
| 2.11 | | ASIENTO VALVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | 201.720 | 201.720 |
| 2.12 | | JUNTA SILICONA SELLO | Unidad | EVENTO | 1 | 65.111 | 65.111 |
| 2.13 | | JUNTA TAPA BALANCINES | Unidad | EVENTO | 1 | 157.617 | 157.617 |
| 2.14 | | TAPON LLENADO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 74.570 | 74.570 |
| 2.15 | | GUIA VALVULA ADMISION Y ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | 286.241 | 286.241 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 78180101-001 | PIEZ MOTRIC PIST, CIGÜEÑAL Y VOL MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | **25.813.246** | **25.813.246** |
| 3.1 | | CIGUEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | 11.422.593 | 11.422.593 |
| 3.2 | | SEGMENTOS/ JUEGO DE AROS (ANILLO) | Unidad | EVENTO | 1 | 421.499 | 421.499 |
| 3.3 | | KIT REPARACION DE MOTOR PISTON ,CAMISA, AROS, BUJES COJINETES, JUNTAS SUP, BUJE DE BIELA PARA 4 BOCAS | Unidad | EVENTO | 1 | 6.203.925 | 6.203.925 |
| 3.4 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (STD) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.5 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.6 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 2) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.7 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 3) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.8 | | JUEGO COJINETE CIGUEÑAL (MEDIDA 4) | Unidad | EVENTO | 1 | 426.904 | 426.904 |
| 3.9 | | VOLANTE MOTOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 3.10 | | VOLANTE MOTOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 3.11 | | VOLANTE MOTOR RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 3.12 | | BUJE PILOTO CIGUEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | 171.990 | 171.990 |
| 3.13 | | POLEA CIGUEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | 855.896 | 855.896 |
| 3.14 | | COJINETE BIELA (MEDIDA 1) | Unidad | EVENTO | 1 | 333.292 | 333.292 |
| 3.15 | | COJINETE BIELA (MEDIDA 2) | Unidad | EVENTO | 1 | 334.644 | 334.644 |
| 3.16 | | BUJE DE BILELA | Unidad | EVENTO | 1 | 256.143 | 256.143 |
| 3.17 | | BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.490.783 | 3.490.783 |
| 4 | 78180101-001 | CUBIERTA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | **1.077.150** | **1.077.150** |
| 4.1 | | RETEN DE ACEITE CIGUEÑAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 663.882 | 663.882 |
| 4.2 | | RETEN DE FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 413.268 | 413.268 |
| 5 | 78180101-001 | SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | **9.419.895** | **9.419.895** |
| 5.1 | | SOPORTE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.870.392 | 1.870.392 |
| 5.2 | | FILTRO ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 180.958 | 180.958 |
| 5.3 | | FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | 218.428 | 218.428 |
| 5.4 | | BOMBA ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 6.896.799 | 6.896.799 |
| 5.5 | | VARILLA MEDIDOR NIVEL ACEITE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 112.408 | 112.408 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | | TAPON DE DRENAJE ACEITE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 88.698 | 88.698 |
| 5.7 | | ACEITE MOTOR (LITRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 6 | 78180101-001 | ÁRBOL DE LEVAS Y MECANISMO DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | **6.608.104** | **6.608.104** |
| 6.1 | | VALVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | 234.644 | 234.644 |
| 6.2 | | VALVULA ADMISION | Unidad | EVENTO | 1 | 99.509 | 99.509 |
| 6.3 | | LEVANTA VALVULAS BOTADORES | Unidad | EVENTO | 1 | 182.064 | 182.064 |
| 6.4 | | VARILLA BOTADOR O EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | 149.877 | 149.877 |
| 6.5 | | ARBOL DE LEVAS | Unidad | EVENTO | 1 | 4.226.040 | 4.226.040 |
| 6.6 | | EJE BALANCIN | Unidad | EVENTO | 1 | 574.324 | 574.324 |
| 6.7 | | BALANCIN (MARTILLO) DE VALVULAS ADM | Unidad | EVENTO | 1 | 326.658 | 326.658 |
| 6.8 | | BALANCIN (MARTILLO) DE VALVULAS ESC | Unidad | EVENTO | 1 | 326.658 | 326.658 |
| 6.9 | | SOPORTE EJE BALANCINES | Unidad | EVENTO | 1 | 263.514 | 263.514 |
| 6.10 | | SOPORTE EJE BALANCINES | Unidad | EVENTO | 1 | 224.816 | 224.816 |
| 7 | 78180101-001 | MONTAJE MOTOR Y TRANSMISIÓN Y ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | **4.958.719** | **4.958.719** |
| 7.1 | | SOPORTE MOTOR TRASERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.848.893 | 1.848.893 |
| 7.2 | | SOPORTE MOTOR DELANTERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.867.320 | 1.867.320 |
| 7.3 | | TRAVESAÑO MONTURA MOTOR TRASERO (SOPORTE MOTOR) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 511.548 | 511.548 |
| 7.4 | | SOPORTE DE ESCAPE CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 7.5 | | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 7.6 | | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 7.7 | | CAÑO DE ESCAPE DEL MULTIPLE AL SILENCIADOR REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 8 | 78180101-001 | MÚLTIPLE | Unidad | EVENTO | 1 | **865.479** | **865.479** |
| 8.1 | | MULTIPLE ESCAPE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 8.2 | | MULTIPLE ESCAPE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 292.383 | 292.383 |
| 8.3 | | MULTIPLE ESCAPE RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 8.4 | | JUNTA MULTIPLE ESCAPE A | Unidad | EVENTO | 1 | 71.868 | 71.868 |
| 9 | 78180101-001 | BOMBA AGUA, VENT, REFRI Y TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | **4.660.194** | **4.660.194** |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | | BOMBA AGUA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 187.961 | 187.961 |
| 9.2 | | BOMBA AGUA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 187.961 | 187.961 |
| 9.3 | | BOMBA AGUA CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.205.280 | 3.205.280 |
| 9.4 | | BOMBA AGUA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 9.5 | | JUNTA CAJA TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | 77.764 | 77.764 |
| 9.6 | | JUNTA BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 95.209 | 95.209 |
| 9.7 | | ABRAZADERA PARA MANGU SUP E INF DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 301.228 | 301.228 |
| 9.8 | | MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 244.963 | 244.963 |
| 9.9 | | TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | 255.405 | 255.405 |
| 10 | 78180101-001 | RADIADOR Y SISTEMA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | **21.320.125** | **21.320.125** |
| 10.1 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 135.750 | 135.750 |
| 10.2 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 135.750 | 135.750 |
| 10.3 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 9.474.807 | 9.474.807 |
| 10.4 | | RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 10.5 | | INTERCOOLER DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 10.6 | | INTERCOOLER MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 10.7 | | INTERCOOLER CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.569.409 | 1.569.409 |
| 10.8 | | INTERCOOLER REPAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 10.9 | | TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 194.840 | 194.840 |
| 10.10 | | TAPA RESERVORIO DE AGUA DEL RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 194.840 | 194.840 |
| 10.11 | | CANO AGUA RADIADOR SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | 406.634 | 406.634 |
| 10.12 | | CANO AGUA RADIADOR INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | 437.961 | 437.961 |
| 10.13 | | ADITIVO DE RADIADOR ( DOSIS ) | Unidad | EVENTO | 1 | 102.076 | 102.076 |
| 10.14 | | CORREAS DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 372.236 | 372.236 |
| 10.15 | | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | EVENTO | 1 | 140.664 | 140.664 |
| 10.16 | | VENTILADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 3.752.454 | 3.752.454 |
| 10.17 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 10.18 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 10.20 | | TANQUE DE COMBUSTIBLE LIMPIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 10.21 | | TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 374.079 | 374.079 |
| 10.22 | | FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 415.725 | 415.725 |
| 10.23 | | CANO RETORNO COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 442.260 | 442.260 |
| 10.24 | | CANO ALIMENTACION COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 243.980 | 243.980 |
| 10.25 | | SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 745.700 | 745.700 |
| 10.26 | | SUNCHO TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 199.632 | 199.632 |
| 10.27 | | FILTRO TRAMPA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 292.752 | 292.752 |
| 10.28 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 498.157 | 498.157 |
| 11 | 78180101-001 | RADIADOR, BOVEDA Y PARTES DE FIJACIA | Unidad | EVENTO | 1 | **2.124.691** | **2.124.691** |
| 11.1 | | RADIADOR DE ACEITE INTERCAMBIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 2.124.691 | 2.124.691 |
| 12 | 78180101-001 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | **12.381.645** | **12.381.645** |
| 12.1 | | BOMBA INYECTORA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 271.499 | 271.499 |
| 12.2 | | BOMBA INYECTORA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 271.499 | 271.499 |
| 12.3 | | BOMBA INYECTORA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 6.859.125 | 6.859.125 |
| 12.4 | | PICOS INYECTORES CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | 544.840 | 544.840 |
| 12.5 | | PICOS INYECTORES LIMPIEZA | Unidad | EVENTO | 1 | 870.188 | 870.188 |
| 12.6 | | PICOS INYECTORES CONECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | 190.418 | 190.418 |
| 12.7 | | JUNTA BASE BOMBA DE INYECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 2.703 | 2.703 |
| 12.8 | | ENGRANAJE IMPULSOR BOMBA INYECT | Unidad | EVENTO | 1 | 1.002.456 | 1.002.456 |
| 12.9 | | VALVULA DE DESCARGA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.464.864 | 1.464.864 |
| 12.10 | | VALVULA DE RETENCION DE LA GALERIA | Unidad | EVENTO | 1 | 540.540 | 540.540 |
| 12.11 | | FLOTADOR COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 363.513 | 363.513 |
| 13 | 78180101-001 | EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | **11.452.325** | **11.452.325** |
| 13.1 | | PLACA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.967.933 | 2.967.933 |
| 13.2 | | DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.447.664 | 2.447.664 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 599092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | | COJINETE DE EMPUJE DEL EMBRAGUE CON CILINDRO INCORPORADO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.111.669 | 2.111.669 |
| 13.4 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 681.326 | 681.326 |
| 13.5 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 625.307 | 625.307 |
| 13.6 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 13.7 | | CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 13.8 | | JGO REPARO CILINDRO TRANSMISOR EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 525.798 | 525.798 |
| 13.9 | | FLUIDO DOT-3 (Pote de 500 cc) | Unidad | EVENTO | 1 | 103.194 | 103.194 |
| 13.10 | | MANGUERA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 373.341 | 373.341 |
| 13.11 | | MANGUERA INFERIOR DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 765.356 | 765.356 |
| 13.12 | | VASTAGO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | 412.162 | 412.162 |
| 14 | 78180101-001 | CONJUNTO CAJA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | **37.389.290** | **37.389.290** |
| 14.1 | | CAJA DE CAMBIOS DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 14.2 | | CAJA DE CAMBIOS MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 14.3 | | CAJA DE CAMBIOS REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.566.338 | 1.566.338 |
| 14.4 | | RETEN DEL FRENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 326.044 | 326.044 |
| 14.5 | | RETEN TRASERO TAPA CAJA CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 469.287 | 469.287 |
| 14.6 | | ARBOL EJE DE MANDO O EJE PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.908.474 | 2.908.474 |
| 14.7 | | RODILLO INT ARBOL PRIMARIO O EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | 342.752 | 342.752 |
| 14.8 | | RULEMAN ARBOL DE MANDO O EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | 390.786 | 390.786 |
| 14.9 | | SEGURO INTERNO ARBOL PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | 131.450 | 131.450 |
| 14.10 | | LAMINA DE AJUSTE RULEMAN ARBOL DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | 66.339 | 66.339 |
| 14.11 | | RULEMAN ARBOL SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | 394.103 | 394.103 |
| 14.12 | | RODILLO RULEMAN DEL ARBOL INTERMEDIO O DE EJE CUADRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | 433.292 | 433.292 |
| 14.13 | | RULEMAN ARBOL INTERMEDIO O EJE CUADRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | 490.417 | 490.417 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | | SINCRONIZADOR DE 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 776.535 | 776.535 |
| 14.15 | | SEGURO DE SINCRONIZADORES DE 1ra y 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 122.236 | 122.236 |
| 14.16 | | RODILLO 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 224.202 | 224.202 |
| 14.17 | | ENGRANAJE DE 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.782.553 | 2.782.553 |
| 14.18 | | RODILLO DE 1ra MARCHA | Unidad | EVENTO | 1 | 224.202 | 224.202 |
| 14.19 | | ENGRANAJE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.782.553 | 2.782.553 |
| 14.20 | | SINCRONIZADOR DE 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 776.535 | 776.535 |
| 14.21 | | ENGRANAJE DE 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 2.809.580 | 2.809.580 |
| 14.22 | | SINCRONIZADOR 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.081.940 | 1.081.940 |
| 14.23 | | SINCRONIZADOR 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 754.914 | 754.914 |
| 14.24 | | CONJUNTO DESPLAZABLE DE 3ra Y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.386.607 | 2.386.607 |
| 14.25 | | SEGURO SINCRONIZADORES 3ra y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 108.108 | 108.108 |
| 14.26 | | RODILLO DE ENGR 3ra y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 79.239 | 79.239 |
| 14.27 | | ENGRANAJE DE 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.052.823 | 3.052.823 |
| 14.28 | | RODILLO DE ENGR 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 58.354 | 58.354 |
| 14.29 | | SINCRONIZADOR DE 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 807.125 | 807.125 |
| 14.30 | | SEGURO DE SINCRONIZADORES DE 1ra y 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 101.352 | 101.352 |
| 14.31 | | RODILLO 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 220.516 | 220.516 |
| 14.32 | | ENGRANAJE DE 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 2.807.123 | 2.807.123 |
| 14.33 | | RODILLO DE 1ra MARCHA | Unidad | EVENTO | 1 | 220.516 | 220.516 |
| 14.34 | | ENGRANAJE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.807.123 | 2.807.123 |
| 14.35 | | SEGURO SINCRONIZADOR DE 5ta y RE | Unidad | EVENTO | 1 | 87.224 | 87.224 |
| 14.36 | | ENGRANAJE DE 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.070.023 | 2.070.023 |
| 14.37 | | RODILLO DE 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 279.484 | 279.484 |
| 14.38 | | PALANCA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 727.887 | 727.887 |
| 14.39 | | PUNO PALANCA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 272.850 | 272.850 |
| 14.40 | | BULBO DE M/ATRAS | Unidad | EVENTO | 1 | 874.078 | 874.078 |
| 14.41 | | ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 15 | 78180101-001 | EJE TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | **16.505.026** | **16.505.026** |
| 15.1 | | CAJA EJE TRASERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 229.730 | 229.730 |
| 15.2 | | CAJA EJE TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 229.730 | 229.730 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | | CAJA EJE TRASERO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.096.437 | 1.096.437 |
| 15.4 | | COJINETE LATERAL DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | 900.491 | 900.491 |
| 15.5 | | SATELITE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | 351.351 | 351.351 |
| 15.6 | | ARANDELA AJUSTE PIÑON ATAQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 117.076 | 117.076 |
| 15.7 | | ARANDELA AJUSTE COJINETE PIÑON ATAQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 100.860 | 100.860 |
| 15.8 | | COJINETE PIÑON MANDO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 893.734 | 893.734 |
| 15.9 | | BRIDA ACOPLAMIENTO DE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | 1.061.424 | 1.061.424 |
| 15.10 | | TUERCA PIÑON ATAQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 133.293 | 133.293 |
| 15.11 | | JUNTA ACEITE PIÑON IMPULSION (RETEN) | Unidad | EVENTO | 1 | 169.779 | 169.779 |
| 15.12 | | TAPON DRENAJE | Unidad | EVENTO | 1 | 74.570 | 74.570 |
| 15.13 | | RESPIRADERO DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 15.14 | | PALIER L/I | Unidad | EVENTO | 1 | 4.738.939 | 4.738.939 |
| 15.15 | | PALIER L/D | Unidad | EVENTO | 1 | 4.738.939 | 4.738.939 |
| 15.16 | | RULEMAN DE MASATRASERO L/D | Unidad | EVENTO | 1 | 657.248 | 657.248 |
| 15.17 | | RULEMAN DE MASA TRASERO L/I | Unidad | EVENTO | 1 | 657.248 | 657.248 |
| 15.18 | | RETEN DE ACEITE DEL PALIER TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 225.184 | 225.184 |
| 15.19 | | GRASA | Unidad | EVENTO | 1 | 31.327 | 31.327 |
| 15.20 | | ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (LITRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 16 | 78180101-001 | TRANSMISION | Unidad | EVENTO | 1 | **3.858.721** | **3.858.721** |
| 16.1 | | ARBOL DE TRANSMISION DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 16.2 | | ARBOL DE TRANSMISION MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 16.3 | | ARBOL DE TRANSMISION REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 16.4 | | CENTRALIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.073.709 | 1.073.709 |
| 16.5 | | CRUCETAS 31829 | Unidad | EVENTO | 1 | 386.364 | 386.364 |
| 16.6 | | BRIDA 31872 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.876.534 | 1.876.534 |
| 17 | 78180101-001 | CONJUNTO EJE DELANTERO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | **17.417.192** | **17.417.192** |
| 17.1 | | JGO DE REPARO EJE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 982.432 | 982.432 |
| 17.2 | | RULEMAN INT DE MASA A/L | Unidad | EVENTO | 1 | 694.840 | 694.840 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción
Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | | RULEMAN EXT DE MASA A/L | Unidad | EVENTO | 1 | 694.840 | 694.840 |
| 17.4 | | SEGURO DE MASA DELANTERA A/L | Unidad | EVENTO | 1 | 260.319 | 260.319 |
| 17.5 | | RETEN DE GRASA RUEDA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | 141.032 | 141.032 |
| 17.6 | | PRISIONERO DE RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | 90.909 | 90.909 |
| 17.7 | | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 17.8 | | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 73.096 | 73.096 |
| 17.9 | | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 17.10 | | AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 420.762 | 420.762 |
| 17.11 | | AMORTIGUADOR TRAASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 420.762 | 420.762 |
| 17.12 | | BUJE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 136.364 | 136.364 |
| 17.13 | | BUJE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 105.037 | 105.037 |
| 17.14 | | EXTREMO BARRA DE DIRECCION EXT L/D | Unidad | EVENTO | 1 | 270.270 | 270.270 |
| 17.15 | | PITMAN DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 1.974.814 | 1.974.814 |
| 17.16 | | TAPITA GRASERA PUNTA EJE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 152.949 | 152.949 |
| 17.17 | | SOPORTE DE CABINA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 576.167 | 576.167 |
| 17.18 | | SOPORTE DE CABINA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 576.167 | 576.167 |
| 17.19 | | SIN FIN DE DIRECCION MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 17.20 | | SIN FIN DE DIRECCION DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 17.21 | | JGO REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.161 | 1.162.161 |
| 17.22 | | COLUMNA DE DIRECCION MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.23 | | COLUMNA DE DIRECCION DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.24 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | 5.184.270 | 5.184.270 |
| 17.25 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.26 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 17.27 | | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 417.690 | 417.690 |
| 17.28 | | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | EVENTO | 1 | 109.337 | 109.337 |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 509002

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.29 | | CAÑO DE ALTA PRESION DE LA BOMBA AL SIN FIN | Unidad | EVENTO | 1 | 494.472 | 494.472 |
| 17.30 | | CAÑO DE RETORNO DE LA BOMBA AL RESERVORIO DE HID | Unidad | EVENTO | 1 | 328.624 | 328.624 |
| 17.31 | | CRUCETA DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 990.786 | 990.786 |
| 17.32 | | ACEITE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | 41.769 | 41.769 |
| 18 | 78180101-001 | SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | **13.195.578** | **13.195.578** |
| 18.1 | | VALVULA PEDAL DE FRENO CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 888.206 | 888.206 |
| 18.2 | | VALVULA PEDAL DE FRENO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 558.968 | 558.968 |
| 18.3 | | VALVULA LIMITADORA DE PRESION | Unidad | EVENTO | 1 | 804.054 | 804.054 |
| 18.4 | | VALVULA PROTECTORA DE 4 SALIDAS | Unidad | EVENTO | 1 | 872.850 | 872.850 |
| 18.5 | | DISCO DE FRENO DELANTERO CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.643.979 | 1.643.979 |
| 18.6 | | DISCO DE FRENO DELANTERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.7 | | DISCO DE FRENO DELANTERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.8 | | DISCO DE FRENO DELANTERO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 417.690 | 417.690 |
| 18.9 | | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 378.747 | 378.747 |
| 18.10 | | JGO REMACHE PARA FIBRA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | 87.838 | 87.838 |
| 18.11 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 923.832 | 923.832 |
| 18.12 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.13 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.14 | | TAMBOR DE FRENO TRASERO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 18.15 | | FIBRA DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 494.349 | 494.349 |
| 18.16 | | JGO REMACHE PARA FIBRA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | 93.981 | 93.981 |
| 18.17 | | JGO REPARACION DE CALIPER (MORDAZA) | Unidad | EVENTO | 1 | 153.563 | 153.563 |
| 18.18 | | MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO L/ DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | 212.531 | 212.531 |
| 18.19 | | MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO L/ IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | 212.531 | 212.531 |

COPIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelty S.A. Tel.: +595 61 500092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | | FLEXIBLE DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 691.032 | 691.032 |
| 18.21 | | CILINDRO DE FRENO TRASERO - (10) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.183.045 | 2.183.045 |
| 18.22 | | KIT REPARACION CILINDRO | Unidad | EVENTO | 1 | 147.420 | 147.420 |
| 18.23 | | JGO ZAPATAS DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 237.715 | 237.715 |
| 18.24 | | JGO DE RESORTES Y SEGUROS DE ZAPATAS TRASERAS | Unidad | EVENTO | 1 | 162.531 | 162.531 |
| 18.25 | | SEGURO DE RULEMAN DE PALIER L/I | Unidad | EVENTO | 1 | 74.325 | 74.325 |
| 18.26 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | 267.199 | 267.199 |
| 18.27 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.28 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO DES MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 18.29 | | CILINDRO TRISTOP FRENO TRASERO RECTIFICAR | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 18.30 | | CARCAZA TRISTOP FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 445.332 | 445.332 |
| 18.31 | | JGO DE REPARO TRISTOP FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 147.420 | 147.420 |
| 19 | 78180101-001 | ELASTICO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | **7.045.574** | **7.045.574** |
| 19.1 | | MAZO ELASTICO DELANTERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 19.2 | | MAZO ELASTICO DELANTERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 19.3 | | MAZO ELASTICO DELANTERO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 19.4 | | 1RA. HOJA ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 296.683 | 296.683 |
| 19.5 | | 2DA. HOJA ELASTICO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.424.446 | 1.424.446 |
| 19.6 | | 3ra. HOJA ELASTICO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.424.446 | 1.424.446 |
| 19.7 | | PERNO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.308.353 | 1.308.353 |
| 19.8 | | BUJE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 180.098 | 180.098 |
| 19.9 | | GRAMPA ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 113.637 | 113.637 |
| 19.10 | | SEGURO CONICO | Unidad | EVENTO | 1 | 74.325 | 74.325 |
| 19.11 | | CENTRO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 124.693 | 124.693 |
| 19.12 | | ALEMITE | Unidad | EVENTO | 1 | 70.639 | 70.639 |
| 19.13 | | ARANDELA | Unidad | EVENTO | 1 | 179.361 | 179.361 |
| 19.14 | | BULON | Unidad | EVENTO | 1 | 144.349 | 144.349 |

COPIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509002

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | | GRILLETE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.009 | 1.078.009 |
| 20 | 78180101-001 | ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | **8.538.694** | **8.538.694** |
| 20.1 | | MAZO ELASTICO TRASERO DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 20.2 | | MAZO ELASTICO TRASERO MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 20.3 | | MAZO ELASTICO TRASERO REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 20.4 | | 1RA. HOJA ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.117.321 | 1.117.321 |
| 20.5 | | 2DA. HOJA ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.121 | 2.100.121 |
| 20.6 | | 3RA.HOJA ELASTICO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.121 | 2.100.121 |
| 20.7 | | PERNO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 970.515 | 970.515 |
| 20.8 | | BUJE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 190.418 | 190.418 |
| 20.9 | | GRAMPA ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 113.637 | 113.637 |
| 20.10 | | SEGURO CONICO | Unidad | EVENTO | 1 | 73.710 | 73.710 |
| 20.11 | | CENTRO ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 124.693 | 124.693 |
| 20.12 | | ALEMITE | Unidad | EVENTO | 1 | 72.482 | 72.482 |
| 20.13 | | ARANDELA | Unidad | EVENTO | 1 | 170.762 | 170.762 |
| 20.14 | | BULON | Unidad | EVENTO | 1 | 64.497 | 64.497 |
| 20.15 | | GRILLETE ELASTICO | Unidad | EVENTO | 1 | 813.882 | 813.882 |
| 21 | 78180101-001 | SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS | Unidad | EVENTO | 1 | **7.583.297** | **7.583.297** |
| 21.1 | | FARO DELANTERO DOBLE (LUZ CHICA Y ALTA/BAJA) | Unidad | EVENTO | 1 | 278.624 | 278.624 |
| 21.2 | | FARO SENALERO | Unidad | EVENTO | 1 | 207.003 | 207.003 |
| 21.3 | | FARO TRASERO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 734.029 | 734.029 |
| 21.4 | | TAPA FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | 297.912 | 297.912 |
| 21.5 | | FARITO TECHO CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 106.266 | 106.266 |
| 21.6 | | FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 468.059 | 468.059 |
| 21.7 | | RELOJ MARCADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 186.732 | 186.732 |
| 21.8 | | INDICADOR DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | 571.253 | 571.253 |
| 21.9 | | INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 186.732 | 186.732 |
| 21.10 | | SENSOR DE PRESION DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | 739.557 | 739.557 |
| 21.11 | | CABLE MAZA A TIERRA | Unidad | EVENTO | 1 | 307.125 | 307.125 |
| 21.12 | | FUSIBLE DE 10 | Unidad | EVENTO | 1 | 33.784 | 33.784 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 | | FUSIBLE DE 15 | Unidad | EVENTO | 1 | 33.784 | 33.784 |
| 21.14 | | CABLE DE 1 mm. (EL METRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.072 | 3.072 |
| 21.15 | | CABLE DE 2 mm. (EL METRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.072 | 3.072 |
| 21.16 | | CABLE DE 3 mm. (EL METRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.686 | 3.686 |
| 21.17 | | RELE DE 3 PATITAS | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.18 | | RELE DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.19 | | RELE DE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | 176.904 | 176.904 |
| 21.20 | | RELE TEMPORIZADOR SEÑALERO L / PARAG | Unidad | EVENTO | 1 | 226.044 | 226.044 |
| 21.21 | | RELAY AUXILIAR PARA LUZ ALTA/BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.22 | | TRAVA DE DIRECCION CON RULEMAN | Unidad | EVENTO | 1 | 343.366 | 343.366 |
| 21.23 | | CILINDRO CON LLAVES DE LA IGNICION | Unidad | EVENTO | 1 | 497.543 | 497.543 |
| 21.24 | | MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | 709.459 | 709.459 |
| 21.25 | | BOCINA ELECTRICA | Unidad | EVENTO | 1 | 372.236 | 372.236 |
| 21.26 | | FOCO SENALERO 12X21 | Unidad | EVENTO | 1 | 57.740 | 57.740 |
| 21.27 | | FOCO ALTA Y BAJA H1 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.823 | 95.823 |
| 21.28 | | FOCO LUZ CHICA 12X5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 21.29 | | FOCO FARITO TECHO 12X5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 21.30 | | FOCO FARO TRASERO 12X5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 21.31 | | FOCO FARO TRASER 12X21 | Unidad | EVENTO | 1 | 57.740 | 57.740 |
| 21.32 | | FOCO ALUMBRA CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | 55.283 | 55.283 |
| 21.33 | | PORTA FOCO H1 | Unidad | EVENTO | 1 | 106.266 | 106.266 |
| 21.34 | | PORTA FOCO SENALERO | Unidad | EVENTO | 1 | 101.966 | 101.966 |
| 21.35 | | LAMPARA DE LINTERNA Y PISCA(TABLERO) | Unidad | EVENTO | 1 | 111.180 | 111.180 |
| 21.36 | | FOCO LAMPARA DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | 55.897 | 55.897 |
| 22 | 78180101-001 | ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | **9.356.261** | **9.356.261** |
| 22.1 | | ALTERNADOR CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.270.882 | 3.270.882 |
| 22.2 | | ALTERNADOR DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 22.3 | | ALTERNADOR MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 22.4 | | ALTERNADOR REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 22.5 | | RULEMAN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | 437.346 | 437.346 |
| 22.6 | | RULEMAN CHICO TAPA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | 189.804 | 189.804 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Inteffy S.A. Tel.: +595 61 509002

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | | TAPA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | 482.187 | 482.187 |
| 22.8 | | TAPA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | 289.312 | 289.312 |
| 22.9 | | ROTOR DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.121.007 | 1.121.007 |
| 22.10 | | POLEA DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 543.612 | 543.612 |
| 22.11 | | ESTATOR DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.222.972 | 1.222.972 |
| 22.12 | | REGULADOR DE VOLTAGE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.235.257 | 1.235.257 |
| 23 | 78180101-001 | MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | **20.927.135** | **20.927.135** |
| 23.1 | | MOTOR DE ARRANQUE CAMBIAR | Unidad | EVENTO | 1 | 6.808.962 | 6.808.962 |
| 23.2 | | MOTOR DE ARRANQUE DESMONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 23.3 | | MOTOR DE ARRANQUE MONTAR | Unidad | EVENTO | 1 | 125.307 | 125.307 |
| 23.4 | | MOTOR DE ARRANQUE REPARAR | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 23.5 | | INDUCIDO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.619.777 | 2.619.777 |
| 23.6 | | INTERRUPTOR MAGNETICO AUTOMATICO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.140.662 | 2.140.662 |
| 23.7 | | JUEGO PALANCA (HORQUILLA) DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 322.482 | 322.482 |
| 23.8 | | TAPA TRASERA DE ARRANQUE CON COJINETE | Unidad | EVENTO | 1 | 298.157 | 298.157 |
| 23.9 | | COJINETE DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.526.412 | 1.526.412 |
| 23.10 | | CARBON ESCOBILLA DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.536.854 | 1.536.854 |
| 23.11 | | BOBINA CAMPO DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.222.971 | 2.222.971 |
| 23.12 | | JGO DE ENGRANAJES DE REDUCCION DE BENDIX | Unidad | EVENTO | 1 | 2.444.715 | 2.444.715 |
| 23.13 | | PIÑON BENDIX DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 359.337 | 359.337 |
| 23.14 | | BUJE COJINETE DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | 82.924 | 82.924 |
| 24 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA PARTE FRONTAL (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **2.714.992** | **2.714.992** |
| 24.1 | | Cuadro frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 522.113 | 522.113 |
| 24.2 | | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 24.3 | | Paragolpes de metal | Unidad | EVENTO | 1 | 261.057 | 261.057 |
| 24.4 | | Cubre faros metálicos | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.5 | | Faro delantero (alineación chapería) | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 24.6 | | Señaleros (alineación chapería) | Unidad | EVENTO | 1 | 52.212 | 52.212 |
| 24.7 | | Esquineros RH y LH | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | | Base de señaleros | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.9 | | Soportes de chasis frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.10 | | Guardabarros externo | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 24.11 | | Guardabarros interior | Unidad | EVENTO | 1 | 208.845 | 208.845 |
| 24.12 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 156.634 | 156.634 |
| 24.13 | | Cerradura de capot | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.14 | | Cabo de cerradura de capot | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 24.15 | | Cambio y alineación de parabrisas blindado | Unidad | EVENTO | 1 | 313.268 | 313.268 |
| 24.16 | | Bisagras de capot | Unidad | EVENTO | 1 | 104.423 | 104.423 |
| 25 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA PARTE COSTADOS (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **9.434.880** | **9.434.880** |
| 25.1 | | Puertas laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 798.525 | 798.525 |
| 25.2 | | Tranca interna | Unidad | EVENTO | 1 | 1.007.370 | 1.007.370 |
| 25.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 884.520 | 884.520 |
| 25.4 | | Manija de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 638.820 | 638.820 |
| 25.5 | | Cambio y alineación de vidrio puerta del. Blindado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.842.750 | 1.842.750 |
| 25.6 | | Cambio y alineación de ventanilla costados blindado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.228.500 | 1.228.500 |
| 25.7 | | Reparación de cerradura de bobeda interna | Unidad | EVENTO | 1 | 1.044.225 | 1.044.225 |
| 25.8 | | Mecanismo de cerradura de bobeda | Unidad | EVENTO | 1 | 638.820 | 638.820 |
| 25.9 | | Bisagras de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 552.825 | 552.825 |
| 25.10 | | Retrovisores laterales | Unidad | EVENTO | 1 | 798.525 | 798.525 |
| 26 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA PARTE TRASERA (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **3.544.223** | **3.544.223** |
| 26.1 | | Alineación de faros traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 18.428 | 18.428 |
| 26.2 | | Paragolpes de metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.203.930 | 1.203.930 |
| 26.3 | | Soporte de paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 724.815 | 724.815 |
| 26.4 | | Soportes de caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 429.975 | 429.975 |
| 26.5 | | Múltiple del caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 429.975 | 429.975 |
| 26.6 | | Silenciador | Unidad | EVENTO | 1 | 737.100 | 737.100 |
| 27 | 78180101-001 | CHAPERIA Y PINTURA EXTRUCTURA PARTE AFECTADA (CHAPERIA POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **4.385.745** | **4.385.745** |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio



Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 07/2017 PARA EL SERVICIO DE TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BLINDADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | | Encuadre de carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 1.719.900 | 1.719.900 |
| 27.2 | | Reparación de parantes | Unidad | EVENTO | 1 | 589.680 | 589.680 |
| 27.3 | | Encuadre marco de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 601.965 | 601.965 |
| 27.4 | | Encuadre marco de parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 921.375 | 921.375 |
| 27.5 | | Reparación del Tanque de combustible por perdida | Unidad | EVENTO | 1 | 552.825 | 552.825 |
| 28 | 78180101-001 | CHAPERIA DE PISOS (EN CASO DE REP. POR PARTE) | Unidad | EVENTO | 1 | **3.009.825** | **3.009.825** |
| 28.1 | | Reparación de zocalos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.412.775 | 1.412.775 |
| 28.2 | | Reparación de contra zocalo | Unidad | EVENTO | 1 | 982.800 | 982.800 |
| 28.3 | | Soportes de carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 614.250 | 614.250 |
| 29 | 78180101-001 | CHAPERIA (EN CASO DE REPARACION GENERAL) | Unidad | EVENTO | 1 | **14.742.000** | **14.742.000** |
| 29.1 | | Chaperia y pintura COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 14.742.000 | 14.742.000 |
| | | | | **TOTALES** | | **298.684.293** | **298.684.293** |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**MONTO MÍNIMO: G. 150.000.000.- (guaraníes ciento cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-**

**MONTO MÁXIMO: G. 300.000.000.- (guaraníes trescientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO VIERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 509092