MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 34 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCION PLURIANUAL Nº 01/2011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA

1	**Mantenimiento y Reparación de Equipo de Tomografía Marca SIEMENS, modelo SOMATOM SPIRIT, Serie Nº 63429, con Código Patrimonial Nª 011-027- 07-0258**					
1.1	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN FORMA BIMESTRAL. DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y LO SIGUIENTE:* Servicios a realizar en forma **BIMESTRAL**, según los Protocolos de Mantenimiento establecidos por el fabricante. Los mismos incluyen revision de seguridad electrica y mecanica, incluyendo ajustes y calibraciones necesarias, lubricacion de componentes mecanicos, modificaciones técnicas de seguridad recomendadas por el fabricante, provision de materiales como: lubricantes, aceites, grasas, enchufes, tornillos, cables y materiales menores que hacen para el buen funcionamiento de la máquina: Verificación de circuito de parada de emergencia, Verificación del indicador de radiación, Verificación del dispositivo de contacto de puerta, Test de colisión de Mesa/Gantry, Verificación del sistema de corte de radiación, Verificación del dispositivo de posicionamiento del paciente, Verificación de los interruptores de elevación de la mesa, Verificación de los interruptores del límite de seguridad de la mesa del paciente, Verificación de los movimientos de angulación del Gantry Verificación del movimiento de elevación de la mesa, Lubricación del eje de elevación de la mesa, Lubricación de los rieles de la mesa, Lubricación de la correa de accionamiento de la mesa, Verificación del amortiguador de compresión de la mesa, Verificación de las soldaduras de las partes metálicas, Verificación / cambio de UPS, Verificación / cambio de filtro de aire de Gantry, Limpieza de los Slip Ring de potencia, Limpieza de los Slip Ring de datos, Verificación / cambio de carbones de potencia, Verificación / cambio de carbones de datos, Verificación de la correa de accionamiento, Verificación de partes sueltas y perdidas de aceite, Limpieza de sistema de refrigeración del tubo, Verificación y limpieza de ICS / IRS, Verificación daños externos del equipo, Limpieza del teclado y mouse, Limpieza de monitor, Lubricación del eje del colimador móvil, Remontaje y limpieza final, verificación y ajuste general, puesta en marcha y control de funcionamiento.	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	7	4.800.000	33.600.000

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - DIRECCION GENERAL

Dr. Héctor Ricardo Dami Canisa
Director
Instituto del Cáncer

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Tomografía Marca SIEMENS, modelo SOMATOM SPIRIT, Serie Nº 63429, con Código Patrimonial Nª 011- 027-07-0258						
1.2	Provisión y colocación: Cambio de 1 (uno) Tubo de RX, Emisor DURA 352MV	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	1	201.850.000	201.850.000
1.3	Provisión y colocación: Cambio de 1 (uno) Set de Carbones de Datos y 1 (uno) Set de carbones de Potencia	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	1	15.558.000	15.558.000
1.4	Provisión y colocación: Cambio de 2 (dos) Filtro de Esponja Asm	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	2	735.000	1.470.000
1.5	Provisión y colocación: Cambio de 2 (dos) Filtro Mat	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	2	55.000	110.000
1.6	Provisión y colocación: Cambio de 1 (uno) Gravador de DVD y 1 (uno) UPS de 1500VA 230V	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	1	7.411.000	7.411.000
1.7	Provisión y colocación: Cambio de 4 (cuatro) filtros de Gantry	Eduardo Elizeche Benitez	Paraguaya	4	530.000	2.120.000
TOTAL						**262.119.000**

LIC. JUDITH C. ROMAN Q.
ADMINISTRADORA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

DR. HECTOR R. DAMI CAÑISÁ
DIRECTOR GENERAL