ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ENTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.E.I.									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación Gabinete para módulo rectificador para shelter 48V/6A	NO APLICA	NO APLICA	1	700.000	700.000					
2	Reparación de módulo de comando para rectificador de shelter 350, 400, 700 de marca SIEMENS/EQUITEL	NO APLICA	NO APLICA	1	1.050.000	1.050.000					
3	Reparación de módulo de comando para rectificador de shelter 350, 400, 700 de marca SIEMENS/EQUITEL	NO APLICA	NO APLICA	1	1.200.000	1.200.000					
4	Reparación de tarjeta de regulación y control para rectificador GR12/GR10 - A3	NO APLICA	NO APLICA	1	1.200.000	1.200.000					
5	Reparación de tarjeta de regulación y control para rectificador GR2 - A1	NO APLICA	NO APLICA	1	950.000	950.000					
6	Reparación de módulo rectificador GR20-30A marca SIEMENS	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000					
7	Reparación de módulo rectificador GR20-100A marca SIEMENS	NO APLICA	NO APLICA	1	3.150.000	3.150.000					
8	Reparación de módulo rectificador GR40-10A marca SIEMENS	NO APLICA	NO APLICA	1	1.850.000	1.850.000					
9	Reparación de módulo rectificador GR40-30A marca SIEMENS	NO APLICA	NO APLICA	1	2.350.000	2.350.000					
10	Reparación de módulo rectificador GR40-100A marca SIEMENS	NO APLICA	NO APLICA	1	5.350.000	5.350.000					
11	Reparación de módulo rectificador GR60-100A marca SIEMENS	NO APLICA	NO APLICA	1	5.800.000	5.800.000					
12	Reparación de módulo rectificador GR60-30A marca Siemens	NO APLICA	NO APLICA	1	2.350.000	2.350.000					
13	Reparación de tarjeta de supervisión y control para rectificador GR12 - A9 marca Siemens	NO APLICA	NO APLICA	1	2.600.000	2.600.000					
14	Reparación de tarjeta de regulación auxiliar A23	NO APLICA	NO APLICA	1	1.300.000	1.300.000					
15	Reparación de módulo de control y supervisión para rectificador GR40 - A42 marca Siemens	NO APLICA	NO APLICA	1	1.100.000	1.100.000					
16	Reparación de módulo de control y supervisión Adaptador GR40/GR60 - A640 marca Siemens	NO APLICA	NO APLICA	1	4.400.000	4.400.000					
17	Reparación de tarjeta de supervisión CC para rectificador Gustav Klein - A4	NO APLICA	NO APLICA	1	600.000	600.000					

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

18	Reparación de tarjeta de supervisión CC para rectificador Gustav Klein - A5	NO APLICA	NO APLICA	1	550.000	550.000					
19	Reparación de tarjeta de supervisión CC para rectificador Gustav Klein - A6	NO APLICA	NO APLICA	1	600.000	600.000					
20	Reparación de tarjeta de supervisión CC para rectificador Gustav Klein - A7	NO APLICA	NO APLICA	1	600.000	600.000					
21	Reparación de tarjeta de supervisión CC para rectificador Gustav Klein - A8	NO APLICA	NO APLICA	1	500.000	500.000					
22	Reparación de tarjeta de regulación para rectificador Gustav Klein - A2	NO APLICA	NO APLICA	1	750.000	750.000					
23	Reparación de tarjeta de supervisión de red para rectificador Gustav Klein A1	NO APLICA	NO APLICA	1	650.000	650.000					
						41.600.000					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.