GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2023 "SERVICIO METALMECANICO PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR", ID N° 436.209

Adjudicación: por total	Contrato Abierto: Por monto	Monto Mínimo: ₲ 515.000.000	Monto Máximo: ₲ 1.030.000.000

		ESTIMADO PETROPAR					1) ELECTRO MEC S.A.		2) WILKO TORNERÍA Y CROMADO		3) ANIBA S.A.		4) FIERROS GUARANI	
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario	Cantidad	Monto total	Precio Unitario ₲	Diferencia con el precio referencial	Precio Unitario ₲	Diferencia con el precio referencial	Precio Unitario ₲	Diferencia con el precio referencial	Precio Unitario ₲	Diferencia con el precio referencial
1	**Servicio de Reparación y frezado de engranaje catalina de dientes rectos Z=111**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
1.1	Reparación y frezado de engranaje catalina de dientes rectos Z=111	Unidad	Evento	90.258.000	1	90.258.000	73.500.000	-19%	84.828.000	-6%	83.037.360	-8%	90.258.000	0%
1.2	Mano de obra	Unidad	Evento	38.682.000	1	38.682.000	31.500.000	-19%	45.852.000	19%	35.587.440	-8%	38.682.000	0%
2	**Servicio de Reparación y frezado de engranaje catalina Bihelicoidal Z= 165,**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
2.1	Reparación y frezado de engranaje catalina Bihelicoidal Z= 165,	Unidad	Evento	73.353.000	1	73.353.000	16.500.000	-78%	93.502.000	27%	67.484.760	-8%	73.353.000	0%
2.2	Mano de obra	Unidad	Evento	31.437.000	1	31.437.000	38.500.000	22%	48.698.000	55%	28.922.040	-8%	31.437.000	0%
3	**Servicio de reparación y fresado de piñón de dientes rectos Z=21.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
3.1	Reparación y fresado de piñón de dientes rectos Z=21.	Unidad	Evento	16.640.400	1	16.640.400	16.100.000	-3%	17.648.000	6%	15.309.168	-8%	16.640.000	0%
3.2	Mano de obra	Unidad	Evento	7.131.600	1	7.131.600	6.900.000	-3%	10.552.000	48%	6.561.072	-8%	7.131.000	0%
4	**Servicio de reparación y fresado de piñón de dientes Bihelicoidal Z=21.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
4.1	Reparación y fresado de piñón de dientes Bihelicoidal Z=21.	Unidad	Evento	17.272.500	1	17.272.500	4.200.000	-76%	19.960.000	16%	15.890.700	-8%	12.272.000	-29%
4.2	Mano de obra	Unidad	Evento	7.402.500	1	7.402.500	9.800.000	32%	11.340.000	53%	6.810.300	-8%	7.402.000	0%
5	**Servicio de Reparación de vírgenes de molienda,**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
5.1	Reparación de vírgenes de molienda,	Unidad	Evento	6.909.000	1	6.909.000	5.257.000	-24%	9.085.000	31%	6.356.280	-8%	6.909.000	0%
5.2	Mano de obra	Unidad	Evento	2.961.000	1	2.961.000	2.253.000	-24%	4.965.000	68%	2.724.120	-8%	2.961.000	0%
6	**Servicio de Reparación y ajuste de eje de masa de molienda (zona de apoyo en cojinete) a su medida standard de Ø13"**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
6.1	Reparación y ajuste de eje de masa de molienda (zona de apoyo en cojinete) a su medida standard de Ø13"	Unidad	Evento	13.604.850	1	13.604.850	11.550.000	-15%	15.282.000	12%	12.516.462	-8%	13.604.000	0%
6.2	Mano de obra	Unidad	Evento	5.830.650	1	5.830.650	4.950.000	-15%	7.718.000	32%	5.364.198	-8%	5.830.000	0%
7	**Servicio de Reparación de corona de accionamiento de transportadora intermediaria entre molinos, fresado de dientes.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
7.1	Reparación de corona de accionamiento de transportadora intermediaria entre molinos, fresado de dientes.	Unidad	Evento	4.933.320	1	4.933.320	4.410.000	-11%	5.638.000	14%	4.538.654	-8%	4.933.000	0%
7.2	Mano de obra	Unidad	Evento	2.114.280	1	2.114.280	1.890.000	-11%	2.562.000	21%	1.945.138	-8%	2.114.000	0%
8	**Servicio de recuparación de rueda lisa de accionamiento transportadora intermediaria entre molino**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
8.1	Reparación de corona de accionamiento de transportadora metalica de caña de azúcar	Unidad	Evento	3.491.250	1	3.491.250	2.660.000	-24%	4.138.000	19%	3.211.950	-8%	3.491.000	0%
8.2	Mano de obra	Unidad	Evento	1.496.250	1	1.496.250	1.140.000	-24%	2.212.000	48%	1.376.550	-8%	1.496.000	0%
9	**Servicio de Reparación de corona de accionamiento de transportadora metalica de caña de azúcar**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
9.1	Reparación de corona de accionamiento de transportadora metalica de caña de azúcar	Unidad	Evento	5.523.525	1	5.523.525	5.950.000	8%	8.417.000	52%	5.081.643	-8%	5.523.000	0%
9.2	Mano de obra	Unidad	Evento	2.367.225	1	2.367.225	2.550.000	8%	4.383.000	85%	2.177.847	-8%	2.367.000	0%
10	**Servicio de Reparación de rodete Z=15, de accionamiento de 3° al 6° terno de molienda. Ø780mm.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
10.1	Reparación de rodete Z=15, de accionamiento de 3° al 6° terno de molienda, Ø780mm,	Unidad	Evento	9.863.700	1	9.863.700	9.800.000	-1%	12.625.000	28%	9.074.604	-8%	9.863.000	0%
10.2	Mano de obra	Unidad	Evento	4.227.300	1	4.227.300	4.200.000	-1%	6.825.000	61%	3.889.116	-8%	4.227.000	0%
11	**Servicio de recuperación de cojinete de metal leve 180 mm.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
11.1	Recuperación de cojinete de metal leve 180 mm.	Unidad	Evento	12.193.650	1	12.193.650	13.650.000	12%	13.140.000	8%	11.218.158	-8%	12.193.000	0%
11.2	Mano de obra	Unidad	Evento	5.225.850	1	5.225.850	5.850.000	12%	9.060.000	73%	4.807.782	-8%	5.225.000	0%
12	**Servicio de Reparación y calibración de botellón hidráulico**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
12.1	Reparación y calibración de botellón hidráulico	Unidad	Evento	9.856.350	1	9.856.350	7.700.000	-22%	8.650.000	-12%	9.067.842	-8%	9.856.000	0%
12.2	Mano de obra	Unidad	Evento	4.224.150	1	4.224.150	3.300.000	-22%	3.850.000	-9%	3.886.218	-8%	4.224.000	0%
13	**Servicio de reparación de cuadrado de acople de eje de engranaje y/o eje de molienda.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
13.1	Reparación de cuadrado de acople de eje de engranaje y/o eje de molienda.	Unidad	Evento	5.137.650	1	5.137.650	5.145.000	0%	7.990.000	56%	4.726.638	-8%	5.137.000	0%
13.2	Mano de obra	Unidad	Evento	3.596.355	1	3.596.355	2.205.000	-39%	4.260.000	18%	3.308.647	-8%	3.596.000	0%
14	**Servicio de reparación de martillos de desfibradora de caña de azúcar COP 06**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
14.1	Reparación de martillos de desfibradora de caña de azúcar COP 06	Unidad	Evento	1.078.907	1	1.078.907	1.239.000	15%	2.610.000	142%	992.594	-8%	1.078.000	0%
14.2	Mano de obra	Unidad	Evento	462.389	1	462.389	531.000	15%	1.250.000	170%	425.398	-8%	462.000	0%
15	**Servicio de reparación de cuchillas oscilantes de equipo cortadora de caña COP 09**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
15.1	Reparación de cuchillas oscilantes de equipo cortadora de caña COP 09	Unidad	Evento	1.828.680	1	1.828.680	2.100.000	15%	2.370.000	30%	1.682.386	-8%	1.828.000	0%
15.2	Mano de obra	Unidad	Evento	783.720	1	783.720	900.000	15%	1.250.000	59%	721.022	-8%	783.000	0%
16	**Servicio de ajuste y balanceo in situ de ventilador inducido o forzado de la caldera**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
16.1	Ajuste y balanceo in situ de ventilador inducido o forzado de la caldera	Unidad	Evento	2.888.550	1	2.888.550	2.198.000	-24%	1.900.000	-34%	2.657.466	-8%	2.888.000	0%
16.2	Mano de obra	Unidad	Evento	1.237.950	1	1.237.950	942.000	-24%	8.330.000	573%	1.138.914	-8%	1.237.000	0%
17	**Recuperación de cabezote de molienda.**				1	0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
17.1	Recuperación de cabezote de molienda.	Unidad	Evento	4.507.020	1	4.507.020	3.500.000	-22%	6.850.000	52%	4.146.458	-8%	4.507.000	0%
17.2	Mano de obra	Unidad	Evento	1.931.580	1	1.931.580	1.500.000	-22%	3.610.000	87%	1.777.054	-8%	1.931.000	0%
							304.370.000		**491.350.000**		**368.415.979**		**395.438.000**	