Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 484

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO" A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 240 - GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

Asunción, 18 *de* Julio *de 2011*

VISTO: *El Acta Nº 1 de fecha 27 de junio de 2011, elevada por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación de la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO"*** *a ser afectada al Sub Grupo de Objeto del Gasto 240 - Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación; y*

CONSIDERANDO: *Que, por Resolución Ministerial N° 572 de fecha 30 de agosto de 2006, se establece que la Dirección de Contrataciones dependa de la Máxima Autoridad Institucional, Ministro de Justicia y Trabajo, la cual tendrá a su cargo la supervisión y control, técnica y funcional de las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación y ejecución del Programa Anual de Contrataciones.*

Que, la Dirección de Contrataciones, del Ministerio de Justicia y Trabajo ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación Directa N° 13/2011 conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentada por Decreto N° 21.909/03.

Que, el Art. 34 inc. c) de la Ley Nº 2051/03, establece: "...Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizar técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que por la naturaleza de los bienes y servicios y los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado paraguayo las mejores condiciones de contratación... ".

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 1 de fecha 27 de junio de 2011, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para la ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO"*** *a ser afectada al Sub Grupo de Objeto del Gasto 240 - Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación, recomendó la Adjudicación de la Contratación Directa arriba individualizada.*

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO • Secretaría General • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo • Ministro • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 484/11

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO" A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 240 - GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

Que, es atribución del Señor Ministro, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las Ofertas presentadas para la Contratación Directa N° 13/2011 y proceder en consecuencia a la adjudicación a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones;*

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1°.- ***ADJUDICAR la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO"*** *a ser afectada al Sub Grupo de Objeto del Gasto 240 - Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación, bajo la modalidad de* ***CONTRATO ABIERTO,*** *a la firma oferente* ***SERVICE REPUESTOS PIRO'Y,*** *por un monto mínimo a contratar de* ***G. 57.000.000 (Guaraníes cincuenta y siete millones)*** *hasta un monto máximo a contratar de* ***G. 115.000.000 (Guaraníes ciento quince millones),*** *conforme se expone en el Anexo I, con 12 (doce) fojas, que forman parte de la presente Resolución.*

Art. 2°.- ***FORMALIZAR*** *a través del respectivo contrato.*

Art. 3°.- ***COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

HUMBERTO BLASCO GAVILÁN
Ministro

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Justicia y Trabajo * Secretaría General *

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO Nº I

CD Nº 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
2	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	810.000	810.000
3	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
4	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	cambio de capacitor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
5	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	42.000	42.000
6	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000
7	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
8	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	370.000	370.000
9	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de solenoide	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	310.000	310.000
10	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
11	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de placa electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
12	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
13	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de termostato de baja	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
14	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de perilla de mando	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000
15	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000
16	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de termostato de alta	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
17	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de Capacitor de marcha	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
18	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de paleta del condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N°.....484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
19	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de ruleman	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000
20	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de irradiador de calor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000
21	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de caretas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
22	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de carcazas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000
23	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de protector termico	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
24	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
25	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
26	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
27	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
28	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	910.000	910.000
29	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
30	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	cambio de capacitor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
31	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000
32	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
33	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	130.000	130.000
34	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
35	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de solenoide	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
36	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N°. 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
37	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de placa electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
38	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
39	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de termostato de baja	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
40	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de perilla de mando	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
41	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
42	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de termostato de alta	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
43	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de Capacitor de marcha	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
44	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de paleta del condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	130.000	130.000
45	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de ruleman	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
46	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de irradiador de calor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000
47	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de caretas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
48	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de carcazas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000
49	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de protector termico	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
50	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
51	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
52	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
53	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
54	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	1.090.000	1.090.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
55	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
56	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	cambio de capacitor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
57	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000
58	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
59	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
60	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
61	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de solenoide	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
62	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000
63	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de placa electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
64	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
65	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de termostato de baja	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
66	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de perilla de mando	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000
67	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
68	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de termostato de alta	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
69	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de Capacitor de marcha	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
70	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de paleta del condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
71	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de termoman	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
72	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de irradiador de calor	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000

Ministerio de Justicia y Trabajo • Ministro • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO • Secretaría General • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
73	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de caretas	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
74	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de carcazas	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000
75	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de protector termico	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
76	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
77	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
78	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
79	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
80	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	910.000	910.000
81	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
82	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	cambio de capacitor de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
83	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
84	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
85	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
86	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
87	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Aislamiento de rubotex	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000
88	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000
89	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
90	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
91	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de transformador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
92	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de contactor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
93	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
94	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de termostato	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
95	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de relay	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
96	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
97	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
98	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
99	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
100	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	1.090.000	1.090.000
101	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
102	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	cambio de capacitor de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
103	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
104	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
105	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
106	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
107	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Aislamiento de rubotex	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000
108	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro * REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General * REPUBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
109	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
110	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
111	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de transformador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
112	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de contactor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
113	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
114	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de termostato	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
115	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de relay	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
116	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
117	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
118	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000
119	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
120	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
121	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
122	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	cambio de capacitor de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
123	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000
124	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
125	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000
126	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro · República del Paraguay

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría General · República del Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N°..... 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
127	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Aislamiento de rubotex	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000
128	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
129	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
130	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	470.000	470.000
131	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de transformador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
132	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de contactor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
133	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
134	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de termostato	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
135	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de relay	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
136	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
137	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
138	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
139	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	840.000	840.000
140	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	cambio de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	2.490.000	2.490.000
141	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
142	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	cambio de capacitor de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
143	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de filtro	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000
144	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de capilar	SERVICE REPUESTOS PIRO¨Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I
CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"
DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
145	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000
146	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de motor de ventilador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
147	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Aislamiento de rubotex	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000
148	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de turbina	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000
149	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	590.000	590.000
150	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de valvula inversora	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	470.000	470.000
151	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de transformador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
152	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de contactor	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
153	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de llave selectora	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
154	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de termostato	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
155	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de relay	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
156	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000
157	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Desmontaje	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
158	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
159	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio y/o reparacion de compresor	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
160	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio y/o reparacion de evaporador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000
161	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio Contactor	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
162	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Carga de gas	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro · República del Paraguay

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría General · República del Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
163	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Soldadura de Cañeria	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
164	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Rebobinado de motor ventilador de condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000
165	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Rebobinado de motor ventilador del evaporador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000
166	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio de filtro de Gas	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
167	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio de llave trifasica	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
168	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Desmontaje y Montaje (cambio de lugar) puesta en funcionamiento	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
169	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Desarme y limpieza del evaporador y condensador	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	490.000	490.000
170	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Limpieza del sistema de cañeria de drenaje	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
171	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Lubricación de los motores, ventiladores y sistema de rodaje	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
172	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Control de Presión de Gas refrigerante (completar si es necesario)	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
173	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Colocar contactores , Llaves TM	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000
174	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Colocacion de capacitores de arranque y marcha	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000
175	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Control de Funcionamiento de todos los equipos	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
176	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Limpieza de filtros	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000
177	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Control de termostato de pared	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000
178	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Limpieza General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000
179	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro * REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General * REPUBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
180	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, FRIO/CALOR	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA O PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN MARCO DE MADERA INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIÓN DE CABLES 4MM 50M PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR.	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000
181	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 24.000 BTU, FRIO/CALOR	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA O PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN MARCO DE MADERA INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIÓN DE CABLES 4MM 50M PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR.	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
182	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 24.000 BTU, FRIO/CALOR	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA SOPORTE DE HIERRO INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIÓN DE CABLES 4MM 50M Y 2MM 50M PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR GAS R22 CON CAÑERIA AISLADA, INCLUIDO HASTA SEIS METROS	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000
			DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA SOPORTE DE HIERRO								

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro · República del Paraguay

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría General · República del Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Resolución N° 484/11

ANEXO N° I

CD N° 13/11 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	
		BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
183	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 60.000 BTU, FRIO/CALOR	NCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	990.000	990.000
			PROVISIÓN DE CABLES 4MM 75M, 2MM 50M								
			PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR,								
			GAS R22 CON CAÑERIA AISLADA, INCLUIDO HASTA SEIS METROS								
184	72102201-003	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO	DESMONTAJE SI EXISTIERA	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y	NACIONAL	1	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000
			SOPORTE DE HIERRO								
			INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA								
			PROVISIÓN DE CABLES CORDON 2X1 MM HASTA SEIS METROS								
MONTO MINIMO A CONTRATAR											**57.000.000**
MONTO MAXIMO A CONTRATAR											**115.000.000**

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino