Anexo al Decreto 8759/2023

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CD N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de electrobombas del sistema de agua potable, reciclada, de PCI y de desagüe cloacal" - ID N° 424.530

Item	Código de Catálogo	Descripción	M&C BUSSINES de MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO					SERVICIO TECNICO JC de NERI JAVIER CABALLERO PAEZ				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)
1	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 7,5 HP (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	826,636	826,636	UNIDAD	EVENTO	1	770,000	770,000
2	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	448,000	448,000	UNIDAD	EVENTO	1	380,000	380,000
3	73152101-010	Mano de obra para sustitucion de rulemanes - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	254,000	254,000	UNIDAD	EVENTO	1	65,000	65,000
4	73152101-010	Sustitucion de rotor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	895,999	895,999	UNIDAD	EVENTO	1	560,000	560,000
5	73152101-010	Mano de obra para sustitucion de rotor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	312,000	312,000	UNIDAD	EVENTO	1	80,000	80,000
6	73152101-010	Rebobinado de motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	2,005,523	2,005,523	UNIDAD	EVENTO	1	1,353,452	1,353,452
7	73152101-010	Mano de obra para rebobinado de motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	492,638	492,638	UNIDAD	EVENTO	1	146,548	146,548
8	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	412,000	412,000	UNIDAD	EVENTO	1	390,000	390,000
9	73152101-010	Mano de obra para sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	248,000	248,000	UNIDAD	EVENTO	1	110,000	110,000

10	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	182,500	182,500
11	73152101-010	Mano de obra para rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	192,000	192,000	UNIDAD	EVENTO	1	49,500	49,500
12	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	272,000	272,000	UNIDAD	EVENTO	1	170,000	170,000
13	73152101-010	Mano de obra para servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	60,000	60,000
14	73152101-010	Sustitución de contactor para motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	279,272	279,272	UNIDAD	EVENTO	1	265,000	265,000
15	73152101-010	Mano de obra para sustitución de contactor para motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	238,650	238,650	UNIDAD	EVENTO	1	65,000	65,000
16	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica 208 A del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	1,420,000	1,420,000	UNIDAD	EVENTO	1	887,500	887,500
17	73152101-010	Mano de obra para Sustitución de llave termomagnetica del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	508,000	508,000	UNIDAD	EVENTO	1	132,500	132,500
18	73152101-010	Sustitución de rele termico del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	620,000	620,000	UNIDAD	EVENTO	1	461,500	461,500
19	73152101-010	Mano de obra para sustitución de rele termico del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	268,000	268,000	UNIDAD	EVENTO	1	67,500	67,500
20	73152101-010	Sustitución de contactor 208 A del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	1,020,000	1,020,000	UNIDAD	EVENTO	1	637,500	637,500
21	73152101-010	Mano de obra para Sustitución de contactor del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	308,000	308,000	UNIDAD	EVENTO	1	78,500	78,500

22	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	306,230	306,230	UNIDAD	EVENTO	1	191,394	191,394
23	73152101-010	Mano de obra para Sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-30/2B	UNIDAD	EVENTO	1	302,653	302,653	UNIDAD	EVENTO	1	76,606	76,606
24	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 7,5 HP (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	1,152,000	1,152,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,100,000	1,100,000
25	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	448,000	448,000	UNIDAD	EVENTO	1	280,000	280,000
26	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rulemanes - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	254,000	254,000	UNIDAD	EVENTO	1	65,000	65,000
27	73152101-010	Sustitucion de rotor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	2,160,000	2,160,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,350,000	1,350,000
28	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rotor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	312,000	312,000	UNIDAD	EVENTO	1	80,000	80,000
29	73152101-010	Rebobinado de motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	1,264,000	1,264,000	UNIDAD	EVENTO	1	790,000	790,000
30	73152101-010	Mano de obra por rebobinado de motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	312,000	312,000	UNIDAD	EVENTO	1	80,000	80,000
31	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	412,000	412,000	UNIDAD	EVENTO	1	394,000	394,000
32	73152101-010	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	248,000	248,000	UNIDAD	EVENTO	1	206,000	206,000
33	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	182,500	182,500

34	73152101-010	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	77,500	77,500
35	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	145,000	145,000
36	73152101-010	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	288,000	288,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
37	73152101-010	Sustitución de contactor para motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	324,000	324,000	UNIDAD	EVENTO	1	310,000	310,000
38	73152101-010	Mano de obra por sustitución de contactor para motor - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	276,000	276,000	UNIDAD	EVENTO	1	90,000	90,000
39	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica 208 A del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	1,420,000	1,420,000	UNIDAD	EVENTO	1	887,500	887,500
40	73152101-010	Mano de obra por sustitución de llave termomagnetica del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	508,000	508,000	UNIDAD	EVENTO	1	132,500	132,500
41	73152101-010	Sustitución de rele termico del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	620,000	620,000	UNIDAD	EVENTO	1	387,500	387,500
42	73152101-010	Mano de obra por sustitución de rele termico del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	268,000	268,000	UNIDAD	EVENTO	1	67,500	67,500
43	73152101-010	Sustitución de contactor 208 A del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	1,020,000	1,020,000	UNIDAD	EVENTO	1	637,500	637,500
44	73152101-010	Mano de obra por sustitución de contactor del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	308,000	308,000	UNIDAD	EVENTO	1	92,500	92,500
45	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	448,000	448,000	UNIDAD	EVENTO	1	280,000	280,000

46	73152101-010	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 7,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE - IR40-200/B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
47	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 3 HP - 380 V (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	648,000	648,000	UNIDAD	EVENTO	1	620,000	620,000
48	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	420,000	420,000	UNIDAD	EVENTO	1	262,500	262,500
49	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rulemanes - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	60,500	60,500
50	73152101-010	Sustitucion de rotor - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	1,140,000	1,140,000	UNIDAD	EVENTO	1	712,500	712,500
51	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rotor - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	77,500	77,500
52	73152101-010	Rebobinado de motor - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	1,100,000	1,100,000	UNIDAD	EVENTO	1	687,500	687,500
53	73152101-010	Mano de obra por rebobinado de motor - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	308,000	308,000	UNIDAD	EVENTO	1	82,500	82,500
54	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	388,000	388,000	UNIDAD	EVENTO	1	370,000	370,000
55	73152101-010	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	248,000	248,000	UNIDAD	EVENTO	1	130,000	130,000
56	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	182,500	182,500
57	73152101-010	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	192,000	192,000	UNIDAD	EVENTO	1	48,500	48,500

58	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	328,000	328,000	UNIDAD	EVENTO	1	205,000	205,000
59	73152101-010	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	65,000	65,000
60	73152101-010	Provisión y montaje de contactor para motor - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	316,000	316,000	UNIDAD	EVENTO	1	197,500	197,500
61	73152101-010	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	220,000	220,000	UNIDAD	EVENTO	1	82,500	82,500
62	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica 82 A del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	1,340,000	1,340,000	UNIDAD	EVENTO	1	837,500	837,500
63	73152101-010	Mano de obra por sustitución de llave termomagnetica del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	532,000	532,000	UNIDAD	EVENTO	1	137,500	137,500
64	73152101-010	Sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	528,000	528,000	UNIDAD	EVENTO	1	330,000	330,000
65	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	192,000	192,000	UNIDAD	EVENTO	1	50,000	50,000
66	73152101-010	Sustitución de contactor 82 A del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	940,000	940,000	UNIDAD	EVENTO	1	587,500	587,500
67	73152101-010	Mano de obra por Sustitución de contactor del tablero de arranque - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	82,500	82,500
68	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	468,000	468,000	UNIDAD	EVENTO	1	292,500	292,500
69	73152101-010	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE - FC-25/2B	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	73,500	73,500

70	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba sumergible 3 HP - 380 V (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	1,128,848	1,128,848	UNIDAD	EVENTO	1	1,080,000	1,080,000
71	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	420,000	420,000	UNIDAD	EVENTO	1	262,500	262,500
72	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rulemanes - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	67,500	67,500
73	73152101-010	Sustitucion de rotor - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	1,080,000	1,080,000	UNIDAD	EVENTO	1	675,000	675,000
74	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rotor - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
75	73152101-010	Rebobinado de motor - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	1,266,358	1,266,358	UNIDAD	EVENTO	1	791,474	791,474
76	73152101-010	Mano de obra por rebobinado de motor - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	332,342	332,342	UNIDAD	EVENTO	1	108,526	108,526
77	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	313,114	313,114	UNIDAD	EVENTO	1	300,000	300,000
78	73152101-010	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	331,265	331,265	UNIDAD	EVENTO	1	300,000	300,000
79	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	182,500	182,500
80	73152101-010	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	192,000	192,000	UNIDAD	EVENTO	1	57,500	57,500
81	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	312,000	312,000	UNIDAD	EVENTO	1	195,000	195,000

82	73152101-010	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	65,000	65,000
83	73152101-010	Provisión y montaje de contactor para motor - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	212,504	212,504	UNIDAD	EVENTO	1	203,000	203,000
84	73152101-010	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	185,824	185,824	UNIDAD	EVENTO	1	177,000	177,000
85	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica 82 A del tablero de arranque - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	1,340,000	1,340,000	UNIDAD	EVENTO	1	837,500	837,500
86	73152101-010	Mano de obra por Sustitución de llave termomagnetica del tablero de arranque - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	548,000	548,000	UNIDAD	EVENTO	1	137,500	137,500
87	73152101-010	Sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	528,000	528,000	UNIDAD	EVENTO	1	330,000	330,000
88	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	192,000	192,000	UNIDAD	EVENTO	1	70,000	70,000
89	73152101-010	Sustitución de contactor 82 A del tablero de arranque - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	940,000	940,000	UNIDAD	EVENTO	1	587,500	587,500
90	73152101-010	Mano de obra por sustitución de contactor del tablero de arranque - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	112,500	112,500
91	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	468,000	468,000	UNIDAD	EVENTO	1	292,500	292,500
92	73152101-010	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de electrobomba Sumergible 3 Hp - PEDROLLO - 2238 W	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	87,500	87,500
93	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba2 HP - 380 V (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	1,048,000	1,048,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,000,000	1,000,000

94	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	408,000	408,000	UNIDAD	EVENTO	1	255,000	255,000
95	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rulemanes - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
96	73152101-010	Sustitucion de rotor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	1,080,000	1,080,000	UNIDAD	EVENTO	1	675,000	675,000
97	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rotor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	95,000	95,000
98	73152101-010	Rebobinado de motor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	1,020,000	1,020,000	UNIDAD	EVENTO	1	637,500	637,500
99	73152101-010	Mano de obra por rebobinado de motor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	268,000	268,000	UNIDAD	EVENTO	1	72,500	72,500
100	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	348,000	348,000	UNIDAD	EVENTO	1	330,000	330,000
101	73152101-010	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	220,000	220,000
102	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	182,500	182,500
103	73152101-010	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	192,000	192,000	UNIDAD	EVENTO	1	67,500	67,500
104	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	300,000	300,000	UNIDAD	EVENTO	1	187,500	187,500
105	73152101-010	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	232,000	232,000	UNIDAD	EVENTO	1	62,500	62,500

106	73152101-010	Provisión y montaje de contactor para motor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	304,000	304,000	UNIDAD	EVENTO	1	290,000	290,000
107	73152101-010	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	208,000	208,000	UNIDAD	EVENTO	1	160,000	160,000
108	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	1,168,000	1,168,000	UNIDAD	EVENTO	1	730,000	730,000
109	73152101-010	Mano de obra por sustitución de llave termomagnetica - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	508,000	508,000	UNIDAD	EVENTO	1	220,000	220,000
110	73152101-010	Sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	528,000	528,000	UNIDAD	EVENTO	1	330,000	330,000
111	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	208,000	208,000	UNIDAD	EVENTO	1	70,000	70,000
112	73152101-010	Sustitución de contactor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	940,000	940,000	UNIDAD	EVENTO	1	587,500	587,500
113	73152101-010	Mano de obra por sustitución de contactor - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	268,000	268,000	UNIDAD	EVENTO	1	72,500	72,500
114	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	468,000	468,000	UNIDAD	EVENTO	1	292,500	292,500
115	73152101-010	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 492 w	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	77,500	77,500
116	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 20 HP - 380 V (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	2,480,000	2,480,000	UNIDAD	EVENTO	1	2,375,000	2,375,000
117	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	2,220,000	2,220,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,387,500	1,387,500

118	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rulemanes - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	432,000	432,000	UNIDAD	EVENTO	1	112,500	112,500
119	73152101-010	Sustitucion de rotor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	1,900,000	1,900,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,187,500	1,187,500
120	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rotor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	500,000	500,000	UNIDAD	EVENTO	1	162,500	162,500
121	73152101-010	Rebobinado de motor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	4,360,000	4,360,000	UNIDAD	EVENTO	1	2,725,000	2,725,000
122	73152101-010	Mano de obra por rebobinado de motor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	720,000	720,000	UNIDAD	EVENTO	1	275,000	275,000
123	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	1,320,000	1,320,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,260,000	1,260,000
124	73152101-010	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	660,000	660,000	UNIDAD	EVENTO	1	540,000	540,000
125	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	440,000	440,000	UNIDAD	EVENTO	1	275,000	275,000
126	73152101-010	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	228,000	228,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
127	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	340,000	340,000	UNIDAD	EVENTO	1	212,500	212,500
128	73152101-010	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	940,000	940,000	UNIDAD	EVENTO	1	237,500	237,500
129	73152101-010	Provisión y montaje de contactor para motor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	564,000	564,000	UNIDAD	EVENTO	1	540,000	540,000

130	73152101-010	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	288,000	288,000	UNIDAD	EVENTO	1	260,000	260,000
131	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	2,060,000	2,060,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,287,500	1,287,500
132	73152101-010	Mano de obra por sustitución de llave termomagnetica - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	508,000	508,000	UNIDAD	EVENTO	1	132,500	132,500
133	73152101-010	Sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	600,000	600,000	UNIDAD	EVENTO	1	375,000	375,000
134	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	228,000	228,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
135	73152101-010	Sustitución de contactor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	1,100,000	1,100,000	UNIDAD	EVENTO	1	687,500	687,500
136	73152101-010	Mano de obra por sustitución de contactor - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	360,000	360,000	UNIDAD	EVENTO	1	112,500	112,500
137	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	468,000	468,000	UNIDAD	EVENTO	1	292,500	292,500
138	73152101-010	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de bomba centrifuga de 20 HP - SAER ELETTROPOMPE - 10-60M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	77,500	77,500
139	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 30 HP - 380 V (Control de presion, bridas, juntas, lubricacion) - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	2,960,000	2,960,000	UNIDAD	EVENTO	1	2,835,000	2,835,000
140	73152101-010	Sustitucion de rulemanes - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	2,180,000	2,180,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,362,500	1,362,500
141	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rulemanes - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	432,000	432,000	UNIDAD	EVENTO	1	137,500	137,500

142	73152101-010	Sustitucion de rotor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	1,660,000	1,660,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,037,500	1,037,500
143	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rotor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	448,000	448,000	UNIDAD	EVENTO	1	112,500	112,500
144	73152101-010	Rebobinado de motor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	6,175,030	6,175,030	UNIDAD	EVENTO	1	3,859,394	3,859,394
145	73152101-010	Mano de obra por rebobinado de motor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	656,614	656,614	UNIDAD	EVENTO	1	341,029	341,029
146	73152101-010	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	1,200,000	1,200,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,150,000	1,150,000
147	73152101-010	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	648,000	648,000	UNIDAD	EVENTO	1	550,000	550,000
148	73152101-010	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	440,000	440,000	UNIDAD	EVENTO	1	275,000	275,000
149	73152101-010	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	228,000	228,000	UNIDAD	EVENTO	1	75,000	75,000
150	73152101-010	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	340,000	340,000	UNIDAD	EVENTO	1	212,500	212,500
151	73152101-010	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	940,000	940,000	UNIDAD	EVENTO	1	237,500	237,500
152	73152101-010	Provisión y montaje de contactor para motor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	583,020	583,020	UNIDAD	EVENTO	1	550,000	550,000
153	73152101-010	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	276,173	276,173	UNIDAD	EVENTO	1	250,000	250,000

154	73152101-010	Sustitución de llave termomagnetica - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	2,060,000	2,060,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,287,500	1,287,500
155	73152101-010	Mano de obra por sustitución de llave termomagnetica - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	508,000	508,000	UNIDAD	EVENTO	1	162,500	162,500
156	73152101-010	Sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	600,000	600,000	UNIDAD	EVENTO	1	575,000	575,000
157	73152101-010	Mano de obra por sustitucion de rele termico del tablero de arranque - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	228,000	228,000	UNIDAD	EVENTO	1	215,000	215,000
158	73152101-010	Sustitución de contactor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	1,100,000	1,100,000	UNIDAD	EVENTO	1	1,050,000	1,050,000
159	73152101-010	Mano de obra por sustitución de contactor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	360,000	360,000	UNIDAD	EVENTO	1	250,000	250,000
160	73152101-010	Sustitución de boya de corte - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	468,000	468,000	UNIDAD	EVENTO	1	292,500	292,500
161	73152101-010	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE - 25-30M3/H	UNIDAD	EVENTO	1	292,000	292,000	UNIDAD	EVENTO	1	87,500	87,500
						TOTAL:	**106,232,693**				**TOTAL:**	**66,395,423**

Abg. Marcela Ríos
U.O.C.
VI Circuns. Alto Paraná

Firma del Responsable de la U.O.C.