UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2.021 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.				RV SERVICE			
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	81141804-001	**Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR2016/2020**													
1.1		Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo.	Unidad	Evento	1	340.000	340.000	1	340.000	340.000	0	1	340.000	340.000	0
1.2		Sustitución Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.631.667	1.631.667	1	1.860.000	1.860.000	14	1	1.600.000	1.600.000	-2
1.3		Sustitución de cuchilla	Unidad	Evento	1	236.667	236.667	1	236.667	236.667	0	1	220.000	220.000	-7
1.4		Sustitución Almohadilla de separación	Unidad	Evento	1	146.667	146.667	1	146.667	146.667	0	1	140.000	140.000	-5
1.5		Sustitución Rodillo de recolección	Unidad	Evento	1	136.667	136.667	1	136.667	136.667	0	1	130.000	130.000	-5
1.6		Sustitución Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.396.667	1.396.667	1	1.396.667	1.396.667	0	1	1.350.000	1.350.000	-3
1.7		Sustitución Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	1	250.000	250.000	0	1	250.000	250.000	0
1.8		Sustitución Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	386.667	386.667	1	386.667	386.667	0	1	380.000	380.000	-2
1.9		Sustitución Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	386.667	386.667	1	386.667	386.667	0	1	380.000	380.000	-2
1.10		Sustitución Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	93.333	93.333	1	93.333	93.333	0	1	900.000	900.000	864
2	81141804-001	**Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR 2535**													
2.1		Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo.	Unidad	Evento	1	266.667	266.667	1	304.000	304.000	14	1	260.000	260.000	-3
2.2		Sustitución Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	2.057.000	2.057.000	1	2.344.000	2.344.000	14	1	2.050.000	2.050.000	0
2.3		Sustitución de cuchilla	Unidad	Evento	1	303.333	303.333	1	303.333	303.333	0	1	300.000	300.000	-1
2.4		Sustitución Almohadilla de separación	Unidad	Evento	1	86.667	86.667	1	86.667	86.667	0	1	80.000	80.000	-8
2.5		Sustitución Rodillo de recolección	Unidad	Evento	1	113.333	113.333	1	113.333	113.333	0	1	110.000	110.000	-3
2.6		Sustitución Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	966.667	966.667	1	966.667	966.667	0	1	950.000	950.000	-2
2.7		Sustitución Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	196.667	196.667	1	196.667	196.667	0	1	190.000	190.000	-3

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

2.8		Sustitución Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	256.667	256.667	1	256.667	256.667	0	1	250.000	250.000	-3
2.9		Sustitución Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	386.667	386.667	1	386.667	386.667	0	1	380.000	380.000	-2
2.10		Sustitución Rodillo de Fusor	Unidad	Evento	1	1.230.000	1.230.000	1	1.250.000	1.250.000	2	1	1.200.000	1.200.000	-2
2.11		Sustitución Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	93.333	93.333	1	93.333	93.333	0	1	90.000	90.000	-4
		TOTAL					**10.962.000**			**11.534.669**				**11.550.000**	

REPUBLICA DEL PARAGUAY • Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernantes al Mundo • 1991 RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR •

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar