CUADRO COMPARATIVO " MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PLAZAS"

				ARQ. Enrique Loup		SATAAC		M Y M CONSTRUCCIONES		ALMAPI S.R.L		IJM CONSTRUCTORA		ETI ELECTRICIDAD	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (iva incluido)	P. TOTAL (iva incluido)	P. UNITARIO (iva incluido)	P. TOTAL (iva incluido)	P. UNITARIO (iva incluido)	P. TOTAL (iva incluido)	P. UNITARIO (iva incluido)	P. TOTAL (iva incluido)	P. UNITARIO (iva incluido)	P. TOTAL (iva incluido)	P. UNITARIO (iva incluido)	P. TOTAL (iva incluido)
1	Reacondicionamiento integral del sistema electrico: incluye la reposicion integral del tablero principal, con la provision y montaje de TM (con distribución de cargas por llave), provision y tendido de cable preensamblado, cables de 6 - 4 y 2 mm	Unidad	14	1.300.000	18.200.000	1.400.000	19.600.000	451.350	6.318.900	150.000	2.100.000	81.250	1.137.500	2.200.000	30.800.000
2	Reposición de faroles globo con foco mixto de 250W (cambio de elementos dañados; de globos de vidrio y carcazas metalicas).	Unidad	13	120.000	1.560.000	120.000	1.560.000	300.900	3.911.700	500.000	6.500.000	62.500	812.500	660.000	8.580.000
3	Construcción de canto rodado en baldosas de 30cm x 30cm (amarillo-rojo-negro-blanco) sobre contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor y cordón de ladrillos comunes.	m2	400	29.000	11.600.000	29.000	11.600.000	55.500	22.200.000	75.000	30.000.000	77.500	31.000.000	165.000	66.000.000
4	Construcción depiso piedra losa rompecabezas, con decorados de baldosas de canto rodado de 15cm x 30cm (amarillo- rojo- negro- blanco) sobre contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor y cordon de ladrillos comunes.	m2	250	58.000	14.500.000	58.000	14.500.000	53.159	13.289.750	60.000	15.000.000	77.500	19.375.000	165.000	41.250.000
5	Reparación integral del piso de canto en baldosas de 30cm x 30cm (amarillo- rojo- negro- blanco), incluye la remoción del contrapiso en los sectores dañados - hundidos y la reposicion nuevamente hasta el nivel deseado.	m2	180	60.000	10.800.000	60.000	10.800.000	55.500	9.990.000	60.000	10.800.000	77.500	13.950.000	165.000	29.700.000

6	Reparación integral del piso de piedra losa rompecabezas con decorados incluye la remosión del contrapiso en los sectores dañados - hundidos y la reposición nuevamente hasta el nivel deseado.	m2	310	30.000	9.300.000	30.000	9.300.000	53.159	16.479.290	60.000	18.600.000	50.000	15.500.000	220.000	68.200.000
7	Reposición de bordes de canto rodado en baldosas de 15cm x 30cm.	ml	120	35.000	4.200.000	35.000	4.200.000	22.066	2.647.920	10.000	1.200.000	50.000	6.000.000	55.000	6.600.000
8	Construcción de canteros de piedra bruta colocada a la vista (toda la piedra que queda a la vista será pintada con mezcla de resida - oído - barniz - tinner).	m3	30	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000	200.099	6.002.970	267.000	8.010.000	187.500	5.625.000	449.000	13.470.000
9	Reparación de canteros de ladrillos comunes con terminación en sardinel	m2	20	60.000	1.200.000	60.000	1.200.000	80.240	1.604.800	30.000	600.000	75.000	1.500.000	75.000	1.500.000
10	Pintura sintetica (colores a eleccion de la Municipalidad)	m2	200	28.000	5.600.000	28.000	5.600.000	12.036	2.407.200	9.000	1.800.000	15.630	3.126.000	16.500	3.300.000
11	Provisión esparcido de arena lavada de rio.	Unidad	40	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	180.540	7.221.600	180.000	7.200.000	437.500	17.500.000	440.000	17.600.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			85.060.000		88.860.000		92.074.130		101.810.000		115.526.000		287.000.000

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones