Petropar

COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/13
NOMBRE DEL LLAMADO: Servicio de Mantenimiento de Pre - Zafra Ad-referendum
ID DEL LLAMADO: 247.088

PETROPAR				ELECTRO-MEC			MGA. CONSTRUCTORA		
Item*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	presentación	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	presentación	Precio Total (IVA incluido)**
1	Ensayos no destructivos	Global	1	68.000.000	Evento	68.000.000	85.400.000	Evento	85.400.000
2	Reparación de engranajes grandes (volanteras):	Unidad	1	52.000.000.	Evento	52.000.000	85.400.000	Evento	85.400.000
3	Reparación de piñón de dientes rectos:	Unidad	1	16.000.000	Evento	16.000.000	23.180.000	Evento	23.180.000
4	Reparación de piñón de dientes Bi-helicoidales:	Unidad	1	14.500.000	Evento	14.500.000	23.180.000	Evento	23.180.000
5	Reparación de engranajes "catalinas" bi-helicoidales:	Unidad	1	58.000.000	Evento	58.000.000	97.600.000	Evento	97.600.000
6	Reparación de cuadrados	Unidad	1	1.900.000	Evento	1.900.000	2.440.000	Evento	2.440.000
7	Reparación de Vírgenes de molienda	Unidad	1	8.500.000	Evento	8.500.000	15.250.000	Evento	15.250.000
8	Reparación de ejes de Masas de molienda (zona de apoyo en cojinetes)	Unidad	1	12.900.000	Evento	12.900.000	18.300.000	Evento	18.300.000
9	Reparación de Rodetes Z = 14, de accionamiento de ternos de molienda	Unidad	1	5.100.000	Evento	5.100.000	7.320.000	Evento	7.320.000
10	Reparación de Rodetes Z = 15, de accionamiento de 1° y 2° terno de molienda	Unidad	1	5.200.000	Evento	5.200.000	7.320.000	Evento	7.320.000
11	Reparación de martillos desfibrador COP 6" x 48" de molienda.	Unidad	1	8.00.000	Evento	800.000	2.440.000	Evento	2.440.000
12	Reparación de coronas de accionamiento de transportadora metalica de caña	Unidad	1	6.900.000	Evento	6.900.000	10.797.000	Evento	10.797.000
13	Provisión de cojinetes de fricción (bujes) para ejes de Ø3", de material bronce TM 23	Unidad	1	2.000.000	Evento	2.000.000	3.050.000	Evento	3.050.000
14	Provisión de cojinetes de fricción (bujes) para ejes de Ø5", de material bronce TM 23	Unidad	1	2.800.000	Evento	2.800.000	4.270.000	Evento	4.270.000
15	Provisión de cojinetes de fricción (bujes) para ejes de Ø6", de material bronce TM 23	Unidad	1	4.200.000	Evento	4.200.000	6.100.000	Evento	6.100.000
16	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 45 mm	Unidad	1	850.000	Evento	850.000	3.416.000	Evento	3.416.000
17	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 55 mm	Unidad	1	1.050.000	Evento	1.050.000	3.304.000	Evento	3.904.000
18	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 65 mm	Unidad	1	1.200.000	Evento	1.200.000	5.124.000	Evento	5.124.000
19	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 80 mm	Unidad	1	1.550.000	Evento	1.550.000	6.344.000	Evento	6.344.000
20	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 90 mm	Unidad	1	1.650.000	Evento	1.650.000	7.930.000	Evento	7.930.000
21	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 125 mm	Unidad	1	2.100.000	Evento	2.100.000	11.224.000	Evento	11.224.000
22	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 140 mm	Unidad	1	2.550.000	Evento	2.550.000	11.712.000	Evento	11.712.000
23	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 150 mm	Unidad	1	4.250.000	Evento	4.250.000	12.810.000	Evento	12.810.000
24	Reparación de cojinete bipartido de metal leve de turbinas y reductores de Ø 160 mm	Unidad	1	6.700.000	Evento	6.700.000	13.664.000	Evento	13.664.000
25	Reparación de cojinetes en metal leve (metal patente)	Unidad	1	11.500.000	Evento	11.500.000	15.860.000	Evento	15.860.000

Abog. CARLOS [illegible]
JEFE
U.O.C. - PETROPAR