UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2.022 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lic. Isidro M. Ferriol
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pil

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.			
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	81141804-001	**Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 1024 IF**									
1.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.187.000	1.187.000	1	1.187.000	1.187.000	0
1.2		Mano d obra por cambio de Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.3		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000	1	368.000	368.000	0
1.4		Mano de obra por cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.5		Pelicula de fusosr	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	1	1.250.000	1.250.000	0
1.6		Mano de obra por cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.7		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.926.000	1.926.000	1	1.926.000	1.926.000	0
1.8		Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.9		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	468.000	468.000	1	468.000	468.000	0
1.10		Mano de obra por compra de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.11		Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000	1	424.000	424.000	0
1.12		Mano de obra por cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.13		Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
1.14		Mano d obra por cambio de Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.15		Brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	1	25.000	25.000	0
1.16		Mano d obra por cambio de Brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.17		Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.18		Mano d obra por cambio de Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.19		Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
1.20		Mano de obra por cambio de obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.21		Guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0

1.22		Mano d obra por cambio de Guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.23		Guia duplex	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	1	45.000	45.000	0
1.24		Mano de obra por cambio de guia duplex	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.25		Puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	0
1.26		Mano d obra por cambio de Puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
1.27		Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	1	30.000	30.000	0
1.28		Mano d obra por cambio de Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2	81141804-001	**Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Ir 2535i**	Unidad	EVENTO	1		0	1		0	#¡DIV/0!
2.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.558.520	2.558.520	1	2.558.520	2.558.520	0
2.2		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.3		Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
2.4		Mano de obra por cambio de Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.5		Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
2.6		Mano de obra por cambio de Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.7		Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	1	120.000	120.000	0
2.8		Mano de obra por cambio de Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.9		Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	1	120.000	120.000	0
2.10		Mano de obra por cambio de Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.11		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
2.12		Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre del cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.13		Rodillo de separacion del cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.14		Mano de obra de cambio de rodillo de separacion del cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.15		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.066.000	1.066.000	1	1.066.000	1.066.000	0
2.16		Mano de obra de cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.17		Embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	0
2.18		Mano de obra por cambio de embrague	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.19		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	1	4.250.000	4.250.000	0
2.20		Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.21		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	1	25.000	25.000	0
2.22		Mano de obra por cambio de Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.23		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	1	25.000	25.000	0
2.24		Mano de obra por cambio de Engranaje de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0

Lic. Isidro M. Berriol C
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pil

2.25		Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	1	300.000	300.000	0
2.26		Mano de obra por cambio de Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.27		Rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	518.000	518.000	1	518.000	518.000	0
2.28		Mano de obra por cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.29		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	1	300.000	300.000	0
2.30		Mano de obra por cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
2.31		Recipiente de toner residual	Unidad	EVENTO	1	147.250	147.250	1	147.250	147.250	0
2.32		Mano de obra por cambio de Recipiente de toner residual	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3	81141804-001	**Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IMAGE RUNNER ADVANCE C5540I**	Unidad	EVENTO	1		0	1		0	
3.1		Unidad de cilindro negro	Unidad	EVENTO	1	9.747.000	9.747.000	1	9.947.000	9.947.000	2
3.2		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro negro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.3		Unidad de cilindro color	Unidad	EVENTO	1	9.747.000	9.747.000	1	9.947.000	9.947.000	2
3.4		Mano de obra por cambio de unidad de cilindro color	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.5		Unidad de revelado negro	Unidad	EVENTO	1	4.345.000	4.345.000	1	4.345.000	4.345.000	0
3.6		Mano de obra por cambio de unidad de revelado negro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.7		Unidad de revelado color	Unidad	EVENTO	1	4.345.000	4.345.000	1	4.345.000	4.345.000	0
3.8		Mano de obra por cambio de unidad de revelado color	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.9		Correa de transporte de imagen	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	1	2.200.000	2.200.000	0
3.10		Mano de obra por cambio de correa de transporte de imagen	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.11		Cuchilla de limpieza del itb	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	1	135.000	135.000	0
3.12		Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza del itb	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.13		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	6.600.000	6.600.000	1	6.600.000	6.600.000	0
3.14		Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.15		Unidad de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	1	1.650.000	1.650.000	0
3.16		Mano de obra por cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.17		Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	1	190.000	190.000	0
3.18		Mano de obra por cambio de rodillos de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
3.19		Recipiente de toner residual	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000	1	215.000	215.000	0
3.20		Mano de obra por cambio de recipiente de toner residual	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4	81141804-001	**Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IMAGE RUNNER 1643I**	Unidad	EVENTO	1		0	1		0	
4.1		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	1	1.400.000	1.400.000	0

Lic. Isidro M. Ferriol
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pil.

4.2		Mano de obra de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.3		Set de rodillos de recolección	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	1	220.000	220.000	0
4.4		Mano de obra por cambio de set de rodillos de recoleccion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.5		Rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
4.6		Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.7		Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.8		Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.9		Placa de fuente de alimentacion L.V.	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000	1	420.000	420.000	0
4.10		Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentacionL.V.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.11		Rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
4.12		Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.13		Rodillo de recoleccion	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	1	40.000	40.000	0
4.14		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.15		Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.16		Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.17		Placa principal	Unidad	EVENTO	1	4.300.000	4.300.000	1	4.300.000	4.300.000	0
4.18		Mano de obra por cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
4.19		Conjunto de bisagra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	1	80.000	80.000	0
4.20		Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	0
5	81141804-001	**Mantenimiento Preventivo**	Unidad	EVENTO	1		0	1		0	
5.1		Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 1024 IF	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000	0
5.2		Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 2535 i	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000	1	230.000	230.000	0
5.3		Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR ADVANCE 5540I	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000	1	325.000	325.000	0
5.4		Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 1643 I	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000	0
		TOTAL					**65.651.770**			**66.051.770**	

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO · Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernarás

Lic. Isidro M. Ferriol
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pil