Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL DEL IPA" ID. N° 347249

Item	Codigo de Catalogo	Descripción				GEO		EN OBRAS		GRUPO RIO PARANA S.A.		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	
			Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72102802-001	Mantenimiento y Reparación de Sede Central del IPA – **Bloque A**											
1.1		Remplazo de Cielo Razo de Yeso en la Recepción	M2	UNIDAD	21	100.000	2.100.000	125.000	2.625.000	117.000	2.457.000	125.000	2.625.000
1.2		Enduido y Pintura de Cielo Razo	M2	UNIDAD	21	30.000	630.000	27.500	577.500	32.400	680.400	30.000	630.000
1.3		Reparación de Cielo Razo de Yeso en Planta Alta	M2	UNIDAD	10	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000	117.000	1.170.000	125.000	1.250.000
1.4		Reparación de Fisuras de Paredes (Incluye todo el Bloque A)	GL	UNIDAD	1	250.000	250.000	500.000	500.000	450.000	450.000	500.000	500.000
1.5		Reparación de Puertas de los sanitarios (incluye cambio de cerraduras, pintura, colocación de las puertas)	GL	UNIDAD	1	300.000	300.000	337.000	337.000	303.300	303.300	400.000	400.000
1.6		Reparación de Completo de Techo Bloque A (incluye reparación de canaletas)	M2	UNIDAD	365	35.000	12.775.000	42.000	15.330.000	38.700	14.125.500	50.000	18.250.000
1.7		Demolición y reemplazo de azulejos del mismo tipo existente en el Baño de la Planta Baja.	M2	UNIDAD	13	95.000	1.235.000	125.000	1.625.000	117.000	1.521.000	130.000	1.690.000
1.8		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Recepción y Pasillo (Incluye lijar, quitar pintura vieja, reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	102	30.000	3.060.000	27.500	2.805.000	32.400	3.304.800	30.000	3.060.000
1.9		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Pasillo Planta Alta (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	17	30.000	510.000	27.500	467.500	32.400	550.800	30.000	510.000
1.10		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Pasillo Planta Alta (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	41	30.000	1.230.000	27.500	1.127.500	32.400	1.328.400	30.000	1.230.000
1.11		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Baño Planta Alta (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	66	30.000	1.980.000	27.500	1.815.000	32.400	2.138.400	30.000	1.980.000
1.12		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Cocina Planta Baja (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	32	30.000	960.000	27.500	880.000	32.400	1.036.800	30.000	960.000
1.13		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Oficina de Guardia (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	29	30.000	870.000	27.500	797.500	32.400	939.600	30.000	870.000
1.14		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Oficina de DGPD (Incluye lijar, quitar pintura vieja, tratamiento de humedad y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	99	30.000	2.970.000	27.500	2.722.500	32.400	3.207.600	30.000	2.970.000
1.15		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Corredor de Exposición (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	17	30.000	510.000	27.500	467.500	32.400	550.800	30.000	510.000
1.16		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Gabinete (Incluye lijar, quitar pintura vieja, tratamiento de humedad y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	123	30.000	3.690.000	27.500	3.382.500	32.400	3.985.200	30.000	3.690.000
1.17		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Presidencia (Incluye lijar, quitar pintura vieja, tratamiento de humedad y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	75	30.000	2.250.000	27.500	2.062.500	32.400	2.430.000	30.000	2.250.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA – DIRECCION DE CONTRATACIONES

C.P. Richard L. Zaracho M.
Director de Contrataciones
I.P.A.

Lic. Edith Leiva Roll
Directora Administrativa

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Para, ay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL DEL IPA" ID. N° 347249

1.18		Administración y Finanzas (Incluye lijar, quitar pintura vieja, tratamiento de humedad y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	276	30.000	8.280.000	27.500	7.590.000	32.400	8.942.400	30.000	8.280.000
1.19		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Dirección Secretaria General (Incluye lijar, quitar pintura vieja y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	95	30.000	2.850.000	27.500	2.612.500	32.400	3.078.000	30.000	2.850.000
2	72102802-001	Mantenimiento y Reparación de Sede Central del IPA – **Bloque B**											
2.1		Demolición y Reposición de Piso Cerámico esmaltado, igual al existente en el Salón de Capacitación	M2	UNIDAD	43	95.000	4.085.000	110.000	4.730.000	108.000	4.644.000	130.000	5.590.000
2.2		Reparación de Puertas Mamparas de los Sanitarios	GL	UNIDAD	1	300.000	300.000	340.000	340.000	306.000	306.000	400.000	400.000
2.3		Fabricación y Montaje de Techo Metálico sobre estructura de Losa	M2	UNIDAD	200	100.000	20.000.000	130.000	26.000.000	117.000	23.400.000	152.000	30.400.000
2.4		Fabricación y Montaje de Techo Metálico - estacionamiento	M2	UNIDAD	52	100.000	5.200.000	130.000	6.760.000	117.000	6.084.000	152.000	7.904.000
2.5		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Cielo Razo de Losa (Incluye lijar, quitar pintura vieja, tratamiento de humedad y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	365	30.000	10.950.000	27.500	10.037.500	32.400	11.826.000	30.000	10.950.000
2.6		Pintura de Paredes a Látex color a definir - Interior completo Bloque B (Incluye lijar, quitar pintura vieja, tratamiento de humedad y reparar revoques en partes necesarias antes de realizar la nueva pintura)	M2	UNIDAD	350	30.000	10.500.000	27.500	9.625.000	32.400	11.340.000	30.000	10.500.000
TOTAL							***98.485.000***		***106.467.000***		***109.800.000***		***120.249.000***

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA – DIRECCION DE CONTRATACIONES

C.P. Richard L. Zaracho M.
Director de Contrataciones
I.P.A.