MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Contratación Directa por la Vía de la Excepción No. 02/2013
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de máquinas de diálisis marca Fresenius
Cuadro Comparativo de Ofertas

ítem	Código de Catálogo	Descripción	Detalle de Repuestos y Reparaciones		Presentación	UM	Importex S.A.				
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	73171602-001	Mantenimiento preventivo.	1.1	Mantenimiento preventivo según protocolo de la Sección III del PBC.-	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	1.705.000	1.705.000
2	73171602-001	Servicio de mantenimiento correctivo, con asistencia técnica y provisión de repuestos a demanda.	2.1	Asistencia técnica.	Evento	hora	Importex	Nacional	1	250.000	250.000
			2.2	Bomba de Concentrado. Código 6739431.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	4.400.000	4.400.000
			2.3	Cabezal. Código 6751421.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	10.332.322	10.332.322
			2.4	Calefactor 1600 W 230 V. Código 6711681.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	3.760.900	3.760.900
			2.5	Celda de conductividad. Código 5661171.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	1.223.222	1.223.222
			2.6	Diafragma cámara de balance. Código 5651571.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	234.234	234.234
			2.7	Diafragma de bombas. Código 5674181.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	340.340	340.340
			2.8	Filtro de aire. Código 6715771.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	14.014	14.014
			2.9	Filtro de ventilador. Código 6715771.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	19.734	19.734
			2.10	Filtro entrada agua. Código 6438791.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	893.893	893.893
			2.11	Filtros para lancetas. Código 6526131.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	38.610	38.610
			2.12	Juntas tóricas de los conectores del dializador. Código 6700371.	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	22.000	22.000
			2.13	Línea set separadora aire. Código 6463071	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	247.962	247.962
			2.14	Micro filtros. Código 6467281	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	55.000	55.000
			2.15	Motor de desgassing. Código 6731381	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	1.659.658	1.659.658
			2.16	Motor de flujo. Código 6731391	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	1.659.658	1.659.658
			2.17	Panel frontal español. Código 6723641	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	3.743.740	3.743.740
			2.18	Placa LP 631. Código 6704281	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	12.584.000	12.584.000
			2.19	Placa LP 632. Código 6737311	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	12.584.000	12.584.000
			2.20	Placa LP 634. Código 6704341	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	12.584.000	12.584.000
			2.21	Placa LP 649. Código 6737321	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	9.323.695	9.323.695
			2.22	Reten para lancetas. Código 6520291	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	98.670	98.670
			2.23	Set resortes bomba acetato. Código 6740751	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	446.446	446.446
			2.24	Set resortes bomba bicarbonato. Código 6740741	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	446.446	446.446
			2.25	Set resortes bomba UF. Código 6739451	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	446.446	446.446
			2.26	Tamiz filtro manguera dializador. Código 6501131	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	154.000	154.000
			2.27	Tapa bomba de sangre. Código 6720711	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	362.362	362.362
			2.28	Tapa Detector de Burbuja 22 mm. Código 6422881	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	271.700	271.700
			2.29	Válvula pico de pato. Código 6470931	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	100.672	100.672
			2.30	Válvula solenoide 84. Código 6729581	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	553.053	553.053
			2.31	Válvula solenoide doble pico. Código 6729591	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	660.660	660.660

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Contratación Directa por la Vía de la Excepción No. 02/2013
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de máquinas de diálisis marca Fresenius
Cuadro Comparativo de Ofertas

ítem	Código de Catálogo	Descripción	Detalle de Repuestos y Reparaciones		Presentación	UM	Importex S.A.				
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
			2.32	Válvula solenoide un pico. Código 6743491	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	553.053	553.053
			2.33	Válvula solenoide un pico. Código 6743491	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	553.053	553.053
			2.34	Display alfanumérico. Código 672303	Unidad	Unidad	Importex	Nacional	1	6.600.000	6.600.000
									Total		88.922.543

BRENDA DELGADILLO VESTIN, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones 54
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.