Congreso de la Nación

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA CABILDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1	SERVICIO DE MANRENIMIENTO, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS				PRINTEC S.A.	SHIROSAWA S.A.
LOTE Nº 1	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	Mantenimiento Preventivo para fotocopiadora RICOH AFICIO MPC5502A, según Especificaciones Técnicas	Unidad	Unidad	1	300.000	No Cotiza
2	Mantenimiento Preventivo para fotocopiadora RICOH AFICIO MPC2051, según Especificaciones Técnicas	Unidad	Unidad	1	300.000	No Cotiza
3	Botella de desechos de tóner	Unidad	Unidad	1	230.000	No Cotiza
4	Conjunto de Fusor	Unidad	Unidad	1	4.140.000	No Cotiza
5	Conjunto de unidad de Bomba Amarillo	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
6	Conjunto de unidad de Bomba Cian	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
7	Conjunto de unidad de Bomba Magenta	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
8	Conjunto de unidad de Bomba Negro	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
9	Correa de Alimentación de papel	Unidad	Unidad	1	70.000	No Cotiza
10	Kit de Reparación del cartucho de impresión Amarillo	Unidad	Unidad	1	865.000	No Cotiza
11	Kit de Reparación del cartucho de impresión Cian	Unidad	Unidad	1	865.000	No Cotiza
12	Kit de Reparación del cartucho de impresión Magenta	Unidad	Unidad	1	865.000	No Cotiza
13	Kit de Reparación del cartucho de impresión Negro	Unidad	Unidad	1	865.000	No Cotiza
14	Placa PCDU K	Unidad	Unidad	1	8.800.000	No Cotiza
15	Placa PCDU C	Unidad	Unidad	1	10.300.000	No Cotiza
16	Placa PCDU M	Unidad	Unidad	1	10.300.000	No Cotiza
17	Placa PCDU Y	Unidad	Unidad	1	10.300.000	No Cotiza
18	Revelador Amarillo	Unidad	Unidad	1	405.000	No Cotiza
19	Revelador Cian	Unidad	Unidad	1	405.000	No Cotiza
20	Revelador Magenta	Unidad	Unidad	1	405.000	No Cotiza
21	Revelador Negro	Unidad	Unidad	1	405.000	No Cotiza
22	Rodillo de arrastre de bandeja	Unidad	Unidad	1	40.000	No Cotiza
23	Rodillo de Fusor	Unidad	Unidad	1	1.040.000	No Cotiza
24	Rodillo de reversa de bandeja	Unidad	Unidad	1	70.000	No Cotiza
25	Unidad de Correa de Fusión	Unidad	Unidad	1	4.140.000	No Cotiza
26	Unidad de IBT	Unidad	Unidad	1	7.475.000	No Cotiza
27	Unidad de Imagen Amarilla	Unidad	Unidad	1	7.000.000	No Cotiza
28	Unidad de Imagen Cian	Unidad	Unidad	1	7.000.000	No Cotiza
29	Unidad de Imagen Magenta	Unidad	Unidad	1	7.000.000	No Cotiza
30	Unidad de Imagen Negra	Unidad	Unidad	1	5.500.000	No Cotiza
31	Unidad de Limpieza IBT	Unidad	Unidad	1	1.140.000	No Cotiza
32	Unidad de Revelado Amarillo	Unidad	Unidad	1	3.680.000	No Cotiza
33	Unidad de Revelado Cian	Unidad	Unidad	1	3.680.000	No Cotiza
34	Unidad de Revelado Magenta	Unidad	Unidad	1	3.680.000	No Cotiza
35	Unidad de Revelado Negro	Unidad	Unidad	1	2.185.000	No Cotiza
36	Unidad PTR	Unidad	Unidad	1	865.000	No Cotiza
37	ADF Completo	Unidad	Unidad	1	8.500.000	No Cotiza
38	Bandeja Principal	Unidad	Unidad	1	3.500.000	No Cotiza
39	Bisagra derecha	Unidad	Unidad	1	1.500.000	No Cotiza
40	Bisagra izquierda	Unidad	Unidad	1	1.500.000	No Cotiza
41	Bypass Completo	Unidad	Unidad	1	3.400.000	No Cotiza

VICTORIAL TORRES
Sub Unidad Operativa de Contratacion
C.C.R. CABILDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

42	Correa de Arrastre ADF	Unidad	Unidad	1	66.000	No Cotiza
43	Cubierta del Alimentador Manual	Unidad	Unidad	1	550.000	No Cotiza
44	Extensión del Alimentador Manual	Unidad	Unidad	1	220.000	No Cotiza
45	Fuente Alimentación	Unidad	Unidad	1	3.700.000	No Cotiza
46	Guía Lateral Frontal	Unidad	Unidad	1	38.500	No Cotiza
47	Guía Lateral Posterior	Unidad	Unidad	1	38.500	No Cotiza
48	Laser	Unidad	Unidad	1	2.655.000	No Cotiza
49	Pad del Botton	Unidad	Unidad	1	38.500	No Cotiza
50	Panel Principal	Unidad	Unidad	1	5.300.000	No Cotiza
51	Placa Principal	Unidad	Unidad	1	4.810.000	No Cotiza
52	Rodillo de Arrastre ADF	Unidad	Unidad	1	70.000	No Cotiza
53	Rodillo de Reverso ADF	Unidad	Unidad	1	77.000	No Cotiza
54	Rodillo Pick-Up ADF	Unidad	Unidad	1	77.000	No Cotiza
55	Rodillo Pick-up de Bandeja	Unidad	Unidad	1	16.500	No Cotiza
56	Rodillo Pick-up del Alimentador Manual	Unidad	Unidad	1	38.500	No Cotiza
57	Tapa del Soporte Superior	Unidad	Unidad	1	38.500	No Cotiza
58	Placa PCDU K	Unidad	Unidad	1	8.480.000	No Cotiza
59	Placa PCDU M	Unidad	Unidad	1	9.200.000	No Cotiza
60	Placa PCDU C	Unidad	Unidad	1	9.200.000	No Cotiza
61	Placa PCDU Y	Unidad	Unidad	1	9.200.000	No Cotiza
62	Unidad de Imagen Negra	Unidad	Unidad	1	3.750.000	No Cotiza
63	Unidad de Imagen Cian	Unidad	Unidad	1	4.600.000	No Cotiza
64	Unidad de Imagen Magenta	Unidad	Unidad	1	4.600.000	No Cotiza
65	Unidad de Imagen Amarilla	Unidad	Unidad	1	4.600.000	No Cotiza
66	Revelador Negro	Unidad	Unidad	1	410.000	No Cotiza
67	Revelador Cian	Unidad	Unidad	1	410.000	No Cotiza
68	Revelador Magenta	Unidad	Unidad	1	410.000	No Cotiza
69	Revelador Amarillo	Unidad	Unidad	1	410.000	No Cotiza
70	Unidad de Revelado Negro	Unidad	Unidad	1	2.070.000	No Cotiza
71	Unidad de Revelado Magenta	Unidad	Unidad	1	3.450.000	No Cotiza
72	Unidad de Revelado Cian	Unidad	Unidad	1	3.450.000	No Cotiza
73	Unidad de Revelado Amarillo	Unidad	Unidad	1	3.450.000	No Cotiza
74	Unidad de Limpieza IBT	Unidad	Unidad	1	1.150.000	No Cotiza
75	Unidad PTR	Unidad	Unidad	1	870.000	No Cotiza
76	Unidad de Correa de Fusión	Unidad	Unidad	1	4.030.000	No Cotiza
77	Conjunto de Fusor	Unidad	Unidad	1	4.030.000	No Cotiza
78	Rodillo de Fusor	Unidad	Unidad	1	1.035.000	No Cotiza
79	Unidad de IBT	Unidad	Unidad	1	7.130.000	No Cotiza
80	Botella de desechos de tóner	Unidad	Unidad	1	230.000	No Cotiza
81	Correa de Alimentación de papel	Unidad	Unidad	1	70.000	No Cotiza
82	Rodillo de arrastre	Unidad	Unidad	1	70.000	No Cotiza
83	Rodillo de reversa	Unidad	Unidad	1	70.000	No Cotiza
84	Conjunto de unidad de Bomba Negro	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
85	Conjunto de unidad de Bomba Amarillo	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
86	Conjunto de unidad de Bomba Cian	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
87	Conjunto de unidad de Bomba Magenta	Unidad	Unidad	1	810.000	No Cotiza
88	Kit de Reparación del cartucho de impresión Negro	Unidad	Unidad	1	862.500	No Cotiza
89	Kit de Reparación del cartucho de impresión Amarillo	Unidad	Unidad	1	862.500	No Cotiza
90	Kit de Reparación del cartucho de impresión Magenta	Unidad	Unidad	1	862.500	No Cotiza
91	Kit de Reparación del cartucho de impresión Cian	Unidad	Unidad	1	862.500	No Cotiza
TOTAL					**236.754.000**	**0**

Lic. VIDAL TORRES
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
C.C.R. CABILDO

Congreso de la Nación

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA CABILDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2	SERVICIO DE MANRENIMIENTO, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS				PRINTEC S.A.	SHIROSAWA S.A.
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**
1	Mantenimiento Preventivo para fotocopiadora KYOCERA TASKALFA 255, según Especificaciones Técnicas	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	274.000
2	Mantenimiento Preventivo para fotocopiadora KYOCERA TASKALFA 255C, según Especificaciones Técnicas	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	364.500
3	Kit de Mantenimiento	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	3.551.000
4	Kit de Mantenimiento (DP)	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	430.000
5	Parts PWB Main (Placa Principal)	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	9.950.000
6	Parts PWB Engine Assy (Placa Engine)	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	5.020.000
7	Cargador Principal	Unidad	Unidad	2	No Cotiza	1.715.000
8	Goma de Arrastre 1 (Pulley Feed Assy)	Unidad	Unidad	3	No Cotiza	160.000
9	Goma de Arrastre 2 (Pulley Pick up Assy)	Unidad	Unidad	4	No Cotiza	135.000
10	Goma de Retardo (Restard Roller Assy)	Unidad	Unidad	5	No Cotiza	100.000
11	Kit de Mantenimiento A	Unidad	Unidad	6	No Cotiza	9.065.000
12	Kit de Mantenimiento B	Unidad	Unidad	7	No Cotiza	8.040.000
13	Kit de Mantenimiento (DP)	Unidad	Unidad	8	No Cotiza	440.000
14	Parts PWB Main (Placa Principal)	Unidad	Unidad	9	No Cotiza	9.230.000
15	Goma de Arrastre 1 (Pulley Feed Assy)	Unidad	Unidad	10	No Cotiza	170.000
16	Goma de Arrastre 2 (Pulley Pick up Assy)	Unidad	Unidad	11	No Cotiza	145.000
17	Goma de Retardo (Restard Roller Assy)	Unidad	Unidad	12	No Cotiza	110.000
TOTAL					**0**	**48.899.500**

Lic. VIDAL TORRES
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
C.C.R. CABILDO