Asunción, 29 de junio del 2015

INFORME TECNICO DE RE-EVALUACIÓN DEL LLAMADO N° 74 /2014 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA – ID 278584

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1) INTRODUCCIÓN

Por Memorándum UOC N° 2322 del 11/06/15, se informa la comunicación del resultado de protesta; el cual según Resolución DNCP N° 1633/15 se *hace lugar parcialmente a la protesta promovida por la firma Hidráulica Brasil S.A., contra la Revaluación y adjudicación de los* ***LOTES: 2, 15, 16 y 18.***

Por ende se vuelve a retrotraer y revaluar los puntos objetados.

2) DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

El detalle de las ofertas presentadas por los lotes citados en la composición de sus precios unitarios son los siguientes:

N°	EMPRESAS	LOTE N° 2	LOTE N° 15	LOTE N° 16	LOTE N° 18
1	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	26.000.000	52.140.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	INGEMANT S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	AUTOMOTIVE S.A.I.E	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	12.480.000	NO COTIZA	NO COTIZA	66.100.000
5	IRIMAQ S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	242.500.000
6	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	70.500.000	68.500.000	16.100.000	95.400.000
7	SPARE PART SRL	25.600.000	50.000.000	15.100.000	65.100.000
8	TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS LOPEZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y AUTOMOVILES S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

3) EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:

En el documento de Protesta hace alusión a dos puntos; de los cuales la DNCP solicita análisis al punto b) Sistema contra Incendios, a lo cual la Convocante realizó una Nota a la Municipalidad de Fernando de la Mora en fecha 23/06/15, en referencia a la adecuación de la firma Spare Part SRL a la Ordenanza Municipal N° 32 del 30/07/2008; a lo que la citada Municipalidad remitió nota de fecha 25/06/15 bajo MEU 21485 (que se adjunta), en la que expresa lo siguiente: ***en su punto 3) Que las citadas Resoluciones se ha hecho la observación de que no cumplían plenamente con lo dispuesto en la Ordenanza N° 32/08, de "requisitos mínimos" de prevención de incendios más la recurrente en su oportunidad ha solicitado la prórroga de 60 (sesenta) días para adecuar su proyecto a las normas del caso. Cabe aclarar, que a la fecha la firma afectada no ha solicitado la inspección final de su obra para verificar si se haya adecuada a lo dispuesto en las normas aplicables al caso.***

Por ello, la revaluación fue realizada bajo los siguientes criterios:

En lo referente a la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC:

4.1. El análisis principal de la reevaluación radicó en los talleres: Spare Part SRL e Hidráulica Brasil S.A., en las cuales se centran las mejores ofertas y las que cumplieron con los demás requisitos de evaluación señalados.

b) Experiencia y Capacidad Técnica

***b.1)* Criterios que acrediten la conformidad de los Bienes y Servicios:**

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC

Otros documentos	SPARE PART SRL	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(IRIMAQ)
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	NO CUMPLE(*)

El punto 1. de este criterio para los Lotes mencionados fueron evaluados por el técnico automotriz del Departamento de Logística; por técnicos del Departamento de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas (DOP) en base a presentación de especificaciones técnicas firmadas y selladas, por circularización a través de nota consulta a la Municipalidad de Fernando de la Mora, tal como lo establece el PBC.; y en cuanto a las verificaciones a los Talleres que fueron realizadas en el marco de la reevaluación.

Con referencia al punto 2. de este criterio se realizan las siguientes observaciones:

(*) Por nota DA N° 176/14 fue solicitada a la empresa ***Taller AGROMAPC****, Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico. La referida empresa se presentó en los lotes: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 18. Al efecto, remitió en adjunto nota ingresada bajo MEU N° 37798 del 07/11/14 (se adjunta documento). Considerando dicho documento presentado el oferente* ***NO CUMPLE con la Autorización de la SEAM. Al respecto, remitió nota ingresada a la SEAM en fecha 05/11/14 por la cual solicita la Evaluación de Impacto Ambiental, pero la misma no puede ser considerada como válida para este criterio.***

(*) Por nota DA N° 181/14 fue solicitada a la ***empresa IRIMAQ S.A,*** *Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico; para el LOTE 18 y la misma no respondió con lo peticionado; por ende* ***NO CUMPLE****, con el requerimiento solicitado.*

Análisis de Evaluación del punto 1. del criterio b.1)

El taller Spare Part SRL no cumple, debido a que sus instalaciones no se encuentran adecuadas a la Ordenanza N° 32/08 de la Municipalidad de Fernando de la Mora que establece sobre sistema de incendio; según lo expresa en su nota mencionada más arriba, e ingresada a esta Cartera de Estado en fecha 25/06/15.

4.2 b.2 Criterios que acrediten la experiencia, capacidad de suministro:

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR

Otros documentos	*TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ*	*CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO*	*SPARE PART SRL*	*HIDRAULICA DEL BRASIL S.A*
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al dia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO

Otros documentos	*SPARE PART SRL*	*CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO*	*HIDRAULICA DEL BRASIL S.A*
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al dia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Curriculum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS

Otros documentos	*SPARE PART SRL*	*HIDRAULICA DEL BRASIL S.A*
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al dia.	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE
4. Curriculum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC

Otros documentos	*SPARE PART SRL*	*TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ*	*HIDRAULICA DEL BRASIL S.A*	*IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD AÑONIMA(IRIMAQ)*
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5) CONCLUSIÓN FINAL.

Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente con los oferentes que participaron y cumplieron con todos los criterios de evaluación, y refiriéndonos a los lotes impugnados, surge la siguiente descripción:

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR

(MONTO MAXIMO: 800.000.000 MONTO MINIMO: 400.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA (Precio Unitario)	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	*12.480.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	*26.000.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
SPARE PART SRL	*25.600.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*
HIDRULICA DEL BRASIL S.A	*70.500.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENOS DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO.

(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	*50.000.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	*52.140.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
HIDRAULICA BRASILS.A	*68.500.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTE HIDRAULICAS

(MONTO MAXIMO: 900.000.000 MONTO MINIMO: 450.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	*15.100.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*
HIDRAULICA BRASILS.A	*16.100.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR DYNAPAC

(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)M

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	*65.100.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	*66.100.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*
HIDRAULICA BRASILS.A	*95.000.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(IRIMAQ	*242.500.000*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*

Atentamente.

Beatriz López Benitez
Jefa de Div. De Bienes de Uso

Lic. Viviana Espínola
Jefa de Dpto. De Adquisiciones