GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

CD Nº: 12/2014

FECHA: 07/04/2014

					RD - CONSTRUCTORA S.R.L.		METALURGICA SAN ANTONIO		CONSTRUCTORA L & L	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		LOTE I								
1	72102802-001	Reparación de Pared								
1.1		Reparación de Revoque	M2	1	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000
1.2		Servicio de Lijado de pared y Pintura látex p/ exterior	M2	1	15.000	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
1.3		Servicio de Lijado de pared y Pintura látex p/ interior	M2	1	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4		Restauración o reparación de azulejos	M2	1	42.000	42.000	45.000	45.000	75.000	75.000
1.5		Cambio de zócalo	Ml	1	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1	72102802-001	Reparación de Techo								
1.1.1		Servicio de pintura de techo	M2	1	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.2		Cambio de Tejuelitas	Unidad	1	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.3		Cambio de Tejas Coloniales	Unidad	1	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		TOTA LOTE I				**136.100**		**143.000**		**193.000**
		LOTE II								
2	72102802-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas								
2.1		Cambio Fluorescente de 40W	Unidad	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2		Cambio Fluorescente de 20W	Unidad	1	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.3		Cambio de Reactancia	Unidad	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4		Cambio de Arrancador	Unidad	1	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5		Cambio de Zócalo	Unidad	1	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6		Cambio de Cableado	Ml	1	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7		Cambio de focos de bajo consumo de tres espirales	Unidad	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8		Cambio de toma corriente con llave	Unidad	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.9		Cambio de capacitor de ventilador	Unidad	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.10		Cambio de bujes de ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.11		Reparación motor de ventilador	Unidad	1	130.000	130.000	140.000	140.000	160.000	160.000
2.12		Cambio de bobina de ventilador	Unidad	1	130.000	130.000	138.000	138.000	158.000	158.000
2.13		Cambio de Llave Trifasica	Unidad	1	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.14		Cambio de caja tablero eléctrico	Unidad	1	150.000	150.000	165.000	165.000	185.000	185.000
2.15		Instalación de Cable de 4mm	ML	1	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.16		Instalación de Cable de 10mm	ML	1	12.000	12.000	10.500	10.000	10.000	10.000
2.17		Instalación de llave de 100 A Tripolar	Unidad	1	100.000	100.000	108.000	108.000	138.000	138.000
2.18		Instalación de llave de 80 A Tripolar	Unidad	1	80.000	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.19		Instalación de llave de 63 A Tripolar	Unidad	1	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.20		Instalación de llave de 25 A Tripolar	Unidad	1	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.21		Instalación de barra de conexión	Unidad	1	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.22		Instalación de canalina grande 57x4	Unidad	1	55.000	55.000	50.000	50.000	60.000	60.000
2.23		Instalación de Caño corrugado ¾	ML	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.24		Instalación de Caja de 48	Unidad	1	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		TOTA LOTE II				**1.187.500**		**1.259.000**		**1.359.000**
		LOTE III								
3	72102802-001	Puertas								
3.1		Cambio de manija para puerta	Unidad	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.2		Cambio de cerradura para puerta de madera	Unidad	1	100.000	100.000	110.000	110.000	150.000	150.000
3.3		Cambio de cerradura para puerta de metálica	Unidad	1	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.4		Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	1	100.000	100.000	130.000	130.000	160.000	160.000
3.5		Cambio de manija para puerta de vidrio	Unidad	1	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1	72102802-001	Sillas								
3.1.1		Soldadura de silla	Unidad	1	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2		Cambio de tapizado de silla	Unidad	1	50.000	50.000	45.000	45.000	55.000	55.000
3.1.3		Cambio de ruedas de silla giratoria	Unidad	1	50.000	50.000	40.000	40.000	50.000	50.000
		TOTA LOTE III				**500.000**		**555.000**		**645.000**
		LOTE IV								
4	72102802-001	Baño								
4.1		Cambio de Cisterna	Unidad	1	200.000	200.000	250.000	250.000	350.000	350.000
4.2		Cambio de Inodoros	Unidad	1	400.000	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4.3		Cambio de Llave de pasa	Unidad	1	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		TOTA LOTE IV				**700.000**		**805.000**		**905.000**
		LOTE V								
5	72102802-001	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado								
5.1		Mantenimiento de Acondicionador Aire de Ventana	Unidad	1	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5.2		Mantenimiento de Acondicionador Aire Tipo Split	Unidad	1	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5.3		Recarga de Gas Split de 12.000 BTU	Unidad	1	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4		Recarga de Gas Split de 18.000 BTU	Unidad	1	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.5		Recarga de Gas Split 24.000 BTU	Unidad	1	200.000	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.6		Recarga de Gas Aire de Ventana de 12.000 BTU	Unidad	1	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7		Recarga de Gas Aire de Ventana de 18.000 BTU	Unidad	1	150.000	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.8		Reparacion Placa Electronica Split	Unidad	1	80.000	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.9		Cambio de Valvula Reversora	Unidad	1	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.10		Cambio de Ventilador del Aire	Unidad	1	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.11		Cambio de Motor Compresor	Unidad	1	200.000	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5.12		Cambio de Capacitor de Aire	Unidad	1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.13		Cambio de Turbina	Unidad	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.14		Cambio de Plaquera Electrónica	Unidad	1	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		TOTA LOTE V				**1.810.000**		**1.903.000**		**1.903.000**

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Jorge Marques
Abogado
Mat. Nº 4.313