Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 **ID Nº 407458**
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	TRAKS-CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					JPM Repuestos & Automécanica de Justo Pastor Molas				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Servicio de reparación de Motor, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
1.1	Desmontar y montar Caja	Evento	---	---	1	311.000	311.000	---	---	1	257.300	257.300
1.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	305.000	305.000	---	---	1	252.134	252.134
1.3	Cambio de cardan trasero	Evento	---	---	1	980.000	980.000	---	---	1	810.134	810.134
1.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
1.5	Cambio de reten palier	Evento	---	---	1	105.000	105.000	---	---	1	86.800	86.800
1.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	144.000	144.000	---	---	1	119.866	119.866
1.7	Cruceta cardan para camioneta	Evento	---	---	1	378.000	378.000	---	---	1	313.100	313.100
1.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	275.000	275.000	---	---	1	227.334	227.334
1.9	Juego de reten de transmisión	Evento	---	---	1	249.000	249.000	---	---	1	206.666	206.666
1.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	157.000	157.000	---	---	1	130.200	130.200
1.11	Centralizador cardan	Evento	---	---	1	290.000	290.000	---	---	1	239.734	239.734
1.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	195.000	195.000	---	---	1	161.200	161.200
1.13	Juego de junta para caja	Evento	---	---	1	237.000	237.000	---	---	1	88.000	88.000
1.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	142.000	142.000	---	---	1	117.800	117.800
1.15	Polea de transmisión	Evento	---	---	1	350.000	350.000	---	---	1	289.334	289.334
1.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	213.000	213.000	---	---	1	176.700	176.700
1.17	Ruleman piloto	Evento	---	---	1	102.000	102.000	---	---	1	84.734	84.734
1.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	86.000	86.000	---	---	1	71.300	71.300
1.19	Ruleman lado polea	Evento	---	---	1	105.000	105.000	---	---	1	86.800	86.800
1.20	Mano de obra	Evento	---	---	1	71.000	71.000	---	---	1	58.900	58.900
1.21	Ruleman para cigueñal	Evento	---	---	1	110.000	110.000	---	---	1	90.934	90.934
1.22	Mano de obra	Evento	---	---	1	67.000	67.000	---	---	1	55.800	55.800
1.23	Ruleman lado colector	Evento	---	---	1	80.000	80.000	---	---	1	66.134	66.134
1.24	Mano de obra	Evento	---	---	1	73.000	73.000	---	---	1	60.450	60.450
1.25	Cabo de embrague	Evento	---	---	1	240.000	240.000	---	---	1	55.000	55.000
1.26	Mano de obra	Evento	---	---	1	120.000	120.000	---	---	1	99.200	99.200
1.27	Semieje derecho	Evento	---	---	1	1.050.000	1.050.000	---	---	1	220.000	220.000
1.28	Mano de obra	Evento	---	---	1	255.000	255.000	---	---	1	210.800	210.800
1.29	Semieje izquierdo	Evento	---	---	1	1.012.000	1.012.000	---	---	1	330.000	330.000
1.30	Mano de obra	Evento	---	---	1	222.000	222.000	---	---	1	183.934	183.934
1.31	Kit de embrague (plato, disco y cojinete de embrague)	Evento	---	---	1	1.074.000	1.074.000	---	---	1	3.500.000	3.500.000
1.32	Mano de obra	Evento	---	---	1	427.000	427.000	---	---	1	353.400	353.400
1.33	Reten semieje de caja derecho (juego)	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
1.34	Mano de obra	Evento	---	---	1	157.000	157.000	---	---	1	130.200	130.200
1.35	Ruleman delantero	Evento	---	---	1	135.000	135.000	---	---	1	111.600	111.600
1.36	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
2	Servicio de mantenimiento de Motor, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
2.1	Aceite caja por litro	Evento	---	---	1	36.000	36.000	---	---	1	48.333	48.333
2.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	13.000	13.000	---	---	1	10.850	10.850
2.3	Aceite diferencial por litro	Evento	---	---	1	30.000	30.000	---	---	1	40.667	40.667
2.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	14.000	14.000	---	---	1	11.780	11.780
2.5	Aceite de caja. X3 80W90	Evento	---	---	1	87.000	87.000	---	---	1	72.334	72.334
2.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
2.7	Aceite motor por litro	Evento	---	---	1	31.000	31.000	---	---	1	41.667	41.667
2.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	5.000	5.000	---	---	1	4.650	4.650
2.9	Agua destilada por litro	Evento	---	---	1	526.000	526.000	---	---	1	435.034	435.034
2.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	93.000	93.000	---	---	1	77.500	77.500
2.11	Filtro de combustible	Evento	---	---	1	102.000	102.000	---	---	1	84.734	84.734
2.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	56.000	56.000	---	---	1	46.500	46.500
2.13	Filtro de aire	Evento	---	---	1	270.000	270.000	---	---	1	223.200	223.200
2.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	116.000	116.000	---	---	1	96.100	96.100
2.15	Aceite hidráulico	Evento	---	---	1	32.000	32.000	---	---	1	26.866	26.866
2.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	11.000	11.000	---	---	1	9.300	9.300
3	Servicio de reparación de caja o transmisión, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
3.1	Terminal de Dirección	Evento	---	---	1	337.000	337.000	---	---	1	279.000	279.000
3.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	162.000	162.000	---	---	1	134.334	134.334
3.3	Cambio de prisionero y tuerca	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
3.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	84.000	84.000	---	---	1	70.266	70.266
3.5	Cambio de Bujes delanteros (juego)	Evento	---	---	1	562.000	562.000	---	---	1	465.000	465.000
3.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	324.000	324.000	---	---	1	268.666	268.666
3.7	Cambio Precat de dirección	Evento	---	---	1	262.000	262.000	---	---	1	217.000	217.000
3.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	110.000	110.000	---	---	1	90.934	90.934
3.9	Reparación de sinfín de dirección	Evento	---	---	1	487.000	487.000	---	---	1	403.000	403.000
3.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	369.000	369.000	---	---	1	305.866	305.866
3.11	Cambio de sinfín de dirección	Evento	---	---	1	2.100.000	2.100.000	---	---	1	1.736.000	1.736.000
3.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	309.000	309.000	---	---	1	256.266	256.266
3.13	Buje parrilla superior	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
3.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	192.000	192.000	---	---	1	159.134	159.134
3.15	Buje parrilla inferior	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
3.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	192.000	192.000	---	---	1	159.134	159.134
3.17	Buje estabilizador lateral	Evento	---	---	1	180.000	180.000	---	---	1	148.800	148.800
3.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	99.000	99.000	---	---	1	82.666	82.666

Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 **ID Nº 407458**
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	TRAKS-CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					JPM Repuestos & Automécanica de Justo Pastor Molas				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.19	Brazo de dirección delantero	Evento	---	---	1	618.000	618.000	---	---	1	511.500	511.500
3.20	Mano de obra	Evento	---	---	1	155.000	155.000	---	---	1	128.134	128.134
3.21	Amortiguador delantero	Evento	---	---	1	637.000	637.000	---	---	1	527.000	527.000
3.22	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
3.23	Amortiguador trasero	Evento	---	---	1	600.000	600.000	---	---	1	496.000	496.000
3.24	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
3.25	Caja de dirección hidráulica - Cremallera D/H	Evento	---	---	1	2.400.000	2.400.000	---	---	1	1.984.000	1.984.000
3.26	Mano de obra	Evento	---	---	1	312.000	312.000	---	---	1	258.334	258.334
3.27	Bomba de dirección	Evento	---	---	1	750.000	750.000	---	---	1	620.000	620.000
3.28	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
3.29	Manguera hidráulica de dirección lado presión	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
3.30	Mano de obra	Evento	---	---	1	425.000	425.000	---	---	1	351.334	351.334
3.31	Brazo de dirección izquierdo	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
3.32	Mano de obra	Evento	---	---	1	81.000	81.000	---	---	1	67.166	67.166
3.33	Brazo de dirección derecho	Evento	---	---	1	262.000	262.000	---	---	1	217.000	217.000
3.34	Mano de obra	Evento	---	---	1	102.000	102.000	---	---	1	84.734	84.734
3.35	Muñequines de dirección izquierdo	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
3.36	Mano de obra	Evento	---	---	1	95.000	95.000	---	---	1	78.534	78.534
3.37	Muñequines de dirección derecho	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
3.38	Mano de obra	Evento	---	---	1	87.000	87.000	---	---	1	72.334	72.334
3.39	Tensor dinámico de correa de accesorios	Evento	---	---	1	506.000	506.000	---	---	1	418.500	418.500
3.40	Mano de obra	Evento	---	---	1	94.000	94.000	---	---	1	78.532	78.532
4	Servicio de Reparación de Frenos ABS, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
4.1	Cambio valvula amortiguador delantero y trasero , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	375.000	375.000	---	---	1	310.000	310.000
4.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
4.3	Cambio espiral delantero y trasero (ambos lados) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	812.000	812.000	---	---	1	671.666	671.666
4.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
4.5	Buje tensor , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	262.000	262.000	---	---	1	217.000	217.000
4.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	18.000	18.000	---	---	1	15.500	15.500
4.7	Rotula superior , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	425.000	425.000	---	---	1	351.334	351.334
4.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
4.9	Rotula inferior , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	399.000	399.000	---	---	1	330.666	330.666
4.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
4.11	Brazo zeta , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	425.000	425.000	---	---	1	351.334	351.334
4.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
4.13	Brazo pitman , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	425.000	425.000	---	---	1	351.334	351.334
4.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
4.15	Guarda polvo homocinetica , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	84.000	84.000	---	---	1	70.266	70.266
4.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	168.000	168.000	---	---	1	139.500	139.500
4.17	Homocinetica lado rueda, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	645.000	645.000	---	---	1	533.200	533.200
4.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	206.000	206.000	---	---	1	170.500	170.500
4.19	Homocinetica lado caja ,egun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	687.000	687.000	---	---	1	568.334	568.334
4.20	Mano de obra	Evento	---	---	1	206.000	206.000	---	---	1	170.500	170.500
4.21	Junta de bola , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
4.22	Mano de obra	Evento	---	---	1	206.000	206.000	---	---	1	170.500	170.500
5	Servicio de Reparación de Tren Delantero, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
5.1	Kit reparacion de embrague auxiliar y central , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	450.000	450.000	---	---	1	372.000	372.000
5.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	350.000	350.000	---	---	1	289.334	289.334
5.3	Juego de embrague completo , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	637.000	637.000	---	---	1	527.000	527.000
5.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	699.000	699.000	---	---	1	578.666	578.666
5.5	Bomba auxiliar de embrague , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	249.000	249.000	---	---	1	206.666	206.666
5.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
5.7	Bomba central de embrague, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	312.000	312.000	---	---	1	258.335	258.335
5.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
5.9	Disco de embrague, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	399.000	399.000	---	---	1	330.666	330.666
5.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
5.11	Cojinetes de empuje , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	174.000	174.000	---	---	1	144.666	144.666
5.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	67.000	67.000	---	---	1	55.800	55.800
5.13	Plato de presion, según las EETT del PBC	Evento	---	---	1	399.000	399.000	---	---	1	330.666	330.666
5.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	120.000	120.000	---	---	1	99.200	99.200

Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 **ID Nº 407458**
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	TRAKS-CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					JPM Repuestos & Automécanica de Justo Pastor Molas				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
5.15	Horquilla de embrague, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	349.000	349.000	---	---	1	289.333	289.333
5.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	120.000	120.000	---	---	1	99.200	99.200
5.17	Guardapolvo horquilla de embrague, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	138.000	138.000	---	---	1	114.700	114.700
5.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	135.000	135.000	---	---	1	111.600	111.600
6	Servicio de Reparación de Tren Trasero, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
6.1	Kit reparacion de frenos, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	375.000	375.000	---	---	1	310.000	310.000
6.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	189.000	189.000	---	---	1	157.066	157.066
6.3	Reparacion bomba central de freno, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
6.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
6.5	Cabo Freno de Mano, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	975.000	975.000	---	---	1	806.000	806.000
6.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
6.7	Rectificacion de Disco de Frenos (ambos lados) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	101.000	101.000	---	---	1	83.700	83.700
6.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	75.000	75.000	---	---	1	62.000	62.000
6.9	Juego de pastilla de freno, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	487.000	487.000	---	---	1	403.000	403.000
6.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	350.000	350.000	---	---	1	289.334	289.334
6.11	Cubeta de freno , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
6.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	137.000	137.000	---	---	1	113.666	113.666
6.13	Pastillas de freno delantero ambos lados ,segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	450.000	450.000	---	---	1	372.000	372.000
6.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	200.000	200.000	---	---	1	165.334	165.334
6.15	Disco de freno delantero ambos lados (juego), segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	1.200.000	1.200.000	---	---	1	992.000	992.000
6.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	249.000	249.000	---	---	1	206.666	206.666
6.17	Fibras de freno trasero ambos lados, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
6.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	200.000	200.000	---	---	1	165.334	165.334
6.19	Mordaza de freno ambos lados (juego) ,segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	1.650.000	1.650.000	---	---	1	1.364.000	1.364.000
6.20	Mano de obra	Evento	---	---	1	200.000	200.000	---	---	1	165.334	165.334
6.21	Cilindro de freno de ruedas traseras derecha, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
6.22	Mano de obra	Evento	---	---	1	117.000	117.000	---	---	1	97.134	97.134
6.23	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda,segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
6.24	Mano de obra	Evento	---	---	1	124.000	124.000	---	---	1	103.333	103.333
7	Servicio de Reparación de Sistema Electrico, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
7.1	Juego de reparo de alternador , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	650.000	650.000	---	---	1	537.334	537.334
7.2	Mano de Obra	Evento	---	---	1	337.000	337.000	---	---	1	279.000	279.000
7.3	Reparacion alternador , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	437.000	437.000	---	---	1	361.666	361.666
7.4	Mano de Obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
7.5	Reparacion motor de arranque, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	450.000	450.000	---	---	1	372.000	372.000
7.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
7.7	Reparacion tablero , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	425.000	425.000	---	---	1	351.334	351.334
7.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	750.000	750.000	---	---	1	620.000	620.000
7.9	Bulbo de Temperatura , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	137.000	137.000	---	---	1	113.666	113.666
7.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
7.11	Cambio de brazo elevador vidrio de puertas , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	362.000	362.000	---	---	1	299.666	299.666
7.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
7.13	Cambio de regulador de voltaje, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	350.000	350.000	---	---	1	289.334	289.334
7.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
7.15	Cambio de bulbo elect. Ventilador , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
7.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	125.000	125.000	---	---	1	103.334	103.334
7.17	Llave de contacto , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	849.000	849.000	---	---	1	702.666	702.666
7.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	375.000	375.000	---	---	1	310.000	310.000
7.19	Bujia incandescente , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	245.000	245.000	---	---	1	202.534	202.534
7.20	Mano de Obra	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
7.21	Faro de senalero delantero , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	125.000	125.000	---	---	1	103.334	103.334
7.22	Mano de obra	Evento	---	---	1	67.000	67.000	---	---	1	55.800	55.800
7.23	Faro de senalero trasero , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	162.000	162.000	---	---	1	134.334	134.334
7.24	Mano de Obra	Evento	---	---	1	101.000	101.000	---	---	1	83.700	83.700
7.25	Bateria 90 Amp	Evento	---	---	1	487.000	487.000	---	---	1	403.000	403.000

Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 **ID Nº 407458**
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	TRAKS-CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					JPM Repuestos & Automécanica de Justo Pastor Molas				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
7.26	Mano de obra	Evento	---	---	1	30.000	30.000	---	---	1	24.800	24.800
7.27	Bulbo freno , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	144.000	144.000	---	---	1	119.866	119.866
7.28	Mano de obra	Evento	---	---	1	75.000	75.000	---	---	1	62.000	62.000
8	Servicio de Reparación de Dirección, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
8.1	Ruleman punta eje, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	237.000	237.000	---	---	1	196.334	196.334
8.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
8.3	Reten pinon delantero de diferencial , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	144.000	144.000	---	---	1	119.866	119.866
8.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
8.5	Bujes de parrilla de suspensi?n (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	487.000	487.000	---	---	1	403.000	403.000
8.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	262.000	262.000	---	---	1	217.000	217.000
8.7	Parrilla / rotula de suspension derecho , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	699.000	699.000	---	---	1	578.666	578.666
8.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
8.9	Parrilla / rotula de suspension izquierdo, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	725.000	725.000	---	---	1	599.334	599.334
8.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
8.11	Ruleman cubo delantero (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	350.000	350.000	---	---	1	289.334	289.334
8.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
8.13	Bujes extremo de barra estabilizadora (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	212.000	212.000	---	---	1	175.666	175.666
8.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
8.15	Bujes centrales de barra estabilizadora (juego) ,segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	125.000	125.000	---	---	1	103.334	103.334
8.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
8.17	Amortiguador delantero (juego), segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	825.000	825.000	---	---	1	682.000	682.000
8.18	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
9	Ruleman polier trasero , segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
9.1	Ruleman polier trasero , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	324.000	324.000	---	---	1	268.666	268.666
9.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	300.000	300.000	---	---	1	248.000	248.000
9.3	Ruleman de masa , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	324.000	324.000	---	---	1	268.666	268.666
9.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
9.5	Reten masa trasero interno , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	125.000	125.000	---	---	1	103.334	103.334
9.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	180.000	180.000	---	---	1	148.800	148.800
9.7	Reten masa trasero externo , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	125.000	125.000	---	---	1	103.334	103.334
9.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
9.9	Calce eje palier trasero ,segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
9.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
9.11	Bujes traseros (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	324.000	324.000	---	---	1	268.666	268.666
9.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
9.13	Ruleman cubo trasero (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	450.000	450.000	---	---	1	372.000	372.000
9.14	Mano de obra	Evento	---	---	1	180.000	180.000	---	---	1	148.800	148.800
9.15	Amortiguador trasero (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	725.000	725.000	---	---	1	599.334	599.334
9.16	Mano de obra	Evento	---	---	1	180.000	180.000	---	---	1	148.800	148.800
9.17	Brazo Trasero (juego) , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	312.000	312.000	---	---	1	258.334	258.334
9.18	Mano de Obra	Evento	---	---	1	187.000	187.000	---	---	1	155.000	155.000
9.19	Reten pinon trasero de diferencial , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	99.000	99.000	---	---	1	82.666	82.666
9.20	Mano de obra	Evento	---	---	1	131.000	131.000	---	---	1	108.500	108.500
10	Servicio de Reparación de Bomba Inyector, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
10.1	Mano de obra por servicio de reparación de bomba inyector, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
10.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	975.000	975.000	---	---	1	806.000	806.000
11	Servicio de Reparacion de Sistema de refrigeracion de motor, segun las EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
11.1	Manguito inferior de radiador , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	99.000	99.000	---	---	1	82.666	82.666
11.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	75.000	75.000	---	---	1	62.000	62.000
11.3	Manguito superior de radiador , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	99.000	99.000	---	---	1	82.666	82.666
11.4	Mano de Obra	Evento	---	---	1	75.000	75.000	---	---	1	62.000	62.000
11.5	Tapa de radiador , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	87.000	87.000	---	---	1	72.334	72.334
11.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	26.000	26.000	---	---	1	21.700	21.700

Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 **ID Nº 407458**
Modalidad: Contratación Directa

Item	Descripción	Unidad	TRAKS-CAR de Jorge Claudio Maure Navarro					JPM Repuestos & Automécanica de Justo Pastor Molas				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
11.7	Tubo de filtro de aire , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	262.000	262.000	---	---	1	217.000	217.000
11.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
11.9	Radiador de agua , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	875.000	875.000	---	---	1	723.334	723.334
11.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
11.11	Radiador de aire , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	849.000	849.000	---	---	1	702.666	702.666
11.12	Mano de obra	Evento	---	---	1	105.000	105.000	---	---	1	86.800	86.800
12	Servicio de reparación de Aire Acondicionado, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
12.1	Reparación de compresor de aire	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
12.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	862.000	862.000	---	---	1	713.000	713.000
12.3	Manguera de aire inferior	Evento	---	---	1	275.000	275.000	---	---	1	227.334	227.334
12.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	112.000	112.000	---	---	1	93.000	93.000
12.5	Manguera de aire superior	Evento	---	---	1	99.000	99.000	---	---	1	82.666	82.666
12.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
12.7	Compresor de aire	Evento	---	---	1	825.000	825.000	---	---	1	682.000	682.000
12.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
13	Servicio de mantenimiento de Aire Acondicionado, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
13.1	Limpieza de vaporizador de AIAC, con carga de aceite, carga de gas 134 A Ecológico	Evento	---	---	1	337.000	337.000	---	---	1	279.000	279.000
13.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
13.3	Mantenimiento de sistema de aire acondicionado	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
13.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	337.000	337.000	---	---	1	279.000	279.000
14	Servicio de Reparación de Tanque de combustible, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
14.1	Servicio de reparación de tanque de combustible	Evento	---	---	1	162.000	162.000	---	---	1	134.334	134.334
14.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	225.000	225.000	---	---	1	186.000	186.000
15	Servicio de Reparación de correa, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
15.1	Correa dentada corta	Evento	---	---	1	177.000	177.000	---	---	1	146.734	146.734
15.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
15.3	Correa dentada larga	Evento	---	---	1	212.000	212.000	---	---	1	175.666	175.666
15.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
15.5	Tensor de correa dentada	Evento	---	---	1	275.000	275.000	---	---	1	227.334	227.334
15.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	108.000	108.000	---	---	1	89.900	89.900
15.7	Correa de dirección	Evento	---	---	1	95.000	95.000	---	---	1	78.534	78.534
15.8	Mano de obra	Evento	---	---	1	67.000	67.000	---	---	1	55.800	55.800
15.9	Correas de aire	Evento	---	---	1	109.000	109.000	---	---	1	90.933	90.933
15.10	Mano de obra	Evento	---	---	1	67.000	67.000	---	---	1	55.800	55.800
16	Servicio de Reparación Alineación y Balanceo, según EETT del PBC.	Evento	---	---	1		0	---	---	1		0
16.1	Mano de obra por servicio de alineacion y balanceo completo , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	75.000	75.000	---	---	1	62.000	62.000
16.2	Mano de obra	Evento	---	---	1	87.000	87.000	---	---	1	72.334	72.334
16.3	Reparacion de llanta , segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	75.000	75.000	---	---	1	62.000	62.000
16.4	Mano de obra	Evento	---	---	1	200.000	200.000	---	---	1	165.334	165.334
16.5	Cambio de llanta, segun las EETT del PBC	Evento	---	---	1	424.000	424.000	---	---	1	351.333	351.333
16.6	Mano de obra	Evento	---	---	1	150.000	150.000	---	---	1	124.000	124.000
	Totales :						**75.553.000**					**63.780.542**

Oferta más conveniente

Para los efectos del Contrato Abierto, se prevén los siguientes montos:
Mínimo = Gs. 25.000.000
Máximo = Gs. 50.000.000

Lic. Maria Isabel Mira Yelsi
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Juan Carlos Reyes Marín
Miembro Comité de Evaluación

C.P. Maria Estelvina Florentin
Miembro Comité de Evaluación