ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND · VALLEMI · PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 10/14

Item	Descripción	H. PETERSEN S.A.C.I.				
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	P.M. Nº 1209/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – FCA. VALLEMÍ - COMPRESOR ATLAS COPCO XAMS 1150 CD7 MOTOR CATERPILLAR C9 ACERT.					
1	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR** **INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS E INSUMOS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:** 1-Desmontaje, reparación y montaje de tapa motor. Incluye: cambio de juntas, seguros, válvulas de admisión y escape, guías y retenes de válvulas, lubricantes y filtro para el motor. 2-Cambio de picos inyectores y Bomba G.P. Incluye: cambio de picos inyectores, Bomba G.P., filtro de combustible, sellos y anillos. 3-Desmontaje, cambio de cartucho y montaje de turbocompresor. Incluye: cambio de cartucho, juntas y contratuercas. 4-Desmontaje, reparación y montaje de Bomba de agua. Incluye: cambio de impulsor, retenes sellos y anillos	88.945.500	1	CAT	N/A	88.945.500
	P.M. Nº 4005/2014 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – FCA. VALLEMI – EXCAVADORA CATERPILLAR 345DL (E-01) SERIE: YEE00581					
2	**SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CAMBIO DE CILINDRO HDRÁULICO DEL CUCHARÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRÁULICO.** **DEBE INCLUIR:** 1-Provisión de los siguientes repuestos - Cantidad: 01 (una) Unidad Cilindro Hidráulico Completo N° de pieza: CA3588503. -Sello N° de pieza: CA1P3704. Cantidad: 04 (cuatro) Unidades. -Clip N° de pieza: CA7Y3732 Cantidad: 02 (dos) Unidades. 2-Provisión de todos los materiales e insumos para el mantenimiento preventivo del sistema hidráulico (Lubricantes y Filtros).	130.572.750	1	CAT	N/A	130.572.750
						219.518.250

/lrt.-

Ricardo Cabavera
Jefe Dpto. Contratación Directa
L.N.C.

Lic. Ricardo A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones Especiales Menores
L.N.C.